

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N° 1530-2018-OS/OR LORETO**

Loreto, 22 de junio del 2018

**VISTOS:**

El Expediente N° 201700175400, referido al Informe de Instrucción N° 91-2018-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 479-2018-OS/OR-LORETO, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos detectado en la Estación de Servicio, ubicada en la calle Ayacucho Mz. 58 Lote 12 - Caballococha, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y departamento de Loreto, operada por el Sr. ADELINO RIVERA PEREZ., (en adelante, el administrado)

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1** Con fecha 19 de octubre del 2017, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Calle Ayacucho Mz. 58 Lote 12 - Caballococha, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y departamento de Loreto, operado por el Sr. ADELINO RIVERA PEREZ, levantándose el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700175400, la cual fue suscrita por el Sr. Orlando Chinguel Chinguel, identificado con Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 33596357, en calidad de encargado del establecimiento.
- 1.2** Con fecha 28 de enero del 2018, se notificó el Oficio N° 106-2018-OS/OR-LORETO y el Informe de Instrucción N° 91-2018-OS/OR-LORETO, los cuales dieron Inicio al presente Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 1.3** Con fecha 05 de febrero del 2018, el administrado presenta un escrito de reconocimiento a la imputación efectuada en el Informe de Instrucción.
- 1.4** Con fecha 21 de marzo del 2018, se notificó el Oficio N° 1192-2018-OS/OR-LORETO, el cual traslada el Informe Final de Instrucción N° 479-2018-OS/OR-LORETO de fecha 26 de febrero del 2018, otorgándole al administrado un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formule los descargos a que hubiere lugar.
- 1.5** Habiendo transcurrido el plazo otorgado por el Oficio N° 1192-2018-OS/OR-LORETO, el administrado no ha presentado descargo al Informe Final de Instrucción, estando debidamente notificado

**2 SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:**

**2.1. CONSIDERACIONES GENERALES**

- 2.1.1.** De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD,

el Especialista Regional en Hidrocarburos instruyó el presente Procedimiento Sancionador, el cual corresponde ser resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Loreto

**2.1.2.** Asimismo, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin Constituye Infracción Sancionable.

**2.1.3.** De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin), el órgano sancionador, recibido los descargos o sin que estos sean presentados, se procede a determinar si el agente supervisado ha incurrido o no en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o determinando su archivo

**2.1.4.** Por lo señalado, habiéndose realizado la imputación de cargos a través del Oficio N° 106-2018-OS/OR-LORETO y el Informe de Instrucción N° 91-2018-OS/OR-LORETO, corresponde evaluar la responsabilidad de la empresa fiscalizada y la imposición de sanciones administrativas, de ser el caso.

## **2.2. ANÁLISIS**

### **2.2.1- Hechos verificados**

De lo actuado en la presente instrucción preliminar, según el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700175400, se evidencia que un (1) contómetros de las mangueras verificadas exceden el Error Máximo Permisible (EMP) que es de  $\pm 0,5\%$ , establecido en la normatividad vigente, verificándose el siguiente incumplimiento normativo:

| INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN                                                                                                | SANCIONES APLICABLES                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>Incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad en establecimiento de venta de combustibles</p> <p>En el Establecimiento se comercializa combustible con una (1) manguera, el cual despacha un volumen fuera de tolerancia permitida. (<math>\pm 0,5\%</math>)</p> <p>Error porcentaje caudal máximo: - 0.748 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0.660 %</p> | <p>Anexo 1 Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD.</p> <p>El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias establece lo siguiente:</p> <p>El rango de porcentaje de error aceptado varía entre - 0,5 % y + 0,5 %, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como</p> | <p>2.6.1</p> <p>Incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad.</p> <p>Establecimiento de venta de combustibles</p> | <p>HASTA 150 UIT</p> <p>ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentren por debajo de la tolerancia máxima permisible de - 0,5 % se iniciará procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN vigente y demás normas aplicables sobre la materia. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 2.2.2 Descargos al Informe de Instrucción

La empresa fiscalizada, señala que en relación a los porcentajes de error detectado en un contometro de las mangueras verificadas, se deben a razones de tiempo y distancia de la ubicación del establecimiento (Caballococha), así como la falta de mano de obra calificada en esta localidad para realizar la calibración de los contómetros del dispensador del establecimiento.

Asimismo, señala que se ha tomado las provisiones del caso, contratando en Iquitos a un técnico especializado en calibración de dispensadores y/o surtidores para que realice la calibración de los contómetros del dispensador de establecimiento en las fechas y periodos que se requieran, a fin de no volver a cometer la infracción administrativa imputada.

Finalmente, la empresa fiscalizada, en su escrito de descargo, reconoce su responsabilidad de la infracción administrativa imputada y solicita acogerse al sistema de notificación electrónica y beneficio de pronto pago, de conformidad con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG.

### Análisis del descargo:

En atención a lo señalado por el administrado, este no desvirtúa el hecho imputado, toda vez que la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.

De acuerdo al literal h) del artículo 15.3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD<sup>1</sup>, los incumplimientos relacionados con procedimientos o estándares de

<sup>1</sup>Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD  
15.3 No son pasibles de subsanación:

trabajo calificados como alto riesgo, normas que establecen parámetros de medición, límites o tolerancia de control metrológico, tienen carácter insubsanable.

Asimismo, habiéndose efectuado el análisis al descargo presentado, se debe tener en consideración que la empresa fiscalizada, no ha acreditado con algún medio probatorio fehaciente las previsiones que alega, asimismo, dicha afirmación no es suficiente para aplicar el atenuante de acción correctiva estipulada en el literal g.3) del artículo 25 del Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción vigente.<sup>2</sup>

Con relación al reconocimiento efectuado, se debe tener en cuenta que el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, menciona que existen diferentes factores que pueden ser utilizados como atenuantes. En efecto, en su literal g.1) establece que: *“El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe..*

En el presente caso, de acuerdo a lo analizado, la empresa fiscalizada ha presentado el reconocimiento de responsabilidad hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto, se debe aplicar el atenuante de (-50%) establecido en el literal g.1.1) del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, en la determinación de la sanción correspondiente a la infracción señalada en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución<sup>3</sup>.

Finalmente, en relación a la solicitud expresada en el escrito de descargo sobre el acogimiento de notificación electrónica, se debe tener presente que, de acuerdo al artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, para gozar del beneficio de pronto pago equivalente a un descuento del -10% de la multa impuesta, deben cumplirse tres presupuestos: i) no interponer recurso administrativo, ii) cancelar el importe de la multa dentro del plazo concedido en la resolución; y iii) haber autorizado el acogimiento al Sistema de Notificación Electrónica (en la forma establecida) dentro del plazo para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, en el presente caso no se cumple con el último presupuesto mencionado, toda vez que el administrado hasta el momento no ha cumplido con registrarse en el Sistema de Notificación Electrónica<sup>4</sup> conforme lo

---

(...)

h) los incumplimientos relacionados con procedimientos o estándares de trabajo calificados como alto riesgo, normas que establecen parámetros de medición, límites o tolerancia de control metrológico, tienen carácter insubsanable.

<sup>2</sup>RCD-040-2017-OS/CD

**Artículo 25.- Graduación de Multas**

(...)

g.3) Para los supuestos indicados en el numeral

15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

<sup>3</sup> RCD-040-2017-OS/CD

**Artículo 25.- Graduación de Multas**

(...)

g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

<sup>4</sup> **Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 275-2016-OS/CD, que aprueba la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin**

**Artículo 5.- Registro en el Sistema de Notificación Electrónica**

establecido en el artículo 5° de la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD, en tal sentido, no corresponderá la aplicación del beneficio del descuento por pronto pago en el presente caso.<sup>5</sup>

### 2.2.3 Conclusión

Habiéndose acreditado la existencia de la infracción señalada en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución, y considerando el reconocimiento de responsabilidad formulado por la empresa fiscalizada, corresponde imponer la sanción respectiva.

## 3 NORMA QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN:

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual tipifica como infracciones administrativas sancionables las conductas materias del presente procedimiento; asimismo, establece las posibles sanciones que podrán aplicarse de acreditarse la responsabilidad del administrado en la comisión de la infracción, conforme se indica a continuación:

| INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASE LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN                                                                                                 | SANCIONES APLICABLES                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>Incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad en establecimiento de venta de combustibles</p> <p>En el Establecimiento se comercializa combustible con una (1) manguera, el cual despacha un volumen fuera de tolerancia permitida. ( <math>\pm</math> 0,5%)</p> <p>Error porcentaje caudal máximo: - 0.748 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0.660 %</p> | <p>Anexo 1 Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD.</p> <p>El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias establece lo siguiente:</p> <p>El rango de porcentaje de error aceptado varía entre - 0,5 % y + 0,5 %, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentren por debajo de la tolerancia máxima permisible de - 0,5 % se iniciará procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN vigente y demás normas aplicables sobre la materia.</p> | <p>2.6.1</p> <p>Incumplimiento s a las normas técnicas y de seguridad.</p> <p>Establecimiento de venta de combustibles</p> | <p>HASTA 150 UIT</p> <p>ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.</p> |

“(…)

5.2 Para efectos de la autenticación, el interesado se registra personalmente o a través de su representante debidamente acreditado en las oficinas de Osinergmin e indica una dirección electrónica a la que le será remitido el código de usuario y contraseña correspondientes, la cual tiene una vigencia de tres (3) días hábiles y debe ser modificada al ingresar al Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin.

<sup>5</sup>Conforme lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD, la autenticación: “Permite determinar la identidad de quien se registra e ingresa al Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin, así como de la persona que en representación de Osinergmin, haciendo uso de la firma digital, suscribe el documento”.

### 3.1 Determinación de la sanción propuesta:

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352-2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, que establece la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

| N°                                    | DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS                                                                               | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO                     | CRITERIO ESPECÍFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MULTA APLICABLE (EN UIT)   |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1                                     | <p>Se ha constatado que el porcentaje de error detectado en un (01) contometro de las mangueras verificadas excede el error máximo permisible (EMP), que es de ( ± 0,5%)</p> <p>Error porcentaje caudal máximo:<br/>- 0.748 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0.660 %.</p> <p><b><u>Obligación Normativa</u></b></p> <p>El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias.</p> | <p>2.6.1</p> <p>Incumplimientos a las normas técnicas y de seguridad.</p> <p>Establecimiento de venta de combustibles</p> | <p>Resolución de Gerencia General N° 352 y modificatorias.</p> | <p><b>Criterios de sanción:</b></p> <p>Por cada manguera encontrada, que exceda el Error Máximo Permisible:</p> <table><tr><td><b>Rango de aplicación</b></td><td><b>Multa (UIT)</b></td></tr><tr><td><b>Rango de Aplicación</b></td><td><b>Multa (UIT)</b></td></tr><tr><td><b>Desde - 0,501 % hasta -1,000 %</b></td><td><b>0,35</b></td></tr><tr><td><b>Desde - 1,001 % hasta -1,500 %</b></td><td><b>1.05</b></td></tr><tr><td><b>Desde - 1,501 % hasta -2,000 %</b></td><td><b>1.75</b></td></tr><tr><td><b>Desde - 2,001 % o menos %</b></td><td><b>2.45</b></td></tr></table> <p>0.35 (Multa) x 1 (Manguera)</p> <p><b>Sanción: 0.35 UIT</b></p> | <b>Rango de aplicación</b> | <b>Multa (UIT)</b> | <b>Rango de Aplicación</b> | <b>Multa (UIT)</b> | <b>Desde - 0,501 % hasta -1,000 %</b> | <b>0,35</b> | <b>Desde - 1,001 % hasta -1,500 %</b> | <b>1.05</b> | <b>Desde - 1,501 % hasta -2,000 %</b> | <b>1.75</b> | <b>Desde - 2,001 % o menos %</b> | <b>2.45</b> | <p><b>0.35</b></p> |
| <b>Rango de aplicación</b>            | <b>Multa (UIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
| <b>Rango de Aplicación</b>            | <b>Multa (UIT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
| <b>Desde - 0,501 % hasta -1,000 %</b> | <b>0,35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
| <b>Desde - 1,001 % hasta -1,500 %</b> | <b>1.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
| <b>Desde - 1,501 % hasta -2,000 %</b> | <b>1.75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |
| <b>Desde - 2,001 % o menos %</b>      | <b>2.45</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                    |                            |                    |                                       |             |                                       |             |                                       |             |                                  |             |                    |

**3.2 Multa Aplicable:** Del análisis anteriormente descrito, se concluye que la sanción económica a aplicar al Sr. ADELINO RIVERA PEREZ, es el siguiente:

#### Incumplimiento N° 1

|                                                        |       |                    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Multa en UIT calculada conforme RGG Nº 352-2011-OS-GG. |       | <b><u>0.35</u></b> |
| Reducción por reconocimiento -50%                      | 0.175 | <b>0.175</b>       |
| Total Multa con redondeo                               |       | <b>0.17</b>        |

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734 modificada por Ley N° 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- SANCIONAR** al administrado el **Sr. ADELINO RIVERA PEREZ**, con una multa de diecisiete centésimas (0.17) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del pago, en razón a que un (01) contometro de las mangueras verificadas en el establecimiento excede el error máximo permisible (EMP), que es de (  $\pm$  0,5%), incumpliendo con el artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias..

**Código de Infracción:** 170017540001

**Artículo 2º- DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

**Artículo 3º-** De conformidad con el artículo 27° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el administrado tiene la facultad de contradecir la presente resolución, mediante interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación dentro de los quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

**Artículo 4º.- NOTIFICAR** al administrado el **Sr. ADELINO RIVERA PEREZ** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional de Loreto  
Osinergmin**