

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

Tarapoto, 02 de septiembre del 2020

**VISTOS:**

El expediente N°. 201700196797, el Informe Final de Instrucción N°. 338-2020-OS/OR SAN MARTÍN referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N°. 337-2020-OS/OR SAN MARTÍN notificado el 10 de febrero de 2020, a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.** (en adelante, **ELECTRO TOCACHE**), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N°. 20143611893.

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

1.1. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N°. 4288-2019-OS/OR SAN MARTIN, del 10 de febrero de 2020, en la Supervisión del cumplimiento de Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos” aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N°. 074-2004-OS/CD, se verificó el incumplimiento que se detalla a continuación:

<b>INCUMPLIMIENTO VERIFICADO</b>	<b>OBLIGACIÓN NORMATIVA</b>	<b>TIPIFICACIÓN</b>
<p><b>ENTREGA DE INFORMACIÓN INOPORTUNA.</b></p> <p>Incumplir el numeral 6 del Procedimiento, al haber reportado 17 de las 112 interrupciones importantes del período de julio a diciembre de 2017 fuera del plazo de 12 horas.</p>	<p><b>PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 074-2004-OS/CD.</b></p> <p>6. COMUNICACIÓN DE INTERRUPCIONES IMPORTANTES Se define como Interrupción importante: Es aquella interrupción que afecta a todo un Sistema Eléctrico o cuando el número de usuarios afectados sean el 5% o más de los usuarios</p>	<p>Numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos”, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N°. 074-2004-OS/CD.</p> <p>- Literal A del numeral 1.1 del Anexo 13 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica,</p>

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

	<p>del Sistema Eléctrico; en este último caso, sólo se considerarán interrupciones importantes a aquellas que afecten más de 5 000 usuarios.          Toda interrupción importante debe ser reportada a OSINERGMIN dentro de las siguientes 12 horas de ocurrido el hecho.</p>	<p>aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°. 590-2007-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N°. 178-2012-OS/CD.</p>
--	--	--

- 1.2. Mediante Oficio N°. 337-2020-OS/OR SAN MARTÍN de fecha 10 de febrero de 2020, notificado electrónicamente el mismo día, se inició el procedimiento administrativo sancionador a **ELECTRO TOCACHE S.A.** por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.3. A través del documento s/n, recibido el 13 de febrero de 2020, **ELECTRO TOCACHE S.A.** presentó el reconocimiento expreso de responsabilidad por las imputaciones notificadas mediante Oficio N°. 337-2020-OS/OR SAN MARTIN.
- 1.4. Mediante Oficio N°. 104-2020-OS/OR SAN MARTIN del 25 de febrero de 2020, notificado electrónicamente el mismo día, se trasladó el Informe Final de Instrucción N°. 338-2020- OS/OR SAN MARTIN, por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a la imputación formulada.
- 1.5. A la fecha, la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.** no ha presentado descargos al Oficio N°. 104-2020-OS/OR SAN MARTIN debidamente notificado.

## **2. ANÁLISIS**

### **2.1. INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS FUERA DE PLAZO**

#### **2.1.1. Hechos verificados**

En el numeral 6.1 del Informe de Supervisión se consignaron las interrupciones importantes reportadas fuera de plazo, mediante el procesamiento de la Tabla de Interrupciones Importantes (numeral 6 del Procedimiento) al obtener el tiempo de Reporte en base a los valores del campo que contiene la fecha y hora de inicio de la interrupción importante y el campo que contiene el valor de la fecha y hora del Reporte de la misma interrupción en el módulo GFEIT del Portal.

El resultado de la evaluación se muestra en el siguiente cuadro:

#### **Cuadro 1. Resumen del Resumen del Reporte de interrupciones en Portal GFE-IT**

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

**ELECTRO TOCACHE – julio a diciembre de 2017.**

Ítem	Sistema Eléctrico		Sector Típico	Evaluación del cumplimiento del plazo de reporte	
	Código	Nombre		Interrupciones Importantes Reportadas en el Portal GFE-IT	Interrupciones Importantes Reportadas fuera de plazo
1	SE0153	Tocache	STD4	95	17

Del cual se tiene que de las 112 interrupciones calificadas como importantes reportadas en el portal GFE-IT, 17 fueron reportadas fuera del plazo de 12 horas, incumpliendo lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento, el detalle de estas interrupciones se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro 2: Interrupciones importantes reportadas fuera de plazo**

Ítem	Sistema Eléctrico		Sector Típico	Datos de la Interrupción Importante				Registro como interrupción importante	
	Código	Nombre del Sistema Eléctrico		Código	Inicio	Fin	Motivo	Fecha y hora	Tiempo entre ocurrencia y registro después de 12 horas [Horas]
1	SE0153	Tocache	STD4	20172786	17/07/2017 08:49:29	17/07/2017 09:10:15	FALLA	17/07/2017 20:58:51	0,16
2	SE0153	Tocache	STD4	20173072	09/08/2017 19:33:21	09/08/2017 19:50:35	FALLA	10/08/2017 10:22:27	2,82
3	SE0153	Tocache	STD4	20173133	15/08/2017 18:50:12	15/08/2017 19:47:26	FALLA	16/08/2017 11:09:10	4,22
4	SE0153	Tocache	STD4	20173140	16/08/2017 19:57:50	16/08/2017 20:44:24	FALLA	17/08/2017 07:59:33	0,03
5	SE0153	Tocache	STD4	20173192	21/08/2017 00:35:00	21/08/2017 10:42:40	FALLA	21/08/2017 15:07:41	2,54
6	SE0153	Tocache	STD4	20173859	11/10/2017 14:38:05	11/10/2017 15:13:51	FALLA	12/10/2017 10:13:28	7,59
7	SE0153	Tocache	STD4	20173860	11/10/2017 17:34:46	11/10/2017 17:58:06	FALLA	12/10/2017 10:17:05	4,71
8	SE0153	Tocache	STD4	20173968	19/10/2017 14:20:29	19/10/2017 15:00:46	FALLA	20/10/2017 08:15:42	5,92
9	SE0153	Tocache	STD4	20174034	24/10/2017 17:14:45	24/10/2017 17:23:11	FALLA	25/10/2017 07:27:35	2,21
10	SE0153	Tocache	STD4	20174181	01/11/2017 14:35:23	01/11/2017 14:39:37	FALLA	05/11/2017 00:20:03	69,74
11	SE0153	Tocache	STD4	20174295	13/11/2017 21:22:49	13/11/2017 21:29:34	FALLA	14/11/2017 10:28:02	1,09
12	SE0153	Tocache	STD4	20174446	21/11/2017 20:03:38	21/11/2017 20:09:16	FALLA	22/11/2017 10:04:17	2,01
13	SE0153	Tocache	STD4	20174691	05/12/2017 11:33:03	05/12/2017 11:51:14	FALLA	06/12/2017 16:39:40	17,11
14	SE0153	Tocache	STD4	20174840	15/12/2017 10:05:00	15/12/2017 10:46:17	FALLA	18/12/2017 09:17:24	59,21
15	SE0153	Tocache	STD4	20174927	21/12/2017 10:34:12	21/12/2017 10:38:15	FALLA	22/12/2017 08:10:15	9,60
16	SE0153	Tocache	STD4	20174928	21/12/2017 11:50:08	21/12/2017 12:12:05	FALLA	22/12/2017 08:17:57	8,46
17	SE0153	Tocache	STD4	20175018	27/12/2017 21:07:35	27/12/2017 22:00:41	FALLA	28/12/2017 21:33:51	12,44

**2.1.2. Descargos de la concesionaria**

**ELECTRO TOCACHE S.A.** en su escrito de fecha 13 de febrero de 2020, presentó el reconocimiento expreso de responsabilidad por la imputación notificada mediante Oficio N°. 337-2020-OS/OR SAN MARTIN.

**2.1.3. Análisis de Osinergmin**

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

- Sobre el particular, **ELECTRO TOCACHE S.A.** ha presentado el reconocimiento expreso de responsabilidad, por el incumplimiento de su obligación de reportar las interrupciones importantes dentro del plazo de 12 horas, tal y como lo dispone el numeral 6 del Procedimiento; por lo que, corresponde imponer la sanción de acuerdo a norma.
- El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En el mismo sentido, el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N°. 040-2017-OS/CD, establece que la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva.

Siendo así, únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las normas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad al administrado; no evaluándose, en el presente procedimiento sancionador, la intención del agente de infringir la norma o no.

- El numeral 10 del Procedimiento establece que el incumplimiento a lo dispuesto en la Directiva se considerará como infracción correspondiendo aplicar sanción, de acuerdo a lo dispuesto en la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por Resolución de OSINERG N° 028-2003-OS/CD o la que la sustituya.
- Por lo tanto, ELECTRO TOCACHE S.A. ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el literal A. del numeral 1.1 del Anexo 13 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N°. 590-2007-OS/CD.

## **2.2. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN PROPUESTA**

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N°. 590-2007-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N°. 178-2012-OS/CD, se aprobó el Anexo 13 de Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, relativo a incumplimiento del "Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos".

El literal A. del numeral 1.1 de la norma señalada en el párrafo precedente recoge la sanción por entrega de información inexacta y/o inoportuna; referida a comunicación de interrupciones importantes.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

Al respecto señala que, la multa por entregar inoportunamente (fuera de plazo) la información requerida en el numeral 6 del “Procedimiento para la supervisión de operación de los sistemas eléctricos” se calculará de acuerdo a la siguiente tabla:

**Tabla N° 1**

TIPO DE EMPRESA (por número de suministros)	Hasta las siguientes 24 horas de superada la tolerancia		Más de 24 horas de superada la tolerancia (en UIT)
	1era. vez	A partir de la 2da. vez (en UIT)	
Empresa de hasta 30,000 suministros	Amonestación	0.5	1
Empresa mayor a 30,000 hasta 300,000 suministros	Amonestación	1.5	3
Empresa mayor a 300,000 suministros	Amonestación	3	6

De acuerdo al reporte de la GRT (PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DE ELECTRICIDAD - IC2017T4.pdf) al cuarto trimestre 2017, la concesionaria cuenta con 22 728 usuarios.

**Cálculo de horas:**

Se determina la cantidad de horas siguientes de superada la tolerancia por cada interrupción importante de acuerdo al cuadro siguiente:

**Cuadro 3: Cálculo de Horas y determinación de la Sanción**

Ítem	Sistema Eléctrico			Datos de la Interrupción				Registro como interrupción importante		Cálculo de Sanción	
	Código	Nombre	Sector Típico	Código	Inicio	Fin	Motivo	Fecha y hora	Tiempo entre ocurrencia y registro (hora)	Tiempo posterior a la Tolerancia	Sanción si supera las 24 horas siguientes de superada la Tolerancia (UIT)
1	SE0153	Tocache	STD4	20172786	17/07/2017 8:49:29	17/07/2017 9:10:15	FALLA	17/07/2017 20:58:51	12.16	0.16	0.5
2	SE0153	Tocache	STD4	20173072	9/08/2017 19:33:21	9/08/2017 19:50:35	FALLA	10/08/2017 10:22:27	14.82	2.82	0.5
3	SE0153	Tocache	STD4	20173133	15/08/2017 18:50:12	15/08/2017 19:47:26	FALLA	16/08/2017 11:03:10	16.22	4.22	0.5
4	SE0153	Tocache	STD4	20173140	16/08/2017 19:57:50	16/08/2017 20:44:24	FALLA	17/08/2017 7:59:33	12.03	0.03	0.5
5	SE0153	Tocache	STD4	20173192	21/08/2017 0:35:00	21/08/2017 10:42:40	FALLA	21/08/2017 15:07:41	14.54	2.54	0.5
6	SE0153	Tocache	STD4	20173859	11/10/2017 14:38:05	11/10/2017 15:13:51	FALLA	12/10/2017 10:13:28	19.59	7.59	0.5
7	SE0153	Tocache	STD4	20173860	11/10/2017 17:34:46	11/10/2017 17:58:06	FALLA	12/10/2017 10:17:05	16.71	4.71	0.5
8	SE0153	Tocache	STD4	20173968	19/10/2017 14:20:29	19/10/2017 15:00:46	FALLA	20/10/2017 8:15:42	17.92	5.92	0.5
9	SE0153	Tocache	STD4	20174034	24/10/2017 17:14:45	24/10/2017 17:23:11	FALLA	25/10/2017 7:27:35	14.21	2.21	0.5
10	SE0153	Tocache	STD4	20174181	1/11/2017 14:35:23	1/11/2017 14:39:37	FALLA	5/11/2017 0:20:03	81.74	69.74	1
11	SE0153	Tocache	STD4	20174295	13/11/2017 21:22:49	13/11/2017 21:29:34	FALLA	14/11/2017 10:28:02	13.09	1.09	0.5
12	SE0153	Tocache	STD4	20174446	21/11/2017 20:03:38	21/11/2017 20:09:16	FALLA	22/11/2017 10:04:17	14.01	2.01	0.5
13	SE0153	Tocache	STD4	20174691	5/12/2017 0:11:33	5/12/2017 11:51:14	FALLA	6/12/2017 16:39:40	29.11	17.11	0.5
14	SE0153	Tocache	STD4	20174840	15/12/2017 10:05:00	15/12/2017 10:46:17	FALLA	18/12/2017 9:17:24	71.21	59.21	1
15	SE0153	Tocache	STD4	20174927	21/12/2017 10:34:12	21/12/2017 10:38:15	FALLA	22/12/2017 8:10:15	21.60	9.60	0.5
16	SE0153	Tocache	STD4	20174928	21/12/2017 11:50:08	21/12/2017 12:12:05	FALLA	22/12/2017 8:17:57	20.46	8.46	0.5
17	SE0153	Tocache	STD4	20174518	27/12/2017 21:07:35	27/12/2017 22:00:41	FALLA	28/12/2017 21:33:51	24.44	12.44	0.5
Corresponde aplicar una Multa de (UIT):											9.5

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

Comparando cada resultado con la Tabla N° 1 descrito en el numeral 1.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 590-2007-OS/CD, se obtiene como sanción una multa de **9.50 UIT:**

**nueve con cincuenta centésimas (9.50) Unidades Impositivas Tributarias.**

**Cálculo del Atenuante**

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, de conformidad con lo estipulado en el literal g.1.1) del numeral 25.1 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N°. 040-2017-OS/CD, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerado un factor atenuante del -50% en la multa impuesta.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el Oficio N°. 337-2020-OS/OR SAN MARTÍN fue notificado electrónicamente el 10 de febrero de 2020 y **ELECTRO TOCACHE S.A.** presentó reconocimiento de responsabilidad el 13 de febrero de 2020, es decir hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar una reducción de la multa obtenida de -50%.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo antes indicado, a la multa calculada de 9.50 UIT, corresponderá aplicar el factor atenuante de -50% y la sanción a imponer será de **4.75 UIT.**

- 2.3. Al respecto, estando a lo expuesto, se desprende que corresponde aplicar a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.** la sanción señalada en el numeral 2.2 de la presente Resolución, por la infracción administrativa verificada en el presente procedimiento administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13, literal c), de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nro. 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nro. 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nro. 27444; y, la Resolución de Consejo Directivo Nro. 057-2019-OS/CD.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- SANCIONAR** a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, con una multa de **4.75 UIT:** Cuatro con setenta y cinco centésimas (4.75) Unidades Impositivas Tributarias vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

**Código de Infracción: 1700196797-01**

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N°. 1376-2020-OS/OR SAN MARTÍN**

**Artículo 2°.- DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. El pago de la multa podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin a través de los canales de atención (Agencias y banca por internet) del **BCP, Interbank y Scotiabank** con el nombre "MULTAS PAS" y, en el caso del BBVA con el nombre "OSINERGMIN MULTAS PAS", debiendo indicar el código de cada infracción que figura en el párrafo precedente.

**Artículo 3°.- COMUNICAR** que, de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la multa dentro del plazo fijado en la presente resolución, no interpone recurso administrativo y mantiene vigente su autorización para la notificación electrónica. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Asimismo, se comunica que:

- El presente acto entra en vigencia a partir del día hábil siguiente de la fecha de su notificación.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. Dicho recurso podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo, o a través de las mesas de partes de Osinergmin.

**Artículo 4°.- NOTIFICAR** a la empresa **ELECTRO TOCACHE S.A.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«jquispec»

**Jefe Regional San Martín (e)  
OSINERGMIN**