




PERÚ

Ministerio del Ambiente

## REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA ANTE EL DERRAME DE PETRÓLEO

Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM del 22 de enero de 2022  
(Del 10 de febrero de 2022)



### ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO



#### Actividad del Plan

Supervisión ambiental a la empresa Refinería la Pampilla S.A.A. REPSOL Perú, para evaluar la efectividad de medidas de control y mitigación, entre otras aprobadas en su Plan de Contingencia del respectivo estudio ambiental

#### Acción realizada

Supervisión de las medidas administrativas dictada a RELAPASA para la limpieza de las áreas afectadas por el derrame de petróleo

#### Resultados

Se supervisaron 11 playas: En 8 playas (playa Costa Azul, Pachacutec, Santa Rosa Chica, Hondable, Las Conchitas, Ancón, Miramar, Cala Serpentin) se observó trazas de hidrocarburos en las rocas, arena y mar, mientras que en 3 playas (playa Peralvillo, El Hatillo, Rio Seco) no se observó presencia de hidrocarburos



Fiscalización en la zona impactada por el derrame de hidrocarburos, a fin de asegurar que los productos que llegan a los mercados de abasto tengan la condición de aptos para el consumo humano

Se realizó fiscalización sanitaria en los establecimientos: FELMO SRL, Mayorista, SERINPES S.A. Mayorista y Mi pesca Minorista

No se evidenció ingreso de gasterópodos procedentes de Ancón, Pucusana y Callao

Se realizó fiscalización sanitaria en los desembarcaderos: Muelle de Ancón, DPA Callao y DPA Pucusana

En Muelle de Ancón, se realizó análisis sensorial a los recursos Bonito y Perico, con resultados conformes. En DPA Callao se realizó análisis sensorial al recurso Jurel y Bonito, con resultados conformes

Realizar mediciones organolépticas y toma de muestras de productos hidrobiológicos

Se realizó análisis sensorial en los establecimientos FELMO SRL, Mayorista y SERINPES S.A. Mayorista

Ausencia de olor de hidrocarburos.

Supervisión de la reposición y reconexión de instalaciones de reemplazo

Supervisión de la fabricación del nuevo PLEM

RELAPASAA se encuentra fabricando un nuevo PLEM para instalarlo una vez que se retiren los componentes y se desplace agua por el ducto

Supervisión del retiro del crudo remanente en ducto

Se reinició las actividades de extracción de crudo del interior del ducto. Se verificó la implementación de salvaguardas de acuerdo al protocolo de seguridad. (barreras de contención, skimmer, entre otros)

Se recolectaron aproximadamente 200 barriles






PERÚ

Ministerio del Ambiente

## REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA ANTE EL DERRAME DE PETRÓLEO

Resolución Ministerial N° 021-2022-MINAM del 22 de enero de 2022  
(Del 10 de febrero de 2022)



### ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO Y DE CORTO PLAZO

#### Actividad del Plan

#### Acción realizada

#### Resultados



Verificación, control y vigilancia de la ejecución de las medidas y acciones determinadas para recuperar las zonas marino costeras en el ámbito de las áreas naturales protegidas

Se evidenció actividades de limpieza en las Playas Pocitos, Miramar y Roca Beach por personal de la empresa contratista LAMOR, Tower and Tower, Seche y CleanPacific. En las cuales se realizó lavado de piedras con empleo de motobombas, recojo de hidrocarburos, recojo de residuos contaminados y limpieza de arena con rastrillos

Se reporta espuma con presencia de hidrocarburo en la playa Miramar.  
Se realiza el rescate de un piquero, un cormorán y un guanay en dichas playas, el cual fue trasladado y entregado a SERFOR

Se realizó el recorrido hacia Islote Grupo de Pecadores con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de restos de petróleo.

Durante el recorrido se registraron en total 19 embarcaciones de pesca artesanal realizando labores de limpieza.  
Se evidenció espuma con manchas oleosas cerca a la isla.

Se realizó el recorrido hacia islas Cavinzas e Islote Palomino

Se evidenció espuma marina con manchas oscuras, en relación a ello, OEFA tomó las muestras de agua en este punto, a fin de determinar si estas manchas corresponden a hidrocarburos

Se verificó la parte norte del ANP – Punta Salinas Playa Mala, Seña, Zona de Gallinazo, con el objetivo de verificar la presencia de hidrocarburos o aves marinas afectadas por crudo para su rescate

No se visualizó coloraciones anómalas en el mar

Rescate y traslado de especies de fauna muerta, avisada y rescatada.

Se registró 11 individuos muertos (5 piqueros peruano y 6 guanays) y 91 individuos afectados (83 guanays, 4 piqueros peruano, 2 pingüinos, 1 pelicano y 1 gaviota peruana) y 7 individuos rescatados (3 cormorán, 1 piquero peruano y 3 guanay)



SERNANP  
Ancón  
10.02.2022 10:16  
18L 263461 8700168  
7RZJN346, Ancón 15123

10 feb. 2022 11:52:06 a. m.  
18L 254163 8697751  
Carretera Panamericana Norte  
Ancón  
Provincia de Lima