

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920
Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACUERDO DE CONCEJO N° 034-2017-MDLA/CM

La Arena, de 24 de Mayo de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Fecha 22 de Mayo de 2017, donde se trató en agenda la Priorización de Obras para ser consideradas en la etapa de Reconstrucción con Cambios (RCC), por efecto del fenómeno del “Niño Costero”.


CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prescribe que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prescribe: “*Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional*”;

Que, el Distrito de La Arena, es uno de los pueblos, afectados del valle del bajo Piura, por efecto del fenómeno del niño costero, habiéndose ocasionado graves daños en diversos sectores, afectando considerablemente a la población a través de inundaciones y derrumbe de viviendas, acumulación de aguas pluviales en cuencas ciegas, colapso del sistema de agua y alcantarillado, destrucción de vías carrozables y otros que han ocasionado mayores daños a la población, por tanto es urgente y necesario, iniciar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura dañada a través del Proyecto de Reconstrucción con Cambios que iniciara el Gobierno Central;

Que los recursos económicos destinados para el proyecto de Reconstrucción con Cambios (RCC), solo alcanzarán para reconstruir el 40% de los daños causados por “El Niño Costero”. Según los cálculos hechos por el Centro de Emergencia Nacional (COEN) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), y este monto iría directo a reconstruir la infraestructura pública como puentes, carreteras, centros de salud, colegios, además de las miles de viviendas afectadas, se hace necesario que como Gobierno Local se deben priorizar los proyectos, mas importantes y necesarios que permitan dar a la población, seguridad, protección y acceso de transitabilidad en mejores condiciones en las diversas zonas de la jurisdicción distrital y que los mismos sean considerados en este proceso de reconstrucción;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CREADA SEGÚN D.L. N° 4134 – 15-06-1920
Jr. Arequipa N° 409 Distrito de La Arena– Piura. Telefax. 373030



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ACUERDO DE CONCEJO N° 034-2017-MDLA/CM

La Arena, de 24 de Mayo de 2017

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las facultades y atribuciones establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 y con el voto unánime el Pleno del Concejo establece el siguiente Acuerdo.


ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO: PRIORIZAR, los proyectos, mas importantes y necesarios que van a permitir dar a la población, seguridad, protección y acceso de transitabilidad en mejores condiciones en las diversas zonas de la jurisdicción del distrito de La Arena, para que puedan ser considerados por las entidades pertinentes en el proceso de Reconstrucción con Cambios (RCC), los mismos que como anexo forman parte del presente Acuerdo:

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉSE CUENTA, a la Gerencia Municipal y demás estamentos que tengan injerencia en el cumplimiento del presente Acuerdo, y remitir copia al Programa Trabaja Perú.

ARTICULO TERCERO: DISPENSAR, el presente Acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Neylly Harrison Talledo Rojas
ALCALDE

PROYECTOS AGUA Y SANEAMIENTO

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
1	Frecuentes Casos de Diarreas y Parasitosis en Cercado de la localidad de La Arena, AA.HH y Caseros Cercanos de La Arena"	La Arena pertenece a la provincia y departamento de Piura, Región Piura y la problemática antes mencionada afecta específicamente al Centro Poblado Urbano del distrito de La Arena (Conformado por los caseríos y/o AA.HH.) del distrito. La Población Objetivo, son los 15 caseríos y/o Asentamientos Humanos que conforman el CPU La Arena y que son los siguientes: Las Malvinas, San Pedro, Laguna de Los Prados, San Sebastián, Nuevo Montegrande, La Victoria, Ypapatera, Alto de los Llanos, Alto de Los Castillos, 03 de Abril, 13 de Abril, Alto de Los Mores, Nuevo Alto de Los Mores, Sincayo y Cercado La Arena. Servicios Educativos. Los servicios educativos de la población objetivo, está constituida por los Centros Educativos, Número de Alumnos y Profesores de los niveles inicial, primaria y secundaria. No existe educación del nivel superior. En la zona también se imparte educación a los niños en los programas no escolarizados (PRONOEIS) impartidas en 3 establecimientos. En el nivel inicial existen 05 centros de educación, 605 alumnos y 18 profesores, en tanto que en el nivel primario consta de 09 centros educativos, 2,948 alumnos y 79 profesores. En el nivel secundario existen 02 Centros Educativos, 1,502 alumnos y 32 profesores. Servicios de Salud. En el ámbito del Sector Salud, en la zona de estudio del distrito de La Arena los servicios de este sector se dan en 03 establecimientos (01 Centro de Salud y 02 Puestos de Salud), pertenecientes al Ministerio de Salud. Estos tres establecimientos cuentan con 54 Recursos Humanos, entre profesionales, técnicos y auxiliares. La Mortalidad General presenta alto porcentaje de incidencia de enfermedades de origen hídricas como son Infecciones intestinales, Helminitiasis, Infecciones de la piel y desnutrición con el 31.7% para el año 2,005. Movilidad infantil menores de 5 años con 1,419 casos (21.5%) de enfermedades intestinales, de la piel, Helminitiasis y nutricionales. Otros Servicios Básicos. Actualmente el distrito de La Arena cuenta con los siguientes servicios: El 90% de las viviendas cuenta con servicio de electrificación. El 83.3% con agua potable El 68.1% con Alcantarillado El servicio de agua potable con conexión domiciliaria doméstica, es de aproximadamente 2,642 lóles que representa el 78.46% del total de viviendas. El servicio de alcantarillado con arrastre hidráulico está implementado en el centro de La Arena, en todos los Asentamientos Humanos y los centros poblados del cercado de La Arena, con un total de 2,218 conexiones domiciliarias que representa el 65.87% del total de viviendas. Actividades Económicas. La principal actividad económica que genera mayores ingresos en la población es la agricultura, con el 66.1% específicamente el cultivo de Algodón y el Arroz, y en menor escala el maíz y el sorgo, frejol. Otra actividad complementaria es la población se dedica a ganadería, como es la crianza y comercialización de ganado menor (caprino, porcino y reses de engorde).	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA	1960	ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO- FASE DE INVERSION



Nº	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
2	Incremento de Enfermedades Respiratorias, Gastrointestinales, Parasitarias y Desnutrición en la población de los centros poblados de Casagrande y chaquira del Distrito La Arena-Piura	La situación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en los centros poblados Casagrande y Chaquira, repercute directamente en toda la población, ya que se ha venido incrementando los casos de enfermedades gastrointestinales, debido a que los pobladores tienen que hacer cola desde la una a las 3 de la tarde frente al pilón público para sacar agua, cada 3 días a la semana en que llega el agua. Además esta agua no es clorificada pero es dulce. Los habitantes pagan 10 soles al mes para el mantenimiento del motor..	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CASAGRANDE Y CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA.	377035	ACTIVO, PERFIL PRESENTADO- EN EVALUACION



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
3	ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE	Las viviendas de las zonas rurales de la localidad, emplean como materiales los productos de su entorno. Las paredes están construidas en su mayoría de adobe y quincha; los pisos son generalmente de tierra y los techos son de calamina o de tejas, según su disposición económica. La mayoría de las viviendas son exclusivamente de uso doméstico o vivienda familiar. Los materiales predominantes utilizados para la construcción de las viviendas es de adobe y quincha con un 40.00% para cada uno, utilizándose en menor proporción el material noble (20%). Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 312.75 nuevos soles. La localidad de Monte Grande no tiene fuente de abastecimiento propia, actualmente forman parte de un sistema de agua potable por bombeo (pozo tubular) sin tratamiento el cual abastece a cuatro localidades: Chatito, Monte Grande, Chatito Sur y Canizal Chico, el pozo tubular se ubica en la localidad vecina de Chatito a 1500 metros de la localidad, 25 minutos de la localidad. Dicho pozo funciona 6 horas en cada sector en forma diaria a excepción de la localidad de Canizal Chico donde se brinda el servicio por 7 horas por ser zona alta y necesita más tiempo para abastecerse. Cuenta con una caseta de bombeo que se encuentra en buenas condiciones y que bombea el agua por medio de una electrobomba de 30 Hp que solo bombea por 6 a 7 horas al día, por falta de recursos económicos. El 70% de viviendas de la localidad de Monte Grande no dispone de servicio básico de saneamiento por lo que dichas familias realizan sus necesidades en el campo, mineras o que el 30% de las viviendas cuentan con letrinas artesanales o sitios que han sido construidas con materiales de la zona, los cuales se encuentran en estado deplorable, originando focos infecciosos.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA	294487	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
4	imitado acceso a servicios de calidad de agua potable y la inaccesibilidad al servicio de saneamiento a la población del centro poblado Villa Chatito	VILLA CHATITO DEL DISTRITO DE LA ARENA CON 2090 POBLADORES Y 609 VIVIENDAS. LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA ES LA AGRICULTURA PRINCIPALMENTE DE ARROZ, ALGODÓN, MAIZ, AMARILLO, MAIZ, FRUOL Y HORTALIZAS. LA POBLACIÓN TAMBIEN OFRECE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EVENTUALMENTE EN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE UVA PRINCIPALMENTE ECOSAC Y RAPEL DONDE LABORAN 6 MESES EN EL AÑO OBTENIENDO PAGOS MENSUALES DE 980 SOLES APROXIMADAMENTE. EL CENTRO POBLADO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA CON COBERTURA AL 81.8%, ENERGIA ELECTRICA AL 94%, NO CUENTA CON SERVICIO DE EXCRETAS EN CAMPO ABIERTO. TAMBIEN CUENTAN CON DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 494 Y LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DIVINO MAESTRO. TAMBIEN CUENTA CON SERVICIOS DE ATENCION EN LA SALUD A TRAVES DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y UNA BOTICA MUNICIPAL. ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-2 DE CHATITO QUE PERTENECE AL CLAS CHATITO, MONTEGRANDE Y LAS MALVINAS, A LA MICRORRED DE CATACAOS Y LA RED DEL BAJO PIURA, CUYA PRIMERA CAUSA DE MORBILIDAD REGISTRADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LA POBLACION GENERAL EN EL AÑO 2014 ES DE ENFERMEDADES DE VIAS RESPIRATORIAS ASI COMO LAS ENFERMEDADES INTESTINALES ESTAN EN UN QUINTO LUGAR. EN EL AÑO 2015 LA PRIMERA CAUSA SIGUE SIENDO LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS MIENTRAS QUE LAS DIARREAS ESTAN PRESENTES EN UN OCTAVO LUGAR. LAS CUALES LAS ULTIMAS EN AMBOS AÑOS ESTAN RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE AGUA, MIENTRAS QUE EN EL AÑO 2016 SE REGISTRAN OTRAS ENFERMEDADES. EN CUANTO A VIVIENDA, EL MATERIAL PREDOMINANTES DE CONSTRUCCION ES EL ADOBE (41.3%), EL 37.5% DE VIVIENDAS TIENE PAREDES DE MATERIAL NOBLE. AL 2015 LA POBLACION TIENE 307 MODULOS DEL PROGRAMA TECHO PROPIO DESDE EL AÑO 2013	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO SANITARIO DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA CHATITO, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	379742	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
5	ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD ALTO DE LA CRUZ	De acuerdo a la información obtenida se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 282 lotes (Año base 2013). Las viviendas de la zona son a base de quincha, en los techos predomina la calamina, siendo sus pisos, algunos de cemento y otros de tierra. La mayoría de las viviendas son exclusivamente de uso doméstico o vivienda familiar. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es la quincha en 65.2%. Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 309.40 nuevos soles. El centro poblado Alto de la Cruz en la actualidad cuenta con un sistema de agua cuya fuente de agua es el pozo subterráneo que se encuentra en la centro poblado de Alto de los carrillos a 3 km del centro poblado. El 91.3% cuentan con conexión intradomiciliaria, el 8.7% no cuenta con el servicio porque las viviendas se construyeron años posteriores a la ejecución del proyecto. Dicho sistema cuenta con una antigüedad de 40 años. El 95.7% no dispone de un servicio de saneamiento y la población realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre, mientras que una minoría (4.3%) cuenta con letrinas de hoyo seco que se encuentran en condiciones insalubres. La parte de la población que no dispone de un medio adecuado para evacuar las excretas, hace uso de las letrinas o el espacio libre de los terrenos baldíos, originando focos de infección y contaminación del medio ambiente.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LA CRUZ, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA	294401	ACTIVO, PERFIL APROBADO-VIABLE



Nº	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
6	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD PAMPA CHICA	se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 135 lotes. Las viviendas de las zonas rurales de la localidad, emplean como materiales los productos de su entorno. Las paredes están construidas de quincha o ladrillo; los pisos son generalmente de tierra y en algunos pocos casos de cemento, según su disposición económica. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es de Quincha un 78.8%. Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 301.52 nuevos soles. La localidad de Pampa Chica, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua (pozo tubular construido hace aproximadamente 40 años. El Sistema ya opera con varias limitaciones; la cuota o tarifa familiar no logra cubrir los gastos de Operación y Mantenimiento, El sistema de bombeo encuentra deteriorado. La mayor parte de la población no dispone de un medio adecuado para evacuar las excretas, algunas viviendas hacen uso de letrinas, varios de ellos ya han colapsado y emiten malos olores, originando focos de infección y contaminación del medio ambiente generando un peligro para las familias especialmente para los niños por lo que están más propensos a contraer enfermedades.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA CHICA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA	294238	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
7	ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACION DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR	se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 144 lotes. Las viviendas de las zonas rurales de la localidad, emplean como materiales los productos de su entorno. Las paredes están construidas de quincha o adobe; los pisos son generalmente de tierra y los techos son de calamina o de tejas, según su disposición económica. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es de quincha en un 64,71%. Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 301.47 nuevos soles. La Localidad El Porvenir, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua (pozo tubular construido hace aproximadamente 40 años por un Gamonal- Familia Vega. El Sistema ya opera con varias limitaciones: la cuota o tarifa familiar no logra cubrir los gastos de Operación y Mantenimiento, El sistema de bombeo encuentra deteriorado. La mayor parte de la población no dispone de un medio adecuado para evacuar las excretas, algunas viviendas hacen uso de silos, varios de ellos ya han colapsado y emiten malos olores, originando focos de infección y contaminación del medio ambiente generando un peligro para las familias especialmente para los niños por lo que están más propensos a contraer enfermedades	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	294177	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
8	ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR - ALTO DE LOS CARRILLO	se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 154 lotes, distribuidos de la siguiente forma: 149 viviendas, 02 instituciones educativas y 03 organizaciones sociales (01 comedor popular y 02 iglesias). Las viviendas de las zonas rurales de la localidad, emplean como materiales los productos de la zona. Las paredes están construidas de quincha y ladrillo en algunos casos de adobe, el material del piso es en su mayoría de tierra, y un pequeño porcentaje tiene su piso de cemento, mientras que los techos son de calamina. La mayoría de las viviendas son exclusivamente de uso doméstico o vivienda familiar. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es de quincha un 94.29%, material noble 2.86% y adobe 2.86% Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 193.57 nuevos soles. La localidad de Rio Viejo Sur - Alto de los Carrillos; cuenta en la actualidad con un sistema de agua potable, pero brinda servicio con conexiones domiciliarias al 100% de la población. Dicho sistema cuenta con una antigüedad de 40 años. En la localidad Rio Viejo Sur - Alto de los Carrillo, no existe servicios de saneamiento básico, por lo que el 100% de la población defeca en campo abierto, originando focos de infección y contaminación del medio ambiente	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR - ALTO DE LOS CARRILLO, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA	294515	ACTIVO, PERFIL APROBADO-VIABLE





No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
9	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE EL PEÑAL	se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 73 lotes. Las viviendas de las zonas rurales del centro poblado, emplean como materiales los productos de su entorno. Las paredes están contruidas de adobe; los pisos son generalmente de tierra y los techos son de calamina o de tejas, según su disposición económica. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es de quincha un 85.71%. Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 289.29 nuevos soles. El Centro Poblado de El Peñal, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable. Los pobladores se abastecen de un pozo ubicado en Altos de los Carrillos, este pozo no abastece a la localidad con la continuidad adecuada por lo que recurren a un pozo artesanal de agua subterránea, del cual acarrea el agua en baldes, los días que se suspende el servicio. En lo que corresponde a eliminación de excretas y aguas servidas no existe este servicio del centro poblado cada quien bota sus aguas servidas a la calle y casi nadie tiene silos, la mayoría defecan en el campo.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD EL PEÑAL, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	294488	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
10	Es la INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE CASARANA	se tiene que la zona en estudio cuenta con un total de 80 lotes. Las viviendas de la zona son a base de material noble, en los techos predomina la calamina y esteras, siendo sus pisos, la mayoría de tierra. La mayoría de las viviendas son exclusivamente de uso doméstico o vivienda familiar. El material predominante utilizado para la construcción de las viviendas es de quincha un 58.97%. Las familias encuestadas cuentan con un ingreso promedio mensual de S/. 308.97 nuevos soles. La Localidad de Casaraná, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua (pozo tubular construido hace aproximadamente 40 años por un Gamonal-Familia Vega. El Sistema ya opera con varias limitaciones; la cuota o tarifa familiar no logra cubrir los gastos de Operación y Mantenimiento, El sistema de bombeo encuentra deteriorado. En la localidad de Casaraná no se dispone de un medio adecuado para evacuar las excretas, algunas viviendas hacen uso de silos, varios de ellos ya han colapsado y emiten malos olores, originando focos de infección y contaminación del medio ambiente generando un peligro para las familias especialmente para los niños por lo que están más propensos a contraer enfermedades.	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASARANA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	294362	ACTIVO, PERFIL APROBADO-VIABLE



PROYECTOS DE PISTAS Y VEREDAS

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
1	Dificultad de movilidad vehicular de la población urbano - rural, por el difícil acceso de la transitabilidad vial.	Asentamiento humano con más de 32 años de creación, calles con cuencas ciegas, aniegos y sin canal pluvial, complicando a un más la situación en las precipitaciones pluviales.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA ARENA, PIURA, PIURA.	378763	VIABLE- PERFIL APROBADO Expediente Técnico



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
2	Dificultad de movilidad vehicular y transitabilidad de la población Urbano - Rural, por el difícil acceso de la transitabilidad vial.	Calles con más de 32 años de creación, calles con cuencas ciegas, aniegos y sin canal pluvial, complicando a un más la situación en las precipitaciones pluviales.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES: JAEN, PINO Y LIMA DEL CASERÍO ALTO DE LOS CASTILLOS, DISTRITO DE LA ARENA, PIURA, PIURA		Elaboración de PERFIL



PROYECTOS DE CANALES

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
1	Bajo Rendimiento de los Cultivos en el Sector Vichara, Distrito de La Arena	La Población Afectada Está dada por la totalidad de usuarios de riego que residen en el centro poblado, la zona de estudio es una zona rural. Mejoramiento del servicio de agua para riego del Sector Vichaya, con revestimiento de canal, construcción de obras de arte. La meta directa del presente proyecto es mejorar el riego de 210 has del Sector de Riego Vichaya, beneficiando directamente a 150 agricultores usuarios que se encuentran en situación de pobreza.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL TOMA 22, VICHAYAL, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	381483	ACTIVO, PERFIL APROBADO- FASE DE INVERSION



No	Problema	Anecedentes	Demande	Código PIP[1]	Estado
2	BAJA PRODUCCION AGRICOLA Y MENOR USO DE LAS TIERRAS EN EL SECTOR ALTO LOS CARRILLO	EL SISTEMA DE RIEGO REGULADO ALTO DE LOS CARRILLO UBICADO EN EL AMBITO DE LA COMISION DE USUARIOS CASARANA, CONSTITUIDO POR EL CANAL LATERAL DE SEGUNDO ORDEN ALTO DE LOS CARRILLO CUENTA CON UNA AREA BAJO RIEGO DE 150 HECTAREAS, DE LAS QUE DEPENDEN 120 FAMILIAS CAMPESINAS DEL SECTOR ALTO LOS CARRILLO EN EL DISTRITO LA ARENA, VALLE BAJO PIURA. EL CANAL TIENE UNA LONGITUD TOTAL DE 2.171 KM. LOS CUALES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE EN TIERRA, TIENE SU CAPTACION EN EL KM 1+000 DEL CANAL REVISTIDO TOMA 24, ESTA TOMA SE ENCUENTRA TAMBIEN EN TIERRA, SIN ESTRUCTURA DE CONTROL. ASI MISMO SE HA IDENTIFICADO EL TRAMO CRITICO DE CANAL COMPRENDIDO ENTRE EL KM 0+000 A KM 2+171, ENTRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA ESTE TRAMO DE CANAL TENEMOS: RASANTE POR DEBAJO DE LOS TERRENOS DE CULTIVO, FILTRACIONES HACIA LOS TERRENOS ADYACENTES, CAJA SOBREDIMENSIONADA CUBIERTA DE VEGETACION, SEDIMENTOS ACUMULADOS, PENDIENTE MINIMA QUE PRODUCE ESTANCAMIENTOS. LAS PERDIDAS POR PERCOLACION E INFILTRACION LLEGAN HASTA EL 40%, SE CARECE DE OBRAS DE ARTE PARA UNA ADECUADA DISTRIBUCION Y CONTROL DE LOS RIEGOS, PRODUCIENDOSE EN HORAS DE LA NOCHE LOS HURTOS DE AGUA Y TAMBIEN LOS CONFLICTOS ENTRE USUARIOS. EN OPERACION Y MANTENIMIENTO ES ESCASA LA CAPACIDAD DE LOS AGRICULTORES, ASI COMO EN TECNICAS ADECUADAS PARA LA APLICACION DE LOS RIEGOS A NIVEL DE PARCELA. TODA ESTA SITUACION NEGATIVA HACE QUE ACTUALMENTE EL SERVICIO DE AGUA SEA DEFICIENTE, AFECTANDO EL DESARROLLO FENEALOGICO DE LOS CULTIVOS Y OBTENIENDO BAJOS NIVELES DE PRODUCCION, QUEDAN EN LA ZON FINAL AREAS SIN PODER SER CULTIVADAS; SITUACION QUE SE VISLUMBRA EN UN BAJO DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LA POBLACION QUE PRESENTA ALTOS INDICADORES DE POBREZA. ES CONSTANTE Y PERMANENTE LA GESTION DE LOS AGRICULTORES Y DIRECTIVOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO, ESTANDO ASOCIADOS A NIVEL DE COMISION DE USUARIOS CASARANA, ASEGURAN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO CONTANDO CON LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA TARIFA DE AGUA	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ALTO DE LOS CARRILLO, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	381482	ACTIVO, PERFIL APROBADO FASE DE INVERSION



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
3	Bajo Rendimiento de los Cultivos en el Sector Sinchao, Distritos El Tallán y La Arena	Como consecuencia se genera el problema de los incrementos de niveles de pobreza del distrito, este problema social es el común denominador para la mayoría de la población rural de los distritos involucrados	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL SECTOR SINCHAO EN LOS DISTRITOS DE EL TALLAN Y LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA	256105	ACTIVO, PERFIL APROBADO- FASE DE INVERSION





No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
4	BAJA PRODUCCION AGRICOLA DE LAS TIERRAS IRRIGADAS EN EL SECTOR RIO VIEJO - LA ARENA	L AMBITO DE INFLUENCIA DEL CANAL COMPRENDIDO EN LE PROYECTO SE EUBICA EN EL SECTOR SHAZ - LOCALIDAD DE RIO VIEJO, UBICADA EN EL DISTRITO DE LA ARENA. EL AREA AFECTADA Y A LA VEZ ATENDIDA REPRESENTA EL 100% DEL AREA CON LICENCIA DE RIEGO DE LOS CANALES. LA POBLACION ATENDIDA CORRESPONDE A LOS USUARIOS DEL CANALA DARIO DE LA COMISION DE REGANTES SHAZ. LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO CUENTA CON AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA, LA LOCALIDAD DE CASAGRANDE CUENTA CON AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELECTRICA	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DARIO - SHAZ - DISTRITO LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	142150	INACTIVO, PERFIL APROBADO-VIABLE

PROYECTOS SECTOR EDUCACIÓN

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
1	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA IE. N 14129 DEL CENTRO POBLADO ALTO DE LOS MORE, DISTRITO DE LA ARENA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	cabe resaltar que en la I.E. N°14129 perteneciente al centro poblado Alto de los More, distrito de La Arena, la mayoría de alumnos de dicha institución provienen del mismo centro poblado precisamente producto de la cercanía al lugar, seguida de otros centros poblados cercanos, por ello se está teniendo en cuenta los indicadores socioeconómicos del casco urbano ya que estos centros poblados pertenecen a esta zona que es de donde en su gran parte proceden los alumnos de la I.E. objeto del presente PIP. Esta I.E. es de nivel primaria, solo atiende en el turno de mañana. Durante los años 2012, 2013 y 2014, tuvo una población escolar de 236, 240 y 220 alumnos respectiva.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 14129 DEL CENTRO POBLADO ALTO DE LOS MORE, DISTRITO DE LA ARENA- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	86860	ACTIVO, PERFIL APROBADO-PIP VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
2	OBLACIÓN ESCOLAR INADECUADAMENTE ATENDIDA CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 895 EL PORVENIR	EL CP EL PORVENIR PERTENECE AL DISTRITO DE LA ARENA, TIENE COMO CP COLINDANTE A CASARANA Y NUEVO CASARANA Y A LA ARENA. DESDE AL AÑO 2009 BRINDAN EL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 03, 04 Y 05 AÑOS. ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN ESTE CP DE CARÁCTER PÚBLICO. LA IE SOLO CUENTA CON UN AULA EN ESTADO REGULAR. EXISTE OTRA AULA QUE SE ENCUENTRA CLAUSURADA. EL TURNO ES SOLO EN LA MAÑANA. LA POBLACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N 895 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, HACEN EFECTIVA SU PERCEPCIÓN DEL SERVICIO SOBRE EL CUAL NO CUENTA CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR LA INFRAESTRUCTURA INADECUADA, EL DEFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. EN ESE SENTIDO, LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR QUE TIENE ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE DE 3, 4 Y 5 AÑOS DE EDAD HA PRESENTADO UN HISTÓRICO DE UNA ALTA VOLATILIDAD DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS AFIRMAMOS COMO HA IDO DECRECIENDO LA DEMANDA EFECTIVA (MATRÍCULAS): 2009: 41, 2010: 40, 2011: 40, 2012: 28, 2013: 34, 2014: 16 Y 2015: 14 CON TASAS DE CRECIMIENTO NEGATIVAS. EL MOBILIARIO QUE POSEE EL AULA SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR. NO CUENTAN CON COCINA PARA SUMINISTRARSE SUS ALIMENTOS, NO POSEEN UN PATIO CON LOS JUEGOS PARA SU EDAD NI POSEEN SUM. FINALMENTE, LA PROFESORA REQUIERE DE UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N 895-CASERIO PORVENIR- DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	137410	ACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Dem		Estado
			Descripción	Código PIP	
3	RIESGO DE EXPOSICIÓN A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA, HA SIDO CREADA EN EL AÑO 1981 Y BRINDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA. EL INICIO DEL DICTADO DE CLASES EN ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE VIENE DANDO EN UNA INFRAESTRUCTURA Y TERRENO EN BUENAS CONDICIONES DONDE SE EJECUTO RECIENTEMENTE ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2013 EL PROYECTO CON CÓDIGO SNIP 41856 DENOMINADO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE, DISTRITO DE LA ARENA Y FUE EJECUTADO POR LA REGIÓN PIURA, EN CUYAS METAS SE INCLUYO LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, RECURSO HUMANO, CAPACITACIÓN ENTRE OTROS. EN ESTE PROYECTO NO SE INCLUYO LA META DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TECHADO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA, ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES LO CUAL SIGNIFICO DEJAR UN PROBLEMA LATENTE QUE NO FUE SOLUCIONADO EN SU TOTALIDAD CON LA INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO. ASI MISMO SE HA PODIDO CONOCER DE PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, QUE SOBRE EL TERRENO NO EXISTE NINGÚN IMPEDIMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL TECHADO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA Y PATIO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. PUES EXPONEN LA PROBLEMÁTICA QUE AFRONTAN, LA CUAL ESTÁ REFERIDA A LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LA POBLACIÓN Y DETERIORAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE LA DE LOS ESTUDIANTES.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION FISICA, CIVICAS Y CULTURALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	375623	VIABLE- PERFIL APROBADO



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
4	Inadecuado servicio educativo en la Institución Educativa N° 14127 Dora Jacinta Zapata de Zegarra, del Centro Poblado Río Viejo Norte, Distrito de La Arena.	Casi la mayoría del terreno se encuentra en estado natural, lo cual se agrava cuando ocurren lluvias por la formación de charcos y lagunas, algunas veces impiden el acceso adecuado de los alumnos. Los alumnos en las horas de recreo y para realizar sus actividades deportivas, lo hacen en un área correspondiente a una losa deportiva que se encuentra en buen estado, ubicada al frente del primer, segundo y tercer pabellón. Existe una construcción provisoria de material rustico, donde funciona como el comedor. La I.E. N° 14127 Dora Jacinta Zapata, cuenta con un total de 326 alumnos, de los cuales el 50.31% son varones y 49.69% son mujeres; atendidos en 12 aulas, en horario de mañana. El proyecto propone una intervención integral, es decir la ejecución de un conjunto de metas (infraestructura pedagógica de nivel primario y Secundario así como construcción de ambientes administrativos, de servicios higiénicos, dotación de equipos y mobiliario), así como el reforzamiento, puesta de columnas del cerco perimétrico y culminación de levantar paredes, asta de bandera, determinar las áreas de recreación, sala de profesores, sala de computo, cocina comedor etc; que permitan solucionar el problema del servicio educativo que viene brindando la I.E., objeto de intervención	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 14127 DORA JACINTA ZAPATA DE ZEGARRA, CENTRO POBLADO RIO VIEJO NORTE, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA	382022	ACTIVO, PERFIL APROBADO



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP[1]	
5	Inadecuado Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 14122 Virgen del Tránsito, del Caserío Casagrande, del Distrito de La Arena, Piura, Piura	La I.E. cuenta con una infraestructura de 04 pabellones de material de triplay y material prefabricado con paredes, y techo de este material, así como otros ambientes con techo de calamina con una antigüedad de aproximadamente de 15 años. En resumen los ambientes se encuentran en riesgo de colapso, debido a que el material resistente se encuentra deteriorado y la cobertura se encuentra en pésimo estado de conservación. Adicionalmente se tiene que debido a los fuertes vientos de la zona la cobertura corre el riesgo de desplomarse, pudiendo causar daños. Así tenemos que las estructuras internas de los ambientes de la I.E. se encuentran vulnerables, tanto en sus paredes y techos, por lo que no garantiza una seguridad apropiada para los alumnos en el interior de cada ambiente, con riesgo de colapso y desplome, que pone en riesgo la integridad física solo de los alumnos sino de quienes laboran en dicha institución. La enseñanza como la infraestructura física son en la actualidad pilares de los servicios de educación y constituyen herramientas fundamentales para que los docentes puedan brindar una educación de calidad. En ese sentido, la infraestructura física como el mobiliario educativo mejoraran la calidad educativa en beneficio de niños	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 14122 VIRGEN DEL TRANSITO DEL CENTRO POBLADO CASAGRANDE, - PIURA - PIURA	378002	ACTIVO, PERFIL APROBADO, EN EVALUACION



PROYECTOS SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código PIP	
1	INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL INTEGRADOR R - 51 y 52	La Población del área de intervención está dada por los centros poblados de Zona Navarro, Monte Grande, Chatito, Chatito sur, San Juan de Chato y la ciudad de La Arena como inicio del tramo vial. Los sectores directamente involucrados con el tramo vial, cuentan con 03 instituciones educativas para los niveles de educación regular de inicial, primaria y secundaria, beneficiando a un total de 2,283 alumnos y siendo atendidos por un total de 81 docentes. Los centros poblados beneficiarios del tramo vial a intervenir con el proyecto, cuentan con 02 Establecimientos de Salud, de las categorías E-1 y E-2, para un total de 39,289, según las estadísticas de población de referencia del sector Salud. La actividad económica preponderante de la población de los centros poblados beneficiarios es la agricultura para los productos de maíz, arroz y en la crianza de cabras. SIENDO LA transitabilidad INADECUADA PARA LA REALIZACION DE SU FAENAS	REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL INTEGRADOR DE LA ARENA DESDE LA RUTA 1NK, ZONA NAVARRO, MONTEGRANDE, CHATITO, CHATITO SUR, SAN JUAN DEL CHATO - DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA DE PIURA	2352429	FASE DE INVERSION



PROYECTOS SALUD

No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
1	LIMITADA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, LA COBERTURA Y OPORTUNIDAD DE LA IDENTIFICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL CONTROL DE ALGUNAS VARIABLES INTERVINIENTES, SIN EMBARGO EXISTEN ALGUNOS FACTORES COMO LOS DESENCADENADOS POR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DEL NIÑO QUE FACILITA LA REPRODUCCIÓN VECTORIAL, CONSTITUYENDOSE UNO DE LOS PRINCIPALES DESENCADENANTES DE LA NOTIFICACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, SE HA REPORTADO ENTRE 200,000 HA 150,000 CASOS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS, SIENDO LOS DE MÁS RIESGO LOS NIÑOS, MADRES GESTANTES Y ANCIANOS, ASÍ COMO LAS POBLACIONES.	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA ARENA I3, DISTRITO DE LA ARENA, PIURA, PIURA		PIP VIABLE



No	Problema	Antecedentes	Demanda		Estado
			Descripción	Código SNIP	
2	Problema Limitadas Condiciones para la Prestación de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud de Río Viejo Norte.	El área de influencia directa es de 2834 habitantes distribuidos en la localidad de Río Viejo Norte y sus caseríos: Río Viejo Sur, Pampa Chica, Alto de Carrillos y Pampa de los Sinuas. Río Viejo tiene una población de extrema pobreza con el 96.5% de necesidades básicas insatisfechas. El P.S Río Viejo tiene las siguientes características: 86.30% de población urbano marginal, 13.70% de ruralidad, una densidad poblacional de 220.4 habitantes por Km ² , tasa general de fecundidad de 2.8 mujer, cobertura de 89% de controles Prenatales y solo se atendió 25.7% de partos institucionales, una tasa de crecimiento de 2.7% y una elevada tasa de analfabetismo de 34.5% siendo las mujeres las que tienen una tasa superior al 50%. Su actividad económica principal es la agricultura que involucra al 80% de la población económicamente activa, sin embargo también existen otras actividades económicas como la ganadería, la pequeña industria y actividades comerciales en un 15%.	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD RIO VIEJO NORTE DEL DISTRITO DE LA ARENA PIURA	8015	INACTIVO, PERFIL APROBADO- VIABLE



PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Nº	NOMBRE DEL PIP	LOCALIDAD	COD. SNIP
01	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CASARANA DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	CASARANA	294362
02	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	EL PORVENIR	294177
03	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LA CRUZ DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	ALTO DE LA CRUZ	294401
04	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA CHICA DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	PAMPA CHICA	294238
05	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LOS MECHATO DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	ALTO DE LOS MECHATO	294505
06	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LOS CARRILLO DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	ALTO DE LOS CARRILLO	294551
07	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	JESUS MARIA	294179
08	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL PEÑAL DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	EL PEÑAL	294488
09	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MONTEGRANDE DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	MONTEGRANDE	294487
10	"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA DE LOS SILVA DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	PAMPA DE LOS SILVA	306316

