



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto de
Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 036-2023-IIAP/PE/GG

Iquitos, 22 de agosto de 2023

VISTOS: el memorándum N° 277-2023-IIAP/GG/OA/UEI del responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones; el proveído N° 05264-2023-IIAP-OA del jefe de la Oficina de Administración; la Orden de Servicio N° 0000634; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 172-2022-IIAP/GG/OA de fecha 16 de mayo de 2022, se aprobó el expediente técnico del IOARR: "Reparación de laboratorio, ambiente administrativo y ambiente complementario; en el (la) Centro de Investigación Dale E. Bandy – IIAP Sede Ucayali, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali", con Código Único de Inversiones N° 2549803;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 019-2023-IIAP/GG/OA de fecha 07 de febrero de 2023, se aprobó la actualización de costos de la IOARR: "Reparación de laboratorio, ambiente administrativo y ambiente complementario; en el (la) Centro de Investigación Dale E. Bandy – IIAP Sede Ucayali, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali", con Código Único de Inversiones N° 2549803;

Que, el Art. 179 y 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, precisa que toda obra contará de modo permanente y directo con un residente y un inspector o supervisor, ambos podrán ser una persona natural o jurídica, especialmente contratada para dicho fin, quienes representarán a la Entidad durante la ejecución de la Obra mencionada en el primer considerando;

Que, el numeral 7 del Art. 1 de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG "Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", precisa que la entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la ejecución de la obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios; o al Ingeniero Inspector cuando se trate de obras cuyo costo total sea inferior a lo señalado precedentemente, quienes nos representarán durante la ejecución de la Obra mencionada en el primer considerando;

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, "Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", en el Art. 1 numeral 8 establece que el Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, y las recomendaciones para superarlo debiendo la entidad disponer las medidas respectivas, para lo cual, una ejecución de obra necesariamente debe contar un Residente y un Inspector y/o supervisor y;

Que, mediante documentos de vistos, el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones y el jefe de la Oficina de Administración, solicitan la designación del Inspector de la Obra mencionada en el primer considerando;



OFICINA IQUITOS - LORETO - PERU
Av. José Abelardo Quiñones km. 2.5 San Juan Bautista
E-mail: presidencia@iiap.gob.pe
OFICINA DE COORDINACIÓN - LIMA - PERU
Av. Larco 930, Of 501, Miraflores.
E-mail: liapl@iiap.gob.pe



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto de
Investigaciones de la
Amazonía Peruana - IIAP

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, mediante la Orden de Servicio N° 0000634, se ha contratado al profesional para que se desempeñe en el cargo de Inspector de la Obra mencionada en el primer considerando;

Que, resulta necesario emitir el acto resolutivo para designar al inspector de la obra mencionada en el primer considerando;

Que, con el visto de la Oficina de Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley de Contrataciones del Estado, Resolución de Contraloría N° 195-88-GG y el artículo 16, inciso K del Artículo 17 de ROF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como Inspector de la Obra IOARR: ""Reparación de laboratorio, ambiente administrativo y ambiente complementario; en el (la) Centro de Investigación Dale E. Bandy – IIAP Sede Ucayali, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali", identificado con código único de inversiones N° 2549803; al siguiente profesional:

Ing. Ángel Richard Ramírez Rucoba – Inspector de Obra.

Artículo 2.- Disponer, al designado como Inspector, cumplir con todo los procedimientos administrativos, técnicos y legales, según la normatividad vigente, mencionadas en los considerandos de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



MARLON JAVIER ORBE SILVA
Gerente General



OFICINA IQUITOS - LORETO - PERU
Av. José Abelardo Quiñones km. 2.5 San Juan Bautista
E-mail: presidencia@iiap.gob.pe
OFICINA DE COORDINACION - LIMA - PERU
Av. Larco 930, Of. 501, Miraflores,
E-mail: iiapl@iiap.gob.pe