
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Fotografía N° 11: vista de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, la cual trata todas las aguas residuales generadas en la "Villa de Residentes San Gabán II" para que posteriormente el agua clarificada (tratada) sea infiltrada al subsuelo a través de una cámara de percolación.

Presunto Incumplimiento	No	Subsanado	No aplica
Presunto incumpinimento	INO	Subsallauo	No aprica

HECHO DETECTADO

El administrado viene almacenando los Residuos Peligrosos al interior de una caverna en la C.H. San Gabán

Obligación

El artículo 55° de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1278 (en adelante, LGIRS) señala:

«Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a:

b) Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. (...)»

Descripción

Durante la acción de supervisión *in situ* se observó que el administrado por sus características operativas, no cuenta con un almacén central residuos sólidos peligrosos; sin embargo, vienen almacenando los residuos sólidos peligrosos de forma temporal, en un área de 120 m² ubicada al interior de una caverna, la cual cuenta con las siguientes características:

4



PM0402- F02 Versión: 0 Fecha de aprobación:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"


"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

- Este es un almacén en caverna, cercado y con restricción de acceso solo a personal autorizado. La caverna cuenta con paredes y techo recubiertos de "Shot Crete", piso de concreto armado y no se observó presencia de filtraciones.
- b) Los residuos se encuentran separados en áreas independientes con señalización y rotulación de acuerdo al tipo de residuo.
- c) Las áreas de almacenamiento de los residuos peligrosos cuentan con impermeabilización a través de geomembranas, las cuales no presentan grietas ni roturas.
- d) Cuenta con áreas amplias para el tránsito y manipulación de los residuos peligrosos.
- e) Cuenta con extintores para ser utilizados en caso de emergencias.
- f) Cuenta con hojas MSDS en las cuales se indica la peligrosidad de los residuos almacenados, así como el procedimiento a seguir en caso de incidentes.

Es preciso mencionar, que los residuos peligrosos generados en la C.H. San Gabán II son almacenados en el referido almacén temporal de residuos peligrosos, y es desde este punto que la EO-RS recoge los residuos y los transporta hasta su disposición final.

Medios probatorios

Lo mencionado se comprueba con las fotografías mostradas a continuación:



Fotografía N° 12: Vista del acceso al almacén temporal de residuos sólidos peligrosos ubicado al interior de caverna.




1.







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Fotografía N° 13: vista del interior del almacén temporal de residuos sólidos peligrosos, en la cual se puede observar dos (02) extintores para ser utilizados en caso de emergencias.



Fotografía Nº 14: Vista de las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales se encuentran al interior de una berma de contención impermeabilizadas con geomembras, las cuales no presentan grietas ni rajaduras.

PM0402-F02 Versión: 0 Fecha de aprobación:

Pág. 10 de 14






"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



Fotografía N° 15: vista del interior de una de la berma perimétrica, en las cuales se observa la impermeabilización con geomembrana. Asimismo, se señala de amarillo las hojas MSDS en las cuales se indica la peligrosidad de los residuos almacenados, así como el procedimiento a seguir en caso de incidentes.




Fotografía N° 16: Vista del contenedor de almacenamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Este contenedor se encuentra al interior de la berma perimétrica impermeabilizada con geomembrana.



PM0402- F02 Versión: 0 Fecha de aprobación:







Fotografía N° 17: vista del interior de la segunda berma perimétrica, también impermeabilizada con geomembrana. En esta zona se almacenan residuos peligrosos hospitalarios.

Nro.	Componentes de la unidad fiscalizable	Coordenadas W	Coordenadas WGS 84 ZONA 19L		
IVIO.	componentes de la unidad fiscalizable	Norte	Este	Altitud	
1	Toma (en la Presa de derivación San Gabán II)	8482556	342862	2103	
2	Desarenador	8482644	342919	2106	
3	Embalse regulador	8482799	342926	2102	
4	Casa de máquinas	8490875	341900	1467	
5	Planta de tratamiento de aguas residuales	8483213	342846	2097	
6	Almacén de residuos peligrosos en caverna	8482620	342800	2098	

#	
U	



Nro	Código	1967			Coorde	nadas		Muestra Dirimen te (*)
	de punto	Nro. de muestras	Matriz	Descripción	Norte	Este	Altitud	
1	REG- CAG- CHSGII- 01	1	Agua Superfi cial	A 100 m aproximadamente aguas arriba del canal de purga del embalse de regulación de la C.H. San Gabán II, en la quebrada Supayhuayco	8482900	343048	2116	No



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

2	REG- CAG- CHSGII- 02	1	Agua Superfi cial	A 10 m aproximadamente aguas abajo del canal de purga del embalse de regulación de la C.H. San Gabán II, en la quebrada Supayhuayco	8483029	342916	2075	No
3	REG- CAG- CHSGII- 03	1	Agua Superfi cial	A 30 m aproximadamente aguas debajo de la confluencia de las aguas de la quebrada Supayhuayco con el río San Gabán.	8483103	342910	2071	No

5. Observaciones del Administrado

6. Otros Aspectos

1. Se hace entrega de una copia física del Acta de Supervisión al administrado.

7. Requerimiento de Información 1 y sobilisos		
Nro.	Descripción	Plazo
	Registros de haber mantenido el caudal ecológico en el río San Gabán desde marzo 2019 a la fecha.	5 días hábiles

Nro.	Descripción	Tipo	Folios (*)
1	Ficha de Obligaciones Verificadas en la Supervisión.	Documental	8
2	Certificados de Calibración N° LA-530-2018 (medidor de pH); N° LA-493-2018 (termómetro digital).	Documental	4
3	Cadena de custodia del muestreo de aguas superficiales.	Documental	1
5	Resolución Directoral N° 0120-2019-ANA.AAA.MDD – Aprobación de Caudal Ecológico.	Documental	1C
6	Registros de charlas en temas ambientales a la población.	Documental	1C
7	Fotografías tomadas durante la acción de supervisión que evidencian lo descrito en los Hechos 1, 2 y 3.	Fotográfico	10
8	Plano hidrológico y los registros de aforo en ríos y quebradas en el tramo que comprende el desvío de las aguas desde la toma hasta la descarga.	Documental	1C
9	Registro de participantes en visita universitaria guiada.	Documental	1C

(*) En el caso de información digitalizada, indicar el número de carpetas y/o archivos adjuntos.

PM0402- F02 Versión: 0 Fecha de aprobación: Pág. 13 de 14







 $^{^2}$ Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD — Reglamento de Supervisión Articulo 6.- Facultades del supervisor:

a) Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros contables, facturas, recibos, comprobantes de pago, registros magnéticos/electrónicos vinculados al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables del administrado y, en general, toda la información necesaria para el cumplimiento de las labores de supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que establezca el supervisor.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Luego de leída la presente acta por los participantes, se entrega copia de la misma al Administrado. En señal de conformidad, se suscribe el acta dejando 1 ejemplar.

Apellidos y Nombres	Castillo Gonzales, Pedro Armando
DNI	40722525
Cargo	Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Apellidos y Nombres		
DNI		
Cargo	M = 40	

10. Equipo Supervisor

1/2/		
Apellidos y Nombres	Oshige Ikari, José Antonio	
DNI	42798953	
Nro. Colegiatura	CIP N° 139229	

	Downford
Apellidos y Nombres	Jeri Jeri, Darío
DNI	70438075
Nro. Colegiatura	CIP N° 183003

	1
<u></u>	4.4
Apellidos y Nombres	Samanez Romero, Juan Diego
DNI	71239782
Nro. Colegiatura	



DSEM Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

FICHA DE OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA SUPERVISIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL			
Bid 1236	Selection of the selection of the control of the co	N° DE EXPEDIENTE	0128-2019-DSEM-CELE
Administrado	Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.	Estado	En actividad
R.U.C.	20262221335	Etapa	Operación
Unidad fiscalizable	Central Hidroeléctrica San Gabán II	C.U.C.	0027-7-2019-101

	1
	-
	1
	1
	i
1110000	1
	1
	d
100000	1
10000	1
	1
	1
110001	1
40	а
(7)	я
Heate.	н
1111	3
2000	н
0000	٦
1000	н
m	1
-	9
-	н
-	3
ZABI	d
IIV	d
100	d
SEX3 (c)	Э
	1
1	d
FISCALI	d
100	d
()	d
10.00	ø
In	d
03	а
_	Я
141	3
1000	d
100	4
CO	ø
37	d
I K t B	И
NES	d
-	i
1	3
	И
	y
-	d
-	3
11	d
0	Ħ
332	И
	3
CD	g
9	3
5	9
5	
FIG	
3LIG	
BLIG	
BLIGACIO	
DBLIG	
OBLIG	
OBLIG	
E OBLIG	
E OBLIG	
DE OBLIG	
DE OBLIG	
DE OBLIG	
E DE OBLIG	
E DE OBLIG	
TE DE OBLIG	
TE DE OBLIG	
ITE DE OBLIG	
NTE DE OBLIG	
NTE DE OBLIG	
ENTE DE OBLIG	
ENTE DE OBLIG	
JENTE DE OBLIG	
UENTE DE OBLIG	
FUENTE DE OBLIG	
FUENTE DE OBLIG	
FUENTE DE OBLIG	
ENTE DE O	

DATO	DATOS DE LA FUENTE					
Nro. Fue	Tipo	Fuente	Autoridad Competente	Documento de Aprobación	Fecha de aprobació n	Descripción
<u>T</u>	Instrumentos de Gestión Ambiental	Memorándum	MINEM	Memorándum N° 212-97-EM/DGAA	03 de marzo de 1997	Estudio de Impacto Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.
F.2	Instrumento de Gestión Ambiental	Resolución Directoral	MINEM	Resolución Directoral N° 208-2008- MEM/AAE	24 de abril de 2008	Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIA) del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos e Industriales, ubicado en La carretera Puno – San Gabán en el km 290-Tabinapampa.
F.3	Norma Ambiental	Decreto Supremo	MINEM	Decreto Supremo N° 014-2019-EM	07 de julio de 2019	Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas
F.4	Norma Ambiental	Decreto Supremo	MINAM	Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM	21 de diciembre de 2017	Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
F.5	Norma Ambiental	Decreto Supremo	MINAM	Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM	26 de junio de 2012	Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

III. OBLIGACIONES FISCALIZABLES

Las obligaciones fiscalizables contenidas en el presente documento son la transcripción literal contenida en los Instrumentos de Gestión Ambiental, normativa ambiental, medidas administrativas dictadas por el OEFA o cualquier otra fuente de obligación.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas



Cumple Cumple Cumplimiento tomadas ción de acción de Adjunto en el anexo 5 del Plano hidrológico y los registros de aforo en ríos y tomadas ž Adjunto en el anexo 5 del ítem 8 del Acta de comprende el desvío de las aguas desde la toma quebradas en el tramo que Medios Probatorios acción Resolución Directoral supervisión in situ. hasta la descarga. supervisión in situ. ANA AAA MDD. tanto aguas arriba como aguas abajo de la durante la durante la Supervisión. Supervisión. Fotografias 0120-2019-Fotografías Construcción de protección de riberas Descripción de la Conducta Detectadas Durante la acción de supervisión In Situ se observó que el administrado, en la Presa San cuenta con una tubería metálica de 25 cm de diámetro, ubicada en la cota 2097 (0.5 metros más abajo del Nivel Máximo de Operación de la presa), el cual actúa como un by pass para la descarga del caudal ecológico el cual, según la 0120-2019-ANA.AAA.MDD de la Autoridad Nacional del Es preciso mencionar, que la mencionada tubería de by pass de caudal ecológico no cuenta con válvula de cierre, por lo que la Asimismo, como información complementaria el administrado entregó un plano hidrológico y los tramo que comprende el desvío de las aguas registros de aforo en ríos y quebradas en el Gabán II, se pudo observar que el administrado ha implementado las siguientes medidas de El talud ribereño cuenta con perfilamiento y Gabán II, en una de sus compuertas radiales, Durante la acción de supervisión a la C.H. San ángulo de reposo, así como con cobertura vegetal, lo cual en conjunto con medidas de Verificación de la Obligación / Agua, debe ser como mínimo 0.3 m3/s. descarga de 0.3 m³/s es constante. ž desde la toma hasta la descarga desestabilización del talud protección de taludes y riberas: (Análisis Directoral Presa de derivación. prevención Resolución 3.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II. S desarenador y el embalse regulador, se deben 'A fin de garantizar un volumen de agua suficiente en nuevamente de las mismas en el río San Gabán, las quebradas que se encuentran en dicho tramo, y que 'A fin de evitar problemas de deslizamientos de perimetrales de descarga, reforestación, muros de protección), tanto en Ollachea como en Tabina el tramo que comprende el desvío de las aguas para el Proyecto hasta la descarga que se haga vierten sus aguas al río, deberán ser protegidas para tierras sobre las estructuras hidráulicas, como el ejecutar obras de protección de laderas (canales Descripción de la Obligación Pampa, según la alternativa seleccionada". 3.1.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A LA C.H. SAN GABAN II mantener su caudal natural". probables impactos (pág. 13.23 y 13.24) probables impactos (Etapa Operación) (Etapa Operación) mitigación de los 13.6 Medidas de mitigación de los 13.6 Medidas de 13.6.2 Medidas 13.6.2 Medidas Ubicación (pág. 13.24) ambientales ambientales generales generales Obligación 0.1 0.2 Nro. Nro. Fuente) E. Ε. Referencia







"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

			0
		1	Cumple
	Margan Repairs of the second s		Fotografías tomadas durante la acción de supervisión <i>in situ.</i>
3. El embalse de regulación y desarenador se encuentran colindantes a la zona denominada "Tabinapampa" (Anexo del Poblado de Tabinapampa), al respecto se observó que el talud existente entre la zona de Tabinapampa y las estructuras hidráulicas cuentan con medidas de estabilización a través de cortes de talud a	do su incles con ángulo de reposo y vegetación arbustiva y arbórea. 4. En el área ubicada en la parte alta del talud de la margen derecha del río San Gabán (aguas abajo de la Presa de derivación), el administrado ha plantado árboles de pino y ciprés, como medida de estabilización del talud. 5. El embalse de regulación (colindante a los anexos de "Tabinapampa" y "Supaybhuaço") cuenta con un talud entocado y con ángulo de reposo de la cara	lateral de aproximadamente 2H:1V. Asimismo, se observa que la zona de purga del embalse regulador se encuentra canalizado y protegido a través de un canal de concreto hacia la quebrada Supayhuayco con el fin de evitar la erosión de las riberas del río. 6. Canalización de la quebrada Zaframayo (ubicada en el sector de "Tabinapampa") con el fin de evitar filtraciones y desestabilización del talud, así como la entrega de sus aguas a la quebrada Supayhuayco.	Durante la acción de supervisión a la C.H. San Gabán II, se pudo observar que el administrado ha implementado las siguientes medidas de protección de taludes: 1. Construcción de muros de contención tipo andenería en la zona inferior del "Cerro Michi Michi" o "Cerro Araquipa Chupa", lo cual se encuentra exactamente al ingreso a la casa de máquinas. 2. Estabilización del talud de la zona media baia del "Cerro Michi" o "Cerro baia del "Cerro Michi" o "Cerro
Committing and represent their sequence company and in the sequence of the sequence company and a sequence of the sequence of	questiduações do substitute total esta política do participado do substituto de substi	PREMIUM TO THE TACALANDY ESTERISMENT OF THE MEDITOR	"Debe efectuarse un trabajo de estabilización de laderas en aquellas zonas donde se observan reptaciones de suelos, como es el caso de la salida del túnel para San Gabán II en el cerro Arequipa Chupa".
All constants of the constant	· E A. (57)	CIONES ROBERTA LLAYS CIONES ROBERTA LLAYS CAST LA CONTRACT CAST LANGUAGE	13.6 Medidas de mitigación de los probables impactos ambientales 13.6.3 Medidas especificas (pág. 13.25) (Etapa Operación)
		E A	0.3
			듄





DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

	Cumple		Cumple	Cumple
	Registros de charlas en temas ambientales a la población Adjunto en el anexo 6 del item 8 del Acta de Supervisión. Registro de participantes en visita universitaria guiada. Adjunto en el anexo 9 del item 8 del Acta de Supervisión.		Carta EGESG N° 189- 2019-GG, Registro N° 2019-E01-30019 del 28 de marzo de 2019 - Informe Anual de Gestión Ambiental 2018. Adjunto en el Anexo 4.1 del Plan de Supervisión.	Carta EGESG N° 189- 2019-GG, Registro N° 2019-E01-30019 del 28 de marzo de 2019 - Informe Anual de Gestión Ambiental 2018.
Arequipa Chupa", a través de la construcción de gaviones tipo caja rellenos de piedra.	El administrado presentó durante la acción de supervisión los registros de charlas dirigidos a la población en temas relacionados al medio ambiente y uso de la energía eléctrica, -"El deterioro representa para el ambiente". Diciembre 2018. -"Mi amiga la electricidad". 2018. Asimismo, durante la acción de supervisión In Situ, el día 20 de julio de 2019, se observó que el administrado realizó una visita guiada a los universitarios de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano, esto como parte de la capacitación a la población interesada.		El administrado ha designado ante el OEFA al Ing. Pedro Castillo Gonzales como Auditor Ambiental Interno. Esta afirmación se encuentra descrita en el Anexo N° 2 del Informe Anual de Gestión Ambiental 2018.	El administrado ha presentado el informe Anual de Gestión Ambiental del ejercicio 2018, donde contempla la gestión ambiental de la C.H. San Gabán II, el cual fue presentado dentro del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, el 28 de marzo de 2019.
	"Debe establecerse en la zona un programa de educación ambiental para concientizar a la población acerca del deterioro ambiental y los problemas que dicho deterioro representa para el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenido en la región".	MBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS	«[] 5.3 El Titular debe contar con un Gestor Ambiental Interno, quien tiene como función identificar los problemas existentes, prever los que puedan presentarse en el futuro, definir metas para mejorar y controlar el mantenimiento de los programas ambientales, entre otros, así como, de ser el caso, mantener coordinación con la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, a la cual se le debe comunicar su designación y/o modificación en un plazo no mayor de cinco días hábiles de la designación y/o modificación.	«119.1 Las personas a que hace referencia el artículo 2 del presente Reglamento y que tienen a su cargo la ejecución de proyectos o la operación de actividades eléctricas deben presentar a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización Ambiental, hasta el 31 de marzo de cada año, un Informe Ambiental Anual correspondiente al ejercicio anterior.
	13.6 Medidas de mitigación de los probables impactos ambientales 13.6.3 Medidas específicas (pág. 13.26) (Etapa Operación)	3.2 OBLIGACIONES NORMATIVAS REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS	Artículo 5° - Responsabilidad ambiental	Articulo 119° - Cumplimiento de obligaciones y compromisos ambientales a cargo del Titular
	6.0	DBLIGA	0.	0.2
	<u>π</u>	3.2 C	F.3	F.3







DSEM. Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

	_			
			Cumple	Cumple
Adjunto en el Anexo 4.1 del Plan de Supervisión.	MO N° 014-2017-MINAM.		Carta EGESG N° 886-2019-GG, Registro N° 2019-E18-000434 del 28 de diciembre de 2018 – Declaración de Manejo de Residuos 2018. Adjunto en el Anexo 4.4 del Plan de Supervisión.	Carta EGESG N° 236- 2019-GG, Registro N° 2019-E18-036436 del 9 de abril de 2019 – Manifiestos de disposición de residuos
En este documento el administrado da cuenta del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, así como la presentación de un informe consolidado sobre la generación de emisiones y/o vertimientos de la actividad eléctrica en torno a las actividades de la C.H. San Gabán II. También da cuenta de la realización de monitoreos de aguas turbinadas, calidad de agua, calidad de agua, calidad de alectromagnéticas en el área de influencia de sus actividades eléctricas.	Del mismo modo, el administrado declara en este informe la cantidad residuos sólidos generados peligrosos y no peligrosos. SS, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREI	N DE RESIDUOS SÓLIDOS	El administrado presentó al OEFA la Declaración Anual de Minimización y Gestión de Residuos No Municipales del ejercicio 2018, el cual fue presentado dentro del plazo establecido en el D.S. N° 014-2017-MINAM, el 14 de marzo de 2019 al OEFA. En este documento, el administrado presenta la cantidad promedio de residuos sólidos generados y dispuestos en el año 2018. Asimismo el administrados adjunta los manifiestos de residuos sólidos peligrosos correspondientes a este período.	Durante el periodo 2019 el administrado ha presentado 9 Manifiestos de Disposición de Residuos Sólidos Peligrosos (en adelante, manifiestos) de la C.H. San Gabán II, correspondientes al mes de marzo 2019. Dichos manifiestos fueron presentados dentro del plazo
de, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da	EGRAL DE RESIDUOS SÓLIDO	TITULO III - INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS CAPITULO I - INSTRUMENTOS PARA EL USO EFICIENTE DE MATERIALES Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	«() c) El generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales sobre el manejo de residuos sólidos correspondiente al año anterior, durante los quince (15) primeros días hábiles del mes de abril de cada año ()».¹	«() c) El generador de residuos sólidos no municipales debe reportar () el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos durante los quince (15) primeros días hábiles de cada trimestre, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en los
Sed edward was a shadow with the same with t	TO DE LA LEY Nº 1278, I	TITULO III - INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA D CAPITULO I - INSTRUMENTOS PARA EL USO EFICIENTE I	Artículo 13° Registro de Información en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos sólidos (SIGERSOL)	Artículo 13° Registro de Información en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos sólidos (SIGERSOL)
	SLAMEN	JLO III -	0.1	0.2
1 55 2	REC	CAF	F.4	F.4

Art.48° EI Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, también denominado Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
 I DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
 SEGUNDA. - SIGERSOL
 SEGUNDA. - SIGERSOL
 En tanto se implemente el SIGERSOL para la información no municipal, el generador de residuos no municipales de peresentar a la autoridad competente, preferentemente en formato digital, con copia a su entidad de fiscalización ambiental correspondiente, de ser el caso, los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos y la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos No Municipales





DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Cumple Cumple acción de 2019-E18-036436 del 9 de Adjunto en el Anexo 4.2 tomadas abril de 2019 - Manifiestos de disposición de residuos ž Adjunto en el Anexo 4 del Plan de Supervisión. del Plan de Supervisión. ā m Registro Carta EGESG N° 2019-GG, Registro supervisión in situ. correspondiente correspondiente trimestre 2019. trimestre 2019. durante la Fotografías peligrosos peligrosos 014-Durante la acción de supervisión in situ se observó que el administrado cuenta con puntos de acopio de residuos en la zona de reservorio Por otro lado, en los manifiestos del mes de marzo se observa la disposición de residuos El administrado cuenta con la EO-RS "Alida autorizada mediante registro de EO-RS 0021-18-150142, tal como se indica en los Manifiestos Aceite mezclado con agua y combustible: 8 residuos sólidos peligrosos la cual se encuentra Peligrosos Cartuchos de Toner: 0.1352 TM. Manifiesto Pinturas usadas: 0.0296 TM. Manifiesto N° Repuestos usados: 0.100 TM. Manifiesto Memorias y tarjetas malogradas: 0.0003 Metal E.I.R.L." encargada del transporte de Filtros usados: 0.299 TM. Manifiesto N° Ξ Lodos contaminados con hidrocarburos: correspondientes al mes de marzo del 2019. peligrosos propios de la actividad como son: Discos duros malogrados: 0.0005 establecido en el Decreto Supremo Nº 2017-MINAM, el 9 de abril de 2019. 0.1276 1.359 TM. Manifiesto N° 000750. Sólidos TM. Manifiesto N° 000745. m³. Manifiesto N° 000749. malogradas: Manifiesto N° 000744. Manifiesto N° 000743. y casa de máquinas Residuos N° 000742. N° 000747 Baterías CAPÍTULO II - OPERACIONES Y PROCESOS DEL MANEJO DE RESIDUOS NO MUNICIPALES SUB CAPÍTULO 1 - SEGREGACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES 000746 000748 TÍTULO V - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPALES CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES Y OBLIGACIONES DEL GENERADOR NO MUNICIPAL de ÷ ri 4 5 œ 6 3 9 «(...) c) Contratar a una EO-RS para el manejo los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o «Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos sólidos en la productivas, áreas de la concesión o lote del titular del presente del literales g) y h) del artículo 48.1 Reglamento. (...)». proyecto; fuente» Almacenamiento de Obligaciones del residuos sólidos generador no segregados Artículo 51° Artículo 48° municipal 0.5 0.4 F.4 F.4





DSEM Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

	-	0
4.7		Cumple
Fotografías tomadas durante la acción de supervisión <i>in situ.</i>		Fotografías tomadas durante la acción de supervisión <i>in situ.</i> Carta EGESG N° 236-2019-GG. Registro N°
Durante la acción de supervisión in situ se observó que el administrado, por sus características operativas, no cuenta con un almacén central de residuos sólidos peligrosos, sin embargo, cuenta con un almacén temporal de residuos peligrosos que cuenta con las siguientes características: a) Este es un almacén en caverna, cercado y con restricción de acceso solo a personal autorizado. b) Los residuos se encuentran separados en áreas independientes con señalización y rotulación de acuerdo al tipo de residuos peligrosos cuentan con impermeabilización y rotulación de acuerdo al tipo de residuos peligrosos cuentan con impermeabilización y manipulación de los residuos peligrosos cuentan con internas. d) Cuenta con áreas amplias para el tránsito y manipulación de los residuos peligrosos. e) Cuenta con extintores para ser utilizados en caso de emergencias. f) Cuenta con hojas MSDS en las cuales se indica la peligrosidad de los residuos almacenados, así como el procedimiento a seguir en caso de incidentes.	SATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	Numeral 1. Durante la acción de supervisión in situ se verificó que el administrado se encuentra segregando las RAEE en su almacén central. En este punto se pudo observar que se encuentran
compatibles entre sí. () () En el diseño del almacén central se debe considerar los siguientes aspectos: a) Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento de insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los lineamientos que establezca el sector competente; b) Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica, con la finalidad de controlar y reducir riesgos; c) Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados, según corresponda; d) Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos, según corresponda; d) Contar con pasillos o áreas de tránsito que personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material impermeable y resistente; f) Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos;	REGLAMENTO NACIONAL PARA LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	«() Son obligaciones de los Generadores, las siguientes: 1. Segregar los RAEE de los residuos sólidos municipales. 2. Entregar los RAEE a los sistemas de manejo establecidos, a una EPS-RS o a una EC-RS que se encuentren debidamente autorizadas. ()»,²
Artículo 54° Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos	TO NACIONAL PARA LA	Artículo 10° Obligación de los Generadores de RAEE
9.0 9.0	SLAMEN	F.5 0.1

² DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

CUARTA. - Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctrónicos

En fanto se apruebe el Decreto Supremo al que se hace referencia el Título VII del presente Reglamento, la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos serán regulados mediante el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctrícicos — RAEE y sus normas complementarias.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

abril de 2019 - Manifiestos Adjunto en el Anexo 4.2 2019-E18-036436 del 9 de de disposición de residuos del Plan de Supervisión. peligrosos correspondiente trimestre 2019. encargada del transporte de residuos sólidos peligrosos es "Alida Metal E.I.R.L." el cual se encuentra autorizada mediante registro de EO-RS 0021-18-150142. De acuerdo a la información presentada por el administrado se observa que, en los Manifiestos de Disposición Residuos Sólidos Peligrosos correspondientes al mes de marzo, se han En estos manifiestos se observa que la EO-RS Memorias y tarjetas malogradas: 0.0003 Discos duros malogrados: 0.0005 TM. Manifiesto Nº 000744. sobre Cartuchos de Toner: 0.1352 TM. Manifiesto 0.1276 fluorescentes TM. Manifiesto N° 000745. Baterías malogradas: Manifiesto N° 000743. dispuesto RAEE como: N° 000742. geomebranas. almacenadas Numeral 2. ë 4 2







LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

Con registro nº lc-019

Pertificado de Palibración





Registro N°LC -019

LA-531-2018

Pág. 1 de 1

1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición : Medidor de Conductividad* . N° de serie del instrumento : 150500000929 . Marca : HACH . N° de serie de sonda : 172932588026

 . Modelo
 : HQ40d
 . Intervalo de Indicación
 : 0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm

 . Identificación
 : 602264710039
 . Resolución
 : 0,1uS /cm -1uS /cm -0,01mS /cm

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-11-09

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad especifica certificados, según procedimiento "PC-022 Calibración de conductímetros" de INDECOPI.

7 Condiciones Ambientales.

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% hr)
Inicial	23,5	56,6
Final	23,7	51,6

8 Trazabilidad

Patrón usado	Código Interno	N° de lote o N° de certificado	F. Vencimiento
MRC 99 uS/cm	GGP-S-04.39	CC17523	2019-08-06
MRC 1410 uS/cm	GGP-S-05.34	CC17355	2019-06-22
MRC 9992 uS/cm	GGP-S-07.33	CC17452	2019-07-13

9 Resultados d<mark>e</mark> medic<mark>ió</mark>n

Indicación del instrumento	Valor del patrón	Error	Incertidumbre
100,9 uS/cm	99,0 uS/cm	1,9 uS/cm	2,2 uS/cm
1411 uS/cm	1410 uS/cm	1 uS/cm	7 uS/cm
9,98 mS/cm	9,99 mS/cm	-0,01 mS/cm	0,05 mS/cm

10 Observaciones

- a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.
- b) La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± (0,5 % de la lectura)
- * La calibración del medidor de conductividad se realizó en el Multiparámetro.
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura
 k=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-11-16



FO-[LC-PR-01]-03

Central: 560-6134 / 273-3550



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

ertificado de Galibración LA-494-2018



Registro N°LC -019

Pág. 1 de 1

1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

: Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria 2 Dirección

3 Datos del Instrumento

. N° de serie del instrumento : 150500000929 . Instrumento de medición : Termómetro digital* . Marca : HACH . N° de serie de sensor : 172932588026 . Modelo : HQ40d . Intervalo de Indicación : -10,0 °C a 110,0 °C

. Identificación : 602264710039 . Resolución : 0,1 °C

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

Método de calibración

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibración de Termómetros Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% hr)
Inicial	23,7	61,2
Final	24,0	58,9

8 Trazabilidad

Patrón Usado	Código Interno	N° de Certificado	F. Vencimiento
Indicadores digitales con sensores de termistor de	GGP-25	LT-441-2017 INACAL/DM	2019-08-22
resolución de 0,001 °C	GGP-26	LT-417-2017 INACAL/DM	2019-08-09

9 Resultados de medición

T.C.V. (°C)	Indicación del Termómetro (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
10,00	10,0	0,00	0,11
20,02	20,0	0,02	0,09
35,01	35,0	0,01	0,09

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

- a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 6 cm
- b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.
- c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C
- * La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de conductividad en el Multiparámetro.
- Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el lac de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-11-14

ISAÍAS CURI MELGAREJO Jefe de Laboratorio de Calibración GREEN GROUP PE S.A.C LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO Nº LC- 019

Pertificado de Palibración





Registro N°LC -019

LA-530-2018

Pág. 1 de 1

1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición: Medidor de pH*. N° de serie del Instrumento: 150500000929. Marca: HACH. N° de serie sonda: 172642568053. Modelo: HQ40d. Intervalo de Indicación: 2,00 pH a 14,00 pH

. Identificación : 602264710039 . Resolución : 0,01 pH

Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-11-09

6 Método de calibración.

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017.

7 Condiciones Ambientales.

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% hr)
Inicial	23,6	57,6
Final	23,5	58,0

8 Trazabilidad

Patrón usado	Código Interno	N° Lote o N° Certificado	F. Vencimiento
MRC pH 4	GGP-S-01.26	CC546363	2020-02-22
MRC pH 7	GGP-S-02.26	CC543250	2020-02-09
MRC pH 10	GGP-S-03.28	CC537296	2019-12-29

9 Resultados de medición

Indicación del Instrumento (pH)	Valor del patrón (pH)	Error (pH)	Incertidumbre (pH)
4,00	4,000	0,000	0,014
7,01	7,006	0,004	0,014
9,97	10,004	-0,034	0,013

10 Observaciones

- a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C
- b) El coeficiente de correlación obtenido es: 1,000
- c) El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and Procedures", es: ± pH 0,03
- * La calibración del medidor de pH se realizó en el Multiparámetro.
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracter sicas del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de emisión

2018-11-16

ISAÍAS CURI MELGAREJO Jefe de Laboratorio de Calibración GREEN GROUP PE S.A.C

Central: 560-6134 / 273-3550



LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA CON REGISTRO N° LC- 019

ertificado de Galibración LA-493-2018



Registro N°LC -019

Pág. 1 de 1

: 0,1 °C

: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA 1 Cliente

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús Maria

3 Datos del Instrumento

. N° de serie del instrumento : 150500000929 . Instrumento de medición : Termómetro digital* : HACH . N° de serie de sensor : 172642568053 . Marca . Modelo : HQ40d . Intervalo de Indicación : 0,0 °C a 50,0 °C

. Resolución

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

: 602264710039

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

6 Método de calibración

. Identificación

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibración de Termómetros Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

	Temperatura (°C)	Humedad relativa (% hr)
Inicial	23,5	60,1
Final	23,8	61,0

8 Trazabilidad

Patrón Usado	Código Interno	N° de Certificado	F. Vencimiento
Indicadores digitales con	GGP-25	LT-441-2017 INACAL/DM	2019-08-22
sensores de termistor de resolución de 0,001 °C	GGP-26	LT-417-2017 INACAL/DM	2019-08-09

9 Resultados de medición

T.C.V. (°C)	Indicación del Termómetro (°C)	Corrección (°C)	Incertidumbre (°C)
10,00	10,0	0,00	0,11
20,02	20,1	-0,08	0,09
35,01	35,1	-0,09	0,09

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

- a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 7,5 cm
- b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.
- c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C
- * La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de pH en el Multiparámetro.
- Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).
- La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el fallo de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.
- Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emisión

2018-11-14



Celd prove

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

17																				
100		DATOS D	DEL CLIENTE										DATOS DE	. MUESTREO				CUCN: 0027-7-2019-10		
Nombre o razón so	ocial Organismo de Evaluación y Fi	scalización Ambiental								TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)					TOR Nº: 1919-2019					
Dirección	Av. Faustino Sánchez Carrión									Líquido		X	Sól	ido		П		TOR N°: 1919 -2019 DATOS DEL ENVIO		
Personal de contac	10 JUAN 01460 938 115 808	SAMANTZ	ROME	RO									UBIC	ACIÓN	SHALL			Envisioner Tulan a Carra V		
Teléfono/Anexo	938 115 801	9								Departamen	ito: /	evro						JUNU D. SAPJAN		
Carrea(s) Electrón	sico(s) Juansamanez	OMERO @5	mail.	om						Provincia:	CA	RASAYA						Enviado por: JUNN D. SAMANT. Fecha: 2019/01/19		
Referencia										Distrito:	066,	ACHEA						19:30		
Contract of			FILTRADA (N	Varcar con X)					MUESTRAS	S (marcar con u	ina x)				100		_	Hora:		
-			Acido Nítrico			HNO ₃	1											Medio de Envio:		
		PRESERVANTE QUÍMICO	Ácido Sulfúrico Hidróxido de So			H ₂ SO _a NaOH	X		_				_				-	Aerolinea T.Privado		
		(Marcar con X)	Aceteto de Zino Sulfato de Amo			CH ₁ COO) ₁ Zi					_							Agencia		
CÓDIGO DE LABORATORIO	CÓDIGO DEL PUNTO DE MUESTREO		Senate se Amo	nio		(NH ₄) ₂ SO _A												Otros:		
DISCINITION	DE MUESTREO							-		nandaerre	DOS FIELD	continues via	nior Acress					(100 max)		
ENT LIVE								1, 1		PARAWIETI	KOS FISIC	coquímicos y/o	BIOLOGICOS		1 1		1			
		FECHA DE MUESTREO		TIPO DE MATR		ENVASES "	10	K												
A-19/		(AAAA-MM-BD)	MUESTREO (24 H	(*)	р	v	I D	10		1 1								OBSERVACIONES		
14-44																				
058771	NH6-CA6-CHS6TI-01 NH6-CA6-CHS6TI-02 NH6-CA6-CHS6TI-03	2019-07-18	16:35	A.S	1	2	8	100						6				INCOUTE ON (1) TESTION INCOUTE ON (1) TESTION AS INCOUTE ON (1) TESTION AS INCOUTE ON (1) TESTION AS		
058772	DUC-COV-CUGETE-1	2010 12/10	12.10	15	1	2	X	0										1 TAITHED		
250172	1160- CHO- CHOCH OF	- 6017-07-18	17.10	70	1		100	0										INCLUST UN(1) PANA AY		
058173	16-1A6-145611-03	2019-07-18	17:58	AJ	/	2	8	8										INCLUYEUN(1) TESTIGO		
				0														The contract of the contract of		
					-		_			-	-				-		-			
					1		-				-									
					1		-		_								1			
						-														
								OB	ISERVACIONES GI	ENERALES		1000					1			
			Utaria na																	
<u></u>																				
	RESPONSABLE 1	FIRMA:	1			TIPO D	EMATRIZ (*)			- 3/4/8			SEC	CION PARA SEI	REGISTRADA	POR EL ÁREA DE R	RECEPCIÓN	DEL LABORATORIO		
-	0 0	1 1	//	Delicie.		AGUA (Re	f.: NTP 214.0	12)	co	NTROL DE CALIDA	10	CONDICIONES	DE RECEPCIÓN (N	UESTRAS)	CONFORMIO	AD DE RECEPCIÓN DE	MUESTRAS	OBSERVACIONES		
JUPU 1	DIGO SAMPLER ROMAN							Agua de Proceso:		Later Manager	-				Fecha de Reco			091 10 71		
		XV.	7					AP: Agua purificad ACE: Agua de circula enfriremento		to de Campo					2	0 02 1	0	2001		
	220000000000	1/							BKV: Blanc	to Vajero		nvases adecuados y en b	51	/ NO	L	0-07-1	/	VOIT V		
	RESPONSABLE 2 ARUA Inturus: ASC Agusa Couperficial ASC Agusa Superficial ASC Agusa de livori.		DUP:Deph	icado	E	nvases adecuados y en b	ouen estado V	$\langle \cdot, \cdot \rangle$	Hora de Kece			(8)								
0-			1	ASB: Agua Subb	errânea			AL: Aguas de lixivia: AC: Agua de caldera			Pi	reservantes adecuados	(10.45	4	ALCO F-		
VAN.	io Jean Jean -	- Louis	1	ARD: Agua Resid ARt: Agua Resid	funt Dom	éstica trial		AIR: Agua de inyecc reinyección	ua de inyección y			1	/	01	14					
		To the	/	Agua Salina: AMAR: Agua de		aren.		SUELO SU : Suelo			C	en Ice Pack	L	, \square	Recibido por:	Luny	11/1	M JUI 5000		
LÍD	ER DE EQUIPO / JEFE DE EQUIPO	FIRMA:	-7	AREY: Agua de F	minyeccie	5ei		SED: Sedimento			D	entro del tiempo de vida	e útil		D. C.	1	110	2		
	0	1	//	ASAL Agua Salo	nee			tD :todo					800			1/	10			
10SF ANI	TOUR OSHIEL IKANI	1/2						OTROS				6.16				1	1			
	2 01.14	4										(**) P = Plástico ;	V = Vidrio; E = E	sterilizado	1	//	-			
		/													2	//				



N° 0007-2024-MINEM/DGAAE

Lima, 12 de enero de 2024

Vistos, el Registro N° 2532518 del 7 de setiembre de 2015, presentado por Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., mediante el cual solicitó la evaluación del "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", ubicada en los distritos de Ollachea, Ayapata y San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno; y el Informe N° 0025-2024-MINEM/DGAAE-DEAE del 12 de enero de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE), tiene entre sus funciones el expedir autos y resoluciones directorales en el ámbito de su competencia;

Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM aprobó los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (en adelante, ECA para Suelo) y derogó: el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó los ECA para Suelo, así como el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, que aprobó la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental;

Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, que aprobó los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, derogó el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo:

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados y Planes de Descontaminación de Suelos iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las normas vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades sectoriales competentes establezcan lo contrario en las normas específicas que emitan para la gestión de sitios contaminados;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, señala que en tanto no se aprueben las guías referidas en dicha norma, serán de aplicación supletoria las guías aprobadas por el Ministerio del Ambiente, es decir, la Guía para el Muestreo de Suelos y la Guía para la elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos aprobadas mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM;

Que, mientras las autoridades sectoriales competentes, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, no aprueben la regulación específica de acuerdo a la Primera Disposición



Complementaria Final del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad continuará con el trámite de los procedimientos en curso sobre la evaluación de los Informes de Identificación de Sitios Contaminados bajo la norma vigente al momento de presentación del referido instrumento, es decir, los Decretos Supremos N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM, así como la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM;

Que, con Registro N° 2532518 del 7 de setiembre de 2015, Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad1 del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, Minem), el "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II" para su respectiva evaluación;

Que, en el Informe N° 0025-2024-MINEM/DGAAE-DEAE del 12 de enero de 2024, se encuentran descritas todas las actuaciones realizadas en el proceso de evaluación ambiental desde su presentación, formulación de observaciones y levantamiento de las mismas al IISC del Proyecto, teniendo como último actuado de parte del Titular, el Registro N° 3640215 del 9 de enero de 2024 que presentó a la DGAAE como información complementaria, para subsanar las observaciones señaladas en el Informe N° 0485-2019-MINEM/DGAAE-DEAE y comunicadas mediante el Auto Directoral N° 0407-2019-MINEM/DGAAE;

Que, el objetivo del IISC es identificar las fuentes potenciales que puedan generar desvíos ambientales sobre el componente suelo en la Central Hidroeléctrica San Gabán II, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa; y conforme se aprecia en el Informe N° 0025 - 2024-MINEM/DGAAE-DEAE del 12 de enero de 2024, el Titular cumplió con subsanar la totalidad de las observaciones exigidas por las normas ambientales que regulan las actividades eléctricas; en tal sentido, mediante el presente acto corresponde aprobar el referido IISC;

Que, conforme al artículo 6 del Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, para la Fase de Identificación se consideran dos etapas: la evaluación preliminar y el muestreo de identificación, precisado que, si como resultado de la evaluación preliminar no se presentan indicios o evidencias de contaminación en el sitio, se concluye con la fase de identificación y las siguientes fases de evaluación. En este sentido, de la investigación histórica y el levantamiento técnico del área de evaluación de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, se concluye que no se presenta indicios o evidencias de contaminación del suelo, por lo que, la Fase de Identificación concluye con la Evaluación Preliminar realizada. En consecuencia, corresponde otorgar conformidad al IISC;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y modificatorias y la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM;

SE RESUELVE:

<u>Artículo 1°.- OTORGAR CONFORMIDAD</u> al "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", presentado por Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., ubicada en los distritos de Ollachea, Ayapata y San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno, de conformidad con el Informe N° 0025 -2024-MINEM/DGAAE-DEAE del 12 de diciembre de 2023, el cual se adjunta como anexo de la presente Resolución Directoral y forma parte integrante de la misma.

El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. En ese sentido, actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.



<u>Artículo 2°.-</u> Remitir a por Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, para su conocimiento y fines correspondientes.

<u>Artículo 3°.-</u> Remitir a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, copia de la presente Resolución Directoral y de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo a sus competencias.

<u>Artículo 4°.</u>- Publicar en la página web del Ministerio de Energía y Minas la presente Resolución Directoral y el Informe que la sustenta, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Registrese y Comuniquese,

Firmado digitalmente por COSSIO WILLIAMS Juan Orlando FAU 20131368829 hard Entidad: Ministerio de Energía y Minas Motivo: Firma del documento Fecha: 2024/01/12 12:35:23-0500

Ing. Juan Orlando Cossio Williams
Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Visado digitalmente por CALDERON VASQUEZ Katherine Green FAU 20131368829 hard Entidad: Ministerio de Energía y Minas Motivo: Visación del documento Fecha: 2024/01/12 11:47:16-0500



Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME N° 0025-2024-MINEM/DGAAE-DEAE

Para : Ing. Juan Orlando Cossio Williams

Director General de Asuntos Ambientales de Electricidad

Asunto : Informe final de evaluación del "Informe de Identificación de Sitios

Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", presentado por la

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Referencia: Registro N° 2532518

(2565773/I-19253-2019, 2575990/I-19264-2019, 2784868, 2791143, 2996302,

3640215)

Fecha: San Borja, 12 de enero de 2024

Nos dirigimos a usted, en relación con los registros de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Registro N° 2532518 del 7 de setiembre de 2015, la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., (en adelante, el Titular) presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, ahora Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad¹ del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, Minem), el "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", para su respectiva evaluación.

Registro N° 2565773 (I-19253-2019) del 31 diciembre de 2015, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos información complementaria al *"Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II"*, para su respectiva evaluación.

Registro N° 2575990 (I-19264-2019) del 4 de febrero de 2016, el Titular presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos nueva información complementaria al "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", para su respectiva evaluación.

Auto Directoral N° 321-2017-MEM-DGAAE del 30 de diciembre de 2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos otorgó al Titular un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar los requisitos mínimos para poder dar inicio a la evaluación correspondiente, los cuales fueron indicados en el Informe Inicial N° 1515-2017-MEM/DGAAE/DGAE.

Registro N° 2784868 del 7 de febrero de 2018, el Titular solicitó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos que le otorgue una prórroga de cinco (5) días para presentar la información solicitada.





El 20 de agosto de 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-EM, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en el cual se establecieron las funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. En ese sentido, actualmente la DGAAE es la Dirección General que tiene la función de implementar acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades del Subsector Electricidad.



Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Auto Directoral N° 075-2018-MEM-DGAAE del 15 de febrero de 2018, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos otorgó a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., la prórroga solicitada.

Registro N° 2791143 del 28 de febrero de 2018, el Titular remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos Información Complementaria al *"Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II"*.

Auto Directoral N° 0407-2019-MINEM/DGAAE del 30 de octubre de 2019, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (en adelante, DGAAE) del Minem comunicó al Titular las observaciones formuladas en el Informe N° 0485-2019-MINEM/DGAAE-DEAE, relacionado al Informe de Identificación de Sitios Contaminados (en adelante, IISC) de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.

Registro N° 2996302 del 19 de noviembre de 2019, el Titular presentó a la DGAAE, un CD conteniendo la versión digital del levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0485-2019-MINEM/DGAAE-DEAE.

Registro N° 3640215 del 9 de enero de 2024, el Titular presentó a la DGAAE, información complementaria al levantamiento de observaciones señaladas en el Informe N° 0485-2019-MINEM/DGAAE-DEAE.

II. MARCO NORMATIVO APLICABLE:

La Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, que aprobó los Estándares de Calidad Ambiental (en adelante, ECA) para Suelo y el Decreto Supremo N° 003-2014-MINAM, que aprobó la Directiva que establece el procedimiento de adecuación de los instrumentos de gestión ambiental a nuevos ECA.

Asimismo, la Única Disposición Complementaria Derogatoria de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante el Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, derogó el Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, que aprobó disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Suelo.

Igualmente, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, dispuso que los procedimientos administrativos vinculados con la presentación y evaluación de Informes de Identificación de Sitios Contaminados (en adelante, IISC) y Planes de Descontaminación de Suelos (PDS), iniciados antes de la entrada en vigencia de dicha norma, podrán continuar su trámite bajo las normas vigentes al momento de su presentación, salvo que las autoridades sectoriales competentes establezcan lo contrario en las normas específicas que emitan para la gestión de sitios contaminados.

En ese sentido, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, señala que en tanto no se aprueben las guías referidas en la citada norma, serán de aplicación supletoria las guías técnicas aprobadas por el Ministerio del Ambiente, en este caso, la Guía para la elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.







Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Por lo que, mientras no se apruebe la regulación específica a la que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final de los Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados, aprobados mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, la DGAAE continuará con el trámite de los procedimientos en curso sobre la evaluación de los IISC bajo la norma vigente al momento de presentación del referido instrumento, es decir, los Decretos Supremo N° 002-2013-MINAM y N° 002-2014-MINAM, así como la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Finalmente, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM dispone que los resultados de la fase de identificación serán sistematizados y estructurados en el IISC.

III. <u>DEL INFORME DE IDENTIFICACION DE SITIOS CONTAMINADOS</u>:

De acuerdo con el IISC presentado, el Titular declaró lo que a continuación se resume:

3.1 Datos Generales:

• Datos del Titular.

Razón Social: Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

RUC: 20262221335

Dirección: Av. Floral N° 245, Barrio Bellavista, Puno, Puno, Puno.

Datos de la empresa que elaboró el IISC.

Razón Social: Territorio y Medio Ambiente S.A.C.

R.U.C.: 20509921441

Dirección: Av. José Gálvez Barrenechea Nro. 566 Urb. Corpac (Of. 401), San Isidro – Lima.

3.2 Objetivo:

Identificar las fuentes potenciales que puedan generar desvíos ambientales sobre el componente suelo en la Central Hidroeléctrica San Gabán II (en adelante, C.H. San Gabán II), a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normativa.

3.3 Información del sitio:

- Títulos de propiedad, contratos de arrendamiento, concesiones u otros. Señala que mediante Resolución Suprema N° 026-97-EM, el Minem aprobó la concesión definitiva de Generación Eléctrica para la C.H. San Gabán, en el área determinada por los límites de las instalaciones de la referida central. Asimismo, el predio donde se encuentra instalada la central hidroeléctrica cuenta con la siguiente partida registral:
 - i. Certificado Registral Inmobiliario con partida N° 05048070 del Registro de Predios correspondiente a la C.H. San Gabán II (casa de máquinas; subestación eléctrica San Gabán II; campamento Villa de Residentes).
- **Ubicación**. La C.H. San Gabán II se encuentra ubicada sobre los distritos de Ollachea, Ayapata y San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno, aproximadamente a 290 km al norte de la ciudad de Juliaca. A continuación, se indican las coordenadas de ubicación de las áreas de estudio en la C.H. San Gabán II:





Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro 1. Coordenadas de ubicación de las áreas de evaluación de la C.H. San Gabán II²

Campamento Villa de Residentes									
Coordenadas UTM (WGS 84) Zona 19 Sur									
Vértice	Este	Norte							
V01	342685	8483051							
V02	342716	8483058							
V03	342748	8483059							
V04	342769	8483052							
V05	342775	8483040							
V06	342758	8483015							
V07	342749	8482980							
V08	342747	8482950							
V09	342754	8482894							
V10	342750	8482885							
V11	342741	8482882							
V12	342718	8482882							
V13	342710	8482884							
V14	342705	8482888							
V15	342706	8482895							
V16	342706	8482906							
V17	342691	8482922							
V18	342703	8482946							
V19	342668	8482952							
V20	342651	8482958							
V21	342654	8482999							
V22	342665	8483041							

Fuente: Folio 1 del Registro N° 3640215

Subestación San Gabán II							
	Coordenadas UTM (WGS 84) Zona 19 Sur						
Vértice	Este	Norte					
V1	341 679	8 490 831					
V2	341 689	8 490 841					
V3	341 711	8 490 844					
V4	341 720	8 490 829					
V5	341 756	8 490 778					
V6	341 785	8 490 718					
V7	341 750	8 490 685					
V8	341 725	8 490 699					
V9	341 664	8 490 788					
V10	341 663	8 490 803					
V11	341 673	8 490 815					
V12	341 700	8 490 820					

Fuente: Folio 2 del Registro N° 3640215

Central Hidroeléctrica San Gabán II - Casa de Máquinas								
	Coordenadas UTM (WGS 84) Zona 19 Sur							
Vértice	Este Norte							
V1	342 421	8 490 558						
V2	342 431	8 490 542						
V3	342 388	8 490 514						
V4	342 378	8 490 530						
V5	342 383	8 490 533						
V6	342 380	8 490 539						
V7	342 384	8 490 542						
V8	342 388	8 490 536						

Fuente: Folio 2 del Registro N° 3640215

Véase Levantamiento de Observaciones, folios 1 y 2 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 1.






Av. Las Artes Sur 260, San Borja Central telefónica: (01) 5100 300 www.gob.pe/minem

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Imagen 1.



Fuente: Folio 1 del Registro N° 3640215






Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y

Ayacucho"



Fuente: Folio 2 del Registro N° 3640215

 Uso actual e histórico del suelo. El uso actual del suelo corresponde a la C.H. San Gabán II donde se emplazan la casa de máquinas, subestación eléctrica San Gabán II y campamento Villa de Residente. Respecto al uso histórico se indica que anteriormente los suelos donde se encuentran las instalaciones de la C.H. San Gabán II fueron áreas destinadas para el cultivo de papa, membrillo y otros alimentos de los comuneros del distrito de San Gabán.

3.4 Descripción de los componentes objeto de IISC:

• Mapa de procesos. El proceso de generación de energía eléctrica inicia con la recepción de agua proveniente del río San Gabán, la cual es dirigida a través de cuatro (4) compuertas con su respectivo desgravador que conectan con un conducto de 7000 m con pendiente. El agua ingresa a las turbinas 1 y 2 (cada una genera 55 MW) y luego de pasar por el sistema de intercambio de calor, es devuelta al río San Gabán. De otro lado, la energía generada llega a los transformadores de potencia 1 y 2 de 13.8 kV/138 kV. En la siguiente imagen se presenta el mapa de proceso de la C.H. San Gabán II:




Dirección General de **Asuntos Ambientales** de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Imagen 2. Mapa de Procesos de la C.H. San Gabán II³



Fuente: Folio 2 del Registro N° 2996302 (versión digital)

Cabe señalar que el Titular aclaró que cuenta con grupos de emergencia que funcionan con diésel, los cuales operan por periodos cortos en caso de emergencia para suministro interno más no para comercialización.

- Materia prima, insumos químicos, productos y residuos⁴. Durante el año 2015 utilizó, aproximadamente, 4436 galones de biodiesel, 83 galones de lubricantes, 55 galones de aceite dieléctrico y 600 galones de diésel. Respecto a la generación de residuos sólidos peligrosos, durante el año 2015 el Titular generó 0,109 toneladas/mes, aproximadamente, los mismos que estaban constituidos por trapos y waypes contaminados, grasa industrial, aceites usado, restos de pintura, solventes y otros productos, pilas, baterías de vehículos, entre otros.
- Sitios de disposición y descarga. Cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual depura agua residual que posteriormente utiliza para el riego de áreas verdes de la central. Respecto a la disposición y descarga de los residuos sólidos peligrosos, los residuos sólidos peligrosos son almacenados en áreas que cuentan con piso de concreto e impermeabilización con geomembrana; posteriormente, los residuos sólidos peligrosos son recogidos para ser dispuestos a través de una EPS-RS o EO-RS, según corresponda.
- Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad. Realiza monitoreos ambientales de calidad de aire, calidad de agua, emisiones atmosféricas, efluentes, ruido ambiental, y electromagnetismo, la frecuencia de ejecución es trimestral y semestral. De acuerdo a lo indicado por el Titular, durante el año 2015 cumplió con emitir los siguientes informes:

Cuadro 2. Informes de monitoreo dirigidos a la autoridad

Entidad	Base legal	Reporte				
Organismo	Reglamento de la Ley 27314 D.S. N°	Plan anual de manejo ambiental				
de	057-2004-PCM Art. 115	Declaración de maneio de residuos (anual)				

Véase Levantamiento de Observaciones, folio 2 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 2.

Véase Levantamiento de Observaciones, folios 3 y 4 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 3.





Av. Las Artes Sur 260, San Borja Central telefónica: (01) 5100 300 www.gob.pe/minem

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para muieres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Entidad	Base legal	Reporte		
Evaluación y	D.S. N° 057-2004-PCM Art. 41, 42 y	Manifiesto de manejo de residuos sólidos (anual)		
Fiscalización	43			
Ambiental -		Informe anual de gestión ambiental		
OEFA	OSINERGMIN N° 245-2007-OS-CD	Calidad de agua mensual de C.H. San Gabán II (envío trimestral)		
OEFA Y MINEM		Programa de monitoreo de calidad ambiental de la C.H. San Gabán II (semestral) – Villa residentes – Subestación – Casa de máquinas		
	OSINERGMIN N° 245-2007-OS-CD	Programa de monitoreo de agua potable - Villa residentes (semestral)		
		Programa de monitoreo de aguas servidas — Villa residentes (semestral)		

Fuente: Folio 59 del Registro N° 2575990

- Estudios específicos dentro del predio. El Titular cuenta con los siguientes estudios desarrollados en la C.H. San Gabán II:
 - i. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales mediante Memorando N° 212-97-EM/DGAA del 3 de marzo de 1997.
 - ii. Programa de monitoreo ambiental ejecutado con una frecuencia trimestral y semestral.
 - iii. Plan de Contingencias de Seguridad 2015.
- Procedimientos administrativos a los que se vio sometido el predio. Mediante Resolución
 Directoral N° 114-2014-OEFA/DFSAI del 27 de febrero de 2014, el Organismo de Evaluación y
 Fiscalización Ambiental OEFA sancionó al Titular por incurrir en la conducta infractora, relacionada
 al manejo inapropiado de residuos sólidos en la operación de la C.H. San Gabán II, y por no contar
 con un sistema de contención de combustible estanco.

3.5 Características generales del sitio⁵:

- Geología. De acuerdo al boletín N° 042 Geología de la Cordillera Occidental y Altiplano al Oeste del Lago Titicaca Sur del Perú, Cuadrángulo Juliaca 31v, y boletín 090 Geología de los Cuadrángulo de Corani y Ayapata, carta 28u, ambos documentos emitidos por el Ingemmet, el área de estudio forma parte de la Cordillera Oriental de la vertiente amazónica del país, razón por la cual se caracteriza por presentar pizarras negras y cuarcitas, así como cuerpos intrusivos constituidos por granitos. De acuerdo al mapa geológico (Folio 167 del Registro N° 2575990) la zona del campamento Villa de Residentes se encuentra emplazada sobre la formación Qh-al (depósitos aluviales, gravas y arenas), mientras que las zonas "subestación San Gabán II" y "Casa de máquinas" se encuentran sobre la formación OS-s (cuarcitas, metareniscas, lutitas y pizarras).
- Hidrogeología/Hidrología. Señala que, de acuerdo a la información que extrajo del Geoservidor del Ministerio del Ambiente y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMMET, no cuenta con información sobre la profundidad del nivel freático en el área de estudio. Respecto a la hidrología del área, señala que las instalaciones de la C.H. San Gabán II se encuentran ubicadas en la cuenca del río Inambari, colector del río San Gabán que se caracteriza por ser torrentoso; asimismo, precisa que existen aproximadamente 28 lagunas en la cuenca que aportan escurrimiento hacia el río San Gabán, cuerpo de agua que colinda con las operaciones de la central hidroeléctrica.
- **Topografía.** De acuerdo a la Carta Nacional en escala 1:100000 y al Software Google Earth, las áreas de estudio se encuentran entre los 1700 a 2200 msnm. Cabe señalar que el Titular presentó los

BICENTENARIO PERÚ
2024



Véase Levantamiento de Observaciones, folios 4 y 5 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 4.

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

planos topográficos conteniendo las curvas de nivel maestra y secundaria de las áreas de estudio. Ver plano topográfico N° 170 del Registro N° 2575990.

- Clima. Según información de parámetros meteorológicos que extrajo de los reportes de monitoreo ambiental que realiza y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en la estación Juliaca (2016), la temperatura ambiental oscila entre los 16 a 22°C, la humedad relativa se registró entre los 50 a 70% con vientos cuya dirección predominante es sureste (SE).
- **Cobertura vegetal.** Señala que, de acuerdo a la información que extrajo del Geoservidor del Ministerio del Ambiente, en las áreas colindantes con las instalaciones identificó la presencia de pajonales de chilligua, bosques de fondo de valle de montaña, entre otros.

3.6 Identificación de sitios contaminados:

- Información de fuentes potenciales de contaminación.
 - ✓ Fugas y derrames. De acuerdo al Levantamiento técnico del sitio realizado por el Titular, señala que no identificó fugas o derrames visibles en las áreas de estudio, con excepción del <u>almacén de aceites</u> donde observó la presencia de manchas sobre el piso de concreto.
 - ✓ Zona de tanques de combustible, insumos químicos, etc. Indica que en la sala de grupos electrógenos de la subestación cuenta con dos (2) tanques para el almacenamiento de combustible diésel de 300 galones de capacidad que se encuentran sobre base de concreto y rodeados por canaletas de contención. De igual manera, en campamento Villa Residentes, el Titular cuenta con un tanque de diésel ubicado en la sala de diésel, el cual cuenta con piso de concreto y muro de contención. Asimismo, cuenta con dos (2) tanques soterrados para el almacenamiento de diésel y gasolina de 2500 galones cada uno.
 - √ Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos. En el área de subestación eléctrica San Gabán II, cuenta con un almacén de baterías, el mismo que se encuentra sobre un piso de concreto en un ambiente restringido. De otro lado, en el área de campamento Villa Residente, cuenta con un almacén de sustancias y materiales peligrosos, el almacén se encuentra sobre piso de concreto y las sustancias líquidas son almacenados sobre bandejas de contención, según se observa en el registro fotográfico del IISC. Respecto al área de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, esta área se encuentra ubicada al interior de la caverna sobre geomembrana.
 - ✓ **Drenajes, zonas de carga y descarga.** Las instalaciones cuentan un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que se encuentra ubicado en el campamento Villa Residentes, la planta de tratamiento se encuentra ubicada sobre una losa de concreto, adicionalmente, el área cuenta con canaletas de drenaje de aguas pluviales. De otro lado, las zonas de carga y descarga de combustibles en la C.H. San Gabán II, las constituyen la sala de diésel ubicada en la subestación eléctrica y el grifo ubicado en el campamento Villa Residente.
 - ✓ Áreas sin uso específico y otros⁶. En la C.H. San Gabán II las áreas sin uso específico corresponden al almacén de repuestos electrónicos, sala de control, sala de comunicaciones, oficinas, comedor y campamento, cada una de ellas cuenta con piso pavimentado.

Véase Levantamiento de Observaciones, folios 5 y 9 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 5.



A Book State State

Av. Las Artes Sur 260, San Borja Central telefónica: (01) 5100 300 www.gob.pe/minem

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Focos potenciales de contaminación.

✓ Priorización y validación. Según lo señalado, para realizar la priorización y validación de focos, el Titular utilizó el elemento orientativo N° 4 de la Guía para la Elaboración de PDS, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM. En este contexto, del análisis de información y levantamiento técnico de sitio el Titular ha determinado lo siguiente:

Cuadro 3. Priorización y validación de los focos potenciales de la C.H. San Gabán II

Unidad	Sub-unidad	Criterio adoptado		Sustancia de interés + relevante		
Casa de máquinas	Generadores	Los materiales usados son diésel y lubricantes. El Área de generadores se encuentra dentro de la caverna (roca), por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tiene como barrera a la roca, que no se encuentra fracturada en la zona donde se ubican los generadores. Tampoco hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-		
	Transformadores	Los materiales usados son aceite dieléctrico y lubricantes. Los 6 transformadores se encuentran dentro de la caverna (roca); por lo tanto, no se considera esas áreas como foco potencial al suelo. La roca está sana y no presenta fisuras o fracturas por las que pudiera percolar el contaminante por lo que supone una barrera natural. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-		
	Transformadores	Los materiales usados son aceite dieléctrico y lubricantes. Todas las zonas donde se ubican los transformadores presentan base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-		
Subestación electica San Gabán II	Grupo electrógeno de emergencia	electrógeno de como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que				
	Tanque de diésel	El material almacenado es diésel. El Área donde se ubica el tanque se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-		
	Sala de baterías	Los materiales usados / almacenados son baterías. El Área del taller se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames. Se almacenan baterías.	Sin evidencia	-		
Campamento Villa Residentes	Taller mecánico	Los materiales usados/almacenados son lubricantes y grasas en contenedores metálicos. El Área del taller se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-		
	Sala de grupos electrógeno	El material usado para el abastecimiento de los Grupos electrógenos es diésel (2 tanques). Los tanques de diésel se encuentran sobre una base de concreto por encima del nivel del piso y los grupos electrógenos se ubican en cubetos rodeados por canaletas de contención, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	1		
	Grifo	El grifo dispone de dos tanques de combustible, uno de diésel y otro de gasolina, los cuales se encuentran enterrados. No se han observado evidencias de derrames en el entorno inmediato de los surtidores y la trampa de grasas presenta buen estado de conservación. Sin embargo, la instalación presenta sustancias potencialmente contaminantes para el suelo como diésel y gasolina y las posibles pérdidas al suelo de las	Probable ++	F1, F2, F3 y BTEX		

Av. Las Artes Sur 260, San Borja Central telefónica: (01) 5100 300 www.gob.pe/minem



Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Unidad	Sub-unidad	Criterio adoptado	Nivel de evidencia	Sustancia de interés + relevante
		sustancias mencionadas suelen ocurrir ya sea de los tanques enterrados o de los surtidores, por errores de los operarios. Por lo cual, esta instalación ha sido identificada como foco potencial de contaminación.		
	Almacén de sustancias y materiales peligrosos	Se almacena gases comprimidos tales como dióxido de carbono (CO2), freón 22, argón, entre otros. El Área del almacén se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial, debido a que el contaminante tendría que atravesar el concreto. Además, no hay antecedentes ni evidencias de derrames.	Sin evidencia	-
	Almacén temporal de residuos sólidos peligrosos	El almacén temporal se encuentra en una caverna (roca) donde la base es cubierta por geomembrana, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial.	Sin evidencia	-
	Almacén de pinturas	Se almacena pinturas en recipientes. El almacén se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial.	Sin evidencia	-
	Almacén de aceites	Se almacena aceite dieléctrico y lubricantes en cilindros metálicos. El almacén presenta base de concreto. Cuenta con canaletas de derivación que dirigen los fluidos hacia un pozo de contención ubicado en el entorno inmediato del almacén. Sin embargo, se considera este almacén como foco potencial porque se ha evidenciado manchas muy pequeñas sobre en el suelo superficial en la entrada del almacén y otras manchas sobre el concreto mismo.	Probable ++	F2 y F3
	Almacén de materiales generales	Los materiales almacenados, entre otros, son dos transformadores eléctricos de repuesto que almacenan a su vez aceite dieléctrico. El almacén se encuentra sobre una base de concreto, por lo tanto, no se considera a esta área como foco potencial.	Sin evidencia	-

Fuente: Folios 94 al 96 del Registro N° 2575990

De otro lado, el Titular aclaró que las pruebas de estanqueidad las realizó durante el mes de mayo de 2006; no obstante, indicó que no cuenta con los referidos certificados, pero adjunta la captura del registro del sistema de pago de factura a la empresa ENDOCOT S.A.C. encargada de realizar las pruebas de estanqueidad (ensayos no destructivos) a los dos (2) tanques de combustibles⁷. Asimismo, el Titular presentó las fichas de levantamiento técnico que refuerzan lo desarrollado en el cuadro 3 [folios 15 al 60 del Registro N° 2996302 (versión digital)].

- ✓ Mapa de los focos potenciales (mapa de riesgos). En el folio 186 del Registro N° 2575990, se presenta el mapa de focos potenciales que el Titular considera evaluar, a razón de la evaluación que ejecutó para la priorización y validación.
- Vías de propagación y puntos de exposición.
 - ✓ Características del uso actual y futuro. El uso actual corresponde a actividades de generación de energía eléctrica, el área es considerada como zona industrial, y de acuerdo a las características de la zona, el uso futuro es compatible con usos de tipo industrial.
- Características del entorno.
 - ✓ **Fuentes en el entorno**. Señala que no identificó fuentes potenciales de contaminación en el entorno, toda vez que sus operaciones se encuentran colindantes con áreas agrícolas (consumo propio) y caseríos.

Véase Levantamiento de Observaciones, folios 9 y 10 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 6.





Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- ✓ Focos y vías de propagación. Señala que no detectó focos potenciales de contaminación en el entorno próximo a la C.H. San Gabán II.
- Plan de muestreo de Identificación.
 - ✓ Ubicación de los puntos de muestreo. Indica que con base al reconocimiento in situ y a los resultados de la priorización y validación de fuentes potenciales, ha establecido que en la C.H. San Gabán II, el Área de Potencial Interés (API) es el área del grifo y área de almacenamiento de aceites las cuales tienen una extensión total de 0,025 hectáreas⁸.

En este contexto, el Titular diseñó su plan de muestreo de identificación, el cual comprendió la toma y análisis de cuatro (4) muestras. En el siguiente cuadro se detalla la ubicación de los puntos de muestreo:

Cuadro 4. Ubicación de los puntos de muestreo

ADI	Foco potencial	Punto de	Numero de Código		Coordenadas UTM		Douámatua
API		muestreo	muestra	Coalgo	Este	Norte	Parámetro
	Almacén de aceites	P1	1	P-1	342 697	8 483 000	- F2 v F3
Campamento Villa		P2	1	P-2	342 694	8 483 019	
Residente	Grifo	P3	1	P-3	342 727	8 482 930	F1, F2, F3 y
	Gillo		1	P-3-D*			BTEX

*Duplicado

Fuente: Folio 125 del Registro N° 2575990

✓ Parámetros analizados: los parámetros analizados fueron: Fracción de Hidrocarburos F1, F2, F3 y BETEX⁹.

Resultados del muestreo de identificación. Según lo reportado en el IISC, el muestreo de suelo en las APIs fue realizado el 6 de enero de 2016 por el Laboratorio Eurofins Analytico B.V., el cual cuenta con una acreditación internacional otorgada por Consejo Holandés de Acreditación de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025:2005, equivalente a la acreditación otorgada por el Instituto Nacional de Calidad - Inacal. El resumen de los resultados del muestreo se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Resultados del muestreo

Parámetros	HTP-F1	HTP-F2	HTP-F3	Benceno	Tolueno	Etilbenceno	Xileno		
ECA Suelo									
Industria extractiva	500	5000	6000	0,03	0,37	0,082	11		
(mg/kg MS)									
Identificación	mg/kg MS								
P1	-	620	420	<0,05	<0,05	<0,05	<0,10		
P2	-	880	76	<0,05	<0,05	<0,05	<0,10		
P3	-	<30	<30	-	-	-	-		
P3D	<6,7	<30	<30	<0,05	<0,05	<0,05	<0,10		

Fuente: Folio 139 del Registro N° 2575990

De acuerdo a los resultados obtenidos, para los parámetros Fracción de Hidrocarburos F1, F2, F3, Tolueno, Etilbenceno y Xileno, se observa que las concentraciones reportadas de las muestras de suelo de las estaciones P1, P2, P3 y P3D, se encuentran por debajo del umbral establecido por los ECA suelo para uso industrial/extractivo; asimismo, se reportó el parámetro Benceno igual al Límite de Detección de laboratorio corresponde a <0,05 mg/kg.

BICENTENARIO PERÚ
2024



Av. Las Artes Sur 260, San Borja Central telefónica: (01) 5100 300 www.gob.pe/minem

Véase Levantamiento de Observaciones, folio 11 del Registro N° 2996302 (versión digital), en la que el Titular subsanó la observación N° 7.

⁹ Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

✓ Modelo conceptual. De acuerdo al modelo conceptual preliminar de la C.H. San Gabán II (teórico), la fuente primaria identificada es el almacenamiento de combustible, el mecanismo de liberación probable serían fugas, corrosión y derrames; el mecanismo de transporte podría darse por volatilización, dispersión y percolación, pudiendo afectarse el suelo y el agua subterránea. El detalle del modelo conceptual preliminar puede ser verificado en el folio 148 del Registro N° 2575990.

IV. EVALUACIÓN

4.1 Levantamiento de observaciones

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., mediante el Informe N° 0485-2019-MINEM/DGAAE-DEAE la DGAAE formuló ocho (8) observaciones al IISC presentado por el Titular. No obstante, de la evaluación realizada al levantamiento de observaciones presentado por el Titular, mediante Registro N° 2996302 del 19 de noviembre de 2019 y Registro N° 3640215 del 9 de enero de 2024, se concluye que las observaciones formuladas al IISC fueron subsanadas en su totalidad por el Titular.

4.2 Análisis e interpretación de los resultados

De acuerdo a los datos presentados por el Titular y luego del análisis realizado, la cantidad y ubicación de puntos de muestreo considerados para los focos potenciales de contaminación es representativo, dado que el API no tiene mucha extensión (0,025 ha).

Asimismo, de los resultados de análisis de las muestras de suelo se verificó que ningún parámetro analizado supera los valores establecidos en los ECA para Suelo Comercial/Industrial/Extractivos (vigente al momento de presentación del IISC), aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. Además, se debe indicar que el IISC sigue los lineamientos de la Guía para la Elaboración de PDS y la Guía para el Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

4.3 Resultados de la identificación de sitios contaminados

De acuerdo a los resultados obtenidos y lo indicado en el punto 4.2 del presente informe, en la C.H. San Gabán II no se han identificado sitios que superen los ECA para Suelo Comercial/Industrial/Extractivos. Por lo tanto, no corresponde pasar a la fase de caracterización ni elaborar un PDS.

V. CONCLUSIONES

Luego de la evaluación realizada a la documentación presentada por la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.¹⁰, se ha verificado que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos y en la Guía de Muestreo de Suelos, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM.

Por lo tanto, corresponde otorgar conformidad al Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la C.H. San Gabán II, concluyéndose que no se requiere proseguir con la Fase de Caracterización

13 de 14

BIC

ICENTENARIO PERÚ 2024

Cabe precisar que, la evaluación del "Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Central Hidroeléctrica San Gabán II", presentado por la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., se ha realizado con base en la información recogida hasta la fecha de presentación del referido informe; en ese sentido, los eventos ocurridos o actividades desarrolladas de manera posterior a dicha fecha no se encuentran considerados en la presente evaluación.

Viceministerio de Electricidad Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de Suelos respecto del área de estudio al no haberse detectado sitios contaminados, dándose por finalizada la evaluación.

VI. RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe y la resolución directoral a emitirse a la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., para su conocimiento y fines correspondientes.

Remitir copia del presente informe, la resolución directoral a emitirse y de todo lo actuado en el presente procedimiento administrativo a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, para su conocimiento y fines correspondientes de acuerdo al ámbito de sus competencias.

Publicar el presente informe en la página web del Ministerio de Energía y Minas, así como la resolución directoral a emitirse, a fin de que se encuentre a disposición del público en general.

Elaborado por:

Firmado digitalmente por SOTO MAURICIO Efrain Antioquio FAU 20131368829 soft

Entidad: Ministerio de Energía y Minas Motivo: Firma del documento Fecha: 2024/01/12 10:52:05-0500

> Ing. Efraín A. Soto Mauricio CIP N° 114583

Firmado digitalmente por CALDERON VASQUEZ Katherine Green FAU 20131368829 hard Entidad: Ministerio de Energía y Minas Motivo: Firma del documento

Motivo: Firma del documento Fecha: 2024/01/12 10:55:38-0500

Abog. Katherine Green Calderón Vásquez
CAL N° 42922

Visto el informe que antecede, y estando conforme con el mismo; cúmplase con remitir el presente al despacho del Director General para su trámite correspondiente.

Firmado digitalmente por ORDAYA PANDO Ronald Enrique FAU 20131368829 hard Entidad: Ministerio de Energía y Minas Motivo: Firma del documento Fecha: 2024/01/12 11:01:13-0500

Ing. Ronald E. Ordaya Pando

Director de Evaluación Ambiental de Electricidad

BICENTENARIO PERÚ 2024



14 de 14

ANEXO 06

Test de Percolación y el estudio de Mecánica de Suelos.



Elaborado por: Huming Ingenieros S.A.C.





GRUPO		SEMI FIJO SOBRE LOZA
TIPO	:	DIAPAC UMV – 30
CAUDAL		12 m3/día
FILTRO	;	LAVADO POR RETORNO DE AGUA
BOMBAS (Sumergible).		0.85 HP
BOMBA (Centrifuga).	0.0	1 HP

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ABRIL 2010







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

PAGINA 2 de 37

INDICE

	and the formation of the second real particles of the second real particle			
1.			pág.	. 3
2.				
	2.1. TECNOLOGÍA DIAPAC UMV			
	2.2. CÁMARA DE REGULACIÓN DE CAUDAL		and the second	
	2.3. CÁMARA DE AERACIÓN			
	2.4. CÁMARA DE CLARIFICACIÓN.		100	
	2.5. TRATAMIENTO FINAL DE LOS LODOS.			
2	2.6. CLORINACIÓN.			
3.	OPERACIÓN 3.1 CAUDAL			
	3.1. CAUDAL.	•••••		
23	3.2. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.			
	3.2.1. Alimentación.		(A	
	3.2.2. Instrucciones de primera puesta de servicio.		Carried Control	
	3.2.3. Puesta en Marcha.			
	3.2.4. Funcionamiento Manual.			
	3.2.5. Funcionamiento Automático.			
	3.2.6. Orden de Parada.			
	3.2.7. Señalización.		7.00	
	3.2.8. Mantenimiento preventivo.		A	
	3.3. OPERACIÓN DEL COMPRESOR TIPO BLOWER (SOPLADOR)			
	3.3.1. Línea de aereación	••••••		
	3.3.2. Línea de air lift			
	3.4. OPERACIÓN SISTEMA DOSIFICACION REACTIVO QUIMICO			
	3.5. OPERACIÓN DEL SISTEMA TERCIARIO			
	3.5.1. Numeración de válvulas			
	3.5.2. Operación del filtro de arena			
	3.5.3. Retrolavado del filtro de arena			
4.	MANTENIMIENTO			
	4.1. Rejilla			
	4.2. Compresores			
	4.3. Recirculación de Lodos			
	4.4. Desnatador de Superficie o Skimmer			
-	4.5. Clorador			
	MANTENIMIENTO SEMANAL			
ь.	MANTENIMIENTO A MEDIANO PLAZO			
	6.1. CAMARA DE REGULADOR DE CAUDAL			
	6.2. COMPRESORES			
	6.3. LÍNEAS DE AIRE Y DIFUSORES			
	C C = C(1) = (1 + 1) = (1			
_			2.5	
1.	Per la regard			
			10000	
	A CICTELLOL A TECHNICA			
5. /	ASISTENCIA TECNICA		oág.	18







1

DOC SGE-MOM01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

3 de 37

1. INTRODUCCIÓN

El Diapac UMV es una unidad de aeración compacta que permite resolver de una forma simple, eficaz y moderna, el problema del tratamiento de aguas residuales en pequeña y medianas colectividades.

La oxidación total o la aeración prolongada, técnica utilizada en el Diapac UMV, es un procedimiento de tratamiento de agua residual por fangos activados a débil carga. Es decir que la relación entre la contaminación y la cantidad de microorganismos es muy baja.

La aeración prolongada consiste en poner en presencia, durante un tiempo suficientemente largo grandes cantidades de fangos activados con pequeñas cantidades de contaminación, de manera que se logre una depuración lo más completa posible del agua a tratar y se favorezca la auto-oxidación de las materias vivas engendradas a partir de la DBO hasta conseguir un fango residual que no presente ningún olor.

Algunas veces, a este proceso se le denomina como "combustión húmeda" porque las bacterias degradan las aguas residuales por el uso de oxígeno, tal como el fuego utiliza oxígeno para quemar la basura.

El DIAPAC asegura de una manera eficaz la reducción de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y los sólidos en suspensión presentes en agua residual, si la estación de tratamiento es operada según las recomendaciones de EMOV S.A.C.

2. EXPOSICIÓN TÉCNICA

La aeración prolongada es un proceso de tratamiento de agua residual por fangos activados a débil carga; es decir que la relación entre la contaminación y la cantidad de microorganismos es muy baja.

Las bacterias son colocadas en una fase de auto-oxidación de respiración endógena, en la cual ellas son obligadas a sacar de su propia sustancia la energía necesaria para sus actividades y su reproducción.

Un aporte continuo de aire debe ser mantenido, de lo contrario hay riesgo de malos olores y degeneración de colonia bacteriana.

Si hay un efluente de agua a tratar una cierta cantidad de aceite, de materias toxicas, de líquidos para limpiar vertidos, de un acido o de una base, etc.; existe la posibilidad de que quede interrumpido el proceso de tratamiento y que surjan malos olores debido a la descomposición de la masa bacteriana

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV: 1 4 de 37

Por otra parte, si hay demasiado aire (oxígeno), existe el riesgo de obtener una nitrificación excesiva, lo cual es generalmente acompañado de una baja en el pH, un fango incoherente y un aumento de la turbiedad en el efluente.

En general es necesario mantener de 2 a 4mg/lt de oxigeno disuelto (D.O.) en el depósito de aeración.

El tratamiento se opera con la mejor eficiencia cuando el pH del agua residual es de 7.

Un lado rico y bien oxigenado tiene un color "marrón oscuro". Si en una zona cualquiera el color es gris, eso es un índice de que hay falta de oxígeno.

Si una disminución anormal en la concentración de sólidos es notoria, en la zona de aeración, es necesario verificar.

- El sistema de recirculación de fangos que puede estar bloqueado.
- El caudal de agua residual que se va a tratar puede ser excesivo.

2.1. TECNOLOGÍA DIAPAC UMV - EQUIPAMIENTO

El DIAPAC UMV es una unidad compacta constituida por un depósito de "oxidación" dotado de uno o varios sopladores y de un depósito de "clarificación" equipado para la recirculación de lodos "AIR LIFT".

Cámara de Ecualización.

El caudal de tratamiento de agua necesario para la planta no será constante si se recibe directamente de las líneas de desagüe, además de que la concentración de materia orgánica será también variable.

Con la finalidad de homogenizar la calidad de agua al ingreso siempre se dispone de una cámara de ecualización, lugar donde se realiza una mezcla de los efluentes recibido durante varias horas y luego enviados a la planta de tratamiento haciendo uso de dos bombas sumergibles que trabajan alternadas.

Cámara de Aereación – Oxidación.

La agitación y la mezcla están aseguradas por dos sopladores de gran capacidad los cuales funcionaran de manera alternada, prolongando así su tiempo de vida.

El paso del licor activado al clarificador se efectúa por los orificios situados en la pantalla que separa las dos cámaras.

Cámara de Clarificación.

El líquido tratado que sale de la cámara de aeración es dispuesto en la cámara de clarificación en la que permanece un tiempo en completa calma.

SAN GABAN S A-

ING JULIO MEDINA SONCO







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30

REV:

5 de 37

La equi-repartición del licor proveniente del depósito de oxidación está asegurada por los deflectores xifoides colocados delante de los orificios de transferencia.

Aguas abajo un vertedero asegura la evacuación de las aguas tratadas. Los lodos depositados en este depósito son devueltos al depósito de aeración por un "Air Lift".

Desnatador de superficie - Skimmer

Un desnatador accionado neumáticamente envía la materia flotante que se encuentra en el decantador, al depósito de aeración para ser tratada.

De esta manera es recogida la espuma presente en la capa superior de agua del decantador.

Tratamiento Final de los Lodos

Los lodos en exceso son extraídos del depósito de aereación con la ayuda de una bomba sumergible, solo durante un mantenimiento de la planta, esto debe darse aproximadamente 2 veces cada año.

Los lodos por consideraciones sanitarias deben ser dispuestos a un terreno de secado o en todo caso ser incinerados.

2.2. CAMARA DE REGULACIÓN DE CAUDAL.

Antes del ingreso a la planta existe una cámara de ecualización, ella está dispuesta con la finalidad de que ingrese la cantidad necesaria del efluente a tratar en condiciones de concentración lo menos variable posibles, para que la vida de las bacterias cultivadas no se afecte.

La cámara de regulación de caudal proporciona a la planta el caudal para la cual está diseñada, devolviendo el excedente a la cámara de ecualización. Los rangos de abertura y posición serán fijados en la etapa de puesta en marcha.

2.3. CAMARA DE AERACIÓN - OXIDACIÓN.

En esta zona se lleva a cabo el proceso de digestión aeróbica.

Las aguas residuales pre-tratadas son mezcladas y aireadas por medio dos sopladores de aire de alta eficiencia, de manera que asegura la homogeneidad de la suspensión fangosa y la ausencia de regiones muertas que puedan entorpecer la acción depuradora del aparato.

Los sopladores trabajaran de forma automática y se arrancan desde el tablero de control eléctrico.

GABANS A

ING JULIO MEDINA SONCO CIP 79593







1

DOC SGE-MOM01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

6 de 37

El tiempo de marcha esta en función de las necesidades de oxígeno (aprox. 8 horas/día), los primeros 15 días, luego a un rango de 4 a 6 horas/día.

Para asegurar una buena homogenización de lodos, el tiempo mínimo de marcha de los sopladores no será jamás inferior a 12 minutos.

En general, es necesario mantener de 2 a 4 mg/L. De oxígeno disuelto en el depósito de aeración.

En la zona de aireación se produce un efecto de recirculación de lodos y movimiento de la masa de agua, con la finalidad de que la totalidad del volumen de agua existente se airee y la cantidad de oxigeno disuelto sea homogénea.

2.4. CÁMARA DE CLARIFICACIÓN.

Por su concepto, el UMV suprime los inconvenientes que se derivan de una desnitrificación no controlada, tales como la elevación a la superficie de placas fangosas. Se consigue con un elevado grado de recirculación manteniéndose la concentración en el aereador en un nivel compatible con la débil carga másica utilizada, con este aparato se evita, además, el peligro de obstrucción relacionado con las bombas de recirculación de pequeño caudal.

<u>En el arranque de la planta:</u> La macha del Air Lift debe ser permanente, por lo cual se ha abastecido por un compresor Blower marca REPICKY, modelo R100. A continuación y en función de la calidad del lodo y del efluente se debe ajustar el tiempo de marcha y el caudal de recirculación.

2.5. TRATAMIENTO FINAL DE LOS LODOS.

Cuando el porcentaje y el peso de los lodos en el depósito de oxidación lleguen a más o menos 7 gr/L (60%), los sopladores deben ser detenidos durante 2 ó 3 horas para favorecer la concentración sobre el fondo del depósito.

Luego se procederá a la extracción de lodos que serán enviados a lechos de secado, incineradores o de acuerdo a los procedimientos existentes en la eliminación de residuos sólidos.

El porcentaje de lodos por encima de 60 se vera reflejado en una mayor presión en los sopladores de quiere, quienes intentaran romper la perdida de carga por la columna de lodos, además puede usarse un cono Imhoff para sacar la referencia de los sólidos sedimentables.

SAN GABANS A

REG CIP 79593







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

7 de 37

2.6. CLORINACIÓN.

El cloro es favorable para la destrucción de la materia orgánica.

La dosis que se requiere normalmente es de 5 mg/L en las condiciones normales de operación.

La dosificación del hipoclorito de calcio al 70% como agente desinfectante se realiza por medio de una bomba dosificadora de marca BLUE & WHITE tipo diafragma, la posición de la perilla de la bomba se determina experimentalmente teniendo en cuenta la concentración del cloro residual a la salida del tanque de contacto.

3. OPERACIÓN

Un programa de trabajo bien definido es esencial para tener una marcha eficaz y económica de la estación de tratamiento.

Con esta finalidad, es necesario que la operación y mantenimiento de la instalación estén bajo la supervisión una o más personas, que aseguraren una adecuada coordinación en las operaciones.

Para una pequeña instalación como la presente, será necesario que la planta cuente con un operador y un ayudante que lo pueda reemplazar.

La operación y mantenimiento se encuentran íntimamente ligados. Un mantenimiento minucioso e inspecciones sistemáticas, permitirán corregir los defectos antes que se produzcan las averías. Es importante tener las piezas de repuestos necesarias.

Informes de operación detallados son indispensables para evaluar los resultados del tratamiento.

Los informes diarios permiten conocer la marcha de la instalación mientras que los informes mensuales serán utilizados para comparar los rendimientos actuales y pasados la comparación de los informes mensuales permite constatar las variaciones debidas a cambios de población, estaciones, métodos de operación y otros factores.

3.1. CAUDAL.

Caudal medio

La Planta DIAPAC UMV-30, ha sido diseñada para tratar el siguiente caudal:

	Caud	al	Máximo
--	------	----	--------

Caudal diario

12 m3/día

0.5 m3/h

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

8 de 37

Caudal Mínimo

•	Caudal diario	8	m3/día
•	Caudal medio	0.33	m3/h

3.2. OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

La presente instrucción de funcionamiento tiene por objeto definir los principios de funcionamiento de la instalación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales DIAPAC UMV-30.

La instalación comprende lo siguiente:

- 1 tablero eléctrico de control y la fuerza.
- 2 compresores tipo blower rotativo (sopladores).
- 2 bombas dosificadoras tipo diafragma.
- 2 bomba centrifugas.
- 2 bombas sumergibles.
- 2 Sensores de nivel

3.2.1. Alimentación.

- Tensión de fuerza: 380 voltios, 60 HZ Trifásico
- Circuito de mando: 220 voltios, Monofásico.

3.2.2. Instrucciones de primera puesta de servicio.

- Controlar que durante el transporte, los materiales no han sufrido ningún daño.
- Todas las masas metálicas deben ser conectadas a un sistema de tierra.

3.2.3. Puesta en Marcha.

- Verificar presencia de tensión entre las fases.
- Efectuar reglaje de los relés térmicos, programadores y relés de tiempo de acuerdo al régimen pre-establecido.
- El buen estado de secuencia de fases, aislamiento y conexiones eléctricas y condiciones mecánicas.
- Conmutadores de mando en posición parada.

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO

3.2.4. Funcionamiento Manual.

Colocar los interruptores termo magnéticos en los respectivos Corta Circuitos.

 Proceder a las pruebas en marcha, controlando el sentido de rotación de los motores y su corriente de régimen.







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

9 de 37

3.2.5. Funcionamiento Automático.

Colocar todos los conmutadores de mando en posición automático.

 Un programador horario se encargará de poner en marcha o parar los sopladores, el sistema de retorno de fangos y el desnatador, dentro de los periodos de funcionamiento establecidos.

3.2.6. Orden de Parada.

- Por fusión de fusibles.
- Por abertura del seleccionador.
- · Por orden automático programado.

3.2.7. Señalización.

El tablero es totalmente señalado para cada equipo.

3.2.8. Mantenimiento preventivo.

- Revisar periódicamente los contactos principales y auxiliares del tablero.
- Revisar las conexiones eléctricas.
- Cuidar el voltaje de funcionamiento de la planta, dentro de los límites admisibles.
- Revisar la regulación y funcionamiento de los elementos temporizadores.
- Contar con stock con repuestos requeridos para asegurar un servicio continuado.

3.3. OPERACIÓN DEL COMPRESOR TIPO BLOWER (SOPLADORES)

Los compresores en su trabajo de aereación trabajaran de forma automática, controlado por relojería, el tiempo programado de trabajo será definido en la etapa de puesta en marcha, la línea de air lif para la recogida de espuma trabajara al mismo tiempo con el proceso de aereación.

3.3.1. Línea de Aereación

Por medio de los sopladores se suministra la cantidad necesaria de aire al sistema, como sabemos lo importante del aire suministrado es el oxigeno disuelto en el, este servirá para favorecer procedimientos de oxidación biológica, es decir para la respiración de los microorganismos cultivados en la planta en la etapa de puesta en marcha, a ellos se les denomina lodos activados.

SAN GABAN S A

3.3.2. Línea Air Lift

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593

Esta línea de aire se usa con la finalidad de hacer vacio en las tuberías y poder succionar el lodo de la zona de decantación para enviarlo nuevamente a la zona de







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV: 1 10 de 37

aereación, estos lodos que recirculan en la planta son los llamados lodos activados, y su trabajo es esencial para el buen funcionamiento de la planta, de modo que el control o verificación de esta línea es muy importante.

Su periodo de trabajo está ligado al periodo de trabajo de aireación, es decir cuando el soplador se enciende para entregar aire en la zona de aireación también está retirando lodos activados de la zona de decantación y enviándolos a la zona de aereación.

3.4. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVO QUÍMICO

Consideraciones Previas: REACTIVO ESTERILIZANTE (Hipoclorito de Calcio al 70%)

La aplicación de los reactivos es fundamental para el adecuado tratamiento de aguas, es decir, de una manera regular el agua tratada obtenida será siempre correcta.

Se debe tener en claro que la manipulación de reactivos químicos puede involucrar peligros a la salud del operador si este no usa el equipo de protección personal adecuado, además siempre el operador debe conocer la naturaleza y peligros a los que puede estar sujeto si no cumple con las indicaciones de buen uso.

Por ello es importante que si usted va a manipular los reactivos químicos para el tratamiento lea primero las hojas de seguridad de este manual.

El Hipoclorito de calcio también se presenta en gránulos, la solución preparada en los tanques de reactivos debe ser bien agitada.

En principio diremos que se trata de hipoclorito de calcio, pues es un producto seguro y que presenta muchas ventajas respecto a productos similares.

Preparación de dosis de HTH

Para un caudal promedio de 12 m3/dia si la dosis de hipoclorito de calcio es de 5 mg/l tendremos que usar 78,2 g/l; como el HTH tiene un 70% de cloro activo, en realidad debemos agregar 111 g/l para lograr una esterilización correcta. Pero como el sistema tiene un tratamiento terciario podremos aprovechar el mayor tiempo de contacto de modo que agregaremos un porcentaje adicional.

Preparando la solución al 0.1% aprox. el caudal de dosificación será de 1.67 gal/h y la cantidad de HTH por carga será de 150 gr.

Por tanto, se deberá cargar el tanque de solución con 150 gr. De HTH y llenarlo con 150 litros de agua, recomendamos preparar la solución poco a poco y de preferencia en otro recipiente para lograr una completa disolución del producto. El tiempo de duración en estas condiciones será de 31 horas de funcionamiento.

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593





DOC
SGE-MOM01

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PAGINA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día REV: 1 11 de 37

3.5. OPERACIÓN DEL SISTEMA TERCIARIO

El sistema terciario del tratamiento de efluentes está referido al filtro presente en la planta, el cual depurara las partículas en suspensión que puedan quedar después de la etapa de decantación.

3.5.1. Numeración de válvulas

La lista de las válvulas a continuación se muestra en el Anexo "A" en el esquema NV1, correspondiente a "Numeración de válvulas", la numeración se describe a continuación:

Válvula Nº 1	Línea de Succión de bomba B1
Válvula Nº 2	Línea de Succión de bomba B2
Válvula Nº 3	Agua Impulsada de bomba B1
Válvula Nº 4	Agua Impulsada de bomba B2
Válvula № 5	Ingreso de agua al filtro, operación
Válvula Nº 6	Ingreso de agua al filtro, retrolavado
Válvula Nº 7	Control de agua filtrada
Válvula Nº 8	Control de agua de lavado
Válvula № 9	Vaciado del filtro
Válvula № 10	Purga de aire del filtro
Válvula № 11	Llenado del tanque de reactivo
Válvula № 12	Aislamiento de valvula

3.5.2. Operación del Filtro de arena (Producción de agua filtrada).

El filtro tiene una producción de 12 m3/día (0.5m3/h)

El tiempo de funcionamiento se regulara de acuerdo al flujo de tratamiento de la planta y el volumen de almacenamiento del tanque de agua tratada, las válvulas deben estar en la siguiente manera:

VÁLVULA ABIERTA

1, 2, 3, 4, 5, 7 y 12

VÁLVULA CERRADA

6, 8, 9, 10 y 11

3.5.3. Retrolavado de Filtro de arena.

Durante el desarrollo de la operación del filtro este ira acumulando materia en suspensión en los poros de la capa de arena, ellos deberán ser limpiados y removidos de forma periódica.

Por decirlo de forma común, cuando el filtro se va ensuciando la perdida de carga aumenta en el lecho filtrante, ello se ve reflejado en un aumento de presión dentro del tanque metálico del filtro.

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

12 de 37

Es importante tener en cuenta que la saturación del filtro generara que la bomba busque entregar mayor presión o trabaje más tiempo, el retrolavado del filtro deberá hacerse cuando se alcance una diferencia de presión de 2 psi o en caso contrario por lo menos una vez al día, en un periodo aproximado de 5 minutos.

Las posiciones de las válvulas para esta operación es la siguiente:

:

VALVULA ABIERTA

1, 2, 3, 4, 6 y 8

VÁLVULA CERRADA

5, 7, 9, 10, 11 y 12

4. MANTENIMIENTO DIARIO

4.1. REJILLA

Limpiar la rejilla regularmente todos los días y colocar los residuos en una malla para que se escurran, posteriormente retirar la materia ya seca y depositar en los recipientes de residuos sólidos correspondientes.

4.2. COMPRESORES

- Verificar la temperatura del motor y del compresor.
- Verificar el nivel de aceite en la base del compresor.
- Verificar la cantidad usada de aceite y la frecuencia de los cambios.
- Verificar las tensiones de las correas.

4.3. RECIRCULACIÓN DE LODOS

Verificar la operación normal.

4.4. DESNATADOR DE SUPERFICIE O SKIMMER

En el depósito de decantación se acumula en la superficie ciertos aceites, grasa, así como ciertos cuerpos flotantes, estos cuerpos deben ser retornados continuamente por el desnatador sobre la aereación. Así el desnatador funciona continuamente, es necesario limpiar la superficie cada cierto tiempo para retirar la materia difícil de descomponer.

4.5. CLORADOR

Verificar si el sistema de cloración funciona normalmente y la solución de cloro es suficiente.

SAN GABAN S

ING JULIO MEDINA SONCO **REG CIP 79593**







DOC
SGE-MOM01

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30

2m3/día

REV:

13 de 37

5. MANTENIMIENTO SEMANAL

Una vez por semana es importante verificar todo el equipo y tener en cuenta lo siguiente:

- Lubricar los equipos, tales como el compresor, bombas, etc.
- Verificar las correas (fajas) entre el compresor y su motor.
- Mediante una escobilla limpiar el contorno de los depósitos y canaletas, retirar todos los cuerpos flotantes de la zona de decantación.
- Determinar el volumen de lodos en la zona de aereación y anotar los datos en una planilla, para llevar un control semanal y evaluar la acumulación de lodos en el equipo.

6. MANTENIMIENTO A MEDIANO PLAZO

6.1. CAMARA DE REGULACION DE CAUDAL.

Limpiar la caja metálica retirar y colocar los residuos encontrados sobre una malla para que escurran. Sacar la materia seca y depositar en un recipiente cerrado cualquiera para su desecho como material solido.

Mantenimiento de la estructura metálica, lijado y pintura.

6.2. COMPRESORES

Verificar el nivel de grasa del Soplador. En ningún caso el aceite usado deberá caer dentro del depósito de aeración.

En caso que el aceite este desgastado (cada 1500 horas de trabajo) se procederá a retirarlo y hacer el cambio de aceite, para ello se debe vaciar el aceite del soplador y rellenar con aceite mineral Shell Omala 220 o aceite sintético Shell Omala 220HD (Revisar manual de soplador en anexos)

Los filtros de aire tipo cartucho presentes en cada soplador deben ser reemplazados cuando ya están saturados, esto se verificara con el indicador de pérdida de carga en color rojo.

6.3. LINEAS DE AIRE Y DIFUSORES

Las líneas de aire son la parte fundamental del funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes, debido a ello deberá revisarse su estado para protección contra efectos de corrosión y obstrucciones que podrían suscitarse por algún tipo de residuo, de modo

SAN GABANS A

ING JULIO MEDINA SONCO







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA 14 de 37

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV: 1

semejante los difusores de aire a efectos de corrosión o desgaste deberán ser reemplazados.

6.4. TANQUES METALICOS Y ESTRUCTURAS

El control de la corrosión es el principal problema que pueda existir en toda estructura metálica, por ello es importante realizar la limpieza de las zonas afectadas, el tratamiento de la superficie y la protección mediante capas de pintura époxica, con la finalidad de aumentar el tiempo de vida útil de la planta de tratamiento.

La frecuencia de los procedimientos de pintado pueden variar entre 1 a 3 años según el tipo de pintura utilizada, el proceso de aplicación y la agresividad del medio.

6.5. FILTROS

Los filtros en su mayoría es un cuerpo metálico y deberá recibir el mantenimiento que le corresponde a las estructuras metálicas.

El material filtrante que usa la planta de agua es arena silícea, esta tiene un vida útil de aproximadamente 3 años, siempre y cuando en operación se realicen adecuadamente el retrolavado, en caso contrario el tiempo de vida disminuirá.

El material filtrante ha sido seleccionado acorde con el diseño y en base a especificaciones técnicas de EMOV, no se recomienda usar productos diferentes al original.

6.6. EQUIPAMIENTO ELÉCTRICOS E INSTRUMENTOS

Los equipos eléctricos y los instrumentos de medición son la parte más delicada de la planta de tratamiento, ellos deberán ser revisados de manera especial por personal calificado, con la finalidad de verificar que los valores de trabajo en el caso eléctrico sean adecuados. En el caso de los instrumentos deberá verificarse que estén calibrados en caso contrario deberán ser reemplazados.

7. ANÁLISIS DE LABORATORIO

Las plantas compactas DIAPAC pueden ser operadas y mantenidas eficientemente si se realiza un monitoreo fácil y sencillo de los siguientes parámetros: pH, temperatura, estabilidad relativa, color, oxigeno disuelto, volumen de lodos y cloro residual.

Es importante que el operador registre el comportamiento de estos parámetros básicos que le permiten comprobar el correcto funcionamiento de la Planta. GABAN S A

> ING JULIO MEDINA SONCO **REG CIP 79593**







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

15 de 37

7.1. P.H.

Una gran variación del pH en el agua cruda puede afectar el tratamiento y destruir completamente las bacterias. Una verificación periódica puede detectar los productos ácidos o básicos que llegan a la planta.

El pH de un agua residual puede variar entre 6.5 y 8.0

Un contenido alto de sólidos o de cloro residual puede interferir con las pruebas de pH. Las muestras tomadas en la cámara de aeración deberán sedimentarse por 10 minutos y luego debe tomarse pH de la muestra sobrenadante.

Dispositivo

· Comparador colorimétrico.

Procedimiento

- · Tomar la muestra del agua residual.
- Con la pipeta llenar la celda correspondiente al pH.
- · Agregar cuatro gotas del indicador y mezclar bien.
- Comparar el color obtenido con los que figuran en la celda y leer directamente.

7.2. TEMPERATURA.

Para obtener una máxima eficiencia en el tratamiento, las bacterias requieren una temperatura favorable.

Las variaciones de temperatura afectan la reproducción y el crecimiento de las bacterias, lo que es directamente proporcional al tratamiento efectuado. La zona más favorable se sitúa entre 20°C. Es importante tomar la temperatura a todas las muestras por analizar.

Dispositivo

· Termómetro.

7.3. ESTABILIDAD RELATIVA (PUTRECIBILIDAD)

 Este análisis determina la cantidad aproximada al DBO, es decir, la intensidad de polución del efluente.

Procedimiento

Tomar una muestra antes de la cloración e introducirla en un frasco de 100ml.

Anotar la fecha y hora del muestreo.

SAN GABANS A

ING JULIO MEDINA SONICO REG CIP 79593







DOC	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					
SGE-MOM01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/d	ía REV:	1	16 de 37		

- Agregar 2 ó 3 gotas de una solución al 0.5% de azul de Metileno a la muestra.
- Mezclar enérgicamente, evitando burbujas de aire.
- Poner el frasco al abrigo de la luz y tratar de conservar el agua a temperatura igual, más o menos a 21°C.
- Verificar diariamente si el agua se encuentra siempre coloreada, anotando el número y la fracción de días en que se decolora completamente.
- Transformar mediante el grafico el número de días de decoloración en ppm de DBO.

7.4. COLOR.

Es un parámetro de observación que indica de manera rápida la operación del sistema.

AFLUENTE	CÁMARA AEREACIÓN	CÁMARA DECANTACIÓN	RETORNO DE LODOS	OLOR	ESTADO	
Gris	Café chocolate	Claro	Café chocolate	Terroso	Bueno	
Gris	Negro	Negro	Negro	Séptico	Deficiencia de oxigeno	
Gris	Rojizo	Rojizo	Café claro	No hay	Sobre aereación	
Gris	Café chocolate	Oscuro	Claro	Mohoso	Recirculación de lodos elevado	

7.5. OXIGENO DISUELTO.

El oxigeno es utilizado por las bacterias para sus necesidades energéticas, su reproducción por división celular y para su respiración endógena (auto-oxidación progresiva de su masa celular).

La cantidad por división celular y para su respiración endógena (auto-oxidación progresiva de su masa celular).

La cantidad de oxigeno que puede disolverse en el agua residual depende inversamente de la temperatura, mientras más fría el agua mayor cantidad de oxígeno disuelto.

Las cantidades normales de oxigeno disuelto para prevenir condiciones sépticas son:

Para la zona de aereación:

2mg/L

Para la zona de clarificación

1mg/L

WILL TO MEDINA SONO

REG CIP 79593







DOC
SGE-MOMO:

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

PAGINA

17 de 37 1

7.6. VOLUMEN DE LODOS.

Como en el caso del oxígeno disuelto, el volumen de lodos varía en el curso del día. El test de sedimentación es considerado el mejor método de control para determinar la frecuencia de la extracción en plantas compactas.

Dispositivo

Probeta graduada de 1 litro.

Procedimiento

- Tomar una muestra de un litro del fondo de la cámara de aeración (luego que la turbina haya funcionado al menos 15 minutos).
- Dejar reposar durante 30 minutos.
- Leer en el ml. La cantidad de lodo depositado en el fondo de la probeta.

Nota:

- Las muestras deben ser tomadas en el mismo lugar de la cámara y a la misma hora del día para la posibilidad la comparación de las pruebas.
- La muestra no debe ser tomada cerca del ingreso de las aguas residuales a la cámara, ni tampoco cerca de la salida del efluente a la cámara de clarificación.

7.7. CLORO RESIDUAL.

El fluente final de la planta debe tener una cantidad de cloro residual específica.

Es necesario detectar un residuo de cloro de por lo menos 0.5 ppm después de 20 minutos de contacto, es decir, a la salida del tanque de contacto.

Dispositivos

- Comparador colorimétrico de 0.1 a 3.0 ppm
- Reactivo Orthotolidina.


Procedimiento

- Tomar muestra de agua a la salida de la cámara de clorinación y otra a la salida de los filtros.
- Agregar 4 gotas de Orthotolidina.
- Esperar 5 minutos.
- Leer directamente la cantidad de cloro residual al comparar la intensidad del color.

Dosaje de Cloro

CIP 79593





- El cloro es favorable a la destrucción de la materia organica.
- La dosis que se requiere normalmente es de 5 mg/L en las condiciones normales de operación. La solución de Hipoclorito (HTH o Perclorón) se debe preparar al 1% la bomba dosificadora se ajustara para aplicar la concentración deseada

8. ASISTENCIA TECNICA


Los controles indicados en estas instrucciones son en principio suficientes para asegurar una buena explotación normal, pero siempre es deseable proceder periódicamente a verificaciones más precisas de las condiciones de funcionamiento (Oxígeno disuelto, DBO5, materiales en suspensión).

Estos controles pueden ser efectuados por un laboratorio especializado. Nosotros podemos encargarnos de visitas periódicas mediante un contrato de Asistencia Técnica.

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO






ANEXO A: DIAGRAMAS


Y PLANOS






PLANO P-01: ESQUEMA DE PROCESO (P.I.D.)









PLANO ISO-01: ESQUEMA ISOMETRICO DE NIPLERIA









PLANO A-01: PLANO PLANTA
Y VISTAS









PLANO FB-01: PLANTA UMV-30 CORTE







ANEXO B: CARGA -

FILTRO DE ARENA







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

REV:

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

25 de 37

COLOCACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE: FILTRO DE ARENA

El material compuesto de varias capas de grava y arena de granulometría determinada, será introducido a cada filtro por la entrada de mano respectiva.


Es importante respetar la disposición y el espesor de las diferentes capas. Cada característica de agua tiene una adecuada granulometría de material filtrante.


En este caso, cada uno de los filtros tendrá:

Arena TEN 0.95 mm Arena TEN 1.35 mm

SAN GABANS A








SAN GABAN S A





ANEXO D: HOJAS DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS QUIMICOS





HOJAS DE SEGURIDAD DEL HIPOCLORITO DE CALCIO







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV: 29 de 37

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE CALCIO PANTERA 65% y AQUACHLOR PLUS 70%

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre Químico: Hipoclorito de calcio granulado. Es un producto químico granulado color blanco a ligeramente gris, que se caracteriza por su alto contenido de cloro disponible (65 y 70 % mín.). Formula: Ca(CIO)2.nH2O, CAS # 7778-54-3, EINECS # 231-908-7. Se recomienda el uso de reparaciones frescas para asegurar su máximo rendimiento, como desinfectante clorado. Producto obtenido por el proceso sódico. Distribuidor: San Miguel Industrial S.A. Marcas: Hipoclorito de Calcio Pantera 65 % min y Hipoclorito de calcio Aquachlor Plus 70 % min

2- COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES:

Sustancia: Ca(ClO)2 nº C.A.S: 7778-54-3

Simbolo y frases de riesgo: Oxidante Fuerte, Corrosivo a la piel y tejidos mucosos.

Peso molecular: 142.9848 Número E.I.N.E.C.S.: 231-908-7

3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

Peligroso. Oxidante fuerte. Corrosivo. Puede causar daño al ser inhalado. Causa quemaduras a los ojos y piel . Puede causar severa irritación al tracto respiratorio y digestivo con posible quemadura.

Éfectos Potenciales Sobre la Salud:

Ojos:

Puede causar quemaduras. Puede resultar en daños a la cómea. Puede causar Blefaritis (inflamación de los bordes de los párpados).

Causa severas quemaduras con destrucción lenta de los tejidos.

Ingestión:

Puede ser danino si es ingerido Puede causar daños severos y permanentes al tracto digestivo. Causa quemaduras al tracto gastrointestinal.

Inhalación:

Causa quemadura química al tracto respiratorio. Su aspiración puede conducir a un edema pulmonar. Puede causar efectos sistémicos. Causa acción corrosiva de las membranas mucosas

Efectos crónicos:

El contacto repetido ó prolongado con la piel puede causar dermatitis. El contacto repetido ó prolongado con los ojos, puede causar conjuntivitis. Dichos efectos pueden ser conjuntivitis. Dichos efectos pueden ser retardados. Experimentos en Laboratorio han resultado en efectos mutagénicos.

4.- PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de Contacto con los Ojos:

Conseguir ayuda médica inmediatamente. No permitir que la victima se frote los ojos ni los mantenga cerrados. Se requiere inmediata y abundante irrigación con agua, al menos 30

En caso de contacto con la piel:

Conseguir ayuda médica inmediatamente. Lavarse de inmediato con abundante agua y jabón por al menos 15 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Lavar la ropa antes de ser rehusada, destruir los zapatos contaminados.

En caso de ingestión:

No inducir al vomito. Si la victima está conciente y alerta darle de 2 a 4 tazas de leche ó agua. Nunca dar de beber ningún producto a una persona que esté inconsciente. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En caso de Inhalación:

Conseguir ayuda médica de inmediato. Trasladar a la víctima a un lugar ventilado.

Si respira con dificultad ,dar oxigeno. No usar respiración boca a boca.

Si la respiración ha cesado, aplicar respiración artificial usando oxígeno y un equipo mecánico adecuado como una bolsa y máscara.

Nota al Médico:

Tratar sintomáticamente y dar soporte.

5.- EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

Información General:

Usar equipo respirador provisto con tanque de aire y equipo completo de protección. Es oxidante fuerte. El contacto con materiales combustibles puede causar fuego. Durante el fuego, puede generar gases irritante y altamente tóxicos por descomposición térmica ó combustión. Usar agua pulverizada para mantener frics los recipientes expuestos al fuego.

Usar el agua con cuidado y abundantemente. La contaminación ó mezcla con materiales extraños tales como combustibles y grasas puede causar fuego. Los contenedores pueden explosionar

cuando son calentados.

Medios de Extinción:

Usar agua en spray para enfriar los recipientes expuestos al fuego. Llamar inmediatamente a los Bomberos. Enfriar los contenedores con abundante agua hasta que el fuego se haya extinguido. Para fuegos pequeños, no usar polvos químicos secos, dióxido de carbono, jabón ó espumas.

SAN GABANS A

JULIO MEDINA SONCO **REG CIP 79593**







MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

30 de 37

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE CALCIO PANTERA 65% y AQUACHLOR PLUS 70%

6.- DERRAMES ACCIDENTALES:

Información General:

Usar equipo de protección personal adecuado como se indica en la sección 8.

Derrames/ Fugas:

Aspirar ó barrer el material y colocarlo en un recipiente adecuado para su disposición. Evitar generar polvo. Retirar toda fuente de ignición. Ventilar. No usar materiales combustibles como toallas de papel para limpiar un derrame de hipoclorito.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE:

Manipuleo: Lavarse minuciosamente después del manipuleo. Retirarse la ropa contaminada y lavarla antes del rehúso. Use el producto sólo en áreas bien ventiladas. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, piel ó ropa. Mantener los recipientes bien cerrados. Evitar el contacto con el calor, chispas y llamas. Evitar el contacto con la ropa y otros materiales combustibles. No ingerir ni inhalar. Descartar los zapatos contaminados.

Almacenaje: Mantener lejos de calor, chispas ó llamas. Mantener lejos de fuentes de ignición. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantener los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Almacenar en recipiente con buen cierre. Colocar en un lugar frio, seco, bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles. Mantener lejos de ácidos.

8.-CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL:

Controles de Ingenieria:

En los ambientes donde se almacena y usa este material se debería contar con equipos para el lavado de ojos y duchas de seguridad. Usar ventilación adecuada para mantener baja la concentración de cloro en el aire.

Equipo de Protección Adecuado:

Ojos: Usar lentes de vidrios adecuados ó anteojos de seguridad químicos.

Piel: Usar guantes protectores adecuados para prevenir la exposición a la piel, los cuales pueden

ser de caucho, neopreno o PVC.

Inhalación: Usar respirador con careta completa con cartuchos anticloro y filtro contra polyos y vapores.

Ropa: Usar ropa protectora apropiada, como ropa enteriza, para prevenir la exposición a la piel. 9.- PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS:

Estado Físico: Sólido en gránulos y/o polvo Apariencia y olor: Blanco a grisáceo, con olor fuerte a cloro.

pH: No disponible
Presión de vapor: No aplicable
Punto de Ebullición: Se descompone
Punto de congelamiento: 100 ℃
Temperatura de Autoignición: No disponible.
Rating estimado de riesgo según la NFPA:
Salud:3; inflamabilidad:0; Reactividad:3
Limite de Explosión, inferior: No disponible
Limite de Explosión, superior: No disponible
Temperatura de Descomposición: 175 ℃
Solubilidad: Ligeramente Soluble.
Densidad: 2,35

Fórmula Molecular: CaCl2O2 Peso Molecular, g/mol. 142.9848

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad Química: Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados bajo condiciones normales de almacenaje.

Condiciones a Evitar: Altas Temperaturas, materiales incompatibles, fuentes de ignición, generación de polvo, ácidos, exceso de calor, materiales combustibles, materiales orgánicos,

agentes reductores.

Incompatibilidades con Otros Materiales: Agentes reductores, tetracloruro de carbono, amoniaco, aminas alifáticas, aminas aromáticas, azufre, sulfuros, (sulfuros inorgánicos, como sulfuros férrico, de plomo, de sodio, etc.),óxidos de metales como el de hierro, y otros, éter monometilico del etilenglicol y similares, carbón, ácido acético+cianuro de potasio ó cianuro de amonio, cloruro de N.N. dicloromethylamina+calor, etanol. mentol. glicerina, fenoles, 1-propanotriol, isobutanotiol. aquarrás Ó trementina, bisulfato sodio+almidon+carbonato de sodio, acetileno, hidroxicompuestos como el azúcar, etanol, glicol, etc.: materiales combustibles (antraceno, grasa, aceites, mercaptanos, metylcarbitol, nitrometano, materia orgánica, y propylmercaptano).

Productos de Descomposición Peligrosos: Gases y humos irritantes y tóxicos de Cloruro de Hidrógeno (HCl), cloro, Oxigeno.

Producto de Polimerización Peligrosa: No han sido reportados.

SAN GABANS A

ING JULIO MEDINA SONCO







DOC SGE-MOM01 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PAGINA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día

REV:

31 de 37

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD HIPOCLORITO DE CALCIO PANTERA 65% y AQUACHLOR PLUS 70%

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA:

Indicación de Daños crónicos: Si Indicación de Protección ocular: Si Indicación de Protección dérmica: Si Palabra de Riesgo: PELIGROSO Indicativo de Protección Respiratoria: Si Riesgo de Salud: Severo Riesgo de Contacto: Severo Peligro de Inflamabilidad: No Peligro de Reactividad: No Riesgos y Precauciones:

Corrosividad: Aguda. Inhalación : Polvo y vapores.

Irrita nariz y garganta. Cuando se mezcla con ácidos libera cloro gas, que irrita el tracto respiratorio y los ojos. Las soluciones concentradas pueden causar quemaduras, las que pueden provocar daño permanente a los ojos, si no se trata inmediatamente. Por ingestión: Puede causar quemaduras en la boca y garganta, y calambres en el estómago.

12.- INFORMACIÓN RELACIONADA AL MEDIO AMBIENTE:

Toxicidad acuática: Bluegill, 96 HR LC50: 0.088 MG/L (nominal, estático). Trucha arcoiris, 96 HR LC50: 0.16 MG/L (nominal,estático). Dafnia magna 48 HR LC50: 0.11 MG/L (nominal, estático).

13.- CONSIDERACIONES PARA DESCARTE: Los productos químicos han de eliminarse siguendo las normativas nacionales

14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE:

La descripción que le asigna la Dirección de Transporte de U.S.A. (DOT), según la Tabla 49 CFR 172 de Materiales Peligrosos es: Hipoclorito de Calcio, Hidratado IMO: Oxidante 5.1 UN 1778 2208 2880

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: Etiquetado según Directivas de la CEE EU EINECS /ELINCS # 231-908-7 Etiqueta de Agente Oxidante

16.- OTRAS INFORMACIONES:

NTP 311.091,1997:

"Hipocloritos para Tratamiento de Agua para Consumo Humano".

Para la preparación de soluciones sólo use recipientes limpios y secos para medir.

Mezclar el hipoclorito solamente con agua fría. Agregar el producto al agua y no a la inversa porque se puede generar calor, produciéndose salpicaduras Cerrar inmediatamente el envase que contiene el hipoclorito, después de cada uso, para evitar pérdida por volatilización del contenido de cloro.

Número	HSTA 04-1
Aprobación	EE/JBL/MS
Fecha	10/11/2006

SAN GABAN S A

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593

OB: EMSG-B 1004







DOC	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
SGE-MOM01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3	día REV:	1	32 de 37			

ANEXO E: DIAGRAMAS Y

ESQUEMAS DEL

SISTEMA ELÉCTRICO







PLANO EF-01: ESQUEMA

ELÉCTRICO DE FUERZA








PLANO CM-01: CIRCUITO

DE MANDO










DOC	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
SGE-MOM01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día	REV:	1	35 de 37			

ANEXO F: CAUDAL

DE BOMBA

DOSIFICADORA





BOMBA DOSIFICADORA BLUE - WHITE

MODELO 446 (CAUDAL 4.6 GPH)

POSICIÓN DE PERILLA DE BOMBA DOSIFICADORA

Caudal	Nominal
GPH	LPH
0.63	2.48
1.27	4.97
1.90	7.45
2.53	9.93
3.17	12.42
3.80	14.90
	GPH 0.63 1.27 1.90 2.53 3.17

SAN GABAN S

ING JULIO MEDINA SONCO REG CIP 79593









DOC	MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
SGE-MOM01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DIPAC UMV-30 12m3/día	REV:	1	37 de 37			

ANEXO G: EQUIPOS




OB: EMSG-B 1004





ANEXO 07

Test de Percolación y el estudio de Mecánica de Suelos



Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S.A.



ESTUDIO DE TEST DE PERCOLACIÓN

PARA

"EL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN"



AÑO - 2021





INDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	
2	LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO	3
3.	OBJETIVOS GENERAL	
4.	DEFINICIÓN DE LA UNIDAD EN ANÁLISIS	
5.	PROCEDIMIENTO	
6.	RESOLUCIÓN TEST DE PERCOLACIÓN Y PERMEABILIDAD DEL SUELO	
7.	CONCLUSIONES	20
8.	RECOMENDACIÓN	20



1. INTRODUCCIÓN

La zona a evaluar, se ubica hidrográficamente dentro de la cuenca del río Inambari, subcuenca del rio San Gabán y dentro de la cual se encuentran la micro cuenca Huancarani - Villa Residencia, denominada también Río San Gaban; se presenta precipitaciones importantes, el cual constituye la fuente de alimentación permanente del río San Gaban que es parte del Inambari; la que a su vez garantiza la disponibilidad del recurso hídrico para garantizar su producción de energía de la Empresa De Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Para el presente estudio, la infiltración del agua posee un rol fundamenfal en los procesos de escorrentía como respuesta a una precipitación dada en una cuenca, dependiendo de su magnitud lluvias de iguales intensidades, pueden producir caudales diferentes. Así también lo es, el estudio de la recarga de acuíferos. La infiltración depende de muchos factores, por lo que su estimación confiable es bastante difícil y es imposible obtener una relación única entre todos los parámetros que la condicionan.

Por lo tanto de acuerdo a la normatividad, la percolación manifiesta al paso lento de fluidos a través de los materiales porosos, un ejemplo de este proceso es la filtración. Así se originan los mantos freáticos subterráneos.

Pues bién, la infiltración se define como el proceso por el cual el agua penetra por la superficie del suelo y llega hasta los horizontes internos. La velocidad con la que el agua se infiltra en el suelo o tasa de infiltración, es función del tipo de suelo y de propiedades físicas como textura y estructura del laboreo del terreno.

El proceso de infiltración es de gran atención, pues constituye un factor importante para la economía del proyecto; a la vez que el agua infiltrada sirve para la alimentación de las plantas y para la reserva subterránea que en determinado momento aflora para ver nacer manantiales y corrientes de agua. Por otro lado, también constituye una alternativa para evitar inundaciones y erosión del suelo.

En este sentido, el proceso de infiltración de agua en el suelo ha sido estudiado debido a su importancia en el manejo del agua residual de la villa de residentes, con la finalidad de preservar la conservación del recurso suelo, tratamiento de aguas residuales y otros impacto que pudieran ocurrir en la zona de intervención. Por consiguiente, la velocidad de infiltración determina la cantidad de agua de escurrimiento superficial y con ello el peligro de un impacto negativo en la infiltració n. Además, el proceso de infiltración es de gran importancia práctica dado que su velocidad determina generalmente la cantidad de agua de escurrimiento, pudiendo detectarse así el peligro de erosión durante inundaciones a lluvias muy intensas.

En consecuencia, el presente estudio tiene como finalidad determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo, con la finalidad de asegurar la operatividad del proyecto en particular, de las zanjas de infiltración o zanjas de percolación, el mismo se realizo el siguiente ensayo de percolación, para determinar las condiciones de permeabilidad del suelo y poder concluir y como dichos suelo son apto para realizar un zanja de percolación a lo largo de su vida útil en la villa de residentes de la central hidroeléctrica San Gabán.





1.1. Antecedentes Del Estudio

Se tiene los estudios y proyectos que se realizaron en la sub cuenca del río San Gaban, entre los principales estudios realizados, se tiene:

Estos estudios, con la finalidad del afianzamiento hídrico del río San Gabán, con fines energéticos se iniciaron en la década del 80 por Electroperú. Dichos estudios concluyeron que la alternativa de regulación más importante era el embalse de Macusani, en el cual se podría regular hasta 100 hm³, pero también se consideró como alternativa la regulación del río Corani, aguas arriba del poblado Corani, justamente aguas abajo de la confluencia de los ríos Chimboya y Yuracjaja.

Posteriormente, en el año 1993, CESEL tuvo el encargo de parte del Gobierno Regional Moquegua – Tacna – Puno de estudiar las alternativas de regulación del río San Gabán con el objeto de incrementar el caudal firme del río y consiguientemente incrementar la energía firme en el futuro complejo hidroenergético de San Gabán. Como resultado de dicho estudio se analizaron las alternativas de regulación Macusani y Corani, con capacidades de 100 hm³ y 120 hm³, respectivamente.

En el planeamiento de dicho estudio de afianzamiento, CESEL estudió las posibilidades de regulación en la cuenca alta del río Corani, habiéndose seleccionado una alternativa alrededor de la cota 4125 msnm donde el cauce del río presenta un estrechamiento atractivo para una presa, luego de un ensanchamiento del valle, propio para crear un embalse. En este vaso se tiene ahora el poblado de Aymaña, de significativa importancia en esa zona.

En ese punto, el área de la cuenca es de 668 km², con un volumen medio anual de agua disponible en el período húmedo de un año hidrológico seco de 120 hm³. La capacidad del vaso, para una altura de presa del orden de 100 m, es de 140 hm³.

En ese estudio de planeamiento se determinó que para lograr un caudal garantizado igual que el caudal de diseño de la Central Hidroeléctrica San Gabán II (19 m³/s) se requería el almacenamiento de un volumen útil de 147 hm³, que necesariamente obligaba a establecer dos embalses significativos (Macusani y Corani), para lo cual se evaluó varias alternativas de capacidad conjunta de esos dos embalses.

Habiéndose seleccionado el embalse Macusani para su estudio de factibilidad y definitivo, con volumen útil de 97 hm³, se estudió a nivel preliminar el embalse Corani con un volumen útil de 50 hm³, mediante una presa de gravedad de concreto compactado rodillado (CCR).

Posteriormente, durante el período de la construcción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II (1996-1999), la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. (SAN GABÁN S.A.) emprendió estudios principalmente en la parte alta de la cuenca del río Macusani, a fin de construir obras de represamiento en pequeñas lagunas para regular sus recursos hídricos e incrementar el caudal firme con inversiones poco significativas. Como resultado de tal iniciativa, en el período 1999 – 2000 SAN GABÁN S.A. construyó pequeñas obras de regulación en cuatro lagunas de la cuenca alta del río Macusani y una en la del río Corani.





2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

La cuenca del río Inambari representa uno de los tres mayores tributarios andinos de la cuenca Madre de Dios y su área de drena je abarca más de la mitad de las zonas ubicadas arriba de los 500 msnm. En el sureste del Perú, el Inambari es el tributario andino-amazónico con mayores áreas áridas encima de los 3,500 msnm, y a la vez incluye una de las zonas más humedos, si no la más lluviosa del oriente del Perú.

La sub cuenca del río San Gaban, nace en los nevados de Paco Lomay Cuncunani, en la parte alta de la sub cuenca, colindante con la cuenca del río Ramis, los ríos Corani y Macusani forman el río Ollachea, posteriormente aporta sus aguas el río Chiamayo, formando el río San Gaban.

La topografía es accidentada, ya que desciende de las altas cumbres de la coordillera real u Oriental Sur y se prolonga hacia el Valle y Ceja de Selva así como ha grandes planicies propiamente dicha, su cuenca hidrográfica es la parte de la Hoya del Atlántico, esta cualidad determina variables climas y microclimas desde el frígido de la altura, templado de la ceja y cálido de la selva. La provincia es atravesada por infinidad de riachuelos, ríos que son afluentes de dos grandes ríos, que a la vez son los más caudalosos del Departamento estos son el Tambopata y el Inambari, dejando claramente establecidos, que cada quebrada es portadora de un curso de agua.

2.1 Ubicación y delimitación del área de estudio:

Ubicación Política:

Departamento

: Puno

Provincia

: Carabaya

Distrito

: San Gaban.

Lugar

: Huancarani - Villa Residencia.

Ubicación Geográfica:

Cordenadas UTM

: 342877.863 E -8483155.857 N general.

Altitud

: 2,076 m.s.n.m.

2.2 Accesibilidad - Vías de comunicación:

El acceso que une desde la ciudad de Puno hasta la zona del proyecto es de la siguiente manera:

TRAMO	VIA	DISTANCIA (Km.)
Puno - Juliaca	Asfaltada	42.00
Juliaca - Macusani	Asfaltada	190.00
Macusani – Villa Residencia	Asfaltada	72.00

3. OBJETIVOS GENERAL

Contar con el estudio de "ELABORACIÓN DE TEST DE PERCOLACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II".

Página 3 de 29

ROGELIO NOA ALIAGA

Objetivos específicos:

- o Determinar la velocidad de infiltración del agua en la villa residencial de la hidroeléctrica san gaban II
- o Determinar la permeabilidad del suelo en la viila residencial de la hidroeléctrica san gabán II
- o Identificar las características del terreno donde se implementaría el sistema de Zanjas de Percolación.

4. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD EN ANÁLISIS.

La sub cuenca del río San Gaban, nace en los nevados de Paco Loma y Cuncunani, en la parte alta de la sub cuenca, colindante con la cuenca del río Ramis, los ríos Corani y Macusani forman el río Ollachea, posteriormente aporta sus aguas el río Chiamayo, formando el río San Gaban.

La topografía es accidentada, ya que desciende de las altas cumbres de la cordillera reat u Oriental Sur y se prolonga hacia el Valle y Ceja de Selva asi como a grandes planicies propiamente dicha, su cuenca hidrográfica es la parte de la Hoya del Atlántico, esta cualidad determina variables climas y microclimas desde el frígido, templado y cálido de la selva. La provincia es atravesada por infinidad de riachuelos, ríos que son afluentes de dos grandes ríos, que a la vez son los más caudalosos del Departamento estos son el Tambopata y el Inambari, dejando claramente establecidos, que cada quebrada es portadora de un curso de agua.



Foto: Ubicación de la zona en estudio.





4.1 Información Meteorológica

Nº	PARAMETRO	DATA			
1	- ATMOSFERA	* Aire puro sin contami.nación de residuos industriales			
	TEMPERATURA AMBIENTE:	11.0			
2	Mínima:	17 ° C			
2	Máxima	31° C			
	Promedio anual	18° C			
	HUMEDAD RELATIVA:				
3	Minima:	76%			
3	- Máxima:	92%			
	Promedio:	82.50%			
	PRECIPITACIONES (ver cuadro inferior)				
	Minima mensual (Junio)	12.5 m m			
4	· Máxima mensual (Enero)	2428 mm			
	Acumulado anual	1210.8 mm			
	Promedio mensual anual	100.9 mm			
	VELOCIDAD DEL VIENTO				
5	· Promedia:	5.00 km/h (1.4 m/s)			
	· Velocidad del viento para diseño	60.00 km/h (16.7 m/s)			
	SISMICIDAD:				
	Aceleración (período retorno de 100 años)	0.29 g			
6	Promedio en cualquier dirección horizontal	0.15 g			
	En dirección vertical: Valor recomendado para el análisis de estabilidad de las estructuras				

4.2 Tipos de Climas

Según el MAPA ECOLÓGICO DEL PERÚ, se ubica en la Zona de Vida, donde se distribuye en la región latitudinal Subtropical del país, es decir, el 0.03% de la extensión territorial; geográficamente, se ubica en forma exclusiva en la vertiente oriental andina entre los 12º 20' y los 12º 45' de latitud Sur, conformando parte de la cuenca del río Inambari, afluente del río Madre de Dios.

Clima

En esta Zona de Vida en su altitud está ubicado entre 1,500 hasta 2,700 msnm., en dicha geografía no se tiene ninguna estación meteorológica, en cuanto a sus características bioclimáticas han sido estimadas en base al diagrama de Holdridge. La biotemperatura media anual varía entre 12°C y 17°C, mientras la precipitación pluvial por año varía entre 8,000 y 16,000 milímetros y el promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre un dieciseisavo (0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta zona de Vida en la humedad: SEMISATURADO.

Relieve y Suelos

La topográfica de la zona es muy accidentada, conformada por laderas con pendientes que sobrepasan el 75% de declive, así como barrancos y picos abruptos. Los destizamientos de tierra son frecuentes en esta Zona de Vida, debido a la s condiciones.

Página 5 de 29

topográficas dominantes. El escenario edáfico está conformado por suelos delgados (Litosoles) y formaciones puramente líticas.

Vegetación

La zona se encuentra con diversas vegetaciones como árboles delgados y cargados de epífitas (heliófilas y esciófilas), así como abundantes frutales.

a) Clima Templado Sub Húmedo

A este tipo de clima se conoce también como clima de montaña baja y se extiende hasta los 3,000 msnm, abarcando el valle del río Ollachea, en esta área se ubica el distrito de Ollachea. La precipitación anual está alrededor de 500 mm aunque en las partes más elevadas, húmedas y orientales, puede alcanzar y aún sobrepasar los 1,000 mm. Las temperaturas sobrepasan los 20 °C. (ONERN-1965)

b) Clima Frío o Boreal

Conocida también como clima de montaña alta, se extiende desde los 3,000 msnm hasta los 4,000 msnm, donde las precipitaciones pluviales llegan hasta los 750 mm y las temperaturas media mensuales fluctúan entre 6 y 12 °C. Comprende parte baja de los ríos Corani y Macusani, donde se ubican los pueblos de Tantamaco, Acconsaya y Corani.

La distribución de la lluvia a lo largo del año permite identificar fácilmente los meses de máximas precipitaciones en los meses de enero, febrero, y marzo; y los meses de mínima precipitación durante el invierno (meses de junio, julio y agosto), durante las cuales la disminución de temperaturas llega a valores inferiores a cero, produciéndose las heladas, en la zona de Oquepuño. (ONERN-1965).

4.3 GEOGRAFIA

La zona de estudio se ubica en la zona alta sub andina teniendo como coordenadas centrales E: 342877, N: 8483155, en sistema de coordenadas UTM WGS 84. Este territorio corresponde a rasgos fisiográficos bien definidos, distinguiéndose en la Zona Alta Subandina.

ZONA ALTA SUBANDINA

Esta zona se extiende desde el flanco noreste de la cordillera, a partir de la cota de los 3,500 msnm. Se caracteriza por un relieve accidentado, debido a la presencia de numerosos ríos y quebradas que bisectan esta parte del territorio originando valles y quebradas profundos y encañonados, con diferencias de altura entre los cauces y las partes altas del orden de los 800 y 1 000 m. El terreno intervalles está modelado en cadenas de cerros cuyas altitudes disminu yen progresivamente, desde los 3 500 m hasta los 1 500 m. los ríos de esta zona son río Ollachea y San Gaban cuyo cauce alcanza una altitud entre los 500 y 600 msnm.

En esta zona la vegetación es abundante y típicamente de ceja de selva; en los valles más importantes se cultivan el maíz, rocoto, tomate, zanahoria, palta, durazno, plátano, granadilla, etc.

La temperatura fluctúa entre 10ºC y 5ºC durante el año y las precipitaciones pluviales son intensas en los meses de verano.

Página 6 de 29

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La zona de estudio constituye la división entre el drenaje que desemboca en el río Inambari por el Noreste y el drenaje que se orienta hacia el río Vilcanota por el Suroeste. Las principales fuentes de alimentación de los rios provienen de los deshielos de los nevados, lagunas y precipitaciones del flanco oriental de la Cordillera Oriental.

La principal cuenca es la del río Inambari que recolecta las aguas de casi el 90%, teniendo como colectores principales a los ríos Inambari, San Gabán y al Araza o Marcapata.

Río San Gabán

Tiene sus nacientes en las faldas de los nevados Queroni, Vilajota y Toldoqueri, ubicados en la hoja de Macusani, donde se forman varios afluentes que al unirse toman el nombre de río Macusani, el mismo que presenta una trayectoria S-N cruzando el pueblo del mismo nombre y recibe los tributarios adyacentes. A la altura del flanco oriental del cerro Chullo confluye con el río Corani (que tiene sus nacientes en las lagunas Suyto Cocha, Jatun Comer Cocha y Asnococha), denominándose entonces río Ollachea el cual recibe el drenaje de quebradas importantes como Chuani y Chiartita principalmente en época de avenidas.

En Chacaneque confluye con el río Chiamayo para conformar el río San Gabán, recibiendo el aporte de sus tributarios Carmen, Payachaca y San Isidro, conserva una orientación S-N. Finalmente inflexiona al Este para desembocar en el río Inambari en las inmediaciones de Puerto Manoa. El drenaje es de tipo dendrítico a Sub-dendrítico, de densidad media a alta, tiene fuerte pendiente y de cauce torrentoso en su recorrido inicial, siendo moderada a suaves aguas abajo del pueblo homónimo.

4.4 GEOMORFOLOGÍA

En la zona de estudio el relieve es abrupto y accidentado, pues comprende un segmento de la Cordillera Oriental y sus estribaciones nororiental y suroccidental. En base a este relieve, se pueden distinguir zonas geomorfológicas bien definidas que es zona de valles.

ZONA DE VALLES

La zona de estudio comprende una parte de la Cordillera Oriental y, este territorio se encuentra fuertemente bisectado por numerosos ríos, riachuelos y arroyos. Entre los ríos principales se tiene Macusani-Ollachea-San Gabán.

Todos estos ríos comparten, de manera general, características morfológicas, hidrológicas y de régimen. Todos ellos, salvo los que nacen de la unión de otros ríos, tienen origen glacíar, pues se originan en uno u otro flanco de la cordillera y, por tanto, el valle, en sus nacientes, presenta sección transversal en "U", la cual cambia progresivamente río abajo a sección transversal en "V", de origen fluvial. Asimismo, estos valles presentan variadas direcciones a lo largo de su perfil longitudinal, debido a un control estructural, ya que las rocas sobre las cuales se han formado, se encuentran fuertemente fracturadas, falladas y plegadas como consecuencia de las diversas fases de deformación tectónica que han actuado sobre ellas durante la formación de la Cordillera de los Andes.

ROGELIO NOA ALIAGA INGENIERO CIVIL CIP: 76334 Página 7 de

A continuación, describiremos el valle del rio Macusani - Ollachea - San Gaban que se distinguen del resto por su longitud y amplitud de cuenca de recepción, así como por la amplitud de su sección transversal.

Valle del rio Macusani - Ollachea - San Gaban.

El río Macusani nace al pie del nevado San Francisco aproximadamente a 18 km al Sur del pueblo de Macusani, hasta su confluencia con el río Corani toma el nombre del río Macusani y de alí hasta la localidad de Tunquini toma el nombre de río Ollachea; de allí hasta su confluencia con el río Marcapata-Araza toma el nombre de río San Gabán.

El valle de este río es de origen glaciar en la cuarta parte inicial de su longitud, el resto es de origen fluvial y ha sido formado sobre rocas de diversa naturaleza como las ignimbritas Macusani, volcano-sedimentarias del Grupo Mitu, sienita nefelínica, dioritas y granodioritas del intrusivo San Gabán y las cuarcitas de la Formación Sandia.

A lo largo de su recorrido presenta diferentes direcciones locales, pero mantiene una dirección general predominante, que en el área de estudio es SN

Desde sus nacientes hasta la localidad de Hulquisa el valle es poco profundo, con laderas de suave pendiente (20° a 30°) y cauce ancho y plano. A partir de esta localidad, el valle se hace cada vez más profundo, sus laderas presentan pendientes más fuertes (45° a 60°) y el cauce se estrecha considerablemente. El estrechamiento de su cauce y la fuerte pendiente longitudinal (7% en promedio) han impedido la formación de más grandes y numerosas terrazas fluviales que hubieran favorecido el desarrollo agrícola y ganadero de la zona.

4.5 GEODINÁMICA EXTERNA

Los procesos geodinámicos externos que tienen lugar en la zona de estudio, son los correspondientes a los procesos de erosión-sedimentación fíuvial y de deslizamiento de suelos.

Procesos de Erosión-Sedimentación

Las precipitaciones pluviales son mayores, la diferencia de altura entre las cumbres nevadas y el llano amazónico es del orden de los 3 500 y 4 000 m, la pendiente de los cauces de los ríos es más fuerte así como el caudal es mayor en comparación con el de los ríos del flanco occidental. Estas características hidrológicas y geomorfológicas de este flanco favorecen el proceso de erosión fluvial dentro de los límites de la zona de estudio. Sin embargo, el proceso de sedimentación ocurre pero, muy atenuado y limitado a algunos puntos de confluencia entre dos ríos, como es el caso de la confluencia de los ríos Macusani-Corani, Ollachea-Chiamayo, San Gabán-Huari Huari, donde se han formado pequeñas terrazas fluviales cuyas dimensiones, forma y potencia es modificada de tiempo en tiempo, según la intensidad de las avenidas de los ríos.

Proceso de Deslizamiento de Suelos

Este proceso se desarrolla también en el flanco oriental más notoriamente que en el flanco occidental y se localiza en las laderas de los valles principales de la zona, debido a la fuerte pendiente de dichas laderas, cuya inclinación fluctúa entre los 45º y 60º.

ROGELIO NOAALIAGA INGENIERO CIVIL CIP: 76334 Página 8 de 29 V B

4.6 ESTRATIGRAFÍA

En la zona de estudio se puede apreciar diferentes tipos de rocas intrusivas y sedimentaras que describiremos a continuación.

El Paleozoico inferior, está representado por: Formación Sandia y la Formación Ananea, Aflora en la mayor parte en la zona de estudio.

También se puede observar una serie de depósitos morrénicos, fluvioglaciares y aluviales en la zona de estudio.

Hay que señalar que la secuencia estratigráfica está atravesada por un plutonismo de diferentes edades, de manera que se presentan cuerpos intrusivos.

Columna estratigráfica



CENOZOICA ERATEMA	NEÓGENO SISTEMIA	Pask Mod	oord casa	Morrenas Ya El 2 Sa	250 20e GHD	COLUM	NA	Ed 20.00 de Gene estado Grecorey am Brerody am Grenot class
MESOZOICA	CRETACEO NE	1	ndfe	O Cha	06 0051	Company of the State of the Sta		Avenucas ou
	PERMIANO	Supro		Grupo Mau	1000	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V		Lavus andess Portriboss bir kas roj an Cong umusi
	d casoses	Supe	brisor	Crupo Controtana Grupo Turmo Crupo Ambo	200 200 000			Arenesse or Arenesse or Arenesse or Arenesse or
	SLURICO DEVORCO CH	axe	165	Fin. Ananea	200 2			Luthus negra plannessa or Silman
Z 0 1 C A	8	Superior	CARADICIAND	Fm. Sanda	11500			Aregine as line con Santial Control
PALEO	CADOVICICO		CHAMMENALL			THE WAY THE		Cultifacegra promotions consist count of the color color color color
		"DESTO	ARENGHMO	Goe. San José	1700			de d'aringai
ALL STREET, ST	CAMERICON			Complejo Istaybamba	900			y o h garakter)



Página 10 de 29 V B

FORMACIÓN SANDIA

Reconocida por LAUBACHER G. (1973), esta formación aflora en una franja contínua en el flanco NE de la Cordillera Oriental del Sur del Perú.

Los afloramientos de la formación sandia conforman una franja de más de 20 km de ancho, que corre en forma subparalela al río Inambari con una dirección SO-NE; esta dirección estructural se torna ESE - ONO. El contacto SO con la Formación Ananea se realiza por intermedio de una falla inversa de alto ángulo (Falla Ollachea), el contacto NE con el Grupo San José es por falla.

La Formación Sandia en el área de estudio se encuentra afectada por un plegamiento algo apretado que da lugar a anticlinales y sinclinales ligeramente inclinados hacia el SO; afecta a esta formación una esquistosidad de fractura mayormente desarrollada en sus intervalos más finos dando lugar a pizarras. En esta formación se han emplazado la mayor parte de cuerpos intrusivos.


Nose ha podido localizar una sección contínua pero el grosor de esta formación se estima en 1,500 m.

La litología de la Formación Sandia está compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino a medio, sittitas y pizarras.

La parte inferior de la Formación Sandia observada en los alrededores que está compuesta por areniscas de grano fino a medio en capas de 20 a 40 cm de grosor, las cuales a su vez forman paquetes en capas de hasta 10 cm de grosor; en estos paquetes intercalan delgados niveles de pizarras negras. La estructura interna de los capas de areniscas son dunas de 3 a 5 cm de longitud de onda y lentillas de arcilla formando típicas estructuras de flasser bedding algunos tipos de estructuras como wave bedding lenticular bedding, también están presentes. Estas características sedimentarias de esta parte de la Formación Sandia sugieren ambientes tidales.







Columna formación sandia





Edad y Correlación

No ha sido posible encontrar fósiles pero se le asigna como edad el Ordovícico superior por su posición estratigráfica, infrayace a la Formación Ananea y suprayace al Grupo San José. De igual manera por su similitud litológica y características sedimentarias descritas en los cuadrángulos de Rinconada, Sandia, Limbani en los cuales se puede ver que la Formación Sandia es una plataforma silicoclástica con facies tidales.

FORMACIÓN ANANEA

Fue denominada así por LAUBACHER G en la localidad de Ananea, situada en la Cordillera Oriental asignándole como edad el Siluro-Devoniano.

En el área de estudio esta formación aflora en la zona de estudio, la Formación Ananea se presenta, pero en base a la observación de los diferentes afloramientos se estima un grosor de 800 m Esta formación se presenta también plegada y afectada de una esquistosidad de fractura.

En la parte media de esta sección se presentan intercalados 4 sills, de micro granitos silicificados, contienen también pirita diseminada.


La parte superior de la Formación Ananea en esta sección está compuesta por una monótona sucesión de lutitas negras pizarrosas, en las cuales a veces es posible observar una laminación plana paralela milimétrica. Algunos paquetes de estas iutitas muestran colores café oscuro y otras beiges, variaciones que podrían deberse al contenido de materia orgánica y material detrítico.

En esta parte se ha encontrado restos de plantas muy fragmentadas y mai conservadas debido al metamorfismo que afecta a esta unidad; es notorio el contenido de micas como sericita y cloritas.

Las características sedimentarias correspondientes a siltitas y lutitas con laminación milimétrica, aparentemente con escasa o nula bioturbación sugieren facies de llanura abisal o basin plain en un período de Starved-Basin o cuenca con déficit de aportes detríticos.







Columna parcial de la Formación Ananea.

EDAD Y CORRELACIÓN.

En esta formación sólo se han encontrado restos de plantas mal conservados. En ausencia de fauna y por correlación con los afloramientos que se observa donde se ha encontrado fauna siluro - devoniana se le asigna la misma edad, según LÓPEZ J.C. (1996).

ROCAS INTRUSIVAS.

En la cordillera oriental del Sur del Perú afloran un conjunto de batolitos y pequeños stocks que conforman una provincia magmática, se distribuyen en plutones individuales isotrópicos, estando bien representados en plena Cordillera Oriental; su posición estructural es NO - SE, y bs cuerpos que encontramos en la zona de estudio es cuerpo San Gabán, que son grandes cuerpos intrusivos, dispuestos irregularm en que ostentan en la que ostentan en la constante en

Página 14 de 29

afinidad petrológica y geoquímica, además de estrechas relaciones espacio temporales de las plutonitas que las constituyen. Producto de su emplazamiento cortan a rocas paleozoicas, desarrollando aureolas de metamorfismo de contacto con la presencia de cristales de andalucita y biotitas.

PLUTÓN DE SAN GABÁN

Este intrusivo se presenta en el área de estudio de una manera excelente sobre la carretera de Oliachea a San Gabán, más precisamente entre el puente Chinquini y Chacaneque todos los afloramientos son agrestes, están cubiertos por vegetación, de allí que sus contactos no son muy notorios. Está afectado por diques graníticos con una dirección promedio N 60º E.

Los granitos y monzogranitos son las facies dominantes, presentan colores blanco a grises, son de grano grueso con megacristales de orfosa, con una ligera extinción ondulosa y ocasionalmente se desarrolla subgranos de cuarzo; el feldespato ortosamicroclino es la fase mineralógica más desarrollada están en gruesas playas seriadas que contienen inclusiones de biotitas, también conlievan exsoluciones micropertíticas y cuarzo mirmequítico; las plagioclasas están en formas euhedrales a subhedrales, no presentan alteración, llevan inclusiones de biotitas y muscovitas, otras tienen un zoneamiento oscilatorio que reflejan fases tempranas de cristalización. La biotita ocurre en cristales subhedrales, no presentan estructuras de deformación cataclásticas y algunas se alteran a muscovitas. Las fases accesorias como apatitos, circones, opacos están en granos aislados o como inclusiones.

Estas características mineralógicas ayudan a argumentar que el plutón de San Gabán en su parte sur es textural y composicionalmente homogéneo. Sin embargo, hacia el Norte de Ollachea entre Sapi-Sencca y Chacaneque, adquiere facies dioríticas de color gris oscuro y de grano grueso, el piroxeno se presenta en menor proporción que la biotita, forma agregados subautomorfos.

El plutón de San Gabán intruye al Paleozoico, desarrollando una amplia zona de metamorfismo de contacto, con aparición de gruesos cristales de andalucita hasta de 40 cm de longitud, asociadas con gruesas biotitas. A la altura del puente Chinquini donde termina la Formación Sandia y comienza el intrusivo San Gabán, en sus contactos aparecen facies de asimilación, es decir enormes bloques angulosos sedimentarios de la Formación Sandia, se muestran atrapados y cortados por el granito San Gabán.

LAUBACHER (1978), relaciona la esquistosidad S1 (eohercínica) asociada a la intrusión granítica San Gabán, dándole una edad eohercínica a este intrusivo. Tomando en consideración las facies de asimilación encontradas en ambos cuadrángulos, además su posición dentro de la secuencia paleozoica y la similitud espacio-temporal, textural y composicional con los intrusivos tratados anteriormente, nos permite ubicarlos en el Permo-Tríasico.

4.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El área de estudio los terrenos del Paleozoico inferior, con una litología mayormente pelítica a excepción de la Formación Sandia, compuesta por areniscas, pero que también contiene intercalaciones arcillosas, muestra una deformación de tipo plástico.

El Paleozoico superior se presenta incompleto, y conformando mayormente monoclinales fallados.

Página 15 de 20

El Neógeno se presenta en una posición subhorizontal tabular inclinado levemente hacia el NE.

Dos sistemas de fallas principales afectan los diferentes terrenos que conforman el área de estudio. Estas características permiten diferenciar tres dominios estructurales.

DOMINIO ESTRUCTURAL

Es el dominio más extenso, está situado al Norte de la falla Ollachea. Está compuesto por terrenos de la Formación Sandia, esta unidad están afectadas por una deformación plástica, que produce una serie de anticlinales y sinclinales más o menos abiertos.

Esta zona axial está limitada hacia el NE, por la falla Inambari que pone en contacto la Formación Sandia con terrenos del Cretáceo y hacia el SO por la falla Tocco Rumi, que pone en contacto el Grupo San José con la Formación Sandia. Entre estas dos fallas el Grupo.

En este dominio estructural se han emplazado la mayor parte de cuerpos intrusivos, como los plutones de San Gabán los cuales en su mayoría cortan a la Formación Sandia.

SISTEMA DE FALLAS LONGITUDINALES

Tienen una orientación NO-SE, a este sistema pertenecen las fallas Paquillusi, Corani, Ollachea, Tocco Rumi, Inambari, Centiuno y fallas menores.

A.3. Falla Ollachea, se trata de una falla inversa de alto ángulo, ubicada en el extremo central occidental del cuadrángulo de Ayapata, que pone en contacto a rocas sedimentarias de la Formación Sandia al Noreste con las de la Formación Ananea al Suroeste, presenta una orientación N 75º O, con una inflexión al Sureste bien marcada en el cerro Maychane. En el cuadrángulo de Corani se extiende de extremo a extremo poniendo en contacto rocas sedimentarias ordovícicas de la Formación Sandia hacia el Noreste con rocas siluro-devonianas de la Formación Ananea y del Permo.

SISTEMA DE FALLAS TRANSVERSALES

Este sistema de fallas se presenta a los al redores de la zona de estudio. Se trata de un sistema de fallas transcurrentes dextrales de orientación Norte - Sur que pone en contacto la Formación Sandia (Ordovícico).

En el terreno aparte de las dos fallas asociadas se observa una serie de fallas menores lo cual le confiere características de una zona de cizalla.





PROCEDIMIENTO

Se procedió con la excavación y acondicionamiento de la calicata, para luego dar el inicio de la prueba con el siguiente procedimiento: <u>Se excavo de 01 calicata de dimensiones cuadradas de 2.50 m x 2.50m con una profundidad efectiva de 2.80 m.</u>

Posteriormente se preparó el cubeto de 0.30 x 0.30 x 0.30 m de profundidad para el inicio de la prueba.

Se procedió a perfilar las paredes del cubeto con la finalidad de evitar la erosión, ello se logró con maderas adaptadas al cubeto, lo cual permitió dar forma al cubeto requerido en el procedimiento de trabajo. La saturación y expansión del suelo se efectúo cuidadosamente adicionando agua limpia el cubeto acondicionado hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de grava y se mantuvo esta una altura por un periodo mínimo de 1 hora. Esta operación se realizó durante el día.

Cuadro 1: Datos de calcata

NP	CODIGO DE	COORDENADAS UTM		
	CALICATA	ESTE	NORTE	
1	C-01	342877.863	8483155.857	
2	C-02	342872	8483164	
3	C-03	342894	8483168	
4	C-04	342888	8483178	
5	C-05	342902	8483174	
6	C-06	342898	8483181	

5.1 MATERIALES

- Regla graduada transparente milimétrica.
- Cronometro graduado a décimas de segundo.
- Lampas
- Picos
- Espátula
- Flexómetro de 5 m
- Arena gruesa
- Cámara fotográfica digital

5.2 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE PERCOLACIÓN

Para la determinación de la tasa de percolación, se realiza bajo tres (03) criterios:

I. Si el agua permanece en el agujero después del periodo nocturno de expansión, se ajusta la profundidad aproximadamente a 25 cm sobre la grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua durante un periodo de 30 min. Este descenso se usa para calcular la tasa de percolación.

II. Si no permanece agua en el agujero después del periodo nocturno de expansión, se añade agua hasta lograr una lámina de 15 cm por encima de la capa de grava. Luego, utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del nivel de agua

ROGELIO NOA ALIAGA INGENIERO CIVIL CIP: 76334

Página 17 de 29 V

a intervalos de 30 minutos aproximadamente, durante un periodo de 4 horas. Cuando se estime necesario se podrá añadir agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 cm por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el periodo final de 30 minutos se usa para calcular la tasa de absorción o infiltración. Los datos obtenidos en las primeras horas proporcionan información para posibles modificaciones del procedimiento, de acuerdo con las condiciones locales.

Ili. En suelos arenosos o en algunos otros donde los primeros 15 cm de agua se filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de expansión, el intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos y la duración de la prueba una hora. El descenso que ocurra en los últimos 10 minutos se usa para calcular la tasa de infiltración.

Nota: En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de percolación.

6. RESOLUCIÓN TEST DE PERCOLACIÓN Y PERMEABILIDAD DEL SUELO

Los parámetros obtenidos para la percolación son:

RESULTADOS DE CAMPO

A. Datos y parámetros de diseño

DENSIDAD POBLACIONAL

Nº DE VIVIENDAS

POBLACION ACTUAL

TASA DE CRECIMIENTO (%)

PERIODO DE DISEÑO (AÑOS)

POBLACION FUTURA

DOTACION (LT/HAB/DIA)

3.67	1
1	2
3	0.00
1.62	j
20	
4	
80	1

B.Daps de alcaes

H=	580.00	an
l, ≈	30	cm

Norma: 15.020-TANQUES SÉPTICOS

1 TASA DE INFILTRACION

Nº	HORA INICIO	HORA FINAL	LECTU RA INICIAL (cm)	LECTURA FINAL (cm)	DIFERENCIA (cm)	OBSERVACIONES
1	1024	10:34	21.50	23,50	200	CLAS. GP-GM
2	10:34	10:44	20.00	21.50	1.50	TIEMPO DE PRUEBA: OT HORAS
3	10:44	10:54	18.50	20.00	1.50	TIPO DE SUELO:
4	10.54	11:04	20.00	22.50	250	Gravas mal gradadas y gravas limosas
5	11:04	11:14	18.50	20.00	1.50	
6	11:14	112 4	21.50	23.50	2.00	CARACTERISTICAS DE GAVETA:
7	-		-	м	-	Ancho (c m); 30,6

Página 18 de 2

O GELIO NIDAALMAG

TASA	DE INFILT	RACION (T)	Min/cm	5.00			
0	9	-	-	1	-		
9	7-	-			u u	Prof.(cm) : 300	
8		9_		-	-	Largo(c m): 30.0	



Cuadro 1: Clasificación de los Terrenos según Resultados de Prueba de Percolación

Clase de Terreno	Tiempo de Inflitración para el descenso de 1 cm.
Rápi dos	de 0 a 4 minutos
Medios	de 4a8minutos
Lentos	de 8 a 12minutos

NOTA: Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición de efluentes de los tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistemas de tratamiento y disposición final.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD METODO HVORSLEV

	PERMEABILIDAD № 1	
tiz	I EKWEADI CIDAD N 1	

A Do	<u>itos de</u> utas		
	H=	280,0	cm
	L=	30	cm

Registro Nº	Interval o de tientpos (ntin)	Descens o (cm)	Permeabilid ad 1 (cm/s)	Pernseabilid ad2 (cm/s)	Permeabilidad promedio (cm/s)
1	0.00	0.00	9.10E-02	9,10E-02	9.10E-02
2	10.00	8.00	1,22E-01	1.01E-01	1.12E-01
3	15.00	13.00	766E-02	9.51E-02	8.58E-02
4	20.00	16.00	5.26E-02	8.66E-02	6.96E-02
5	25.00	18.00	5,39E-02	8.HE-02	6.75E-02
6	30.00	20.00	8,11E-02	0.00E+00	4.06E-02





TOTAL 3	30.00	Permeabilidad promedio (cm/seg)	7,77E-02
---------	-------	---------------------------------	----------

Cuadro 2: Grado de Permeabilidad

Grado de permeabilidad	Valor de k (cm/s)
Elevada	Superior a 10 ⁻¹
Media	10 ⁻¹ a 10 ⁻³
Baja	10 -3 a 10 -5
Muy baja	10 ⁻⁵ a10 ⁻⁷
Prácticamente impermeable	Menor de 10 -7

7. CONCLUSIONES

Cuando el terreno presenta resultados de la prueba de percolación con tiempos mayores de 12 minutos no se considerarán aptos para la disposición de efluentes de los tanques sépticos y/o biodigestores debiéndose proyectar otros sistemas de tratamiento y disposición final.

El tiempo que tarda el agua en bajar 1.00 centímetro es de 5.00 minutos, por lo que se concluye que el terreno es del tipo de percolación media y el área requerida por cada planta de tratamiento de aguas residuales para la construcción de las zanjas de infiltración es de 5.00 m² para el tratamiento de aguas residuales.

Por lo tanto, se puede definir de acuerdo a los ensayos y resultados de las pruebas de percolación realizados in-situ que, las infiltraciones (C-01, C-02) próximas a la planta de tratamiento existente resultaron infiltraciones lentas, mientras los ensayos (C-04, C-05 y c-06) realizados alejados a la planta en mención sus infiltraciones son rápidas; en ese entender, se optaría un tratamiento tipo dren percolador aproximadamente de la primera calicata hasta los 15 metros a la segunda calicata.

Finalmente, la permeabilidad del suelo es de 7,77E-02 cm/seg y el grado de permeabilidad es media, con lo que nos permite proyectar un sistema de Percolación como es el caso de las zanjas de infiltración en la planta de tratamiento de aguas residuales.

8. RECOMENDACIÓN

- a. Se recomienda tener cuidado con el nível freático que se pueda presentar a 3.00 metros profundidad, en donde a 0.20 centímetros donde se realizó la exploración respectiva, con lo que causaría la no percolación correctamente del sistema a plantear.
- b. Se recomienda que, de acuerdo a los resultados de las pruebas de percolación se tome las consideraciones técnicas para la ejecución del sistema de las aguas residuales.



Página 20 de 2

ANEXOS





Ilustración 1: Excavación de calicata para prueba de percolación e infiltración



Ilustración 2: Inicio de la prueba de infiltración.





Ilustración 3: Colocación de arena clasificada para el hoyo.



llustración 4: Vista panorámica de la calicata y prueba de infiltración





Ilustración 5: Medición del descenso del nivel de agua.



Ilustración 6: Prueba utilizando el equipo Speedy.





Ilustración 7: Excavación de calicata para prueba de percolación e infiltración.



Ilustración & Excavación de la calicata para prueba de percolación e infiltración.





Ilustración 9: Excavación de la calicata para prueba de percolación e infiltración.



Hustración 10: Preparando la calicata para prueba de percolación e infiltración.





llustración 11: Medición del descenso del nivel de agua.



Ilustración 12: Medición del descenso del nivel de agua.



ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION

PROYECTO:

"SERVICIO DE ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO DE CAPACIDAD PORTANTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II"



SOLICITANTE:

LUGAR

VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II

DISTRITO : SAN GABÁN

PROVINCIA: CARABAYA

DPTO

: PUNO

DICIEMBRE DEL 2020



INFORME TÉCNICO

ESTUDIO DE GEOTECNICO " SERVICIO DE ELABORACION DEL TEST DE PERCOLACION
DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS DE VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
SAN GABAN II "

1.0 GENERALIDADES

1.1. Objetivo del Estudio

Este informe técnico tiene por objeto investigar el terreno de fundación donde se emplazaran los cimientos de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Villa de Residentes de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, para el proyecto denominado: "SERVICIO DE ELABORACION DEL TEST DE PERCOLACION DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE VILLA DE RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II". Por medio de trabajos de campo a través de pozos de exploración o calicatas a cielo abierto, ensayos de campo y laboratorio, a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del suelo de fundación, sus propiedades de resistencia, asentamiento y labores de gabinete en base a los datos obtenidos de los perfiles estratigráficos, se busca definir el tipo y profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, pruebas test de percolación con fines de determinar la tasa de infiltración, asentamientos, recomendaciones y conclusiones para la cimentación. El proceso seguido para los fines propuestos, fue de la siguiente manera:

□ Reconocimiento del terreno

Ubicación y ejecución de calicatas

Tomas de muestras

Ejecución de ensayos de laboratorio

Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio

Perfil estrationáfico

Análisis de la Capacidad Portante Admisible

Cálculo admisible permisibles

L Conclusiones y recomendaciones







1.2. Ubicación y descripción del área en estudio

Ubicación Geográfica

El lugar donde se proyecta la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales proyectado, se encuentra ubicado, en el distrito de San Gabán provincia de Carabaya de la región de Puno, La zona de estudio se encuentra al norte de la ciudad capital de la región puno, se sitúa al sur del territorio peruano, a una attitud aproximadamente de 2068 m.s.n.m.

Lugar

: Villa de Residentes de la Central Hidroeléctrica San Gabán II

Distrito

: San Gabán

Provincia

: Carabaya

Departamento

: Puno

El terreno donde se proyecta la construcción de dicha obra, está ubicado en la zona rural del distrito de San Gabán en las inmediaciones de la Villa Residencial de la Hidroeléctrica San Gabán II, el área del proyecto se ubica sobre una extensa llanura situado entre la cadena de montañas y valles que rodean la zona, en dirección, esta llanura y valle presenta un relieve montañosa con algunas elevaciones del terreno que ha favorecido la formación de cauces de ríos y riachuelos que evacuan como fluyen las aguas pluviales y aguas naturales producto de las precipitaciones y las filtraciones, desde las partes altas hacia los valles. Esta llanura está conformada de depósitos metamórficos consolidados, constituidas de pizarras y rellenos naturales capas de cantos rodados, arenas y limos. En los terrenos contiguos al área del proyecto, se observa el desarrollo del equipamiento de la infraestructura rural al distrito de San Gabán, a su vez en estos terrenos contiguos se ha desarrollado la expansión rural.

Ubicación Política

República : Perú

Región

: Puno

Provincia : Carabaya

Distrito

: San Gabán

Lugar

: Villa Residencial de la Hidroeléctrica San Gabán II

Altitud prom: De 2070 m.s.n.m.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA CIP Nº 162708





1.3. Accesibilidad

Al área de proyecto se accede por la vía Puno - Juliaca — Macusani — Villa Residencia San Gaban II con un total de 304.00 kilómetros de recorrido aprox.

TRAMO	VIA	DISTANCIA (Km.)
Puno - Juliaca	Asfaltada	42.00
Juliaca - Macusani	Asfaltada	190.00
Macusani — Villa Residencia	Asfaltada	72.00

1.4. Condiciones climáticas de la zona

En esta Zona de Vida en su altitud está ubicado entre 1,500 hasta 2,700 msnm., en dicha geografía si se tiene la estación meteorológica de la Empresa generadora de energía, en cuanto a sus características bioclimáticas han sido estimadas en base al diagrama de Holdridge. La biotemperatura media anual varía entre 12 °C y 17 °C, mientras la precipitación pluvial por año varía entre 8,000 y 16,000 milímetros y el promedio de evapotranspiración potencial total por año es variable entre un dieciseisavo (0.0625) y la octava parte (0.125) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta zona de Vida en la humedad: semisaturado.

1.5. Altitud de la zona

El área de estudio se encuentra ubicada a una altitud promedia de 2070 m.s.n.m. aproximadamente.

GEOGRAFIA

La zona de estudio se ubica en la zona alta sub andina teniendo como coordenadas centrales E: 342877.863, N: 8483155.857, en sístema de coordenadas UTM WGS 84.

Este territorio corresponde a rasgos fisiográficos bien definidos, distinguiéndose en la Zona Alta Subandina.

ZONA ALTA SUBANDINA

FROM PLACIDO HUMACUNI CHOQUE ESP GEOLOGÍA Y GEOTECNIA CIP N°162708

Esta zona se extiende desde el flanco noreste de la cordillera, a partir de la cota de los 3,500 msnm. Se caracteriza por un relieve accidentado, debido a la presencia de numerosos ríos y quebradas que bisectan esta parte del territorio originando valles y quebradas prefundos y encañonados, con diferencias de altura entre los cauces y las partes altas del orden de los 800 y 1000 m. El terreno intervalles está modelado en

ROGELIO NOAALIAGA INGENERO QVIL cadenas de cerros cuyas altitudes disminuyen progresivamente, desde los 3 500 m hasta los 1 500 m. el río principal de la zona se denomina río San Gabán, cuyo cauce alcanza una altitud entre los 500 y 600 msnm.

En esta zona la vegetación es abundante y típicamente de ceja de selva; en los valles más importantes se cultivan el maíz, rocoto, tomate, zanahoria, palta, durazno, plátano, granadilla, etc.

La temperatura fluctúa entre 10°C y 15°C durante el año y las precipitaciones pluviales son intensas en los meses de verano.

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La zona de estudio constituye la división entre el drenaje que desemboca en el río Inambari por el Noreste y el drenaje que se orienta hacia el río Vilcanota por el Suroeste. Las principales fuentes de alimentación de los ríos provienen de los deshielos de los nevados, lagunas y precipitaciones del flanco oriental de la Cordillera Oriental.

La principal cuenca es la del río Inambari que recolecta las aguas de casi el 90%, teniendo como colectores principales a los ríos Inambari, San Gabán y al Araza o Marcapata.

Río San Gabán

Tiene sus nacientes en las faldas de los nevados Queroni, Vilajota y Toldoqueri, ubicados en la hoja de Macusani, donde se forman varios afluentes que al unirse toman el nombre de río Macusani, el mismo que presenta una trayectoria S-N cruzando el pueblo del mismo nombre y recibe los tributarios adyacentes. A la altura del flanco oriental del cerro Chullo confluye con el río Corani (que tiene sus nacientes en las lagunas Suyto Cocha, Jatun Ccomer Cocha y Asnococha), denominándose entonces río San Gabán el cual recibe el drenaje de quebradas importantes como Chuani y Chiartita principalmente en época de avenidas.

En Chacaneque confluye con el río Chiamayo para conformar el río San Gabán, recibiendo el aporte de sus tributarios Carmen, Payachaca y San Isidro, conserva una orientación S-N. Finalmente inflexiona al Este para desembocar en el río Inambari en las inmediaciones de Puerto Manoa. El drenaje es de tipo dendrítico a Sub-dendrítico, de densidad media a alta, tiene fuerte pendiente y de cauce torrentoso en su recorrido inicial, siendo moderada a suaves aguas abajo del pueblo homónimo.







GEOMORFOLOGÍA

En la zona de estudio el relieve es abrupto y accidentado, pues comprende un segmento de la Cordillera Oriental y sus estribaciones nororiental y suroccidental. En base a este relieve, se pueden distinguir zonas geomorfológicas bien definidas que es zona de valles.

> ZONA DE VALLES

La zona de estudio comprende una parte de la Cordillera Oriental y, este territorio se encuentra fuertemente bisectado por numerosos ríos, riachuelos y arroyos. Entre los ríos principales se tiene Macusani-Ollachea-San Gabán.

Todos estos ríos comparten, de manera general, características morfológicas, hidrológicas y de régimen. Todos ellos, salvo los que nacen de la unión de otros ríos, tienen origen glaciar, pues se originan en uno u otro flanco de la cordillera y, por tanto, el valle, en sus nacientes, presenta sección transversal en "U", la cual cambia progresivamente río abajo a sección transversal en "V", de origen fluvial. Asimismo, estos valles presentan variadas direcciones a lo largo de su perfil longitudinal, debido a un control estructural, ya que las rocas sobre las cuales se han formado, se encuentran fuertemente fracturadas, falladas y plegadas como consecuencia de las diversas fases de deformación tectónica que han actuado sobre ellas durante la formación de la Cordillera de los Andes.

A continuación, describiremos el valle del río Macusani — Ollachea - San Gabán que se distinguen del resto por su longitud y amplitud de cuenca de recepción, así como por la amplitud de su sección transversal.

Valle del rio Macusani - San Gabán - San Gaban

ING PHOLIDA PURCIDO HUMACUNI CHOQUE ESP GEOLOGÍA Y GEOTECNIA CIP N°182708

El río Macusani nace al pie del nevado San Francisco aproximadamente a 18 km al Sur del pueblo de Macusani, hasta su confluencia con el río Corani toma el nombre del río Macusani y de allí hasta la localidad de Tunquini toma el nombre de río San Gabán; de allí hasta su confluencia con el río Marcapata-Araza toma el nombre de río San Gabán.

El valle de este río es de origen glaciar en la cuarta parte inicial de su longitud, el resto es de origen fluvial y ha sido formado sobre rocas de díversa naturaleza como las ignimbritas Macusani, volcano-sedimentarias del Grupo Mitu, sienita nefelínica, dioritas y granodioritas del intrusivo San Gabán y las cuarcitas de la Formación Sandia.

A lo largo de su recorricb presenta diferentes direcciones locales, pero mantiene una dirección general predominante, queen el área de estudio es S-N.

ROGELIO NOA ALIAGA INGENIERO CIVIL Desde sus nacientes hasta la localidad de Huiquisa el valle es poco profundo, con laderas de suave pendiente (20° a 30°) y cauce ancho y plano. A partir de esta localidad, el valle se hace cada vez más profundo, sus laderas presentan pendientes más fuertes (45° a 60°) y el cauce se estrecha considerablemente. El estrechamiento de su cauce y la fuerte pendiente longitudinal (7% en promedio) han impedido la formación de más grandes y numerosas terrazas fluviales que hubieran favorecido el desarrollo agrícola y ganadero de la zona.

GEODINÁMICA EXTERNA

Los procesos geodinámicos externos que tienen lugar en la zona de estudio, son los correspondientes a los procesos de erosión-sedimentación fluviat y de deslizamiento de suelos

Procesos de Erosión-Sedimentación

Las precipitaciones pluviales son mayores, la diferencia de altura entre las cumbres nevadas y el llano amazónico es del orden de los 3 500 y 4 000 m, la pendiente de los cauces de los ríos es más fuerte así como el caudal es mayor en comparación con el de los ríos del flanco occidental. Estas características hidrológicas y geomorfológicas de este flanco favorecen el proceso de erosión fluvial dentro de los límites de la zona de estudio. Sin embargo, el proceso de sedimentación ocurre pero, muy atenuado y limitado a algunos puntos de confluencia entre dos ríos, como es el caso de la confluencia de los ríos Macusani-Corani, San Gabán-Chiamayo, San Gabán-Huari Huari, donde se han formado pequeñas terrazas fluviales cuyas dimensiones, forma y potencia es modificada de tiempo en tiempo, según la intensidad de las avenidas de los ríos.

Proceso de Deslizamiento de Suelos

Este proceso se desarrolla también en el flanco oriental más notoriamente que en el flanco occidental y se localiza en las laderas de los valles principales de la zona, debido a la fuerte pendiente de dichas laderas, cuya inclinación fluctúa entre los 45° y 60°.

ESTRATIGRAFÍA

En la zona de estudio se puede apreciar diferentes tipos de rocas intrusivas y sedimentaras que describiremos a continuación.

El Paleozoico inferior, está representado por: Formación Sandia y la Formación

Ananea, Aflora en la mayor parte en la zona de estudio.

CIP N° 162708



