

Tras supervisión en Departamento de Investigación, Docencia y Atención en Diagnóstico por Imágenes

Encuentran equipos de rayos X inoperativos en Hospital del Niño en Breña y falta de médicos radiólogos

Salas de radiografía son usadas como almacenes y hay tecnólogos trabajando sin licencia

PRINCIPALES HALLAZGOS



Equipos rayos X inoperativos

Seis equipos fijos de rayos X están inoperativos y sin reparación, lo que ha generado que se usen y desgasten equipos rodables que son para uso eventual o de emergencia.



Tecnólogos médicos sin licencia

Cinco tecnólogos médicos no cuentan con licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, generando riesgo de que no apliquen los protocolos de protección radiológica para ellos y los pacientes pediátricos.



Mal uso de instalaciones

Hay salas de rayos X usadas como almacén de equipos inoperativos y otros materiales. Al no encontrarse operativas todas las salas, se genera retraso en la atención.



Falta de médicos radiólogos

El hospital solicitó la contratación de médicos radiólogos; sin embargo, a la fecha no se ha realizado, afectando la capacidad operativa para manejar la alta demanda de solicitudes.

UBICACIÓN



Breña, Lima
Metropolitana,
Lima

FUENTE: OCI – Instituto Nacional de Salud del Niño

ESCANEA Y ACCEDE
AL INFORME:

