

FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 9/01/2024 16:41:18 - Fecha de aprobación: 21/03/2024 16:57:23

Estado: **APROBADO** Situación: **APROBADO**

[Registros en la fase de ejecución](#)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRUGIA ARTROSCOPICA, LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO, LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO Y LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	
Código único de inversiones	2629284
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	20 SALUD					
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL					
Grupo funcional	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					
Sector responsable	SALUD					
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS					
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	NACIONAL			0

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD
Responsable de la OPMI:	ELEAZAR TORRES YBAÑEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UF	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - OF. EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable de la UF	ROXANA JACQUELINE ALARCÓN GUIZADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNO NACIONAL
Sector	SALUD
Entidad	MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UEI	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
Responsable de la UEI	VICENTE RENTERIA NAVARRO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
------------------	--

C. Datos generales

C.1. Datos de inversión

Código de identificación de la unidad productora	00006213
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-12.1280785012931370 / -77.01770858027483	LIMA	LIMA	MIRAFLORES	MIRAFLORES

C.2. Tipo de inversión

Tipo de IOARR (*)	Naturaleza	Tipo de Ítem	Activo	¿La inversión es mayor a 75 UIT?
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE CIRUGIA ARTROSCOPICA	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	MICROSCOPIO QUIRURGICO	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	MOBILIARIO	EQUIPO ECOGRAFO	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO ECOGRAFO	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO ECOGRAFO	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA	Sí
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	No

REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAVADORA AUTOMATICA DE CHATAS	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA REFRIGERADA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	LECTOR PARA PRUEBA DE ELISA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO ECOGRAFO	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CAMA CLINICA RODABLE	No
REPOSICIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	TANQUE DE PARAFINA	No

(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles)	10,239,868.74
---	---------------

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

¿En caso de infraestructura, el activo (sistema de cirugía artroscópica) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (sistema de cirugía artroscópica) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí	Código de inventario	532207020002
----	----------------------	--------------

¿En caso de infraestructura, el activo (microscopio quirúrgico) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (microscopio quirúrgico) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí	Código de inventario	532278560007
----	----------------------	--------------

¿En caso de infraestructura, el activo (equipo ecografo) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (equipo ecografo) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí	Código de inventario	532248020001
----	----------------------	--------------

¿En caso de infraestructura, el activo (equipo ecografo) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

--	--	--

No

¿El activo (equipo ecografo) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí Código de inventario 532248020002

¿En caso de infraestructura, el activo (equipo ecografo) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (equipo ecografo) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí Código de inventario 532250000008

¿En caso de infraestructura, el activo (sistema de video gastroendoscopia) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (sistema de video gastroendoscopia) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí Código de inventario 532266180001

¿En caso de infraestructura, el activo (sistema de video broncoscopia) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (sistema de video broncoscopia) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

Sí Código de inventario 532264280003

E. Descripción específica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 REPOSICIÓN SISTEMA DE CIRUGIA ARTROSCOPICA

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 21 AÑOS, a la fecha PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, En ese sentido, con la adquisición del Sistema de Cirugía Artroscópica se podrá satisfacer el alta de demanda de pacientes que requieren atención artroscópica de rodilla referido a los diferentes establecimientos de la zona. Los mismos que se encuentran embalsados por la falta de este equipo. De igual manera, contribuirá en la reducción del gasto de bolsillo y tiempo de espera del paciente
Descripción técnica:	El equipo de sistema de cirugía artroscópica se utiliza para realizar procedimientos artroscópicos, que son cirugías mínimamente invasivas en las articulaciones. Este equipo consta de un artroscopio, que es un instrumento delgado y flexible con una cámara y una fuente de luz que permite a los cirujanos ver el interior de la articulación en una pantalla. Incluye instrumentos quirúrgicos especializados que se utilizan para realizar reparaciones, eliminación de tejido dañado.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	21
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	382500
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	7
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	55250

MICROSCOPIO QUIRURGICO

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 23 AÑOS, A LA FECHA este equipo PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, EN ESE SENTIDO, CON LA ADQUISICIÓN DEL microscopio SE PODRÁ atender la ALTA DEMANDA insatisfecha DE PACIENTES QUE REQUIEREN procedimientos neuroquirurgicos y reducir las estadísticas de referencias A otros establecimientos.
Descripción técnica:	El microscopio quirúrgico es utilizado para realizar procedimientos delicados, como la extirpación de tumores cerebrales, la reparación de aneurismas, la cirugía de la médula espinal y otros procedimientos neuroquirúrgicos complejos. Proporciona una visión detallada que ayuda a los cirujanos a realizar intervenciones con mayor precisión y seguridad.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	23
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	999383.40
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	8
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	123733.18

EQUIPO ECOGRAFO

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 15 AÑOS, A LA FECHA ESTE EQUIPO PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, EN ESE SENTIDO, CON LA REPOSICIÓN DE DEI ecografo AyudaRA a los médicos a diagnosticar y manejar rápidamente afecciones agudas. Estas imágenes son fundamentales para evaluar lesiones traumáticas, identificar hemorragias internas, detectar la presencia de coágulos sanguíneos, evaluar el estado del corazón y monitorear el desarrollo fetal en casos de emergencia obstétrica.
Descripción técnica:	EL EQUIPO ECÓGRAFO EN un hospital de emergenciaS, se utiliza para realizar

	exámenes de ultrasonido rápidos y precisos en pacientes que requieren atención médica urgente. El ecógrafo es una herramienta crucial para la evaluación de emergencias médicas, ya que permite obtener imágenes en tiempo real de órganos internos, vasos sanguíneos, tejidos blandos y estructuras anatómicas, lo que ayuda a los médicos a diagnosticar y manejar rápidamente afecciones agudas.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	15
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	225000
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	10
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	21666.67

EQUIPO ECOGRAFO

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 15 AÑOS, A LA FECHA ESTE EQUIPO PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, EN ESE SENTIDO, CON LA REPOSICIÓN DE DEL ECÓGRAFO AYUDARA A LOS MÉDICOS A DIAGNOSTICAR Y MANEJAR RÁPIDAMENTE AFECCIONES AGUDAS. ESTAS IMÁGENES SON FUNDAMENTALES PARA EVALUAR LESIONES TRAUMÁTICAS, IDENTIFICAR HEMORRAGIAS INTERNAS, DETECTAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS SANGUÍNEOS, EVALUAR EL ESTADO DEL CORAZÓN Y MONITOREAR EL DESARROLLO FETAL EN CASOS DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA.
Descripción técnica:	EL EQUIPO ECÓGRAFO EN UN HOSPITAL DE EMERGENCIAS, SE UTILIZA PARA REALIZAR EXÁMENES DE ULTRASONIDO RÁPIDOS Y PRECISOS EN PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA URGENTE. EL ECÓGRAFO ES UNA HERRAMIENTA CRUCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS, YA QUE PERMITE OBTENER IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE ÓRGANOS INTERNOS, VASOS SANGUÍNEOS, TEJIDOS BLANDOS Y ESTRUCTURAS ANATÓMICAS, LO QUE AYUDA A LOS MÉDICOS A DIAGNOSTICAR Y MANEJAR RÁPIDAMENTE AFECCIONES AGUDAS.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	15
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	225000
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	10
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	21666.67

EQUIPO ECOGRAFO

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 15 AÑOS, A LA FECHA ESTE EQUIPO PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, EN ESE SENTIDO, CON LA REPOSICIÓN DE DEL ECÓGRAFO AYUDARA A LOS MÉDICOS A DIAGNOSTICAR Y MANEJAR RÁPIDAMENTE AFECCIONES AGUDAS. ESTAS IMÁGENES SON FUNDAMENTALES PARA EVALUAR LESIONES TRAUMÁTICAS, IDENTIFICAR HEMORRAGIAS INTERNAS, DETECTAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS SANGUÍNEOS, EVALUAR EL ESTADO DEL CORAZÓN Y MONITOREAR EL DESARROLLO FETAL EN CASOS DE EMERGENCIA OBSTÉTRICA.
Descripción técnica:	EL EQUIPO ECÓGRAFO EN UN HOSPITAL DE EMERGENCIAS, SE UTILIZA PARA REALIZAR EXÁMENES DE ULTRASONIDO RÁPIDOS Y PRECISOS EN PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA URGENTE. EL ECÓGRAFO ES UNA HERRAMIENTA CRUCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS, YA QUE PERMITE OBTENER IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE ÓRGANOS INTERNOS, VASOS SANGUÍNEOS, TEJIDOS BLANDOS Y ESTRUCTURAS ANATÓMICAS, LO QUE AYUDA A LOS MÉDICOS A DIAGNOSTICAR Y MANEJAR RÁPIDAMENTE AFECCIONES AGUDAS.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	11
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	295155
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	7
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	42633.50

SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA

Sustento de la necesidad de la reposición:	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO HACE MAS DE 14 AÑOS, A LA FECHA ESTE EQUIPO PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO, EN ESE SENTIDO, CON LA REPOSICIÓN DEL sistema de VÍDEO gastroendoscopia PERMITIRÁ atender la demanda de colonoscopia de la población, eliminando el gasto de bolsillo por parte del paciente, resolver el embalse originado por los dos años con que no se oferta el procedimiento, esto tendrá un impacto directo en el diagnóstico oportuno de enfermedades como cáncer de
Descripción técnica:	Un sistema de video de gastroendoscopia consta de varios componentes técnicos que permiten la visualización interna del tracto gastrointestinal. Estos equipos suelen incluir un endoscopio flexible con una cámara de alta definición en su extremo, que se introduce a través de la boca del paciente para explorar el esófago, el estómago y el intestino delgado.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	14
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	364713.30
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	7
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	52680.81

SISTEMA DE VIDEO BRONCOSCOPIA

Sustento de la necesidad de la reposición:	el equipo fuer adquirido mas de 17 años, a la fecha este equipamiento presenta fallas en su funcionamiento, en ese sentido , con la REPOSICIÓN del sistema de VIDEO broncoscopia, ayudara a los médicos a precisar sus DIAGNÓSTICOS y a tratar afecciones respiratorias de los pacientes en situaciones críticas.
Descripción técnica:	Un sistema de video de broncoscopia es un conjunto de dispositivos técnicos utilizados para visualizar el interior de las vías respiratorias, incluyendo la tráquea y los bronquios. Este equipo consta principalmente de un broncoscopio flexible o rígido que incorpora una cámara de video de alta resolución en su extremo. La cámara del broncoscopio transmite imágenes en tiempo real a un monitor de alta definición, permitiendo al médico observar con detalle el interior de las vías respiratorias.
La Intervención - Otras inversiones:	NO REQUIERE DE OTRAS INTERVENCIONES
Antigüedad del equipo, mobiliario o vehículo a reponer (años)	17
Estado actual del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	MUY MALO
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo a reponer	202009.50
Expectativa de vida útil (años) del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	7
Costo anual de mantenimiento del equipo, mobiliario o vehículo nuevo	29179.15

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2024	6	Meses	8

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Costo total (soles)
Adquisicion de sistema de cirugia artroscopica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
Adquisicion de microscopio quirurgico	0.00	2,220,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,852.00
Adquisicion de equipo ecografo	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Adquisicion de equipo ecografo	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Adquisicion de equipo ecografo	0.00	0.00	0.00	0.00	655,900.00	0.00	0.00	0.00	655,900.00
Adquisicion de sistema de video gastroendoscopia	0.00	0.00	0.00	810,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,474.00
Adquisicion de sistema de video broncoscopia	0.00	0.00	0.00	448,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,910.00
Adquisicion de lampara quirurgica de techo *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,067.00	0.00	317,067.00
Adquisicion de lampara quirurgica de techo *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,067.00	0.00	317,067.00
Adquisicion de lampara quirurgica de techo *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,067.00	0.00	317,067.00
Adquisicion de cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de lavadora automatica de chatas *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
Adquisicion de cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de sistema de video colonoscopia *	0.00	0.00	0.00	151,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,850.00
Adquisicion de lampara quirurgica de techo *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
Adquisicion de lampara quirurgica de techo *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama camilla para recuperacion *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00
Adquisicion de cama camilla para recuperacion *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00
Adquisicion de cama clinica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00
Adquisicion de cama camilla multiproposito *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
Adquisicion de cabina de flujo laminar horizontal *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
Adquisicion de centrifuga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,632.00	0.00	55,632.00

refrigerada *										
Adquisición de lector para prueba de elisa *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	
Adquisición de microscopio de inmunofluorescencia *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	14,735.00	
Adquisición de perforador a batería para traumatología *	0.00	0.00	0.00	152,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,640.00	
Adquisición de perforador a batería para traumatología *	0.00	0.00	0.00	152,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,640.00	
Adquisición de mesa de operaciones hidráulica/eléctrica *	0.00	372,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,180.00	
Adquisición de mesa de operaciones hidráulica/eléctrica *	0.00	372,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,180.00	
Adquisición de equipo ecografo *	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	
Adquisición de cama camilla para recuperación *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00	
Adquisición de cama camilla para recuperación *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00	
Adquisición de cama camilla para recuperación *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00	
Adquisición de cama camilla para recuperación *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,725.00	0.00	32,725.00	
Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00	6,311.00	
Adquisición de cama clínica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
Adquisición de cama clínica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
Adquisición de cama clínica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
Adquisición de cama clínica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
Adquisición de cama clínica rodable *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
Adquisición de tanque de parafina *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
Expediente técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo de inversión aprobado									10,039,087.00	
Costo de control concurrente (CCC)									200,781.74	
Costo total de inversión aprobado									10,239,868.74	

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
Adquisición de sistema de cirugía artroscópica	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de microscopio quirúrgico	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de equipo ecografo	NÚMERO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de equipo ecografo	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de equipo ecografo	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de sistema de video gastroendoscopia	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de sistema de video broncoscopia	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de lampara quirurgica de techo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de lampara quirurgica de techo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de lampara quirurgica de techo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de lavadora automática de chatas *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de sistema de video colonoscopia *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de lampara quirurgica de techo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de lampara quirurgica de techo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla multipropósito *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cabina de flujo laminar horizontal *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de centrifuga refrigerada *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de lector para prueba de elisa *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de microscopio de inmunofluorescencia *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de perforador a batería para traumatología *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de perforador a batería para traumatología *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de mesa de operaciones hidráulica/eléctrica *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de mesa de operaciones hidráulica/eléctrica *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de equipo ecógrafo *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla para recuperación *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de cama clínica rodable *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Adquisición de tanque de parafina *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio	Mes	Número de años
2025	5	10

Cronograma del mantenimiento

Activo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Costo total (soles)
Sistema de cirugía artroscópica	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00
Microscopio quirúrgico	0.00	123,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,733.18
Equipo ecógrafo	0.00	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67
Equipo ecógrafo	0.00	21,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666.67
Equipo ecógrafo	0.00	42,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,633.50
Sistema de video gastroendoscopia	0.00	52,680.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.81
Sistema de video broncoscopia	0.00	29,179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,179.15

Lampara quirurgica de techo *	0.00	13,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.57
Lampara quirurgica de techo *	0.00	13,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.57
Lampara quirurgica de techo *	0.00	13,739.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.57
Cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.22
Lavadora automatica de chatas *	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
Cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Sistema de video colonoscopia *	0.00	9,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.25
Lampara quirurgica de techo *	0.00	6,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.33
Lampara quirurgica de techo *	0.00	6,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,283.33
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama clinica rodable *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama camilla multiproposito *	0.00	1,281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.43
Cabina de flujo laminar horizontal *	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00
Centrifuga refrigerada *	0.00	5,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.12
Lector para prueba de elisa *	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00
Microscopio de inmunofluorescencia *	0.00	820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.95
Perforador a bateria para traumatologia *	0.00	9,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,921.60
Perforador a bateria para traumatologia *	0.00	9,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,921.60
Mesa de operaciones hidraulica/electrica *	0.00	20,735.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735.74
Mesa de operaciones hidraulica/electrica *	0.00	20,735.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,735.74
Equipo ecografo *	0.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama camilla para recuperacion *	0.00	1,823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.25
Cama camilla multiproposito tipo uci *	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.61
Cama clinica rodable *	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.71
Cama clinica rodable *	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.71
Cama clinica rodable *	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.71
Cama clinica rodable *	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.71
Cama clinica rodable *	0.00	6,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.71
Tanque de parafina *	0.00	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.57
Totales											573,757.94

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Fuente de financiamiento

1 - RECURSOS ORDINARIOS

Responsable de la Unidad Formuladora
ROXANA JACQUELINE ALARCÓN GUIZADO

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	EPC-CUI2629284.pdf	Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 7C.pdf	Descargar

Lista de unidades ejecutoras presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
146	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

* Notas de la inversión

UF164 - 26/04/2024 10:22:01

RD- DOCUMENTO EQUIVALENTE

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [RD-DOCUMENTO EQUIVALENTE-CUI 2629284.pdf](#)

UF164 - 26/04/2024 09:33:31

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [Acta de Operación y mantenimiento de IOARR 2629284.pdf](#)

UFMinsa031 - 5/04/2024 11:09:07

PLANOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [PLANOS- IOARR POR REPOSICION CUI 2629284.pdf](#)

UFMinsa031 - 5/04/2024 11:08:37

PANEL FOTOGRÁFICO DE EQUIPOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [PANEL FOTOGRAFICO.pdf](#)

UFMinsa031 - 19/01/2024 14:52:42

PLANOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO [PLANOS- IOARR REPOSICION.pdf](#)

UFMinsa031 - 19/01/2024 14:30:51

planos

UFMinsa031 - 19/01/2024 12:54:28

planos