

ANEXO N° 7

FORMATO DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO

OCI: Hospital Víctor Larco Herrera

NUMERO DE INFORME	TIPO DE CONTROL SIMULTANEO	CODIGO RIESGO-SIT ADVERSA	SUMILLA DE RIESGO	ACCIONES ADOPTADAS O POR ADOPTAR COMUNICADAS POR LA ENTIDAD	ESTADO RIESGO- SIT ADVERSA
002-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	PROGRAMACIÓN DE GUARDIAS HOSPITALARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE SERVICIOS ASISTENCIALES, NO CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153, DECRETO SUPREMO N° 015-2018-SA; SITUACION QUE GENERA EL RIESGO DE EFECTUAR PAGOS POR GUARDIAS QUE NO CORRESPONDEN.	Se envió Hoja Informativa n.° 011-2025-OCI/HVLH/0998 de 11/08/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Control del Sector Salud con el OFICIO N° 233-2025-OCI/HVLH/0998 de 12/08/2025	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	1	LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE AMBOS NIVELES DEL PABELLÓN N° 1, PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO DE SU GRIFERÍA, LOCETAS Y CONECCIONES SANITARIAS; SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTAR CON SERVICIOS HIGIÉNICOS DE CALIDAD.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025.	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	2	EQUIPAMIENTO EN MAL ESTADO, SIN FUNCIONAMIENTO TOTAL; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO QUE SE OFRECE, RIESGO DE ACCIDENTES Y DISMINUYE LA PROTECCIÓN DE QUIENES HABITAN EL RECINTO.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025.	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	3	LA CASETA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL PATIO DEL PABELLÓN N.° 1 CONTIENE ELEMENTOS PELIGROSOS AL ALCANCE DE LOS PACIENTES; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA TRANQUILIDAD DE LOS PACIENTES Y SERVIDORES.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025.	No Corregida
003-2025-OCI/HVLH-MINSA/0998-SVC	Visita de Control	4	FALTAN INSTRUMENTOS ESCENCIALES PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES; SITUACIÓN QUE DEJA EN VULNERABILIDAD A LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO.	Se envió Hoja Informativa n.° 009-2025-OCI/HVLH/0998 de 20/06/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 205-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/06/2025.	No Corregida
004-2025-OCI/HVLH/0998-SOO	Orientación de Oficio	1	EL SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ESPECIALIZADO (SIHE), QUE ESTÁ UTILIZANDO EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA, NO OPTIMIZA LA GESTIÓN DE MEDICINAS	Se envió Hoja Informativa n.° 012-2025-OCI/HVLH/0998 de 27/08/2025, la cual determina el estado de la situación adversa como "No Corregida", la cual fue comunicada a la Subgerencia de Salud con el OFICIO N° 238-2025-OCI/HVLH/0998 de 25/08/2025.	No Corregida
005-2025-OCI/HVLH/0998-SOO	Orientación de Oficio	1	EN EL ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEL HVLH SE TIENEN INMOVILIZADOS LOTES DE SUERO FISIOLÓGICO 9°/oo (SODIO CLORURO 900mg/100mL), POR UN TOTAL DE 450 UNIDADES, LOS CUALES NO SERÁN DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS AL TENER REGISTRO SANITARIO SUSPENDIDO POR LA DIGEMID, LO QUE OCASIONARÍA DESABASTECIMIENTO Y AFECTACIÓN A LOS PACIENTES QUE DIRECTAMENTE SE ATIENDAN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES (UCE)	La entidad logro corregir la Situación Adversa identificada en el Informe de Control	Corregida
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PABELLÓN N° 8 PRESENTAN MOHO EN PAREDES Y PISOS, LOS LAVADEROS DE MANOS CUENTAN CON FUGA DE AGUA, EMANAN INTENSO MAL OLOR POR PRESUNTA FALTA DE BUEN ASEO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADECUADOS, SECADOR DE MANOS INOPERATIVO, PACIENTES NO CUENTAN CON UTILES DE ASEO PERSONAL; SITUACIONES QUE IMPIDEN QUE LOS PACIENTES TENGAN ACCESO A SERVICIOS DE HIGIENE DE CALIDAD.	Con Oficio n.° 046-2025- FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA de 28/08/2025, la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo informó al OCI HVLH que el jefe del Departamento de Hospitalización alcanzó el Memorando n.° 016-2025-DH-HVLH/MINSA de 19/08/2025, a través del cual solicitó información sobre la gestión sanitaria e infraestructura del Pabellón n° 8, al Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, a fin de que se informe el estado del avance de la implementación de la situación adversa.	CON ACCIONES
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	INFRAESTRUCTURA DEL PABELLÓN N° 8 SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO, LAS PAREDES DE LOS PASADIZOS TIENEN HUECOS, LOS BORDES DE LAS PAREDES SE ENCUENTRAN ROTOS, PUERTAS DETERIORADAS CON CLAVOS OXIDADOS SOBRESALIDOS, LAS VENTANAS NO TIENEN LUNAS COMPLETAS, LOS PASAMANOS OXIDADOS, PISOS ROTOS Y CON HUECOS, FIERROS OXIDADOS EN DESHUSO, CIELO RASO INCOMPLETO, PAREDES DE MADERA CON HUECOS, FALTA DE PODADO DEL JARDÍN, SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PRIMER PISO NO ESTÁN EQUIPADOS POR COMPLETO Y PRESENTAN DETERIORO; SITUACIONES QUE IMPIDEN CONTAR CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADOS Y DE CALIDAD.	Con Oficio n.° 046-2025- FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA de 28/08/2025, la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo informó al OCI HVLH que el jefe del Departamento de Hospitalización alcanzó el Memorando n.° 016-2025-DH-HVLH/MINSA de 19/08/2025, a través del cual solicitó información sobre la gestión sanitaria e infraestructura del Pabellón n° 8, al Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, a fin de que se informe el estado del avance de la implementación de la situación adversa.	CON ACCIONES
006-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	3	EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ESTADO DETERIORADO Y FALTA DE NEBULIZADOR PORTÁTIL; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO, GENERANDO EL RIESGO DE NO ACTUAR DE MANERA RÁPIDA EN MOMENTO DE EMERGENCIA, PUES NO SE ABASTECEN Y DISMINUYE LA PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES DEL PABELLÓN N° 8.	Con Oficio n.° 046-2025- FRMSERAPyCICS-HVLH/MINSA de 28/08/2025, la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo informó al OCI HVLH que el jefe del Departamento de Hospitalización alcanzó el Memorando n.° 016-2025-DH-HVLH/MINSA de 19/08/2025, a través del cual solicitó información sobre la gestión sanitaria e infraestructura del Pabellón n° 8, al Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, a fin de que se informe el estado del avance de la implementación de la situación adversa.	CON ACCIONES



ANEXO N° 7

FORMATO DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO

OCI: Hospital Víctor Larco Herrera

NUMERO DE INFORME	TIPO DE CONTROL SIMULTANEO	CODIGO RIESGO- SIT ADVERSA	SUMILLA DE RIESGO	ACCIONES ADOPTADAS O POR ADOPTAR COMUNICADAS POR LA ENTIDAD	ESTADO RIESGO- SIT ADVERSA
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	1	EN EL ÁREA DE LAVANDERÍA SE ENCONTRARON MATERIALES PARA DESECHAR, RESIDUOS DE DESMONTE Y MALEZA, ROPA SUCIA TIRADA EN EL PISO, ESCASEZ DE INSUMO PARA EL LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA, ASIMISMO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO QUE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL PERSONAL SON LIMPIADOS CON POCA FRECUENCIA; SITUACIÓN QUE PUEDE CREAR UN FOCO INFECCIOSO PERJUDICIAL PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y TRABAJADORES DE LA CITADA ÁREA, CON EL RIESGO DE ATRAER ROEDORES, ARAÑAS U OTROS INSECTOS PELIGROSOS.	Mediante Oficio n° 038-2025-frmserapycics-hvlh/minsa de 18/07/2025 la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo del hvlh remitió la nota informativa n° 406-2025-osgym-hvlh/minsa de 18/07/2025 suscrita por la oficina de servicios generales y mantenimiento, la cual adjunta la nota informativa n° 270-2025/usg/osgym-hvlh de 16/07/2025 (unidad de servicios generales) y nota informativa n° 0131-2025-ul,cyc/osgym-hvlh de 15/07/2025 (unidad de lavandería, costura y confección), informando las acciones efectuadas de manera parcial respecto a la situación adversa. Asimismo con Oficio n.° 045-2025-FRMSEAPYcICS-HVLH/MINSA de 13/08/2025 la entidad solicito un ampliación de 45 días calendarios para a fin de mtigar y corregir la situación adversas, la cual fue otorgada por el OCI - HVLH.	CON ACCIONES
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	2	INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LAVANDERÍA, CONFECCIÓN Y COSTURA SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO: PAREDES COLAPSADAS, FIERROS OXIDADOS, ESCALERA OXIDADA COLGANDO EN EL AIRE, CORDELES OXIDADOS CON CLAVOS DE PUNTA, FUGA DE AGUA DE CAÑERÍA QUE HUMEDece PAREDES Y ELEVAN CONSUMO DE AGUA, BAÑOS EN PÉSIMO ESTADO, BORDES DE PAREDES ROTAS, PUERTAS DETERIORADAS CON CLAVOS OXIDADOS SOBRESALIDOS, VENTANAS CON LUNAS INCOMPLETAS, PISOS ROTOS Y CON HUECOS, FIERROS OXIDADOS EN DESUSO; SITUACIÓN QUE IMPIDE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES.	Mediante oficio n° 038-2025-frmserapycics-hvlh/minsa de 18/07/2025 la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo del hvlh remitió la nota informativa n° 406-2025-osgym-hvlh/minsa de 18/07/2025 suscrita por la oficina de servicios generales y mantenimiento, la cual adjunta la nota informativa n° 270-2025/usg/osgym-hvlh de 16/07/2025 (unidad de servicios generales) y nota informativa n° 0131-2025-ul,cyc/osgym-hvlh de 15/07/2025 (unidad de lavandería, costura y confección), informando las acciones efectuadas de manera parcial respecto a la situación adversa. Asimismo con Oficio n.° 045-2025-FRMSEAPYcICS-HVLH/MINSA de 13/08/2025 la entidad solicito un ampliación de 45 días calendarios para a fin de mtigar y corregir la situación adversas, la cual fue otorgada por el OCI - HVLH.	CON ACCIONES
007-2025-OCI/HVLH/0998-SVC	Visita de Control	3	FUNCIONAL DE LAVANDERÍA, CONFECCIÓN Y COSTURA, SE ENCUENTRA DETERIORADA, SIN REPARACIÓN Y SIN EL MANTENIMIENTO ADECUADO, ANTIGUA Y DESGASTADA; SITUACIÓN QUE ORIGINA PRECARIEDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO, GENERANDO EL RIESGO DE NO ABASTECER DE ROPA HOSPITALARIA A LOS PACIENTES DEL HVLH, SOBRE TODO EN ESTACIÓN CLIMÁTICA FRÍA Y LLUVIOSA.	Mediante oficio n° 038-2025-FRMSEAPYcICS-HVLH/MINSA de 18/07/2025 la funcionaria responsable del monitoreo del seguimiento, evaluación y registro de las acciones preventivas y correctivas de los informes de control simultáneo del hvlh remitió la nota informativa n° 406-2025-osgym-hvlh/minsa de 18/07/2025 suscrita por la oficina de servicios generales y mantenimiento, la cual adjunta la nota informativa n° 270-2025/usg/osgym-hvlh de 16/07/2025 (unidad de servicios generales) y nota informativa n° 0131-2025-ul,cyc/osgym-hvlh de 15/07/2025 (unidad de lavandería, costura y confección), informando las acciones efectuadas de manera parcial respecto a la situación adversa. Asimismo con Oficio n.° 045-2025-FRMSEAPYcICS-HVLH/MINSA de 13/08/2025 la entidad solicito un ampliación de 45 días calendarios para a fin de mtigar y corregir la situación adversas, la cual fue otorgada por el OCI - HVLH.	CON ACCIONES

