

ACTA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
PROCESO DE SELECCIÓN N° 023-2025-GRLL-CE-EF-OXI-CUARTA
CONVOCATORIA

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD 3 DE OCTUBRE, ii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO PERÚ, iii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASA GRANDE, iv) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHICAMA, v) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHOCOPE, vi) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAGDALENA DE CAO, vii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINOS DE CAJANLEQUE, viii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD PAIJÁN y, ix) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD SANTIAGO DE CAO

En la ciudad de Trujillo, a los 16 días del mes febrero del año 2026, siendo las 15:00 horas, se reunió el Comité Especial designado mediante Resolución Gerencial Regional N° 000008-2026-GRLL-GGR-GRCTPIP del 16 de enero del 2026, responsable de selección de la Empresa Privada Financista de las **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LOS MANUALES MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD 3 DE OCTUBRE, ii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO PERÚ, iii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASA GRANDE, iv) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHICAMA, v) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHOCOPE, vi) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAGDALENA DE CAO, vii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINOS DE CAJANLEQUE, viii) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD PAIJÁN y, ix) MANUAL DE OPERACIÓN & MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD SANTIAGO DE CAO:**

QUORUM:

- ING. DIANA LISSET ESCOBEDO JULCA
- ING. ANYI TATIANA ROJAS VERA
- ING. VICTOR MIGUEL SANCHEZ ZELADA

PUNTO DE AGENDA:

Absolución de consultas y/u observaciones presentado por el participante **MINERANDES S.A.C.**, interesado para el financiamiento y ejecución de las actividades de operación y mantenimiento

ACCIONES:

La reunión convocada se ha realizado con la finalidad de atender la absolución de consultas y observaciones del proceso de selección en mención, presentada por la empresa interesada para el financiamiento y ejecución de actividades de operación y mantenimiento, precisándose que las consultas y observaciones fueron presentadas ante este Comité Especial de manera física conforme lo establecido en el calendario del proceso de selección.

Habiendo realizado la evaluación de las consultas presentada y considerando a su vez la opinión técnica por parte del área usuaria; este Comité Especial de conformidad con el artículo 32, numeral 32.1 del Reglamento de la Ley N°29230, respecto de las funciones del Comité Especial, cumple con adjuntar al presente el pliego de absolución de las consultas y/u observación dentro del plazo establecido en el calendario del proceso de selección.

ACUERDOS:

NOTIFICAR, el **PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES** la que a su vez será publicada en el portal institucional de la Entidad Pública y de PROINVERSION.

Sin observaciones pendientes, los miembros titulares de este Comité Especial suscriben la presente acta en señal de conformidad, siendo las 16:10 horas del mismo día, dando por finalizada esta reunión.

ING. DIANA LISSET ESCOBEDO JULCA
Miembro Titular

DNI N° 40390148

ING. ANYI TATIANA ROJAS VERA
Miembro Titular

DNI N° 73513866

ING. VICTOR MIGUEL SANCHEZ ZELADA
Miembro Titular

DNI N° 40396773

PLIEGO ABSOLUTORIO

PARTICIPANTE: MINERANDES S.A.C

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAGDALENA DE CAO

CONSULTA N°1

CONSULTA N°1	RESPUESTA CONSULTA N°1
CONSULTA N° 001 Partida 01.02.01 – REMOCIÓN DE PINTURA EN CIELORRASOS Y VIGAS El precio no cubre el rendimiento real de rasqueteo y lijado en altura (trabajo lento). El precio de mercado actual para mano de obra en demoliciones superficiales es superior, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°2

CONSULTA N°2	RESPUESTA CONSULTA N°2
Partida 01.02.07 – REMOCIÓN DE TECHO LIVIANO INCL. CORREAS Y TIJERALES Desmontar cobertura, correas y tijerales requiere personal calificado (altura) y acarreo. S/. 12.61 no cubre ni 0.5 HH de operario. Se requiere equipo de protección personal específico no contemplado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°3

CONSULTA N°3	RESPUESTA CONSULTA N°3
CONSULTA N° 003 Partida 01.02.04 – PICADO DE PISO EXISTENTE H=0.05 M El picado de concreto o falso piso de 5cm requiere rotomartillo o trabajo manual intenso. El precio asignado corresponde a limpieza superficial, no a demolición de concreto, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°4	
CONSULTA N°4	RESPUESTA CONSULTA N°4
CONSULTA N° 004 Partida 02.02.01.02 – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO El precio de madera tornillo ha subido. El P.U. de 41.49 solo cubre parcialmente el material (madera/clavos/alambre) dejando cero márgenes para la mano de obra de habilitación y desencofrado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°5	
CONSULTA N°5	RESPUESTA CONSULTA N°5
CONSULTA N° 005 Partida 02.03.06 – SUM. E INST. DE COBERTURA ALUZINC PREPINTADO TR4 El precio de la plancha TR4 0.40mm puesta en obra es aprox. S/. 38.00/m2. El P.U. deja S/. 13.00 para accesorios (cumbres, tornillos), selladores y mano de obra en altura, lo cual es imposible. Riesgo alto de filtraciones por mala instalación, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°6	
CONSULTA N°6	RESPUESTA CONSULTA N°6
CONSULTA N° 006 Partida 03.01.01.01. – TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO E=6mm El Fibrocemento es más caro, pesado y difícil de trabajar que el Drywall (yeso). El P.U. de 103.69 corresponde a tabique simple de yeso. Faltan considerar parantes de 0.90mm (norma salud) y lana de fibra de vidrio, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°7	
CONSULTA N°7	RESPUESTA CONSULTA N°7
CONSULTA N° 007 Partida 03.02.01.01 – TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES El precio del cemento y arena fina + andamios ha incrementado. S/. 30.74 no cubre el rendimiento de un albañil calificado (aprox 12-14 m2/día) más materiales, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°8	
CONSULTA N°8	RESPUESTA CONSULTA N°8
CONSULTA N° 008 Partida 03.08.01.01 – VENTANA BAJA MARCO ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO 6mm El vidrio templado con carpintería de aluminio (series convencionales) ronda los \$150 USD/m2. El precio de S/. 415 es para vidrio crudo o sistema Nova muy básico, no apto para establecimientos de salud (seguridad), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°9	
CONSULTA N°9	RESPUESTA CONSULTA N°9
CONSULTA N° 009 Partida 04.03.01.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA DE 1/2" Este precio es irreal. Solo los accesorios (codos, uniones, niple, pegamento) cuestan aprox. S/. 12.00. Quedan S/. 11.00 para picado, resane, instalación y pruebas. El precio real de mercado no baja de S/. 60.00, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°10	
CONSULTA N°10	RESPUESTA CONSULTA N°10
CONSULTA N° 010 Partida 04.03.01.02 – TUBERÍA PVC SP C-10 DE 1/2" El metro lineal instalado (incluyendo zanja/picado, cama de apoyo, tubería Pavco/Nicoll y mano de obra) supera los S/. 5.65. Ese precio apenas cubre el tubo suelto sin IGV, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°11	
CONSULTA N°11	RESPUESTA CONSULTA N°11
CONSULTA N° 011 Partida 04.04.01.01 – SALIDA DE PVC PARA DESAGUE DE 2" S/. 9.01 no cubre ni el pegamento y un codo. Una salida de desagüe implica picar losa/suelo, instalar yee/codo, tubería y resanar. El precio es inviable técnicamente, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°12	
CONSULTA N°12	RESPUESTA CONSULTA N°12
CONSULTA N° 012 Partida 05.01.01.01 – SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO ADOSADO Incluye caja octogonal, tubería, curvas, cable LSOH (libre halógenos - caro) y mano de obra. El cable LSOH 2.5mm2 cuesta S/. 2.00/m aprox. El P.U. es insuficiente para cumplir norma CNE, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°13	
CONSULTA N°13	RESPUESTA CONSULTA N°13
CONSULTA N° 013 Partida 05.01.01.02.01 – SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE Mismo caso anterior. El precio subestima drásticamente el costo del cableado LSOH-80 y la mano de obra del electricista, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°14	
CONSULTA N°14	RESPUESTA CONSULTA N°14
CONSULTA N° 014 Partida 05.01.02.01.01 – TUBERÍA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm El P.U. contempla "suministro e instalación". Picar pared/techo, fijar tubería y resanar cuesta más que S/. 6.46/m, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°15	
CONSULTA N°15	RESPUESTA CONSULTA N°15
CONSULTA N.° 015 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico–económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.

CONSULTA N°16	
CONSULTA N°16	RESPUESTA CONSULTA N°16
CONSULTA N.° 016 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.
CONSULTA N°17	
CONSULTA N°17	RESPUESTA CONSULTA N°17
CONSULTA N.° 017 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobrecostos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°18	
CONSULTA N°18	RESPUESTA CONSULTA N°18
CONSULTA N.° 18 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD 03 DE OCTUBRE

CONSULTA N°19

CONSULTA N°19

CONSULTA N° 019

Partida 02.01.01 – TUBO METÁLICO LAC 4"x4"x2mm EN COLUMNAS

El perfil 4"x4"x2mm pesa ~7.5 kg/m. Solo el costo del acero (S/. 5.00/kg) consume el 85% del P.U., dejando cero márgenes para soldadura, discos de corte, pintura anticorrosiva, izaje y mano de obra, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.

RESPUESTA CONSULTA N°19

Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral **10.1 Actividades Pre Operativas**.

CONSULTA N°20

CONSULTA N°20

CONSULTA N° 020

Partida 02.01.05 – SUM. E INST. COBERTURA ALUZINC TR4 0.40mm

El precio no cubre fijaciones, selladores ni trabajos en altura. La zona de Casa Grande tiene vientos fuertes; un precio bajo implica ahorro en tornillería, riesgoso para la seguridad, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.

RESPUESTA O CONSULTA N°20

Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral **10.1 Actividades Pre Operativas**.

CONSULTA N°21

CONSULTA N°21

CONSULTA N° 021

Partida 02.01.06 – CANALETA DE ALUZINC E=0.5mm

El desarrollo de la canaleta y los soportes metálicos (platinas) no están cubiertos con este precio. Mercado actual para canaleta pluvial instalada supera los S/. 80.00, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.

RESPUESTA CONSULTA N°21

Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral **10.1 Actividades Pre Operativas**.

CONSULTA N°22	
CONSULTA N°22	RESPUESTA CONSULTA N°22
CONSULTA N° 022 Partida 03.01.01.01 – TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO E=8mm El Fibrocemento de 8mm (especificado en descripción) es pesado y costoso. El P.U. asignado es inferior incluso al de un tabique de yeso simple. No cubre estructura calibre 0.90mm ni lana de vidrio, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°23	
CONSULTA N°23	RESPUESTA CONSULTA N°23
CONSULTA N° 023 Partida 03.02.01.01 – TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXT. Precio de mano de obra de albañilería subvaluado. No considera andamios ni el rendimiento real en reformas (menor que en obra nueva), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°24	
CONSULTA N°24	RESPUESTA CONSULTA N°24
CONSULTA N° 024 Partida 03.04.01 – REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO El microcemento es un acabado de alta gama que requiere 4-5 capas (base, malla, fino, sellador, laca). El precio de S/. 40.00 apenas cubre una pintura simple, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°25	
CONSULTA N°25	RESPUESTA CONSULTA N°25
CONSULTA N° 025 Partida 03.04.02 – REVESTIMIENTO EN MESA CON ACERO INOX. El acero inoxidable 304 de 1.5mm (material puro) es mayor del indicado en el P.U, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°26	
CONSULTA N°26	RESPUESTA CONSULTA N°26
CONSULTA N° 026 Partida 03.08.01 – VENTANA BAJA MARCO ALUMINIO VIDRIO 6mm Para uso institucional se requiere perfiles de aluminio serie 25 o 35 y vidrio templado. El precio corresponde a vidrio crudo y perfiles económicos (serie 20), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°27	
CONSULTA N°27	RESPUESTA CONSULTA N°27
CONSULTA N° 027 Partida 03.13.01.01 – PINTURA OLEO MATE CIELORRASO El óleo mate requiere tiempos de secado largos y preparación de superficie superior al látex. El P.U. está subvaluado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°28	
CONSULTA N°28	RESPUESTA CONSULTA N°28
CONSULTA N° 028 Partida 04.01.07.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA DE 1/2" Precio irrisorio. S/. 19.35 cubre solo materiales básicos, dejando S/. 0.00 para la mano de obra del gasfitero, picado y resane, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°29	
CONSULTA N°29	RESPUESTA CONSULTA N°29
CONSULTA N° 029 Partida 04.01.08.01 – TUBERIA PVC SP C-10 ½" No incluye costos de instalación, excavación/picado ni consumibles (pegamento, lija), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°30	
CONSULTA N°30	RESPUESTA CONSULTA N°30
CONSULTA N° 0330 Partida 04.01.05.04 – LAVADERO ACERO INOX (GRADO HOSPITALARIO) Lavadero AISI 304 quirúrgico. El precio del expediente corresponde a un lavadero doméstico o gastronómico simple, no cumple norma técnica de salud, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°31	
CONSULTA N°31	RESPUESTA CONSULTA N°31
CONSULTA N° 031 Partida 05.04.01 – SALIDA DE DESAGÜE DE 2" Imposible ejecutar una salida de desagüe (picado de piso, tubería, accesorios, pegamento, yee) por 9 soles. El costo real es 7 veces mayor, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°32	
CONSULTA N°32	RESPUESTA CONSULTA N°32
CONSULTA N° 032 Partida 06.01.01.01 – SALIDA ALUMBRADO TECHO/PARED Incumple CNE. El cable LSOH (Libre de Halógenos) obligatorio es costoso. S/. 39.00 no cubre caja octogonal + tubería + cableado + mano de obra, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	obre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°33	
CONSULTA N°33	RESPUESTA CONSULTA N°33
CONSULTA N° 033 Partida 06.01.02.01 – TUBERÍA PVC-SAP 20mm Precio solo de material. No considera el trabajo de canalizado (picado) en muro ni resane con mortero, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°34	
CONSULTA N°34	RESPUESTA CONSULTA N°34
CONSULTA N° 034 Partida 06.01.02.01 – CABLE ELÉCTRICO 2.5mm2 LSOH-80 El P.U. es por metro lineal de cable "instalado". El costo del cable LSOH de marca certificada (Indeco/Celsa) ronda los S/. 2.20/m. Quedan S/. 0.60 para la mano de obra de cableado y guiaje, lo cual es insuficiente, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°35	
CONSULTA N°35	RESPUESTA CONSULTA N°35
CONSULTA N.° 035 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico–económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.
CONSULTA N°36	
CONSULTA N°36	RESPUESTA CONSULTA N°36
CONSULTA N.° 036 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.

CONSULTA N°37	
CONSULTA N°37	RESPUESTA CONSULTA N°37
CONSULTA N.º 037 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobrecostos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°38	
CONSULTA N°38	RESPUESTA CONSULTA N°38
CONSULTA N.º 38 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD SANTIAGO DE CAO	
CONSULTA N°39	
CONSULTA N°39	RESPUESTA CONSULTA N°39
CONSULTA N° 039 Partida 01.02.05 – REMOCIÓN DE TECHO LIVIANO INCL. CORREAS Desmontar cobertura + estructura (tijerales) en altura requiere andamios, EPP de altura y maniobristas. S/. 12.51 apenas cubre el desmontaje de la calamina, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°40	
CONSULTA N°40	RESPUESTA CONSULTA N°40
CONSULTA N° 040 Partida 01.03.01 – RETIRO DE MURO DE ALBAÑILERÍA La demolición manual de muro de ladrillo (soga/cabeza) incluye acarreo interno. El rendimiento real es menor al considerado. Precio de mercado para demolición controlada en centro de salud es mayor, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°41	
CONSULTA N°41	RESPUESTA CONSULTA N°41
CONSULTA N° 041 Partida 02.02.01.02 – ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO Precio de madera tornillo y clavos ha subido. S/. 40.00 no cubre el habilitado, desmoldante y la merma de madera (usos limitados), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°42	
CONSULTA N°42	RESPUESTA CONSULTA N°42
CONSULTA N° 042 Partida 02.03.01 – TUBO METÁLICO LAC 4"x4"x2.5mm COLUMNAS El acero estructural ha subido. Un perfil de 2.5mm de espesor es pesado. El precio no cubre el material, soldadura 7018 ni pintura base, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°43	
CONSULTA N°43	RESPUESTA CONSULTA N°43
CONSULTA N° 043 Partida 02.03.05 – COBERTURA ALUZINC PREPINTADO TR4 0.30mm Se especifica espesor 0.30mm (muy delgado para norma, usualmente es 0.40mm). Aun así, el precio instalado es bajo para incluir fijaciones y sellos, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°44	
CONSULTA N°44	RESPUESTA CONSULTA N°44
CONSULTA N° 044 Partida 03.01.01.01 – TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO Mismo error que expedientes anteriores. Fibrocemento requiere estructura pesada. El precio es de tabique de yeso simple, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°45	
CONSULTA N°45	RESPUESTA CONSULTA N°45
CONSULTA N° 045 Partida 03.06.01.01 – PUERTA CONTRAPLACADA MDF (INCL. ACCESORIOS) Incluye marco, hoja, bisagras, cerradura y pintura. Una puerta institucional terminada no baja de S/. 800.00. Con S/. 455 solo se compra la hoja cruda y el marco sin instalar, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°46	
CONSULTA N°46	RESPUESTA CONSULTA N°46
CONSULTA N° 046 Partida 03.07.01.01 – PORTÓN METÁLICO DOBLE HOJA C/EPOXICA La pintura epóxica es costosa y requiere arenado o tratamiento químico previo. El P.U. subestima el acabado y el peso del acero, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°47	
CONSULTA N°47	RESPUESTA CONSULTA N°47
CONSULTA N° 047 Partida 03.08.01.01 – PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASO Rendimiento bajo en cielos rasos y costo alto del insumo óleo mate. Precio fuera de mercado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°48	
CONSULTA N°48	RESPUESTA CONSULTA N°48
CONSULTA N° 048 Partida 04.03.01.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA DE 1/2" S/. 19.35 es precio de material parcial. No hay mano de obra. Imposible de ejecutar, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°49	
CONSULTA N°49	RESPUESTA CONSULTA N°49
CONSULTA N° 049 Partida 04.04.01.01 – SALIDA DE DESAGÜE DE 2" Asignar 9 soles a una salida de desagüe es un error técnico inaceptable. Requiere picado, tubería, pegamento, yees y codos, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°50	
CONSULTA N°50	RESPUESTA CONSULTA N°50
CONSULTA N° 050 Partida 04.05.01.04 – REPOSICIÓN SALIDA DE DUCHA CROMADA Una grifería de ducha cromada de marca pesada (Vainsa/Italgrif) para alto tránsito cuesta más de S/. 250 solo el equipo, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°51	
CONSULTA N°51	RESPUESTA CONSULTA N°51
CONSULTA N° 051 Partida 05.01.01.01 – SALIDA ALUMBRADO TECHO No cubre cable LSOH ni tubería pesada. Incumple CNE y costos directos, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°52	
CONSULTA N°52	RESPUESTA CONSULTA N°52
CONSULTA N° 052 Partida 05.01.01.03 – SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/TIERRA Precio ajustado. Un tomacorriente doble (placa) de buena calidad (Bticino/Schneider) + caja + cableado 4mm2 LSOH supera los S/. 100 en costo directo, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°53	
CONSULTA N°53	RESPUESTA CONSULTA N°53
CONSULTA N° 053 Partida 05.01.02.01 – TUBERÍA PVC-SAP ELECTRIC 20mm Precio solo de tubo. Falta picado, resane y accesorios (curvas/uniones), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°54	
CONSULTA N°54	RESPUESTA CONSULTA N°54
CONSULTA N.° 054 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del “precio parcial” de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico–económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.
CONSULTA N°55	
CONSULTA N°55	RESPUESTA CONSULTA N°55
CONSULTA N.° 055 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ESTANDARIZACION DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.
CONSULTA N°56	
CONSULTA N°56	RESPUESTA CONSULTA N°56
CONSULTA N.° 056 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobrecostos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.

CONSULTA N°57	
CONSULTA N°57	RESPUESTA CONSULTA N°57
CONSULTA N.º 57 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASA GRANDE	
CONSULTA N°58	
CONSULTA N°58	RESPUESTA CONSULTA N°58
CONSULTA N° 058 Partida 02.01.01 – TUBO METÁLICO LAC 4"x4"x2mm EN COLUMNAS El precio no cubre el suministro del acero (aprox. S/. 35.00/m solo material) más soldadura, pintura anticorrosiva epóxica y mano de obra de cerrajería. Es inejecutable con calidad, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°59	
CONSULTA N°59	RESPUESTA CONSULTA N°59
CONSULTA N° 059 Partida 02.01.06 – COBERTURA ALUZINC PREPINTADO TR4 0.40mm El precio ignora costos incidentes: elevación de materiales, fijaciones (autoperforantes de neopreno), selladores y la mano de obra especializada en altura, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°60	
CONSULTA N°60	RESPUESTA CONSULTA N°60
CONSULTA N° 060 Partida 03.01.01.02– TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO E=0.13m Precio de tabique simple de yeso. El fibrocemento requiere estructura pesada (parantes 0.90mm) y mayor mano de obra (corte con disco, no con cuchilla). Precio inviable, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°61	
CONSULTA N°61	RESPUESTA CONSULTA N°61
CONSULTA N° 061 Partida 03.02.01.01 – TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXT. Mano de obra subvaluada. El rendimiento en reformas (resanes y paños nuevos) es menor que en obra nueva, elevando el costo unitario real, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°62	
CONSULTA N°62	RESPUESTA CONSULTA N°62
CONSULTA N° 062 Partida 03.04.01 – REVESTIMIENTO CON MICROCEMENTO El microcemento no es una pintura. Es un sistema multicapa (base, malla, cuerpo, fino, laca). S/. 40.00 no cubre ni el 30% del costo material, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°63	
CONSULTA N°63	RESPUESTA CONSULTA N°63
CONSULTA N° 063 Partida 03.09.01.01 – PINTURA OLEO MATE CIELORRASO El óleo mate es costoso y de aplicación lenta. El P.U. corresponde a una pintura látex económica, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°64	
CONSULTA N°64	RESPUESTA CONSULTA N°64
CONSULTA N° 064 Partida 04.05.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA 3/4" (Aire Acond.) Incluye tubería, accesorios y mano de obra de picado/resane. El precio es insuficiente para una salida de 3/4" que requiere tubería de mayor diámetro y pegamento de mayor consumo, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°65	
CONSULTA N°65	RESPUESTA CONSULTA N°65
CONSULTA N° 065 Partida 04.06.01 – TUBERÍA PVC SP C-10 3/4" (SUM. E INST.) Precio irreal para suministro e instalación. Solo el tubo cuesta aprox. S/. 5.00/m. Quedan S/. 3.35 para zanja/picado, cama de apoyo, instalación y resane, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°66	
CONSULTA N°66	RESPUESTA CONSULTA N°66
CONSULTA N° 066 Partida 05.01.01.01.01 – SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE No cumple con el CNE. No cubre cable LSOH (Libre de Halógenos) ni tubería pesada. El precio es de instalación precaria con cable mellizo y tubo liviano, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°67	
CONSULTA N°67	RESPUESTA CONSULTA N°67
CONSULTA N° 067 Partida 05.01.01.02.01 – TOMACORRIENTE DOBLE C/TIERRA Un tomacorriente doble certificado + caja + tubería + cableado 4mm2 LSOH cuesta más de S/. 90 en materiales. La mano de obra no está cubierta, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°68	
CONSULTA N°68	RESPUESTA CONSULTA N°69
CONSULTA N° 068 Partida 05.01.02.01.01 – TUBERÍA PVC-SAP ELECTRIC 20mm Precio solo material. Falta considerar picado de muro/techo, fijación y resane, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°69	
CONSULTA N°69	RESPUESTA CONSULTA N°69
CONSULTA N° 069 Partida 05.01.02.02.01 – CABLE ELÉCTRICO 2.5mm2 LSOH-80 El cable LSOH de marca (Indeco/Celsa) cuesta S/. 2.20/m. El P.U. deja centavos para la mano de obra del cableado y el uso de guía pasacables, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°70	
CONSULTA N°70	RESPUESTA CONSULTA N°70
CONSULTA N.° 070 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del “precio parcial” de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico-económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.
CONSULTA N°71	
CONSULTA N°71	RESPUESTA CONSULTA N°71
CONSULTA N.° 071 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.

CONSULTA N°72	
CONSULTA N°72	RESPUESTA CONSULTA N°72
CONSULTA N.° 072 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobrecostos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°73	
CONSULTA N°73	RESPUESTA CONSULTA N°73
CONSULTA N.° 73 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINOS DE CAJANLEQUE	
CONSULTA N°74	
CONSULTA N°74	RESPUESTA CONSULTA N°74
CONSULTA N° 074 Partida 02.03.01 – TUBO METÁLICO LAC 4"x4"x3mm EN COLUMNAS Se especifica espesor de 3mm (estructural pesado). El metro lineal de este perfil pesa aprox. 9.3 kg. Solo el acero cuesta S/. 50.00. El P.U. deja S/. 6.00 para soldadura, pintura, izaje y mano de obra. Imposible, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°75	
CONSULTA N°75	RESPUESTA CONSULTA N°75
CONSULTA N° 075 Partida 02.03.07 – COBERTURA ALUZINC PREPINTADO TR4 0.40mm El precio no cubre la merma por traslapes, los accesorios de fijación (calaminones), selladores y la mano de obra en altura, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°76	
CONSULTA N°76	RESPUESTA CONSULTA N°76
CONSULTA N° 076 Partida 02.03.02 – SUM. E INST. TIJERAL TIPO I Un tijeral metálico estructural (según detalle típico de salud) requiere perfiles angulares o tubulares, cartelas y soldadura estructural. El precio por metro lineal está subvaluado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°77	
CONSULTA N°77	RESPUESTA CONSULTA N°77
CONSULTA N° 077 Partida 03.01.02.01 – TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO E=6mm El Fibrocemento es caro y difícil de trabajar. El precio asignado (S/. 104) corresponde a un tabique simple de yeso (Drywall estándar). No cubre la estructura metálica calibre 0.90mm ni la lana de fibra de vidrio, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°78	
CONSULTA N°78	RESPUESTA CONSULTA N°78
CONSULTA N° 078 Partida 03.09.01.01 – PINTURA OLEO MATE CIELORRASO El óleo mate tiene un costo de material y mano de obra superior al látex. El P.U. es insuficiente, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°79	
CONSULTA N°79	RESPUESTA CONSULTA N°79
CONSULTA N° 079 Partida 03.04.02.01 – PISO PORCELANATO 60x60 Precio ajustado. Si se exige porcelanato técnico de alto tránsito, el precio debería subir, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°80	
CONSULTA N°80	RESPUESTA CONSULTA N°80
CONSULTA N° 080 Partida 04.03.01.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA DE 1/2" Si/. 23.00 cubre apenas los accesorios y pegamento. No contempla la mano de obra del operario para trazado, picado, instalación y pruebas, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°81	
CONSULTA N°81	RESPUESTA CONSULTA N°81
CONSULTA N° 081 Partida 04.04.01.01 – SALIDA DE DESAGÜE DE 2" Precio simbólico. Una salida de desagüe requiere picar losa/suelo, tubería, yee, codo y pegamento. Costo real mínimo S/. 60-70, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°82	
CONSULTA N°82	RESPUESTA CONSULTA N°82
CONSULTA N° 082 Partida 04.03.02.01 – TUBERÍA PVC C-10 1/2" (SUM. E INST.) Precio por metro lineal instalado. S/. 5.65 es el costo del tubo en ferretería. Falta instalación, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°83	
CONSULTA N°83	RESPUESTA CONSULTA N°83
CONSULTA N° 083 Partida 05.01.01.01 – SALIDA ALUMBRADO TECHO ADOSADO Incumple CNE al no cubrir cable LSOH (Libre de Halógenos) ni tubería pesada. Precio de instalación informal, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°84	
CONSULTA N°84	RESPUESTA CONSULTA N°84
CONSULTA N° 084 Partida 05.01.01.03 – SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE Precio ajustado. Incluye placa, caja, tubería y cableado. Riesgo de uso de materiales genéricos no certificados, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°85	
CONSULTA N°85	RESPUESTA CONSULTA N°85
CONSULTA N° 085 Partida 05.01.02.01 – TUBERÍA PVC-SAP ELECTRIC 20mm Precio solo material. No incluye el servicio de canalizado (picado de pared) ni resane, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°86	
CONSULTA N°86	RESPUESTA CONSULTA N°86
CONSULTA N.° 086 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico–económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.

CONSULTA N°87	
CONSULTA N°87	RESPUESTA CONSULTA N°87
CONSULTA N.º 087 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.
CONSULTA N°88	
CONSULTA N°88	RESPUESTA CONSULTA N°88
CONSULTA N.º 088 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobre costos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°89	
CONSULTA N°89	RESPUESTA CONSULTA N°89
CONSULTA N.º 89 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD PAIJAN	
CONSULTA N°90	
CONSULTA N°90	RESPUESTA CONSULTA N°90
CONSULTA N° 090 Partida 02.03.01 – TUBO METÁLICO LAC 4"x4"x2mm EN COLUMNAS El metrado es considerable (204 m). El precio apenas cubre el material acero negro. Falta soldadura (alto consumo), pintura base, acabado epóxico y mano de obra, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°91	
CONSULTA N°91	RESPUESTA CONSULTA N°91
CONSULTA N° 091 Partida 02.03.06 – COBERTURA ALUZINC PREPINTADO TR4 0.40mm Son 778 m2. La diferencia de precio genera un déficit de aprox. S/. 26,000 solo en esta partida. El P.U. no incluye accesorios de fijación ni sellos para garantizar estanqueidad, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°92	
CONSULTA N°92	RESPUESTA CONSULTA N°92
CONSULTA N° 092 Partida 02.02.01.01 – MEJORAMIENTO DE VEREDA F'C 175 KG/CM2 Precio de concreto ajustado. En zona norte, los agregados y el agua tienen costos logísticos adicionales. Se sugiere revisar diseño de mezcla, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°93	
CONSULTA N°93	RESPUESTA CONSULTA N°93
CONSULTA N° 093 Partida 03.05.01.01 – PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA TIPO Precio para puerta doméstica básica (tipo HDF simple). Para C.S. Paján se requiere puerta sólida o contraplacada con MDF hidrófugo y estructura de madera tornillo, cuyo costo dobla el presupuestado., se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°94	
CONSULTA N°94	RESPUESTA CONSULTA N°94
CONSULTA N° 094 Partida 03.08.01.03 – PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES Son 3,269 m2 (Item 01.02.02 remoción + pintura nueva). El precio S/. 19.80 corresponde a solo mano de obra o pintura de muy baja calidad (tipo tiza). No cubre imprimante, sellador ni látex lavable de garantía., se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°95	
CONSULTA N°95	RESPUESTA CONSULTA N°95
CONSULTA N° 095 Partida 03.08.01.01 – PINTURA OLEO MATE CIELORRASO Mismo caso. Rendimiento en cielos rasos es menor. El precio generará pérdidas masivas dado el metrado (879 m2), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°96	
CONSULTA N°96	RESPUESTA CONSULTA N°96
CONSULTA N° 096 Partida 03.03.01.01 – ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

El precio de S/. 62.00 es extremadamente bajo para incluir el porcelanato, pegamento flexible y la mano de obra de corte y enchape. Solo el material de calidad media cuesta S/. 45-50/m2, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	
CONSULTA N°97	
CONSULTA N°97	RESPUESTA CONSULTA N°97
CONSULTA N° 097 Partida 04.04.01.01 – SALIDA DE DESAGÜE (DRENAJE PLUVIAL) 2" S/. 9.01 es imposible. Implica picar canaleta/piso, colocar tubería, accesorios y sellar. El costo real es 7 veces mayor., se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°98	
CONSULTA N°98	RESPUESTA CONSULTA N°98
CONSULTA N° 098 Partida 04.02.01.01 – TUBERÍA PVC C-10 1" (SUM. E INST.) Precio por metro lineal instalado. El tubo de 1" cuesta más. No considera accesorios de unión ni mano de obra de zanjeo/picado, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°99	
CONSULTA N°99	RESPUESTA CONSULTA N°99
CONSULTA N° 099 Partida 05.01.01.03.01 – TOMACORRIENTE DOBLE C/TIERRA Precio muy bajo. Un módulo tomacorriente doble con tierra (Bticino/Schneider) + caja + tubería + cableado 4mm2 LSOH supera los S/. 100 en costo directo. Riesgo de instalación insegura, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°100	
CONSULTA N°100	RESPUESTA CONSULTA N°100
CONSULTA N° 100 Partida 05.01.01.01.01 – SALIDA ALUMBRADO TECHO ADOSADO No cubre cable LSOH ni tubería pesada. Incumple Código Nacional de Electricidad., se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°101	
CONSULTA N°101	RESPUESTA CONSULTA N°101
CONSULTA N° 101 Partida 05.01.02.03.01 – CABLE ELÉCTRICO 2.5mm2 LSOH-80 Precio por metro. El cable libre de halógenos certificado cuesta S/. 2.20/m (material). Quedan S/. 0.60 para instalar, guiar y conectar. Insuficiente, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°102	
CONSULTA N°102	RESPUESTA CONSULTA N°102
CONSULTA N.° 102 SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando: • Cotizaciones vigentes, • Cuadro comparativo técnico–económico, • Justificación de descarte de precios menores.	Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.

CONSULTA N°103	
CONSULTA N°103	RESPUESTA CONSULTA N°103
CONSULTA N.° 103 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo: • Marca y modelo referencial, • Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros), • País de origen, • Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.	se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.
CONSULTA N°104	
CONSULTA N°104	RESPUESTA CONSULTA N°104
CONSULTA N.° 104 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°105	
CONSULTA N°105	RESPUESTA CONSULTA N°105
CONSULTA N.° 105 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHICAMA	
CONSULTA N°106	
CONSULTA N°106	RESPUESTA CONSULTA N°106
CONSULTA N° 106 Partida 02.02.01 – TUBO METÁLICO LAC 3"x3"x2.5mm EN COLUMNAS El perfil de 2.5mm es pesado (aprox 6kg/m). El precio del acero material ronda los S/. 35.00. Quedan S/. 8.00 para soldadura 7018, pintura base, acabado y mano de obra. Inviabile, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°107	
CONSULTA N°107	RESPUESTA CONSULTA N°107
CONSULTA N° 107 Partida 02.02.05 – SUM. E INST. COBERTURA ALUZINC TR4 0.40mm Aunque es más alto que en otros exp. (S/. 51), sigue estando bajo para un Materno Infantil que requiere sellado hermético superior. Riesgo de filtraciones, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°108	
CONSULTA N°108	RESPUESTA CONSULTA N°108
CONSULTA N° 108 Partida 02.02.07– CANALETA DE ALUZINC E=0.5mm No incluye soportes metálicos reforzados ni el desarrollo completo de la canaleta pluvial, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°109	
CONSULTA N°109	RESPUESTA CONSULTA N°109
CONSULTA N° 109 Partida 03.01.02.01 – TABIQUERÍA DOBLE CARA C/FIBROCEMENTO E=0.13m Mismo error sistémico. Precio de tabique de yeso simple. Fibro cemento requiere estructura pesada. No cubre costos de materiales, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°110	
CONSULTA N°110	RESPUESTA CONSULTA N°110
CONSULTA N° 110 Partida 03.07.01.01 – PUERTA CONTRAPLACADA MDF + REJILLA METÁLICA El precio más bajo de todos los expedientes. Una puerta institucional con rejilla de ventilación y pintura no baja de S/. 900.00. Con S/. 390 solo se compra la madera cruda, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°111	
CONSULTA N°111	RESPUESTA CONSULTA N°111
CONSULTA N° 111 Partida 03.07.01.03 – PUERTA VAIVEN CONTRAPLACADA C/PLACA ACERO Puerta de alto tránsito (Vaivén) con sistema de bisagras de gravedad y placa de acero inoxidable. El precio no cubre ni los mecanismos de vaivén de marca (tipo Yale/Cantol), se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°112	
CONSULTA N°112	RESPUESTA CONSULTA N°112
CONSULTA N° 112 Partida 03.09.01.03 – PINTURA LATEX MATE EN EXTERIORES Precio de mano de obra informal. No permite usar pintura de calidad (Vencedor/CPP/American Colors) ni imprimante, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°113	
CONSULTA N°113	RESPUESTA CONSULTA N°113
CONSULTA N° 113 Partida 03.05.01.01 – ZÓCALO DE PORCELANATO 60x60 El precio de S/. 62.00 es insuficiente. Solo el porcelanato y el pegamento consumen el 90% del P.U., dejando cero para mano de obra y fragua, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°114	
CONSULTA N°114	RESPUESTA CONSULTA N°114
CONSULTA N° 114 Partida 04.03.01.01 – SALIDA DE AGUA FRÍA DE 1/2" S/. 19.35 cubre solo materiales básicos. No hay mano de obra. Imposible ejecutar sin pérdidas, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°115	
CONSULTA N°115	RESPUESTA CONSULTA N°115
CONSULTA N° 115 Partida 04.04.01.01 – SALIDA DE DESAGÜE DE 2" Precio simbólico recurrente en todos los expedientes. Falta considerar picado, tubería, accesorios y pegamento, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°116	
CONSULTA N°116	RESPUESTA CONSULTA N°116
CONSULTA N° 116 Partida 04.02.04 – LAVADERO ACERO INOX 1 POZA (GRADO HOSP.) A diferencia de Santiago de Cao (que tenía precio correcto), aquí el precio vuelve a caer. Un lavadero quirúrgico AISI 304 cuesta el doble, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.
CONSULTA N°117	
CONSULTA N°117	RESPUESTA CONSULTA N°117
CONSULTA N° 117 Partida 04.04.02.01 – TUBERÍA PVC DESAGÜE 2" (SUM. E INST.) Precio por metro instalado. Incluye zanja/picado, cama, tubería y relleno. El P.U. es muy bajo para incluir la labor, se recomienda revisar y ajustar el precio unitario a valores promedio de mercado.	Sobre el particular, se ACLARA que las modificaciones a las metas y/o trabajos por ejecutar será examinado por la Empresa Privada y detallado en el Informe de Compatibilidad del Plan de Trabajo, siguiendo los procedimientos regulados en el numeral 10.1 Actividades Pre Operativas.

CONSULTA N°118

CONSULTA N°118

CONSULTA N.° 118**SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO**

Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando:

RESPUESTA CONSULTA N°118

Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.

CONSULTA N°119

CONSULTA N°119

CONSULTA N.° 118**SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO**

Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando:

- Cotizaciones vigentes,
- Cuadro comparativo técnico–económico,
- Justificación de descarte de precios menores.

RESPUESTA CONSULTA N°119

se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.

CONSULTA N°120	
CONSULTA N°120	RESPUESTA CONSULTA N°120
CONSULTA N.º 120 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal • Calibración • Accesorios y consumibles iniciales, debido a que la omisión de estos alcances podría generar sobrecostos posteriores o duplicidad de partidas.	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°121	
CONSULTA N°121	RESPUESTA CONSULTA N°121
CONSULTA N.º 121 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTEMIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHOCOPE**CONSULTA N°122****CONSULTA N°122****CONSULTA N.° 122****SUSTENTO DEL PRECIO PARCIAL ADOPTADO PARA EQUIPAMIENTO**

Se solicita sustentar técnicamente el criterio utilizado para la determinación del "precio parcial" de los equipamientos, considerando que en varios ítems dicho valor no corresponde al menor precio referencial ni a un promedio de mercado, adjuntando:

- Cotizaciones vigentes,
- Cuadro comparativo técnico–económico,
- Justificación de descarte de precios menores.

RESPUESTA CONSULTA N°122

Sobre el particular, se ACLARA que los precios de cada ítem de equipamiento responden al promedio de las fuentes de información indicadas en el Manual. Seleccionar los precios más bajos puede conducir a márgenes irreales (ofertas puntuales, descuentos, proveedores atípicos), pudiendo distorsionar la proyección financiera. El precio menor puede servir para identificar oportunidades al momento de la adquisición, pero no como base principal del estudio.

CONSULTA N°123**CONSULTA N°123****CONSULTA N.° 123****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO**

Se solicita precisar las especificaciones técnicas mínimas de los equipos biomédicos y electromecánicos, incluyendo como mínimo:

- Marca y modelo referencial,
- Certificaciones (ISO, CE, FDA u otros),
- País de origen,
- Garantía mínima, a fin de verificar que los precios considerados correspondan efectivamente al nivel tecnológico requerido.

RESPUESTA CONSULTA N°123

se ACLARA que las especificaciones técnicas contienen las características funcionales relevantes de los bienes, no se mencionan marcas, modelos, país de origen, patentes o tipos particulares en las especificaciones para no restringir la competencia. La garantía mínima es de un (1) año.

CONSULTA N°124	
CONSULTA N°124	RESPUESTA CONSULTA N°124
CONSULTA N.° 124 ALCANCE INCLUIDO EN EL PRECIO DEL EQUIPAMIENTO Se solicita aclarar si los precios unitarios incluyen o no: • Instalación • Puesta en marcha • Capacitación al personal	se ACLARA que la totalidad de los ítems de equipamiento, cantidades, precios unitarios, precios parciales y precios totales, incluyen todos los tributos, costos de instalación, pruebas, capacitaciones, transportes, gastos generales y utilidad, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro costo que tiene incidencia sobre el valor de los bienes. El costo de los accesorios y/o consumibles está incluido en los precios parciales e individualizados en cada ficha técnica de los equipos.
CONSULTA N°125	
CONSULTA N°125	RESPUESTA CONSULTA N°125
CONSULTA N.° 125 ANÁLISIS DE MERCADO DEL MOBILIARIO CLÍNICO Se solicita sustentar el análisis de mercado del mobiliario clínico de acero inoxidable, indicando: • Tipo de acero (AISI), • Espesor de plancha, • Proceso de fabricación, • Comparación con precios de mercado local, debido a que los precios unitarios propuestos superan valores promedio observados en adquisiciones similares bajo Oxl.	se ACLARA lo siguiente respecto al mobiliario clínico: - Tipo: acero inoxidable calidad 304-2B. - Los espesores y/o perfiles están detallados en cada ficha técnica de mobiliario clínico. - El acero inoxidable debe cumplir con las normas AISI 304. - Las fuentes de información que sustentan los precios se indican en el Manual.