

**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**  
**OSINERGMIN N° 914-2018-OS-DSHL**

Lima, 21 de mayo del 2018

**VISTOS:**

El expediente N° 201700030737, Informe de Instrucción N° 740-2017-INAB-1 de fecha 04 de agosto de 2017, el Informe Final de Instrucción N° 3912-USEE de fecha 21 de mayo de 2018, por presuntos incumplimientos a la normativa del sub sector hidrocarburos vigente, por parte de **GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.** identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100153832.

**Considerando:**

1. Mediante Informe de Instrucción N° 740-2017-INAB-1 de fecha 04 de agosto de 2017, se evaluó si la empresa **GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.** habría incurrido en los incumplimientos a la normativa de hidrocarburos vigente, de acuerdo a lo detallado a continuación:

| N° | PRESENTE INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NORMA INFRINGIDA                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIÓN NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p><b>Los extintores portátiles de la Estación 202 del Lote III no cuentan con la certificación de extinción de 120 BC.</b></p> <p>Durante la visita de Supervisión Operativa realizada del 08 al 12 de marzo del 2017 a las instalaciones del Lote III, se observó que los extintores portátiles de la Estación 202, no cuentan con la certificación de extinción de 120 BC. Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente</p> | <p>Literal a) del Artículo 156° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.</p> <p>Concordancia: Apartado 6.2.2 de la NTP 350.043-1 Edición 2011.</p> | <p><b>Artículo 156°.- Diseño, construcción, operación y mantenimiento de las baterías de producción</b></p> <p>Las baterías de producción de Petróleo deberán ser diseñadas, construidas, operadas y mantenidas de acuerdo con lo indicado en las normas correspondientes, así como por las prácticas recomendadas y especificaciones del API, debiéndose considerar lo siguiente:</p> <p>a. Las baterías, de acuerdo con la mayor o menor área de exposición al fuego de sus recipientes o tanques, deberán contar con equipos contra incendio, considerando lo que establece la NFPA y el Estudio de Riesgos respectivo. Deberán estar provistas como mínimo de dos (2) extintores portátiles de polvo químico seco, <b>con una certificación de extinción de 120 BC, siendo de aplicación la NTP 350.062.</b> Los equipos contra incendio y el polvo químico seco serán listados por UL u organismo aceptado por</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | <p>INDECOPI, para el rango de extinción. (...)” (resaltado agregado).</p> <p><b>Concordancia:</b></p> <p><b>Apartado 6.2.2 de la NTP 350.043-1, Edición 2011.</b></p> <p>6.2.2 Todos los extintores deberán tener indicado en el rotulado; su capacidad o potencial de extinción (rating), que han aprobado conforme a lo establecido en la NTP 350.062, así como indicación de la norma técnica de fabricación que cumple. Además, deben tener indicado las instrucciones de operación.</p> |
| 2. | <p><b>No contar con el Certificado de recepción y prueba del sistema contra incendio de las instalaciones de la Estación 202 del Lote III.</b></p> <p>Durante la visita de supervisión realizada del 08 al 12 de marzo del 2017, a las instalaciones de la Estación 202 del Lote III, se ha detectado que el sistema contra incendio que se encuentra en servicio, no contaba con el Certificado de recepción y prueba de acuerdo a los protocolos establecidos en las normas NFPA toda vez que, de la revisión del acervo documentario del Osinergmin se ha verificado que ningún representante del Osinergmin ha asistido a la prueba del Sistema Contra Incendio (SCI) de las instalaciones de la Estación 202 del Lote III, conforme lo establecido en la normativa vigente.</p> <p>Por tanto, se advierte un supuesto incumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.</p> | <p><b>Artículo 87° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM.</b></p> | <p><b>Artículo 87°.- Certificación de recepción del sistema contra incendio</b></p> <p>El sistema contra incendio, antes de ser puesto en servicio o cuando sea objeto de remodelación o ampliación, deberá tener una certificación de recepción y prueba de acuerdo a los protocolos a que se refieran las normas NFPA, con la asistencia de OSINERGMIN.”</p>                                                                                                                               |

2. A través del Oficio N° 1939-2017-OS-DSHL/JEE, notificado el 21 de agosto de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa **GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.**, adjuntándose como sustento de las imputaciones el Informe de Instrucción N° 740-2017-INAB-1; concediéndole a la empresa fiscalizada, el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.
3. Mediante el escrito de registro N° 201700030737 de fecha 4 de octubre de 2017, se presentaron descargos a nombre de la empresa fiscalizada.
4. A través del Informe Final de Instrucción N° 3912-USEE de fecha 21 de mayo de 2018, se realizó el análisis de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose que corresponde disponer el archivo del mismo conforme a lo establecido

en el literal a) del artículo 17<sup>1</sup> del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y modificatorias; la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, y a los argumentos expuestos en el Informe Final de Instrucción N° 3912-USEE de fecha 21 de mayo de 2018.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- DISPONER** el **Archivo** definitivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa **GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.** conforme a lo expuesto en el Informe Final de Instrucción N° 3912-USEE de fecha 21 de mayo de 2018.

**Artículo 2°.- NOTIFICAR** a la empresa **GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A** el contenido de la presente Resolución, así como el Informe Final de Instrucción N° 3912-USEE de fecha 21 de mayo de 2018, el cual, en anexo adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución

«image:osifirma»

**Gerente de Supervisión de  
Hidrocarburos Líquidos ( e)**

---

<sup>1</sup> Literal a) artículo 17 del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD:  
“Prevía evaluación debidamente fundamentada, el órgano instructor declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos: (...)”  
a) No identifique una conducta infractora de acuerdo con la Tipificación aprobada por el Consejo Directivo.”