



**"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"**

**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 2068-2015/MPS-GSC y GRD**

Sullana, 14 de octubre de 2015

**Visto:** El Informe N° 1921-2015/MPS-GSCyGRD-SGCM del 05.08.2015, emitido por la Sub Gerencia de Control Municipal; Informe N° 1391-2015/MPS-GSCyGRD-SGCM-US del 31.07.2015 emitido por la Unidad Sancionadora; Informe N° 1262-2014/MPS-GSCyGRD-SGCM del 15.07.2014 emitido por la Unidad de Fiscalización e Inspección Multidisciplinaria; Notificación de Cargo N° 01451 del 12.07.2014 y Acta de Fiscalización N° 627-2014/MPS-SGCM-UFelM del 12.07.2014, referidos a la presunta infracción administrativa en la que habría incurrido el administrado Sr. Marco Antonio Madrid Acaro, identificado con DNI N° 03644764, Propietario del inmueble, Ubicado en Calle Mario Melgar N°201 AA.HH Santa Teresita – Sullana, **"POR NO CONTAR CON LICENCIA VIGENTE PARA CONSTRUCCION ( AMPLIACION, MODIFICACION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y/O DEMOLICION)"** con código de infracción B-201, Equivalente al 50% de la UIT.

**Considerando:**

Verificados los documentos que obran en el Informe N° 1391-2015/MPS-GSCyGRD-SGCM-US del 31.07.2015, El Jefe de la Unidad de Sanción informa que se ha efectuado el ingreso al Sistema la Notificación de Cargo N° 01451 del 12.07.2014 con código de Infracción B-201, **"POR NO CONTAR CON LICENCIA VIGENTE PARA CONSTRUCCION (AMPLIACION, MODIFICACION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y/O DEMOLICION)"** Equivalente al 50% de la UIT. y como Medida Complementaria: CIERRE TEMPORAL, impuesta al Sr. Marco Antonio Madrid Acaro, identificado con DNI N° 03644764, por la construcción de Techo Aligerado, Ubicado en Calle Mario Melgar N°201 AA.HH Santa Teresita – Sullana, por lo que la autoridad municipal procedió a la imposición de la Notificación de Cargo N° 01451.

Que, la Ordenanza Municipal N°018-2014/MPS, contempla una infracción tipificada con código B-201, según el RASA, **"POR NO CONTAR CON LICENCIA VIGENTE PARA CONSTRUCCION (AMPLIACION, MODIFICACION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y/O DEMOLICION)"** Equivalente al 50% de la UIT. Y como Medida Complementaria: Cierre Temporal.

Que, el administrado ha presentado descargo, dentro de los 05 (cinco) días hábiles, con Exp. N° 022071 de Fecha 15.07.15, señalando sus argumentos sin presentar prueba alguna, que lo eximen de responsabilidad administrativa.

**Se Resuelve:**

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 38° de la Ordenanza Municipal N° 18-2014/MPS del 23 de Julio del 2014, Dar inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador contra el presunto infractor Sr. Marco Antonio Madrid Acaro, identificado con DNI N° 03644764, por la construcción de Techo Aligerado, Ubicado en Calle Mario Melgar N°201 AA.HH Santa Teresita – Sullana, **"POR NO CONTAR CON LICENCIA VIGENTE PARA CONSTRUCCION (AMPLIACION, MODIFICACION, REMODELACION, ACONDICIONAMIENTO Y/O DEMOLICION)"** con código de infracción B-201, Equivalente al 50% de la UIT. la misma que reúne la formalidad prevista en el numeral 3 del artículo 234 de la Ley N° 27444, concediéndose el plazo de cinco días hábiles a fin de que el presunto infractor Sr. Marco Antonio Madrid Acaro, presente sus alegatos y/o descargos con las pruebas que estime por conveniente.

***Póngase de conocimiento la presente Resolución a la parte interesada, Ubicado en Calle Mario Melgar N°201 AA.HH Santa Teresita – Sullana.***

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

Ar chivo

LECP/damt

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA  
CAP. ENRIQUE CORNEJO PEREZ  
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA  
Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES