



INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
Resolución Directoral
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

No. 1698-22-IPEN/OTAN

Lima, 08 de Junio de 2022

VISTO; el Expediente n.º 1818-22 sobre rectificación de error material en la Licencia de Operación n.º 4424.C1 en diagnóstico médico con rayos X presentado por el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral n. 1130-21-IPEN/OTAN de 21 de mayo de 2021, se modificó la Licencia de Operación n.º 4424.C1 en diagnóstico médico con rayos X a favor del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, habiéndose emitido los correspondientes Límites y Condiciones en los cuales se consignaron las salas y los equipos de rayos X autorizados;

Que, mediante documento del Visto, el INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS solicita se corrijan los Límites y Condiciones debiendo retirarse el tomógrafo de marca PHILIPS y serie 6086 al haber sido reemplazado, aunque la comunicación no fue incorporada por el solicitante en su expediente 1598-21, así como especificar como la sala 3 que corresponde al mamógrafo HOLOGIC de serie SDM 1311800180, lo que ha sido revisado por el Departamento de Autorizaciones, a través del Informe Técnico n.º 1865 - 22- AUTO, determinándose que la solicitud es procedente y recomendándose efectuar las rectificaciones correspondientes;

Que, de acuerdo con el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, los errores materiales pueden rectificarse en cualquier momento, de oficio o a pedido de parte, siempre que no alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, como es el caso, por lo que procede efectuar la rectificación señalada.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley N' 28028, Ley de Regulación del Uso de las Fuentes de Radiación Ionizante y los artículos 4 y 12 del Reglamento de la Ley N' 28028, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2008-EM;

Con los vistos del Jefe del Departamento de Autorizaciones y del Asesor Legal de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Rectificar la Licencia de Operación n.º 4424.C1 en diagnóstico médico con rayos X, modificada mediante la Resolución Directoral n.º 1130-21-IPEN/OTAN, precisando los equipos autorizados y la sala correspondiente al mamógrafo mencionado y debiendo emitirse nuevos Límites y Condiciones que, debidamente firmados, forman parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Queda entendido que la vigencia de la Licencia de Operación n.º 4424.C1 se mantiene.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General que disponga la publicación de la presente Resolución Directoral en la página web institucional (www.ipen.gob.pe), dentro de los cinco (05) días hábiles de la fecha de emisión.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE

MIGUEL ANGEL TICLLACURI CARBAJAL

Director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Instituto Peruano de Energía Nuclear