

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

INFORME TECNICO N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

A : **FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO**
Jefe de Logística

De : **VANESSA GOYA CARRILLO ARBIETO**
Analista en Control Patrimonial

Asunto : Aprobación de baja de bienes por la causal de RAEE de la
Oficina de Tecnología de la Información


Referencia : Memorándum N° 0761-2022-MTC/20.6
Exp. I-054181-2022

Fecha : Lima, 28 de noviembre de 2022

Tengo a bien dirigirme a usted, para informarle que, con el presente informe técnico, se está recomendando la aprobación de baja por la causal de RAEE, de bienes informados por la Oficina de Tecnología de la Información y ubicados en el depósito de la Coordinación de Control Patrimonial; bajo los alcances de la Directiva N° 0001-2020-EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, aprobada con la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, modificada con la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01; así como de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada con la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; el cual cumpla con elevar a su despacho para que se sirva otorgar la conformidad pertinente, y sean alcanzados los actuados a la Oficina de Administración para su aprobación, emitiendo para el efecto el resolutivo correspondiente.

I. BASE LEGAL

- 1.1 Ley N° 27995 “Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las regiones de Extrema Pobreza”, su reglamento y modificatorias contenidas en la Ley N° 30909
- 1.2 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- 1.3 Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439
- 1.4 Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, denominada “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos”.
- 1.5 Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 que modifica la denominación de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, acápites, incisos y Anexo de la ahora denominada Directiva “Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE”.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes


Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- 1.6 Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 que aprobó la Directiva N° 004-2021-EF/54.01 Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, y su modificatoria.
- 1.7 Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprobó la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante Informe N° 0160-2022-MTC/20.6.2 de fecha 14.10.2022, el Técnico en Soporte Informático III comunica al Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática (e), los resultados de la revisión de todos los equipos de cómputo, impresoras, teclados y equipos de comunicación que se encuentran en su área, los cuales se encuentran fuera de uso y malogrados, han sobrepasado el tiempo de vida útil, están obsoletos y/o cuya reparación es onerosa; en Anexo adjunto detalla la causal y el motivo de su baja, de un total de ciento setenta y tres (173) bienes, y solicita además se realice el trámite para el retiro de los mismos. **Exp. I-054181-2022.**
- 2.2 Con Memorandum N° 0761-2022-MTC/20.6 de fecha 14.10.2022, la Jefa de la Oficina de Tecnología de la Información, traslada al Especialista en Patrimonio II, el informe precedente, del Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática, a fin de continuar con el trámite de baja.
- 2.3 Reporte PATRIMONIO SEGÚN CUENTA CONTABLE – REPORTE DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS al mes de Octubre 2022, de la Cuenta Contable 1503020101, 1503020301, 1503020302, 1503020303, 91050301 y 91050303; que acredita el registro de CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) bienes a dar de baja. Incluye además en este reporte información de UN (01) bien dado de baja pendiente de disposición, que califica como RAEE; y OCHO (08) bienes sobrantes calificados como RAEE.
- 2.4 Con Informe N° 06-2022-MTC/20.2.1.7.VGCA del 15.11.2022, la Analista en Control Patrimonial comunica al Especialista en Patrimonio II, que efectuado el análisis de la información alcanzada por la Oficina de Tecnología de la Información, se determina que su evaluación corresponde a ciento setenta y tres (173) bienes, dado que existe un error en el correlativo. Asimismo alcanza el Reporte Contable PATRIMONIO SEGÚN CUENTA CONTABLE, REPORTE DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS, con los valores al mes de Octubre 2022, en relación a **CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) bienes muebles patrimoniales** calificados como RAEE, adicionando a su información el peso de los mismos, conforme a lo indicado en el Anexo de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria; asimismo, incluye en este Reporte información relacionada a **UN (01) Bien dado de baja pendiente de disposición que califica como RAEE; y OCHO (08) Bienes sobrantes** calificados como RAEE, los mismos que deben ser dispuestos de acuerdo a las normas vigentes.





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"


- 2.5 Mediante copia de la Resolución Jefatural de Administración N° 111-2022-MTC/20.2 de fecha 08.07.2022 se tiene que se aprobó la baja de un SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED – FIREWALL con código patrimonial 952278320010, por la causal de Ejecución de garantía, el mismo que se encuentra pendiente de disposición, y que no fue recogido por el encargado de la reposición, debido a las políticas de la empresa.
- 2.6 Con copia del Informe N° 0002-2022-MTC/20.6.2.AJEB de fecha 19.01.2022, el Técnico Operador de Redes y Comunicaciones II comunica al Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática (e), entre otras cosas en el último párrafo, que conforme a las políticas del fabricante, el equipo dañado SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED – FIREWALL con código patrimonial 952278320010, se quedaría en Provias Nacional para su baja respectiva.

III. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES (1)

El detalle con la descripción de los bienes propuestos para la baja se encuentran contenidos en el **ANEXO I: RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE**; que forma parte del presente informe.

IV. ANALISIS Y EVALUACION

- 4.1 Mediante el numeral 6.1 del art. 6 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establece que la Dirección General de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento – SNA, y tiene entre sus funciones ejercer la máxima autoridad técnico-normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; ejerce además sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas que regula; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo componen. Asimismo, establece que comprende los siguientes componentes: i) la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; ii) la Gestión de Adquisiciones; y iii) la Administración de Bienes, siendo que este último componente incluye a los bienes inmuebles y muebles.
- 4.2 Por otro lado, el Régimen Especial para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los califica como residuos de bienes priorizados, determinando un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamientos, recolección, transporte, valorización y disposición final de los RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana.
- 4.3 Con la emisión de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01,





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

y su modificatoria aprobada con la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 del 13.05.2021; se regula i) la baja de los bienes muebles estatales calificados como RAEE; y, ii) el procedimiento para la donación de bienes muebles estatales calificados como RAEE, con el propósito de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar que sean procesados en el marco de la normativa de gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

- 4.4 De este modo, tenemos en el numeral 7.1 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, y su modificatoria aprobada con la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01; que será la Oficina de Control Patrimonial, quien mediante Informe Técnico sustenta la baja por la causal de RAEE y lo remite a la OGA para su aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes calificados como RAEE de acuerdo al Anexo I. De ser conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja.
- 4.5 Sobre el procedimiento de donación, se encuentra señalado en el numeral 7.2.1 que *“Luego de aprobada la baja de bienes por causal de RAEE y/o emitido el informe técnico en caso de bienes sobrantes, la entidad debe proceder con lo siguiente: literal a) Dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de baja, la Entidad publica en su portal institucional dicha resolución y la relación de bienes calificados como RAEE de acuerdo al Anexo I. Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I”*.
- 4.6 Posteriormente, la Dirección General de Abastecimiento, con el propósito de contar con un marco normativo actualizado para la gestión de los bienes muebles patrimoniales, que contribuya a una gestión óptima por parte de las entidades públicas y que la Cadena de Abastecimiento Público se ejecute de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos para el logro de resultados, aprobó la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que regula entre otras materias, la baja, el alta, los actos de administración y disposición de los bienes muebles patrimoniales.

La Directiva en mención, tiene dentro de las causales de baja de los bienes muebles patrimoniales, en el literal h) de artículo 48°, la causal de RAEE, que se refiere a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que han alcanzado el fin de vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles.

- 4.7 Estando a la información alcanzada por la Oficina de Tecnología de la Información, que contiene la evaluación de ciento setenta y tres (173) bienes, pues se evidenció un error en el correlativo asignado, al efectuar el análisis correspondiente se determinó lo siguiente:





PERÚ


Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesViceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

| Descripción | Cant. | Observacion |
|--|-------|--|
| Bienes muebles patrimoniales para baja | 156 | Contenidos en el Anexo 1 del Inf. N° 06-2022-MTC/20.2.1.7.VGCA de la Analista en Control Patrimonial, califican para ser dados de baja por la causal de RAEE |
| Bienes Sobrantes | 08 | Contenidos en el Anexo 1 del referido informe, en el Recuadro BIENES SOBREVIVIENTES, son ocho (08) bienes sobrantes que califican como RAEE, de los cuales a tres (03) se les asignó código patrimonial indebidamente, que deben retirarse del procedimiento de baja , pero que deben incluirse junto con los otros en el proceso de Publicación para posterior donación |
| Bien con acto de baja | 01 | Contenido en el Anexo 1 del referido informe, en el Recuadro BIENES OBSERVADOS, ítem 2 denominado SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED – FIREWALL con código patrimonial 952278320010, se dio de baja con la RJA 111-2022-MTC/20.2, se retira del procedimiento de baja , pero debe incluirse en el proceso de publicación para posterior donación. |
| Bienes no entregados por OTI | 05 | Contenidos en el Anexo 1 del referido informe, en el Recuadro BIENES OBSERVADOS, ítems 1, 4, 5, 6 y 9, como "no ubicados físicamente en OTI", debido a que se trata de bienes que ya fueron materia de actos de disposición y/o se encuentran en uso de otra área, y/o no fueron entregados por OTI . Se consideró por error datos de los bienes en proceso de evaluación. |
| Bien con acto de disposición | 01 | Contenido en el Anexo 1 del referido informe, en el Recuadro BIENES OBSERVADOS, ítem 3, denominado RUTEADOR DE RED – ROUTER con código patrimonial 952275360048 (fue reclasificado del código 740890500064), con RJA 012-2022-MTC/20.2, fue entregado en donación al SMRAEE por la Unidad Zonal Lima . Se consideró por error en el proceso de evaluación. |
| Bienes del MTC | 02 | Contenidos en el Anexo 1 del referido informe, en el Recuadro BIENES OBSERVADOS, ítems 7 y 8, deben retirarse de todo procedimiento pues se trata de bienes de propiedad del MTC , quedándose en custodia de OTI para su posterior entrega al MTC. Se consideró por error estos bienes en proceso de evaluación. |
| Total bienes | 173 | |

De lo expuesto, se tiene que el número de bienes involucrados para el procedimiento de baja se reduciría a **CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) bienes muebles patrimoniales**, debiendo incluirse en la publicación y disposición, **OCHO (08) bienes sobrantes que califican como RAEE**; así como **UN (01) bien mueble patrimonial dado de baja** con la Resolución Jefatural de Administración N° 0111-2022-MTC/20.2 por la causal de Ejecución de Garantía; el fabricante a cargo de la reposición, con sucursal en el extranjero, señalo que siguiendo sus políticas, el bien malogrado debería quedarse en Provias Nacional para su baja (ver último párrafo del Informe N° 0002-2022-MTC/20.6.2.AJEB de fecha 19.01.2022, del Técnico Operador de Redes y Comunicaciones II), entendiéndose con ello, para su posterior disposición, puesto que al estar fuera del Registro Patrimonial y Contable calificaría como un sobrante RAEE,



Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú
Central telefónica. (511) 615-7800
www.gob.pe/mtc



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=xoOUCFo804w=>





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


Viceministerio
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

bien que al devenir en residuo de aparato electrónico debe disponerse conforme a la normativa vigente. Estos bienes evaluados se encuentran en condición de inoperativos, de recuperación imposible, por cuanto sus reparaciones son costosas o no es posible encontrar los repuestos necesarios debido al constante y dinámico cambio de tecnología, por lo que no son convenientes a los intereses de la entidad por ser onerosos, y en varios casos presentan fallas irrecuperables, por lo que es necesaria su baja y disposición; en el presente informe técnico nos ocuparemos del procedimiento de baja de bienes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.8 En tal sentido, considerando el marco legal señalado en los sub numerales precedentes; el acto de baja se encuentra sustentado con toda la documentación necesaria y mencionada en el numeral II Antecedentes, por tanto, resulta procedente proponer la baja por la causal de RAEE, de los bienes contenidos en el Anexo I "RELACION DE LOS BIENES CALIFICADOS COMO RAEE", que contiene **cincuenta y ocho (58) Bienes del Activo Fijo** con un Valor Neto Total de S/ 20,563.66 (Veinte mil quinientos sesenta y tres con 66/100 Soles), y **noventa y ocho (98) son Bienes No Depreciables** con un Valor de Adquisición Total de S/ 7,771.97 (Siete mil setecientos setenta y uno con 97/100 Soles); cuyas características y valores individuales se detallan en el Anexo mencionado, con valores al mes de Octubre 2022, valores válidos para la ejecución del procedimiento, debidamente conciliados con la Jefatura de Contabilidad y Finanzas.
- 4.9 Asimismo, es procedente solicitar se incluya en el proceso de publicación para posterior disposición, los **nueve (09) bienes sobrantes calificados como RAEE** contenidos en el Anexo II "RELACION DE BIENES SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA PUBLICACION" que forma parte del presente informe técnico; incluido un (01) bien mueble patrimonial dado de baja por ejecución de garantía, que al no ser parte del patrimonio institucional, calificar como RAEE y ser abandonado por la empresa encargada de la reposición; deviene en sobrante calificado como RAEE, resultando necesaria la disposición de los mismos conforme a las normas vigentes en la materia.
- 4.10 Estando a la calificación de los bienes para el Sistema Educativo, debemos señalar que, dado el estado de conservación de los bienes muebles a dar de baja, se concluye que no son útiles para el Sistema Educativo, por tanto no es aplicable lo que dispone la Ley N° 27995 y sus modificatorias contenidas en el Ley N° 30909.
- 4.11 Asimismo, se precisa que la baja de los referidos bienes coadyuvará a posibilitar el descongestionamiento de los locales que sirven para almacenar provisionalmente los bienes muebles del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, que han llegado al fin de su vida útil por uso u obsolescencia, siendo descartados por los usuarios, y que han adquirido la calidad de residuos.
- 4.12 Sobre la competencia de la Coordinación de Control Patrimonial tenemos que el literal g) del art. 20° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional, establece que la Oficina de Administración, a





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

través del sistema administrativo correspondiente, tiene como función Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, control y actualización del inventario y Margesí de los mismos, que incluye los predios adquiridos y afectados por el derecho de vía y demás registros conforme a la normatividad vigente, así como gestionar y contratar las pólizas de seguros que correspondan. Ámbito de acción que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02 del 24.11.2020.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con los requisitos previstos en la normatividad antes glosada, resulta legalmente procedente aprobar la baja de los bienes descritos en el **ANEXO I**, y la publicación con fines de disposición de los bienes contenidos en el **ANEXO II**, que forman parte del presente informe.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS


Ninguno.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1 Los bienes propuestos para baja evaluados por Servicios Generales y ubicados en el depósito de la Coordinación de Control Patrimonial, cuyas características y valorización se detallan en el Anexo I adjunto al presente, se enmarcan en la causal de baja de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, de conformidad a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" aprobada con Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria; concordante con la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- 6.2 Estando al numeral 6.2 y 7.2.1. literal a) de la Directiva en mención, debe incluirse en la etapa de publicación tanto en la web institucional como en el pedido a efectuarse a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, la publicación del presente informe técnico que sustenta la condición de los bienes sobrantes calificados como RAEE, contenidos en el Anexo II, adjunto al presente.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1 En este sentido, se recomienda aprobar la baja de bienes por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, a efectos de ser excluidos del Registro Patrimonial y Contable de la entidad; **cincuenta y ocho (58) Bienes del Activo Fijo** con un Valor Neto Total de S/ 20,563.66 (Veinte mil quinientos sesenta y tres con 66/100 Soles), y **noventa y ocho (98) son Bienes No Depreciables** con un Valor de Adquisición Total de S/ 7,771.97 (Siete mil setecientos setenta y uno con 97/100 Soles), propiedad del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL;





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provías Nacional


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ubicados en el depósito de la Coordinación de Control Patrimonial, contenidos en el Anexo I.

- 7.2 De igual manera, se recomienda aprobar la inclusión de **nueve (09) bienes sobrantes calificados como RAEE**, informados por la Oficina de Tecnología de la Información detallados en el Anexo II que forma parte del presente informe técnico, a efectos de ser considerados en la publicación tanto en la página web de la entidad, como en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y finalmente ser incluidos en el procedimiento de donación de RAEE.
- 7.3 Remitir a la Oficina de Administración, el presente Informe Técnico, Anexo y proyecto de Resolutivo, para que, de encontrarlo conforme se proceda a la aprobación del informe técnico, y a emitir dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, la resolución que apruebe la baja de los bienes.
- 7.4 Asimismo, para cumplir con el procedimiento de donación de los bienes muebles calificados como RAEE, dispuesto en la Directiva en mención, la Oficina de Administración, dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la baja, deberá disponer la publicación en el portal institucional, de la Resolución de Baja y la relación de los bienes calificados como RAEE de acuerdo al Anexo 1; de igual manera en el plazo de tres (03) días hábiles luego de realizada dicha publicación, deberá remitir copia de la Resolución de baja y la Relación de Bienes, del presente Informe Técnico y la relación de los bienes RAEE Sobrantes, a la Dirección General de Abastecimiento – DGA, por medio físico o virtual, para la publicación pertinente en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 7.5 Se recomienda a la Oficina de Administración, disponer se cumpla con el registro del número de la Resolución que aprobó el procedimiento de gestión mobiliaria, en el aplicativo Módulo de Patrimonio del SIGA MEF, conforme a lo indicado en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada con la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01.

VIII. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (2)

| | |
|---|---|
| 1 | Informe N° 0160-2022-MTC/20.6.2 de fecha 14.10.2022, del Técnico en Soporte Informático III al Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática (e). Exp. I-054181-2022 |
| 2 | Memorándum N° 0761-2022-MTC/20.6 de fecha 14.10.2022, de la Jefa de la Oficina de Tecnología de la Información al Coordinador de Control Patrimonial |
| 3 | Reporte PATRIMONIO SEGÚN CUENTA CONTABLE – REPORTE DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS al mes de Octubre 2022, de la Cuenta Contable 1503020101, 1503020301, 1503020302, 1503020303, 91050301 y 91050303; que acredita el registro de CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) bienes a dar de baja. Incluye además en este reporte información de UN (01) bien dado de baja pendiente de disposición y OCHO (08) bienes sobrantes calificados como RAEE |





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio
de Transportes

Provías Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

| | |
|---|---|
| 4 | Informe N° 06-2022-MTC/20.2.1.7.VGCA del 15.11.2022, de la Analista en Control Patrimonial al Especialista en Patrimonio II |
| 5 | Resolución Jefatural de Administración N° 111-2022-MTC/20.2 de fecha 08.07.2022 |
| 6 | Informe N° 0002-2022-MTC/20.6.2.AJEB de fecha 19.01.2022, del Técnico Operador de Redes y Comunicaciones II al Jefe del Área de Infraestructura Tecnológica y Seguridad Informática (e) |


En relación a ello, se adjunta proyecto de informe de su despacho a la Oficina de Administración y proyecto de Resolutivo y anexo.

Atentamente,

VANESSA GOYA CARRILLO ARBIETO
Analista en Control Patrimonial
PROVIAS NACIONAL

- (1) Complementariamente a la descripción de los bienes muebles patrimoniales, se adjuntan al Informe Técnico, según la naturaleza de los procedimientos, los siguientes Apéndices:
 - a) Apéndice A: para el alta, baja, actos de adquisición, administración, disposición o saneamiento administrativo
 - b) Apéndice B: para subasta pública
- (2) Se recomienda incluir paneles fotográficos de ser pertinente

VGCA/rmvm




Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú
Central telefónica. (511) 615-7800
www.gob.pe/mtc



Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=xxOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|-------------------------|------------------------|--|-------|---------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 742223580026 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX | HP | LASE JET M3035 | CNRCB40027 | 1503020101 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 27.56 | 0.028 | Completo | Inoperativo |
| 2 | 742223580035 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX | Xerox | WORK CENTRE 7530V-S | 3906587210 | 1503020101 | 245.70 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 140 | 0.140 | Completo | Inoperativo |
| 3 | 742223580040 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX | XEROX | WORK CENTRE 4250 | 3846264387 | 1503020101 | 93.30 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 55 | 0.055 | Completo | Inoperativo |
| 4 | 742223580042 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX | Xerox | WORK CENTRE 4250 | 3846272541 | 1503020101 | 93.30 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 55 | 0.055 | Completo | Inoperativo |
| 5 | 742223580055 | EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX | HP | CE738A | MXDCF4X17H | 1503020101 | 769.69 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 52.5 | 0.053 | Completo | Inoperativo |
| Total 1503020101 | | | | | | | 1,202.99 | | | | 5 | 330.06 | 0.330 | | |
| 6 | 740805000071 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | HP | 6730B | CNU8521ORG | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 7 | 740805000082 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL | HP | 6730B | CNU94184CS | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 8 | 740841000191 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet 4345 | CNKYF13520 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 51.6 | 0.052 | Completo | Inoperativo |
| 9 | 740841000288 | IMPRESORA LASER | HP | CP3525DN | JPCC7BOMX | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 32.9 | 0.033 | Completo | Inoperativo |
| 10 | 740841000311 | IMPRESORA LASER | HP | LASER JET 600 M603N | BRBSG1WNVZ | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 32.8 | 0.033 | Completo | Inoperativo |
| 11 | 740845500254 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO | EPSON | FX-2190 | FCTY076200 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 9.4 | 0.009 | Completo | Inoperativo |
| 12 | 740845500289 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO | EPSON | FX-2190 | FCTY140770 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 9.4 | 0.009 | Completo | Inoperativo |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7


Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información

| Entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------|--------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
| 13 | 740850000003 | IMPRESORA PARA PLANOS - PLOTTERS | HP | JET 1055CM PLUS | SG48L1311Y | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Impresión | 1 | 81 | 0.081 | Completo | Inoperativo |
| 14 | 740878680346 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL42716XH | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 15 | 740878680369 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL42716Y7 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 16 | 740878680403 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL42716ZB | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 17 | 740878680425 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4271701 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 18 | 740878680482 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4282BGT | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 19 | 740878680516 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4282BQM | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 20 | 740878680520 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4282BQS | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 21 | 740878680524 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4282BQY | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 22 | 740878680559 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL4282BH2 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 23 | 740878680572 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL5300RJ8 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 24 | 740878680625 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL5300WL3 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 25 | 740878680705 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL5480BSK | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7


Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información

| Entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------|---------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
| 26 | 740878680711 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G2 | MXL5480BT0 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 27 | 740878680763 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL5480BZN | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 28 | 740878680856 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL6481JQT | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 29 | 740878680886 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ELITE 800 G1 | MXL6481JGZ | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 30 | 740878680955 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8S57XQ2 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 31 | 740878680975 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8KW6XQ2 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 32 | 740878681003 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8SV6XQ2 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 33 | 740878681085 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8SW7XQ2 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 34 | 740878681151 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8S65XQ2 | 1503020301 | 77.36 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 35 | 740878681165 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8L42XQ2 | 1503020301 | 77.36 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 36 | 740878681198 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8S74XQ2 | 1503020301 | 154.74 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 37 | 740878681209 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | DELL | OPTIPLEX 7450 | 8SK2XQ2 | 1503020301 | 154.74 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 38 | 740878681304 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | PROONE 400 | 8CG836CQRB | 1503020301 | 182.48 | Depósito Coord. Control Patrim. | EQ. INFORMATIC Y TELECOMUN | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7


Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información

| Entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
| 39 | 740878681354 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | PROONE 400 | 8CG925252Y | 1503020301 | 1,096.92 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 40 | 740881870269 | MONITOR PLANO | HP | EM886AA | 3CQ0085HJD | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 41 | 740881870291 | MONITOR PLANO | ACER | X203H | ETLFK08044017 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 005A84203 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 42 | 740881870477 | MONITOR PLANO | HP | LE1911 | CNK1021605 | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 43 | 740881870494 | MONITOR PLANO | HP | LA2306X | 3CQ225200B | 1503020301 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| | | | | | | Total 1503020301 | 1,775.60 | | | | 38 | 403.1 | 0.403 | | |
| 44 | 952281170038 | SWITCH PARA RED | CISCO | SG300-28 | DNI192406WB | 1503020302 | 937.22 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 1 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| | | | | | | Total 1503020302 | 937.22 | | | | 1 | 1 | 0.001 | | |
| 45 | 952215610016 | CENTRAL TELEFONICA | YEASTAR | IP PBX | MA16V4011410 | 1503020303 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 096 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 46 | 952215610034 | CENTRAL TELEFONICA | YEASTAR | IP PBX | MA16V4112350 | 1503020303 | 122.54 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 405 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 47 | 952217500003 | CONCENTRADOR (OTROS) | CISCO | ASA-5515-X | FTX174910R8 | 1503020303 | 7,791.70 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 48 | 952217500004 | CONCENTRADOR (OTROS) | CISCO | ASA-5515-X | FTX174910R7 | 1503020303 | 7,791.70 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 49 | 952237910017 | FACSIMIL | CANON | FAXPHONE 11 | MMN-21421 | 1503020303 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 8 | 0.008 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|-------------------------|------------------------|---|---------|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 50 | 952267420002 | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS | CISCO | AIR-AP1131AG-A-K9 | FTX1543N0KS | 1503020303 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 0.5 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| 51 | 952275360002 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | CISCO | 887VA-K9 | FTX170480DM | 1503020303 | 73.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| 52 | 952275360006 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | CISCO | 887VA-K9 | FTX170480DQ | 1503020303 | 73.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| 53 | 952275360007 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | CISCO | 887VA-K9 | FTX163883LE | 1503020303 | 73.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| 54 | 952275360021 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | CISCO | 887VA-K9 | FTX172483KV | 1503020303 | 323.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| 55 | 952275360022 | RUTEADOR DE RED - ROUTER | CISCO | 887VA-K9 | FTX180584RF | 1503020303 | 323.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 2.5 | 0.003 | Completo | Inoperativo |
| 56 | 952282870608 | TELEFONO | CISCO | CP-7911G | FCH14069X8M | 1503020303 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 1.5 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| 57 | 952282870643 | TELEFONO | CISCO | CP-7911G | FCH1438ALPF | 1503020303 | 1.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 1.5 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| 58 | 952299310013 | VIDEOTELEFONO | YEALINK | VP530 | 1202012040201030 | 1503020303 | 69.41 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Telecom | 1 | 1.5 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| Total 1503020303 | | | | | | | 16,647.85 | | | | 14 | 34.5 | 0.035 | | |
| 59 | 740845500296 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO | EPSON | LX-350 | Q76Y065131 | 91050301 | 725.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Impresión | 1 | 4.5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 60 | 740895000911 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KB-0133 | B6922OMGAQ3DJM | 91050301 | 96.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| 61 | 740895001166 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2880 | B93CB0ACPS8EFR | 91050301 | 81.30 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=oxOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-----------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 62 | 740895001654 | TECLADO - KEYBOARD | HP | PS2 | BC33706VBX5BI | 91050301 | 170.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | Y | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 63 | 740895001741 | TECLADO - KEYBOARD | HP | PS/2 | BAUDUOHVBYA | 91050301 | 240.18 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 976 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 64 | 740895001746 | TECLADO - KEYBOARD | HP | PS/2 | BAUDUOHVBYA | 91050301 | 240.18 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 2AY | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 65 | 740895001939 | TECLADO - KEYBOARD | HP | PS2 | BAUDU00VB1Q | 91050301 | 142.50 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | AVO | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 66 | 740895001986 | TECLADO - KEYBOARD | MICROSOFT | WIRED | 00669024- | 91050301 | 40.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | DESKTOP 400 | 71830 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 67 | 740895001995 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KB-0316 | BAUDU00VB2P | 91050301 | 60.20 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 7XP | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 68 | 740895001996 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KB-0316 | BAUDU00VB2P | 91050301 | 60.20 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 7WX | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 69 | 740895002003 | TECLADO - KEYBOARD | MICROSOFT | DESKTOP 400 | 0066902756679 | 91050301 | 41.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 70 | 740895002099 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-212-B | CN-OKHCC7-71616-275-OPNF | 91050301 | 144.04 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 71 | 740895002145 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-212-B | CN-OKHCC7-71616-275-OJX2 | 91050301 | 144.04 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 72 | 740895002164 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-212-B | CN-OKHCC7-71616-275-QJYF | 91050301 | 144.04 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 73 | 740895002234 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4J5 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 5D | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 74 | 740895002236 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4J4 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 8T | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-------|---------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 75 | 740895002253 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4P1 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | XA | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 76 | 740895002271 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4P1 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | OX | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 77 | 740895002277 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4J4 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 76 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 78 | 740895002325 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BCZZN0BVB4J4 | 91050301 | 29.49 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 58 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 79 | 740895002378 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CSY60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 29C | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 80 | 740895002452 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CSY60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 10P | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 81 | 740895002459 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 9G7 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 82 | 740895002473 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CSY60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 105 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 83 | 740895002478 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CGAG | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MA9E | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 84 | 740895002488 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CSY60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 29D | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 85 | 740895002510 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CGA6 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MA90 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 86 | 740895002514 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 80S | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 87 | 740895002556 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 6W0 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-------|---------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 88 | 740895002558 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 4PA | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 89 | 740895002574 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 5AK | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 90 | 740895002577 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 5AH | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 91 | 740895002600 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | AY7 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 92 | 740895002601 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 6RI | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 93 | 740895002609 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0CCP60 | 91050301 | 39.73 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | AU2 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 94 | 740895002649 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8M | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H8T | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 95 | 740895002654 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8M | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | GEY | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 96 | 740895002669 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8M | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | HB1 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 97 | 740895002684 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8M | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H8H | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 98 | 740895002694 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8P | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | PX7 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 99 | 740895002706 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK-2025 | BDMHE0CCP8M | 91050301 | 56.32 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H8K | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 100 | 740895002722 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0DSY95 | 91050301 | 64.33 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 14A | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 101 | 740895002768 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0D5Y9J1 | 91050301 | 64.33 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 1V | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 102 | 740895002787 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0D5Y9J1 | 91050301 | 64.33 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 1T | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 103 | 740895002841 | TECLADO - KEYBOARD | HP | KU-1156 | BDMHE0D5Y9J1 | 91050301 | 64.33 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 0H | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| | | | | | | Total 91050301 | 3,697.31 | | | | 45 | 44.1 | 0.044 | | |
| 104 | 740895002932 | TECLADO - KEYBOARD | HP | no figura | BEXQA0ACP230 | 91050303 | 52.27 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | JH | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 105 | 740895002933 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 52.27 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | M8 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 106 | 740895002937 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 5C | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 107 | 740895002938 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LS | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 108 | 740895002939 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H4 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 109 | 740895002942 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LJ | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 110 | 740895002943 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 55 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 111 | 740895002944 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 26 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 112 | 740895002945 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LU | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-------|--------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 113 | 740895002947 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 27 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 114 | 740895002948 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H1 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 115 | 740895002954 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 03 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 116 | 740895002957 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MA | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 117 | 740895002958 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 02 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 118 | 740895002959 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MH | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 119 | 740895002960 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LA | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 120 | 740895002961 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 2C | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 121 | 740895002967 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H9 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 122 | 740895002970 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H8 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 123 | 740895002972 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | XJ | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 124 | 740895002973 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LP | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 125 | 740895002974 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H7 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información


Entidad PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|--|-------|--------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 126 | 740895002976 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | YS | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 127 | 740895002979 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | XD | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 128 | 740895002981 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | YX | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 129 | 740895002984 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | L5 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 130 | 740895002985 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MC | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 131 | 740895002988 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | XF | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 132 | 740895002989 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 29 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 133 | 740895002991 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MR | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 134 | 740895002993 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 2B | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 135 | 740895002997 | TECLADO - KEYBOARD | HP | | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 05 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 136 | 740895002999 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | L7 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 137 | 740895003000 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MQ | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 138 | 740895003004 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LX | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7


Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información

| Entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------|---------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
| 139 | 740895003012 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LK | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 140 | 740895003015 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 28 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 141 | 740895003019 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | NQ | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 142 | 740895003020 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MD | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 143 | 740895003022 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | NS | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 144 | 740895003023 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | HB | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 145 | 740895003026 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | MZ | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 146 | 740895003027 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP423 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 04 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 147 | 740895003028 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP431 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | H6 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 148 | 740895003031 | TECLADO - KEYBOARD | HP | SK2064 | BEXQA0ACP422 | 91050303 | 70.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | LM | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 149 | 740895003060 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-07HZ | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO I
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Baja de Bienes Muebles Patrimoniales por la Causal: RAEE de la Sede Central - Oficina de Tecnología de la Información

| Entidad | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------|-----------|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Cuenta Contable | Valor Neto y/o Adq. S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
| 150 | 740895003091 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-047K | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 151 | 740895003101 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-035V | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 152 | 740895003206 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-07A7 | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 153 | 740895003225 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-00IS | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 154 | 740895003333 | TECLADO - KEYBOARD | DELL | KB-216T | 86B-04AQ | 91050303 | 114.86 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 155 | 740895003405 | TECLADO - KEYBOARD | HP | no figura | BEXJLOAWYB70 | 91050303 | 135.48 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | YA | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| 156 | 740895003423 | TECLADO - KEYBOARD | HP | no figura | BEXJLOAWYB71 | 91050303 | 135.48 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC Y | Eq. Informática | 1 | 0.9 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | 19 | | | Control Patrim. | TELECOMUN | | | | | | |
| | | | | | | Total 91050303 | 4,074.66 | | | | 53 | 47.7 | 0.048 | | |
| | | | | | | Total general | 28,335.63 | | | | 156 | 860.46 | 0.860 | | |

(1) Código patrimonial del AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del D.S. N° 009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo - Incompleto

(4) Condición: Operativo - Inoperativo

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w=>





ANEXO II
RELACION DE BIENES SOBANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA PUBLICACION

Informe Técnico N° 094-2022-MTC/20.2.1.7

Publicación de Bienes Muebles Patrimoniales dados de baja y Bienes Sobrantes calificados como RAEE de la Oficina de Tecnología de la Información

Entidad **PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL – PROVIAS NACIONAL**

| ITEM N° | Código patrimonial (1) | Nombre del aparato eléctrico y electrónico | Marca | Modelo | Serie | Condición | Valor Neto S/ | Ubicación física del RAEE | Categoría (2) | Sub Categoría (2) | Cant. | Peso Neto Total (kg) | Peso Neto Total (t) | Estado del RAEE (3) | Condición del RAEE (4) |
|---------|------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | | SWITCH DE RED | CISCO | S-C3750G-24PS-S V | FOC0948Y0F5 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 1 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| 2 | | ANTENA | AirTegrity | AT15054A-US-021 | AT1505-1US0949-00047 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 6 | 0.006 | Completo | Inoperativo |
| 3 | | ANTENA | Tsunami | MP-11-R | 06UT44600305 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 4 | | ANTENA | Tsunami MP | MP-11-R | 07UT27600312 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 5 | | ANTENA | Tsunami MP | MP-11-R | 07FC18600692 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 5 | 0.005 | Completo | Inoperativo |
| 6 | 740895002623 | TECLADO - KEYBOARD | MICROSOFT | WIRED 400 | 66905681812 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Informática | 1 | 0.55 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| 7 | 740895002622 | TECLADO - KEYBOARD | MICROSOFT | WIRED 400 | 66905681811 | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Informática | 1 | 0.55 | 0.001 | Completo | Inoperativo |
| 8 | 952282870677 | TELEFONO | CISCO | 7905 SERIES | INM09302R4F | SOBRANTE | 0.00 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 1.5 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| 9 | 952278320010 | SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL | SOPHOS | SG 125w | S1601E2B | Baja RJ4 N° | 3131.19 | Depósito Coord. | EQ. INFORMATIC | Eq. Telecom | 1 | 2.4 | 0.002 | Completo | Inoperativo |
| | | | | | FC86D76 | MTC/20.2 | | Control Patrim. | Y TELECOMUN | | | | | | |

Total general 9 27 0.027

(1) Código patrimonial del AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

(2) Conforme al Anexo II del D.S. N° 009-2019-MINAM

(3) Estado del RAEE: Completo - Incompleto

(4) Condición: Operativo - Inoperativo

Expediente: I-054181-2022

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=xoOUCFo804w->

