

Anexo I-A: Acciones de supervisión y fiscalización a Petróleos del Perú - Petroperú S.A. titular de la Unidad Fiscalizable Refinería Talara, actualziado al 19-12-2022

| N° | Administrado                        | Unidad Fiscalizable | Año de la Supervisión | Fecha de Supervisión              | N° Informe de Supervisión                            | Presuntos incumplimientos  | Punto             | Coordenadas |         | Expediente de fiscalización | Conductas infractoras                | Medidas correctivas                  | Pronunciamiento DFAI/TFA                             | Estado de fiscalización            |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  |                   | Este        | Norte   |                             |                                      |                                      |  |                                    |
| 1  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2017                  | Del 9 al 14 de marzo de 2017      | Informe de Supervisión N.º 290-2017-OEFA/DS-HID      | Petroperú no habría adoptado las medidas preventivas en la Refinería Talara, a efectos de evitar la ocurrencia de fugas y/o derrames de hidrocarburos con la finalidad de no generar daño real al ambiente, respecto a suelos contaminados con hidrocarburos | 143,6,ESP-1 (CPI) | 468378      | 9493395 | 1591-2018-OEFA/DFAI/PAS     | Ver Anexo 1-B denominado "CIF y MCF" | Ver Anexo 1-B denominado "CIF y MCF" | Responsabilidad administrativa con medida correctiva | PAS concluido                      |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ESP-2 (API) | 468406      | 9493425 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
| 2  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2018                  | Del 9 al 13 de octubre de 2017    | Informe de Supervisión N.º 24-2018-OEFA/DSEM-CHID    | Petroperú no tomó medidas para prevenir impactos negativos en el componente suelo, durante la ejecución de las actividades en la Refinería Talara, a efectos de evitar la ocurrencia de fugas y derrames de hidrocarburos                                    | 143,6 CPIS        | 468375      | 9493389 | 1727-2018-OEFA/DFAI/PAS     | -                                    | -                                    | Archivo  | PAS concluido                      |
| 3  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2018                  | Del 13 al 21 de marzo de 2018     | Informe de Supervisión N.º 00081-2019-OEFA/DSEM-CHID | Petroperú no adoptó medidas de prevención a efectos de evitar el impacto negativo en el suelo por la ejecución de sus actividades de hidrocarburos   | 143,6,RT-12       | 468653      | 9493572 | 0168-2019-OEFA/DFAI/PAS     | Ver Anexo 1-B denominado "CIF y MCF" | -                                    | Responsabilidad administrativa                       | PAS concluido                      |
| 4  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2017                  | Del 19 al 20 de mayo de 2017      | Informe de Supervisión N.º 394-2017-OEFA/DS-HID      | Petroperú sería responsable por no haber adoptado las medidas de prevención correspondientes con la finalidad de evitar los derrames de 5 y 50 barriles de petróleo crudo.   | 143,6,ESP-1       | 472798      | 9492627 | 2487-2017-OEFA/DFSAI/PAS    | Ver Anexo 1-B denominado "CIF y MCF" | -                                    | Responsabilidad administrativa                       | PAS concluido                      |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ESP-2       | 472788      | 9492637 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ESP-3       | 472780      | 9492637 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ESP-4       | 474531      | 9499557 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
| 5  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2018                  | 9 de marzo de 2018                | Informe de Supervisión N.º 415-2018-OEFA/DSEM-CHID   | Petroperú no realizó la segregación de los residuos sólidos de construcción generados por el Plan de Modernización de Refinería Talara   | 143,6,ESP-1       | 469123      | 9492331 | 3292-2018-OEFA/DFAI/PAS     | Ver Anexo 1-B denominado "CIF y MCF" | -                                    | Responsabilidad administrativa                       | PAS firme parcialmente (Ordinario) |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ATT2        | 469072      | 9492315 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ATT3        | 469081      | 9492358 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | 143,6,ATT4        | 469103      | 9492524 |                             |                                      |                                      |  |                                    |
| 6  | Petróleos del Perú – Petroperú S.A. | Refinería Talara    | 2018                  | Del 10 al 11 de diciembre de 2018 | Informe de Supervisión N.º 00052-2019-OEFA/DSEM-CHID | Petroperú no implementó las medidas para prevenir el derrame de petróleo industrial 6 del tanque NL 204 de la Refinería Talara   | TK204,6,SUE,01    | 9493556     | 468803  | 0649-2019-OEFA/DFAI/PAS     | -                                    | -                                    | Archivo  | PAS concluido                      |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | RK204,6,SUE,02    | 9493621     | 468781  |                             |                                      |                                      |  |                                    |
|    |                                     |                     |                       |                                   |  |  | TK204,6,SUE,00    | 9493611     | 468733  |                             |                                      |                                      |  |                                    |

Fuente: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) y Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA.

LEYENDA DE LOS ESTADOS DEL PAS

**PAS firme parcialmente (Ordinario / Excepcional):** aplica tanto a los PAS excepcionales a los que se refiere la Ley N° 30230, como a los ordinarios. La resolución directoral que resuelve el PAS en primera instancia está firme (consentida o confirmada por el TFA) en el extremo de la responsabilidad administrativa con/sin medida correctiva, y aún se encuentra en trámite la sanción pecuniaria.

**PAS concluido:** aplica tanto a los PAS excepcionales a los que se refiere la Ley N° 30230, como a los ordinarios. La resolución directoral que resuelve el PAS en primera instancia está firme (consentida o confirmada por el TFA) en todos sus extremos (responsabilidad administrativa/archivo, con/sin medida correctiva y con/sin sanción pecuniaria) y, si se dictaron medidas correctivas, estas han sido declaradas verificadas y cumplidas o, después de un análisis técnico-legal, estas fueron declaradas inexigible mediante acto administrativo emitido por la DFAI.



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 06749317"



06749317