

Quando un trabajador realiza labores en espacios confinados debe:

1 Antes

- Cumplir con el procedimiento de trabajo en espacio confinado y otros procedimientos de trabajo.
- Inspeccionar todos los equipos de protección personal (EPP) a utilizar (respirador, arnés de seguridad, etc.).
- Llenar el permiso de trabajo de ingreso y validarlo con la supervisión.
- Señalizar el área de trabajo comunicando el trabajo a realizar.
- Verificar que los equipos a utilizar dentro del espacio confinado sean a pruebas de explosión.
- Asegurar la presencia del vigía durante toda la realización del trabajo.



2 Durante




- Mantener comunicación constante con el vigía.
- Cumplir con el procedimiento de trabajo en espacio confinado y otros procedimientos de trabajo.
- Usar todos los equipos de protección personal (EPP).

3 Después

- Cumplir con el procedimiento de trabajo en espacio confinado y otros procedimientos de trabajo.
- Limpiar los equipos, las herramientas y los materiales utilizados.
- Ordenar y comunicar la finalización de la actividad.



Recuerda



Accede a lugares con autorización.



Todo trabajador debe estar capacitado para ingresar y realizar labores en el espacio confinado.



Comunica inmediatamente si detectas alguna condición insegura o equipo defectuoso.



Mantén comunicación constante con el equipo de trabajo.



No desactives, modifiques o manipules los dispositivos de seguridad.