



HOSPITAL
Carlos Lanfranco La Hoz

N° 099-04/2024-DE-HCLLH/MINSA



Resolución Directoral

Puente Piedra, 16 de abril de 2024

VISTO:

Con Nota Informativa N° 125-04/2024-AJ-HCLLH/MINSA, Informe N° 21-03/2024-OA-HCLLH/MINSA, Nota Informativa N° 084-03/2024-AJ-HCLLH/MINSA, Nota Informativa N° 065-02-2024-USGM-HCLLH-MINSA e Informe N° 070-02-2024-AB-USGM-HCLLH, Oficio N° 2051-10/2023-OPE-DE-HCLLH/MINSA, relacionado al "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842 Ley General de Salud, señala que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea, siendo responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, el artículo 37 de la referida Ley, establece que: "Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos";

Que, el Decreto Legislativo N° 1155, se dictan medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio de salud, mediante acciones de gestión que permita mejorar condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad; estableciéndose en el artículo 5, que los planes multianuales de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional, se elaborarán de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, se aprobó el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración de Planes de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a programas presupuestales", que



tiene la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de atención de las Unidades Productoras de Servicios de Salud – UPSS vinculadas a Programas Presupuestales de los establecimiento de salud del Ministerio de Salud, mediante la incorporación y/o reposición del equipamiento deficiente existente, permitiendo su modernización incorporando tecnología adecuada y ecoeficiente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, se aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", cuya finalidad es fortalecer la gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud para contribuir a mejorar en la prestación de servicios de salud a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA se aprueba la Norma para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, la cual tiene como objetivo establecer disposiciones relacionadas con las etapas de planificación formulación o actualización, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los documentos normativos;

Que, la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz mediante Oficio N° 2051-10/2023-OPE-DE-HCLLH/MINSA, remite el Formato N° 8, Formato N° 3, Formato N° 7.1 y Formato N° 7.2, y que al ser un documento de gestión cuenta con la sustentación respectiva, cumpliendo los requisitos mínimos para su aprobación por parte de la titular del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Que, mediante Informe N° 070-02-2024-AB-USGM-HCLLH, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, manifestó que el "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, cumple con los requisitos mínimos para su aprobación, al contar con la opinión favorable por parte de la Unidad de Programación y Proyectos de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento – DGOS.

Que, mediante Nota Informativa N° 065-02-2024-USGM-HCLLH-MINSA, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, emite opinión técnica adjuntando el "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz; encontrándose pendiente para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, mediante Nota Informativa N° 125-04/2024-AJ-HCLLH/MINSA, Asesoría Jurídica de Dirección Ejecutiva del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, emite opinión favorable para la aprobación del el "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz; por considerar que se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones normativas establecidas en el marco legal vigente.

Con el visto bueno del Director Ejecutivo, Jefe de la Oficina de Administración, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Jefe de la Unidad de Servicios Generales y de Asesoría Jurídica de Dirección Ejecutiva;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 8 literal c) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 463-2010/MINSA.





H O S P I T A L
Carlos Lanfranco La Hoz

Nº 099-04/2024-DE-HCLLH/MINSA



Resolución Directoral

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz; el mismo que como anexo adjunto forma parte integrante del presente acto resolutivo.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico, el seguimiento y control del "Plan Multianual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud 2024-2026" del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el responsable de la administración y actualización del Portal de Transparencia para que publique la presente Resolución en el portal web Institucional del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MC. Willy Gabriel De La Cruz López
C.A.P. 053290 RNE. 041777
DIRECTOR EJECUTIVO HCLLH

WGDLC/BVM

C.c.:

- Oficina de Administración.
- Oficina de Planeamiento Estratégico
- Asesoría Jurídica.
- Responsable del Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Archivo.



PERÚ

Ministerio
de Salud

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2024-2026

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

FEBRERO 2024

Ministerio de Salud

*Dirección General de
Operaciones en Salud –
DGOS*

*Dirección Ejecutiva de
Equipamiento y
Mantenimiento - DIEM*

*HOSPITAL CARLOS
LANFRANCO LA HOZ*



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	04
1. FINALIDAD	05
2. OBJETIVOS	05
3. BASE LEGAL	05
4. AMBITO DE APLICACIÓN	07
5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL	08
6. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD EJECUTORA	09
6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES	09
6.2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRAFÍCAS	11
6.3 CARACTERÍSTICAS SOCIALES	12
7. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD	13
7.1. ANALISIS DE LA DEMANDA	13
7.2. PIRÁMIDE POBLACIONAL - 2019	15
7.3. ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA POR DISTRITOS DE PROCEDENCIA	18
8. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÓRGANO DE LÍNEA ESPECIALIZADO Y COMPETENTE EN GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD	21
A. ÁREA BIOMÉDICA	22
B. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	22
9. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	26
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	28
11. ANEXOS	28
FORMATO 7.1: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	29
FORMATO 7.2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	31





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INTRODUCCIÓN

Actualmente en nuestro país se viene impulsando la Reforma del Sector Salud siendo uno de los objetivos el de mejorar los servicios de salud que recibe la población.

La modernización del Sistema Nacional de Salud es uno de los componentes de esta reforma, y su objetivo es optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del paciente, calidad del servicio y capacidad de respuesta a las expectativas de los usuarios, mejora de la administración de los fondos de salud, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de salud que realiza en el marco de lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú sobre la libertad de contratación.

Esto deviene en garantizar la calidad de los servicios, para lo cual los Establecimientos de Salud deben tener la Infraestructura y el Equipamiento, en adecuadas condiciones de operatividad. Por ello, mediante Decreto Legislativo N° 1155-2013 de fecha 13 de setiembre del 2013 se declara de interés público el Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional, destinado a mejorar la calidad del servicio de salud.

El citado documento legal establece que los Planes Multianuales de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional, se elaborarán de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial.

El personal técnico del Área Biomédica de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz ha elaborado el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el periodo 2024 – 2026, de acuerdo a la Normativa Vigente el Documento Técnico: "Lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento en los Establecimientos de Salud" aprobado con R.M N°533- 2016/MINSA, en donde indica el Anexo 7 – Formatos de Identificación y Evaluación de Equipamiento e Infraestructura y este a su vez se desglosa en dos anexos siguientes:

Anexo 7.1 Formato de Identificación y Evaluación de Equipamiento.

Anexo 7.2 Formato de Identificación y Evaluación de Infraestructura.

El Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento se desarrolló de acuerdo a los criterios y anexos solicitados en el documento técnico mencionado.

MINISTERIO
DE SALUD
PERÚ
Ing. Oscar Santesteban Esquen
ESPECIALISTA EQUIPO BIOMÉDICOS
C.I.P. 84248





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viseministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2024-2026 DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

1. FINALIDAD

Ejecutar un plan de trabajo eficaz con la capacidad de resolver problemas en el mantenimiento preventivo y correctivo, del equipamiento biomédico perteneciente a las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS) del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz a fin de asegurar una buena calidad de la atención de salud en la población

2. OBJETIVO

2.1. Objetivo General.

Identificar los problemas que se presentan en un mantenimiento preventivo de equipos y de infraestructura y reducir el riesgo de averías no programadas para evitar de realizar mantenimiento correctivo.

2.2. Objetivos Específicos.

- Mantener un alto índice de operatividad de los equipos biomédicos.
- Evitar las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales.
- Disminuir costos, aumentar eficiencia y eficacia en el soporte tecnológico de los equipos biomédicos.
- Realizar y mantener el inventario actualizado de los equipos biomédicos, información que contribuirá en las tomas de decisiones.
- Ampliar, diseñar, mantener la infraestructura según norma técnica del ministerio de salud.
- Contribuir con el mantenimiento de la infraestructura, teniendo ambientes de mejor calidad y seguridad.
- Elaboración de fichas técnicas y registros históricos donde se registrarán información relevante del estado situacional, ubicación, repuestos de alta rotación, número de intervenciones, tiempo de antigüedad, marca, modelo, serie, etiqueta patrimonial de la totalidad del equipamiento.

3. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificaciones.
- Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de la Salud N°26842.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado – Modificado por el artículo 1° de Decreto Legislativo N° 1341.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1155, que dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional.
- Decreto Supremo N° 016-2011-SA – Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA – Que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 009-2010-SA – Que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros frente a los Desastres.
- Resolución Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, aprueba el "Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria".
- Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud y sus modificaciones.
- Resolución Ministerial N° 148-2013/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud en áreas relacionadas a Programas Presupuestales".
- Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N° 045-2015/MINSA que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención".
- Con Resolución Ministerial N° 180-2017/MINSA se modificó los "Lineamientos para la Elaboración del Plan de Equipamiento de Establecimientos de Salud" aprobado por Resolución Ministerial N°148-2013/MINSA.
- Resolución Ministerial N° 147-2009/SBN, que aprueba la Directiva N° 005-2009/SBN Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal.
- Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 018-MINSA/DGSP-V01 denominada Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 486-2005/MINSA, que aprueba la NT N° 030-MINSA/DGSP-1: "Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología".
- Resolución Ministerial N° 489-2005/MINSA, que aprueba la NT N° 031-MINSA/DGSP-1: "Norma Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios".
- Resolución Ministerial N° 953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 051- MINSA/OGDN-V.01: "Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre".
- Resolución Ministerial N° 600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 058-MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones".
- Resolución Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS N° 060-MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Hemodiálisis".
- Resolución Ministerial N° 627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 072-MINSA/DGSP- V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica".





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- Resolución Ministerial N° 308-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 079-MINSA/DGSP- INR-V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación".
- Resolución Ministerial N° 504-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo del capnógrafo".
- Resolución Ministerial N° 505-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cirugía Laparoscópica de Uso General".
- Resolución Ministerial N° 506-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Incubadora Neonatal Estándar".
- Resolución Ministerial N° 507-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Equipos de Electrocirugía".
- Resolución Ministerial N° 850-2016/MINSA, que aprueba la Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud.
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSPN.V.03 denominada Categorías de Establecimientos del Sector Salud.
- Resolución Ministerial N° 939-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua para sistemas de vapor".
- Resolución Ministerial N° 665 - 2013/MINSA, que aprueba la NTS N°103 -MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética".
- Resolución Ministerial N° 064-2015/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el Mantenimiento Preventivo de Esterilizadores a Vapor".
- Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, que aprueba el documento técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimiento de Salud".
- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01.
- Decreto Legislativo N° 1439, decreto legislativo del sistema nacional de abastecimiento.
- Decreto Supremo N° 217-219-EF reglamento del decreto legislativo N° 1439 del sistema nacional de abastecimiento.

4. AMBITO DE LA APLICACION

El ámbito de aplicación de Mantenimiento de infraestructura y Equipamiento es en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, siendo un hospital de categoría Nivel II-2, brinda atención general y servicios especializados de diagnóstico intensivo teniendo influencia en todo el territorio nacional, teniendo actualmente una mayor demanda de atención dirigida de los distritos de Santa Rosa, Ancón, Puente Pierda y parte de Carabayllo en el Departamento de Lima, incrementándose cada vez más la afluencia de pacientes que se atienden vía Seguro Integral de Salud y Telesalud.





PERÚ

Ministerio
de Salud


Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ



PERÚ
MINISTERIO
DE SALUD
Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud
Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz
Ing. Oscar Santos San Juan Esquén
ESPECIALISTA EN TIPO BIOMÉDICOS
C.I. 34248



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6. CARACTERIZACION DE LA UNIDAD EJECUTORA

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz es un establecimiento de salud de mediana complejidad, categorizado con nivel II-2 sin población asignada, ubicada a 31,5 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, en la margen derecha del río Chillón en el cono norte de Lima, cuya área de influencia es la población de los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, Carabayllo y Ventanilla y usuarios de la Carretera Panamericana Norte.

Inaugurado con Puesto de Salud el 17 de septiembre de 1971 con 25 camas de internamiento y brindando atención ambulatoria en cinco especialidades: Medicina, Pediatría, Gineco-Obstetricia, Cirugía y Odontología, a una población estimada en 35,000 habitantes, principalmente del distrito de Puente Piedra. Se reinaugura hace aprox. 30 años como un Centro de Salud Materno Infantil, posteriormente es reconocido como Hospital de Apoyo Puente Piedra y S.B.S, centro de referencia de los 14 establecimientos de salud de la Red de Salud Lima Norte IV, en la jurisdicción de la DISA III Lima Norte.

En el año 1999 se amplía la infraestructura física del HCLLH con la construcción del pabellón de Consultorios Externos y Materno Infantil (Centro Obstétrico, Hospitalización Pediatría, Gineco-Obstetricia y Neonatología).

En agosto del 2003 se inauguró la nueva infraestructura de Emergencia y UCI.

El Hospital de Puente Piedra alcanzó la categoría II-2, el 16 de marzo del 2005, según Resolución Directoral N° 134-DG-DESP-DISA-III-L.N-2005. A partir del 1° de julio del 2006 pasa a la jurisdicción de DISA V Lima Ciudad con RM N° 461-2006/MINSA.

El 11 de junio del año 2009 mediante Resolución Ministerial N° 381-2009/MINSA, se cambia la denominación de Hospital de Puente Piedra a Hospital "Carlos Lanfranco La Hoz", como muestra del reconocimiento al insigne médico y maestro sanmarquino.

Con R.M. N° 722-2013/MINSA se formaliza la separación de la Red de Salud Lima Norte IV, con la creación de dos unidades ejecutoras: la 036 perteneciente al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y la 141 perteneciente a la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV.

En el año 2013 es el primer nosocomio re categorizado por la DISA V Lima Ciudad, con Resolución Directoral N° 227-2013-DG-DESP-DISA VLC, Código Único de RENAES 0007632 y Código de Registro SUNASA N° 1302085.

Con fecha 14 de febrero de 2014, la Dirección General de la DISA V LC emite la Resolución Directoral N° 292/2014-DG-DESP-DISA-V-LC en la cual define al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz como un establecimiento de mediana complejidad de nivel II-2 sin población asignada, y disponen la reorganización de la delimitación territorial y áreas de influencia del HCLLH.

Nuestra institución viene soportando una gran demanda de servicios de salud al ser el único Hospital situado entre el distrito de Chancay de la provincia de Huaral y los Hospitales de Lima Metropolitana, además debido al fenómeno migratorio en los últimos 20 años se ha

MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y ASEGURAMIENTO EN SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ing. C. García
C. 146249





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

incrementado la población a lo largo de la Panamericana Norte así como los múltiples proyectos habitacionales en los distritos de Puente Piedra y Carabayllo, con aproximadamente 400 000 habitantes; por lo cual, se están implementando nuevas medidas de respuesta, como mejorar nuestra capacidad resolutoria asistencial, incrementando las especialidades médicas, con nuevos consultorios físicos y funcionales, fortalecimiento tecnológico para las diversas especialidades, como radiología, cirugía, Gineco-obstetricia, sala de operaciones, cuidados intensivos, terapia física, displasia ginecológica, central de esterilización, entre otros; En mayo de 2013 se inauguró el mejoramiento de la infraestructura de Farmacia (construcción del segundo piso y acabados en 1º y 2º piso) acorde con las Normas de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y afines.

En junio del 2014 se apertura el Consultorio de Farmacia Clínica y en agosto se inicia la atención en el Módulo de Ventanillas Únicas para agilizar los trámites administrativos de los usuarios de consultorios externos.

En junio de 2015 se inaugura la Unidad de Displasia Ginecológica, como preventivo y tratamiento inicial del cáncer ginecológico.

Durante el año 2017, se ha implementado las áreas de lactario, capilla, Plataforma de Atención al Usuario (PAU), nuevo ambiente de Servicio Social para el servicio Hospitalización a fin de mejorar el acceso de los recién nacidos al SIS, actas de fiscales para las menores de edad, también atender los casos sociales las 24 horas del día.

Con la aprobación del Plan Maestro de Inversiones, en junio de 2015, tenemos el sustento para la creación del nuevo hospital con ambientes necesarios y adecuados, a fin de satisfacer las necesidades de la actual demanda existente.

MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES Y
ASEGURAMIENTO EN SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
C.I. 84249
Mg. Carlos Santibañez Esquen
ESPECIALISTA EN GRUPO PEDIÁTRICOS



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

TABLA N° 01

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

Indicadores		Unidad de medida	Fuente	Período (años)	PERÚ
Población total		habitantes	1	2013	30,475,144
Densidad poblacional (*)		hab/Km2	1, 2	2013	23.7
Población < 15 años		%	1	2013	28.7
Población > 64 años		%	1	2013	6.3
Razón de dependencia		x 100 hab.	1	2013	53.8
Tasa bruta de natalidad		x 1,000 hab.	3	2010-2015	19.43
Nacimientos anuales		nacimientos	3	2010-2015	588,806
Tasa bruta de mortalidad		x 1,000 hab.	3	2010-2015	5.52
Defunciones anuales		muerres	3	2010-2015	167,289
Tasa de crecimiento anual		x 100 hab.	1	2013	1.1
Tasa global de fecundidad		hijos x mujer	4	2012	2.6
Tasa Específica de Fecundidad (15-19 años)		x 1,000 muj.	3, 5	2005-2010	54.7
Población urbana		%	1	2013	75.6
Esperanza de vida al nacer	Total	3	2010-2015	74.1	
	Hombres	3	2010-2015	71.5	
	Mujeres	3	2010-2015	76.8	

Símbolos y abreviaturas:

(*) Calculada en base a la población total y la superficie territorial.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región Lima Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología

1 INEI. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo y Edades Quinquenales, según Departamento, 2000-2015. Boletín Especial N° 19. Lima: INEI 2009

2 INEI. Perú. Censo Estadístico 2008. Lima: INEI; 2008.

4 INEI. Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010. Informe Principal. Lima: INEI; 2011.

6 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. Lima: PNUD; 2010.

7 INEI. Encuesta Nacional de Hogares. Base de datos 2010.

9 MEF. Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable. (<http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/>)

10 DIRESAS / DISAS - Sistema de Hechos Vitales. Base de datos Defunciones 2009.

12 MINSA. Dirección General de Salud de las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT)

13 Seguro Integral de Salud. Estadísticas SIS Diciembre 2010, por Regiones y Unidades Ejecutoras.

(<http://www.sis.gob.pe/Portal/estadisticas/index.html>)

14 MINSA - Dirección General de Promoción de la Salud.

15 MINSA - Oficina General de Estadística e Informática.

16 EsSalud - Gerencia Central de Prestaciones de Salud.

17 MININTER - Dirección de Salud de la Policía Nacional del Perú.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
C.I.P. 84245





"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6.3. CARACTERÍSTICAS SOCIALES

De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, en el distrito de Puente Piedra el 2.8% de la población se encuentra en situación de analfabetismo, mientras que el distrito de Santa Rosa presenta el menor porcentaje de población analfabeta (1,6%). En todos los distritos las mujeres presentan mayores porcentajes de analfabetismo que los varones. Los distritos de la jurisdicción presentan mayores porcentajes de población analfabeta en comparación con el promedio de Lima Metropolitana (3,1%).

Tabla 2.08

2.08. HCLLH: Porcentaje de Población analfabeta por distritos según sexo, 2007- 2017.

Distritos	2007 ^{1/}				Total	
	Sexo		Área de residencia		2007 ^{1/}	2017 ^{2/}
	Hombre	Mujer	Urbana	Rural		
Puente Piedra	1,1	4,6	2,8	0,0	2.8	2.6
Carabayllo	1,1	4,3	2,6	7,8	2.7	2.3
Ancón	1,1	3,3	2,2	0,0	2.2	2.2
Santa Rosa	0,8	2,4	1,6	0,0	1.6	2.3
Provincia de Lima	0,7	2,9	1,8	6,9	1.8	1.7
Perú	3,8	10,8	3,7	13,7	7,1	8,6

Fuente: 1/ INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 2/ INEI, Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017. Elaborado: HCLLH - UESA - AIS

En lo relacionado al acceso de la población a los servicios básicos, en el Distrito de Puente Piedra, el 61.1 % tiene acceso a servicio de agua, el 65.3% acceso a saneamiento y el 90.2% a electricidad.

2.09. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos según distritos, 1993, 2007 y 2017.

Distrito	Vivienda con abastecimiento de agua (%)			Vivienda con desagüe (%)			Vivienda con alumbrado eléctrico (%)		
	1993	2007	2017	1993	2007	2017	1993	2007	2017
Ancón	81.5	75.1	s/d	31.7	77.7	s/d	43.3	84.4	s/d
Puente Piedra	53.3	61.1	s/d	14.9	65.3	s/d	65.1	90.2	s/d
Santa Rosa	88.2	81.7	s/d	31.7	54.8	s/d	54.3	85.2	s/d
Carabayllo	72.8	62.8	s/d	60.3	81.6	s/d	69.9	86.4	s/d
Provincia Lima	81.8	86.6	91.6	88.4	83.3	89.5	85.3	94.7	96.0
Perú	67.4	67.6	80.1	40.0	64.2	86.6	64.0	74.1	81.2

Fuente: 1/ INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.

2/ INEI, Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017.

Elaboración: HCLLH - UESA - AIS

s/d= sin dato

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
PUENTE PIEDRA
Ing. Oscar S. Asteban Esquen
ESPECIALISTA EQUIPO ADMNISTRATIVO
C.I.F. 842248





TABLA N° 02
INDICADORES DE DETERMINANTES SOCIALES

Indicadores		Unidad de Medida	Fuente	Período (años)	PERÚ
Población alfabeta (15+ años)	Total	%	7	2012	91.9
	Hombres	%	7	2012	92.7
	Mujeres	%	7	2012	91.1
Promedio de años de escolaridad (15+ años)	Hombre	años	7	2012	10
	Mujer	años	7	2012	9.7
Población con acceso a servicios básicos	Agua	%	7	2012	78.9
	Agua segura	%	7	2012	23.6
	Saneamiento	%	7	2012	88.5
	Luz eléctrica	%	7	2012	89.2
Pobreza (Línea de pobreza)	Total	%	7	2012	25.8
	Extremos	%	7	2012	6.0
Ingreso real promedio per cápita mensual		S/. constantes (año)	8	2007 2012	790.60
Índice de desarrollo humano (IDH)		IDH	6	2007	0.623
Índice de densidad del estado (IDE)		IDE	6	2007	0.712
Gasto público en salud (†)	Como % del gasto público total	%	9	2012	7.7
	Gasto público per cápita	S/.	9	2012	230.94
	Avance en la ejecución del gasto	%	9	2012	80.6

Símbolos y abreviaturas: // Incluido en Lima.

(*) Considera el gasto incluido en la función salud, efectuado por los niveles de gobierno nacional, regional y local, en la fase del ciclo devengado.

FUENTE: Indicadores Básico de Salud Región Lima, Ministerio de Salud, Dirección General de Epidemiología

7. ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD

7.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

La demanda de los servicios de salud de la Unidad Ejecutora está determinada por la cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece los Establecimientos de Salud en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral.

Las estadísticas de nuestros Establecimientos de Salud indican que cada año se incrementan las atenciones en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el binomio madre-niño.

Consulta Externa es la atención regular de salud impartida por personal calificado a una persona no hospitalizada ni en el Servicio de Urgencias. Es el servicio más voluminoso de la atención de salud. Implica apertura y uso de historias clínicas.

Pacientes nuevos son los pacientes atendidos que acuden al hospital por primera vez en su vida.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
PERÚ
Ing. Oscar Castañeda Esquen
ESPECIALISTA EN EQUIPO HUMANO
13-8-2019



PERÚ

Ministerio
de SaludVice ministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El porcentaje de pacientes nuevos es un indicador útil para establecer la tendencia de la demanda basada en la necesidad y preferencia de los usuarios, por el hospital en general y por los servicios o especialidades en particular.

Para el periodo 2009-2017 la producción en consulta externa es en promedio de 27787 atendidos por año y 153 883 atenciones/año.

Durante el año 2017 se ha atendido por Consulta Externa a 40 251 usuarios entre nuevos y reingresos, con 57,5% de pacientes nuevos; y se han brindado 211 839 atenciones en las diferentes especialidades; con una intensidad de uso de 5,1, es decir 5 atenciones por paciente atendido.

Se evidencia incremento progresivo desde el año 2014; 10% más de atendidos y 14% más de atenciones respecto al año anterior, sobrepasando nuestra capacidad.

Respecto al sexo, el 62% de los atendidos corresponden al sexo femenino, mientras que el 38% son de sexo masculino; similar distribución entre las atenciones.

Tabla 2.26 y gráficos 2.24 y 2.25.

2.26 HCLLH: Producción (atendidos y atenciones) en Consulta Externa por sexo, 2009-2017.


Años \ Sexo	Atendidos			Atenciones			Intensidad de Uso (Atc/Atd)	% Pacientes nuevos
	Total	M	F	Total	M	F		
2009	22,394	8,910	13,484	126,072	43,222	82,850	5.6	76.7%
2010	23,360	9,924	13,436	147,673	50,665	97,008	6.3	78.8%
2011	17,503	7,260	10,243	137,760	47,778	89,982	7.9	66.5%
2012	26,910	10,865	16,045	137,946	51,111	86,835	5.1	48.5%
2013	27,324	10,055	17,269	146,547	53,223	93,324	5.4	53.3%
2014	25,778	10,168	15,610	126,743	46,345	80,398	4.9	57.1%
2015	29,942	11,610	18,332	164,048	57,138	106,910	5.5	61.0%
2016	36,619	13,922	22,697	186,316	65,741	120,575	5.1	57.9%
2017	40,251	15,125	25,126	211,839	70,285	141,554	5.3	57.5%

Fuente: HCLLH - UEIT

- Base HIS Elaborado:

HCLLH - UESA - AIS

PERÚ
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ing. Oscar San Esteban Esquen
Especialista en Medicina Interna
C.I. 84296



Av. Sáenz Peña Cdra. 06 – S/N
Puente Piedra - Lima, Perú
T. (511) 548-2010
Anexo:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

De acuerdo a las etapas de vida, los atendidos son principalmente adultos (34%), jóvenes (24%) y niños (21%); distribución similar entre las atenciones principalmente niños (31%), adultos (29%) y jóvenes (21%).

2.27 HCLLH: Atendidos en Consulta Externa por etapa de vida, 2010-2017

Atendidos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Niño (0-11 años)	3556	6985	5593	6009	6291	8719	9350
Adolescente (12 - 17 años)	1479	1818	2036	1780	2457	2345	2574
Joven (18 - 29 años)	3944	5458	6492	5714	6292	7603	8408
Adulto (30 - 59 años)	6056	8678	9273	8686	10319	12304	13693
Adulto Mayor (60 años a más)	2468	3971	3930	3589	4583	5648	6226
Total	17503	26910	27324	25778	29942	38619	40251

Fuente: HCLLH - UEIT - Base HIS

Elaborado: HCLLH - UESA - AIS


2.28 HCLLH: Atenciones en Consulta Externa por etapa de vida, 2010-2017.

Atenciones	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Niño (0-11 años)	39716	40951	45795	35804	38239	38145	40884
Adolescente (12 - 17 años)	8878	9110	9080	6936	9761	10701	11723
Joven (18 - 29 años)	29995	26861	30003	26043	34405	38768	47160
Adulto (30 - 59 años)	42095	41309	42482	40002	56343	66894	76850
Adulto Mayor (60 años a más)	17076	19715	19187	17958	25300	31808	35222
Total	137780	137846	146554	126747	164047	186316	211839
			7	3	8	6	9

Fuente: HCLLH - UEIT - Base HIS

Elaborado: HCLLH - UESA - AIS


Gráfico 2.26. HCLLH: Proporción de atendidos en consulta externa por etapa de vida, 2017.



Fuente: HCLLH-UEIT-HIS

Elaborado: HCLLH-UESA-AIS

Gráfico 2.27. HCLLH: Proporción de atenciones en consulta externa por etapa de vida, 2017.



Fuente: HCLLH-UEIT-HIS

Elaborado: HCLLH-UESA-AIS

7.2. PIRÁMIDE POBLACIONAL - 2019


Respecto a la distribución de la población por etapas de vida, es similar en todos los distritos de la jurisdicción sanitaria, donde puede observarse predominio en el grupo de adultos (30-59 años) que constituye más de la tercera parte de la población con 36%, en segundo lugar la etapa de vida joven (18-29 años) con 22,9%, los niños (0-11 años) con 22,5% de la población, seguida de los adolescentes (12-17 años) con 11,5% y finalmente el grupo de adultos mayores (60 a más años) con 7%.





"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Tabla 2.02 y Gráfico 2.05.



2.02 HCLLH: Población estimada por etapas de vida, según distritos, 2019.

Etapas de Vida	Población Total		Niño (0-11 años)		Adolescentes (12-17 años)		Joven (18-29 años)		Adulto (30-59 años)		Adulto Mayor (60 y más años)		
	Distritos	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%		
Ancón		48116	100%	9965	21.6%	5382	11.7%	9400	20.4%	17274	37.5%	4095	8.8%
Pte Piedra		375598	100%	83314	22.2%	42865	11.4%	88360	23.5%	134665	35.9%	26394	7.0%
Santa Rosa		19932	100%	4279	21.5%	2106	10.6%	3865	19.5%	8003	40.2%	1659	8.3%
Carabayllo (14%)		44942	100%	9799	21.8%	4843	10.8%	9871	21.5%	16679	37.1%	3950	8.8%
HCLLH		44942	100%	9799	21.8%	4843	10.8%	9871	21.5%	16679	37.1%	3950	8.8%

Fuente: MINSA - OGEI - REUNIS / INEI - Censo Nacional XI de Población y Vivienda 2017. Boletín Demográfico N° 39, Lima-2019
Elaborado: HCLLH - UESA - AIS

PIRÁMIDES POBLACIONALES: COMPOSICIÓN POBLACIONAL POR EDAD Y SEXO

La pirámide poblacional nos permite observar la estructura de la población por edad y sexo, y su evolución en un periodo de tiempo determinado, mostrando el comportamiento diferenciado de cada grupo de edad y sexo.

A continuación, se presentan las pirámides poblacionales correspondientes al año 2019 de los distritos pertenecientes a la jurisdicción sanitaria del HCLLH, dado que no se cuenta con información actualizada por grupos de edad y sexo para su construcción.

La pirámide de la población de la jurisdicción sanitaria del HCLLH del año 2019 se observa que gran parte de la población se concentra en el grupo de 15 a 29 años, características de una población joven, además refleja reducción en el vértice de la pirámide, a partir del grupo de 55 a más años. La distribución por sexo ha variado a favor del sexo femenino en todos los grupos de edad.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
PERÚ
ESPECIALISTA EN MEDICINA GENERAL
CIP HCLLH




PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Gráfico N° 2.06



Durante el periodo 2016-2019, el 23% corresponde a la demanda de la etapa de vida niño/niña, el 6% a los adolescentes, 21% a los jóvenes, 34% a los adultos y el 15% a los adultos mayores.

Tabla 2.13 y Gráfico 2.16.

2.13 HCLH: Demanda atendida por consulta externa por años, según etapa de vida, 2016-2019.

Departamento	2016		2017		2018		2019		Promedio 2016-2019	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%		
Niño/niña (0-11 años)	8719	23.8%	9350	23.2%	9738	22.0%	12353	24.5%	10040	23.4%
Adolescente (12 - 17 años)	2345	6.4%	2574	6.4%	2725	6.1%	3244	6.4%	2722	6.3%
Joven (18 - 29 años)	7603	20.8%	8408	20.9%	9362	21.1%	10128	20.1%	8875	20.7%
Adulto (30 - 59 años)	12304	33.6%	13693	34.0%	15417	34.8%	17632	34.9%	14762	34.4%
Adulto Mayor (60 a más)	5648	15.4%	6226	15.5%	7086	16.0%	7127	14.1%	6522	15.2%
Total	36619	100%	40251	100%	44328	100%	50484	100%	42921	100%

Fuente: HCLH - UEIF - HIS

Elaborado: HCLH - UESA - AIS

PERÚ
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
ESPECIALIDAD: MEDICINA GENERAL
Mg. Oscar Sánchez/Esquen
C.I.P. 84246






PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



7.3. ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA POR DISTRITOS DE PROCEDENCIA:

Durante el año 2019 se ha atendido 50484 personas por consulta externa, entre nuevos y reingresos (registros HIS-UEIT), 9% más respecto al año anterior; con tendencia creciente a partir del año 2014. Gráfico 2.15.

De acuerdo a la distribución por distrito de procedencia, el 70,9% de los atendidos reside en el distrito de Puente Piedra; 10.1% en el distrito de Carabaylo; el 8,4% en Ancón; 2,0% en Ventanilla; 0.9% en Los Olivos, 0,7% en Comas y 4,9% proviene de otros distritos.

Tabla 2.12 y Gráfico 2.15

2.12 HCLLH: Demanda atendida por consulta externa por años, según distrito de procedencia, 2017-2019.


Departamento	Provincia	Distrito	2017		2018		2019	
			N°	%	N°	%	N°	%
Lima	Lima	Puente Piedra	29875	74.2%	28490	63.7%	28085	70.9%
Lima	Lima	Carabaylo	3471	8.6%	3075	6.9%	4179	10.1%
Lima	Lima	Ancón	3061	7.6%	2760	6.2%	3446	8.4%
Lima	Lima	Santa Rosa	s/d	s/d	s/d	s/d	868	2.1%
Prov. Const. del	Prov. Const. del	Ventanilla	968	2.4%	986	2.2%	1538	2.0%
Callao	Callao	Los Olivos	384	1.0%	570	1.3%	935	0.9%
Lima	Lima	Comas	380	0.9%	629	1.4%	941	0.7%
Otros			2112	5.2%	8204	18.3%	10489	4.9%
Total			40251	100.0%	44714	100.0%	50481	100.0%

Fuente: HCLLH - UEIT - HIS

s/d= sin dato

Elaborado: HCLLH - UESA - AIS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
C.I.P. 64218
Mg. Osvaldo Esteban Esquivel
ESPECIALISTA EN EQUIPO BIOMÉDICO





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OFERTA HOSPITALARIA.

El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, brinda servicios de atención través de las áreas de acceso de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia; cuenta con 04 Salas de Operaciones, entre las que se encuentran una para intervenciones quirúrgicas de Emergencia, Cirugía ambulatoria y cirugía oftalmológica.

Cartera de Servicios:

CARTERA DE SERVICIOS - CONSULTORIOS EXTERNOS

MEDICINA

- MEDICINA INTERNA
- ENDOCRINOLOGÍA
- GASTROENTEROLOGÍA
 - Endoscopia
 - Colonoscopia
- CARDIOLOGÍA
 - Riesgo quirúrgico
 - Electrocardiograma
- NEUROLOGÍA
- NEUMOLOGÍA
- DERMATOLOGÍA
- REUMATOLOGÍA
- PSIQUIATRÍA
- MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
 - Terapia Física / Terapia ocupacional
- INFECTOLOGÍA
- SALUD OCUPACIONAL

PEDIATRÍA

- PEDIATRÍA
 - Atención al recién nacido.

GINECOLOGÍA

- GINECOLOGÍA
 - Estrategia Sanitaria de Control de Infecciones de transmisión Sexual y SIDA - ESCITSS
- CONTROL PRE NATAL Y CONTROL PUERPERIO
- DISPLASIA

OBSTETRICIA

- PLANIFICACIÓN FAMILIAR
- PSICOPROFILAXIS OBSTÉTRICA
- MONITORIO FETAL
- CONSEJERÍA DE LACTANCIA MATERNA (GESTANTES)

CONSEJERÍA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

CIRUGÍA

- CIRUGÍA GENERAL
- CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
- NEUROCIROLOGÍA
- CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
- TRAUMATOLOGÍA
- UROLOGÍA
- OTORRINOLARINGOLOGÍA
- OFTALMOLOGÍA

ANESTESIOLOGÍA

- TERAPIA DEL DOLOR
- CONSULTA AMBULATORIA PRE-ANESTÉSICA

ODONTOESTOMATOLOGÍA

- ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA
- ODONTOPEDIATRÍA
- TERAPIA ENDODÓNTICA
- RADIOGRAFÍAS INTRAORALES
- CIRUGÍA ORAL

SERVICIO SOCIAL

- INTERVENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN
- INTERVENCIONES EN EMERGENCIA
- CLUB DEL ADULTO MAYOR

FARMACIA

- DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
- ATENCIÓN DE FARMACIA CLÍNICA
- ATENCIÓN EN FARMACOTECNIA

NUTRICIÓN

- CONSULTORIO AMBULATORIO
- CONSEJERÍA NUTRICIONAL

PATOLOGÍA CLÍNICA

- LABORATORIO CENTRAL - EMERGENCIA
- ANATOMÍA PATOLÓGICA
- BANCO DE SANGRE

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

- RAYOS X
- ECOGRAFÍA
- ECOGRAFÍA DOPPLER

PSICOLOGÍA

- MAMIS
- PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA
- PSICOLOGÍA DEL ADULTO
- PSICOLOGÍA DE PAREJAS
- CONSULTORIO DE TARGA
- CONSULTORIO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
- ATENCIÓN EN ADICCIONES

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

- INMUNIZACIONES
- TAMIZAJE NEONATAL
- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
- CONSULTORIO DE ENFERMERÍA EN NIÑOS
- CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA
- CONSULTORIO TARGA

ATENCIÓN DE EMERGENCIA
24 Hrs.

WWW.HCLH.GOB.PE / HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ



**PERÚ****Ministerio
de Salud**Vicerrectoría
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud**Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RECURSOS HUMANOS AL 2018

El HCLLH cuenta con 1016 trabajadores distribuidos entre personal nombrado (553) y contratado bajo la modalidad CAS (173), y contrato por servicios – terceros 99 (290), además de aproximadamente 100 internos de las diferentes carreras de la salud (medicina, obstetricia, enfermería y psicología) y médicos residentes de las diversas especialidades.

De acuerdo al Cuadro Asignación de Personal Provisional 2018 aprobado con R.M. N° 353-11 2018-HCLLH/MINSA hay un total de 553 trabajadores nombrados distribuidos de acuerdo al organigrama estructural, el 59,1% (327) son profesionales, 37,4% (207) técnicos entre asistenciales y administrativos, 1,3% (7) asistentes profesionales (incluye asistentes ejecutivos y administrativos); ; 2% (11) auxiliares, y 0,2% (1) directivos.

2.15 HCLLH: Distribución del personal nombrado por grupo ocupacional según organigrama estructural, 2018

Órganos	Personal Nombrado por Grupo Ocupacional					Total
	Directivos	Profesionales	Asistentes Profesionales	Técnicos	Auxiliares	
Órgano de Dirección	1	0	5	4	0	10
Órgano de Control	0	1	0	0	0	1
Órgano de Asesoramiento	0	10	2	7	0	19
Órgano de Apoyo	0	13	0	54	6	73
Órgano de Línea	0	303	0	142	5	450
Total Ocupados	1	327	7	207	11	553

Fuente: HCLLH - Unidad de Personal - CAP Provisional 2018 aprobado con R.D. N° 353-11/2018-HCLLH/SA
Elaboración: HCLLH - UESA - AIS

2.16 HCLLH: Distribución del personal nombrado por grupo ocupacional según organigrama estructural, 2018

Órganos y Unidades Orgánicas	Personal Nombrado por Grupo Ocupacional					Total
	Directivos	Profesionales	Asistentes Profesionales	Técnicos	Auxiliares	
Órgano de Dirección	1	0	5	4	0	10
Dirección Ejecutiva	1	0	5	4	0	10
Órgano de Control Institucional	0	1	0	0	0	1
Órgano de Control Institucional	0	1	0	0	0	1
Órgano de Asesoramiento	0	10	2	7	0	19
Oficina de Planeamiento Estratégico	0	4	0	1	0	5
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	0	5	1	4	0	10
Oficina de Gestión de la Calidad	0	1	1	2	0	4
Órganos de Apoyo	0	13	0	54	6	73
Oficina de Administración	0	0	0	0	0	0
Unidad de Personal	0	5	0	12	0	17
Unidad de Economía	0	2	0	7	0	9
Unidad de Logística	0	1	0	6	0	7
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	0	0	0	17	6	23
Oficina de Estadística e Informática	0	1	0	6	0	7
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	0	2	0	2	0	4
Oficina de Seguros	0	2	0	4	0	6
Órganos de Línea	0	303	0	142	5	450
Departamento de Medicina	0	19	0	0	0	19
Departamento de Cirugía	0	30	0	0	0	30
Departamento de Pediatría	0	9	0	0	0	9
Departamento de Gineco-Obstetricia	0	35	0	0	0	35
Departamento de Odontostomatología	0	7	0	1	0	8
Departamento de Enfermería	0	71	0	78	1	150
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	0	85	0	35	3	123
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0	6	0	0	0	6
Departamento de Patología Clínica y Anatomía	0	9	0	11	0	20
Departamento de Diagnóstico por Imágenes	0	3	0	4	1	8
Departamento de Apoyo al Tratamiento	0	29	0	13	0	42
Total Ocupados	1	327	7	207	11	553

Fuente: HCLLH - Unidad de Personal - CAP Provisional 2018 aprobado con R.D. N° 353-11/2018-HCLLH/SA
Elaboración: HCLLH - UESA - AIS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ing. Oscar Sánchez Escobar
ESPECIALISTA EN EQUIPO BIOMÉDICO
C.I.P. 66288





"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Del total de personal del HCLLH, 24,6% técnicos/auxiliares administrativos, 23,1% corresponde a técnicos/auxiliares asistenciales, el 18,2% a enfermeras, el 13,3% a médicos especialistas, el 6,3% a obstetras, entre otros.

Tabla 2.17

2.17 HCLLH: Distribución de personal según contrato por servicios por terceros (99), 2018


Tipo de cargo	Total 2018	
	Nº	%
Médicos Especialistas	81	27.9%
Enfermeras	47	16.2%
Obstetras	9	3.1%
Odontólogos	2	0.7%
Psicólogos	2	0.7%
Nutricionistas	2	0.7%
Químico-farmacéuticos	5	1.7%
Tecnólogos médicos	1	0.3%
Biólogos	1	0.3%
Técnicos Asistenciales	46	15.9%
Auxiliares Asistenciales	22	7.6%
Técnicos Administrativos	19	6.6%
Auxiliares Administrativos	37	12.8%
Profesionales Administrativos	16	5.5%
Total	290	100.0%

Fuente: HCLLH - Unidad de Logística

Elaboración: HCLLH - UESA - AIS

8. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÓRGANO DE LÍNEA ESPECIALIZADO Y COMPETENTE EN GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE SALUD

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

a. ÁREA BIOMÉDICA

- El Área Biomédica forma parte del Organigrama de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento la cual depende directamente de la Oficina de Administración.
- Es el área encargada de la evaluación, planificación, adquisición de la tecnología para la salud, con énfasis en los equipos biomédicos.
- Actualmente se ha visto reforzada con la contratación de un personal ingeniero electrónico para la mejora de la Gestión de Mantenimiento del equipamiento biomédico.

b. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

- La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento forma parte del Organigrama Estructural del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz y figura como órgano dependiente directamente de la Oficina de Administración.
- Es la Unidad encargada de la gestión y Mantenimiento de Infraestructura, instalaciones, Mantenimiento de Equipos Electromecánicos los cuales se ejecutan de acuerdo a un Plan de Mantenimiento previamente elaborado acorde con la disponibilidad presupuestal que se cuente para su cumplimiento. Asimismo, se encarga de la Seguridad y Vigilancia Hospitalaria, del equipo de trabajo de Costura y Ropería, de Transportes y la supervisión del servicio de Limpieza y Jardines, como también gestiona el apoyo externo a entidades dependientes del MINSA.
- Actividades desarrolladas por el personal de la USGM de los talleres de gasfitería, electricidad, pintura, mecánica, albañilería y carpintería.
- Realizar el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y Equipamiento Electromecánico por terceros.
- Reposición, instalación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos.
- Ejecución de Obras proyectadas.
- En todas estas actividades operativas están comprendidos todos los Departamentos, Servicios y Oficinas Administrativas.
- La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento es la encargada de centralizar los requerimientos de todas las unidades comprendidas en nuestro hospital, en lo referente a la infraestructura hospitalaria y equipamiento electromecánico, brindar seguridad a las personas en general, dar el soporte técnico para el funcionamiento del Hospital.
- La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento tiene la función de identificar y evaluar la Infraestructura del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, para dar cumplimiento del Formato 7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ.

PERÚ
MINISTERIO
DE SALUD
HOSPITAL CARLOS
LANFRANCO LA HOZ
Ing. Oscar Salazar Esquivel
Especialista en Mantenimiento
C.I.P. 84245





"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

A continuación, se muestra el cuadro del recurso humano de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Biomédica, Infraestructura que gestionan las actividades diarias en equipamiento e infraestructura médico del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	CARGO
1	Lic. Adm. Cesar Acosta de la Cruz	Lic. Administración	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
2	Felipe Ceferino Paredes	Bach. Ing. Electrónico	Encargado del Área Biomédica de la USGM
3	Oscar Santisteban Esquen	Ing. Electrónico	Ingeniero del ÁREA Biomédica
4	Juan Hinostroza Quiñones	Ing. Electrónico	Ingeniero del ÁREA Biomédica
5	José Marcelo Santisteban	Bach. Ing. Civil	Área Infraestructura

En el siguiente cuadro se muestra el listado de Verificación de Talleres para la gestión de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ÁREA MINIMA REQUERIDA (m2)	ÁREA CON QUE CUENTA (m2)	BRECHA DE ÁREAS (m2)
1	Jefatura de la Unidad	50	9	41
2	Secretaría	30	9	21
3	Área Biomédica	30	9	21
4	Taller de albañilería	28	25	3
5	Taller de Equipos Electromecánicos	50	40	10
6	Taller de Electricidad	28	25	3
7	taller de Mecánica	28	25	3
8	Taller de Gasfitería	28	25	3
9	Taller de Pintura	60	40	20
10	Taller de Carpintería	80	0	80
11	Depósito de Materiales	25	25	0

A continuación, se menciona el listado de verificación de información para la toma de decisiones sobre Mantenimiento:

Ing. Oscar Santisteban Esquen
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIONES
C.P. 54210

1. La Unidad Ejecutora cuenta con Manual de Procedimiento de Mantenimiento.
2. La Unidad Ejecutora cuenta con OTM que sustenta la actividad de Mantenimiento.
3. La Unidad Ejecutora cuenta con el informe de Inventario, inventario actualizado 2023.
4. La Unidad Ejecutora cuenta con registro histórico de los equipos, mobiliario y vehículos.
5. La Unidad Ejecutora no cuenta con un software de Mantenimiento.
6. La Unidad Ejecutora presenta temporalmente reportes de gestión de Mantenimiento, en este caso se presenta trimestralmente a la Oficina de Planeamiento Estratégico.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

En el siguiente cuadro se muestra el listado de verificación de herramientas e instrumentos de medición para la gestión del Mantenimiento de la infraestructura y Equipamiento.

ESPECIALIDAD	ITEM	DENOMINACION DEL INSTRUMENTO O HERRAMIENTAS	EQUIPOS MINIMOS	CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	BRECHA DE EQUIPOS
ELECTRICIDAD	1	TELUROMETRO	1	1	0
	2	MULTIMETRO	2	1	1
	3	PINZA AMPERIMÉTRICA	2	1	1
	4	TALADRO	2	1	1
	5	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS	6	3	3
	6	JUEGO DE DESARMADORES	6	3	3
	7	ALICATES CON MANGO AISLADO PARA ELECTRICISTA TIPO ESTRELLA	1	1	0
	8	PELADOR DE CABLES	3	1	2
	9	WINCHA MÉTRICA	4	1	3
	10	GUIA PASACABLE	2	1	1
PINTURA	11	COMPRESOR	1	1	0
	12	PISTOLA	1	1	0
	13	AMOLADORA	1	1	0
GASFITERIA / ALBAÑILERIA	14	JUEGO DE LLAVES FRANCESAS	2	1	1
	15	JUEGO DE LLAVES INGLESAS	2	1	1
	16	TENAZAS	1	0	1
	17	SIERRAS	4	2	2
	18	NIVEL	3	0	3
	19	ESCUADRAS	2	0	2
	20	REGLAS	3	0	3
	21	BADILEJOS	3	0	3
	22	CINCEL	10	4	6
	23	COMBA	6	2	4
	24	CINTA MÉTRICA	6	1	5
CARPINTERIA	25	SIERRA CIRCULAR	1	0	1
	26	GARLOPA	1	0	1
	27	CEPILLADORA	1	0	1
	28	MARTILLO	4	1	3
	29	COMPRESOR	1	1	0
	30	ESCUADRAS	1	0	1
	31	WINCHA MÉTRICA	3	1	2
	32	TALADRO INALÁMBRICO	1	0	1
	33	PRENSAS	2	1	1
MECÁNICA	34	ESPATULAS	2	2	0
	35	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA	2	2	0
	36	EQUIPO DE OXICORTE	2	0	2
	37	TORQUIMETRO	1	0	1
	38	AMOLADORA	1	1	0
	39	TARRAJAS	1	1	0
	40	TECLE	1	1	0
	41	GATA HIDRAULICA	1	0	1
	42	EXTRACTOR DE RODAMIENTOS	2	0	2
	43	MONTACARGAS MANUAL	1	0	1
	44	JUEGO DE LLAVE TIPO BOCA	2	1	1
	45	JUEGO DE LLAVES FRANCESAS	2	1	1
	46	JUEGO DE LLAVE INGLESA	2	1	1
	47	ESMERIL	2	1	1
	48	JUEGO DE LLAVES DE DADOS	2	1	1
BOMÉDICA	49	SIMULADOR DE PACIENTE ECG, T°, SPO2, NIBP, CO2	1	0	1
	50	MEDIDOR DE POTENCIA PARA ELECTROBISTURI	1	0	1
	51	MULTIMETRO DIGITAL	2	0	2

MINISTERIO
DE SALUD
HOSPITAL CARLOS
LANFRANCO LA HOZ
Ing. Oscar Antonio Estayán
ESPECIALISTA EN EQUIPOS
C.I.F. 54249



**PERÚ****Ministerio
de Salud**Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud**Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

52	CÁMARA DIGITAL	1	0	1
53	OSCILOSCOPIO	1	0	1
54	CAUTIN	2	1	1
55	EXTRACTOR DE SOLDADURA	2	1	1
56	JUEGO DE LLAVES TIPO ALLEN	1	1	0
57	MEDIDOR DE JOULE PARA DESFIBRILADORES	1	0	1
58	LINTERNA	1	1	0
59	DECIBELIMETRO	1	0	1
60	LUXOMETRO	1	0	1
61	CONDUCTIVIMETRO	1	0	1

En el siguiente cuadro se muestra el listado de verificación de medidas de Seguridad para la
Gestión de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento:

MEDIOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL	IMPLEMENTOS MINIMOS NECESARIOS	CANTIDAD DE PERSONAL	Nº DE IMPLEMENTOS NECESARIOS	CANTIDAD DE EQUIPO DISPONIBLES	BRECHA DE EQUIPOS
ROPA DE FAENA (MAMELUCO O CAMISA Y PANTALON)	1	1	2	1	1
CHALECO FOSFORESCENTE	1	1	1	0	1
ZAPATO DE SEGURIDAD (PUNTA DE ACERO Y DIELECTRICO SEGÚN EL CASO)	2	1	2	1	1
CASCO DE BARBIQUEJO	1	1	1	0	1
LENTES DE PROTECCION DE VISTA	1	1	2	2	0
GUANTES DE CUERO Y DIELECTRICO SEGÚN EL CASO	2	1	2	0	2
TAPONES AUDITIVOS Y OREJERAS	2	1	2	0	2
CARETA DE ESMERILAR	1	1	1	0	1
RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTROS PARA POLVO	1	1	5	0	5
CARETA DE SOLDAR	1	1	2	1	1
MANDIL DE CUERO, ESCARPINES DE CUERO PARA SOLDADURA	1	1	1	0	1
EXTENCIONES DE LINEA DE VIDA CON GRILLETES DE SEGURIDAD	2	1	2	0	2
ARNÉS CON DOBLE LINEA DE VIDA (PARA TRABAJO EN ALTURA)	1	2	2	0	2
AVISOS DE PREVENCIÓN Y PELIGRO	1	2	2	0	2
AVISO DE PROHIBICIÓN POR RIESGO DE ACCIDENTES	1	1	1	0	1
MALLAS DE SEGURIDAD Y CINTAS DE PELIGRO	2	1	2	0	2
SEÑALIZACIÓN (SEÑALETICA EN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD)	1	1	1	0	1

ING. Oscar Antisthen Ben Esquivel
COORDINADOR EQUIPO ASISTENTES



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud****Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

9. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

La elaboración de un programa de mantenimiento es esencial para la adecuada gestión de los activos e infraestructura presentes en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, para ello fue necesario realizar el diagnóstico del equipamiento y de la infraestructura del hospital, el cual se muestra a continuación:

❖ EVALUACION DEL EQUIPAMIENTO

Habiéndose identificado y evaluado el equipamiento e infraestructura en base a los Criterios Técnicos para la Evaluación de Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud establecidos se ha obtenido los resultados como se demuestra en el Anexo 1, Formato 7.1 que se adjuntan al presente plan.

El equipamiento debe contar con alto índice de operatividad. Para ello se debe contar con los instrumentos y medidores que puedan corregir sus parámetros que están estipulados por el representante de la marca, también es recomendable la verificación de las fuentes externas que sirven para el buen funcionamiento del equipo como corriente eléctrica, gases, agua, vapor, etc.

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere realizar 99 actividades de mantenimiento preventivo que representa el monto de S/. 594,478.00 soles, 2 actividades de mantenimiento correctivo que representa el monto de S/. 37,084.00 soles, todos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TIPOS DE MANTENIMIENTOS CON COSTO ESTIMADO

TIPO DE EQUIPAMIENTO	MANT. PREVENTIVO		MANT. CORRECTIVO		TOTAL GENERAL	
	N°	COSTO TOTAL	N°	COSTO TOTAL	N°	COSTO TOTAL
EQUIPO	97	S/. 557,394.00	2	S/. 37,084.00	99	S/. 594,478.00
Total general	97	S/. 557,394.00	2	S/. 37,084.00	99	S/. 594,478.00

Estableciendo las actividades por UPSS y tipo de equipo tenemos el siguiente cuadro:

UPSS	CORRECTIVO	PREVENTIVO	TOTAL
EQUIPO			
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA		1	1
GINECO OBSTETRICIA		3	3
CENTRO QUIRURGICO		9	9
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES		10	10
EMERGENCIA	2	41	43
ENFERMERIA		27	27
ODONTOESTOMATOLOGIA		1	1
PEDIATRIA		5	5
Total general	2	97	99





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

❖ PRIORIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS:

Se establece la priorización de la cantidad de mantenimientos por año obteniendo el siguiente cuadro:

CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS PRIORIZADOS POR AÑO

AÑO	2024	
TIPO DE MANT.	CORRECTIVO	PREVENTIVO
N° DE EQUIPO	2	97 (*)
Total general	2	97

Respecto al monto estimado para la realización de los mantenimientos priorizados por año, se presenta el siguiente cuadro:

COSTOS ESTIMADOS POR AÑO PARA MANTENIMIENTOS PRIORIZADOS

AÑO	2024 (*)	
TIPO DE MANT.	CORRECTIVO	PREVENTIVO
EQUIPO	S/. 37,084.00	S/. 557,394.00(*)
VEHICULO	0	0
Total general	S/. 37,084.00	S/. 557,394.00

❖ EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento es la encargada de centralizar los requerimientos de todas las unidades comprendidas en nuestro hospital, en lo referente a la infraestructura hospitalaria y equipamiento electromecánico, brindar seguridad a las personas en general, dar el soporte técnico para el funcionamiento del Hospital.

Cabe mencionar que, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento debe cumplir con la función de identificar y evaluar la Infraestructura del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Para tal proceso se ha dado cumplimiento del Formato 7.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ.

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación, se requiere realizar 159 actividades de arquitectura para mantenimiento de la infraestructura que representa el monto de S/. 1'949,920.00 soles, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TIPOS DE MANTENIMIENTOS CON COSTO ESTIMADO

TIPO DE EQUIPAMIENTO	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL GENERAL	
	N°	COSTO TOTAL	N°	COSTO TOTAL	N°	COSTO TOTAL
EQUIPO	0	S/. 0	159	S/. 1'949,920.00	159	S/. 1'949,920.00
Total general	0	S/. 0	159	S/. 1'949,920.00	159	S/. 1'949,920.00



**PERÚ****Ministerio
de Salud**Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud**Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz**

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Estableciendo las actividades de Arquitectura por UPSS tenemos el siguiente cuadro:

UPSS	CORRECTIVO
ARQUITECTURA	
ADMINISTRACION	12
CENTRAL DE ESTERILIZACION	9
CENTRO OBSTETRICO	19
CENTRO QUIRURGICO	10
CONSULTA EXTERNA	28
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	3
EMERGENCIA	27
FARMACIA	2
HOSPITALIZACION	24
MEDICINA DE REHABILITACION	2
NEONATOLOGIA	5
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	13
Total general	159

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MULTIANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

La Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz emitirán informes trimestrales con las metas logradas en el marco del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento, remitiendo los mismos a la Oficina de Planeamiento Estratégico, mediante los formatos del anexo 09 aprobado mediante Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA. "Lineamiento para Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", según siguiente detalle:

- Formato N° 9.1 Mantenimiento de infraestructura
- Formato N° 9.2 Mantenimiento de equipamiento
- Formato N° 9.3 Recursos Humanos y Medios Físicos
- Formato N° 9.4 Resultado de Evaluación del cumplimiento del Plan

El Hospital Carlos Lanfranco La Hoz como Unidad del DIEM/MINSA proporcionará mensualmente información sobre los avances de la ejecución del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento al Observatorio Nacional de Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud – ONIEES, en mérito a lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1155.

11. ANEXOS

FORMATO 7.1: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

FORMATO 7.2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

11. ANEXOS

FORMATO 7.1: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

FORMATO 7.2: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Santiaguito
BACH. ING. JOSE M. SANTIAGUITO
ESPECIALISTA INGENIERÍA CIVIL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
[Signature]
REGUC 035944

PERÚ
BACH. ING. LUIS C. CEFERINO PAREDES
ÁREA BID. DE UNIDAD DE SERV. GENERALES
COORDINACIÓN DEL AREA INGENIERIA





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FORMATO 7.1:

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
COSTA DE LA CRUZ
REGUC 033944

PERÚ
MILITARIA
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
BACH. ING. ALFONSO C. CERRERO PAREDES
AREA BIOMEDICA DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
EDIFICIO GABINETE DEL AREA BIOMEDICA





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Carlos Lanfranco La Hoz

"Año del bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

30
06

FORMATO 7.2:

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
30/01/2024
BACH. ING. JOSE M. SANTISTEBAN ESQUEN
ESPECIALISTA INGENIERIA CIVIL

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ



[Signature]
Lic. Adm. Cesar Augusto Acosta de la Cruz
Jefe de la Unidad de Servicios Clínicos y Mant.
R.E.M. 12.6



or

or

FORMATO 7.2
CONSOLIDADO FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

09

ITEM	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EES CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL S/N/O	EES CON USO MUNICIPAL S/N/O	NOMBRE DEL EES	CATEGORIA DEL EES	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION			CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO EES MAYOR A 80 AÑOS	FUENTE: EES / DIRESA / GOB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$.)	FACTOR DE INCREMENTO (10%)	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA S/N/O	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	RESULTADO O/OBSERVADO PMMES 2023-2025	RESULTADO O/OBSERVADO PMMES 2024-2026	OBSERVACIONES UP	OPINION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026 (REDONDEADO)
												C1	C2	C3														
1	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	ESTAR DE MEDICOS	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	4		5,039.40	500.94	5,540.34	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,540
2	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	UNIDAD DE SEGUROS	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	5		2,711.43	271.14	2,982.57	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,483
3	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	CUERPO MEDICO	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	2		8,189.56	818.96	8,998.52	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,017
4	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	BAÑO DE MUJERES	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	1		5,351.12	535.11	5,886.23	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,886
5	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	BAÑO DE HOMBRERES	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	4		6,474.55	647.46	7,122.00	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		7,122
6	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	ASESORIA LEGAL	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	5		5,869.46	586.95	6,456.41	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,478
7	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	SINDICATO	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	6		6,028.56	602.87	6,631.43	2	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		6,633
8	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	DOCENCIA	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	7		7,224.62	722.46	7,947.08	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,497
9	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	PERSONAL	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	5		7,211.02	721.10	7,932.12	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,042
10	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	DIRECCION EJECUTIVA	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	1		10,577.15	1,057.71	11,634.86	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		11,635
11	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	CCI	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	2		5,875.94	587.59	6,463.53	2	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		6,464
12	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	ADMINISTRACION	EPIDEMIOLOGIA	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	022-HHG-JEV-2022	5		7,491.03	749.10	8,240.13	2	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,247
13	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	RECEPCION DE MATERIAL	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		4,704.97	470.50	5,175.47	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,175
14	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AREA AZUL	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		4,918.01	491.80	5,409.81	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		5,410
15	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CENTRAL PROCESOS	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		4,167.17	416.72	4,583.89	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,617
16	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ENTREGA DE MATERIAL	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		5,267.27	526.73	5,794.00	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,904
17	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	JEFATURA Y ADMINISTRACION	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		5,411.48	541.15	5,952.63	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		5,953
18	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	VESTUARIO	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		5,104.26	510.43	5,614.69	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		5,611
19	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BAND CENTRAL	Arquitectura - Suministro e instalación zócalo cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplastada ósmarco cedro, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		5,903.42	590.34	6,493.76	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		6,050
20	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	MAT. ESTERIL	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		2,861.99	286.20	3,148.19	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		3,148
21	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	STERILIZAD	Arquitectura - Píndulo y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, mano interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	023-HHG-JEV-2022	6		2,663.80	266.38	2,929.95	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona Monumental)	OK	OK		2,930
22	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	CENTRO OBSTETRICO	SALA DE DILATACION	Ar																		

ITEM	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	E.E.S.S. CUENTA CON SALVAMENTO FÍSICO-LEGAL SUMO	EL E.E.S.S. USA UN LOCAL (ALQUILADO, LITIGIO, DISEÑO EN USO, MINGO)	NOMBRE DEL E.E.S.S.	CATEGORÍA DEL E.E.S.S.	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN			CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	INFORME TÉCNICO (E.E.S.S. MAYOR A 50 AÑOS)	FUENTE: E.E.S.S. / EMPRESA / GOB. LOCAL	Nº INFORME TÉCNICO DEL TOR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$.)	FACTOR DE INCREMENTO (10%)	OPINIÓN FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1-2024, 2-2025, 3-2026)	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	Nº DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	RESULTADO OK/OBSERVADO PMMES 2023-2023	RESULTADO OK/OBSERVADO PMMES 2024-2026	OBSERVACIONES UPP	OPINIÓN FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026 (RECONOCIDO(S))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												C1	C2	C3															36	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	ECOGRAFIA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	8	024-HHG-JEV-2 022	4,162.57	416.25	4,578.83	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,579	39	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	ESTAR DE ENFERMERA	Arquitectura - Pintura y tarrajeo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	6	024-HHG-JEV-2 022	5,472.59	547.26	6,019.85	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,020	40	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	PASADIZO OBSTETRA	Arquitectura - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	8	024-HHG-JEV-2 022	6,903.42	690.34	7,593.76	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		10,894	41	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	ALMACEN	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	5,691.90	569.19	6,261.09	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,601	42	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 02	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	34,381.20	3,438.12	37,819.32	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		37,819	43	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 03	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	34,365.48	3,436.55	37,802.03	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		37,835	44	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 04	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	33,267.47	3,326.75	36,594.22	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		36,594	45	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	ESTAR DE MEDICOS	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	8,247.16	824.72	9,071.88	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,116	46	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	VESTIDOR DE MUJERES	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	6,221.86	620.19	6,842.05	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,855	47	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	FARMACIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	6,169.33	616.93	6,786.26	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		6,818	48	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	13,815.61	1,381.56	15,197.17	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		15,197	49	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	URPA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	16,236.43	1,623.64	17,860.07	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		20,049	50	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	JEFATURA CENTRO QUIRURGICO	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	9,125.43	912.54	10,037.97	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		10,039	51	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	21,143.05	2,114.30	23,257.35	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		23,257	52	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	LACTARIO	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Instalaciones eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	3,893.21	389.32	4,282.53	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,182	53	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	TRAUMATOLOGIA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	5,878.52	587.85	6,466.38	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,466	54	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	OBSERVACION GRIJUA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	10,315.89	1,031.59	11,347.47	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		11,347	55	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	PASADIZO CONSULTORIOS EXTERNOS	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Suministro e instalación de contrazoado sanitario PVC 100mmx3.00	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	55,161.19	5,516.12	60,677.30
36	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	ECOGRAFIA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	8	024-HHG-JEV-2 022	4,162.57	416.25	4,578.83	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,579																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	ESTAR DE ENFERMERA	Arquitectura - Pintura y tarrajeo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	6	024-HHG-JEV-2 022	5,472.59	547.26	6,019.85	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO OBSTETRICO	PASADIZO OBSTETRA	Arquitectura - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	024-HHG-JEV-2022	8	024-HHG-JEV-2 022	6,903.42	690.34	7,593.76	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		10,894																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	ALMACEN	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	5,691.90	569.19	6,261.09	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,601																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
42	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 02	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	34,381.20	3,438.12	37,819.32	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		37,819																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 03	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	34,365.48	3,436.55	37,802.03	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		37,835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	SALA 04	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes)	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	33,267.47	3,326.75	36,594.22	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		36,594																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	ESTAR DE MEDICOS	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	8,247.16	824.72	9,071.88	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
46	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	VESTIDOR DE MUJERES	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	6,221.86	620.19	6,842.05	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	FARMACIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	6,169.33	616.93	6,786.26	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		6,818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
48	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	13,815.61	1,381.56	15,197.17	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		15,197																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
49	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	URPA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	16,236.43	1,623.64	17,860.07	1	NO	NO CORRESPONDE (No es zona monumental)	OK	OK		20,049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CENTRO QUIRURGICO	JEFATURA CENTRO QUIRURGICO	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	025-HHG-JEV-2022	10	025-HHG-JEV-2 022	9,125.43	912.54	10,037.97	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		10,039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
51	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	21,143.05	2,114.30	23,257.35	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		23,257																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
52	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	LACTARIO	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Instalaciones eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	3,893.21	389.32	4,282.53	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,182																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	TRAUMATOLOGIA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	5,878.52	587.85	6,466.38	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,466																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
54	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	OBSERVACION GRIJUA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	10,315.89	1,031.59	11,347.47	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		11,347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
55	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	PASADIZO CONSULTORIOS EXTERNOS	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Suministro e instalación de contrazoado sanitario PVC 100mmx3.00	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 022	55,161.19	5,516.12	60,677.30	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		60,677																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
56	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	6-2	CONSULTA EXTERNA	NEUMOLOGIA PCT	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contrapulgada cmarco cedio, inc. bisagra y cerradura de sobrepower (3 gpoes) - Pintura latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	8	026-HHG-JEV-2 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN															Opciones Favorables													
ITEM	PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	EL BESS USU LOCAL (AL QUALCUALQUIER CION, CESION EN UNO, MINSAL)	EL BESS USU LOCAL (AL QUALCUALQUIER CION, CESION EN UNO, MINSAL)	NOMBRE DEL BESS	CATEGORIA DEL BESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDADES(A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (AÑOS)	C1	C2	C3	CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	Nº INFORME TECNICO (BESS MAYOR A 90 AÑOS)	FUENTE BESS / DRESA / GGB. LOCAL	Nº INFORME TECNICO DEL TCR	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$.)	FACTOR DE INCREMENTO (10%)	OPCION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026	PRIORIDAD MULTIANUAL (1/2024, 2/2025, 3/2026)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	Nº DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	RESULTADO OCHOSEPTIMO PIMES 2023-2025	RESULTADO OCHOSEPTIMO PIMES 2024-2026	OBSERVACIONES UPP	OPCION FAVORABLE MONTO ACTUALIZADO 2024-2026 (REDONDEO ADOCE)
77	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	CONSULTA EXTERNA	PSICOLOGIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	4	026-HHG-JEV-2022	6,339.96	654.00	6,993.96	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,974
78	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	CONSULTA EXTERNA	JEFATURA ODONTOLOGIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	4	026-HHG-JEV-2022	4,802.71	498.27	5,491.98	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		5,492
79	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ACMECIN ARCHIVOS RAYOS X	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro, inc. bisagra y cerradura de seguridad (3 grúps) - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	62	X		X	CORRECTIVO	027-HHG-JEV-2022	10	027-HHG-JEV-2022	17,118.03	1,711.80	18,830.49	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		18,830
80	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	ECOGRAFIA	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro, inc. bisagra y cerradura de seguridad (3 grúps) - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	027-HHG-JEV-2022	10	027-HHG-JEV-2022	6,995.01	699.50	7,364.52	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		7,365
81	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	CONSULTORIO DE RAYOS X 1-2	Arquitectura - Suministro e instalación de muro de drywall placa de yeso RH 1/2" EXT. ST 127 INT. RL 40 E-11.34 CM. ALT 3.2M, D=4.41 M - Suministro e instalación de cerradura de seguridad PVC 100mmx300	52	X		X	CORRECTIVO	027-HHG-JEV-2022	10	027-HHG-JEV-2022	39,375.01	3,937.50	43,312.52	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		43,313
82	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	JEFATURA DE EMERGENCIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	5,906.44	590.64	6,895.53	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,586
83	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	SECRETARIA	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,543.47	254.35	2,797.81	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		2,798
84	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	DEPOSITO DE EQUIPOS	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	1,548.85	154.89	1,703.74	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		1,704
85	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	CUARTO DE LIMPIEZA	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,775.69	277.57	3,056.06	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		3,057
86	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	ESTAR DE ENFERMERIA	Instalaciones Electricas - Suministro e instalación de panel del 600V, 48w - Luz Blancas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	449.08	44.91	493.99	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		494
87	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	PASADIZO UCVN	Arquitectura - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro, inc. bisagra y cerradura de seguridad (3 grúps) - Suministro e instalación de vidrio templado en ventana existente, inc.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	13,182.30	1,318.24	14,500.59	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		14,501
88	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	UCVN	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	11,831.29	1,183.13	13,017.72	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		13,128
89	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	DS HH	Arquitectura - Suministro e instalación de tapa para vidriado de piso 0.25 m X 0.25 m - Suministro e instalación de fave de ducha	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	896.17	89.62	987.29	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		988
90	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	UCVN COVID	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	6,227.52	622.75	6,850.27	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,850
91	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	RAYOS X	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	13,328.19	1,332.82	14,662.11	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		14,862
92	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	ECOGRAFIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	5,953.70	595.37	6,550.87	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,593
93	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	TRAUMASHOCK	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,205.11	320.51	3,525.62	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		3,526
94	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	PASADIZO DE EMERGENCIA	Arquitectura - Suministro e instalación de piso porcelanado antideslizante 60x60x8mm, inc. demolicion de piso existente y contrapiso - Suministro e instalación de contrapiso sanitario PVC 100mmx300	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	47,061.97	4,706.20	52,428.17	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		52,428
95	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	ASLADOS	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de vidrio templado en ventana existente, inc.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,793.57	379.36	4,172.92	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,173
96	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN 1-2	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	4,258.20	425.82	4,684.02	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,684
97	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN 3-6	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,918.17	291.82	3,207.78	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		3,208
98	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN 7-9	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de vidrio templado en ventana existente, inc.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,857.73	385.77	4,223.51	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,024
99	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN 9-10	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,675.55	367.56	4,043.11	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,043
100	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	ALMACEN	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de vidrio templado en ventana existente, inc.	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	4,490.82	449.08	4,940.58	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,950
101	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	BANOS INTERIORES	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,059.50	305.93	3,365.23	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		3,365
102	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	TOPICO DE MEDICINA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Electricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,624.00	262.40	2,887.40	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		2,897
103	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	BANOS EXTERIORES	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	6,010.08	601.01	6,611.09	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,611
104	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	BANOS 2do Piso	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolicion zócalo existente - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,875.72	387.57	4,264.40	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,264
105	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	PERIMETRO	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	18,540.01	1,854.00	20,404.90	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		20,405
106	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	LABORATORIO DE EMERGENCIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Electricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,769.18	276.91	2,996.01	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		2,496
107	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	MUESTRAS DE LABORATORIO	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Electricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	2,480.10	248.01	2,728.11	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		2,728
108	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	EMERGENCIA	FARMACIA DE EMERGENCIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Electricas	52	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	10	026-HHG-JEV-2022	3,505.22	350.52	3,855.74	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		3,856
109	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	FARMACIA	PRIMER PISO	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	12	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	5	026-HHG-JEV-2022	62,176.03	6,217.60	68,395.84	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		68,396
110	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	FARMACIA	SEGUNDO PISO	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	12	X		X	CORRECTIVO	026-HHG-JEV-2022	5	026-HHG-JEV-2022	46,471.42	4,647.14	51,338.56	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		51,339
111	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	MEDICINA DE REHABILITACION	TERAPIA FISICA Y REHABILITACION	Arquitectura - Pintado y tarrajeo - Suministro de puerta batiente contraplacada, con proteccion de plancho de acero inoxidable 1.5 mm, aluminio centro, inc. bisagra	52	X		X	CORRECTIVO	032-HHG-JEV-2022	5	032-HHG-JEV-2022	11,836.02	1,183.60	13,021.63	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		13,022
112	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	1-2	MEDICINA DE REHABILITACION	BARO DE TERAPIA	Arquitectura - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, techo - Pintado latex, 2 manos incl imprimante, muro interior - Suministro e instalación de puerta contraplacada aluminio centro.	52	X		X	CORRECTIVO	032-HHG-JEV-2022	5	032-HHG-JEV-2022	5,114.30	511.43	5,625.62							

42
02

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN											EVALUACIÓN																		
ITEM	FUEGO	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO PRES	BESS CUENTA CON SANITAMIENTO FÍSICO Y LEGAL	EL BESS USA UN LOCAL (ALCANTARADO, LTI, G.O., DESGON EN UNO MÍNIMO)	NOMBRE DEL BESS	CATEGORIA DEL BESS	UPSS/UPS	AMBIENTE	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A RECONSTRUIR (EN AÑOS)	C1	C2	C3	CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN	INFORME TÉCNICO BESS MAYOR A 90 AÑOS	FUENTE: BESS / DIRESA / GOB. LOCAL	Nº INFORME TÉCNICO DEL BESS	COSTO TOTAL ESTIMADO (\$U)	FACTOR DE INCREMENTO (10%)	OPINIÓN FAVORABLE MONIT. ACTUALIZADO 2024-2025	PRECEDENCIA MULTIANUAL (1.2024, 2.2025, 3.2026)	AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	Nº DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA	RESULTADO OBSERVADO PMMES 2023-2025	RESULTADO OBSERVADO PMMES 2021-2025	OBSERVACIONES UPP	OPINIÓN FAVORABLE MONIT. ACTUALIZADO BESS MENOR A 90 AÑOS (RECOMENDACIÓN)	
116	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	NEONATOLOGIA	BAÑO	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	033-HHG-JEV-2022	8		633-HHG-JEV-2022	5,551.75	592.17	8,166.92	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,107
117	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	NEONATOLOGIA	PASADIZO DE EMERGENCIA	Arquitectura - Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 60x60cm, inc. demolición de piso existente y contrapiso - Suministro e instalación de contrapiso sanitario PVC 100mmx100m	52	X		X	CORRECTIVO	033-HHG-JEV-2022	6		033-HHG-JEV-2022	10,775.95	5,077.51	66,812.96	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		66,853
118	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	ALMACEN CENTRAL	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	4		034-HHG-JEV-2022	8,944.76	804.48	9,829.25	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,839
119	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	PATRIOTISMO	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	7		034-HHG-JEV-2022	2,596.96	259.70	2,845.66	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		2,846
120	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	JEFATURA DE MANTENIMIENTO	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico alto tránsito 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente y contrapiso - Suministro e instalación de contrapiso sanitario PVC 100mmx100m	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	7		034-HHG-JEV-2022	9,649.42	904.94	9,554.36	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,954
121	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	COSTURA	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	5		036-HHG-JEV-2022	9,315.43	911.54	10,026.97	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		10,027
122	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	LAVANDERIA	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	2		034-HHG-JEV-2022	10,501.68	1,050.16	11,552.06	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		11,552
123	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	ROPA LIMPA	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	3		034-HHG-JEV-2022	4,101.65	410.16	4,511.81	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		4,512
124	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	DEPOSITO	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	3		034-HHG-JEV-2022	6,893.57	689.35	7,582.92	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		7,589
125	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	SS-HH. MUJERES	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	4		034-HHG-JEV-2022	8,909.62	890.96	8,909.58	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,910
126	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	SS-HH. HOMBRES	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	5		034-HHG-JEV-2022	8,114.06	811.41	8,925.47	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		8,925
127	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	AREA DE LIMPIEZA	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	6		034-HHG-JEV-2022	5,819.46	581.94	6,401.39	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		6,401
128	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	TALLER DE MANTENIMIENTO	Arquitectura - Piso de concreto f'c=210 kg/cm², inc. demolición de piso existente - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Suministro e instalación de mampara de aluminio extruado templado	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	4		034-HHG-JEV-2022	34,411.10	3,441.31	37,854.41	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		37,854
129	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE	Arquitectura - Piso de concreto f'c=210 kg/cm², inc. demolición de piso existente - Pavimento de concreto f'c=210 kg/cm², inc. demolición de pavimento existente	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	2		034-HHG-JEV-2022	122,511.64	12,251.16	134,762.81	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		134,763
130	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	SERVICIOS GENERALES	JEFATURA DE TRANSPORTE	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico alto tránsito 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente y contrapiso - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior	52	X		X	CORRECTIVO	034-HHG-JEV-2022	5		034-HHG-JEV-2022	8,687.50	868.75	9,776.32	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		9,776
131	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	UCI	SALA DE MEDICOS	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo	52	X		X	CORRECTIVO	035-HHG-JEV-2022	16		035-HHG-JEV-2022	1,674.67	167.47	1,842.14	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		1,842
132	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	UCI	UCI	Arquitectura - Píndado y tarrajado - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente	52	X		X	CORRECTIVO	035-HHG-JEV-2022	18		035-HHG-JEV-2022	34,701.11	3,470.11	38,171.22	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		38,171
133	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	UCI	DEPOSITO DE UCI	Arquitectura - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	035-HHG-JEV-2022	19		035-HHG-JEV-2022	1,416.06	141.61	1,557.66	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		1,558
134	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	UCI	VESTUARIO	Arquitectura - Pintado later, 2 manos incl imprimante, muro interior - Pintado later, 2 manos incl imprimante, techo - Instalaciones Eléctricas	52	X		X	CORRECTIVO	035-HHG-JEV-2022	16		035-HHG-JEV-2022	1,707.42	170.74	1,938.16	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		1,933
135	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	UCI	BAÑO DE VESTUARIO	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Instalaciones Sanitarias	52	X		X	CORRECTIVO	036-HHG-JEV-2022	10		036-HHG-JEV-2022	1,749.02	174.90	1,924.58	1	NO	NO CORRESPONDE	OK	OK		1,925
136	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACIÓN	JEFATURA NEO	Arquitectura - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición zócalo existente - Suministro e instalación de mampara de aluminio extruado templado 4mm, inc. biografía y cerradura de solapones (2 góleos)	51	X		X	CORRECTIVO	036-HHG-JEV-2022	7		036-HHG-JEV-2022	10,693.28	0.								

ITEM	PUEGO	UNIDAD EJECUTORA	CODIGO IPRESS	E.E.S.S. CUENTA CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL SI/NO	EL E.E.S.S. USA UN LOCAL (ALQUILADO/PROPIEDAD) SI/NO	NOMBRE DEL E.E.S.S.	CATEGORIA DEL E.E.S.S.	UPESS/UPE	AMBIENTE	DESCRIPCION DETALLADA DE LA(S) ACTIVIDAD(ES) A REALIZAR	ANTIGÜEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR (EN AÑOS)	CRITERIOS PARA LA EVALUACION			CONCLUSIONES DE LA EVALUACION	INFORME TECNICO (E.E.S.S. MAYOR A 10 AÑOS)		FUENTE: E.E.S.S. / DIRESA / COB. LOCAL	N° INFORME TECNICO DEL TDR	COSTO TOTAL ESTIMADO (S/.)	FACTOR DE INCREMENTO (10%)	OPINION FAVORABLE MONITO ACTUALIZADO 2024-2025	PRIORIDAD MULTIANUAL (1.2024, 2.2025, 3.2026)	AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA SI/NO	N° DE AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE CULTURA	RESULTADO OMOBSERVADO PMMES 2023-2025	RESULTADO OMOBSERVADO PMMES 2024-2025	OBSERVACIONES UPP	OPINION FAVORABLE MONITO ACTUALIZADO 2024-2025 (MONITOREADOS)
												G1	G2	G3															
151	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	BAÑO MUJERES	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	8,187.57	0.00	8,187.57	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		8,188	
152	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	BAÑO HOMBRERES	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	8,187.57	0.00	8,187.57	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		8,188	
153	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	HOSPITALIZACION - S. CRIMAS	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	27,606.35	0.00	27,606.35	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		27,606	
154	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	TRAUMATOLOGIA	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	11,421.46	0.00	11,421.46	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		11,421	
155	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	GASTROENTEROLOGIA	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	11,268.52	0.00	11,268.52	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		11,289	
156	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	MEDICINA MUJERES	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	11,140.83	0.00	11,140.83	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		11,141	
157	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	MEDICINA NEUMOLOGIA	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	11,274.04	0.00	11,274.04	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		11,274	
158	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	ASILADOS	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	9,149.48	0.00	9,149.48	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		9,149	
159	011: M. DE SALUD	036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	7632	SI	NO	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	I-2	HOSPITALIZACION	PASADIZO	- Suministro e instalación de piso porcelanato antideslizante alto tránsito 0.6x0.6m, inc. demolición de piso existente y contrapiso. - Suministro e instalación de contrasacelo sanitario PVC 100mmx3.00 m. - Suministro e instalación de piso cerámico 0.30x0.30m, inc. demolición de piso existente.	51	X		X	CORRECTIVO	031-HHG-IV-2022	7		031-HHG-IV-2022	45,258.26	0.00	45,258.26	1	NO	NO CORRESPONDE	OK		45,258	