

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 518- 2023-MPLP/GGAYRD

Tingo María, 10 de noviembre de 2023.

VISTO; El Expediente Administrativo Nº 202318412 de fecha 22/06/2023, presentado por la señora LUCERO CHUQUISTA JESSICA JULISSA, identificada con DNI Nº 23015401, solicita CERTIFICADO DE ITSE DE RIESGO MUY ALTO PREVIO A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INDETERMINADA O AL INICIO DE ACTIVIDADES para el establecimiento con nombre comercial "TINGO BAJO CERO", con RUC 10230154517, ubicado en la Av. Alameda Perú Nº 627, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento Huánuco, y;

CONSIDERANDO:

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional Nºs 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y stritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y ministrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. Il del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Por Ley Nº 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres;

Mediante Ley № 30230 – Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para promoción y dinamización de la inversión en el país, se incorporan los numerales 14.7, 14.8 y 14.9 al artículo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), modificado por Decreto Legislativo № 1200, referidos a las competencias para ejecutar la ITSE, por parte de la Municipalidades Provinciales y Distritales, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones;

Entre otros aspectos, por Decreto Legislativo Nº 1200 se modifica el artículo 2 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, a fin de definir a la ITSE como la actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, se verifica la implementación de las medidas de seguridad con el que cuenta y se analiza la vulnerabilidad; asimismo, se señala que la institución competente para ejecutar la ITSE debe utilizar la matriz de riesgo aprobada por el CENEPRED, para determinar si la inspección se realiza en forma previa o posterior al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento;

Por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, se aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, con el objeto de regular los aspectos técnicos y administrativos referidos a la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la Evaluación de las Condiciones de Seguridad en los Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) y la Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE), así como la renovación del Certificado de ITSE;

El Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Resolución Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED/J de fecha 22 de enero de 2018, establece los procedimientos técnicos y administrativos complementarios al nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en los establecimientos objeto de inspección;

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos — TUPA, aprobado por **Ordenanza Municipal Nº 07-2023-MPLP**, de fecha 20 de junio de 2023, ha establecido el procedimiento administrativo denominado **INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE), PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN DE RIESGO MUY ALTO (...)**, en concordancia con la normatividad señalada en los considerandos precedentes; Por Resolución de Alcaldía Nº 424-2023-MPLP de fecha 31/03/2023 se ha resuelto "**ARTÍCULO PRIMERO.** — **DELEGAR** al **GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL** de la

GERENCIA DE

GESTION

AMBIENTAL Y



Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Pag.02/ RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 518-2023-MPLP/GGAYDR

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, la RESPONSABILIDAD DE EMITIR RESOLUCIONES sobre el procedimiento ITSE, ECSE o de renovación del Certificado de ITSE, y lo concerniente a lo regulado por el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, toda vez que dicha desconcentración de facultades permitirá facilitar la continuación de los trámites relacionados a la facultad de poner fin al procedimiento administrativo ITSE, ECSE y de renovaciones. (...)"

De acuerdo con la Carta Nº 51-2023-MELC/ITSE-MPLP de fecha 07/11/2023 sobre Inspección técnica de seguridad en edificaciones - ITSE con referencia el expediente N° 202318412, presentado por el Ing. Mecánico Electricista Miguel Enrique Leonardo Carranza, con CIP Nº 98391 - RITSE N° 1224, Ing. Ivo Domínguez Mallqui con RITSE 1753, y la Ing. Civil Elida Gutiérrez Franco con CIP Nº 79952 - RITSE Nº 1826, en condición de Inspectores designados ar el órgano ejecutante de la Munic<mark>ipalidad Provincial de Leoncio Prado, autorizado para e</mark>jecutar TSE de Tipo Multidisciplinario con nivel de riesgo Muy Allo (Constancia de dos sintes de la TINGO BAJO pectores N° 0027-2023), sobre el establecimiento comercial denominado "TINGO BAJO pectores N° 0027-2023), sobre el establecimiento comercial denominado "TINGO BAJO per la Av. Alameda Perú N° 627, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, presentado por la señora LUCERO CHUQUISTA JESSICA JULISSA, identificada con DNI Nº 23015401, con giro comercial, RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS, con / CIIU 55205, concluye que: "(...), no se pudo evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad en edificaciones según el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, por ausencia del administrado o de la persona a quien este designe, además se verificó que el administrado no presentó por mesa de partes el levantamiento de observaciones hechas en las primeras diligencia, por lo que, de la evaluación del expediente ITSE del establecimiento "TINGO BAJO CERO", con RUC 10230154517, ubicado en la Av. Alameda Perú Nº 627, NO CUMPLE con las condiciones de seguridad según informe de verificación realizada"; adjuntando el anexo 18, de fecha 07/11/2023 el mismo donde consta la inspección realizada.

Mediante Informe N° 556-2023-ITSE-SGRD/GGAYRD/MPLP, de fecha 09/11/2023, el Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, concluye respecto al trámite para la obtención del certificado ITSE para riesgo Muy Alto que, "...NO CUMPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones conforme lo establece en el Art. 28 de conformidad con el D.S. N° 002-2018-PCM, por lo tanto es IMPROCEDENTE la emisión del certificado ITSE" asimismo recomienda la finalización del procedimiento administrativo, declarando improcedente la emisión del certificado ITSE mediante acto resolutivo.

De acuerdo con el DS Nº 002-2018-PCM sobre el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, especifica en el "Artículo 28.- Diligencia de ITSE y emisión de informe. (...) La diligencia de ITSE previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento se realiza de acuerdo a lo siguiente: d) En caso el grupo inspector verifique incumplimiento de las condiciones de seguridad en la Edificación y encuentre observaciones subsanables, suspende la diligencia mediante el Acta de Diligencia de Inspección, indicando las observaciones, y estableciendo la fecha de reprogramación de la diligencia de ITSE en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la suspensión, con la finalidad de que el/la administrado/a proceda a la subsanación de las observaciones. En caso el grupo inspector hubiera concedido un plazo menor, el solicitante, antes de su vencimiento, puede solicitar una ampliación siempre y cuando no exceda el plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Transcurrido el plazo de suspensión para la subsanación de observaciones se reanuda la diligencia y se entrega al/a la administrado/a el informe favorable o desfavorable según corresponda"; asimismo, en revisión del acervo documentario y en los archivos que obran en la entidad se corrobora que el recurrente no ha realizado el levantamiento de observaciones requerido;

Estando la Carta N° 51-2023-MELC/ITSE-MPLP del Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Especializado designado por el órgano ejecutante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el Informe N° 556-2023-ITSE-SGRD/GGAYRD/MPLP de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, al inciso d) del artículo 28 del DS N° 002-2018-PCM, la Resolución de Alcaldía N° 424-2023-MPLP de delegación de responsabilidad de emitir resoluciones sobre procedimiento ITSE, ECSE o de renovación de Certificado ITSE, y las



Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Pag. 03/ RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 518-2023-MPLP/GGAYDR

atribuciones conferidas en el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley № 27972;

SE RESUELVE:

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE

DESASTRES

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la finalización del procedimiento de CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) DE RIESGO MUY ALTO iniciado ante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado con expediente administrativo Nº 202318412, por la señora LUCERO CHUQUISTA JESSICA JULISSA, identificada con DNI Nº 23015401, del establecimiento comercial "TINGO BAJO CERO", con RUC 10230154517, ubicado en la Av. Alameda Perú Nº 627, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, giro comercial RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS, con / CIIU 15205.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la emisión del CERTIFICADO DE ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO del local con nombre comercial "TINGO BAJO CERO", con RUC 10230154517, ubicado en la Av. Alameda Perú Nº 627, del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, giro comercial RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS, con / CIIU 55205, solicitado por la señora LUCERO CHUQUISTA JESSICA JULISSA, identificada con DNI Nº 23015401, debido a que el Establecimiento Objeto de Inspección NO CUMPLE con las condiciones de seguridad en edificaciones conforme lo establece en el Art. 28 de conformidad con el D.S. Nº 002-2018-PCM.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR el presente acto Resolutivo al administrado, a la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, el cumplimiento de la presente resolución según corresponda.

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR el presente acto Resolutivo al administrado, a la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, Licencias y Control Sanitario y a la Subgerencia de la Oficina de Tecnologías de Información, el cumplimiento de la presente resolución según corresponda.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR, a la Subgerencia de la Oficina de Tecnologías de Información para su PUBLICACIÓN en el portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA

ING. Eleuterio Adrian Advincula
GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRE