



Resolución Jefatural N° 00092-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD

Lima, 09 de octubre de 2024

VISTOS:

Informe N° 1283-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, el Informe N° 225-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD-SUGEP/OFY, la Carta N° 1152024-JARC/CONSUL, la Carta N° 479-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD, la Carta N° 105-2024-JARC/CONSUL, la Carta N° 460-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la Resolución Jefatural N° 053-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la Resolución Jefatural N° 160-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD y el Informe Legal N° 0063-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD/WFV, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorando N° 2247-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 16 de julio de 2021, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje solicita a la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, la elaboración del expediente del saldo de obra;

Que, mediante Orden de Servicio N° 0915-2023-PSI, de fecha 16 de mayo de 2023, se contrata al Consultor Juan Antonio Rodríguez Cajas, para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Lateral N 24, margen derecha irrigación Sisa, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, región San Martín" - CUI N° 2134653, la misma que se suscribe el 29 de mayo del 2023, por un monto de S/ 35,200 soles, y un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 30 de noviembre del 2023, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD, aprueba el expediente técnico de saldo de obra mencionado, cuyo monto total de la Inversión asciende a la suma de S/ 747,650.67 soles, incluido IGV., con un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, mediante Carta N° 101-2024-JARC-CONSUL, de fecha 17 de julio del 2024, el Consultor, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, remite copia digital de 02 planos corregidos aprobados mediante Resolución Jefatural N° 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 053-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, de fecha 08 de agosto del 2024, la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD, aprueba la modificación del expediente técnico de saldo de obra mencionado, cuyo monto total de la Inversión asciende a la suma de S/ 805,712.28 soles, incluido IGV;

Que, mediante Carta N° 00460-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD, de fecha 19 de agosto del 2024, se solicita al Consultor, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, la presentación en físico de los dos (02) planos corregidos aprobados mediante Resolución Jefatural N° 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD;

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Que, mediante Carta N° 105-2024-JARC-CONSUL, de fecha 22 de agosto del 2024, el Consultor, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, remite en forma física los dos (02) planos corregidos aprobados mediante Resolución Jefatural N° 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD;

Que, mediante Carta N° 00479-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD, de fecha 29 de agosto del 2024, se notifica al Consultor de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra las observaciones a la CARTA 105-2024-JARC-CONSUL, asimismo, se solicita que el levantamiento de las mismas sea de manera física;

Que, mediante Carta N° 1152024-JARC-CONSUL, de fecha 20 setiembre del 2024, el Consultor, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, presenta en físico el levantamiento de observaciones, en atención a la Carta N° 00479-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGIRD;

Que, mediante Informe N° 1283-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 04 de octubre de 2024, donde adjunta el sustento de la modificación a través del Informe N° 225-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/OFY, la SUGEP se dirige a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje emitiendo OPINIÓN FAVORABLE a la aprobación de la modificación del expediente técnico del saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Lateral N 24, margen derecha irrigación Sisa, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, región San Martín" - CUI N° 2134653;

Que, mediante Informe N° 1283-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 04 de octubre de 2024, donde adjunta el sustento de la modificación a través del Informe N° 225-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/OFY, la SUGEP se dirige a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje emitiendo OPINIÓN FAVORABLE a la aprobación de la modificación del expediente técnico del saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Lateral N 24, margen derecha irrigación Sisa, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, región San Martín" - CUI N° 2134653";

Que, el Consultor ha subsanado las observaciones formuladas por la SUGEP; asimismo, ha modificado el expediente de saldo de obra, indicando precisiones realizadas de orden formal y no repercuten en cambio y/o altera dimensiones de las estructuras en los planos a nivel constructivo y no modifican las dimensiones en los planos (no altera los metrados), las especificaciones técnicas del proyecto y el presupuesto de obra, recientemente actualizado y aprobado con Resolución Jefatural N° 00053-2024-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UGIRD del 08.08.2024, el mismo que no generará demoras ni sobrecostos a nivel de ejecución de obra, no afecta la programación de ejecución de obra;

Que, producto de las observaciones formuladas por la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos, se ha subsanado lo siguiente:

- **PLANO N° 02 de 03, PLANO CLAVE, CODIGO PC-01 (FOLIO 855 – RJ 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**
 - En el Plano Clave – PC-01 dice: TRAMO 10 PARCHADO PAÑO MD, PROG. 3+542 – 3+545 (Figura 01).

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones




Figura 01 (FOLIO 855 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 12 PARCHADO PAÑO MD, PROG. 3+542 – 3+545 (Figura 02).




Figura 02 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En el Plano Clave – PC-01 debe decir: **TRAMO 10, PROG. 3+212 – 3+421** (Figura 03), que no aparece en el Plano Clave PC-01 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 03 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En el Plano Clave – PC-01 debe decir: **TRAMO 16, PROG. 4+500 – 4+539** (Figura 04), que no aparece en el Plano Clave PC-01 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.



Figura 04 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)



- En el Plano Clave – PC-01 dice: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+060 (Figura 05).




Figura 05 (FOLIO 855 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+057 (Figura 06).




Figura 06 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- PLANO N° 06 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 2+862.00 A 3+107.80, CODIGO PPL-04. (FOLIO 848 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).
- En Planta – PPL-04 dice: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+060 (Figura 07).



Figura 07 (FOLIO 848 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+057 (Figura 08).




Figura 08 (Plano PPL-04 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-04 debe decir: **TRAMO 09, PROG. 3+100 – 3+107.80** (Figura 09), que no aparece en Planta – PPL-04 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.



Figura 09 (Plano PPL-04 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- **PLANO N° 08 DE 18, SECCIONES TRANSVERSALES, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 3+057.00 A 3+107.80, CODIGO ST-05. (FOLIO 846 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**

- El Código del Plano dice: ST-05 (Figura 10), creando duplicidad con el Código del Plano SECCIONES TRANSVERSALES, TRAMO X, PROGRESIVA 3+212.00 A 3+421.00 (Figura 11).

<p>ES TÉCNICAS</p> <p>Item1: Canal Trapezoidal, Trazo Calentado Item2: Canal rectangular armado</p> <p>Item: Trazo Trazo</p> <p>VALOR: 0.00m</p> <p>COMPATIBILIZARSE EL EN LOS PLANOS DEL PROYECTO DIMENSIONES O PROGRESIVA SE TASA SEGUN PREVIOS ACUERDOS ENTRE EL SUPERVISOR Y EJECUTOR LAS COTAS DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL INICIO A FIN DEBE SER HECHO A LOS 7 DIAS DEL VACIO DEBE ESTAR NIVELADO Y COMPACTADO PREVIO AL SOLLADO A CON MEZCLADORA MECANICA, DEBIENDO EFECTUARSE POR CARGA</p>		<p>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES</p> <p>PROYECTO: EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL RIZA, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN</p> <p>UBICACION: PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES TRAMO V - VI-VII-VIII-IX PROGRESIVA 3+057.00 A 3+107.80</p> <p>DPTO: San Martin PROV: Bellavista DIST: San Rafael LUGAR: _____</p> <p>ESCALA: 1:150 FECHA: JUNIO 2023</p> <p>DISEÑO: JUAN A. RODRIGUEZ CAJAS ELABORADO: IMISE ADVISER SAC PROYECTISTA: ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CAJAS</p> <p>REVISION: JUAN A. RODRIGUEZ CAJAS APROBADO: _____ CODIGO: ST-05 PLANO N°: 08 DE 18</p>	
---	--	--	--

Figura 10 (FOLIO 846 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Figura 11 (FOLIO 844 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: ST-04B (Figura 12).



Figura 12 (Plano ST-04B Anexo a la CARTA 105-2024-JARC-CONSUL)

➤ **PLANO N° 09 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO X, PROGRESIVA 3+212.00 A 3+421.00, CODIGO PPL-05. (FOLIO 845 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**

- En Planta – PPL-05 dice: TRAMO 09 RELLENO MD - MI, PROG 2+886.50 – 3+132.8 (Figura 13).




Figura 13 (FOLIO 845 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 10 RELLENO MD - MI, PROG 3+212 – 3+421 (Figura 14).



Figura 14 (Plano PPL-05 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

➤ PLANO N° 11 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XI-XII-XIII, PROGRESIVA 3+534.00 A 3+616.00, CODIGO PPL-06. (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

- En Planta – PPL-06 debe decir: **TRAMO 11, PROG. 3+534 – 3+542** (Figura 15), que no aparece en Planta – PPL-06 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 15 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-06 dice: **TRAMO 10 PARCHADO PAÑO MD, PROG 3+542 – 3+545** (Figura 16).




Figura 16 (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 12 PARCHADO PAÑO MD, PROG 3+542 – 3+545 (Figura 17).




Figura 17 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-06 dice: TRAMO 11 RELLENO MD, PROG 3+545 – 3+616 (Figura 18).




Figura 18 (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 13 RELLENO MD, PROG 3+545 – 3+616 (Figura 19).




Figura 19 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- PLANO N° 15 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XVI-XVII-XVIII-IXX, PROGRESIVA 4+500.00 A 4+658.00, CODIGO PPL-08. (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).
- En Planta – PPL-08 debe decir: **TRAMO 16, PROG. 4+500 – 5+539** (Figura 20), que no aparece en Planta – PPL-08 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 20 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: **TRAMO 13 PARCHADO PAÑO MD, PROG 4+539 – 4+542**(Figura 21).




Figura 21 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: **TRAMO 17 PARCHADO PAÑO MD, PROG 4+539 – 4+542** (Figura 22).




Figura 22 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: TRAMO 14 RELLENO MD, PROG 4+500 – 4+658 (Figura 23).




Figura 23 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 18 RELLENO MD, PROG 4+542 – 4+643 (Figura 24).




Figura 24 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: TRAMO 15 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO, PROG 4+643 – 4+658 L=15m (Figura 25).




Figura 25 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 19 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO, PROG 4+643 – 4+658 L=15m (Figura 26).



Figura 26 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Perfil Longitudinal – PPL-08 dice: TRAMO 16 DEMOLER Y RECONSTRUIR – CANAL TIPO II PROYECTADO, PROG 4+539 – 4+542 L=3.00m (Figura 27).




Figura 27 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 17 DEMOLER Y RECONSTRUIR – CANAL TIPO II PROYECTADO, PROG 4+539 – 4+542 L=3.00m (Figura 28).




Figura 28 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- PLANO N° 17 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XX, PROGRESIVA 4+818.00 A 4+902.00, CODIGO PPL-09. (FOLIO 837 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)
- En Planta – PPL-09 dice: TRAMO 16 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO Y RELLENO DE MD, PROG 4+818 – 4+902 L=84m (Figura 29).




Figura 29 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)



Debe decir: TRAMO 20 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO Y RELLENO DE MD, PROG 4+818 – 4+902 L=84m (Figura 30).




Figura 30 (Plano PPL-09 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

PRONUNCIAMIENTO DEL AREA USUARIA

Que, de lo anteriormente expuesto y los precedentes acontecidos, se evidencia que el Consultor de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, ha sustentado y aclarado con mayor precisión en contenido de los siguientes planos: Plano Clave: PC-01, Plano Planta y Perfil Longitudinal: PPL-04, Plano Secciones Transversales: ST-05, Plano Planta y Perfil Longitudinal: PPL-05, Plano Planta y Perfil Longitudinal: PPL-06, Plano Planta y Perfil Longitudinal: PPL-08 y el Plano Planta y Perfil Longitudinal: PPL-09).

Con las aclaraciones y precisiones de dichos planos, se evidencia que estas son de FORMA, no repercutiendo o alterando las dimensiones de las estructuras en los planos a nivel constructivo, no modifican las dimensiones en los planos (no altera los metrados del proyecto), manteniéndose el presupuesto último aprobado con Resolución Jefatural N° 00053-2024-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UGIRD del 08.08.2024, no genera cambios en las especificaciones técnicas del proyecto, no se genera modificación a la programación de ejecución de la obra, por lo cual no genera demoras ni sobrecostos a nivel de ejecución de obra

Que, en los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobado con Resolución Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI con fecha 04 de marzo de 2020, respecto a las funciones de la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, en su numeral 5.1.e) indica “e) emitir opinión técnica a las solicitudes de modificación del proyecto y/o actividades”, la Unidad Gerencial tiene la facultad de emitir opinión técnica sobre este caso a través del área de Estudios y Proyectos;

Que, de acuerdo al Informe N° 225-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/OFY, del Coordinador de Recursos Ordinarios, señala las siguientes conclusiones:

4. CONCLUSIONES

4.1 Por lo expuesto en los antecedentes y análisis del presente informe, el consultor de obras, Ing. Juan Antonio Rodríguez Cajas, **ha subsanado satisfactoriamente las observaciones formuladas por la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos,**



realizando las precisiones requeridas en los respectivos planos del proyecto, precisiones y aclaraciones que son de FORMA y no repercuten en cambios en las dimensiones de las estructuras en los planos a nivel constructivo, no modifican las dimensiones en los planos (no altera los metrados), no modifican las especificaciones técnicas del proyecto, no modifica el presupuesto de obra recientemente actualizado y aprobado con Resolución Jefatural N°00053-2024-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UGIRD del 08.08.2024, lo mismo que no generara demoras ni sobrecostos a nivel de ejecución de obra, es decir no afecta la programación de ejecución de obra.

4.2 *Por consiguiente, el suscrito concluye en dar opinión favorable a las precisiones, que se derivan de correcciones de FORMA a los planos del proyecto, y su correspondiente aprobación por la UGIRD, manteniéndose la condición de aprobado del expediente técnico de saldo de obra del proyecto “Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Lateral N° 24, margen derecha irrigación Sisa, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, región San Martín”, con Resolución Jefatural N° 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, con presupuesto actualizado aprobado con Resolución Jefatural N° 053-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.*

4.3 *Es necesario que la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje - UGIRD emita una Resolución Jefatural en el cual se señale la aprobación de las precisiones a los siguientes planos del expediente técnico de saldo de obra aprobado mediante Resolución Jefatural 00160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD del 30.11.2023:*

- *PLANO N° 02 de 03, PLANO CLAVE, CODIGO PC-01 (FOLIO 855 – RJ 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 06 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 2+862.00 A 3+107.80, CODIGO PPL-04. (FOLIO 848 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 08 DE 18, SECCIONES TRANSVERSALES, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 3+057.00 A 3+107.80, CODIGO ST-05. (FOLIO 846 – RJ 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 09 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO X, PROGRESIVA 3+212.00 A 3+421.00, CODIGO PPL-05. (FOLIO 845 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 11 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XI-XII-XIII, PROGRESIVA 3+534.00 A 3+616.00, CODIGO PPL-06. (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 15 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XVI-XVII-XVIII-IXX, PROGRESIVA 4+500.00 A 4+658.00, CODIGO PPL-08. (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*
- *PLANO N° 17 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XX, PROGRESIVA 4+818.00 A 4+902.00, CODIGO PPL-09. (FOLIO 837 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).*

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda informar el contenido del presente informe a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje – UGIRD, para que proceda con el trámite administrativo de aprobación de las precisiones, que se derivan de correcciones de FORMA a los planos del proyecto, cuyo expediente técnico ya cuenta con previa aprobación mediante acto resolutivo.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Que, mediante Informe N° 1283-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP, de fecha 04 de octubre de 2024, la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos luego de evaluar el Informe N° 225-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGEP/OFY, emite CONFORMIDAD a la subsanación a las observaciones formuladas por la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos, donde solicita la aprobación de la modificación del expediente técnico del saldo de obra del proyecto: “Mejoramiento de la infraestructura de riego del canal Lateral N 24, margen derecha irrigación Sisa, distrito de San Rafael, provincia de Bellavista, región San Martín” - CUI N° 2134653, por lo que solicita que se emita el acto resolutivo en virtud a la delegación de facultades contempladas en la Resolución Directoral N° 0003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, con la finalidad de continuar con el procedimiento correspondiente;

Por las consideraciones precedentemente expuestas, de conformidad con los dispositivos legales mencionados en los considerandos precedentes y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral N° 0003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI, donde aprueba delegar en su artículo primero a la Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje, aprobar expedientes técnicos de obra y fichas técnicas, así como sus respectivas modificaciones.

Con la visación de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, y en uso de las facultades conferidas en el Lineamiento de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, aprobados por Resolución Ministerial N° 0084-2020-MINAGRI, y puesto en vigencia a través de la Resolución Directoral N° 027-2020-MINAGRI-PSI y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral N° 0003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR administrativamente la MODIFICACION del expediente técnico de saldo de obra del proyecto: “**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N 24, MARGEN DERECHA IRRIGACIÓN SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN**” - CUI N° 2134653, dichas modificaciones se tienen según cuadro siguiente:

- **PLANO N° 02 de 03, PLANO CLAVE, CODIGO PC-01 (FOLIO 855 – RJ 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**
- En el Plano Clave – PC-01 dice: TRAMO 10 PARCHADO PAÑO MD, PROG. 3+542 – 3+545 (Figura 01).




Figura 01 (FOLIO 855 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).



Debe decir: TRAMO 12 PARCHADO PAÑO MD, PROG. 3+542 – 3+545 (Figura 02).




Figura 02 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En el Plano Clave – PC-01 debe decir: **TRAMO 10, PROG. 3+212 – 3+421** (Figura 03), que no aparece en el Plano Clave PC-01 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.



Figura 03 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En el Plano Clave – PC-01 debe decir: **TRAMO 16, PROG. 4+500 – 4+539** (Figura 04), que no aparece en el Plano Clave PC-01 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 04 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En el Plano Clave – PC-01 dice: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+060 (Figura 05).




Figura 05 (FOLIO 855 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+057 (Figura 06).




Figura 06 (Plano PC-01 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- **PLANO N° 06 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 2+862.00 A 3+107.80, CODIGO PPL-04. (FOLIO 848 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**
- En Planta – PPL-04 dice: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+060 (Figura 07).



Figura 07 (FOLIO 848 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 5 RELLENO MD-MI, PROG. 2+862 – 3+057 (Figura 08).



Figura 08 (Plano PPL-04 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-04 debe decir: **TRAMO 09, PROG. 3+100 – 3+107.80** (Figura 09), que no aparece en Planta – PPL-04 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 09 (Plano PPL-04 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- **PLANO N° 08 DE 18, SECCIONES TRANSVERSALES, TRAMO V-VI-VII-VIII-IX, PROGRESIVA 3+057.00 A 3+107.80, CODIGO ST-05. (FOLIO 846 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**

- El Código del Plano dice: ST-05 (Figura 10), creando duplicidad con el Código del Plano SECCIONES TRANSVERSALES, TRAMO X, PROGRESIVA 3+212.00 A 3+421.00 (Figura 11).

<p>ES TÉCNICAS</p> <p>0101 - Canal Trapezoidal, Trazado Lateral</p> <p>0102 - Canal rectangular armado</p> <p>0103 - ...</p> <p>0104 - ...</p> <p>0105 - ...</p> <p>0106 - ...</p> <p>0107 - ...</p> <p>0108 - ...</p> <p>0109 - ...</p> <p>0110 - ...</p> <p>0111 - ...</p> <p>0112 - ...</p> <p>0113 - ...</p> <p>0114 - ...</p> <p>0115 - ...</p> <p>0116 - ...</p> <p>0117 - ...</p> <p>0118 - ...</p> <p>0119 - ...</p> <p>0120 - ...</p> <p>0121 - ...</p> <p>0122 - ...</p> <p>0123 - ...</p> <p>0124 - ...</p> <p>0125 - ...</p> <p>0126 - ...</p> <p>0127 - ...</p> <p>0128 - ...</p> <p>0129 - ...</p> <p>0130 - ...</p> <p>0131 - ...</p> <p>0132 - ...</p> <p>0133 - ...</p> <p>0134 - ...</p> <p>0135 - ...</p> <p>0136 - ...</p> <p>0137 - ...</p> <p>0138 - ...</p> <p>0139 - ...</p> <p>0140 - ...</p> <p>0141 - ...</p> <p>0142 - ...</p> <p>0143 - ...</p> <p>0144 - ...</p> <p>0145 - ...</p> <p>0146 - ...</p> <p>0147 - ...</p> <p>0148 - ...</p> <p>0149 - ...</p> <p>0150 - ...</p> <p>0151 - ...</p> <p>0152 - ...</p> <p>0153 - ...</p> <p>0154 - ...</p> <p>0155 - ...</p> <p>0156 - ...</p> <p>0157 - ...</p> <p>0158 - ...</p> <p>0159 - ...</p> <p>0160 - ...</p> <p>0161 - ...</p> <p>0162 - ...</p> <p>0163 - ...</p> <p>0164 - ...</p> <p>0165 - ...</p> <p>0166 - ...</p> <p>0167 - ...</p> <p>0168 - ...</p> <p>0169 - ...</p> <p>0170 - ...</p> <p>0171 - ...</p> <p>0172 - ...</p> <p>0173 - ...</p> <p>0174 - ...</p> <p>0175 - ...</p> <p>0176 - ...</p> <p>0177 - ...</p> <p>0178 - ...</p> <p>0179 - ...</p> <p>0180 - ...</p> <p>0181 - ...</p> <p>0182 - ...</p> <p>0183 - ...</p> <p>0184 - ...</p> <p>0185 - ...</p> <p>0186 - ...</p> <p>0187 - ...</p> <p>0188 - ...</p> <p>0189 - ...</p> <p>0190 - ...</p> <p>0191 - ...</p> <p>0192 - ...</p> <p>0193 - ...</p> <p>0194 - ...</p> <p>0195 - ...</p> <p>0196 - ...</p> <p>0197 - ...</p> <p>0198 - ...</p> <p>0199 - ...</p> <p>0200 - ...</p>		<p>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO</p> <p>PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES</p> <p>PSI</p> <p>PROYECTO: EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N24, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN</p> <p>UBICACION: PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES TRAMO V - VI-VII-VIII-IX PROGRESIVA 3+057.00 A 3+107.80</p> <p>DPTO: San Martin PROV: Bellavista DIBI: San Rafael LUGAR: -</p> <p>ESCALA: 1:150</p> <p>FECHA: JUNIO 2023</p> <p>DISEÑO: JUAN A. RODRIGUEZ CAJAS ELABORADO: IMISE ADVISER SAC PROYECTISTA: ING. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CAJAS</p> <p>REVISION: JUAN A. RODRIGUEZ CAJAS APROBADO: -</p> <p>CODIGO: ST-05 PLANO N°: 08 DE 18</p>
--	--	---

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Figura 10 (FOLIO 846 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).



Figura 11 (FOLIO 844 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: ST-04B (Figura 12).



Figura 12 (Plano ST-04B Anexo a la CARTA 105-2024-JARC-CONSUL)

➤ **PLANO N° 09 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO X, PROGRESIVA 3+212.00 A 3+421.00, CODIGO PPL-05. (FOLIO 845 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**

- En Planta – PPL-05 dice: TRAMO 09 RELLENO MD - MI, PROG 2+886.50 – 3+132.8 (Figura 13).




Figura 13 (FOLIO 845 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

Debe decir: TRAMO 10 RELLENO MD - MI, PROG 3+212 – 3+421 (Figura 14).



Figura 14 (Plano PPL-05 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

➤ PLANO N° 11 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XI-XII-XIII, PROGRESIVA 3+534.00 A 3+616.00, CODIGO PPL-06. (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

- En Planta – PPL-06 debe decir: TRAMO 11, PROG. 3+534 – 3+542 (Figura 15), que no aparece en Planta – PPL-06 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 15 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)



- En Planta – PPL-06 dice: TRAMO 10 PARCHADO PAÑO MD, PROG 3+542 – 3+545 (Figura 16).




Figura 16 (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).

- Debe decir: TRAMO 12 PARCHADO PAÑO MD, PROG 3+542 – 3+545 (Figura 17).




Figura 17 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-06 dice: TRAMO 11 RELLENO MD, PROG 3+545 – 3+616 (Figura 18).




Figura 18 (FOLIO 843 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).



Debe decir: TRAMO 13 RELLENO MD, PROG 3+545 – 3+616 (Figura 19).




Figura 19 (Plano PPL-06 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

➤ **PLANO N° 15 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XVI-XVII-XVIII-IXX, PROGRESIVA 4+500.00 A 4+658.00, CODIGO PPL-08. (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD).**

- En Planta – PPL-08 debe decir: **TRAMO 16, PROG. 4+500 – 5+539** (Figura 20), que no aparece en Planta – PPL-08 de la RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD.




Figura 20 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: **TRAMO 13 PARCHADO PAÑO MD, PROG 4+539 – 4+542**(Figura 21).




Figura 21 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 17 PARCHADO PAÑO MD, PROG 4+539 – 4+542 (Figura 22).




Figura 22 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: TRAMO 14 RELLENO MD, PROG 4+500 – 4+658 (Figura 23).




Figura 23 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)



Debe decir: TRAMO 18 RELLENO MD, PROG 4+542 – 4+643 (Figura 24).




Figura 24 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Planta – PPL-08 dice: TRAMO 15 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO, PROG 4+643 – 4+658 L=15m (Figura 25).




Figura 25 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 19 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO, PROG 4+643 – 4+658 L=15m (Figura 26).




Figura 26 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

- En Perfil Longitudinal – PPL-08 dice: TRAMO 16 DEMOLER Y RECONSTRUIR – CANAL TIPO II PROYECTADO, PROG 4+539 – 4+542 L=3.00m (Figura 27).




Figura 27 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 17 DEMOLER Y RECONSTRUIR – CANAL TIPO II PROYECTADO, PROG 4+539 – 4+542 L=3.00m (Figura 28).




Figura 28 (Plano PPL-08 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)



- **PLANO N° 17 DE 18, PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL, TRAMO XX, PROGRESIVA 4+818.00 A 4+902.00, CODIGO PPL-09. (FOLIO 837 – RJ 160-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)**
- En Planta – PPL-09 dice: TRAMO 16 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO Y RELLENO DE MD, PROG 4+818 – 4+902 L=84m (Figura 29).




Figura 29 (FOLIO 839 – RJ 160-2023- MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD)

Debe decir: TRAMO 20 DEMOLICION – RECONSTRUCCION DE PAÑO Y RELLENO DE MD, PROG 4+818 – 4+902 L=84m (Figura 30).




Figura 30 (Plano PPL-09 Anexo a la CARTA 1152024-JARC-CONSUL)

Dichas modificaciones no repercuten o alteran las dimensiones de las estructuras en los planos a nivel constructivo, no modifican las dimensiones en los planos (no altera los metrados del proyecto), manteniéndose el presupuesto último aprobado con Resolución Jefatural N° 00053-2024-MIDAGRIDVDAFIR/PSI-UGIRD, no genera cambios en las especificaciones técnicas del proyecto, no se genera modificación a la programación de ejecución de la obra, por lo cual no genera demoras ni sobrecostos a nivel de ejecución de obra.



ARTÍCULO SEGUNDO. - ESTABLECER que, sin perjuicio de la aprobación administrativa del expediente técnico de obra indicado anteriormente, subsiste la responsabilidad del Contratista **JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CAJAS**, encargado de la elaboración del referido expediente técnico del saldo de obra. En consecuencia, no se convalida los desajustes, errores u omisiones de carácter técnico que son de su exclusiva responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Administración, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, con copia a las Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje y la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego para los fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la entidad (www.psi.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

«AVALVERDE»

ANDRES MIRKO VALVERDE MILANOVICH
UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES