

ENTIDAD:SECOM/FAP

ANEXO I
RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAEE	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAEE	CONDICIÓN DEL RAEE
1	952287790016	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
2	952287790017	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
3	952287790021	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
4	952287790023	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
5	952287790034	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
6	952287790035	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
7	952287790036	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
8	952287790037	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
9	952287790047	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
10	952287790048	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
11	952287790049	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
12	952287790050	TRANSCEIVER	GENERAL	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
13	952287790064	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
14	952287790065	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
15	952287790066	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
16	952287790067	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
17	952287790068	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
18	952287790070	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
19	952287790072	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
20	952287790073	TRANSCEIVER	YAESU	91050301	S/ 462.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
21	952287790102	TRANSCEIVER	S/M	1503020303	S/ 900.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
22	952287790103	TRANSCEIVER	S/M	1503020303	S/ 900.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
23	952287790104	TRANSCEIVER	S/M	1503020303	S/ 900.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
24	952282873187	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
25	952282873220	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
26	952282873221	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
27	952282873188	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
28	952282873189	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
29	952282873190	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
30	952282873191	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
31	952282873192	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
32	952282873193	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
33	952282873194	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
34	952282873195	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
35	952282873196	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
36	952282873197	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
37	952282873198	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
38	952282873199	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
39	952282873200	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
40	952282873201	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
41	952282873202	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
42	952282873203	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
43	952282873204	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
44	952282873205	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 528.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
45	952282873206	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
46	952282873207	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
47	952282873208	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
48	952282873209	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/ 558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO

49	952282873210	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	528.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
50	952282873211	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	528.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
51	952282873212	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	528.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
52	952282873213	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
53	952282873214	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	558.23	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
54	952282873222	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
55	952282873223	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
56	952282873224	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
57	952282873225	TELEFONO	CISCO	1503020303	S/	851.96	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
58	462200500188	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	OMEGA	91050301	S/	187.50	SECOM	4	-	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
59	462200500189	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	OMEGA	91050301	S/	187.50	SECOM	4	-	1	4	0.004	INCOMPLETO	INOPERATIVO
60	952275360055	RUTEADOR DE RED - ROUTER	CISCO	1503020301	S/	3,115.00	SECOM	3	3.3	1	2	0.002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
61	952275360082	RUTEADOR DE RED - ROUTER	CISCO	1503020301	S/	1,370.00	SECOM	3	3.3	1	2	0.002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
62	952275360057	RUTEADOR DE RED - ROUTER	CISCO	1503020301	S/	3,115.00	SECOM	3	3.3	1	2	0.002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
63	952282872917	TELEFONO DIGITAL	CISCO	1503020303	S/	3,480.00	SECOM	3	3.3	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
64	462252152338	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	91050301	S/	191.10	SECOM	3	3.1	1	2	0.002	INCOMPLETO	INOPERATIVO
65	952222510214	CRIFTOFAX-CIFRADOR DE FACSIMIL	S/M	1503020303	S/	5,000.00	SECOM	3	3.3	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
66	740899505720	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	S/	1,615.00	SECOM	3	3.1	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
67	740899505727	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	S/	1,994.00	SECOM	3	3.1	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
68	740899505728	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ANTRYX	1503020301	S/	1,994.00	SECOM	3	3.1	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
69	740899505722	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	S/M	1503020301	S/	1,615.00	SECOM	3	3.1	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
70	740899505726	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	1503020301	S/	1,994.00	SECOM	3	3.1	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
71	740895002227	TECLADO-KEYBOARD CON PUERTO PS2	ADVANCE	91050301	S/	54.00	SECOM	3	3.1	1	1	0.001	INCOMPLETO	INOPERATIVO
72	112283660236	VENTILADOR ELÉCTRICO PARA PARED	S/M	91050301	S/	137.00	SECOM	1	1.2	1	3	0.003	INCOMPLETO	INOPERATIVO
						TOTAL	S/	58,611.30						
												72	151.20	0.1512


Vocal
SO3. FAP
YAMILÉ JESEÑA ROCA COTRINA
S-61295821-O+


Vocal
SPA. FAP
ROSA MENDOZA ALFOF
C-70179085-O+


Secretario
SO2. FAP
ALDO MAX NINANYA QUINTANA
S-61185516-O+


Asesor Legal
MAY. FAP
CHRYSTIAM PAUL TAVARA REYES
O-9861716-O+


Presidente
MAY. FAP
BRANDS ANDRES MARTELL ROSAS
O-9748405-O+