


VII. PLANOS












Diagrama de la sección transversal de la vía de acceso. Muestra una sección trapezoidal con una base superior de 3.50 m y una base inferior de 0.10 m. El ancho superior está etiquetado como "N. RASANTE" y el ancho inferior como "N. RASANTE".



5. PLANTA DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 05:
Av. José Leonardo Ortiz - CUADRA 04 - (Mercado Pacifico)




A. DIMENSIONAMIENTO:
SECCIÓN TÍPICA PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO
ASFALTICO



REDUCTOR DE VELOCIDAD 05

LEONARDO ORTIZ

[illegible]

ALCALDIA PROVINCIAL
DE CHICLAYO

DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE DEBILIDADES PÚBLICAS Y COMUNALES

[illegible]

AND:
 ICACIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD ES EN LA
 JOSE LEONARDO CRIZ.

03/08

Journal of Management Education 35(1)

U-03

U-03

NOVEMBRE 2024