

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS****BOLETÍN INFORMATIVO N° 1924 / 11-DICIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM**

Última información

✓ **Cusco: Restablecen parcialmente tránsito en vía afectada por lluvias en Camanti**

El 10 de diciembre se registraron intensas lluvias que activaron varias quebradas que desembocan en el río Yanamayo, lo que incrementó su caudal y posterior desborde, inundando viviendas y áreas de cultivo, además de afectaciones en el tramo 2 de la carretera Interoceánica, entre los km 224 San Lorenzo y 246 Puente Inambari, del centro poblado de Quincemil, distrito Camanti, provincia Quispicanchi (Cusco).

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior informó que personal de la Empresa IIRSA Sur realiza las labores de rehabilitación y limpieza en la carretera, restableciendo parcialmente el tránsito en la referida vía. Efectivos policiales continuarán en la zona hasta el restablecimiento total del tránsito.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco informó que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Camanti realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en el sector de Barrio Nueva Generación, Limonchayoc y en la comunidad nativa San Lorenzo.



✓ **Madre de Dios: Coordinan entrega de ayuda a familias afectadas por desborde de río Inambari**

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Inambari informó que vienen coordinando la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el desborde del río Inambari de esta mañana, que causó la



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**



inundación de 14 viviendas y 3 instituciones educativas en los centros poblados de Centromin y Ponal, distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

Al momento no se reportan daños a la vida y salud de las personas; sin embargo, por prevención, la población afectada pernochará en las viviendas de sus familiares. Asimismo, personal municipal continúa evaluando los daños; mientras tanto, realiza las labores de limpieza en las viviendas que sufrieron daños.

Por su parte, en ese mismo departamento, esta madrugada se produjo el desborde del río Madre de Dios, inundando viviendas en el distrito Laberinto, provincia Tambopata. Ante ello, personal de la Policía Nacional evacuó a las personas afectadas y coordinó con la Municipalidad Distrital y el Destacamento de La Marina de Guerra del Perú, para que brinde el apoyo correspondiente.



✓ Amazonas: Recuperan transitabilidad en tramo afectado por inundación en Cajaruro

La Dirección Desconcentrada de INDECI Amazonas informó que, luego del incremento del caudal y posterior desborde del río Utcubamba de esta mañana, la Municipalidad Distrital de Cajaruro, con apoyo de maquinaria pesada, recuperó la transitabilidad de los tramos afectados por dicho fenómeno.

Asimismo, personal municipal continúa con los trabajos de limpieza en los canales, badenes, cunetas, alcantarillas y descolmatación de quebradas. En tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de comuna distrital realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), determinando que el evento afectó 5 casas, un puente y destruyó 60 hectáreas de cultivo.

Estos daños se dieron en los caseríos de San José y San Juan, además se activó las quebradas San Juan y Chunguina, afectando al puente que comunica a los caseríos de San José, La curva, Yuguana, Pan de Azúcar, Copallín y Bagua capital, del distrito Cajaruro, provincia Utcubamba.

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**

✓ **Evacúan a familias afectadas por inundación en Madre de Dios tras desborde de ríos**

Personal de la Municipalidad Distrital de Madre de Dios evacuó a las familias afectadas hacia viviendas de familiares y vecinos, luego que el 10 de diciembre se produjera el desborde de los ríos Madre de Dios y Colorado, inundando viviendas y afectando al servicio de energía eléctrica en los centros poblados Puerto Carlos y Boca Colorado, distrito Madre de Dios, provincia de Manu, departamento Madre de Dios.

Así lo informó la Dirección Desconcentrada del INDECI de dicha región, que agregó que personal de la referida oficina brinda asistencia técnica a la comuna distrital. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio del Interior señaló que efectivos de la comisaría Boca Colorado se desplazaron a la zona para patrullar la zona a fin de atender cualquier emergencia. Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y salud de las personas.

En tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de Madre de Dios realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) que arroja, preliminarmente, 25 viviendas afectadas y daños al servicio de energía eléctrica. Se coordina la atención con las entidades de primera respuesta.

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**

✓ **Cajamarca: Inician atenciones en Jaén y Celendín tras afectaciones por lluvias**

Tras la ocurrencia de intensas lluvias el 11 de diciembre en el caserío Santa Teresita y sector de Fina Alta, distrito y provincia de Jaén; así como en los barrios de Chutete, San Cayetano, Bellavista y Polluntecucho, distrito y provincia de Celendín (Cajamarca), diversas instituciones iniciaron las atenciones a favor de las familias afectadas.

Al respecto, la Dirección Desconcentrada de INDECI de esa región informó que personal del Ejército del Perú y de la Municipalidad Provincial de Jaén apoya en las labores de limpieza en las viviendas afectadas, mientras que brigada de salud de la zona realiza la atención de posibles daños a la población; en tanto, personal del Hospital de Jaén ejecuta la limpieza en sus instalaciones.

Asimismo, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) de la Municipalidad Provincial de Jaén, con apoyo del Batallón de Infantería Motorizado N° 111 del Ejército del Perú, realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), cuyo resultado preliminar es de 7 viviendas y un establecimiento de salud afectados, así como daños en el servicio de energía eléctrica y desagüe.

Por su parte, en Celendín, la OGRD de la Municipalidad Provincial informó que las familias afectadas por dicho evento fueron evacuadas a viviendas de sus familiares y puestas a buen recaudo; mientras que pobladores y personal municipal trabajan en la limpieza de casas y calles afectadas. De acuerdo a la EDAN, hay afectación en el servicio de desagüe y 4 viviendas.

Atenciones en Jorge Chávez

En esa misma región, las familias afectadas por otro evento similar ocurrido el 10 de diciembre en los centros poblados de Cotorbamba, Macas, Huasapampa y Lucmapampa, distrito Jorge Chávez, provincia Celendín, fueron evacuadas a las viviendas de sus



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**



familiares y vecinos sin reportarse daños a la vida y salud de las personas. En total fueron afectadas 14 viviendas, un colegio y 40 hectáreas de cultivo.



✓ **Nivel y caudal de ríos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)**

Situación de ríos amazónicos

- ❖ **El río Huallaga** continúa en **alerta naranja**. Esta mañana registró **132.12 m. s. n. m.** en la estación Yurimaguas y está en tendencia descendente.
- ❖ **El río Napo** se mantiene en **alerta naranja** al alcanzar esta mañana **90.01 m. s. n. m.** en la estación hidrológica Bellavista-Mazán. Su comportamiento es ascendente.

Situación de ríos del Pacífico

- ❖ **El río Rímac** alcanzó un caudal de **30.30 m³/s** en la estación Chosica. Su comportamiento es levemente descendente.
- ❖ **El río Chillón** se encuentra estable. Hoy presentó **5.21 m³/s** en la estación Obrajillo.
- ❖ **El río Chancay Huaral**, en la estación Santo Domingo, registró un leve descenso, reportando **19.34 m³/s**.
- ❖ **El río Tumbes**, alcanzó en la estación El Tigre, un caudal de **40.74 m³/s**, encontrándose en leve ascenso.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



BOLETÍN INFORMATIVO DE EMERGENCIAS




- ❖ **El río Chira**, presentó un leve descenso, registrando esta mañana **67.91 m³/s**, en la estación El Ciruelo.
- ❖ **El río Pisco**, en la estación Letrayoc, registró **13.36 m³/s**. Se encuentra en descenso.
- ❖ **El río Ocoña**, en la estación Ocoña, se encuentra en leve ascenso con un caudal de **38.04 m³/s**.

✓ **Distritos ubicados en Áncash, Cajamarca, Lima y Piura presentaron lluvias extremas**

El SENAMHI informó que, en las últimas horas, se registraron intensas precipitaciones en el norte y centro del país, lo que produjo que 4 distritos situados en las regiones Áncash, Cajamarca, Lima y Piura presenten un día caracterizado como “extremadamente lluvioso”.

De esta manera, **en Áncash, el distrito Pomabamba acumuló 34 milímetros de agua por día**; mientras que **Jáen (Cajamarca) obtuvo 52.4 mm; Cajatambo (Lima) 20.4 mm y Frías (Piura) alcanzó 24 mm.**

Esa misma institución técnico- científica recalcó que el mayor acumulado de lluvias se registró en la estación de **Pongo de Mainique (Cusco) con 86.2 mm/día**, seguido de la estación **Aucayacu (Huánuco) con 67.2 mm/día.**



**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONALBOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS

✓ **Vías nacionales con tránsito interrumpido y restringido en las últimas 48 horas según reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones**

- **Departamento Cusco, provincia Quispicanchi, distrito Camanti.** Red vial nacional PE-30C, tramo Quincemil - Inambari, sector Puente El Dorado Km 231+200 - Km 231+600, Debido a intensas precipitaciones, se incrementó el caudal del río, provocando socavación en el talud inferior en el sector, produciéndose grietas, fisuras y pérdida de parte de la plataforma. Se produjo también erosión en el estribo izquierdo y derecho del puente El Dorado. Personal y equipos se encuentran trabajando en la zona. **Tránsito interrumpido.**
- **Departamento Pasco, provincia Oxapampa, distrito Villa Rica.** Red vial nacional PE-5N, tramo Cacazú - Bermúdez, sector Km 96+600 - Km 97+650, a causa de un derrumbe. Se realiza la señalización y disposición de personal de vigías de talud y control de tráfico respectivo. Los trabajos fueron la liberación parcial de la carretera para recuperar la transitabilidad de los vehículos. **Tránsito restringido.**
- **Departamento Huancavelica, provincia Churcampá, distrito Cosme.** Red vial nacional PE-3S, tramo Izcuchaca - Mayocc, sector Cosme Km 261+620 - Km 261+625. Debido a las lluvias en la zona se produjo la erosión de la plataforma. Maquinaria del Consorcio Vial Rutas de Ayacucho (1 cargador frontal y 1 volquete) trabajan en la zona. **Tránsito restringido.**
- **Departamento Huánuco, provincia Leoncio Prado, distrito Daniel A. Robles.** Red vial nacional PE-5N, tramo Pte. Pumahuasi - Pte. Chino, sector La Cumbre Km 455+300 - Km 455+400, producto de erosión de la plataforma. Se iniciaron los trabajos de carguío, transporte de material integral, conformación de material de plataforma, así como control de tránsito con maquinaria del consorcio Mota Egil Perú. **Tránsito restringido.**
- **Departamento Amazonas, provincia Chachapoyas, distrito Magdalena.** Red vial nacional PE-8B, tramo Leymebamba - Dv. Chachapoyas, sector Parsul Km 289+300 - Km 289+320. Debido a las constantes lluvias en la zona, aumento de caudal y por inestabilidad del talud inferior, se produjo la erosión de la plataforma. Se viene realizando la señalización del sector. **Tránsito restringido.**

Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI

- ✓ En la selva, específicamente centro y sur, se prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
- ✓ Se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra, así como granizo en zonas sobre los 3000 m. s. n. m.



COEN

CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL



**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**



✓ Departamentos alertados: San Martín, Loreto, Ucayali, Junín, Pasco y Huánuco.

**EMISIÓN: 11:00 horas
11/12/2020**



Recomendaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19)

- ✓ Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.
- ✓ Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser.
- ✓ Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.
- ✓ Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
- ✓ Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa.
- ✓ Evite el saludo de mano o beso en la mejilla.
- ✓ Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado.
- ✓ Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, pisos, juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, lejía).

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**

- ✓ Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá orientación.
- ✓ Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud.
- ✓ Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que generen aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias e inundaciones:

- ✓ Si tiene una casa con techo de esteras protéjalo con plástico o bolsas de cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas.
- ✓ Si vive cerca de algún cauce, cuente con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso de agua.
- ✓ Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.
- ✓ Apoye la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los ríos secos.
- ✓ Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los ríos por posibles desbordes o inundaciones.
- ✓ Tenga presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse durante lluvias intensas.
- ✓ Si va conduciendo, disminuye la velocidad, tome precauciones y no se detenga en zonas donde puede fluir gran cantidad de agua.
- ✓ Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto solo deje correr el agua de lluvia.
- ✓ No destape los buzones y proteja las tuberías de desagüe.
- ✓ El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu casa.
- ✓ No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados.

**COEN**CENTRO DE
OPERACIONES DE
EMERGENCIA NACIONAL**BOLETÍN INFORMATIVO
DE EMERGENCIAS**

Estado en acción

✓ Temporada de lluvias

❖ Ica: ANA inspecciona río Ica por incremento de su caudal

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), inspeccionó sectores del río Ica debido al incremento de su caudal en las últimas horas, tras las fuertes precipitaciones registradas en la parte alta de la cuenca.

En las ultimas horas, el caudal del río Ica alcanzó importantes registros en la estación La Achirana, ubicada en el distrito de San José de Los Molinos, situación que obedece a las lluvias registradas en las zonas altas de la región, exactamente en Santiago de Chocorvos y Tambo.

Asimismo, el río Ica ya no discurría agua regulada del sistema Choclococha, desde el 5 de diciembre, debido a que se dispuso el cierre de la compuerta de la laguna Choclococha, con la finalidad de realizar trabajos de emergencia en el río Tambo.

