



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos en Ventanilla

Fecha : 28 de enero de 2022

De acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental competentes para abordar la emergencia ambiental suscitada por el derrame de hidrocarburos en Ventanilla, el día de hoy, 28 de enero del 2022, se cuenta con la siguiente información:

1. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi)

En cumplimiento del plan de contingencia distrital, se logró lo siguiente:

Callao

- En la **playa Caveró se logró recuperar 110m³ de arena contaminada y, a través de una cisterna de succión se logró recolectar 75 m³**. Para ello se necesitó el apoyo de 340 personas (47 navales y 293 civiles), quienes utilizaron retroexcavadora, cisterna, camiones, camionetas, cargador frontal, entre otros implementos.
- En la **playa Santa Rosa se logró recuperar 160 m³ de arena contaminada, así como 1000 litros de agua de mar con hidrocarburo**. Para ello se requirió el apoyo de 111 personas (40 navales y 71 civiles), quienes utilizaron mamelucos blancos, guantes y excavadoras.

Chancay

- El personal de la Capitanía de Puerto de Chancay (9), junto con personal del Ejército del Perú (50) y 40 civiles **lograron recuperar 126 m³ de arena con hidrocarburo y 1 m³ de espuma con hidrocarburo de la playa Chacra y Mar**. Para ello se emplearon lampas, carretillas, jaladores, 2 retroexcavadoras, 1 cargador frontal, 800 metros de barrera de contención, entre otros.

2. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA)

- A las 07:40 horas arribó el personal de Sernanp a la playa Pocitos para coordinar sobre el inicio de actividades. Se identificó una pluma cubierta por hidrocarburo.



- A las 8:00 horas se tenía programada la reunión en campo entre el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, para la supervisión de acciones de limpieza y remediación de playa Pocitos de la ZR Ancón.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



- A las 8:00 horas, se instaló un puesto de control para facilitar los reportes y descansos de personal Sernanp y voluntarios.



- A las 9:00 horas, se brindó la inducción al grupo de voluntarios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre el uso adecuado de los EPP, actividades de limpieza y manejo de residuos en las áreas afectadas.



- A las 09:20 horas, se iniciaron las actividades de recuperación de playas en la Playa Pocitos de la bahía de Ancón por parte de la empresa LAMOR. El día de hoy no se emplearon skimmers, por lo que se hizo el recojo de sedimentos y cantos con elementos básicos (carretillas, palas y cubetas), ello debido a que los estanques de acumulación se encontraban llenos en tanto la empresa Repsol no recogió la mezcla de hidrocarburo con agua marina recuperada de la playa.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

- A las 11:00 horas se coordinaron acciones con un grupo de voluntarios de la PUCP, para el censo de Aves en la playa Tomaycaya. Se realizó el monitoreo remoto a través de drones.



- Se reportó marea baja durante el día y debido a ello no se realizaron labores de succión con el skimmer por parte de ninguna empresa, ONG o Sernanp.
- Se realizó la disposición de sedimento oleoso producto de la jornada anterior.



- El día de hoy, como consecuencia de las condiciones de la marea, no se realizó la recolección de crudo en la playa Pocitos (ZRA), ubicada en las coordenadas 263371E y 8699745N. Se apreció una piscina de 2000 galones de mezcla de agua y crudo que aún no ha sido recogida por la empresa Repsol.

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES

- A las 8:00 horas se realizó la actividad protocolar con la embajadora de Estados Unidos en donde también participó el ministro del ambiente y el jefe institucional.



- Luego de la actividad protocolar, un grupo de pescadores acompañados por Serfor y USAID, zarpó en la embarcación “Yemanya” a los islotes, con quienes se realizaron trabajos de rescate de fauna afectada (7 especímenes muertos y uno vivo) que fueron entregados a Serfor, y se coordinó la emisión de un reporte conjunto. Fueron 7 especímenes muertos, 6 guanay y 1 piquero; y un (1) piquero vivo rescatado.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



- El especialista de la DDE, Jorge Cahuaz, realizó la toma de fotos aéreas del ecosistema intermareal, con posibles impactos en la Isla Pescadores.



REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA

- Se llevó a cabo la actividad de rescate y traslado de fauna. Se reportó la siguiente cantidad de ejemplares en Islotes Pescadores: 5 especies muertas (3 piqueros y 2 guanay), 1 especie recuperada (1 piquero) y especies avistadas con afectación (15 cormorán, 47 guanay, 29 piqueros, 21 pingüinos, 12 pelícanos y 4 gaviotas peruanas).





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFASEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización AmbientalDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Especies de Fauna Muerta, Avistada y Rescatada: 27-01-2022

Estado	Especies		28.01.22	SUB TOTAL
	Nombre Científico	Nombre Común		
Muerta	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán		
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	8	8
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano	4	4
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt		
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano		
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana		
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		
	<i>Lontra felina</i>	Nutria marina		
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		
		TOTAL	12	12
Avistada con afectación o heridas	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán	15	15
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	47	47
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano	29	29
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt	21	21
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano	12	12
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana	4	4
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		
	<i>Lontra felina</i>	Nutria		
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		
		TOTAL	128	128
Rescatada	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán		
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay		
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano	2	2
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt		
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano		
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana		
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		
	<i>Lontra felina</i>	Nutria		
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		
		TOTAL	2	2

**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA****SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental****Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional**

Tipo de Especies	Muerta	Afectada	Rescatada	TOTAL
Cormorán	0	15	0	15
Guanay	8	47	0	55
Piquero Peruano	4	29	2	35
Pingüino de Humboldt	0	21	0	21
Pelicano	0	12	0	12
Gaviota Peruana	0	4	0	4
Lobo chusco	0	0	0	0
Nutria marina	0	0	0	0
Chuita	0	0	0	0
Total	12	128	2	142

3. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:
 - Playa Cavelero, se encontró un aproximado de 200 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos, con el uso de una bomba sumergible para absorber el fluido sobre el agua de mar. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado; y por personas de la ONG Vida. Se recolectaron muestras de suelo en el área de Playa Cavelero. El recorrido se realizó acompañado por un (1) personal de Repsol.
 - Playa Costa Azul, se identificó un aproximado de 80 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado y por personas de la ONG Vida. El recorrido se realizó acompañado por un (1) personal de Repsol.
 - Playa Chica (Santa Rosa) hasta la altura de Isla Mata, se identificó un aproximado de 40 personas realizando actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado. Se recolectaron muestras de agua y suelo. En el área mencionada se encontraban presentes dos (2) representantes de Repsol.
 - Playa Club Naval de Ancón (Lado Sur), se identificó un aproximado de 35 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado. Se recolectaron muestras de agua. En el área mencionada se encontraba presente un (1) representante de Repsol.
 - Playa Pocitos, se identificó un aproximado de 300 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado. El recorrido se realizó acompañado por un (1) personal de Repsol.
 - Playa Las Conchitas, se identificó un aproximado de 250 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos. Se observaron embarcaciones en el agua realizando actividades de limpieza sobre la superficie marina. El personal pertenecía a una empresa contratada por el administrado. Se observó el uso de una (1) bomba de lavado para rocas. El recorrido se realizó acompañado por un (1) personal de Repsol.

Por otro lado, se tuvo la presencia del congresista José Enrique Jeri Oré, a quien se le explicaron las acciones de supervisión que OEFA viene realizando en las playas y las coordinaciones realizadas con Serfor para el rescate y resguardo de la fauna afectada con petróleo.

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

- Playa Cascajo (Chancay), se observó presencia de hidrocarburo en la franja de playa, impregnando toda el área. No se identificó personal trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.
- Playas Infantería, Pasamayo y Carros Grandes – Zona Pasamayo, se identificó suelo contaminado con hidrocarburos e iridiscencia en el agua de mar. Personal de Infantería de Marina viene realizando actividades de limpieza (217 personas). Se observó el uso de maquinaria pesada (6 unidades y una retroexcavadora) retirando un total de 108 m3 de suelo impregnado con hidrocarburos, los cuales fueron trasladados a la Refinería La Pampilla. El recorrido se realizó acompañado por un (1) personal de Repsol.
- Se realizó un recorrido por la Playa La Puntilla (Ancón), donde se observó afectación por hidrocarburo en la arena y en los peñascos. Asimismo, se identificó un ave marina sin vida, la cual se encontraba impregnada con hidrocarburo. Se precisa que no se observó al administrado realizando trabajos de recuperación del petróleo.
- Se realizó un recorrido por la Playa Hondable (Santa Rosa), donde se observó personal voluntario del Ejército del Perú realizando las actividades de limpieza en la playa mencionada. El área de playa se encontraba impregnada con hidrocarburo.

Registro fotográfico

Playa Hondable (Ventanilla)



Playa Hondable (Santa Rosa) – Trabajos de limpieza en la franja de playa



Playa Hondable (Santa Rosa) – Punto de acopio de residuos

Playas Miramar y Las Conchitas (Ancón)



Playa Miramar (Ancón)– Personal de la Marina realizando acciones de retiro de residuos mediante carguío



Playa Las Conchitas (Ancón) – Retiro de fluidos en cisterna

Playa Chancayllo (Chancay)



Playa Chancayllo (Sector Casonal) – Recolección de muestras de agua

Playa Chancayllo (Sector Casonal) –
Recolección de muestras de agua



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Playa Las Conchitas



Playa Las Conchitas (Ancón) – Actividades de limpieza en la zona de playa




Playa Las Conchitas (Ancón) – Actividades de limpieza en espigón de roca

Playa Santa Rosa



Playa Santa Rosa – Presencia de espuma con hidrocarburo



Playa Santa Rosa – Presencia de espuma con hidrocarburo

Playa Cавero



Playa Cавero (Ventanilla) – Acciones de succión de fluidos



Playa Cавero (Ventanilla) – Acciones de retiro de residuos con uso de maquinaria pesada

Playa Costa Azul



Playa Costa Azul (Ventanilla) – Personal contratado ejecutando acciones de limpieza



Playa Costa Azul (Ventanilla) – Personal contratado ejecutando acciones de limpieza



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFASEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización AmbientalDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

ANEXOS

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

28/1/2022

EFA / FUENTE	DICAPI
https://twitter.com/MGP_DICAPI/status/1487095994160345089?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw https://www.facebook.com/mgp.dicapi/posts/1066261350588848?_cft__[0]=AZWYU9e8gplGEa65m-E9r3GhTuPJRdfh8JYzniOJHM5SbtIRZXVGDoPrVxpLDqLCi40QIFH-2156heS9XAgic7gmKwxSDfP6YthEwOoYC-yjD5Lh2H9-7OUvqx5ptm6lItBINE9DCRIi5knVTWvaDB&_tn_=%2CO%2CP-R	LA JEFATURA DEL DISTRITO DE CAPITANÍAS 2 REALIZA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LAS PLAYAS Y ZONAS COSTERAS AFECTADAS TRAS EL DERRAME DE HIDROCARBUROS Como parte de las acciones que viene realizando la Autoridad Marítima Nacional, tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en Ventanilla, el Jefe de Distrito de Capitanía 2, en su calidad de Órgano de Coordinación Distrital (OCD), se reunió el miércoles 26 de enero, con los representantes del Comité de Asesoramiento Técnico (CAT – 2021), conformada por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Ministerio del Ambiente (MINAM), representantes de la Organización de las Naciones Unidas de Italia, Francia y España, así como la Organización sin fines de lucro Promoting Effective Spill Response (ITOPF); para efectuar la supervisión de los trabajos de contención, erradicación, control y mitigación de playas Cavelero (distrito de Ventanilla), Santa Rosa (distrito de Santa Rosa) y el balneario de Ancón, afectadas por el derrame de petróleo. Estas diligencias forman parte de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Contingencia, aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto de 1993. La Autoridad Marítima Nacional reafirma su compromiso de proteger el medio acuático y sus recursos naturales, dando cumplimiento a las funciones establecidas por el Estado Peruano. #MGP #Dicapi #AutoridadMarítima  
https://twitter.com/MGP_DICAPI/status/1487069990520037377?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw	JEDICAP 1, la Capitanía de Puerto de Talara y personal del B.A.P. "Río Tumbes", se encuentran realizando la fiscalización de los trabajos de reparación de los pozos de la Plataforma PN-14 de la empresa Savia, ubicada en Peña Negra - Cabo Blanco https://bit.ly/3r8mQJC
https://www.facebook.com/mgp.dicapi/posts/1066209990593984?_cft__[0]=AZVJR20amsRXFG0J9qNvhOZFHiOvW7O9U0xj7ZS6miX1F-AQF9KH0ex3pLmARoF5a5EIBNzewhzO-naGWEK3E76LK AQ7Z6snapsd726Ld9bqlywxLEd oxzCErmvG7J7soUpzZnVfEejkflj0I7TYJ4&_tn_=%2CO%2CP-R	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE POZOS DE LA PLATAFORMA PN- 14 DE LA EMPRESA SAVIA TRAS DERRAME DE HIDROCARBUROS La Jefatura del Distrito de Capitanía 1, la Capitanía de Puerto de Talara y personal del B.A.P. "Río Tumbes", se encuentran realizando la fiscalización de los trabajos de reparación de los pozos de la Plataforma PN-14 de la empresa Savia, ubicada en Peña Negra - Cabo Blanco - Talara. Estas acciones vienen siendo ejecutadas luego de haberse mitigado el derrame de hidrocarburos producido el día miércoles 26 de enero, en la Plataforma de la empresa antes mencionada. Durante este trabajo de fiscalización lograron verificar que la zona se encuentra libre de restos oleosos. La Autoridad Marítima Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando en la salvaguarda del medio acuático y sus recursos naturales, dentro del ámbito de su competencia. #MGP #Dicapi #AutoridadMarítima  

EFA / FUENTE	SERFOR
https://twitter.com/SerforPeru/status/1487160509988319238?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw	Dir. Ejecutiva del SERFOR, Levin Rojas, participó de la visita de la Embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kenna a las playas de Ancón, donde conoció las acciones de recuperación de fauna silvestre que lideramos; y las de recuperación de zonas afectadas, a cargo del @SERNANP.
https://www.facebook.com/SerforPeru/posts/303356798501803?_cft__[0]=AZXGmHD9SkGAT5aT1UFC6eqmARMhyydx_JfF4dUUmuxYzXGyhgq3B3RitxUo-Qok3JG6KTrkvrK_LHtzCh-TAYRA11YrXj9z8tg9pmfAvecvvgK-an62ltqz4uNHkCifcK7BRnX6iQTYBx7xM0tqCgA&_tn_=%2CO%2CP-R	#EmergenciaAmbiental  La Directora Ejecutiva del SERFOR del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Levin Rojas Meléndez, participó de la visita de la Embajadora de los Estados Unidos de América, Lisa Kenna a las playas de Ancón, quien pudo conocer las acciones de recuperación de fauna silvestre que lidera el SERFOR; y las de recuperación de las zonas afectadas en las áreas naturales protegidas, a cargo del Sernanp Oficial.  Estuvieron también, el Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez; el Viceministro de



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFASEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización AmbientalDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

https://twitter.com/SerforPeru/status/1487172300587905027?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpYpfowhuw	Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez-Moreno; el Jefe del Sernanp, José Ramírez; y el Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre de Lima, Guillermo Ramos. Ministerio del Ambiente - Perú , Embajada de Estados Unidos en Perú
EFA / FUENTE	SERNANP
https://twitter.com/SERNANP/status/1487142461646462976?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpYpfowhuw https://www.facebook.com/SERNANPPERU/posts/302852231873809?_cft__[0]=AZUqNJ6Eq1MPMj2xFFveacuV_DRbY_-Re8htyMoZ5Ry-3vzYJyL6Z7RY3el01uuRrOJJxR8p0uRzuxJuxrPP8FRBO-hoyWfGAAGfk-rKQT6TOM3fczD1LumR-qcOGoxqLLgqFrJzaekialHzyhTter&_tn_=%2CO%2CP-R	La Embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, y el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, supervisaron acciones de recuperación de zonas afectadas por derrame de petróleo en Zona Reservada Ancón e Islotes Grupo de Pescadores. Entérate más https://gob.pe/es/n/579903 #EmergenciaAmbiental: Los daños generados por derrame de petróleo en áreas naturales protegidas son incalculables. José Ramírez, jefe de #Sernanp, indicó que esta #EmergenciaAmbiental ha afectado todo el ecosistema marino de Zona Reservada Ancón e Islotes Grupo de Pescadores. https://gob.pe/es/n/579909
https://twitter.com/SERNANP/status/1487108793385238529?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpYpfowhuw https://www.facebook.com/SERNANPPERU/posts/302737245218641?_cft__[0]=AZXxBRI6T7TXp7pLquPzjlmDaj9IzA2irTqW9V6qgB_Oj1F_rYBSjwkz7F_HlXpRdJgZhK7r1Fmf3ejit97UrmA_x940Vp8rtJoSlwmZQ1XMfiBvV0uk_OjbaDvPCWE_8YTQirZSL88BYiWDbqYDgkU&_tn_=%2CO%2CP-R	Conoce los ecosistemas y especies de fauna silvestre que se han visto afectados en la Zona Reservada Ancón y los Islotes Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras debido al derrame de petróleo en el litoral peruano. #EmergenciaAmbiental  DESASTRE ECOLÓGICO Ecosistemas afectados por el derrame de petróleo dentro de las ANP Zona Reservada Ancón (Bahía de Ancón) Su ecología depende de su temperatura fresca en que las especies de moluscos prosperan para la reproducción de la fauna acuática costera. Islotes Grupo de Pescadores: Su finalidad es conservar una muestra representativa de la diversidad biológica de los ecosistemas marino-costeros del mar frío de la corriente peruana de Humboldt. Especies afectadas: coronados, guanay, pingüino de Humboldt, paqueta peruana, moluscos y caracoles.
https://twitter.com/SERNANP/status/1487082293651030017?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpYpfowhuw https://www.facebook.com/SERNANPPERU/posts/302733441885688?_cft__[0]=AZXoo0Z6kq1ffC80lvER6Yb19TdkPm-4wVX_Jbl8JJDgdfEZ6zSwTPhxB6BQzsqWtt4Y7p7FWblmwJhZOUifAx24FW5x1sGq-6q4nZsGh7GktQLu0DQRoRjlc4JQoo1BvAfGaQ9cl.lgf18avqALiD&_tn_=%2CO%2CP-R	➡ Ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, supervisaron acciones de recuperación y limpieza que realiza #Sernanp en las áreas naturales protegidas afectadas por derrame de petróleo. ✅ Se evidenció el uso de equipos skimmers que han permitido hasta la fecha extraer más de 5 mil galones de petróleo del mar de la Bahía de Ancón. Ministerio del Ambiente - Perú Zona Reservada Ancón - Sernanp Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp #EmergenciaAmbiental #Ancón #derramedepetróleo
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/posts/302824158543283?_cft__[0]=AZXdpWrKWDJibOYrbX58X9hrGITHpzYUkuWfm1-K81tginmrFcgXyHm4TexMwwwNblowUJ0UzpAUCLw55jpAs0e1_ehJCdwobkO1IHrljcP9-ntT9rY1TB2rlqLTWR8X2bBxlzSRmBMazfkPhW1ja7YqWsCWcimcK6SdaXxrUKqLWw&_tn_=%2CO%2CP-R	● Cobertura Especial Conferencia de prensa del Ejecutivo para informar sobre las acciones frente a emergencia por derrame de petróleo en ventanilla.
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/videos/1404649819991133/?_tn_=%2CO-R	➡ Especialistas de #Sernanp, USAID Peru y Serfor Perú realizaron hoy monitoreo de especies afectadas por derrame de petróleo en Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp. ✅ Se logró rescatar un guanay que es trasladado para recibir atención especializada por personal del #Serfor. Ministerio del Ambiente - Perú



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFASEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización AmbientalDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

	Embajada de Estados Unidos en Perú #EmergenciaAmbiental #Ancón #derramedepetróleo
https://www.facebook.com/SERNANPPERU/posts/302876741871358?_cft__[0]=AZVx_VC_ce1owvK5i_9uT_rACHaLhLINj31xHtGRN0ehY0BafNquiDnZxcGa6kfgHGKyQBp3OlcJPZVW-W6zFmLoEo9UB_fhXgzMIR9_iVx2ZRrHFLupa0xweF6PSJsXmQ70jdXVrm92TCvctSJEK7iG&_tn=%2CO%2CP-R	#Sernanp: Daños generados por derrame de petróleo en las áreas naturales protegidas son incalculables. ➡ José Ramírez Maldonado, jefe de Sernanp, indicó que esta #EmergenciaAmbiental ha afectado todo el ecosistema marino de la Zona Reservada Ancón - Sernanp y los Islotes Grupo de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sernanp. Entérate más 👉 https://www.gob.pe/es/n/579909 Ministerio del Ambiente - Perú #Ancón #derramedepetróleo

EFA / FUENTE	DICAPI
https://twitter.com/MGP_DICAPI/status/1487095994160345089?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw https://www.facebook.com/mgp.dicapi/posts/1066261350588848?_cft__[0]=AZWAwU9e8gpIGEa65m-E9r3GhTuPJRDfh8JYzniQJHM5SbtIRZXVGdoprVxplDqLCl40QIFH-2156heS9XAqlc7qmKwxSDfP6YthEwOoYC-vjD5Lh2H9-i7OUvqx5ptm6lItBINE9DCRIi5knVTvwaDB&_tn=%2CO%2CP-R	LA JEFATURA DEL DISTRITO DE CAPITANÍAS 2 REALIZA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LAS PLAYAS Y ZONAS COSTERAS AFECTADAS TRAS EL DERRAME DE HIDROCARBUROS Como parte de las acciones que viene realizando la Autoridad Marítima Nacional, tras el derrame de hidrocarburos ocurrido en Ventanilla, el Jefe de Distrito de Capitanía 2, en su calidad de Órgano de Coordinación Distrital (OCD), se reunió el miércoles 26 de enero, con los representantes del Comité de Asesoramiento Técnico (CAT – 2021), conformada por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Ministerio del Ambiente (MINAM), representantes de la Organización de las Naciones Unidas de Italia, Francia y España, así como la Organización sin fines de lucro Promoting Effective Spill Response (ITOPF); para efectuar la supervisión de los trabajos de contención, erradicación, control y mitigación de playas Caveró (distrito de Ventanilla), Santa Rosa (distrito de Santa Rosa) y el balneario de Ancón, afectadas por el derrame de petróleo. Estas diligencias forman parte de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Contingencia, aprobado mediante Decreto Supremo N° 051-DE/MGP de fecha 2 de agosto de 1993. La Autoridad Marítima Nacional reafirma su compromiso de proteger el medio acuático y sus recursos naturales, dando cumplimiento a las funciones establecidas por el Estado Peruano. #MGP #Dicapi #AutoridadMarítima 🇵🇪 ⚓
https://twitter.com/MGP_DICAPI/status/1487069990520037377?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw	JEDICAP 1, la Capitanía de Puerto de Talara y personal del B.A.P. "Río Tumbes", se encuentran realizando la fiscalización de los trabajos de reparación de los pozos de la Plataforma PN-14 de la empresa Savia, ubicada en Peña Negra - Cabo Blanco https://bit.ly/3r8mQJC
https://www.facebook.com/mgp.dicapi/posts/1066209990593984?_cft__[0]=AZVJR20amsRXFG0J9qNvhOZFHiOvW7O9U0xi7ZS6miX1F-AQF9KH0ex3plmARoF5a5EIBNzewhzO-naGWEK3E76LK AQ7Z6snapsd726Ld9bqlwvLEd oxzICErvmG7J7soUpzZnVfEejkflj0I7TYJ4&_tn=%2CO%2CP-R	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE POZOS DE LA PLATAFORMA PN- 14 DE LA EMPRESA SAVIA TRAS DERRAME DE HIDROCARBUROS La Jefatura del Distrito de Capitanía 1, la Capitanía de Puerto de Talara y personal del B.A.P. "Río Tumbes", se encuentran realizando la fiscalización de los trabajos de reparación de los pozos de la Plataforma PN-14 de la empresa Savia, ubicada en Peña Negra - Cabo Blanco - Talara. Estas acciones vienen siendo ejecutadas luego de haberse mitigado el derrame de hidrocarburos producido el día miércoles 26 de enero, en la Plataforma de la empresa antes mencionada. Durante este trabajo de fiscalización lograron verificar que la zona se encuentra libre de restos oleosos. La Autoridad Marítima Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando en la salvaguarda del medio acuático y sus recursos naturales, dentro del ámbito de su competencia. #MGP #Dicapi #AutoridadMarítima 🇵🇪 ⚓



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFASEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización AmbientalDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

EFA / FUENTE	OEFA
https://twitter.com/OEFAperu/status/1487126641151287297?s=20&t=7KSm-jMwiDeNpqYpfowhuw https://www.facebook.com/oefa.peru/posts/307297508098084?_cft__[0]=AZW1Q-caiM6xETIC-hs7c_l3AQxtCP4NbAivjLz56CFd8yhZWqv4gtcR4dLq2V43Y7Ut1Ai1P31Yb7Q2_eqbVsv3oSnvIElgdyDuQ2SUIThi_VVeXN64mNTjmH5zYX7hn2DvJf4LJRpLfDOv4Nb_5wu_nmJlDwnDUqfEnVnLBYQUA7w&_tn_=%2CO%2CP-R	En vivo Presidenta del OEFA, ministro del @MinamPeru y representantes de los sectores y entidades competentes en el caso del derrame de petróleo de Repsol, informan las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo. #EmergenciaEnElMar. Miriam Alegría: "En el marco del proceso de fiscalización ambiental, el OEFA hasta la fecha ha impuesto 12 medidas administrativas a Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol". Miriam Alegría: "Al día de hoy, tres medidas ya vencieron y hemos verificado que han incumplido lo ordenado, ante ello hemos iniciado las acciones legales correspondientes". Miriam Alegría: "Sobre la primera medida ya hemos notificado a la empresa el trámite de la imposición de la multa coercitiva por 100 UIT (460 mil soles) así como el inicio del procedimiento administrativo sancionador". Miriam Alegría: "Hoy estamos cursando una notificación a la empresa para iniciar la imposición de las multas coercitivas por el incumplimiento de las medidas de recuperación y contención del hidrocarburo en las zonas afectadas, considerando las áreas naturales protegidas". Miriam Alegría: "En paralelo, el día lunes estamos notificando el inicio del procedimiento administrativo sancionador por estas dos medidas adicionales incumplidas". Miriam Alegría: "En el escenario que la empresa llegue a incumplir las 12 medidas administrativas ordenadas por el OEFA estaríamos hablando de 49 200 UIT en multas (226 millones de soles aproximadamente)".
https://www.facebook.com/oefa.peru/posts/307297508098084?_cft__[0]=AZUGWJb_1JqfgBVFJCyH1n2FpxFww2xrr5ugY3ZiXMSHDJ93WVG7oro_MkCYU-zoMrIOHWHB9ijqLBcx_1pahtYSvW4golw4KfC-8hpgsvl5auPK3zYEDfHs0hE_G0SeS5ArGmd6By2246EhQWB2hg_pPD5sOnM6LYHRhn-nFbHX0_A&_tn_=%2CO%2CP-R	 En vivo Presidenta del OEFA, ministro del Ministerio del Ambiente - Perú y representantes de los sectores y entidades competentes en el caso del derrame de petróleo de Repsol, informan las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo. #EmergenciaEnElMar

Consolidado por:

Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Actualizado al 28 de enero de 2022