



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos en Ventanilla

Fecha : 1 de febrero del 2022

De acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental competentes para abordar la emergencia ambiental suscitada por el derrame de hidrocarburos en Ventanilla, el día de hoy, 1 de febrero del 2022, se cuenta con la siguiente información:

1. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi)

En cumplimiento del plan de contingencia distrital, se logró lo siguiente:

Callao

- En la playa Santa Rosa se continuaron con los trabajos de limpieza de hidrocarburos en las áreas afectadas. Para ello, se necesitó el apoyo de 111 personas (41 de la marina y 70 civiles) y 3 empresas, quienes utilizaron excavadoras de carga, cargadores frontales, entre otros implementos.



- En la playa Cavero se continuaron con las labores de limpieza de hidrocarburos en las áreas afectadas, **recolectando un aproximado de 80m3 de material contaminado y 45m3 de arena contaminada**. Para ello, se necesitó el apoyo de 421 personas (42 de la marina y 379 civiles) y 9 empresas las cuales utilizaron minicargadores, máquina tipo pato, carretillas, entre otros.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

2. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

- A las 9:30 horas personal de SERNANP llegó a la playa Pocitos Ancón donde revisaron el equipamiento de protección personal para la respectiva coordinación y evaluación a las actividades a realizar en el área afectada como limpieza de la costa, rescate y monitoreo de fauna. Por otro lado, se brindó la inducción respectiva a los voluntarios sobre las actividades a realizar.
- Se identificó y reportó a la empresa LAMOR un orificio en uno de los estanques de acumulación brindados para que el Sernanp pueda recolectar crudo de la costa, el cual fue cubierto de manera endeble para intentar evitar el derrame de esta mezcla de hidrocarburo y agua de mar, sin embargo la filtración persistía.



- Se identificaron las labores que vienen desarrollando empresas contratadas por Repsol en la Bahía de Ancón, las cuales se procede a detallar:

Empresa SECHE: Limpieza de rocas con hidrocarburo a través de paños de fibra absorbente sin químicos adicionales y recojo de sedimentos oleosos con palas y carretillas para su posterior disposición en geomembranas



Empresa Tower and Tower: Limpieza de cantos con agua a alta presión pero sin la retención correspondiente, por lo que el agua de enjuague termina en pozas y luego es recolectada con baldes.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Empresa Clean Pacific: Limpieza de sedimentos en la playa Miramar con rastrillos, cernidores, voladores y redes de espuma (Coord: 263234E 8698238 N).



- Resumen de personal laborando por empresa desde las Playas Pocitos hasta playa Miramar
 - Lamor Grupo 4: 62 personas
 - Tower and Tower: 51 personas
 - Lamor Grupo 3: 33 personas
 - Seche Group 81: personas
 - Lamor Grupo 1: 175 personas
 - Clean Pacific: 86 personas
- A las 11:08 se realizó el rescate de un ave (Guanay) cubierta de hidrocarburo en la costa de playa Pocitas (Coordenadas: 263389E, 8699903N), la cual fue entregada a Serfor.



- Durante el recorrido se identificaron espumas oleosas en la playa Enanitos y manchas de hidrocarburo en la playa Donofrio.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



- Se emplearon skimmers durante el periodo de marea media, logrando recolectar aproximadamente 800 galones de agua con residuos oleosos. Posteriormente, los skimmers fueron retirados para mantenimiento.

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES

- Se realizó el recorrido desde el muelle Molo desde el ZR Ancón e Isla Grande del polígono Islotes Grupo de Pescadores.
- Se realizaron coordinaciones con MINAM y la misión de la ONU para llevar a cabo una salida el jueves 3 de febrero en la embarcación Yemanya, donde participará también la Jefatura de la RNSIIPG, en la que se realizará la visita a Islotes Grupo de Pescadores y Ancón
- Se realizaron coordinaciones para realizar la evaluación y monitoreo de Punta Salinas con voluntarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina (15 estudiantes y 2 docentes)
- Se realizó una reunión con personal del Sernanp, jefaturas de las ANP (RNSIIPG y ZRA) y el investigador Thomas Valqui, para conocer los aportes de una propuesta de implementación de protocolo de monitoreo del nivel de afectación de fauna empetrolada.

RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS

- Se realizó una salida conjunta con la RNSIIPG y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) a fin de verificar el derrame de petróleo en el RNSIIPG - Sector Punta Salinas. Producto de lo anterior no se evidenciaron manchas de recorrido oleosos.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

REPORTE DE EQUIPO DE RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA

Estado	Especies		1/02/22	Subtotal
	Nombre científico	Nombre común		
Muerta	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormoran	0	0
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	3	3
	<i>Sula variegata</i>	Piquero peruano	1	1
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt	1	1
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano	0	0
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota peruana	0	0
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco	0	0
	<i>Lontra felina</i>	Nutria marina	0	0
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Cguita	0	0
		Total	5	5
Rescatada	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormoran		0
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	3	3
	<i>Sula variegata</i>	Piquero peruano	2	2
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt		0
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano		0
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota peruana		0
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		0
	<i>Lontra felina</i>	Nutria marina		0
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Cguita		0
		Total	5	5

Tipo de Especies	Muerta	Rescatada	TOTAL
Cormorán	0	0	0
Guanay	3	3	6
Piquero Peruano	1	2	3
Pingüino de Humboldt	1	0	1
Pelicano	0	0	0
Gaviota Peruana	0	0	0
Lobo chusco	0	0	0
Nutria marina	0	0	0
Chuita	0	0	0
Total	5	5	10





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

3. Autoridad Nacional del Agua (ANA)

- Participó de la visita de inspección y verificación de los avances de limpieza de las playas afectadas por el derrame de petróleo. Lo anterior en el marco del Comité Científico encabezado por la Marina de Guerra del Perú.
- Al respecto, se visitaron las playas Las Conchitas y Las Pocitos en el distrito de Ancón en donde se evidenció la continuidad de los trabajos de limpieza. Cabe indicar que, en la playa Los Pocitos persiste el hidrocarburo.
- Por otro lado, se apreció a gran cantidad de personal contratado por Repsol realizando labores de limpieza.



- Con relación a la playa Santa Rosa, en el distrito de Santa Rosa, no se observó mayor presencia de personal de limpieza, toda vez que no se evidencia mayor afectación o presencia de crudo significativa.



- En lo que respecta a playa Cavero, en el distrito de Ventanilla, y siendo una de las playas más afectadas, persiste la presencia de petróleo, por lo que se apreció a personal de Repsol realizando labores de limpieza.



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



4. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

- Se continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencia.
- Adicionalmente, en el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:

Playa	Actividad	# Personas	Repsol	ONG	Observaciones
Playa Cavero	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	139	Contratista	No	Área de suelo y agua afectada por hidrocarburos. Se observó el uso de dos (2) mini cargadores y cuatro (4) cisternas para residuos peligrosos. Se recolectó muestras de suelo (1). Había un (1) personal de Repsol en el área.
Playa Chica (Pachacútec)	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	30	Contratista	No	Área de suelo y agua afectada por hidrocarburos. Se observó el uso de un (1) mini cargador. Se recolectó muestras de suelo (1). Había un (1) personal de Repsol en el área.
Playa Santa Rosa Grande (Isla Mata)	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	46	Contratista	No	Se observa espuma con presencia de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos se está realizando con el uso de 1 cargador frontal y 4 volquetes. Había un (1) personal de Repsol en el área.
Isla Mata Cuatro	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	12	Contratista	No	Se observa espuma con presencia de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos se está realizando de forma manual. Había un (1) personal de Repsol en el área.



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Playa	Actividad	# Personas	Repsol	ONG	Observaciones
Playa Club Naval (Lado Sur)	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	37	Contratista	No	Se observa espuma con presencia de hidrocarburo sobre la arena. El retiro de los residuos se está realizando con el uso de 1 cargador frontal y 11 volquetes. Se recuperó un ave con presencia de hidrocarburo. Se recolectó muestras de suelo (1). Había un (1) personal de Repsol en el área.
Playa Miramar (Ancón)	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	152	Contratista	No	Presencia de hidrocarburo en suelos y agua. El retiro de los residuos se está realizando con el uso de 2 cargadores frontales y 10 volquetes.
Playa Conchitas (Ancón)	limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado	130 200	Contratista Municipalidad de Ancón	No	Presencia de hidrocarburo en suelos y agua. El retiro de los residuos se está realizando con el uso de 1 cargador frontal.
Playa El Estanque (Pasamayo)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	Presencia de trazas de hidrocarburos en suelo y agua, así como en las peñas y rocas. Se recolectó muestras de agua y suelo.
Playa Pescadores (Chancay)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	El área recorrida se encontraba sin presencia de hidrocarburos.
Playa Río Seco (Chancay)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	El área recorrida se encontraba sin presencia de hidrocarburos.
Playa Megapuerto (Chancay)	Remoción de arena y apilamiento retiro	32	Ninguna	No	Se observa presencia de hidrocarburos bajo la arena. Se viene realizando la limpieza del área con el apoyo de un cargador frontal. En el área se encontraba un supervisor de la contratista. No había personal del administrado. Presencia de aves sanas en gran cantidad. Se recolectó muestras (1) de suelo.

Registro Fotográfico



Playa Las Conchitas (Ancón)



Playa Las Conchitas (Ancón)



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Playa Miramar (Ancón)



Playa Miramar (Ancón)



Playa El Estanque (Pasamayo)



Playa El Estanque (Pasamayo)



Playa Mata Cuatro (Santa Rosa)



Playa Santa Rosa



Playa Club Naval (Ancón)



Playa Club Naval (Ancón)



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Playa Santa Rosa



Playa Santa Rosa



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

ANEXOS

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

EFA	OEFA
Fecha de publicación	1 de febrero del 2022
Fuente	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.facebook.com/oefa.peru/posts/309729794521522?_cft__[0]=AZUMvE5JJTwG8_oJGkAS_YJqJ6PcHRvUWOT0gsQsex9AsUQZaEYFaT8en8AcPmq-2FLzw8IAumUZdF57Aph3CQfp-eP9Iz7NL-kGbDqllfvcQJVPDaWKAWpH8uFYPF_trlurKUsm6PUK6v85Tk1PDux&_tn_=%2CO%2CP-R - https://twitter.com/OEFAperu/status/1488586864206434309?s=20&t=5-g3AFG1eG5q6Gh0whmaggQ
 #OEFAinforma <p>La medida de paralización de actividades de la Refinería La Pampilla se realiza ante riesgo de ocurrencia de nuevos derrames que pudieran presentarse. No pretendemos desabastecer de combustibles a nuestro país, requerimos que la empresa garantice en el más breve plazo posible las condiciones adecuadas para continuar sus operaciones sin generar impactos negativos en el medio ambiente.  https://tinyurl.com/4rsujzdv</p>	

EFA	OEFA
Fecha de publicación	1 de febrero del 2022
Fuente	https://www.facebook.com/oefa.peru/videos/454973042848019/?_tn_=%2CO-R
 La Pampilla: paralización de operaciones de la refinería busca evitar que se produzcan nuevos derrames de petróleo.  No pretendemos desabastecer de combustibles al país. <p>Con la medida de paralizar las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos de la multinacional, buscamos garantizar las condiciones adecuadas para que continúen sus operaciones.</p> <p>(Vía RPP)</p>	

Consolidado por:
Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Actualizado al 1 de febrero de 2022