



ANEXO

VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO: COCHABAMBA- CUTERVO- SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA- CHIPLE"

No.	SUJETO ACTIVO / BENEFICIARIO	SUJETO PASIVO	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE						VALOR DE LA TASACIÓN (S/)
1	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL	SANTOS QUISPE TENORIO	CÓDIGO: PCLST2-TC03-SAN-054	AREA AFECTADA: 1,524.80			AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble		11 092,60
			LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA: • Por el Norte: Colinda con terreno de la unidad catastral N° 09973 (P.E. 02086537), con de 3.69 m. • Por el Sur: Colinda con terreno de la unidad catastral N° 09982, con 0.23 m. • Por el Este: Colinda con la Carretera Cutervo – Santo Domingo de la Capilla, con 268.32 m. • Por el Oeste: Colinda con Área Remanente, con 264.16 m.	COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE					
				VERTICE	LADO	DISTANCIA (m)	WGS 84		
							ESTE (X)	NORTE (Y)	
				A	A-B	3.69	738428.1860	9308014.0680	
				B	B-C	2.14	738431.8782	9308014.1524	
				C	C-D	4.19	738432.1586	9308012.0329	
				D	D-E	10.67	738433.5685	9308008.0835	
				E	E-F	15.59	738441.0311	9308000.4550	
				F	F-G	10.98	738452.7235	9307990.1472	
				G	G-H	7.2	738460.615	9307982.5187	
				H	H-I	11.04	738465.2573	9307977.0097	
				I	I-J	10.68	738471.5902	9307967.9618	
				J	J-K	14.76	738476.8016	9307958.6437	
				K	K-L	18.14	738482.2932	9307944.9463	
				L	L-M	23.9	738488.7745	9307927.9998	
			M	M-N	16.44	738495.6681	9307905.1143		




				N	N-O	8.79	738499.6096	9307889.1576	
				O	O-P	12.24	738500.3188	9307880.3994	
				P	P-Q	7.77	738498.9087	9307868.2421	
				Q	Q-R	10.36	738496.7978	9307860.7635	
				R	R-S	16.13	738492.0152	9307851.5755	
				S	S-T	16.84	738482.8622	9307838.2981	
				T	T-U	21.93	738472.1509	9307825.3008	
				U	U-V	15.92	738458.7679	9307807.9342	
				V	V-W	12.61	738449.1946	9307795.2168	
				W	W-X	0.23	738441.7321	9307785.0490	
				X	X-Y	4.45	738441.4982	9307785.0532	
				Y	Y-Z	4.45	738442.9779	9307789.2543	
				Z	Z-A1	4.45	738444.6635	9307793.3771	
				A1	A1-B1	4.45	738446.5511	9307797.4114	
				B1	B1-C1	4.45	738448.636	9307801.3475	
				C1	C1-D1	4.45	738450.9131	9307805.1755	
				D1	D1-E1	53.59	738453.3767	9307808.8862	
				E1	E1-F1	5.22	738484.1112	9307852.7806	
				F1	F1-G1	5.22	738486.8765	9307857.2043	
				G1	G1-H1	5.22	738489.1657	9307861.8921	
				H1	H1-I1	5.22	738490.9541	9307866.7929	
				I1	I1-J1	5.22	738492.222	9307871.8534	
				J1	J1-K1	5.22	738492.9558	9307877.0185	
				K1	K1-L1	5.22	738493.1474	9307882.2319	
				L1	L1-M1	5.22	738492.7947	9307887.4368	
				M1	M1-N1	49.64	738491.9017	9307892.5768	
				N1	N1-O1	3.81	738480.8635	9307940.9759	
				O1	O1-P1	3.81	738479.8755	9307944.6554	
				P1	P1-Q1	3.81	738478.6102	9307948.2489	
				Q1	Q1-R1	3.81	738477.0749	9307951.7357	

PARTIDA REGISTRAL: 02087700
perteneciente a la Oficina Registral de Jaén,
Zona Registral N° II, Sede Chiclayo

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL:
Emitido con fecha 22/04/2016 (Informe Técnico
Catastral N° 0764-2016-Z.R. N°
II/OC-OR-JAEN-U) por la Oficina Registral de
Jaén de la Zona Registral N° II, Sede Chiclayo.

COPIA LITERAL: Emitido el 10.06.2020 por la
Oficina Registral de Jaén, Zona Registral N° II,
Sede Chiclayo.



				R1	R1-S1	3.81	738475.2787	9307955.0954	
				S1	S1-T1	3.81	738473.2318	9307958.3086	
				T1	T1-U1	3.81	738470.9462	9307961.3567	
				U1	U1-V1	3.81	738468.4352	9307964.2218	
				V1	V1-W1	35.29	738465.7133	9307966.8875	
				W1	W1-X1	4.45	738439.5815	9307990.5978	
				X1	X1-Y1	4.45	738436.4807	9307993.7937	
				Y1	Y1-Z1	4.45	738433.8109	9307997.3575	
				Z1	Z1-A2	4.45	738431.6151	9308001.2314	
				A2	A2-B2	4.45	738429.9289	9308005.3528	
				B2	B2-A	4.45	738428.7797	9308009.6548	

