

ANEXO									
VALOR DE LA TASACION DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORA MIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA – PUENTE QUIROZ – TAUCA – CABANA – HUANDOVAL – PALLASCA, TRAMO: TAUCA – PALLASCA"									
No.	SUJETO ACTIVO / BENEFICIARIO	SUJETO PASIVO	IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE				VALOR DE LA TASACIÓN(S)		
1	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL	CIRUELOS REY VDA. DE AGREDA, BERTHA AGREDA CIRUELOS, MARÍA DEL PILAR AGREDA CIRUELOS, CLAUDIA MARTHA AGREDA CIRUELOS, MANUEL	CÓDIGO: CVC-TA-237	ÁREA AFECTADA: 45.94m2 (0.0046 ha)		AFECTACIÓN: Parcial del Inmueble			
			COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE ÁREA AFECTADA						
			LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA: -NORTE: Colinda con la Carretera Taucá – Pallasca (carretera afirmada) y la Trocha Carroazable. -ESTE: Colinda con la Carretera Taucá – Pallasca (carretera afirmada), con 16.79 m. -SUR: Colinda con la UC N° 135117, con 18.65 m. -OESTE: Colinda con la Trocha Carroazable, con 5.75 m.	VERTICES	LADO	DISTANCIA (m)	WGS84		
				ESTE (X)				NORTE (Y)	
				1	1-2	1.57	829152.7152	9070721.8179	
				2	2-3	4.18	829154.0153	9070722.6911	
				3	3-4	7.90	829157.5772	9070724.8708	
				4	4-5	8.89	829163.0361	9070719.1618	
				5	5-6	0.18	829168.7715	9070712.3698	
				6	6-7	8.79	829168.6265	9070712.4809	
				7	7-8	8.99	829161.2466	9070717.2530	
				8	8-1	0.69	829153.3316	9070721.5170	
			PARTIDA REGISTRAL: N° 11016782 perteneciente a la Oficina Registral de Chimbote, Zona Registral N° VII de la Sede Huaraz.						
			INFORME DEL VERIFICADOR CATASTRA: Informe Técnico N° 014 – 2020 – JLDV de fecha 14/01/2020, suscrito por el Verificador Catastral.						



Firmado digitalmente por:
ROLLER EDINSON ROJAS
FLOREANO
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por:
LUIS ALBERTO CHAN CARDOSO
Motivo: Soy el autor del documento