

INFORME DE VALUACIÓN VEHICULAR, A VALOR COMERCIAL EN EL MERCADO



DATOS GENERALES

CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SOLICITANTE : MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
UBICACIÓN DEL VEHÍCULO : DEPOSITO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO JR VIGIL 320, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
OBSERVACIONES : VER ACÁPITE 1.4
FECHA DE VALUACIÓN : 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DATOS TÉCNICOS

VER ACÁPITE 1.14

VALOR COMERCIAL	:	US\$	18,333.36	S/.	70,803.44
TIPO DE CAMBIO	:	3.862	Nuevos Soles		Estos valores incluyen IGV

Observaciones y/o Advertencias: Ninguna.

QUANTUM VALUACIONES S.A.C.
Resolución SBS N° 4250-09


 ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
 PERITO VALUADOR
 CIP 98652

INFORME DE VALUACIÓN VEHICULAR, A VALOR COMERCIAL EN EL MERCADO

I. DATOS GENERALES

1.1 DATOS GENERALES

Cliente : Municipalidad de Barranco

Propietario : Municipalidad de Barranco

Solicitante : Municipalidad de Barranco

1.2 OBJETO DE LA VALUACIÓN

Finalidad : El objeto de la valuación es determinar el **Valor Comercial** del vehículo en el mercado automotor, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tasaciones R.M. N° 172-2016-VIVIENDA y sus modificatorias la R.M. N° 424 -2017-VIVIENDA y R.M. N° 124-2020-VIVIENDA.

Instrucciones Recibidas : Recibimos por encargo de Municipalidad de Barranco, las instrucciones para realizar la valuación vehicular. Se contó con la autorización correspondiente para la Inspección vehicular.

Informe de la Labor Realizada / Alcance y Limitaciones Trabajo : La Inspección Ocular se efectuó sin mayores contratiempos. Se contó con documentación del Vehículo proporcionada por el Cliente y señalada en el Acápito V.

1.3 UBICACIÓN DEL EQUIPO VEHICULAR

La inspección se realizó en la Jr Vigil 320, en el depósito de vehículos de la Municipalidad de Barranco. Durante la inspección atendió el personal administrativo.

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS VEHÍCULOS INSPECCIONADOS

Se trata de 10 automóviles livianos, marca NISSAN modelo SENTRA del tipo estándar, cinco (05) de los cuales son del 2015, uno (01) del 2013, tres (03) del 2010 y uno (01) del 2008, actualmente se encuentran sin uso y 1 motocicleta, marca YAMAHA modelo SZ16R del año 2013.

QUANTUM VALUACIONES S.A.C.
Resolución SBS N° 4250-09


ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
PERITO VALUADOR
CIP 98652

Av. Giuseppe Garibaldi N° 217 - Jesús María / tasaciones@quantumperu.com / www.quantumperu.com / 460-1010 / 460-9393 / 985-010400 / 999-456625



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP
REPEV RESOLUCIÓN SBS N° 4250-09



Homologados por SGS del Perú como la mejor empresa en nuestro rubro, obteniendo una calificación de 100/100

- Tasaciones en General.
- Embarcaciones pesqueras.
- Actualización de garantías.
- Inventarios de todo tipo de activos.
- Garantías Mobiliarias (Globales y Flotantes).
- Hipotecas, Predios agrícolas, Plantas Industriales.
- Maquinarias, Equipos, Prendas Industriales y Agrícolas.
- Proyectos Inmobiliarios: Supervisión, Control y Valorización.
- Estudios de viabilidad Técnico-Comercial de Proyectos de inversión.
- Empresas en marcha e intangibles: Marcas-Nombres-Comerciales-Patentes.

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
01	MOTOCICLETA  QUANTUM VALUACIONES S.A.C Resolución SBS N° 4250-09  ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE PERITO VALUADOR CIP 98852 Placa : EU1401 Marca : YAMAHA Modelo : SZ16R Año : 2013 N° Serie de Chasis : ME1KG9593D2094541 N° Serie de Motor : ISY1094377 Color : BLANCO Tipo : PISTERA Recorrido : ILEGIBLE Estado de Conservación : MALO

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
02	AUTOMOVIL  Placa : CQU-205 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2008 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S09K314788 N° Serie de Motor : GA16833539W Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 268,030 km Estado de Conservación : MUY MALO

- Tasaciones en General.
- Embarcaciones pesqueras.
- Actualización de garantías.
- Inventarios de todo tipo de activos.
- Garantías Mobiliarias (Globales y Flotantes).
- Hipotecas, Predios agrícolas, Plantas Industriales.
- Maquinarias, Equipos, Prendas Industriales y Agrícolas.
- Proyectos Inmobiliarios: Supervisión, Control y Valorización.
- Estudios de viabilidad Técnico-Comercial de Proyectos de inversión.
- Empresas en marcha e intangibles: Marcas-Nombres-Comerciales-Patentes.


ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
03	AUTOMOVIL  QUANTUM VALUACIONES S.A.C Resolución SBS N° 4250-09  ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE PERITO VALUADOR CIP 98852 Placa : EUA-454 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2010 N° Serie de Chasis : 3N1EB31SXBK307952 N° Serie de Motor : GA16769099Y Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 297,095 km Estado de Conservación : REGULAR

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
04	AUTOMOVIL  Placa : EUE-109 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2015 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S4GK301295 N° Serie de Motor : GA16866762Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 185,620 km Estado de Conservación : REGULAR

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
05	AUTOMOVIL  QUANTUM VALUACIONES S.A.C Resolución SBS N° 4250-09  ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE PERITO VALUADOR CIP 98852 Placa : EUE-114 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2015 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S6GK30914 N° Serie de Motor : GA16867619Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 165,442 km Estado de Conservación : REGULAR


ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
06	AUTOMOVIL  Placa : EUE-115 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2015 N° Serie de Chasis : 3N1EB31SXGK300202 N° Serie de Motor : GA16865704Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 175,950 km Estado de Conservación : REGULAR

- Tasaciones en General.
- Embarcaciones pesqueras.
- Actualización de garantías.
- Inventarios de todo tipo de activos.
- Garantías Mobiliarias (Globales y Flotantes).
- Hipotecas, Predios agrícolas, Plantas Industriales.
- Maquinarias, Equipos, Prendas Industriales y Agrícolas.
- Proyectos Inmobiliarios: Supervisión, Control y Valorización.
- Estudios de viabilidad Técnico-Comercial de Proyectos de Inversión.
- Empresas en marcha e Intangibles: Marcas-Nombres-Comerciales-Patentes.

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
07	AUTOMOVIL  QUANTUM VALUACIONES S.A.C Resolución SBS N° 4250-09  ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE PERITO VALUADOR CIP 98652 Placa : EUE-119 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2015 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S1GK300203 N° Serie de Motor : GA16865685Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 161,818km Estado de Conservación : REGULAR

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
08	AUTOMOVIL  Placa : EUE-145 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2015 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S1GK300346 N° Serie de Motor : GA16865829Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 194,292km Estado de Conservación : MALO

- Tasaciones en General.
- Embarcaciones pesqueras.
- Actualización de garantías.
- Inventarios de todo tipo de activos.
- Garantías Mobiliarias (Globales y Flotantes).
- Hipotecas, Predios agrícolas, Plantas Industriales.
- Maquinarias, Equipos, Prendas Industriales y Agrícolas.
- Proyectos Inmobiliarios: Supervisión, Control y Valorización.
- Estudios de viabilidad Técnico-Comercial de Proyectos de inversión.
- Empresas en marcha e Intangibles: Marcas-Nombres-Comerciales-Patentes.

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
09	AUTOMOVIL  QUANTUM VALUACIONES S.A.C Resolución SBS N° 4250-09  ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE PERITO VALUADOR CIP 98652 Placa : EUC-442 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2013 N° Serie de Chasis : 3N1EB31S9EK320194 N° Serie de Motor : GA16754296Z Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 244,253km Estado de Conservación : MALO

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
10	AUTOMOVIL  Placa : EUA-456 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2010 N° Serie de Chasis : 3N1EB31SOBK307684 N° Serie de Motor : GA16768819Y Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 237,999km Estado de Conservación : Regular

- Tasaciones en General.
- Embarcaciones pesqueras.
- Actualización de garantías.
- Inventarios de todo tipo de activos.
- Garantías Mobiliarias (Globales y Flotantes).
- Hipotecas, Predios agrícolas, Plantas Industriales.
- Maquinarias, Equipos, Prendas Industriales y Agrícolas.
- Proyectos Inmobiliarios: Supervisión, Control y Valorización.
- Estudios de viabilidad Técnico-Comercial de Proyectos de inversión.
- Empresas en marcha e intangibles: Marcas-Nombres-Comerciales-Patentes.

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS
11	AUTOMOVIL  Placa : EUA-458 Marca : NISSAN Modelo : SENTRA Año : 2010 N° Serie de Chasis : 3N1EB31SXBK307689 N° Serie de Motor : GA16768632Y Color : PLATA Combustible : GASOLINA Recorrido : 263,712km Estado de Conservación : MALO

1.5 FECHA DE INSPECCIÓN OCULAR

Del 05 al 10 de septiembre del 2022.

1.6 FECHA DE ASIGNACIÓN DEL VALOR

27 de septiembre del 2022.

1.7 MANTENIMIENTO

Los vehículos se encuentran sin mantenimiento

1.8 OBSERVACIONES

Ninguna

II. METODOLOGÍA APLICADA

2.1 BASES PARA SU DESARROLLO

El Perito ha realizado una investigación de precios de vehículo(s), comparándolos con los precios otorgados por empresas representantes de las marcas en estudio, pudiendo comprobarse que los valores declarados guardan coherencia con los valores reales que figuran.

QUANTUM VALUACIONES S.A.C.
Resolución SBS N° 4250-09



JNG. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
PERITO VALUADOR
CIP 98652

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

La valuación se efectúa en concordancia con lo dispuesto en el Título V del Reglamento Nacional de Tasaciones - R.M. N° 172 - 2016 - VIVIENDA y sus modificatorias la R.M. N° 424 - 2017-VIVIENDA y R.M. N° 124-2020-VIVIENDA.

La valuación del vehículo se efectúa determinando su valor de reposición (VR); sobre la base de vehículo(s) similares nuevos a la fecha (VSN); se le afecta por un coeficiente de Obsolescencia Tecnológica (OT) e igualmente se le aplica un factor de depreciación (D); calculado a base de su edad (E); período de vida útil (T); teniendo como límite inferior el valor residual (R); que pueda obtenerse por el mismo al ponerlo fuera de uso.

El valor de reposición (VR) y a criterio del Perito, se le afecta de un grado de operatividad (Go); el cual estará en función del estado de conservación del bien, facilidades de repuesto, accesorios, obsolescencia y confiabilidad.

Para determinar el valor comercial (VC) del vehículo, al valor de reposición obtenido (VR), le aplicamos un factor de mercado (Fm), de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda de ese tipo de unidades en el mercado local.


2.3 INVESTIGACIÓN DE VALORES COMERCIALES DE REFERENCIA

DESCRIPCIÓN	VALOR	REFERENCIA
Automóvil Marca: Nissan Modelo: Versa Drive 1.6 Año de Fabricación: 2022	Nuevo US\$ 15,530.00 Incluye IGV	Maquinarias S.A.
Automóvil Marca: Nissan Modelo: Sentra Año de Fabricación: 2008	Segunda US\$ 4,200.00 Incluye IGV	Neo Au
Automóvil Marca: Nissan Modelo: Sentra Año de Fabricación: 2014	Segunda US\$ 5,800.00 Incluye IGV	https://auto.mercadolibre.com.pe/MPE-617614061-nissan-sentra-JM#position=3&search_layout=grid&type=item&tracking_id=693ed2a0-5047-4bef-88ce-45810ba0211d

2.4 SUSTENTACIÓN

El análisis efectuado sobre el activo vehicular nos permite indicar que las apreciaciones indicadas son las más razonables para determinar el valor del bien.

QUANTUM VALUACIONES S.A.C
Resolución SBS N° 4250-09



ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
PERITO VALUADOR
CIP 98652

III. CÁLCULOS EFECTUADOS

3.1 DESARROLLO

a. Valor de Reposición (VR)

Depreciación (D) $D = (VSN - R) \times E/T$	VSN = Valor Similar Nuevo. R = Valor residual. Se consideró un % del VSN. E = Edad del vehículo. T = Vida probable total o vida útil. $T = E + P$. P = Expectativa de vida útil.
Valor de Reposición (VR) $VR = Go \times (VSN \times OT - D)$	Go = Grado de operatividad determinado. VSN = Valor Similar Nuevo. OT = Obsolescencia Tecnológica D = Monto calculado de la depreciación.

b. Valor Comercial (VC)

De acuerdo con la evaluación de precios en el mercado y considerando que el Valor de Reposición corresponde a vehículos actuales, se aplica en la siguiente fórmula un factor de obsolescencia y de comercialización estimado, según corresponda:

Valor Comercial (VC) $VC = Fm \times VR$	Fm = Factor de mercado. VR = Valor de Reposición.
--	--

QUANTUM VALUACIONES S.A.C
Resolución SBS N° 4250-09


ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
PERITO VALUADOR
CIP 98652

DETALLE	VSN	R	D	E	T	OT	Go	VR	Fm	VC	VC
	US\$	US\$	US\$					US\$		US\$	\$/
Motocicleta Marca: Yamaha Modelo: Sz16r, Placa EU1401 Año de Fabricación: 2013	2,600.00	260.00	1,404.00	9	15	1.00	1.00	1,196.00	0.23	275.08	1,062.36
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa CQU-205 Año de Fabricación: 2008	15,530.00	1,553.00	13,045.20	14	15	1.00	1.00	2,484.80	0.20	496.96	1,919.26
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUA-454 Año de Fabricación: 2010	15,530.00	1,553.00	11,181.60	12	15	1.00	1.00	4,348.40	0.45	1,956.78	7,557.08
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUE- 109 Año de Fabricación: 2015	15,530.00	1,553.00	6,522.60	7	15	1.00	1.00	9,007.40	0.25	2,251.85	8,696.64
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUE- 114 Año de Fabricación: 2015	15,530.00	1,553.00	6,522.60	7	15	1.00	1.00	9,007.40	0.30	2,702.22	10,435.97
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUE- 115 Año de Fabricación: 2015	15,530.00	1,553.00	6,522.60	7	15	1.00	1.00	9,007.40	0.33	2,972.44	11,479.56
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUE- 119 Año de Fabricación: 2015	15,530.00	1,553.00	6,522.60	7	15	1.00	1.00	9,007.40	0.20	1,801.48	6,957.32
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUE- 145 Año de Fabricación: 2015	15,530.00	1,553.00	6,522.60	7	15	1.00	1.00	9,007.40	0.18	1,621.33	6,261.58
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUC- 442 Año de Fabricación: 2013	15,530.00	1,553.00	8,386.20	9	15	1.00	1.00	7,143.80	0.20	1,428.76	5,517.87
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUC- 456 Año de Fabricación: 2010	15,530.00	1,553.00	11,181.60	12	15	1.00	1.00	4,348.40	0.50	2,174.20	8,396.76
Automovil Marca: Nissan Modelo: Sentra, Placa EUA-458 Año de Fabricación: 2010	15,530.00	1,553.00	11,181.60	12	15	1.00	1.00	4,348.40	0.15	652.26	2,519.03
VALORES INC. IGV	157,900.00							US\$ 68,906.80	US\$ 18,333.36	S/ 70,803.44	

QUANTUM VALUACIONES S.A.C.
Resolución SBS N° 4250-09


 ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
 PERITO VALUADOR
 CIP 98652

Giuseppe Garibaldi N° 217 - Jesús Maria / tasaciones@quantumperu.com / www.quantumperu.com / 460-1010 / 460-9393 / 985-010400 / 999-456625

IV. OPINIÓN INTEGRAL DEL PERITO VALUADOR

- La valuación se ha efectuado con total independencia de criterio, aplicando las normas vigentes; no asumiendo responsabilidad el Perito, por la veracidad o no de la información y de los documentos proporcionados por el Cliente.
- Vigencia de valuación: Si no varían las condiciones de mercado, económicas y otras que afecten el valor, así como de no surgir imponderables. La valuación podría tener una vigencia de 90 días.
- El valor de multas, papeletas u otras sanciones económicas que se encuentren atribuidas al bien materia de evaluación, deberán ser deducidas al valor comercial obtenido en el presente informe.
- Los precios referenciales se obtienen tomando como punto de partida: La Internet, revistas especializadas, las empresas representantes de los vehículos y la documentación crediticia.

V. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA


- La información de precios se obtuvo de acuerdo con la experiencia del Perito complementada con datos de nuestra base de datos, la Internet, revistas especializadas y las empresas representantes de los vehículos en estudio.
- Copia de Tarjeta de propiedad.

27 de septiembre del 2022.

QUANTUM VALUACIONES S.A.C
Resolución SBS N° 4250-09


ING. LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
PERITO VALUADOR
CIP 98652

RESUMEN DE COSTOS DE REALIZACION DE UNIDADES VALORIZADAS (US DOLARES)														SUNAT AL 20/09/22 TASA DE CAMBIO	
IT	PLACA	#	AÑO	KMJE	COSTO REPARAR MOTOR	COSTO PLANCHADO	COSTO PINTURA	COSTO LLANTAS	COSTO BATERIA	COSTO FRENO	COSTO SUSPENSION	COSTO ACCESORIOS	COSTO TOTAL	3,862	
1	CQU205	10	2008	268030	1500	500	800	150	100	200	500	200	3950	S/	15.254,90
2	EUE109	18	2015	185620	1200	400	800	150	100	180	400	220	3450	S/	13.323,90
3	EUA454	9	2010	297095	500	400	700	150	100	200	500	230	2780	S/	10.736,36
4	EUE119	17	2015	161818	1200	450	900	150	100	180	400	320	3700	S/	14.289,40
5	EUE145	20	2015	194292	1500	500	800	150	100	170	400	300	3920	S/	15.139,04
6	EUC442	51	2013	244253	1200	400	800	150	100	200	500	230	3580	S/	13.825,96
7	EUE114	16	2015	165442	500	400	700	150	100	180	500	250	2780	S/	10.736,36
8	EUE115	19	2015	175950	0	400	700	150	100	180	500	250	2280	S/	8.805,36
9	EUA456	7	2010	237999	300	200	300	150	100	200	500	230	1980	S/	7.646,76
10	EUA458	8	2010	263712	1500	500	800	150	100	200	500	300	4050	S/	15.641,10
11	EU1401	-	2013	162000	120	0	30	30	30	30	30	30	300	S/	1.158,60



LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
 INGENIERO MECÁNICO
 Reg. CIP Nº 98652

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (10) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2008 KMJE: 268,030 PLACA: CQU-205

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Bateria	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del. Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL - = NO POSEE

OBSERVACIONES

REPARACION MOTOR
 PE/Pintura

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

\$ 3950

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$ 500 U.S. DOLARES

FELIPE CABRERA BULEJE
 INGENIERO MECANICO
 REG. CIP N° 98652

TECNICO: SOLDOBILA

C. CALIDAD: CABRERA

VENDEDOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (18) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2015 KMJE: 185,620 PLACA: EUE-109

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempeñador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

REPARACION MOTOR
 PL/Pintura general

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

\$ 3450

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO

DE: \$ 3550

U.S. DOLARES

TECNICO: BARRERO

C. CALIDAD: CABERA

LUIS FELIPE CABRERA BULENE
 INGENIERO MECANICO
 Reg. CIP N° 98652

VENDEDOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (9) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2010 KMJE: 297,095 PLACA: EUA-454

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Tirón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL - = NO POSEE

OBSERVACIONES NECESITA
PLANCHADO / PINTURA GENERAL
FALTA TAPIZ PILOTO (LH)

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO

DE: \$1950

U.S. DOLARES

TECNICO: BARRATO

C. CALIDAD: CASABO

WIS FELIPE CABRERA BULEJE
 INGENIERO MECÁNICO
 Reg. CIP N° 98652

VENDEDOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD BARRANCO (17) TELEFONO: _____
 MODELO: CENTRA AÑO: 2015 KMJE: 161,818 PLACA: EUE-119

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del. Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL - = NO POSEE

OBSERVACIONES NECESITA:
REPARACION DE MOTOR.
PINTURA GENERAL
NO TIENE MASCARA
CAMBIA 2 LLANTAS

(MAVILA/CLIENTE) COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA: _____
 REPUESTOS : _____
 MATERIALES : _____
 CONTRATISTAS : _____
 TOTAL : \$ 3700

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$ 1800 U.S. DOLARES

TECNICO: SOLDEVILLA C. CALIDAD: CABRENA VoBo _____ VENDEDOR: _____

LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
 INGENIERO MECÁNICO
 Reg. CIP N° 98652

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (20) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2015 KMJE: 194,292 PLACA: EUE-145

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Bateria	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒

90/80/50/50

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL - = NO POSEE

OBSERVACIONES

NECESITA PLANCHADO/PINTURA GRAL
 NECESITA REPARACION MOTOR

TAPA DE GASOLINA

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

\$3920

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO

DE: 1600

U.S. DOLARES

TECNICO: SOLDBILLA

C. CALIDAD: BARRETO

VoBo

LUIS FELIPE CABRERA BULEJE
 INGENIERO MECÁNICO

VENDEDOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (51) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2013 KMJE: 244,253 PLACA: EUC-442

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒	* VARILLA CAPOT	☒
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del. Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒	chapa Maletera	☒

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES NECESITA
 * NECESITA REPARACION
 * PINTURA GENERAL
 * BÚJIA NO ENTRA BIEN EN EL PULVIDO

(MAVILA/CLIENTE) COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA: _____
 REPUESTOS: _____
 MATERIALES: _____
 CONTRATISTAS: _____
 TOTAL: \$3580

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$1450 U.S. DOLARES

TECNICO: SOLDEYLLA C. CALIDAD: CABRERA VoBo LUIS FELIPE CABRERA BULEJE INGENIERO MECANICO Reg. CIP N° 98652 VENDEADOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (16) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2015 KMJE: 165,442 PLACA: EUE-114

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☐
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒	Chapa Maletera	☒

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

* SUBE ACBITE, NECESITA REPARACION
 * VEHICULO ENCIENDE
 * NECESITAN PINTURA GENERAL

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS:

MATERIALES:

CONTRATISTAS:

TOTAL:

\$ 2780

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$ 2700 U.S. DOLARES

TECNICO: CHOQUE

C. CALIDAD: CABRERA

LUIS FELIPE CABRERA BULEJE

INGENIERO MECÁNICO
 Reg. CIP N° 98652

VENDEDOR: _____

VALORIZACION

CLIENTE: <u>MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (19)</u>	TELEFONO: _____
MODELO: <u>SENTRA</u> AÑO: <u>2015</u> KMJE: <u>175950</u>	PLACA: <u>EUE-115</u>

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Bateria	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos 4 X	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

NECESITA PINTURA GENERAL
FALTA MANIJA RH

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

\$ 2200

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$ 3000 U.S. DOLARES

TECNICO: SOL DE VILLA

C. CALIDAD: CABRERA

VENDEDOR: FELIPE CABRERA BULEJE

INGENIERO MECÁNICO
Reg. CIP N° 98652

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (7)

TELEFONO: _____

MODELO: SENTRA AÑO: 2010 KMJE: 237,299

PLACA: EUA-456

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempeñador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador SERVICIO	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador SERVICIO	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒		
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del.Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒		

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

NECESITA PINTURA
ESPEJO EXTERIOR IZQ CAMBIO
SOPORTE DE MOTOR DELANTERO ROTO
MOLDURA DE ESTILO DE PILOTO
VENTILADOR DE MOTOR FALTA

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS :

MATERIALES :

CONTRATISTAS :

TOTAL :

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO DE: \$2150 U.S. DOLARES

TECNICO: BALBETO

C. CALIDAD: CABRERA

VoBo: FELIPE CABRERA BULEJE

VENDEDOR: _____

INGENIERO MECÁNICO
Reg. CIP N° 98652

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO (8) TELEFONO: _____
 MODELO: SENTRA AÑO: 2010 KMJE: 263,712 PLACA: EUA - 458

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☒	13 Cenicero	☒	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☒	14 Posavasos	☒	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☒	39 Chapa Capot.	☒
4 Control Alarma	☒	16 Bolsa Aire	☒	28 Bloqueo T/A	☒	40 Chapa Maletera	☒
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☒	29 Traba T/A	☒	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☒	19 Luz Salón	☒	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☒
8 Control Lunas	☒	20 Sun roof	☒	32 Apoya Brazos	☒	44 Funcionamiento de A/A	☒
9 Control Espejos	☒	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☒	45 Control Crucero	☒
10 Encendedor	☒	22 Controles A/A	☒	34 Tapices	☒		
11 Radio	☒	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☒		
12 Reloj	☒	24 Freno Mano	☒	36 Cinturón Seg.	☒		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☒	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☒
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☒	65 Aceite Caja	☒	74 Filtro Secador	☒
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☒	66 Aceite Dir/Hid	☒	75 Enfriador Hidráulico	☒
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Aceierad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cables Bujías	☒	59 Cable T/A	☒	68 Liq. ABS	☒	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☒	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☒
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☒	70 Tapa Radiador	☒	CHAPA MALETERA	☒
53 Distribuidor	☒	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☒		
54 Faja Distribución	☒	63 BBA Embrague	☒	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☒	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☒
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☒	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☒	86 Punta Palier	☒	91 Neumáticos 4 MALAS	☒	96 Brazo Arrastre	☒
82 Terminales	☒	87 Seguro Rueda	☒	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☒	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
						99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☒	108 Parachoque Post.	☒	116 Emblemas	☒	124 Gata	☒
101 Capot	☒	109 Tapa Maletera	☒	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☒
102 Guardaf. Del. Izq.	☒	110 Pta. Post. Der.	☒	118 Faros Delanteros	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☒	119 Faros Posteriores	☒	127 Luz de Retroceso	☒
104 Techo	☒	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☒	128 Escarpines	☒
105 Molduras Izq.	☒	113 Molduras Der.	☒	121 Jebes Puerta	☒	129 Camber	☒
106 Pta. Del. Izq.	☒	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☒	130 Convergencia	☒
107 Pta. Post. Izq.	☒	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☒	FALTA DIRECCIONAL DEBIDO A LA VARIACION CAPOT	

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

NECESITA PINTURA GENERAL
 CHOQUE LATERAL LH CAMBIO PUERTA POST LH
 FALTA FILETE PTA POST. IZQ.
 NO TIENE TAPA DE GUANTERA
 CABLE EMBRAGUE ROTO
 NECESITA REPARAR MOTOR (NO GIRA)

(MAVILA/CLIENTE)

COSTO DE TRABAJOS

MANO DE OBRA:

REPUESTOS:

MATERIALES:

CONTRATISTAS:

TOTAL:

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO

DE: \$650

U.S. DOLARES

TECNICO: CHOQUE

C. CALIDAD: CABRERA

VENDEDOR: LUIS FELIPE CABRERA BULEJE

INGENIERO MECÁNICO

Reg. CIP N° 98652

VALORIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

TELEFONO: _____

MODELO: YAMAHA SZ16R AÑO: 2013

KMJE: _____

PLACA: EU-1401

COMPARTIMIENTO DEL PILOTO

1 Visera Tapasol	☐	13 Cenicero	☐	25 Acelerador	☒	37 Luces Del. / Post.	☒
2 Espejo Interior	☐	14 Posavasos	☐	26 Embrague	☒	38 Luz Intermitente	☒
3 Panel/Tablero	☒	15 Volante	☒	27 Cambios T/A	☐	39 Chapa Capot.	☐
4 Control Alarma	☐	16 Bolsa Aire	☐	28 Bloqueo T/A	☐	40 Chapa Maletera	☐
5 Luces Peligro	☒	17 Desempañador	☐	29 Traba T/A	☐	41 Tapa Gasolina	☒
6 Claxon	☒	18 Luz Tablero	☒	30 Traba Timón	☒	42 Patinamiento de Embrague	☒
7 Limpia Parabrisas	☐	19 Luz Salón	☐	31 Manijas	☒	43 Secuencia de Cambios T/A	☐
8 Control Lunas	☐	20 Sun roof	☐	32 Apoya Brazos	☐	44 Funcionamiento de A/A	☐
9 Control Espejos	☐	21 Arranque Motor	☒	33 Cabezales	☐	45 Control Crucero	☐
10 Encendedor	☐	22 Controles A/A	☐	34 Tapices	☐		
11 Radio	☐	23 Freno	☒	35 Corre Asiento	☐		
12 Reloj	☐	24 Freno Mano	☐	36 Cinturón Seg.	☐		

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

46 Bornes	☒	55 Faja Alternador	☐	64 Aceite Motor	☒	73 Condensador	☐
47 Cables Tierra	☒	56 Faja A/A	☐	65 Aceite Caja	☐	74 Filtro Secador	☐
48 Batería	☒	57 Faja Dir/Hid	☐	66 Aceite Dir/Hid	☐	75 Enfriador Hidráulico	☐
49 Filtro Aire	☒	58 Cable Acelerad.	☒	67 Liq. Freno	☒	76 Arrancador	☒
50 Cable Bujía	☒	59 Cable T/A	☐	68 Liq. ABS	☐	77 Alternador	☒
51 Bujías	☒	60 Cable Crucero	☐	69 Mangueras	☒	78 Nivel CO	☐
52 Filtro Gasolina	☒	61 Carga A/A	☐	70 Tapa Radiador	☐		
53 Distribuidor	☐	62 BBA Freno	☒	71 Radiador	☐		
54 Faja Distribución	☐	63 BBA Embrague	☐	72 Compresión Motor	☒		

PARTE BAJA

79 Amortiguad. Del.	☒	84 Poncho Terminal	☐	89 Pastillas	☒	94 Bombines	☐
80 Bocinas Trapecio	☒	85 Poncho Palier	☐	90 Disco	☒	95 Amortiguad. Post.	☒
81 Brazo Suspensión	☐	86 Punta Palier	☐	91 Neumáticos	☒	96 Brazo Arrastre	☐
82 Terminales	☐	87 Seguro Rueda	☐	92 Tambores	☒	97 Bocinas Trapecio	☒
83 Barra Dirección	☐	88 Rodaje Rueda	☒	93 Zapatas	☒	98 Tanque Gasolina	☒
TUBO DE ESCAPE	☒	TREN ARRASTRE	☒			99 Columna Dirección	☒

PLANCHADO/PINTURA Y OTROS

100 Parachoque Del.	☐	108 Parachoque Post.	☐	116 Emblemas	☐	124 Gata	☐
101 Capot	☐	109 Tapa Maletera	☐	117 Micas / Lunas	☒	125 Herramientas	☐
102 Guardaf. Del. Izq.	☐	110 Pta. Post. Der.	☐	118 Faros Delanter.	☒	126 Luz de Placa	☒
103 Espejo Izq.	☒	111 Pta. Del. Der.	☐	119 Faros Posterior	☒	127 Luz de Retroceso	☐
104 Techo	☐	112 Guardaf. Del/Der.	☒	120 Plumillas	☐	128 Escarpines	☐
105 Molduras Izq.	☐	113 Molduras Der.	☐	121 Jebes Puerta	☐	129 Camber	☐
106 Pta. Del. Izq.	☐	114 Espejo Der.	☒	122 Estribos	☐	130 Convergencia	☐
107 Pta. Post. Izq.	☐	115 Manijas Exterior	☒	123 Llanta Repuesto	☐		

NOTA: ✓ = OK X = MAL -- = NO POSEE

OBSERVACIONES

NECESITA REPARACION DE MOTOR

PINTURA DE TANQUE

(MAVILA/CLIENTE): _____

COSTO DE TRABAJOS _____

MANO DE OBRA: _____

REPUESTOS : _____

MATERIALES : _____

CONTRATISTAS : _____

TOTAL : \$ 380

ESTE AUTO TIENE UN VALOR APROXIMADO

DE: \$ 270

U.S. DOLARES

TECNICO: SOLDE VILLA

C. CALIDAD: CABRENA

VoBo JOSÉ FELIPE CABRERA BULEJE

INGENIERO MECÁNICO

Nº 98652

VENDEDOR: _____