

APENDICE A 01

FORMATO DE FICHA DESCRIPCION DE BIENES

VEHICULOS PARA LA BAJA POR LA CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA

ITEMS	CODIGO PATRIMONIAL	DENOMINACION	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	MOTOR	PLACA	AÑO FRAB	ESTADO CONSE	FECHA DE ADQUISICION	CAUSAL DE ALTA/BAJA	LUGAR -EEA	CUENTA CONTABLE	VALOR HISTORICO	VALOR DE DEPRECIACION AL 30.11.2022	VALOR NETO	UTIL PARA CENTRO EDUCATIVO
1	678250000050	CAMIONETA	TOYOTA	HI LUX 4X4	AZUL OSCURO METALICO	LN1660018829	3L4649380	PGZ-187	1998	M	31/12/2009 0	CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA	EEA-CANAAN	1503.0101	75,335.09	74,375.38	959.71	No útil
2	678250000131	CAMIONETA	TOYOTA	HI LUX 4X4	GRIS OSCURO METALICO	RN1050004505	22R4024372	PGD-598	1995	M	3/08/2001 00	CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA	EEA-BANOS DE INCA	1503.0101	98,270.11	97,505.27	764.84	No útil
3	678250000045	CAMIONETA	TOYOTA	HI LUX 4X4	AZUL OSCURO METALICO	LN1660020206	3L4665912	EGE-585	1998	M	31/12/2009 0	CAUSAL DE MANTENIMIENTO O REPARACION ONEROSA	EEA-BANOS DE INCA	1503.0101	75,335.09	74,375.38	959.71	No útil
TOTAL DE LA CUENTA 1503.0101															248,940.29	246,256.03	2,684.26	
TOTAL GENERAL DE LA CUENTA 1503.0101															248,940.29	246,256.03	2,684.26	

