

**CARGO**

**RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0016-2023-MSB-GM-OSMUDS**

SECRETARIA GENERAL  
Unidad de Administración Documentaria  
30 ENE. 2023  
**RECIBIDO**  
Hora: 14:44 Firma: [Firma]

San Borja, 11 de enero de 2023.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

VISTO: El EXPEDIENTE N° 0024-2023, de fecha 03 de enero de 2023, presentado por el señor **MURRIETA VASQUEZ JOHN JAMES**, identificado con DNI N° 41237225, con RUC N° 10412372251; **SOLICITA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO**, para desarrollar el giro de **SERVICIOS DE PUBLICIDAD**, en el inmueble ubicado en **JR. PASEO DEL BOSQUE (EX CA.) N° 105 MZ. A, LT. 27, EL BOSQUE DE SAN BORJA – SAN BORJA**.

**CONSIDERANDO:**

Que, el administrado solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, desarrollar el giro de **SERVICIOS DE PUBLICIDAD**, en el inmueble ubicado en **JR. PASEO DEL BOSQUE (EX CA.) N° 105 MZ. A, LT. 27, EL BOSQUE DE SAN BORJA – SAN BORJA**; con un área ocupada de 24.85 m<sup>2</sup>, con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo y capacidad de **Aforo de 05 personas**.

Que, el numeral 20.1 del artículo 20° del D.S. N° 002-2018-PCM, establece: para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el/la administrado/a debe presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación, adjunta a la solicitud de licencia de funcionamiento. Concordante con el inciso a) del artículo 23° del citado cuerpo normativo, establece: el/la inspector verifica las condiciones de seguridad declaradas por el/la administrado/a y, de estar todo conforme, procede a entregarle copia del informe de ITSE a la finalización de la diligencia.

Que, la Constitución Política del Perú, establece en el Título I respecto "De la persona y de la sociedad", contenida en el artículo 2, Inciso 1, "**que la persona, la protección a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)**".

Que, mediante Informe de Verificación de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad Declaradas para la ITSE Posterior al Otorgamiento de la licencia de Funcionamiento o la ITSE Posterior al Inicio de Actividades, de fecha 10 de enero de 2023, el inspector técnico de seguridad en edificaciones el **Sr. Martín Zevallos Arbulú con Registro RITSE N° 0131**, informa que ha ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de autos, como resultado, el establecimiento objeto de inspección **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, en cumplimiento del artículo único de la Ley N° 30619, Ley que modifica la Ley N° 28976 (Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) que establece lo siguiente: "**El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene vigencia de dos años, a partir de su expedición, tanto en el caso que la Inspección se realiza de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento por tratarse de casos de riesgo bajo o riesgo medio, como en el caso en que, por tratarse de caso de riesgo alto o muy alto, se le requiere como requisito previo para otorgar la licencia de funcionamiento**".

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, señala en el literal a) del artículo 23° que cuando el objeto de ITSE, **cumple con las condiciones de seguridad en Edificaciones se otorga el Certificado ITSE**.

Que, en tal sentido, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL  
V°B°

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  
ASESOR LEGAL  
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL  
V°B°

## RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0016-2023-MSB-GM-GSH-UDC

los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED, Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO:** Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentado por el señor **MURRIETA VASQUEZ JOHN JAMES**, identificado con DNI N° 41237225, con RUC N° 10412372251; para desarrollar el giro de **SERVICIOS DE PUBLICIDAD**, en el inmueble ubicado en **JR. PASEO DEL BOSQUE (EX CA.) N° 105 MZ. A, LT. 27, EL BOSQUE DE SAN BORJA – SAN BORJA**, por lo que en mérito del Informe de Verificación de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad Declaradas para la ITSE Posterior al Otorgamiento de la licencia de Funcionamiento o la ITSE Posterior al Inicio de Actividades de fecha 10 de enero de 2023, y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución, se otorga el **Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° 008-2023-MSB**, con un **área ocupada de 24.85 m<sup>2</sup>** y la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo y capacidad de **Aforo de 05 personas**.

**ARTICULO SEGUNDO:** El establecimiento que desarrolla la actividad comercial autorizada, deberá mantener las condiciones de seguridad bajo responsabilidad del administrado/a titular del establecimiento o representante legal, cualquier modificación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, deberá solicitar una nueva ITSE, caso contrario se iniciará el proceso de revocatoria del Certificado de ITSE otorgado

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA**  
**GERENCIA DE SEGURIDAD HUMANA**  
  
.....  
**Eduardo Gonzalo Vivanco Antayhua**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL**

EGVA/bgjf

UAD

MURRIETA VASQUEZ JOHN JAMES

JR. PASEO DEL BOSQUE (EX CA.) N° 105 MZ. A, LT. 27, EL BOSQUE DE SAN BORJA – SAN BORJA