

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Unidad de Administración Decumentaria RESOLUCIÓN DE UNIDAD Nº 0027-2023-MSB-GM-GSH-UDC

San Borja, 11 de enero de 2023

EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN B

VISTO: El EXPEDIENTE Nº 9311-2022, de fecha 21 de diciembre de 2022; presentado por la señora FLORES DEL POZO CARMEN ILIANA, identificada con DNI Nº 09537614, con RUC Nº 10095376148 solicita INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, para desarrollar el giro de PANADERIA, EMBUTIDOS, BODEGA, CAFETERIA (VENTA DE SANDWICHES), en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en JR. BRONZINO N° 765 MZ. L7, LT. 01, I ETAPA / 7MO SECTOR - SAN BORJA.

CONSIDERANDO:

Que, la administrada solicita Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Previa al Inicio de Actividades para los establecimientos objeto de inspección que no requieren Licencia de Funcionamiento, desarrollar el giro de PANADERIA, EMBUTIDOS, BODEGA, CAFETERIA (VENTA DE SANDWICHES), en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en JR. BRONZINO Nº 765 MZ. L7, LT. 01, I ETAPA / 7MO SECTOR - SAN BORJA, con una calificación de RIESGO MUY ALTO. según la Matriz de Riesgo, con un área ocupada de 66.66 m², Capacidad de Aforo de 05 personas.

Que, el numeral 33.2 del artículo 33º del D.S. Nº 002-20218-PCM establece: que ITSE previa al inicio de actividades: aquella que se realiza antes del inicio de actividades en los establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo alto o riesgo muy alto, según la Matriz de Riesgos

Que, mediante Informe de ITSE Previa al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento o la ITSE Previa al Inicio de Actividades de fecha 06 de enero de 2023, los inspectores especializados de seguridad en edificaciones el Ing. Juan Carlos Jiménez Tacurí, con Registro RITSE Nº 0164, el Ing. Máximo Ramos Ulloque, con Registro RITSE Nº 0171 y la Arq. Maritza Vilma Soto Godoy, con Registro RITSE Nº 0052, informan que han ejecutado la diligencia de inspección al objeto de inspección materia de autos, como resultado se tiene que el objeto de inspección CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES.

Que, la Constitución Política del Perú, establece en el Titulo I respecto "De la persona y de la sociedad", contenida en el artículo 2°, Inciso 1:"que la persona, la protección a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)"

Que, en cumplimiento del artículo único de la Ley N° 30619, Ley que modifica la Ley N° 28976 (Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) que establece lo siguiente: "El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene vigencia de dos años, a partir de su expedición, tanto en el caso que la inspección se realiza de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento por tratarse de casos de riesgo bajo o riesgo medio, como en el caso en que, por tratarse de caso de riesgo alto o muy alto, se le requiere como requisito previo para otorgar la licencia de funcionamiento".

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, señala en el literal a)del artículo 23° que cuando el objeto de ITSE, cumple con las condiciones de seguridad en Edificaciones se otorga el Certificado ITSE.

Que, en tal sentido, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza Nº 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto





Av. Joaquin Madrid Nº 200-San Borja-Lima Telefono: (01)612-5665 Anexo 361 www.msb.gob.pe

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

SECRETARIA GENERAL

O ENE. 2023



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE UNIDAD Nº 0027-2023-MSB-GM-GSH-UDC

Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED; Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentado por la señora FLORES DEL POZO CARMEN ILIANA, identificada con DNI N° 09537614, con RUC N° 10095376148, para desarrollar el giro de PANADERIA, EMBUTIDOS, BODEGA, CAFETERIA (VENTA DE SANDWICHES), en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en JR. BRONZINO N° 765 MZ. L7, LT. 01, I ETAPA / 7MO SECTOR - SAN BORJA; por lo que en mérito del Informe de ITSE Previa al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento o la ITSE Previa al Inicio de Actividades de fecha 06 de enero de 2023, y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución, se otorga el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° 0019-2023-MSB, con un área ocupada de 66.66 m² y la calificación de RIESGO MUY ALTO y Capacidad de Aforo de 05 personas.

ARTICULO SEGUNDO: El establecimiento que desarrolla la actividad comercial autorizada, deberá mantener las condiciones de seguridad bajo responsabilidad del administrado/a titular del establecimiento o representante legal, cualquier mod/ficación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, deberá solicitar una nueva ITSE, caso contrario se iniciará el proceso de revocatoria del Certificado de ITSE otorgado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA GERENCIA DE SEGURIDAD HUMANA

Eduardo Gonzalo Vivanco Antayhua