

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD Nº 0280-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

San Borja, 10 de febrero de 2023.

### **EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA**

**VISTO:** El **EXPEDIENTE Nº 0927-2023**, de fecha 06 de febrero de 2023; presentado por la empresa **NAMASTEI S.A.C.**, con RUC Nº 20508072580, debidamente representado por la señora **PODESTÁ ROSAZZA PAMELA ISABEL**, identificada con DNI Nº 42335089; **SOLICITA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, para desarrollar el giro de **RESTAURANTE, COMIDA AL PASO, FUENTE DE SODA**, en el inmueble ubicado en **AV. ANGAMOS ESTE Nº 2655 MZ. 5, LT. 22, TORRES DE LIMATAMBO, SECTOR A - SAN BORJA**.

### **CONSIDERANDO:**

Que, la empresa solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al Inicio de Actividades, para desarrollar el giro de **RESTAURANTE, COMIDA AL PASO, FUENTE DE SODA**, en el inmueble ubicado en **AV. ANGAMOS ESTE Nº 2655 MZ. 5, LT. 22, TORRES DE LIMATAMBO, SECTOR A - SAN BORJA**; con un área declarada de 77.94 m<sup>2</sup>, con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo.

Que, el numeral 33.1 del Artículo 33° del D.S. Nº 002-2018-PCM, establece: ITSE posterior al inicio de actividades; aquella que se realiza con posterioridad al inicio de actividades en los establecimientos objeto de inspección que no requieren licencia de funcionamiento clasificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio, según la Matriz de Riesgo.

Que, mediante el Informe de Verificación de cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades, de fecha 08 de febrero de 2023, el Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones, el **Sr. Oscar Hugo Fernández Sánchez, con Registro RITSE Nº 0745**, manifiesta que ha ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de auto, encontrando una serie de observaciones relevantes y no relevantes señaladas en el informe. Por lo que se concluye que el objeto de inspección; **NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, de lo precedente se indica que el inspector técnico procedió a realizar la visita de inspección de conformidad con lo establecido en la Resolución Jefatural Nº 016-2018-CENEPRED-J; Manual para la Ejecución de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que estipula en el literal b.10) del inciso 2.1.1.1 Etapas, ***“En caso que el inspector durante la diligencia de ITSE verifique que el Establecimiento Objeto de Inspección no cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones, encontrando observaciones relevantes en términos de riesgo, emite el informe de ITSE desfavorable, procediendo a entregarlo al administrado al finalizar la diligencia. En este caso el inspector no otorga plazo para la subsanación de observaciones, finalizando la inspección”***.

Que, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención a solicitud de parte que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza Nº 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0280-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

del Procedimiento Administrativo General y modificatoria, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED; Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentando por la empresa **NAMASTEI S.A.C.**, con RUC N° 20508072580, debidamente representado por la señora **PODESTÁ ROSAZZA PAMELA ISABEL**, identificada con DNI N° 42335089; para desarrollar el giro de **RESTAURANTE, COMIDA AL PASO, FUENTE DE SODA**, en el inmueble ubicado en **AV. ANGAMOS ESTE N° 2655 MZ. 5, LT. 22, TORRES DE LIMATAMBO, SECTOR A - SAN BORJA**; por lo que, en mérito del Informe de Verificación de cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades, de fecha 08 de febrero de 2023 y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución no corresponde emitir Certificado de Seguridad en Edificaciones.

**ARTICULO SEGUNDO:** Póngase en conocimiento la presente Resolución a la Unidad de Fiscalización para que actúe en cuanto a su competencia.

### **REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

ING. EDUARDO GONZALO VIVANCO ANTAYHUA  
JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL  
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

EGVA/bgjf  
UAD.UF  
NAMASTEI S.A.C.  
AV. ANGAMOS ESTE N° 2655 MZ. 5, LT. 22, TORRES DE LIMATAMBO, SECTOR A - SAN BORJA