

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0878-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

San Borja, 15 de mayo de 2023.

### **EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA**

**VISTO:** El **EXPEDIENTE N° 3154-2023**, de fecha 19 de abril de 2023, presentado por la empresa **CORPORACIO BELLA FARFALLA S.A.C.**, con RUC N° 20517748766, debidamente representado por el señor **FERNANDEZ CARRILLO PIER**, identificado con DNI N° 46674275; **SOLICITA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO**, para desarrollar el giro de **ZAPATERIA Y ACCESORIOS, BOUTIQUE, VENTA DE ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS DE VIAJE, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR PARA CABALLEROS, VENTA DE PRENDA DE VESTIR PARA DAMAS, VENTA DE ROPA PARA NIÑOS, VENTA DE ROPA PARA BEBES**; en el inmueble ubicado en **JR. CARPACCIO N° 241 TDA. 204, MZ. I-2, LT. 1, SAN BORJA, I ETAPA / 9NO SECTOR - SAN BORJA**.

### **CONSIDERANDO:**

Que, la empresa solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, desarrollar el giro de **ZAPATERIA Y ACCESORIOS, BOUTIQUE, VENTA DE ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS DE VIAJE, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR PARA CABALLEROS, VENTA DE PRENDA DE VESTIR PARA DAMAS, VENTA DE ROPA PARA NIÑOS, VENTA DE ROPA PARA BEBES**; en el inmueble ubicado en **JR. CARPACCIO N° 241 TDA. 204, MZ. I-2, LT. 1, SAN BORJA, I ETAPA / 9NO SECTOR - SAN BORJA**; con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo, **con un área ocupada de 84.03 m<sup>2</sup> y capacidad de Aforo de 13 personas**.

Que, el numeral 20.1 del artículo 20° del D.S. N° 002-2018-PCM, establece: para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, el/la administrado/a debe presentar la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificación, adjunta a la solicitud de licencia de funcionamiento. Concordante con el inciso a) del artículo 23° del citado cuerpo normativo, establece: el/la inspector verifica las condiciones de seguridad declaradas por el/la administrado/a y, de estar todo conforme, procede a entregarle copia del informe de ITSE a la finalización de la diligencia.

Que, mediante Informe de Verificación de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad Declaradas para la ITSE Posterior al Otorgamiento de la licencia de Funcionamiento o la ITSE Posterior al Inicio de Actividades, de fecha 25 de abril de 2023, el Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones el **Sr. Luis Eduardo Martin Zevallos Arbulú con Registro RITSE N° 00131**, informa que ha ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de autos, como resultado, el establecimiento objeto de inspección **CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, en cumplimiento del artículo único de la Ley N° 30619, Ley que modifica la Ley N° 28976 (Ley Marco de Licencia de Funcionamiento) que establece lo siguiente: **“El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones tiene vigencia de dos años, a partir de su expedición, tanto en el caso que la Inspección se realiza de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento por tratarse de casos de riesgo bajo o riesgo medio, como en el caso en que, por tratarse de caso de riesgo alto o muy alto, se le requiere como requisito previo para otorgar la licencia de funcionamiento”**.

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, señala en el literal a) del artículo 23° que cuando el objeto de ITSE, **cumple con las condiciones de**

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0878-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

### **seguridad en Edificaciones se otorga el Certificado ITSE.**

Que, en tal sentido, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED; Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentado por la empresa **CORPORACIO BELLA FARFALLA S.A.C.**, con RUC N° 20517748766, debidamente representado por el señor FERNANDEZ CARRILLO PIER, identificado con DNI N° 46674275; para desarrollar el giro de **ZAPATERIA Y ACCESORIOS, BOUTIQUE, VENTA DE ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS DE VIAJE, VENTA DE PRENDAS DE VESTIR PARA CABALLEROS, VENTA DE PRENDA DE VESTIR PARA DAMAS, VENTA DE ROPA PARA NIÑOS, VENTA DE ROPA PARA BEBES;** en el inmueble ubicado en **JR. CARPACCIO N° 241 TDA. 204, MZ. I-2, LT. 1, SAN BORJA, I ETAPA / 9NO SECTOR - SAN BORJA;** por lo que en mérito del Informe de Verificación de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad Declaradas para la ITSE Posterior al Otorgamiento de la licencia de Funcionamiento o la ITSE Posterior al Inicio de Actividades de fecha 25 de abril de 2023, y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución, se otorga el **Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° 0681-2023-MSB**, con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo, **con un área ocupada de 84.03 m<sup>2</sup> y capacidad de Aforo de 13 personas.**

**ARTICULO SEGUNDO:** El establecimiento que desarrolla la actividad comercial autorizada, deberá mantener las condiciones de seguridad bajo responsabilidad del administrado/a titular del establecimiento o representante legal, cualquier modificación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, deberá solicitar una nueva ITSE, caso contrario se iniciará el proceso de revocatoria del Certificado de ITSE otorgado

### **REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

ING. EDUARDO GONZALO VIVANCO ANTAYHUA  
JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL  
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

EGVA/bgjf  
UAD  
CORPORACIO BELLA FARFALLA S.A.C.  
JR. CARPACCIO N° 241 TDA. 204, MZ. I-2, LT. 1, SAN BORJA, I ETAPA / 9NO SECTOR - SAN BORJA