

RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 1091-2023-MSB-GM-GSH-UDC

San Borja, 02 de junio de 2023.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

VISTO: El **EXPEDIENTE N° 04172-2023**, de fecha 01 de junio de 2023; presentado por la empresa **SANSON BARBERSHOP Y DALILA SALON E.I.R.L.**, con RUC N° 20609212561, representada por el señor Eduardo Alberto Ibarra Acosta, identificado con DNI N° 44455198; **SOLICITA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, para desarrollar el giro de **SALÓN DE BELLEZA**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2480 DPTO. S/N MZ. A-2 LT. 17 - SAN BORJA**.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al Inicio de Actividades, para desarrollar el giro de **SALÓN DE BELLEZA**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2480 DPTO. S/N MZ. A-2 LT. 17 - SAN BORJA**; con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo, con un área declarada de 100.18 m².

Que, el numeral 33.1 del Artículo 33° del D.S. N° 002-2018-PCM, establece: ITSE posterior al inicio de actividades; aquella que se realiza con posterioridad al inicio de actividades en los establecimientos objeto de inspección que no requieren licencia de funcionamiento clasificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio, según la Matriz de Riesgo.

Que, mediante el Acta de Diligencia de ITSE, de fecha 01 de junio de 2023, el Inspector Técnica de Seguridad en Edificaciones, el Sr. Oscar Hugo Fernández Sánchez, **con Registro RITSE N° 00745**; manifiesta que ha ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de auto, encontrando que no cuenta con certificado de aéreas comunes, siendo su condición de Riesgo Alto. Por lo que se concluye que el objeto de inspección; **NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, de lo precedente se indica que el grupo inspector procedió a realizar la visita de inspección de conformidad con lo establecido en la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED-J; Manual para la Ejecución de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que estipula en el literal 1.2.6. del inciso 1.2. Disposiciones comunes al trámite y procedimiento de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, **“Las áreas del Establecimiento Objeto de Inspección declaradas por el administrado son de su responsabilidad bajo el principio de veracidad y reflejan la realidad existente del establecimiento, y no necesariamente coinciden con otras áreas de registros o licencias obtenidas otorgadas por el Gobierno Local”**.

Que, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención a solicitud de parte que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED; Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en

RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 1091-2023-MSB-GM-GSH-UDC

Edificaciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentando por la empresa **SANSON BARBERSHOP Y DALILA SALON E.I.R.L.**, con RUC N° 20609212561, representada por el señor Eduardo Alberto Ibarra Acosta, identificado con DNI N° 44455198; para desarrollar el giro de **SALÓN DE BELLEZA**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2480 DPTO. S/N MZ. A-2 LT. 17 - SAN BORJA**; por lo que, en merito del Acta de Diligencia de ITSE, de fecha 01 de junio de 2023 y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución no corresponde emitir Certificado de Seguridad en Edificaciones.

ARTICULO SEGUNDO: Póngase en conocimiento la presente Resolución a la Unidad de Fiscalización para que actúe en cuanto a su competencia.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ING. EDUARDO GONZALO VIVANCO ANTAYHUA
JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

EGVA/bgjf
UAD.UF
SANSON BARBERSHOP Y DALILA SALON EIRL
AV. AVIACION N° 2480 DPTO.S/N - SAN BORJA