

RESOLUCIÓN N° 00098-2023-OEFA/DSIS

Jesús María, 31 de octubre de 2023

VISTOS: El Informe N° 0117-2023-OEFA/DSIS-CRES del 31 de octubre de 2023 y,

CONSIDERANDO:

1. El Decreto Legislativo N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (en adelante, **Decreto Legislativo N° 1278**)¹, a través del Literal e) del Artículo 16°, otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en adición a las funciones asignadas en la normativa vigente, la competencia para elaborar, administrar y mantener actualizado el "Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales", que forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA.
2. Por su parte, el Artículo 45° del Decreto Legislativo N° 1278, establece que el OEFA elabora y administra el inventario y categoriza los sitios contaminados de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio del Ambiente – MINAM, en función a los impactos ambientales y sociales existentes, con la finalidad de identificar y categorizar los sitios que serán recuperados para su clausura definitiva o que serán materia de reconversión en infraestructura de residuos sólidos;
3. En ese contexto, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 026-2018-OEFA/CD de fecha 25 de octubre de 2018, el OEFA aprobó el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (en adelante, Inventario) donde se identificó y categorizó para reconversión veintisiete (27) áreas degradadas por residuos sólidos municipales y mil quinientos cincuenta y ocho (1558) para recuperación.
4. El Artículo 2° concordante con el Artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2018-OEFA/CD, encarga a la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios (en adelante, la **DSIS**) la elaboración, administración y actualización del Inventario, labor que se realizará con periodicidad anual; sin perjuicio de las actualizaciones que la mencionada Dirección tenga por necesarias realizar; y, de las gestiones necesarias para su publicación en el Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA y en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental – PIFA del OEFA;
5. Asimismo, el Artículo 8° de la Resolución de Consejo Directivo N° 015-2020-OEFA/CD, establece que la actualización del Inventario se realiza cuando: (i) se identifica y categoriza un área degradada por residuos sólidos municipales no inventariada; o, (ii) se advierte variaciones en los caracteres de las áreas degradadas por residuos sólidos municipales consignadas en el Inventario.
6. Con fecha 19 de febrero de 2021, mediante las Resoluciones N° 002-2021-OEFA/DSIS y N° 003-2021-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó la primera actualización del Inventario y dispuso la inclusión de cincuenta y siete (57) áreas degradadas por residuos sólidos municipales categorizadas para su recuperación y recategorizó cuatro (04) áreas degradadas por residuos sólidos municipales para su reconversión.
7. Con fecha 21 de octubre del 2021, mediante la Resolución N° 005-2021-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó la segunda actualización del Inventario, dispuso la inclusión de treinta (30) áreas degradadas por residuos sólidos municipales categorizadas para su recuperación; se reservó el pronunciamiento de cinco (05) áreas degradadas por residuos sólidos municipales hasta el pronunciamiento del ente rector; y, en dos (02) áreas degradadas correspondió realizar la modificación de las municipalidades que administran las áreas degradadas ubicadas en los distritos de Neshuya y Alexander Von Humboldt.

¹ Publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de diciembre del 2016; modificado por el Decreto Legislativo N° 1501 publicado en el diario oficial El Peruano, el 11 de mayo de 2021.

8. En atención a la modificación del Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1278, con el Decreto Legislativo N° 1501, se otorgó al OEFA entre sus facultades, elaborar, administrar y actualizar el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos y de infraestructuras de residuos sólidos (en adelante, Inventarios), que forma parte del SINIA. Asimismo, el Artículo 14° del Reglamento del Decreto Legislativo 1278, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, modificado por Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM (en adelante, **Reglamento de la Ley**), establece que el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos comprende las áreas degradadas por residuos sólidos municipales y no municipales de la construcción y demolición; y que el Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos se elabora, administra y actualiza a partir de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones, así como aquella remitida por las autoridades competentes, según corresponda.
9. El 6 de abril de 2022, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 010-2022-OEFA/CD se aprueba el "Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos e Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA" (en adelante, el **Reglamento del Inventario**).
10. Al respecto, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Inventario señala que las áreas degradadas por residuos sólidos incluidas en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales deben ser consignadas en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos. Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Reglamento del Inventario menciona que la DSIS del OEFA debe emitir los actos administrativos para la implementación de los inventarios.
11. El artículo 11° del Reglamento del Inventario establece que las áreas degradadas por residuos sólidos se actualizan cuando: (i) se identifica y categoriza un área degradada por residuos sólidos no inventariada; (ii) se realiza el cambio de categoría (de Recuperación a Reconversión) del área degradada por residuos sólidos; (iii) se excluye un área degradada por residuos sólidos; (iv) se advierta variaciones en los caracteres de las áreas degradadas por residuos sólidos consignadas en el Inventario; (v) se determina responsable del área degradada por residuos sólidos o; (vi) cuando se advierta la necesidad de realizar una actualización.
12. Asimismo, la actualización del Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos se realiza cuando: (i) se identifique nueva infraestructura de residuos sólidos; (ii) se excluye infraestructuras de residuos sólidos, (iii) se advierta variaciones en los caracteres de las infraestructuras de residuos sólidos consignadas en el Inventario o; (iv) cuando se advierta otra necesidad de realizar una actualización.
13. Con fecha 15 de junio de 2022, mediante Resolución Directoral N° 0018-2022-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar treinta y siete (37) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) recategorizar dos (02) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) actualizar la información de ocho (08) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iv) incorporar novecientos cincuenta y cinco (955) áreas degradadas por residuo sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación; v) incorporar ciento sesenta y un (161) infraestructuras de residuos sólidos.
14. Con fecha 18 de agosto de 2022, mediante Resolución Directoral N° 0032-2022-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó la actualización del Inventario Nacional de Áreas Degradadas, en el extremo referido a la administración del Botadero Quebrada Cementerio 1.
15. Con fecha 22 de setiembre de 2022, mediante Resolución Directoral N° 0040-2022-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó la actualización del Inventario Nacional Infraestructuras de Residuos Sólidos, en el extremo referido a la administración de La planta de transferencia y valorización denominada Las Vertientes.
16. Con fecha 4 de noviembre de 2022, mediante Resolución Directoral N° 0054-2022-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar veinte (20) áreas degradadas por

residuos sólidos municipales, ii) recategorizar un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, iii) actualizar la información de doce (12) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iv) incorporar trescientos ochenta y dos (382) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación; v) incorporar veinticuatro (24) infraestructuras de residuos sólidos, vi) excluir cuatro (04) infraestructuras de residuos sólidos, vii) actualizar la información de dos (02) infraestructuras de residuos sólidos.

17. El 29 de diciembre de 2022, mediante Resolución Directoral N° 0067-2022-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar cuarenta y seis (46) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) excluir un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, iii) recategorizar un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, iv) actualizar la información de veintidós (22) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, v) incorporar dos (02) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación; vi) incorporar treinta (30) infraestructuras de residuos sólidos, vii) actualizar catorce (14) infraestructuras de residuos sólidos.
18. El 17 de enero de 2023, mediante Resolución N° 00007-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, v) incorporar un (01) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación; vi) incorporar dieciséis (16) infraestructuras de residuos sólidos; vii) actualizar cinco (05) infraestructuras de residuos sólidos.
19. El 23 de enero de 2023, mediante Resolución N° 00012-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar cuatro (04) infraestructuras de residuos sólidos.
20. El 2 de marzo de 2023, mediante Resolución N° 00020-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar trece (13) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de doce (12) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, v) incorporar dos (02) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación, vi) actualizar la información de un (01) área degradada por residuos sólidos municipales; vii) incorporar cuatro (04) infraestructuras de residuos sólidos.
21. El 27 de abril de 2023, mediante Resolución N° 00031-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: incorporar veintiún (21) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de once (11) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, v) incorporar dos (02) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizadas para su recuperación; vi) incorporar cuarenta (40) nuevas infraestructuras de residuos sólidos, vii) actualizar la información de ocho (08) infraestructuras de residuos sólidos.
22. El 31 de mayo de 2023, mediante Resolución N° 00045-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: incorporar cinco (05) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de doce (12) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) recategorizar un (01) área degradada por residuos sólidos municipales; iv) incorporar seis (06) nuevas infraestructuras de residuos sólidos, v) actualizar la información de ocho (08) infraestructuras de residuos sólidos.
23. El 7 de julio de 2023, mediante Resolución N° 00058-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: incorporar cuatro (04) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de cuatro (04) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) recategorizar un (01) área degradada por residuos sólidos municipales, iv) incorporar un (01) área degradada por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizada para su recuperación, v) actualizar un (01) área degradada por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición; vi) incorporar cuarenta y nueve (49) nuevas infraestructuras de residuos sólidos; vii) excluir una infraestructura.

24. El 31 de julio de 2023, mediante Resolución N° 00066-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: incorporar seis (06) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) incorporar un (01) área degradada por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizada para su recuperación.
25. El 31 de agosto de 2023, mediante Resolución N° 00073-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: incorporar tres (03) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, ii) actualizar la información de cuatro (04) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) incorporar cinco (05) áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición categorizada para su recuperación; v) incorporar diecisiete (17) nuevas infraestructuras de residuos sólidos; vii) actualizar la información de cinco (05) infraestructuras de residuos sólidos.
26. El 15 de septiembre de 2023, mediante Resolución N° 00077-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar una (01) nueva área degradada por residuos sólidos municipales. ii) actualizar la información de dos (02) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, y iii) actualizar la información de una (01) área degradada por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición.
27. El 29 de septiembre de 2023, mediante Resolución N° 00085-2023-OEFA/DSIS, la DSIS aprobó lo siguiente: i) incorporar diez (10) nuevas áreas degradadas por residuos sólidos municipales. ii) actualizar la información de cuatro (04) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) incorporar once (11) nuevas infraestructuras de residuos sólidos; iv) actualizar la información de dos (02) infraestructuras de residuos sólidos, y v) excluir dos (02) infraestructuras de residuos sólidos.
28. El 31 de octubre de 2023, la Coordinación de Supervisión Ambiental en Residuos Sólidos (en adelante, la CRES) remitió a la DSIS, el Informe N° 0117-2023-OEFA/DSIS-CRES mediante el cual concluye y recomienda lo siguiente: i) incorporar cuatro (04) nuevas áreas degradadas por residuos sólidos municipales. ii) actualizar la información de seis (06) áreas degradadas por residuos sólidos municipales, iii) incorporar cuatro (04) nuevas áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición. iv) incorporar ciento sesenta y ocho (168) nuevas infraestructuras de residuos sólidos; v) actualizar la información de dos (02) infraestructuras de residuos sólidos, y vi) excluir tres (03) infraestructuras de residuos sólidos.
29. En uso de las facultades conferidas en la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en el Literal e) del Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Resolución del Consejo Directivo N° 00010-2022-OEFA/CD que aprueba el Reglamento para la elaboración, administración y actualización del Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos e Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal l) del Artículo 58° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Actualizar el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, de acuerdo a lo establecido en el Informe N° 00117-2023-OEFA/DSIS-CRES y detallado en el Anexo I y II de la presente Resolución.

Artículo 2.- Actualizar el Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la presente Resolución.

Artículo 3.- Incorporar cuatro (04) nuevas áreas degradadas por residuos sólidos municipales en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, en los siguientes términos:

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

Tabla N° 1: Incorporación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales

| N° | Departamento | Provincia | Distrito | Municipalidad que administra el Área Degradada | Denominación del Área Degradada | Este | Norte | Zona | Categorización | Sustento |
|----|--------------|---------------|------------|--|---|------------|-------------|------|----------------|---|
| 1 | Huancavelica | Acobamba | Andabamba | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA | Botadero Tantarcancha Huayco | 540458.93 | 8596026.11 | 18 | Recuperación | MEMORANDO N° 00205-2023-OEFA/ODES-HUV (2023-I08-036315) |
| 2 | Huánuco | Lauricocha | Queropalca | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA | Botadero Curupata | 304491 | 8874888 | 18 | Recuperación | MEMORANDO N° 00320-2023-OEFA/ODES-HUC (2023-E01-539775) |
| 3 | Cusco | La Convención | Kimbiri | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI | Área de Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la zona de Kimbiri y centros poblados del distrito de Kimbiri La Convención - Cusco | 637058.706 | 8606360.51 | 18 | Reconversión | MEMORANDO N° 00177-2023-OEFA/ODES-VRA (2023-E01-534492) |
| 4 | Junín | Huancayo | Chilca | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA | Botadero Mayopampa | 475122.532 | 8662401.532 | 18 | Recuperación | OFICIO N° 342-2023-MDCH/GSPMA (2023-E01-530670) |

Elaboración propia.

Artículo 4.- Actualizar la información de seis (06) áreas degradadas por residuos sólidos municipales que forman parte del Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, en los siguientes términos:

Tabla N° 2: Actualización de la información de las Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales

| N° | Departamento | Provincia | Distrito | Municipalidad que administra | Denominación del área degradada | Categorización en el inventario | Información actualizada | Sustento |
|----|--------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| 1 | Lambayeque | Chiclayo | Oyotún | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTÚN | Botadero Municipal Nueva Esperanza | Recuperación | Modificación de Polígono y actualización de características de extensión. Actividad de segregación y crianza de animales. | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N° 00089-2023-OEFA/ODES-LAM (2023-I12-026930) |
| 2 | Lambayeque | Chiclayo | Chongoyape | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE | Botadero Municipal Chongoyape - Cerro Racarrumi | Recuperación | Modificación de Polígono y actualización de características de extensión. Cantidad de residuos por día. No existen residuos de Establecimientos de Salud. | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (2023-I01-041094) |
| 3 | Lambayeque | Ferreñafe | Cañaris | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑARIS | Botadero Alisal | Recuperación | Actualización de coordenadas, Modificación de Polígono y actualización de características de extensión. | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N° 00079-2023-OEFA/ODES-LAM (2023-I12-023208) |
| 4 | Loreto | Mariscal Ramon Castilla | San Pablo | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO | Botadero ubicado en la localidad de San Pablo | Recuperación | Actualización de coordenadas, Modificación de Polígono y actualización de características de extensión. Cantidad de residuos por día. | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (2023-I01-040658) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Departamento | Provincia | Distrito | Municipalidad que administra | Denominación del área degradada | Categorización en el inventario | Información actualizada | Sustento |
|----|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | | No existe quema de residuos. | |
| 5 | La Libertad | Ascope | Razuri | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI | Botadero Nuevo Malabrigo | Recuperación | Actualización de coordenadas, Modificación de Polígono y actualización de características de extensión. No existe residuos industriales. | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales (2023-I01-041065) |
| 6 | Lima | Barranca | Paramonga | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA | Botadero Cerro La Horca | Recuperación | Actualización de Administrado: El Inventario dice "Municipalidad provincial de Barranca" y debería decir "Municipalidad distrital de Paramonga", y municipalidades que disponen. | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N° 042 -2022-OEFA/DSIS -CRES (2022-I01-019299) |

Elaboración propia.

Artículo 5.- Incorporar cuatro (04) nuevas áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la construcción y demolición en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, en los siguientes términos:

Tabla N° 3: Incorporación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos No Municipales de la Construcción y Demolición

| N° | Departamento | Provincia | Distrito | Responsable | Denominación del Área Degradada | Este | Norte | Zona | Sustento |
|----|--------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------|--------|------------|------|--|
| 1 | Lima | Callao | Ventanilla | Por determinar | Ventanilla 4 | 264344 | 8687898 | 18 | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos (2023-I01-039862) |
| 2 | Junín | Chupaca | Chupaca | Por determinar | Puente La Eternidad | 470535 | 8666967 | 18 | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos (2023-I01-039866) |
| 3 | Junín | Chupaca | Huamancaca Chico | Por determinar | Puente Comuneros | 474473 | 8663161 | 18 | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos (2023-I01-039885) |
| 4 | Junín | Huancayo | Huancan | Por determinar | Huancan Río Mantaro | 475080 | 8661827.95 | 18 | Ficha de Identificación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos (2023-I01-039869) |

Elaboración propia.

Artículo 6.- Incorporar ciento sesenta y ocho (168) nuevas infraestructuras de residuos sólidos, conforme el siguiente detalle:

Tabla N° 4: Incorporación de nuevas Infraestructuras de Residuos Sólidos

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|------------------------------------|---|--|--------------|-----------|----------|-------------------|---|
| 1 | Municipalidad Distrital de Antauta | Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Zona Urbana del Distrito de | Infraestructura de disposición final / Relleno sanitario | Puno | Azángaro | Potoni | Sector Ccarcatira | Oficio N° 054-2022-MP/J/A (2022-E01-016122) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|---|---|--|---------------|-----------|-------------------|---|---|
| | | Antauta - Melgar - Puno | | | | | | |
| 2 | Municipalidad Provincial de Jaén | Infraestructura de Disposición Final, Planta de Valorización y Centro de Acopio de Residuos Sólidos Municipales | Infraestructura de disposición final / Relleno sanitario | Cajamarca | Jaén | Jaén | Sector la Mochenta | Oficio N° 130-2023-MPJ/GSMGA-SGGIRS (2023-E01-545409) |
| 3 | SINBA SURA S.A.C. | Planta de Compostaje - SINBA SURA S.A.C. | Infraestructura de Valorización | Lima | Lima | Villa El Salvador | Calle 4 S/N, Cooperativa Agraria Las Vertientes Lote 2, Manzana V | CARTA N° 00123-2023-MINAM/VMGA/DGPIGA (2023-E01-462603) |
| 4 | Transporte Ecológico Del Perú S.A.C. | Acondicionamiento de Residuos Sólidos No Peligrosos de la Empresa TRANSPOECA S.A.C. | Infraestructura de Valorización | Callao | Callao | Ventanilla | Calle Amazonas Lote 02 Zona 13 - Parque Porcino Ventanilla | CARTA N° 00349-2023-MINAM/VMGA/DGPIGA (2023-E01-532860) |
| 5 | RECPER S.A.C. | Infraestructura de Valorización y Tratamiento de Residuos Sólidos del Ámbito No Municipal para Reutilización Industrial | Infraestructura de Valorización | Lima | Lima | Ate | Calle Santa Rosa N° 153, Urb. Industrial Santa Rosa | OFICIO N° 00549-2022-MINAM/VMGA/DGRS (2022-E01-106054) |
| 6 | Municipalidad Provincial Jauja | Infraestructura del Proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en los Distritos de Jauja, Sausa Y Pancán de la Provincia Jauja - Junín | Infraestructura de disposición final / Relleno sanitario | Junín | Jauja | Pomacancha | Altura del Km 30 de la carretera Jauja - Tarma | OFICIO N°395-2023-MPJ/A (HT 2023-E01-553615) |
| 7 | Municipalidad Distrital de Carhuacallanga | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Carhuacallanga | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Carhuacallanga | Ref. a 100 de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | Respuesta al formulario, 14/07/2023 18:03:23 |
| 8 | Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ignacio Escudero | Infraestructura de Valorización | Piura | Sullana | Ignacio Escudero | Carretera Panamericana, Pampa Larga. | Oficio N°319-2023-MDIE (2023-E01-515213) |
| 9 | Municipalidad Distrital de Las Piedras | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Las Piedras | Infraestructura de Valorización | Madre de Dios | Tambopata | Las Piedras | A cuadra y media de la municipalidad. | Respuesta al formulario, 17/07/2023 14:46:06 |



**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--|---|
| 10 | Municipalidad Distrital de Oropesa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Pinagua | Infraestructura de Valorización | Cusco | Quispicanchi | Oropesa | Comunidad de Pinagua, sector Machuyoq. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Pinagua". | Oficio N°261-2023-A-MDO-Q/C (2023-E01-515257) |
| 11 | Municipalidad Provincial de Atalaya | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Atalaya | Infraestructura de Valorización | Ucayali | Atalaya | Raymondi | Fundo San Cristóbal a 3.85 km de la zona urbana de la Ciudad de Atalaya. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Fundo San Cristóbal". | Oficio N°340-2023-MPA-ALC (2023-E01-514965) |
| 12 | Municipalidad Distrital de Sama Las Yaras | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Sama Las Yaras | Infraestructura de Valorización | Tacna | Tacna | Sama | Al frente del taller mecánico. | Oficio N°160-2023-A/MDS-T (2023-E01-523024) |
| 13 | Municipalidad Distrital de Jazán | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Jazán | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Bongará | Jazán | Sector El Romera, carretera Pedro Ruiz, San Carlos. | Oficio N°513-2023/MDJ-A (2023-E01-518443) |
| 14 | Municipalidad Distrital de Paján | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Paján | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Ascope | Paján | Sector Chuin Alto. | Oficio N°544-2023-MDP/A (2023-E01-520280) |
| 15 | Municipalidad Distrital de San Cristóbal | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Cristóbal | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Luya | San Cristóbal | San Lázaro. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero de San Cristóbal". | Oficio N°218-2023-MDSC/PL/RA (2023-E01-521693) |
| 16 | Municipalidad Distrital de Ayna San Francisco | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ayna San Francisco | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | La Mar | Ayna | Sector Nueva Florida. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero en el sector Aurora Alta". | Respuesta al formulario, 5/04/2023 12:38:56 |
| 17 | Municipalidad Provincial de Aija | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Aija | Infraestructura de Valorización | Áncash | Aija | Aija | Zona denominada Canchinchan. | Respuesta al formulario, 15/07/2023 18:45:58 |
| 18 | Municipalidad Provincial de Ocros | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ocros-Áncash | Infraestructura de Valorización | Áncash | Ocros | Ocros | Socavón Ayar, carretera Ocros - Chilcas. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Ayar". | Oficio N°471-2023/MPO/DP TO-ANCASH/EMC O-AL (2023-E01-520705) |
| 19 | Municipalidad Provincial de Moho | Infraestructura de valorización de residuos sólidos | Infraestructura de Valorización | Puno | Moho | Moho | Centro Poblado Mallcusuca, Sector Chaka Lequeña. Ref. | Respuesta al formulario, 26/07/2023 12:49:35 |

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|------------|-------------------|---|---|
| | | orgánicos municipales Moho | | | | | aproximadamente a 7.5 km de la provincia de Moho, tramo de la carretera Moho – Huancané, desvío hacia el distrito de Rosaspata. | |
| 20 | Municipalidad Provincial de Bellavista | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Bellavista - San Martín | Infraestructura de Valorización | San Martín | Bellavista | Bellavista | Carretera a San Pablo-Sector Quinullal. Ref. Aproximadamente a 6km de la ciudad de Bellavista. | Respuesta al formulario, 3/07/2023 10:25:57 |
| 21 | Municipalidad Distrital de La Cruz | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales La Cruz-Tumbes | Infraestructura de Valorización | Tumbes | Tumbes | La Cruz | Girón Trujillo, Sector 4, quebrada Coloma. | Ficha de verificación (06/09/2023) |
| 22 | Municipalidad Distrital de Paramonga | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Paramonga | Infraestructura de Valorización | Lima | Barranca | Paramonga | Av. Luis Felipe de las Casas s/n, Urb. El Bosque. Ref. paradero de los cedros. | Ficha de verificación (28/09/2023) |
| 23 | Municipalidad Distrital de Vilcabamba | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Vilcabamba | Infraestructura de Valorización | Apurímac | Graú | Vilcabamba | Jahuapampa. | Ficha de verificación (30/08/2023) |
| 24 | Municipalidad Distrital de San José | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San José-Lambayeque | Infraestructura de Valorización | Lambayeque | Lambayeque | San José | Al costado de humedales La Bocana. | Ficha de verificación (24/08/2023) |
| 25 | Municipalidad Distrital de Shapaja | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Shapaja | Infraestructura de Valorización | San Martín | San Martín | Shapaja | Jr. Huallaga, cruce con Jr. Moyobamb. Ref. a la altura de la iglesia Berea. | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 26 | Municipalidad Distrital de Chicama | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Chicama | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Ascope | Chicama | Pasando al ingreso a la empresa Chimú. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 27 | Municipalidad Distrital de San Pablo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Pablo-San Martín | Infraestructura de Valorización | San Martín | Bellavista | San Pablo | Carretera Motelón. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Municipal". | Ficha de verificación (11/09/2023) |
| | Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre | Infraestructura de valorización de residuos | Infraestructura de Valorización | Junín | Chupaca | Tres de Diciembre | Colina de Guinolia, Anexo de Guinolia. | Ficha de verificación (25/09/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|---|------------------------------------|
| 28 | | sólidos orgánicos municipales Tres de Diciembre | | | | | | |
| 29 | Municipalidad Distrital de San Rafael | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Rafael - San Martín | Infraestructura de Valorización | San Martín | Bellavista | San Rafael | Jr. Francisco Bolognesi, última cuadra. Ref. Atrás del Estadio Municipal y al costado del Parque infantil San Rafael. | Ficha de verificación (06/09/2023) |
| 30 | Municipalidad Distrital de San José | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San José-La Libertad | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Pacasmayo | San José | A espaldas del cementerio Cultambo. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 31 | Municipalidad Distrital de La Pampa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales La Pampa | Infraestructura de Valorización | Ancash | Corongo | La Pampa | Huampish. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 32 | Municipalidad Distrital de Marcona | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Marcona | Infraestructura de Valorización | Ica | Nazca | Marcona | Av. Turquesas S/N. | Ficha de verificación (11/09/2023) |
| 33 | Municipalidad Provincial San Antonio de Putina | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Antonio de Putina | Infraestructura de Valorización | Puno | San Antonio de Putina | Putina | Sector Parque Pino, a 2 km de la ciudad de Putina. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Parque Pino". | Ficha de verificación (22/08/2023) |
| 34 | Municipalidad Distrital de Ananea | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ananea | Infraestructura de Valorización | Puno | San Antonio de Putina | Ananea | Barrio Progreso, a la espalda del Complejo deportivo Dragon de Oro. | Ficha de verificación (23/08/2023) |
| 35 | Municipalidad Distrital de Anapia | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Anapia | Infraestructura de Valorización | Puno | Yunguyo | Anapia | Barrio Central a 50 m del Establecimiento de Saul, final de la Av. 28 de julio. | Ficha de verificación (02/09/2023) |
| 36 | Municipalidad Distrital de Huancas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huancas | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | Huancas | Sector Maraypampa. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 37 | Municipalidad Distrital de Magdalena | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Magdalena-Amazonas | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | Magdalena | Planta de Valorización de Residuos Orgánicos Municipales Magdalena. | Ficha de verificación (29/08/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------------------|
| 38 | Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Isidro de Maino | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | San Isidro de Maino | Planta de Valorización - Hullin. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 39 | Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Mariscal Castilla- Amazonas | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | Mariscal Castilla | Planta de Valorización de Residuos Sólidos de Mariscal Castilla. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 40 | Municipalidad Distrital de Montevideo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Montevideo | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | Montevideo | Jr. Progreso S/N - Compostera Montevideo. | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 41 | Municipalidad Distrital de Churuja | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Churuja | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Bongará | Churuja | Nuevo Churuja. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 42 | Municipalidad Provincial Gral. Sánchez Cerro | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Gral. Sánchez Cerro | Infraestructura de Valorización | Moquegua | General Sánchez Cerro | Omate | Anexo Tamaña, Ref. cruce de la trocha carrozable Omate Tamaña, 7 cuadras hacia arriba del Instituto Tecnológico de Omate. | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 43 | Municipalidad Distrital de Curibaya | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Curibaya | Infraestructura de Valorización | Tacna | Candarave | Curibaya | Ref. frente a la cancha de gras natural del distrito de Curibaya. | Ficha de verificación (24/08/2023) |
| 44 | Municipalidad Distrital de Sitajara | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Sitajara | Infraestructura de Valorización | Tacna | Tarata | Sitajara | Carretera Quile Km 4. Ref. costado del galpón del Área de Equipo Mecánico de la municipalidad. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 45 | Municipalidad Provincial de San Pablo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Pablo- Cajamarca | Infraestructura de Valorización | Cajamarca | San Pablo | San Pablo | Km.6+400 carretera Kuntur Wasi. | Ficha de verificación (24/08/2023) |
| 46 | Municipalidad Provincial de Lambayeque | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Lambayeque | Infraestructura de Valorización | Lambayeque | Lambayeque | Lambayeque | Calle Arrozal Mz. L Lote 1 (Casa Hacienda Humberto Fernandini). | Ficha de verificación (28/08/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|---|---------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 47 | Municipalidad Distrital de Oyotun | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Oyotun | Infraestructura de Valorización | Lambayeque | Chiclayo | Oyotun | Calle Augusto B. Leguía y Calle Lima. Ref. a 10 m del Estadio Municipal. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 48 | Municipalidad Distrital de Yucay | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Yucay | Infraestructura de Valorización | Cusco | Urubamba | Yucay | Vía de evitamiento, 7mo Sector denominado La Playa. | Ficha de verificación (23/08/2023) |
| 49 | Municipalidad Provincial de Espinar | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Espinar | Infraestructura de Valorización | Cusco | Espinar | Espinar | Comunidad Sueroicama, cerca al puente Santa Lucía. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 50 | Municipalidad Distrital de Huepetuhe | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huepetuhe | Infraestructura de Valorización | Madre de Dios | Manu | Huepetuhe | Urbanización Pueblo Unido. Ref. cerca al Estadio Municipal. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 51 | Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Veintiséis de Octubre | Infraestructura de Valorización | Piura | Piura | Veintiséis de Octubre | Coscomba PAS-EV01-COS-048. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 52 | Concejo Municipal Dist. Rinconada Llicuar | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Rinconada Llicuar | Infraestructura de Valorización | Piura | Sechura | Rinconada Llicuar | Carretera a Bernal sector Rinconada. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 53 | Municipalidad Distrital de Máncora | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Máncora | Infraestructura de Valorización | Piura | Talara | Máncora | Panamericana Norte. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Municipal". | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 54 | Municipalidad Distrital de Matapalo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Matapalo | Infraestructura de Valorización | Tumbes | Zarumilla | Matapalo | Calle Sargento Mujica S/N. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 55 | Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Juan de la Virgen | Infraestructura de Valorización | Tumbes | Tumbes | San Juan de la Virgen | Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Cementerio". | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 56 | Municipalidad Distrital de Corrales | Infraestructura de valorización de residuos sólidos | Infraestructura de Valorización | Tumbes | Tumbes | Corrales | Quebrada Los Cedros. | Ficha de verificación (06/09/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------|---|------------------------------------|
| | | orgánicos municipales Corrales | | | | | | |
| 57 | Municipalidad Distrital de La Esperanza | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales La Esperanza-La Libertad | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Trujillo | La Esperanza | Cerca del paradero de micros California y frente a la central eléctrica de Hidrandina. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 58 | Municipalidad Distrital de Huanchaco | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huanchaco | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Trujillo | Huanchaco | Ingreso en dirección al colegio Valdivia. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 59 | Municipalidad Provincial de Huacaybamba | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huacaybamba | Infraestructura de Valorización | Huánuco | Huacaybamba | Huacaybamba | Medio mundo, localidad de Chichipon. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 60 | Municipalidad Provincial de Purus | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Purus | Infraestructura de Valorización | Ucayali | Purus | Purus | Jr. Alberto Delgado S/N, a unas cuadras del estadio. | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 61 | Municipalidad Distrital de Chacayan | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Chacayan | Infraestructura de Valorización | Pasco | Daniel Alcides Carrión | Chacayan | Ricachacuna, ex hidroeléctrica. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 62 | Municipalidad Distrital de Tapuc | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Tapuc | Infraestructura de Valorización | Pasco | Daniel Alcides Carrión | Tapuc | Jr. Joaquín Saavedra Merino S/N, al costado de la oficina de la Ex reforma agraria. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 63 | Municipalidad Distrital de Ñahuimpuquio | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ñahuimpuquio | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Tayacaja | Ñahuimpuquio | Sector Santa Rosa (Carretera Huancavelica - Huancayo). | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 64 | Municipalidad Distrital de San Pedro de Laraos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Pedro de Laraos | Infraestructura de Valorización | Lima | Huarocharí | Laraos | Canchón. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 65 | Municipalidad Distrital de Chilca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Chilca-Junín | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Chilca | Sector Villa Hermosa, ribera del río Mantaro. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Barrio Progreso". | Ficha de verificación (08/09/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|--|--|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 66 | Municipalidad Distrital de El Ingenio | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales El Ingenio-Junín | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Ingenio | Carretera Anexo Rangra. | Ficha de verificación (11/09/2023) |
| 67 | Municipalidad Distrital de Huasicancha | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huasicancha | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Huasicancha | Prolongacion Santa Barbara. Ref. Ex Colegio de Huasicancha. | Ficha de verificación (12/09/2023) |
| 68 | Municipalidad Distrital de Sapallanga | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Sapallanga | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Sapallanga | Coronel Cisneros. Ref. Ex Camal. | Ficha de verificación (13/09/2023) |
| 69 | Municipalidad Prov. de Mariscal Luzuriaga | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Mariscal Luzuriaga | Infraestructura de Valorización | Ancash | Mariscal Luzuriaga | Piscobamba | Barrio Gorgash, frente al Cementerio General de Piscobamba. | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 70 | Municipalidad Dist. José María Quimper | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales José María Quimper | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Camaná | José María Quimper | Mirador del Inca. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 71 | Municipalidad Distrital Nicolás de Piérola | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Nicolás de Piérola | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Camaná | Nicolás de Piérola | Av. Bolivar, calle José Santos Chocano. | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 72 | Municipalidad Distrital de Yauca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Yauca | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caravelí | Yauca | Calle General Segura, Molino Municipal. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 73 | Municipalidad Distrital de Cocachacra | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Cocachacra | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Islay | Cocachacra | A la altura del Molino Sanson. | Ficha de verificación (19/09/2023) |
| 74 | Municipalidad Distrital de Jaqui | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Jaqui | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caravelí | Jaqui | Sector Los Olivos. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 75 | Municipalidad Provincial de Condesuyos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Condesuyos | Chuquibamba | Cerca al grifo Condesuyos. | Ficha de verificación (15/09/2023) |





PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---|------------------------------------|
| | | municipales Condesuyos | | | | | | |
| 76 | Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Vilcas Huaman | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Vilcas Huaman | Vilcas Huaman | Centro Poblado de San Juan de Chito, al noroeste del distrito. | Ficha de verificación (23/08/2023) |
| 77 | Municipalidad Distrital de Belén | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Belén | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Sucre | Belén | Psje Ica, por Plaza Principal de Belén S/N. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 78 | Municipalidad Distrital de Soras | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Soras | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Sucre | Soras | Exbotadero Urin Soras Huito. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 79 | Municipalidad Distrital de Sara Sara | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Sara Sara | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Paucar de Sara Sara | Sara Sara | Waswacercca, por el sector denominado Bienvenidos. | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 80 | Municipalidad Distrital Tingo de Saposoa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Tingo de Saposoa | Infraestructura de Valorización | San Martín | Huallaga | Tingo de Saposoa | Sector Zanja Seca. | Ficha de verificación (24/08/2023) |
| 81 | Municipalidad Distrital Pilluana | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Pilluana | Infraestructura de Valorización | San Martín | Picota | Pilluana | Jr. Ucayali S/N. A dos cuadras de la I.E José Antonio Encinas Franco. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 82 | Municipalidad Distrital de Cacatachi | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Cacatachi | Infraestructura de Valorización | San Martín | San Martín | Cacatachi | Jr. Oscar R. Benavides, cuadra 1, cerca a la faja marginal de la Quebrada Shupishíña. | Ficha de verificación (15/09/2023) |
| 83 | Municipalidad Distrital de Juan Guerra | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Juan Guerra | Infraestructura de Valorización | San Martín | San Martín | Juan Guerra | Jr. Los Proceres, margen derecha de la carretera central. | Ficha de verificación (18/09/2023) |
| 84 | Municipalidad Distrital de Cabanaconde | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Cabanaconde | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Cabanaconde | Sector San Miguel SN, por la carretera Chivay a Cabanaconde. | Ficha de verificación (12/09/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|---|------------------------------------|
| 85 | Municipalidad Distrital de Ichupampa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Ichupampa | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Ichupampa | Calle Ugarte Mz. U1 Lte 1. | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 86 | Municipalidad Distrital de Lari | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Lari | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Lari | Zona de CCOIMO, camino al mirador de MACA. | Ficha de verificación (12/09/2023) |
| 87 | Municipalidad Distrital de Madrigal | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Madrigal | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Madrigal | Calle Francisco Bolognesi S/N, camino a MALATA. | Ficha de verificación (15/09/2023) |
| 88 | Municipalidad Distrital de Sibayo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Sibayo | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Sibayo | - | Ficha de verificación (08/09/2023) |
| 89 | Municipalidad Distrital de Yanque | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Yanque | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Caylloma | Yanque | Av. Colca S/N, sector Anansaya. | Ficha de verificación (13/09/2023) |
| 90 | Municipalidad Distrital de Cayma | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Cayma | Infraestructura de Valorización | Arequipa | Arequipa | Cayma | Pampa Condormico, al costado del Pueblo Los Jazmines, Carretera Charcani. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 91 | Municipalidad Distrital de Canchayllo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Canchayllo | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Canchayllo | Av. Ferrocarril S/N, barrio 28 de Julio. Ref. costado del vivero municipal. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 92 | Municipalidad Distrital de San Pedro de Cajas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Pedro de Cajas | Infraestructura de Valorización | Junín | Tarma | San Pedro de Cajas | Sector Magaypata. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 93 | Municipalidad Distrital de Molinos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Molinos | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Molinos | Espalda del estadio municipal. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 94 | Municipalidad Distrital de Huamali | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huamali | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Huamali | Jr. Manuel de Pinto S/N, intersección con Jr. Ayacucho. Ref. costado del cementerio general del distrito. | Ficha de verificación (19/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|---|--|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 95 | Municipalidad Distrital de Muquiyauyo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Muquiyauyo | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Muquiyauyo | Jr. Arica S/N, Ref. a espalda del estadio municipal. | Ficha de verificación (20/09/2023) |
| 96 | Municipalidad Distrital de Orcotuna | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Orcotuna | Infraestructura de Valorización | Junín | Concepción | Orcotuna | Jr. Lima. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero La Isla". | Ficha de verificación (26/09/2023) |
| 97 | Municipalidad Distrital de Llipata | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Llipata | Infraestructura de Valorización | Ica | Palpa | Llipata | Ampliación Nueva Esperanza S/N. | Ficha de verificación (12/09/2023) |
| 98 | Municipalidad Distrital San José Molinos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San José Molinos | Infraestructura de Valorización | Ica | Ica | San José de los Molinos | La Ranchería de Trapiche S/N. | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 99 | Municipalidad Distrital de San Luis | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Luis-Cañete | Infraestructura de Valorización | Lima | Cañete | San Luis | Av. 28 de Julio, antigua Panamerica Sur Km. 137.1 | Ficha de verificación (20/09/2023) |
| 100 | Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santa Cruz de Flores | Infraestructura de Valorización | Lima | Cañete | Santa Cruz de Flores | Carretera Azpitia la Escalera. | Ficha de verificación (22/09/2023) |
| 101 | Municipalidad Distrital de Carampoma | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Carampoma | Infraestructura de Valorización | Lima | Huarocharí | Carampoma | Curva Aliso a 5 min. de la municipalidad. | Ficha de verificación (24/08/2023) |
| 102 | Municipalidad Distrital de Huampara | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huampara | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Huampara | Calle Circunvalación S/N, salida al distrito de Ayavirí. | Ficha de verificación (06/09/2023) |
| 103 | Municipalidad Distrital de Quinocay | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Quinocay | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Quinocay | Piedra Escrito. | Ficha de verificación (08/09/2023) |
| 104 | Municipalidad Distrital Tauripampa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Tauripampa | Zona Capilla. | Ficha de verificación (11/09/2023) |



PERÚ

Ministerio
del AmbienteOrganismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFADSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|---|--|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--|--|
| | | municipales Tauripampa | | | | | | |
| 105 | Municipalidad Distrital de Miraflores Yauyos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Miraflores- Yauyos | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Miraflores | Laramachay. | Ficha de verificación (15/09/2023) |
| 106 | Municipalidad Distrital de Vitis | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Vitis | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Vitis | Chachme. | Ficha de verificación (21/09/2023) |
| 107 | Municipalidad Distrital de Amarilis | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Amarilis | Infraestructura de Valorización | Huánuco | Huánuco | Amarilis | Centro Poblado Colpa Alta, parcela 140 A, frente al Cuartel Militar. | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 108 | Municipalidad Distrital de Huaura | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huaura | Infraestructura de Valorización | Lima | Huaura | Huaura | Centro Poblado Chacaca, camino a Centinella. | Ficha de verificación (23/08/2023) |
| 109 | Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santiago de Tuna | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | Santiago de Tuna | Sector Cantucha, Ref. a 10 metros de la carretera principal del distrito Tuna. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 110 | Municipalidad Distrital de San Pedro de Huancayo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Pedro de Huancayo | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | San Pedro de Huancayo | Sector Yaulinga, Ref. a 50 metros de la trocha carroable de San Pedro de Huancayo a San Lorenzo. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 111 | Municipalidad Distrital de Anchucaya | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santiago de Anchucaya | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | Santiago de Anchucaya | Sector Shuyturumi Pampa. Ref. a 20 metros de la Vía San Pedro LM826. | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 112 | Municipalidad Provincial de Canta | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Canta | Infraestructura de Valorización | Lima | Canta | Canta | Sector Antamaca, Ref. Margen derecho de la Carretera Canta - Lima. | Ficha de verificación (08/09/2023) |
| 113 | Municipalidad Distrital San Buenaventura | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Buenaventura | Infraestructura de Valorización | Lima | Canta | San Buenaventura | Sector Into, Ref. a 10 metros vía de acceso carroable al sector de Huaya. | Ficha de verificación (11/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|--|---|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 114 | Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Francisco de Daguas | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Chachapoyas | San Francisco de Daguas | KM 1.5 carretera que une las localidades de Pipus - Daguas. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 115 | Municipalidad Distrital de Cochamal | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Cochamal | Infraestructura de Valorización | Amazonas | Rodriguez de Mendoza | Cochamal | Sector El Vijao. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 116 | Municipalidad Provincial San Marcos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Marcos-Cajamarca | Infraestructura de Valorización | Cajamarca | San Marcos | Pedro Galvez | Sector Palanque, Centro Poblado Huayobamba. | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 117 | Municipalidad Distrital de Chilete | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Chilete | Infraestructura de Valorización | Cajamarca | Contumazá | Chilete | Caserío San Felipe, Anexo La Paloma. Aprox. a 2 km de la ciudad de Chilete. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 118 | Municipalidad Provincial de Chepén | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Chepén | Infraestructura de Valorización | La Libertad | Chepén | Chepén | Al costado de canteras de Talamo. | Ficha de verificación (06/09/2023) |
| 119 | Municipalidad Distrital de Huariaca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huariaca | Infraestructura de Valorización | Pasco | Pasco | Huariaca | Carretera al Anexo Jarcahuaca, a la mano derecha. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Cashamachay". | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 120 | Municipalidad Distrital de Callanmarca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Callanmarca | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Angaráes | Callanmarca | Carretera Lircay - Callanmarca. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Santuchayocc". | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 121 | Municipalidad Provincial de Tayacaja | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Tayacaja | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Tayacaja | Pampas | En el terreno del Área Degradada "Botadero Hatunpampa". | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 122 | Municipalidad Distrital de Quishuar | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Quishuar | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Tayacaja | Quishuar | Área Degradada Cruzpuquio. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| | Municipalidad Distrital de Huayllahuara | Infraestructura de valorización de residuos | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Huancavelica | Huayllahuara | Área Degradada Sector Chocco Pampa. | Ficha de verificación (06/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|--|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---|------------------------------------|
| 123 | | sólidos orgánicos municipales Huayllahuara | | | | | | |
| 124 | Municipalidad Distrital Laramarca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Laramarca | Infraestructura de Valorización | Huancavelica | Huaytara | Laramarca | Área Degradada Quillco. | Ficha de verificación (28/08/2023) |
| 125 | Municipalidad Distrital de Huacrapuquio | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huacrapuquio | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Huacrapuquio | Paraje hacia Huarisca. | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 126 | Municipalidad Provincial de Huancayo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huancayo | Infraestructura de Valorización | Junín | Huancayo | Huancayo | Barrio Progreso - Mantaro. | Ficha de verificación (11/09/2023) |
| 127 | Municipalidad Provincial de Corongo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Corongo | Infraestructura de Valorización | Áncash | Corongo | Corongo | Cerro Llaclacan, cercano al botadero. | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 128 | Municipalidad Provincial de Pomabamba | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Pomabamba | Infraestructura de Valorización | Áncash | Pomabamba | Pomabamba | Zona Tutapaj de la Comunidad Shiulla. | Ficha de verificación (06/09/2023) |
| 129 | Municipalidad Provincial Carlos F. Fitzcarrald | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Carlos F. Fitzcarrald | Infraestructura de Valorización | Áncash | Carlos F. Fitzcarrald | San Luis | Camino a Cardón Bajo. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Ampash". | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 130 | Municipalidad Provincial de Asunción | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Asunción | Infraestructura de Valorización | Áncash | Asunción | Chacas | Tacshacuna. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Tacshacuna". | Ficha de verificación (08/09/2023) |
| 131 | Municipalidad Distrital de Rahuapampa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Rahuapampa | Infraestructura de Valorización | Áncash | Huari | Rahuapampa | Cruz Pampa, Gargawin, al costado de la propiedad de la familia Villavicencio. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Gargahuain". | Ficha de verificación (11/09/2023) |
| 132 | Municipalidad Distrital de San Antonio | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos | Infraestructura de Valorización | Apurímac | Grau | San Antonio | Jallqui Mocco. | Ficha de verificación (30/08/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|--|---|---------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|
| | | municipales San Antonio-Apurímac | | | | | | |
| 133 | Municipalidad Distrital Juan Espinoza Medrano | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Juan Espinoza Medrano | Infraestructura de Valorización | Apurímac | Antabamba | Juan Espinoza Medrano | Sector Ccarhuincho. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Ccauricho". | Ficha de verificación (05/09/2023) |
| 134 | Municipalidad Provincial de Antabamba | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Antabamba | Infraestructura de Valorización | Apurímac | Antabamba | Antabamba | Sector Tahuata. | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 135 | Municipalidad Distrital San Juan de Lucanas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Juan de Lucanas | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Lucanas | San Juan | Sector Tile Ccata. | Ficha de verificación (12/09/2023) |
| 136 | Municipalidad Distrital de Lachaqui | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Lachaqui | Infraestructura de Valorización | Lima | Canta | Lachaqui | Trocha Carrozable que conduce al Paraje Totorcocha. Ref. frente al bosque los Pinos. | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 137 | Municipalidad Provincial de Yauyos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Yauyos-Lima | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Yauyos | Huayña 2. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Huayña 2". | Ficha de verificación (13/09/2023) |
| 138 | Municipalidad Distrital de Virundo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Virundo | Infraestructura de Valorización | Apurímac | Grau | Virundo | Sector Misahuayco. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Minashuaycco". | Ficha de verificación (29/08/2023) |
| 139 | Concejo Distrital de Alca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Alca | Infraestructura de Valorización | Arequipa | La Unión | Alca | Culminado Caserío de Lucha, a mano izquierda. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero S/N". | Ficha de verificación (12/09/2023) |
| 140 | Municipalidad Distrital Santiago de Paucaray | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santiago de Paucaray | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Sucre | Santiago de Paucaray | Por desvío hacia Apurímac. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Linda Llocce". | Ficha de verificación (04/09/2023) |
| 141 | Municipalidad Distrital de Santa Ana de Huaycahuacho | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santa Ana de Huaycahuacho | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Lucanas | Aucara | En el terreno del Área Degradada "Botadero El Monte". | Ficha de verificación (06/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|---|--|---------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| 142 | Municipalidad Distrital Carmen Salcedo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Carmen Salcedo | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Lucanas | Carmen Salcedo | En el terreno del Área Degradada "Botadero Caballoputo". | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 143 | Municipalidad Distrital de Marcabamba | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Marcabamba | Infraestructura de Valorización | Ayacucho | Paucar del Sara Sara | Marcabamba | Por la Quebrada Pacocolla, por carretera hacia anexo Vilcar. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Pacocolla". | Ficha de verificación (15/09/2023) |
| 144 | Municipalidad Distrital de Caspispapa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Caspispapa | Infraestructura de Valorización | San Martín | Picota | Caspispapa | Sector Urreleico. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Urreleico". | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 145 | Municipalidad Distrital San Hilarion | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Hilarion | Infraestructura de Valorización | San Martín | Picota | San Cristóbal | Carretera a Barrio San Juan - San Hilarion. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Municipal". | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 146 | Municipalidad Distrital de San Antonio | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Antonio-San Martín | Infraestructura de Valorización | San Martín | San Martín | San Antonio | Carretera San Roque Kilómetro 14, Sector Esteban Loma. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector Águano". | Ficha de verificación (19/09/2023) |
| 147 | Municipalidad Distrital Santa Rosa de Ocopa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Santa Rosa de Ocopa | Infraestructura de Valorización | Junín | Concepción | Santa Rosa de Ocopa | Carretera al anexo de Huanchar. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Aylapampa". | Ficha de verificación (25/08/2023) |
| 148 | Municipalidad Distrital de Llocllapampa | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Llocllapampa | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Llocllapampa | Sector Rocroa, Ref. costado de la vía ferrea. | Ficha de verificación (01/09/2023) |
| 149 | Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huamancaca Chico | Infraestructura de Valorización | Junín | Chupaca | Huamancaca Chico | Paraje Huascan, a aprox. 700 m del cementerio general del distrito. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Paraje Huascan". | Ficha de verificación (08/09/2023) |
| 150 | Municipalidad Prov. de Yauli La Oroya | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Yauli La Oroya | Infraestructura de Valorización | Junín | Yauli | La Oroya | Sector Huaripuquio, Km 10+500 Carretera Central. Ref. en el terreno del Área Degradada | Ficha de verificación (11/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|--|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | "Botadero Huaripuquio". | |
| 151 | Municipalidad Distrital de Huayhuay | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huayhuay | Infraestructura de Valorización | Junín | Yauli | Huay-Huay | Sector Uñuc Machay, Costado Planta Lechera. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Uñuc Machay". | Ficha de verificación (13/09/2023) |
| 152 | Municipalidad Distrital de Marco | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Marco-Jauja | Infraestructura de Valorización | Junín | Jauja | Marco | Paraje Lanla. Ref. Camino a Hualiz, cercano al Área Degradada "Botadero Trocha Carrozable Hacia Pomacancha". | Ficha de verificación (14/09/2023) |
| 153 | Municipalidad Distrital de Lunahuana | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Lunahuana | Infraestructura de Valorización | Lima | Cañete | Lunahuana | Urbanización Santa Rosa. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Santa Rosa". | Ficha de verificación (21/09/2023) |
| 154 | Municipalidad Distrital de San Lorenzo de Quinti | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Lorenzo de Quinti | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | San Lorenzo de Quinti | Chacha. | Ficha de verificación (30/08/2023) |
| 155 | Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranché | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales san juan de tantaranche | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | San Juan de Tantaranché | Mandagua. | Ficha de verificación (31/08/2023) |
| 156 | Municipalidad Distrital de San Joaquín | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Joaquín | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | San Joaquín | Plascancha. | Ficha de verificación (07/09/2023) |
| 157 | Municipalidad Distrital de Tanta | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Tanta | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Tanta | Wicomach. | Ficha de verificación (19/09/2023) |
| 158 | Municipalidad Distrital de Huancaya | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huancaya | Infraestructura de Valorización | Lima | Yauyos | Huancaya | Panca. Ref. Al costado del Área Degradada "Botadero Huancaya". | Ficha de verificación (20/09/2023) |
| 159 | Municipalidad Distrital de Huamantanga | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos | Infraestructura de Valorización | Lima | Canta | Huamantanga | Sector Piscocoto, carretera al C.P. Quipan, espaldas del cementerio | Ficha de verificación (12/09/2023) |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|---|--|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|---|------------------------------------|
| | | municipales Huamantanga | | | | | Municipal. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Piscocoto". | |
| 160 | Municipalidad Distrital de San Miguel de Acos | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales San Miguel de Acos | Infraestructura de Valorización | Lima | Huaral | San Miguel de Acos | Sector Palca, Ref. Al costado del Puente Palca. | Ficha de verificación (13/09/2023) |
| 161 | Municipalidad Distrital de Atavillos Bajo | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Atavillos Bajo | Infraestructura de Valorización | Lima | Huaral | Atavillos Bajo | Sector Sococoto, a 10 metros de la pista asfaltada altura del km 9, C.C. San Agustín - Huayopampa. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sococoto". | Ficha de verificación (19/09/2023) |
| 162 | Municipalidad Distrital de Lampian | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Lampian | Infraestructura de Valorización | Lima | Huaral | Lampian | Sector Acay, Ref. trocha carrozable tramo de Chunchuaca en dirección a Chalamaque. | Ficha de verificación (20/09/2023) |
| 163 | Municipalidad Distrital de Huallanca | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Huallanca | Infraestructura de Valorización | Áncash | Bolognesi | Huallanca | Sector Ucrucancha - Comunidad Campesina Huallanca. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector de Ucrucacha". | Ficha de verificación (21/09/2023) |
| 164 | Municipalidad Distrital de Pacllon | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Pacllon | Infraestructura de Valorización | Áncash | Bolognesi | Pacllon | Sector Ahusana. | Ficha de verificación (25/09/2023) |
| 165 | Municipalidad Distrital de Paucas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Paucas 1 | Infraestructura de Valorización | Áncash | Huari | Paucas | En el terreno del Área Degradada "Botadero de Rontoy". | Ficha de verificación (27/09/2023) |
| 166 | Municipalidad Distrital de Paucas | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Paucas 2 | Infraestructura de Valorización | Áncash | Huari | Paucas | Anexo Yaurish - Centro Poblado Viscas. | Ficha de verificación (27/09/2023) |
| 167 | Municipalidad Distrital de Llacllin | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Llacllin 1 | Infraestructura de Valorización | Áncash | Recuay | Llacllin | Sector Sillacaca. Ref. en el terreno del Área Degradada "Botadero Sector de Sillacaca". | Ficha de verificación (19/09/2023) |

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de Infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Sustento |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------------------------------|
| 168 | Municipalidad Distrital de Llacllin | Infraestructura de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales Llacllin 2 | Infraestructura de Valorización | Áncash | Recuay | Llacllin | Sector Jirca. | Ficha de verificación (19/09/2023) |

Elaboración propia.

Artículo 7.- Actualizar la información de dos (02) infraestructura de residuos sólidos que forman parte del Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos, en los siguientes términos:

Tabla N° 5: Actualización de la información de las Infraestructuras de Residuos Sólidos

| N° | Titular | Nombre de la infraestructura | Tipo de infraestructura | Información actualizada | Sustento | Descripción |
|----|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| 1 | Servicios Múltiples Alto Chicama S.R.L | Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos, Inorgánicos No Peligrosos y Residuos Reaprovechables Provenientes de la Construcción y Demolición | Infraestructura de Valorización | Registro Autoritativo y Etapa de Unidad Fiscalizable | CARTA N° 010-2023/AC-SERV (HT 2023-E01-544786) | Se actualizó el Registro Autoritativo EO-RS-0089-18-130202 - Anexo 07 (Ampliación del manejo de residuos sólidos peligrosos) y la etapa de la unidad fiscalizable continúa en Construcción al 50% de avance |
| 2 | Soluciones Ambientales Peru E.I.R.L | Reaprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos de Empresas Agroindustriales y Pesqueras Mediante Compostaje, Ubicado en el Distrito de Paiján, Provincia de Ascope y Región La Libertad | Infraestructura de Valorización | Etapa de la Unidad Fiscalizable | Carta N° 027-GG-23-SOLAM del 09 de octubre del 2023 HT 2023-E01-546024 | La etapa de unidad fiscalizable se encuentra en OPERACIÓN. |

Elaboración propia.

Artículo 8.- Excluir tres (03) infraestructuras de residuos sólidos del Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos, en los siguientes términos:

Tabla N° 6: Exclusión de Infraestructuras de Residuos Sólidos

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Sustento | Descripción |
|----|------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|
| 1 | MUNSTER PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO DE LA GESTIÓN NO MUNICIPAL | Infraestructura de Valorización | Lima | Lima | Villa El Salvador | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 95 -2023-OEFA/DSIS-CRES (2023-I01-034971) | En la Supervisión con Expediente N° 045-2023-DSIS-CRES se advierte que el administrado realiza la fabricación de paneles y bloques de concreto, actividad que se encuentra comprendida en la CIU: Clase 2395 – Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso Sec. C Rev. 4, no constituyendo una actividad correspondiente al sector de Residuos Sólidos. |
| 2 | Transportes S&R S.R.L. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS Y OTROS PELIGROSOS | Infraestructura de Valorización | Lima | Huachochiri | San Antonio | INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN N°104 -2023- | En la Supervisión con Expediente N° 088-2023-DSIS-CRES se ha verificado que en el predio del |

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

| N° | Titular | Nombre de Infraestructura | Tipo de infraestructura | Departamento | Provincia | Distrito | Sustento | Descripción |
|----|-----------------------|--|---------------------------------|--------------|-----------|----------|--|--|
| | | | | | | | OEFA/DSIS-CRES (2023-I01-036775) | Administrado únicamente se realizan actividades de acondicionamiento de residuos sólidos no peligrosos, constituyéndose en un área de acondicionamiento y no en una infraestructura de valorización. |
| 3 | Innova Ambiental S.A. | Infraestructura para el Tratamiento de Residuos Provenientes de Establecimientos de Salud Bajo el Método de Autoclave y Recuperación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos | Infraestructura de Valorización | Callao | Callao | Callao | Carta, C. 3995/2023 (HT 2023-E01-550833) | Innova Ambiental informa que por motivos netamente empresariales el proyecto no llegó a concretarse, por ende no se dió inicio a ninguna de las etapas, además la Certificación ha perdido vigencia. |

Elaboración propia.

Artículo 9.- Informar que el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, queda conformado de la siguiente manera:

Tabla N° 7: Conformación de los Inventarios Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos y el Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos

| Descripción | Detalle | Cantidad |
|--|--|----------|
| Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos | Áreas degradadas por residuos sólidos municipales | 1837 |
| | Áreas degradadas por residuos sólidos no municipales de la Construcción y Demolición | 1355 |
| Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos | Infraestructuras de Residuos Sólidos | 520 |

Artículo 10.- Comunicar a los responsables de las áreas degradadas por residuos sólidos que deben presentar ante la autoridad competente un instrumento de gestión ambiental correctivo, según lo dispuesto en el Artículo 66° del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y demás normativa aplicable.

Artículo 11.- Comunicar a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y demás autoridades que informaron a esta Dirección la incorporación, actualización o exclusión del Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, conforme a lo dispuesto en los Artículo 7° y 8° del reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 010-2022-OEFA/CD.

Artículo 12.- Notificar la presente resolución al Ministerio del Ambiente, a las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno y a los titulares, de corresponder.

Artículo 13.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar (<http://www.transparencia.gob.pe/>), en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe), en el Portal Institucional del Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA (sinia.minam.gob.pe) y en el Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental - PIFA del OEFA (<https://publico.oefa.gob.pe/Portalpifa/>).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSIS: Dirección de
Supervisión Ambiental
en Infraestructura y
Servicios

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Regístrese y comuníquese

[RVERAA]

ROSSANA VERA ALARCON

Directora de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

RVA/ehc/gspq/mema



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 06440811"



06440811