

Anexo I-B: Conductas Infractoras Firmes (CIF) y Medidas Correctivas Firmes (MCF), actualizado al 19-12-2022

N°	Expediente de Fiscalización	Conductas Infractoras Firmes	Medidas Correctivas Firmes	Multa Sanción Firme (en UIT)
1	2487-2017-OEFA/DFSAI/PAS	Petroperú no adoptó medidas para prevenir los impactos ambientales negativos en el suelo, ocasionado por el derrame de hidrocarburos en los siguientes puntos: a) La Brida del lanzador de raspatubo del Oleoducto de 8" que transporta petróleo crudo desde la Estación 172 Pariñas hasta el Patio Tanques Tablazo (Coordenadas UTM – WGS 84: 9499557N, 474531E) b) El Tramo 594/595 del Oleoducto de 8" que transporta petróleo crudo desde la Estación 172 hasta el Patio Tanques Tablazo (Coordenadas UTM – WGS 84: 9492629N 472790E).	Se determinó la responsabilidad administrativa, sin la imposición de medida correctiva.	0.0000
2	1591-2018-OEFA/DFAI/PAS	Petróleos del Perú – Petroperú S.A., Petroperú no adoptó las medidas de prevención a fin de evitar impactos negativos en el ambiente, toda vez que se detectaron suelos impregnados con hidrocarburos, producto de sus actividades de hidrocarburos, en los siguientes puntos: - En un área al lado de la caseta de bombas recíprocas, - En un punto ubicado al Noroeste del Horno HS101 (escuadra), - En un punto del área de intercambiadores de calor, - En un área alrededor de los pilotes ubicados al sur de las bombas P105A/B y P107 de la unidad de destilación primaria, - En el lado Oeste del Separador CPI SUR, - Debajo de la tubería de crudo, al lado Sur del Tanque N°250, - Debajo de la tubería de crudo, al lado Noroeste del Tanque N°255, - En el Rack de tuberías de crudo entre los Tanques N°205 y 204.	<b>Primera MC</b> Revocada por el TFA.  <b>Segunda MC</b> Asimismo, el administrado deberá acreditar la remediación del área afectada por el punto de monitoreo 143,6, ESP-2 API (coordenadas UTM WGS 84: E468406 – N9493425)	0.0000
3	1591-2018-OEFA/DFAI/PAS	Petróleos del Perú – Petroperú S.A., excedió los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes líquidos industriales, de acuerdo con el siguiente detalle: 3. Supervisión Regular 2017 En el desagüe Aceitoso (D-1): - Fenoles para efluentes de refinerías FCC 1.9 mg/L Excedencia: 280%. - Sulfuros para efluentes de refinerías FCC 5,346 mg/L Excedencia: 434,5%.	Revocada por el TFA.	0.0000
4	3292-2018-OEFA/DFAI/PAS	Petróleos del Perú - Petroperú S.A., incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no realizó el transporte de los residuos peligrosos del "Acopio Temporal" del Patio de Tanques Tablazo hacia el Relleno de Seguridad Milla Seis, conforme al compromiso asumido en su instrumento de gestión ambiental.	Dejada sin efecto.	110.3830
5	0168-2019-OEFA/DFAI/PAS	Petróleos del Perú – Petroperú S.A. excedió los LMP de efluentes líquidos para el Subsector Hidrocarburos, aprobados mediante Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, de acuerdo al siguiente detalle: Muestreo de efluentes industriales en campo Supervisión Regular 2018 (marzo 2018) Punto de muestreo 143,1a,D-1: - Sulfuros: 4,421 mg/L (442000% de exceso). - TPH: 36.8 mg/L (84% de exceso). - Aceites y grasas: 20.55 mg/L (3.25% de exceso). Punto de muestreo 143,1a,D-2: - Fenoles : 0.535 mg/L (7% de exceso). Punto de muestreo 143,1a,D-6: - Fenoles: 22471 mg/L (4394.2% de exceso). - TPH: 97.51 mg/L (387.55% de exceso). - Aceites y grasas: 164.5 mg/L (722.5% de exceso). - Demanda Bioquímica de Oxígeno - DBO5: 172 mg/L (244% de exceso). Demanda Química de Oxígeno – DQO: 904 mg/L (261.6% de exceso). (Se archiva en el extremo referido a los siguientes indicadores: Muestreo de efluentes industriales en campo Supervisión Regular 2018 (marzo 2018) Punto de muestreo 143,1a,D-1: - Demanda Química de Oxígeno (DQO): 2427 mg/L (870% de exceso). - Coliformes Totales: 2200 mg/L (120% de exceso). - Coliformes Termotolerantes: 2200 mg/L (450% de exceso). Punto de muestreo 143,1a,D-2: Demanda Química de Oxígeno – DQO: 3027 mg/L (1110.8% de exceso)	Se determinó la responsabilidad administrativa, sin la imposición de medida correctiva.	4.1500

Fuente: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DAI) del OEFA.



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 08099200"



08099200