

**EN ALERTA****✓ Ríos Cañete, Higueras, Ocoña y Pisco se encuentran en umbral hidrológico rojo**

Debido a las lluvias reportadas en las últimas horas, los ríos Cañete (Lima), Ocoña (Arequipa), Higueras (Huánuco) y Pisco (Ica) se encuentran en umbral hidrológico rojo, donde el primero de ellos, a las 10:00 horas, registró 291.02 m³/s en la estación Socsi, del distrito de Lunahuaná, lo que afectaría los centros poblados de Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía, informó la Dirección de Hidrología del SENAMHI.

Asimismo, el río Higueras alcanzó 2.10 metros a las 6 de la mañana de hoy en el punto de control Puente Higueras, ubicado en el distrito de Huánuco, lo que expone a riesgo de afectación a los centros poblados de Ratamayo, La Hoyada, Miraflores Chico, Ushugnio, Higueras, Mayanchaca, hda. Higueras, Toldo Rumi, Cozo Tingo y Kotosh.

Por su parte, el río Ocoña, a la misma hora, reportó 702.53 m³/s en la estación y distrito del mismo nombre, mientras que el río Pisco alcanzó 323.88 m³/s en el punto de control Letrayoc, en el distrito de Huancano.

Ríos en alerta naranja

Por otro lado, los ríos Ramis, Suches y Ayaviri (Puno), así como el Sama (Tacna), Huallaga (Huánuco) y San Juan (Ica), permanecen en umbral hidrológico naranja. los 3 primeros registraron, respectivamente, 331.82 m³/s (estación Puente Ramis), 1.68 metros (Huancasaya) y 2.70 metros (Puente Ayaviri).

En tanto, el río Sama alcanzó 33.13 m³/s en la estación Puente Talapalca; el Huallaga registró 5.32 metros (estación Taruca) y San Juan reportó un caudal de 218.11 m³/s en el punto de control Conta.



✓ **Condiciones del tiempo para hoy**

- Para hoy viernes 1 de marzo se esperan acumulados de lluvia cercanos a los 10 mm/día en la costa sur, próximos a los 30 mm/día en la sierra norte, alrededor de los 18 mm/día en la sierra centro y valores por encima de los 22 mm/día en la sierra sur.
- Asimismo, se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 65 mm/día en la selva norte, sobre los 60 mm/día en selva centro y valores alrededor de los 40 mm/día en la selva sur.

✓ **Pronóstico de lluvias de 24 horas**

- **En la costa** norte (Tumbes y Piura) se espera lluvia/chubascos de ligera a moderada intensidad; y lluvias aisladas de ligera intensidad en costa centro y sur.
- **En la sierra norte y sur** se prevé precipitaciones (lluvia, granizo, nieve y aguanieve) de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, existe probabilidad de granizo en localidades por encima de los 2800 m s. n. m. y nieve en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur.
- En tanto, **en la selva** alta norte se esperan chubascos y/o lluvia de moderada a fuerte intensidad; y de ligera a moderada intensidad en selva baja norte acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.



✓ **Activación de quebradas**

- El SENAMHI pronosticó, para las siguientes horas, la posible activación de quebradas (**nivel rojo**) en las provincias de Arequipa (**Arequipa**); Lucanas, Parinacochas (**Ayacucho**); Jaén (**Cajamarca**) y General Sánchez Cerro (**Moquegua**).



✓ **Situación de las carreteras a nivel nacional**

Vías que se encuentran interrumpidas y restringidas

- ❖ **Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Canchaque:** tránsito interrumpido en el tramo Piedra Azul - Canchaque - Canchaque, sector Chirigua Km 72+200, de la Red Vial Nacional PE-02A, debido a deslizamiento. La Concesionaria responsable de la vía movilizó un cargador frontal a la zona.
- ❖ **Departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca, distrito de Codo del Pozuzo:** tránsito interrumpido en el tramo Pozuzo - Codo del Pozuzo, sector Huanca Km 167+490 - Km 167+540, de la Red Vial Nacional PE-5NA producto de derrumbe. Provías Nacional (PVN) Zonal Ucayali realiza los trabajos de instalación de dispositivos de seguridad vial para la atención de la emergencia vial. Ruta alterna: Oxapampa - Villa Rica - Puerto Inca.
- ❖ **Departamento de Piura, provincia de Huancabamba, distrito de Canchaque:** tránsito interrumpido en el tramo Dv. Palambra - Cruz Blanca, sector La Sullanera Km 93+000 - Km 93+200, de la Red Vial Nacional PE-02A, por erosión de la plataforma. PVN Zonal Piura - Tumbes continúa con los trabajos de recuperación de la plataforma (enrocado) con 2 cargadores frontales, 1 camión volquete, 1 excavadora. Ruta alterna 1: PI - 888: Emp. Pi-108 - San Cristóbal - Dv. Huayabo - Santa Ana - Gaspar - Dv. Naranjo (L= 12 Km). Ruta Alterna 2: PI - 889: Dv. Naranjo - El Lanchin Cruz Piedra - La Antena Santa Rosa - Cruz Blanca (L= 24 Km).
- ❖ **Departamento de Amazonas, provincia de Bagua, distrito de Imaza:** tránsito restringido en el tramo Wawiko - Urakusa, sector Wawiko Km 17+750 - Km 18+000, de la Red Vial Nacional PE-5ND debido a asentamiento de la plataforma. PVN Zonal Amazonas informa que el Conservador Consorcio Vial Nieva trabaja en el lugar con una excavadora y un camión volquete.

- ❖ **Departamento de Amazonas, provincia de Chachapoyas, distrito de Balsas:** tránsito restringido en el tramo Balsas - Calla, sector Achupas Km 208+300 - Km 208+308, de la Red Vial Nacional PE-08B erosión de la plataforma. Provías Nacional (PVN) Zonal Amazonas realiza los trabajos preliminares para la atención de la emergencia vial.
- ❖ **Departamento de Junín, provincia de Chanchamayo, distrito de Pichanaqui:** tránsito restringido en el tramo Kimiriki - Pto. Ocopa, sector Aoti - Napati Km 30+000 - Km 50+000, de la Red Vial Nacional PE-5SB producto de ahuellamiento. Provías Nacional (PVN) Zonal Junín - Pasco ejecuta los trabajos de restauración de calzada con un cargador frontal, una retroexcavadora, 2 camiones volquete, una motoniveladora y un rodillo Liso.



EMERGENCIA

✓ Piura: evalúan daños por lluvias en provincias Ayabaca, Huancabamba y Morropón



Entre el 29 de febrero y el 1 de marzo se produjeron diversas emergencias producto de las lluvias intensas registradas en los distritos Montero, Jilili y Sapillica (provincia Ayabaca); Canchaque y San Miguel de El Faique (Huancabamba) y San Juan de Bigote (Morropón Chulucanas), en el departamento Piura.

En Ayabaca se reportó la activación de quebradas que causó daños a viviendas y vías vecinales. Algunas de las zonas con mayor afectación fueron el sector Santa Rosa de Chonta; los caseríos Arada Alta, Arada Baja, La Capilla y Los Paltos; asimismo, las vías vecinales Sapillica-Coletas, Chipillico-Sapillica, Los Carmenes-Trujillo y Chipillico-Huabal.

En Canchaque se produjo un deslizamiento en el sector Chirigua que dañó la vía nacional Piura-Canchaque; mientras que, en el distrito de San Miguel de El Faique, se reportan viviendas afectadas por activación de quebrada en los sectores Villa Flor y Huando Las Pampas. Finalmente, en el distrito San Juan de Bigote, se registró el incremento del caudal del río La Pareja, que ocasionó afectación a las áreas de cultivos.

Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entregó maquinaria pesada a las autoridades locales de Huancabamba para la limpieza y rehabilitación de las vías de comunicación afectadas y, de esta manera, habilitar el tránsito vehicular. Por su parte, la Dirección Desconcentrada del INDECI Piura brinda acompañamiento y asistencia técnica a las autoridades competentes para las acciones de respuesta.

En tanto, las municipales distritales están colocando sacos terreros para mitigar las consecuencias de la activación de quebradas. Asimismo, gestionan la entrega de ayuda humanitaria para las personas afectadas y damnificadas, y realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

✓ **Evalúan daños en Pilcomayo (Junín) y Talavera (Apurímac) por desborde de ríos**

Autoridades locales de los distritos de Pilcomayo, provincia Huancayo (Junín) y de Talavera, provincia Andahuaylas (Apurímac) iniciaron la evaluación de daños luego que se produjera, en el primer caso, el incremento de caudal del río Cunas que ocasionó el colapso de viviendas, así como daños a cultivos y puente. En dicha zona, el municipio instaló carpas para los damnificados.



Asimismo, en Talavera, luego que esta madrugada se produjera el desborde del río Chumbao y de un canal de regadío, que causó daños a viviendas, las autoridades locales evacuaron a personas del sector Kaspichaka y evalúan daños.

✓ **Huancavelica: continúan acciones tras lluvias consecutivas en distrito de Lircay**



Luego desde el 27 de febrero hasta la madrugada de hoy 1 de marzo se registraran lluvias intensas en diversos sectores del distrito de Lircay, provincia de Angaraes (Huancavelica), las acciones por parte de las autoridades locales y provinciales continúan.

En ese sentido, la comuna provincial evacuó a las personas cercanas al río Sicra hacia las viviendas de sus familiares con la finalidad de salvaguardar su integridad y salud. En el trayecto señaló con cintas reflectivas las rutas de evacuación. Del mismo modo, la Policía Nacional activó un perímetro de seguridad.

Cabe indicar que el tránsito (tramo Lircay - Rumichaca – Huarpa - Ccarhuapata) se encuentra interrumpido, por lo que existe una ruta alterna: tramo Lircay – Rumicahca – Ccollpapampa - Pueblo Nuevo - Ccarhuapata.

Hasta el momento se registran 25 viviendas afectadas, 6 inhabitables y 2 destruidas; 63 personas afectadas y 11 damnificadas; 70 metros de carretera y 3 puentes destruidos, así como 2 piscigranjas perdidas. No se reportan daños a la vida y salud de las personas.

ACCIONES

✓ **Tumbes: con más maquinaria fortalecen atención frente a incremento de lluvias**

Como parte de la respuesta inmediata ante el incremento de lluvias, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que actualmente se viene trabajando con 8 maquinarias de primer nivel realizando trabajos de descolmatación de las quebradas Santa María, Urbina – La Peña, Oidor y Santa Rosa, en la región Tumbes.



Se trata de 3 tractores orugas, 3 cargadores frontales y 2 excavadoras hidráulicas, estas últimas adquiridas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención de estos puntos críticos, identificados en los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto.

Los trabajos de limpieza y descolmatación se realizan de manera simultánea, en coordinación con el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, la ANA y otras pertenecientes al sector agrario. La meta es intervenir en 7.27 kilómetros, de las mencionadas quebradas, además de Cruz Blanca, Cabuyal y Cristales.

✓ **Ucayali: MIDIS supervisa entrega de ayuda humanitaria en Yurúa**



El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) supervisó la entrega de 5 toneladas de ayuda humanitaria conformada por utensilios de cocina, entre otros bienes necesarios para restablecer y mejorar las condiciones de vida de los damnificados por las intensas lluvias y desborde del río Yurúa, en la región Ucayali.

El evento afectó viviendas y tierras de cultivo de las comunidades nativas del referido distrito, ubicado en la provincia de Atalaya, por lo que, junto a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; el alcalde distrital, Manuel Arévalo, el titular del MIDIS, Julio Demartini, supervisó dicha entrega.

✓ **La Libertad: gobierno regional y MVCS intervienen más puntos críticos del río Moche**

El Gobierno Regional (GORE) de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), iniciaron con la intervención en nuevos puntos críticos del río Moche, a la altura del sector Jesús María, en el distrito de Laredo.



Para ello, el GORE dotó de combustible a la maquinaria del Ministerio de Vivienda para el encauzamiento y descolmatación en 1.100 metros lineales de ambos márgenes del mencionado afluente. Con este trabajo se beneficiarán más de 500 familias de los sectores Santa Rosa por el margen derecho, y Jesús María por el margen izquierdo.

 **COEN RECOMIENDA**

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes recomendaciones ante la ocurrencia de deslizamientos y derrumbes:

- ✓ Manténgase pendiente de fuertes ruidos que podrían indicar la cercanía de un deslizamiento de tierra o derrumbe.
- ✓ Si nota que ha empezado un derrumbe o deslizamiento avise a la mayor cantidad de personas que pueda y, en lo posible, a las autoridades.
- ✓ Mantenga la calma y ponga en práctica su Plan Familiar de Emergencia.
- ✓ Aléjese de inmediato de la zona de impacto utilizando las rutas de evacuación previamente identificadas.
- ✓ Nunca se coloque en medio o cerca de la zona del deslizamiento o derrumbe. ¡Su vida está en alto riesgo!
- ✓ No se detenga a grabar ni tomar fotos al deslizamiento o derrumbe.
- ✓ Si está manejando, aléjese lo más que puedas de la zona de impacto del derrumbe (ya sea a pie o en carro) y diríjase a una zona segura.
- ✓ No habite zonas expuestas a deslizamientos o derrumbes tales como subidas, pendientes inestables o faldas de cerro húmedas.
- ✓ Preste atención a la información y recomendaciones provenientes de las autoridades, instituciones técnico – científicas y los centros de operaciones de emergencia (COE).