

4	SEGUNDO NIVEL	Emergencia (Sala de Observación y Unidad de febriles), Central de Esterilización, Patología Clínica, Hospitalización (Hosp. Neurocirugía), Gestión de la Información (Data Center, Comunicación), Sala de usos múltiples (Auditorio), Diagnóstico por Imágenes y Hemoterapia y Banco de Sangre.
5	TERCER NIVEL	Hospitalización (Traumatología), Medicina de Rehabilitación, Cuidados Intensivos (UCI y UCIN), Centro Quirúrgico y Residencia para personal (Residentes)
6	CUARTO NIVEL	Hospitalización (Cirugía), Nutrición y Dietética
7	QUINTO NIVEL	Hospitalización (Medicina)
8	SEXTO NIVEL	Residencia para personal (Vestidores, Dormitorios, Comedor)
9	SÉPTIMO NIVEL	Servicios Generales (Talleres, Oficinas de Servicios Generales, Central de vacío hospitalario y almacén), Administración (Control patrimonial, Seguridad Salud en el trabajo, Epidemiología y Salud ambiental)

Fuente: OSGM-HEJCU




Figura 1. Esquema de distribución del primer nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 2. Esquema de distribución del segundo nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 3. Esquema de distribución del tercer nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 4. Esquema de distribución del cuarto nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.
Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 5. Esquema de distribución del quinto nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.
Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 6. Esquema de distribución del sexto nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.
Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 7. Esquema de distribución del séptimo nivel del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 8. Esquema de distribución del primer sótano del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.




Figura 9. Esquema de distribución del segundo sótano del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Fuente: OSGM-HEJCU.

➤ ANALISIS DEL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA

El estado de conservación de la Infraestructura Física del hospital es REGULAR, ya que los ambientes detectados previa evaluación por el equipo técnico de la Oficina de Servicios Generales, siendo este respaldado por el análisis físico visual del ISH-2022, con un índice de seguridad de 0.37 y vulnerabilidad 0.63 obteniendo una clasificación de B.

7.3. Evaluación y diagnóstico del equipamiento

La gestión del mantenimiento biomédico permite la evaluación de la tecnología médica a adquirir, la ejecución del mantenimiento preventivo o correctivo y brindar capacitaciones al personal en su uso asegurándose que los equipos se encuentren en buen estado de funcionamiento cumpliendo los estándares de seguridad.

En resumen, la ejecución de los mantenimientos puede ser de la siguiente manera:

Mantenimiento preventivo: Es el proceso que tiene como objetivo mantener en buen estado de funcionamiento los equipos y dispositivos médicos que se utilizan en el hospital, mediante actividades periódicas, las cuales son programadas según lo indicado en el manual del fabricante.

Mantenimiento correctivo: Es el proceso que tiene como fin restaurar la integridad y seguridad del equipamiento médico a través de actividades correctivas mediante el uso de herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios

Inspección de funcionamiento: Es el proceso necesario para garantizar que el equipamiento médico funciona de manera correcta, ésta inspección no tiene como finalidad ampliar la vida útil de los equipos.

Diagnostico situacional del taller de Biomédica

El taller de biomédica no cuenta con un software para registro de actividades preventivas y correctivas, por lo que sólo se cuenta con reportes manuales de las actividades realizadas (OTM).

Así mismo los equipos cuentan con un registro de identificación de mantenimientos tal y como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 4- listado de verificación del nivel de sistematización de mantenimiento del taller Biomédico.

LISTADO DE VERIFICACION DEL NIVEL DE SISTEMATIZACION DE MANTENIMIENTO				
ITEM	PREGUNTA	RESPUESTA		COMENTARIO
		SI	NO	
1	¿Tiene Fichas Técnicas actualizadas del equipamiento; por cada uno (equipos, vehículos, mobiliario clínico)?		X	Se realizara la actualización de las fichas de equipamiento, según el segundo mantenimiento realizado.
2	¿Utiliza formatos de órdenes de trabajo para la gestión del mantenimiento (OTM)?	X		Se cuenta con registro de mantenimiento de manera correcta.
3	¿Presenta periódicamente reportes de mantenimiento?	X		
4	¿Tiene Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipamiento para el año 2024?	X		

7.4. Priorización y determinación de las intervenciones de mantenimiento

La priorización de las intervenciones de mantenimiento, se realizan teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en materia de bioseguridad, seguridad ocupacional y eco eficiencia, aplicables según sea el caso. La información esta consignada en los anexos adjuntos en los formatos 7.1 y 7.2 del presente Plan de mantenimiento.

El mantenimiento del equipamiento para el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2025-2027, se detalla a continuación:

Tabla 5.-

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS

AÑO	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL	
	Nº	MONTO	Nº	MONTO	Nº	MONTO
2025	56	342,420.00	15	160,350.00	71	502,770.00
2026	0		0		0	
2027	0		0		0	
TOTAL	56	342,420.00	15	160,350.00	71	502,770.00

Nota: La fuente se obtuvo del formato 7.1 Equipamiento Electromecánico.

Tabla 6.-

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

AÑO	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL	
	Nº	MONTO	Nº	MONTO	Nº	MONTO
2025	18	47,940.00	298	3,925,544.00	316	3,973,484.00
2026	0		1	66,000.00	1	66,000.00
2027	1	44,000.00			1	44,000.00
TOTAL	19	91,940.00	299	3,991,544.00	318	4,083,484.00

Nota: La fuente se obtuvo del formato 7.1 Equipamiento Biomédico.

Tabla 7.-

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

AÑO	PREVENTIVO		CORRECTIVO		TOTAL	
	Nº	MONTO	Nº	MONTO	Nº	MONTO
2025	74	390,360.00	313	4,085,894.00	387	4,476,254.00
2026	0		1	66,000.00	1	66,000.00
2027	1	44,000.00	0		1	44,000.00
TOTAL	76	434,360.00	314	4,151,894.00	389	4,586,254.00

Nota: Sumatoria de las tablas 6 y 7 (formatos 7.1 Equipamiento Electromecánico y Biomédico).

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación del equipamiento para el **año 2025** se requiere realizar 74 intervenciones de mantenimiento preventivo por un monto estimado de S/. 390,360.00 y 313 intervenciones

Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2025-2027.

de mantenimiento correctivo por un monto estimado de S/. 4, 085,894.00, lo que da un total de 387 intervenciones, por lo que se necesita un total estimado de S/. 4, 476,254.00. para el mantenimiento de equipamiento durante el año 2025.

El siguiente **año 2026** se requiere realizar 1 intervención de mantenimiento correctivo por un monto estimado de S/. 66,000.00.

En el próximo **año 2027** se requiere realizar 1 intervención de mantenimiento preventivo por un monto estimado de S/. 44,000.00.

En cuanto al mantenimiento del equipamiento para el periodo 2025-2027 se requiere realizar 76 intervenciones de mantenimiento preventivo por un monto estimado de S/. 434,360.00 y 314 intervenciones de mantenimiento correctivo por un monto estimado de S/. 4, 151,894.00, lo que da un total de 389 intervenciones de mantenimiento de equipamiento, por lo que se necesita un total estimado de S/. 4, 586,254.00 para todas las intervenciones para mantenimiento de equipos.

El mantenimiento de la infraestructura para el Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2025-2027, se detalla a continuación:

Tabla 8.-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

AÑO	PREVENTIVO		CORRECTIVO		INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA		TOTAL	
	Nº	MONTO	Nº	MONTO	Nº	MONTO	Nº	MONTO
2025	10	359'645.00	25	2,320,228.95	35	2,679,873.95	35	2,679,873.95
2026	0		0		0		0	
2027	0		0		0		0	
TOTAL	10	359'645.00	25	2,320,228.95	35	2,679,873.95	35	2,679,873.95

Nota: La fuente se obtuvo del formato 7.2 Mantenimiento de la Infraestructura.

De acuerdo a las conclusiones de la evaluación de la infraestructura para el año 2025 se requiere realizar 35 intervenciones especializadas de mantenimiento por un monto estimado de S/. 2,679,873.95.

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura para el periodo **2025-2027** se requiere realizar 35 intervenciones especializadas de mantenimiento por un monto estimado de S/. **2,679, 873.95**.

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2025-2027, HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Acciones de gestión del mantenimiento

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, deberá emitir informes trimestrales con las metas logradas en el marco del Plan Multianual de mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento, los mismos que deberán remitir a su la máxima autoridad de la entidad, aplicando los instrumentos comprendidos en el Anexos (Formato N° 7.1 y Formato N° 7.2)

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa proporcionará mensualmente información sobre los avances del Plan Multianual de Mantenimiento a la DIEM, de Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud, en merito a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1155. Asimismo y como un mecanismo de transparencia el Hospital deberá informar al Observatorio Nacional de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento de los Establecimientos de Salud – ONIEES, todas las compras de equipos realizadas.

9. ANEXOS


7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

a. Biomédico

b. Electromecánico

7.2 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
.....
Arq. ISABEL MIRAGROS OCHOA DELGADO
Jefa de la Oficina de Servicios Generales
y Mantenimiento



.....
LEYDY JAZMIN SERAMANO TINEO
ING. ELECTRÓNICA
CIP: 186597

.....
ANDRÉS AVELINO BUSTOS DE LA CRUZ
INGENIERO MECÁNICO
CIP. N° 60469

FORMATO 7.1 FORMATO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPAMIENTO

ITEM	PUESTO	UNIDAD EJECUTIVA	CODIGO PRES	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA DEL EESS	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIPAMIENTO	CORNGO PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE IDENTIFICACION	ANTIGÜEDAD (AÑOS)	CRITERIOS DE EVALUACION					FUENTE EESS O PROVEEDOR	N° INFORME TECNICO O ADIC. - OSOM - HE/CU	VALOR ACTUAL EQUIPO NUEVO	COSTO UNITARIO ESTIMADO DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA / AÑO	COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES PRINCIPALES	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	NOTAS
															C1	C2	C3	C4	C5									
1	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UPSS FARMACIA - ACIA	LOCAL DE FARMACIA - DF	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140087	SAMSUNG	AC04JAXA D1C	REUPAC070000	7.2						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,200.00	1,320.00	1	1320.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA. 6. LIMPIEZA DE MOTOR DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 7. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
2	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UPSS FARMACIA - ACIA	LOCAL DE FARMACIA - DF	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140088	SAMSUNG	AC04JAXA D1C	REUPAC070001	7.2						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,200.00	1,320.00	1	1320.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA. 6. LIMPIEZA DE MOTOR DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 7. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
3	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UPSS FARMACIA - ACIA	EXPENDIO DE FARMACIA - DF	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140112	YORK	YHC18F S-AUS	33402005170000	4.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	7,100.00	1,540.00	1	1540.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
4	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140118	YORK	F88P048 HSA	SWC0885990	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
5	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140119	YORK	F88P048 HSA	SWC0885996	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
6	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140120	YORK	F88P048 HSA	AG0101387	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
7	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140121	YORK	F88P048 HSA	AG0101350	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
8	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140122	YORK	F88P048 HSA	10001897170700	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028
9	011: MINISTERIO DE SALUD	030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	0000213	HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	III-E	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS S-SECC-DM	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU TIPO SPLIT	ELECTROMECA	112238140123	YORK	F88P048 HSA	10001897170700	3.9						EES	INFORME N° 084-2024-ADIC. - OSOM - HE/CU	9,276.05	1,980.00	1	1980.00	1. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD DE CONDENSADO Y CAMBIOS DE FILTROS. 2. MEDICION DE PRESIONES DE ALTA Y BAJA RECARGA DE REFRIGERANTE. 3. REVISION/AJUSTE Y LUBRICACION DE MOTOR DE VENTILADOR. 4. LIMPIEZA DE SERPENTIN DE UNIDAD EVAPORADORA. 5. LIMPIEZA DE BANDA DE BOMBAS Y DRENAJE DE UNIDAD EVAPORADORA.	PROYECTO MULTIANUAL (2025, 2026, 2027)	OPINION FAVORABLE E 2024-2028

LEYDY JAZMIN SERRANO TINEO
 ING. ELECTRONICA
 CIP: 186597

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa
MAURO DOMINGO ARCON ORTIZ
 INGENIERO ELECTRICISTA
 CIP N° 85081

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa
ALFONSO DOMINGUEZ DELGADO
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE MANTENIMIENTO

