

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA.

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE INGRESO DE LLAULLIPATA, SAPANTIANA, PUKAMOCO, PUQRO, Q'ENKO, AMARU MARCAHUASI, PUCA PUCARA - CHAKAN, TAMBOMACHAY Y DEL SECTOR DE HUAYRAQPUNCO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UNIDAD TERRITORIAL I, II, III, IV

AMBITO DEL PANS

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Las constantes aglomeraciones en horas punta en la mañana a partir de (11:00 am hasta 12:30pm) y en la tarde a partir de las (15:00 pm hasta 16:30 pm) en los puntos de control, ocasiona malestar en los visitantes debido a que no se cuenta con equipos que ayuden en dar agilidad y rapidez al registro de los visitantes siendo de manera manual, por otro lado las construcciones para el control son pequeñas adecuaciones que se realizó en cada uno de los sectores solo para 01 controlador, siendo incómodo para el personal y visitante.



Control en el ingreso de Llaullipata en hora punta



Punto de control de Qenqo, no presenta los equipos necesarios para agilizar el registro de los visitantes, espacio que no oferta seguridad para el trabajador.

DESCRIPCION TÉCNICA

La elaboración del expediente para la construcción e implementación de puntos de control en los sectores citados por el proyecto dentro del ámbito del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, se plantea con la finalidad de brindar servicio de calidad con infraestructura acorde a las necesidades y en armonía con el contexto inmediato, a su vez esta infraestructura debe contar con el equipamiento necesario que facilite el control y fluidez de circulación el momento del registro, con un servicio adecuado para que el visitante disfrute del recorrido. La construcción de los puntos de control se desarrollará tomando en cuenta la ubicación, el uso de materiales que armonicen con el contexto inmediato, donde la configuración formal espacial y volumétrica debe contribuir en el uso y función de estos puntos, a través de una calidad de servicio para los visitantes.

INDICADOR:

Infraestructura adecuada de los puntos de control.

PLAZO DE EJECUCION

09 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

2024

2025

2026

2027

2028

Elaboración y aprobación del expediente técnico.

Implementación del expediente técnico

	2024				2025				2026				2027				2028			
	I	II	III	IV																
Elaboración y aprobación del expediente técnico.									X											
Implementación del expediente técnico															X	X				

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA.

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL PANS Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE BUSES Y VEHICULOS DENTRO DE LA UNIDAD TERRITORIAL I DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL		
--	-----------------------------	--	--	--

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL	ZONA	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
UNIDAD TERRITORIAL I	AMBITO DEL PANS	CUSCO	CUSCO	CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR **REGISTRO FOTOGRAFICO**

La habilitación del estacionamiento de Puqro dentro de la Zona Arqueológica Monumental, emplazado sobre un terraplén, pone en riesgo y vulnera la estabilidad de este andén por la sobrecarga de buses en horas punta donde este espacio llega a rebasar su capacidad ocupando una sección del acceso e interfiriendo en el desplazamiento de los vehículos, el sector no tiene identificado la zona de embarque y desembarque los buses se estacionan en el lugar libre que encuentran no cumplen los espacios mínimos según norma a su vez esto genera un comercio informal en el sector produciendo desorden y cruce de circulación.



DESCRIPCION TÉCNICA

La construcción del Centro de Interpretación Cultural y Zona de Estacionamiento de buses y vehículos, dentro de la Unidad Territorial I del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, permitirá ofertar a los visitantes una calidad de servicios desde el ingreso con la adecuación de un espacio de interpretación donde se brindara conocimiento y educación del valor cultural del parque generando en el visitante la expectativa de realizar un recorrido integral para ver in situ y para los que tienen un tiempo limitado el conocimiento del significado cultural; a su vez ordenará la oferta de servicios a través de la vinculación del uso y función de las actividades un estacionamiento con señalización área de embarque y desembarque, un lugar de venta de recuerdos producto del trabajo artesanal de las poblaciones.

Por la afluencia turística a la Unidad Territorial I y por la presencia de tres Zonas Arqueológicas Monumentales en el sector es necesario la construcción de un centro de interpretación por la vasta evidencia Arqueológica que presenta.

Presencia de comercio informal dentro del estacionamiento poniendo en riesgo sus vidas los que ofertan artesanías.

INDICADOR:	Visitantes informados				PLAZO DE EJECUCION				24 MESES				FUENTE DE FINANCIENTO				RRECURSOS ORDINARIOS			
	2024				2025				2026				2027				2028			
DESCRIPCION- CRONOGRAMA	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Actividad 1: Formulación y ejecución e implementación del proyecto													X	X	X	X	X	X	X	X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y DESAGÜE CON SISTEMAS ACORDES AL CONTEXTO INMEDIATO EN LOS SECTORES DE LLAULLIPATA, PUQRO, QENQO, TAMBOMACHAY Y HUAYRAQPUNCO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UNIDAD TERRITORIAL I, II, III

AMBITO DEL PANS

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

La carencia de agua tratada en las instalaciones de los servicios básicos, ocasiona riesgos en la salud de los visitantes, debido a que muchas veces estos ingieren el agua, siendo además necesario contar con agua tratada para el constante lavado de manos de los trabajadores y visitantes. El incremento de la afluencia turística ha generado el colapso de la capacidad de los pozos sépticos los cuales necesitan el mantenimiento adecuado en los diferentes sectores y en otros su capacidad ha rebasado por tal efecto se está produciendo filtraciones, generando contaminación al entorno inmediato.



Servicios higiénicos de Llaullipata, donde se tiene 03 baterías las mismas que en la hora punta no abastecen.

DESCRIPCION TÉCNICA

La elaboración del expediente para la construcción y mejoramiento de servicios básicos de agua y desagüe con sistemas acordes al contexto inmediato en los sectores de Llaullipata, Puqro, Tambomachay y Huayraqpunko del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, contarán con servicios de agua tratada siendo de vital importancia para los visitantes y servidores de la DDC-C por tanto se debe considerar desde la captación, el proceso de purificación o tratamiento para brindar agua en condiciones adecuadas, respecto al desagüe se debe dar el mantenimiento necesario de los pozos sépticos si estos han rebasado su capacidad la construcciones de infraestructura nueva acorde al contexto para no generar contaminación.

INDICADOR:

Adecuada prestación de servicios básicos

PLAZO DE EJECUCION

12 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

2026

2027

2028

2029

2030

Elaboración del expediente

Implementación Llaullipata

Implementación Puqro y Qenqo

Ejecución Tambomachay y Huayraqpunku

	2026				2027				2028				2029				2030			
	I	II	III	IV																
Elaboración del expediente									X											
Implementación Llaullipata										X	X			X	X			X	X	
Implementación Puqro y Qenqo										X	X	X		X				X	X	
Ejecución Tambomachay y Huayraqpunku														X	X	X		X	X	X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA GEORREFERENCIACIÓN Y COLOCACIÓN DE 02 PLACAS DE ORDEN A, EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE SUCHUNA Y TAMBOMACHAY Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS 56 PLACAS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 2: PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

I - II - III - IV

PANS

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

El deterioro y la ilegibilidad de las placas existentes, hace imposible tener una adecuada Georreferenciación y descripción de características de las zona y sitios arqueológicos, generando muchas veces imprecisiones que repercuten en las opiniones técnica respecto a la ubicación de las zonas y sitios arqueológicos por la falta de una correcta geo ubicación planimetría.



DESCRIPCION TÉCNICA

Se actualizara la Georeferenciación mediante el levantamiento topográfico y planimetría, así también se procederá con la lectura y colocación de 02 placas de orden A (en tiempo real), lecturas solicitadas al Instituto Geofísico del Perú (IGP), con las características según norma, dimensiones técnicas exigidas y con los materiales adecuados (placas de bronce). Por otro lado tomando de referencia las placas de orden A, se realizara la actualización de las lecturas y colocación de placas en los 56 sitios arqueológicos identificados del PANS.

Vista panorámica del sector de Suchuna, se observa Chuquipampa y el afloramiento diorítico y los muros que lo circundan.

Vista panorámica del sitio arqueológico de Tambomachay

INDICADOR:

Colocación de 02 placas de orden "A" y 56 placas en los Sitios arqueológicos del PANS

PLAZO DE EJECUCION

06 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

2024

2025

2026

2027

2028

I

II

III

IV

Formulación y aprobación del plan de trabajo

Solicitar la lectura de las 02 placas de orden "A", según plan de trabajo

Colocación de las 02 placas de orden "A", en los sitios arqueológicos de Suchuna y Tambomachay según plan de trabajo

Actualización de información y colocación de las 56 placas en los sitios arqueológicos del PANS según plan de trabajo

Informe final

X

X

X

X

X

X

X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA TENENCIA DE TIERRAS DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA - CONTEMPORÁNEA DEL SECTOR MOLLOCOCHA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 2: PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UT-I

ZUR-ZTE

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

La escasa información que se tiene sobre la tenencia de tierras y el pasado histórico del sector Mollococha no permite contrastar la documentación y reconstruir de manera objetiva el proceso de ocupación desde la época Prehispánicas a la época contemporánea, por tanto, es necesario hacer la revisión histórica y de crónicas que permitan contrastar y reconstruir el proceso de ocupación en la zona con mayor precisión.



Sector Mollococha del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman

DESCRIPCION TÉCNICA

Se busca reconstruir el pasado desde la época prehispánica hasta la contemporánea del sector Mollococha sustentado en documentación de información primaria, para lo cual de manera sistemática se recolectará, evaluara y sistematizara fuentes históricas y crónicas, de donde podamos obtener información del proceso de ocupación en el tiempo y espacio que se dio en el sector.

INDICADOR:

Información histórica y articulo para publicación.

PLAZO DE EJECUCION

06 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

Formulación y aprobación del plan e trabajo

Acopio de Información Documental Histórica del sector de Molloqocha, según programación del plan de trabajo

Sistematización de las fuentes históricas en el proceso de ocupación en el sector de Mollococha desde la época prehispánica hasta la contemporánea.

Corrección de estilo y diagramación para su publicación

2024

2025

2026

2027

2028

	2024				2025				2026				2027				2028			
	I	II	III	IV																
Formulación y aprobación del plan e trabajo													X							
Acopio de Información Documental Histórica del sector de Molloqocha, según programación del plan de trabajo													X	X						
Sistematización de las fuentes históricas en el proceso de ocupación en el sector de Mollococha desde la época prehispánica hasta la contemporánea.													X	X						
Corrección de estilo y diagramación para su publicación														X						

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: PATRIMONIO NATURAL

ACTIVIDAD: ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS QUE OCASIONA LA PRESENCIA DE EQUINOS (CABALLOS) AL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 2: PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UT II, III y IV

Z-UR, Z-ACA, Z-PN, Z-P, Z-PF

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

La presencia de la actividad del paseo a caballo ofrecido a visitantes, viene generando erosión a nivel superficial, hecho que causa, daño y/o alteración de las evidencias arqueológicas descontextualizando de manera irreversible, también produce un impacto negativo a la vegetación y los suelos, causando pérdida de la cobertura vegetal y la erosión de suelos por el grado de pisoteo. Donde las evidencias arqueológicas y caminos prehispánicos del espacio cultural del PANS están expuestos a ser alterados por la presencia de equinos (caballos), por estar expuestas a nivel de superficie y soterradas.



Caballos en la Z-UR de la UT II.



C.C. FORTALEZA SAQSAYWAMAN

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Se formulará el expediente por actividad para realizar el estudio de Identificación de los daños que ocasiona la actividad de paseo a caballo, organizada por agencias de turismo y residentes locales en el espacio cultural del PANS, actividades que están prohibidas por la erosión de suelo que producen, donde las evidencias arqueológicas están asociadas al paisaje natural siendo notoria la vegetación nativa, para esta identificación será necesario hacer evaluaciones de suelos y agua.

INDICADOR:

Áreas identificadas por afectación de la actividad de paseo a caballo

PLAZO DE EJECUCION

06 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

DESCRIPCION- CRONOGRAMA	2024				2025				2026				2027				2028			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Elaboración de un plan de trabajo													X						
Identificación y descripción de los daños que ocasiona al patrimonio cultural y natural la actividad de paseo a caballo													X	X						
Socializar a nivel local y regional														X						

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: PATRIMONIO NATURAL

PROYECTO: GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA Y ECOSISTEMAS EN LOS SECTORES DE CHAKAN Y CACHIMAYO DEL ÁMBITO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN. DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 2: PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UT II, III Y IV

Z-PT, Z-P y Z-PN

CUSCO - SAN SEBASTIAN

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Los grados de erosión y pérdida de cobertura vegetal en las cabeceras de cuencas de Chakan y Cachimayo vienen afectando las funciones ecosistémicas y valoración económica de las microcuencas, también las formaciones vegetales asociados a sitios arqueológicos están siendo vulneradas por la ocupación antrópica, generando residuos sólidos y contaminación en el sector.



HUAYLLARQOCHA, C.C FORTALEZA, SUCSO AUCALLE, TAMBOMACHAY, LOS HUERTOS Y KALLACHAKA



MICROCUECA DE CHAKAN

DESCRIPCION TÉCNICA

La formulación del expediente de actividad para la recuperación de cuencas y ecosistemas en los sectores de Chakan y Cachimayo dentro del ámbito del PANS, con la finalidad de realizar el monitoreo de las dos microcuencas y la valoración económica de las funciones ecosistémicas; información que contribuirá para promover la gestión mancomunada con entidades públicas para recuperar las dos cabeceras de cuenca que se encuentran en la provincia del Cusco.

INDICADOR:

02 cabeceras de cuenca recuperadas

PLAZO DE EJECUCION

06 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

2024

2025

2026

2027

2028

Elaboración de un plan de trabajo

X

Identificar las funciones ambientales en las cabeceras de cuencas de Chakan y Cachimayo

X

Acuerdos interinstitucionales

X

