

PROGRAMA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.

PROGRAMA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL CANAL PREHISPÁNICO TAMBOMACHAY – INQUILLTAMBO - SALINERAS, DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL

ZONA

DISTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

UT-IV

ZUR-ZACA

CUSCO

CUSCO

CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

El mal estado de conservación en que se encuentra el Canal Prehispánico Tambomachay Inquilltambo - Salineras debido al tiempo, la afectación antrópica y la erosión de las bases de los taludes ha ocasionado el deterioro y pérdida de los elementos líticos que conforman el canal, así como la inestabilidad ocasionada por el movimiento y traslado de los mismos, por lo que requiere de una pronta intervención mediante trabajos de restauración.



Canal Prehispánico Tambomachay – Inquilltambo - Salineras, del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman

DESCRIPCION TÉCNICA

El reconocimiento y trabajos de campo en el sector donde se ubica el Canal prehispánico Tambomachay – Inquilltambo - Salineras, ubica una amplia plataforma donde evidencia formaciones rocosas con elementos líticos trabajados, lo cual conlleva el ejecutar levantamientos topográficos, gráficos, planimétricos y fotográficos, información técnica que será sistematizada cuyos resultados permitirán conocer el estado de deterioro y pérdida de los elementos líticos, se ejecutaran trabajos de restauración para la consolidación restitución y recomposición del canal prehispánico.

INDICADOR:

Sitio arqueológico puesto en valor.

PLAZO DE EJECUCION

24 MESES

FUENTE DE FINANCIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

DESCRIPCION- CRONOGRAMA

2024

2025

2026

2027

2028

Elaboración del Expediente Técnico

Obras Provisionales

Trabajos Preliminares

Movimientos de Tierras

Estructuras (obras de concreto simple-estructuras de madera).

Arquitectura,(muros y tabiques de albañilería, revoques y revestimientos, pisos y pavimentos.

Varios, Limpieza y Jardinería

Informe final

DESCRIPCION- CRONOGRAMA	2024				2025				2026				2027				2028			
	I	II	III	IV																
Elaboración del Expediente Técnico																	X			
Obras Provisionales													X	X	X	X		X	X	X
Trabajos Preliminares													X					X		
Movimientos de Tierras													X	X	X			X	X	
Estructuras (obras de concreto simple-estructuras de madera).															X	X			X	X
Arquitectura,(muros y tabiques de albañilería, revoques y revestimientos, pisos y pavimentos.															X	X			X	X
Varios, Limpieza y Jardinería																X				X
Informe final																X				X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE CHAKAN SECTOR ANDENES PUKARA, DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.	OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL		
--	-----------------------------	--	--	--

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL	ZONA	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
UT-II	ZACA	CUSCO	CUSCO	CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR	REGISTRO FOTOGRAFICO			
----------------------------------	-----------------------------	--	--	--

El tiempo y la vegetación existente en la zona hace que las estructuras de los andenes presenten pérdidas de elementos líticos, así como la desestabilización de las estructuras y su constante riesgo de colapsamiento y deterioro, haciéndose necesaria su intervención mediante trabajos de restauración.



Sitio Arqueológico de Chakan Sector Andenes Pukara

DESCRIPCION TÉCNICA

La restauración y trabajos de campo en el sitio arqueológico de Chakan (andenes de Pukara) conlleva el ejecutar levantamientos topográficos, gráficos, planimétricos y fotográficos los cuales servirán como información técnica que será sistematizada cuyos resultados permitirán conocer la tecnología constructiva a aplicar y el estado de deterioro de las estructuras arquitectónicas; Se trabajara , mediante el registro y recuperación de los elementos líticos a través de trabajos de consolidación restitución recomposición. de sus estructuras.

INDICADOR:	Sitio arqueológico puesto en valor.				PLAZO DE EJECUCION				24 MESES				FUENTE DE FINANCIENTO				RECURSOS ORDINARIOS			
	2024				2025				2026				2027				2028			
DESCRIPCION- CRONOGRAMA	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Elaboración del Expediente Técnico													X							
Obras Provisionales													X	X	X	X	X	X	X	
Trabajos Preliminares													X				X			
Movimientos de Tierras													X	X	X		X	X		
Estructuras (obras de concreto simple-estructuras de madera).															X	X		X	X	
Arquitectura,(muros y tabiques de albañilería, revoques y revestimientos, pisos y pavimentos.															X	X		X	X	
Varios, Limpieza y Jardinería																X				X
Informe final																X			X	X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE SUCHUNA (KISWARCANCHA-LLAULLIPATA) DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

OBJETIVO ESTRATEGICO

OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL	ZONA	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
UT-I	ZPE-ZTE	CUSCO	CUSCO	CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

REGISTRO FOTOGRAFICO

El mal estado de conservación y deterioro de las estructuras del Sitio Arqueológico de Suchuna, (Kiswarcancha - Llaullipata) por efectos naturales y antrópicos requiere de ser intervenirlo mediante trabajos de restauración, priorizando los sectores que presenten mayor afectación.



Sitio Arqueológico Suchuna – (Kiswarcancha -Llaullipata)

DESCRIPCION TÉCNICA

Se realizara la restauración y puesta en valor Sitio Arqueológico Suchuna (Kiswarcancha -Llaullipata), para lo cual inicialmente se realizara el levantamiento topográfico, gráfico y fotográfico, cuya base será sistematizada con resultados que permitirán conocer la tecnología constructiva y el estado de deterioro de las estructuras arquitectónicas, para posteriormente ejecutar trabajos de campo y técnicas restaurativas; en el sitio se trabajara mediante el registro y recuperación de los elementos líticos a través de trabajos de consolidación, restitución, recomposición de su estructuras.

INDICADOR:	Sitio arqueológico puesto en valor.				PLAZO DE EJECUCION				24 MESES				FUENTE DE FINANCIENTO				RECURSOS ORDINARIOS			
	2026				2027				2028				2029				2030			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
DESCRIPCION- CRONOGRAMA																				
Elaboración del Expediente Técnico													X				X			
Obras Provisionales													X	X	X	X	X	X	X	
Trabajos Preliminares													X				X			
Movimientos de Tierras													X	X	X		X	X		
Estructuras (obras de concreto simple-estructuras de madera).															X	X		X	X	
Arquitectura,(muros y tabiques de albañilería, revoques y revestimientos, pisos y pavimentos.															X	X		X	X	
Varios, Limpieza y Jardinería																X				X
Informe final																X			X	X

PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN

PROGRAMA: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.

PROYECTO:RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA CHUSPIYOQ, DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO..	OBJETIVO ESTRATEGICO	OE 1: IMPULSAR Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL			
---	-----------------------------	--	--	--	--

UNIDAD TERRITORIAL PATRIMONIAL	ZONA	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
UT-III	ZUR	CUSCO	CUSCO	CUSCO

PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR	REGISTRO FOTOGRAFICO			
----------------------------------	-----------------------------	--	--	--

El mal estado de conservación en que se encuentra la zona Arqueológica de Chuspiyoc, requiere de una pronta intervención mediante trabajos de restauración, priorizando los Sectores que presenten mayor grado de deterioro y destrucción.



Zona Arqueológica Chuspiyoc del Parque Arqueológico Nacional de Sacsaywaman

DESCRIPCION TÉCNICA

El reconocimiento y trabajos de campo en la zona Arqueológica de Chuspiyoc conlleva el ejecutar levantamientos topográficos, gráficos, planimétricos y fotográficos los cuales servirán como información técnica que será sistematizada cuyos resultados permitirán conocer el estado de deterioro de las estructuras arquitectónicas así como la tecnología constructiva a aplicar; se trabajara mediante el registro y recuperación de los elementos líticos a través de trabajos de consolidación restitución recomposición. de sus estructuras.

INDICADOR:	Sitio arqueológico puesto en valor.				PLAZO DE EJECUCION				12 MESES				FUENTE DE FINANCIENTO				RECURSOS ORDINARIOS			
	2027				2028				2029				2030							
DESCRIPCION- CRONOGRAMA	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Elaboración del Expediente Técnico													X							
Obras Provisionales														X	X	X				
Trabajos Preliminares														X						
Movimientos de Tierras														X	X					
Estructuras (obras de concreto simple-estructuras de madera).															X	X				
Arquitectura,(muros y tabiques de albañilería, revoques y revestimientos, pisos y pavimentos.															X	X				
Varios, Limpieza y Jardinería																X				
Informe final															X	X				