

ANEXO N° 13

CADENAS DE CUSTODIA


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PRESIDENCIA REGIONAL DE COORDINACIÓN DE INICIATIVAS
DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SECCIONES DE EDUCACIÓN Y PROYECTOS
Ing. Samuel Quiñe Quispe
SUB GERENTE
CIP: 122507


Blgo. Carlos L. Flores Maque
ESPECIALISTA AMBIENTAL
REINTIER


LIHAN HOYOS ZARZOSA
INGENIERO AMBIENTAL
CIP: N° 267033


Pablo Martin Soiorzano Urquiza
INGENIERO CIVIL
CIP 75991

CADENA DE CUSTODIA - MATRIZ AIRE

L: 1096423
R: 2019-05-18
IV:

Datos del cliente
 Razón Social: Reinter SRL
 Persona de contacto: Carlos Flores
 Nombre del Proyecto: *
 Correo / Teléfono: 958341808
 Orden de servicio: Plan de Monitoreo
 Cadena de custodia: Pág. de
 Informe de ensayo: Procedencia o lugar de muestreo:

Código de laboratorio	Inicio	Final	Coordenadas UTM		Condiciones Ambientales		ΔH (pulg. H ₂ O)			Observaciones											
			E	N	T °C	P (mmHg)	PTS	PM10	PM2.5												
1 CA-01	04/07/14 Hora: 12:00	05/07/14 Hora: 12:00	177193	850349	24°	7.62															
2 CA-02	04/07/14 Hora: 14:00	05/07/14 Hora: 14:00	180295	850247	24°	7.62															
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					

Para los parámetros que involucran filtros registrar el número de filtro y para otros parámetros marcar con aspa (x) o check (✓) según corresponda

Legenda:

PM 10	Material particulado menor a 10 micras	HV	High Vol (Air Volume)
PM 2.5	Material particulado menor a 2.5 micras	LV	Low Vol (Bag Volume)
PTS	Presión estática en supersonidad	T	Temperature
SO2	Densidad de azufre	P	Pressure
NO2	Densidad de nitrógeno	I	Initial
NOx	Oxidos de nitrógeno	F	Final
CO	Monóxido de carbono	T amb.	Temperatura ambiente
H2S	Sulfuro de hidrógeno	T refr.	Temperatura de refrigeración
O3	Ozono	E	Este
HT	Hidrocarburos totales expresados como benceno	N	No
HNM	Hidrocarburos no metano	C	Conforme
Hg	Mercurio gaseoso total	NC	No conforme

Descripción de equipos utilizados:

Item	Código interno del equipo	Nombre de equipo
1		Lowvol Muestreador Bag Volumen
2		Highvol Muestreador alto volumen
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Observaciones de recepción de muestras:

Muestreado por: Tan Luján **Recepción de muestra:**

Nombre: Tan Luján **Fecha / Hora:** **Firma:**

Embalaje adecuado de muestras: ☐ **C** ☐ **NC**

Registro correcto de cadena: ☐ **C** ☐ **NC**

Orden de servicio: _____ Plan de Monitoreo: _____
Cadena de custodia: _____ Pág. _____ de _____
Informe de ensayo: _____
Procedencia o lugar de muestreo: _____

Datos del cliente
Razón Social: **REINTIER SRL**
Persona de contacto: **Carly Floro** Correo / Teléfono: **958341808**
Nombre del proyecto: *****

Item	Punto de muestreo / Explotación	Tipo de Muestra (Puntual/Continuo)	Coordenadas UTM		Periodo	Fecha y hora de muestreo		Lmax	Lmin	LaeqT	Zonificación	Fuente Generadora de ruido	Observaciones
			E	N		Inicio	Fin						
1	20-01	☒ Puntual ☐ Continuo	180286	8502405	Diurno	05/07/24	13:50						
2	20-02	☒ Puntual ☐ Continuo	180248	8502393	Diurno	05/07/24	14:10						
3	20-03	☒ Puntual ☐ Continuo	177175	8503417	Diurno	05/07/24	15:00						
4	20-04	☒ Puntual ☐ Continuo	177225	8503506	Diurno	05/07/24	15:17						
5		☐ Puntual ☐ Continuo			Nocturno								
6		☐ Puntual ☐ Continuo			Nocturno								
7		☐ Puntual ☐ Continuo			Nocturno								
8		☐ Puntual ☐ Continuo			Nocturno								
9		☐ Puntual ☐ Continuo			Nocturno								

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria, Servicio de Educación Secundaria y Servicio de Educación Básica Alternativa I.E. - Ciencon Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco, del Departamento de Cusco,

Legenda:

Descripción de equipos utilizados:

Item	Equipo	Nombre de equipo
1	Bobo Martin	Sonotono Larson Clase I
2	Sonotono	
3	Sonotono	
4	Sonotono	
5	Sonotono	
6	Sonotono	
7	Sonotono	
8	Sonotono	

Observaciones de Recepción de muestras:

Recepción de muestra:

Nombre: **Jan Dique**
Fecha/Hora: **05/07/24**
Firma: **[Firma]**

Muestreado por: ☐ ALAB ☒ Cliente