

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Actividad del Plan

Monitoreo de la calidad de las playas para uso de baño y recreación determinadas por el OEFA como ya "No Afectadas" en la zona marino costera
Vigilancia ejecutada el 14.05.23
DIRESA Lima

Acciones o resultados

LA DIRIS Lima Norte y la DIRESA Lima realizó la vigilancia sanitaria de las playas indicadas como "No Afectadas" por el OEFA:

- ✓ Playa Hermosa
- ✓ Playa San Francisco Chico
- ✓ Playa Enanos (Ancón)
- ✓ Chorrillos
- ✓ La viña

Vigilancias sanitarias realizadas: 5.05.23 y 14.05.23.

Las mismas que conforme a la verificación de los criterios de evaluación en el marco de la Directiva Sanitaria n.º 038/MINSA-DIGESA-V.02, califica a las citadas playas como "No Saludables". Resultados que se encuentran publicados en el aplicativo "Verano Saludable MINSA" y en la página web de la DIGESA:

<http://veranosaludable.minsa.gob.pe/>



REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



Actividad del Plan

Supervisión del cumplimiento de medidas preventivas referidas a la continuidad de las acciones de primera respuesta, que incluye la limpieza de las zonas con presencia de hidrocarburos.

Monitoreo de agua de mar (TPH C6- C40 y HAP´S) y sedimentos (TPH C6- C40 y HAP´S) en los 97 sitios con presencia de hidrocarburos .

Acciones o resultados

Del 19 al 31 de Mayo de 2023, la DSEM ha realizado las siguientes actividades en campo:

- ✓ 2 acciones de supervisión, a fin de verificar las medidas administrativas dictadas a RELAPASAA. Se recorrió formaciones costeras en la zona intermareal; y se tomó muestras de agua de mar y sedimentos.
- ✓ 1 acción de supervisión, a fin de atender la denuncia ambiental, por presunta presencia de petróleo en las playas de Supe (Barranca). Se tomó muestras de agua de mar y sedimentos.

El 19 de mayo de 2023, se participó de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Producción, en el Hemiciclo del Congreso - Palacio Legislativo.

El 26 de mayo de 2023, se participó de la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas, en el Hemiciclo del Congreso - Palacio Legislativo.

El 31 mayo del presente, la DEAM inició la ejecución del monitoreo de agua de mar (TPH C6-C40 y HAP´S) y sedimentos (TPH C6-C40 y HAP´S) del ambiente intermareal y submareal en el ámbito de las 97 formaciones costeras o sitios con presencia de Hidrocarburos, la cual finalizará el 12 de junio de 2023.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



Actividad del Plan

Monitoreo de agua de mar (TPH C6-C40 y HAP´S) y sedimentos (TPH C6-C40 y HAP´S) en las 25 playas balneables.

Talleres informativos con autoridades y asociaciones de los distritos impactados por el derrame de hidrocarburos en la Pampilla.

Acciones o resultados

El 31 de mayo de 2023, la DEAM inicia el cuarto monitoreo en el marco de la evaluación ambiental de seguimiento en el agua de mar y sedimento en el ambiente intermareal en 17 formaciones costeras o sitios que corresponden a las 25 playas balneables, de las cuales 23 son consideradas por la DIGESA para uso de baño y recreación; este monitoreo, forma parte del monitoreo integral del ámbito de las 97 formaciones costeras y tiene previsto su finalización el 12 de junio del 2023.

Del 16 al 31 de mayo de 2023, la Coordinación de Gestión Socioambiental (CGSA) ha realizado las siguientes actividades:

- ✓ El 19 de mayo de 2023, participó en una reunión convocada por la PCM, donde se informó las acciones de fiscalización ambiental realizadas hasta dicha fecha. Se contó con la presencia de asociaciones de pescadores y comerciantes del distrito de Chancay.
- ✓ El 30 de mayo de 2023, participó en una reunión técnica informativa en marco del Plan Post DEA - ámbito de Huaura realizado en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaura.
- ✓ El 31 de mayo de 2023, el OEFA participó en el Primer Taller participativo Post DEA, organizado por el Gobierno Regional del Callao, en la cual informó las acciones de supervisión, evaluación y fiscalización que se vienen realizando en atención a la emergencia ambiental la Pampilla. Se contó con la presencia de Diresa Callao, SANIPES, MINAM y Defensoría Pública de Ventanilla, con aproximadamente 72 participantes. Asimismo, OEFA informó que viene realizando los monitoreos participativos y cumpliendo los compromisos asumidos en la Post DEA.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Actividad del Plan

Monitoreo de especies de fauna silvestre y sus hábitats en el área afectada por el derrame de hidrocarburos.

Acciones o resultados

El primer monitoreo se realizó durante el mes de marzo.
El próximo monitoreo está programado para fines del mes de Junio.

Vigilancia y control de las poblaciones de fauna silvestre en el área afectada por el derrame de hidrocarburos.

2 días de patrullaje en los distritos de Ancón y Chancay

- ✓ 96 especímenes de fauna silvestre en la playa Ancón.
- ✓ 45 especímenes de fauna silvestre en la playa Cascajo.
- ✓ La especie *Sula variegata* "Piquero peruano" presentó mayor número seguido de la especie *Phalacrocorax bougainvillii* "Guanay".


SERFOR

Servicio
Nacional
Forestal y
de Fauna
Silvestre

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM
(18 de marzo de 2023)

Especies registradas durante las actividades de vigilancia y control



REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

actividades

- ✓ Se continúa evaluando los informes presentados por la Consultora AIUKA, en el marco de nuestras acciones de fiscalización respecto al manejo de la fauna silvestre en el centro de rescate y sobre las actividades de patrullaje en el marco de las medidas correctivas.
- ✓ Se continua con las coordinaciones entre entidades para socialización de la información recabada durante las actividades asignadas a SERFOR.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Actividad del Plan

FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD DE DUCTOS EN LOS TERMINALES DE LA REFINERÍA LA PAMPILLA



Osinergmin

Acciones o resultados

- ✓ Mediante Oficio n.º 1904-2023-OS-GSE/DSHL de fecha 19 de abril, se notificó a RELAPASAA las observaciones advertidas sobre el cumplimiento del cronograma de adecuación. Ante ello, el operador solicitó ampliación de plazo para atender el requerimiento, el cual fue concedido mediante oficio n.º 2091-2023-OS-GSE/DSHL de fecha 3 de mayo de 2023.
- ✓ Con fecha 10 de mayo del 2023, mediante Carta n.º RLP-GSCMA-607-2023, RELAPASAA remitió la información requerida mediante oficio n.º 1904-2023-OS-GSE/DSHL; cuyo contenido es objeto de evaluación de acuerdo a norma vigente.
- ✓ El 26 de mayo, se notificó al MINAM el oficio n.º 2487-2023-OS-GSE/DSHL, que da cuenta sobre las actividades del mes de marzo 2023 y en cumplimiento a la Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM.
- ✓ A la fecha, Osinergmin viene verificando el cumplimiento de la implementación del Sistema de Integridad de ductos, esto a través de supervisiones en gabinete y/o supervisiones con visita operativa, cumpliendo con el compromiso asumido en la Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

Actividad del Plan

Difusión de resultados del Plan de Acción Inmediato, de Corto Plazo y Plan Post DEA ZMC



Acciones o resultados


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ACTA DE LA REUNIÓN TÉCNICA INFORMATIVA EN MARCO DEL PLAN POST DEA

FECHA	30/MAY/2023
HORA	15:00 horas
LUGAR	Auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaura

TEMA TRATADO

1. Presentación y socialización de intervenciones realizadas en marco de la DEA por SANIPES, SERFOR, IMARPE y OEFA.

ACUERDOS

1. Los presentes acuerdan que para la próxima reunión técnica contemplar las ponencias de parte de IMARPE, ANA, MINAM, OEFA.

2. La siguiente Reunión Técnica Informativa en marco del Plan Post DEA para el ámbito de Huaura se realizará el jueves 14 de setiembre del presente en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huaura.

ENTIDADES:

- IMARPE
- ANA
- MINAM
- OEFA

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



Actividad del Plan

Supervisión y evaluación ambiental de las playas de Ancón y Santa Rosa

Acciones o resultados

Distrito de Ancón:

Playa Miramar:

- Acumulación de residuos sólidos, tanto en la entrada principal como a la largo de la orilla y en la zona arenosa. Asimismo, presencia de residuos de la construcción y demolición, adyacentes a los SS.HH.
- No se visualizó la colocación de paneles informativos que restrinjan el ingreso a la playa.

Playa Conchitas:

- Acumulación de residuos sólidos, presencia de algunos residuos biológicos, como aves muertas en estado de descomposición, situados a lo largo de la orilla de la playa.
- No se visualizó la colocación de la bandera que indique la calificación sanitaria (No Saludable o Saludable).
- Presencia de surfistas mar adentro.

Playa Pocitos:

- Acumulación de residuos sólidos, situados a lo largo de la orilla de la playa.
- Se corroboró montículos de residuos de la construcción y demolición, ubicados en el ingreso de la playa.
- No se visualizó la colocación de la bandera que indica la calificación sanitaria (No Saludable o Saludable); tampoco paneles informativos que restrinjan el ingreso.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



Actividad del Plan

Supervisión y evaluación ambiental de las playas de Ancón y Santa Rosa

Acciones o resultados

Distrito de Santa Rosa

Playa Grande:

- Acumulación de residuos sólidos a la largo de la orilla y dispersos en la zona arenosa de la playa, presencia de residuos biológicos, como aves muertas en estado de descomposición.
- No se llevó a cabo el retiro del panel informativo que indica "Playa Habilitada" ni ha colocado su reemplazo de otro que indique "Playa No Habilitada".
- No se ha colocado la bandera que indica la calificación sanitaria (No Saludable o Saludable).

Playa Chica

- Acumulación de residuos de la construcción y demolición en el ingreso y montículos de tierra en la zona final de la playa.
- No se ha colocado la bandera que indica la calificación sanitaria (No Saludable o Saludable).

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
ANCÓN

Actividad del Plan

Control de accesos a las playas declaradas como no aptas para su uso.

Acciones o resultados

La Municipalidad de Ancón realizó la supervisión de la playa Hermosa, playa los Enanos, playa 18 y playa Pescadores, donde se observaron:

- ✓ Redes de pescado dentro del mar.
- ✓ Presencia de residuos sólidos inorgánico
- ✓ Llantas automáticas alrededor de la playa,
- ✓ Aves muertas en descomposición por presunta gripe aviar.
- ✓ La supervisión del día 26 mayo no se ejecutó debido a la marea alta que había en la zona, sin embargo se pudo observar algunas contaminantes que había alrededor de las playas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AUCALLAMA

Actividad del Plan

Control de accesos a las playas declaradas como no aptas para su uso.

Acciones o resultados

La Municipalidad de Aucallama realizó la supervisión de las playas contaminadas por el derrame del petróleo Repsol , donde se observaron:

- ✓ Presencia de residuos sólidos inorgánico
- ✓ Aves muertas en descomposición por presunta gripe aviar.
- ✓ En la supervisión del día 26 mayo, se hizo una campaña de limpieza de playa en conjunto con la institución educativa José Alejandro López Durand de Chacra y Mar.

REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL PLAN POST DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL EN LA ZONA MARINO COSTERA

Resolución Ministerial n.º 101-2023-MINAM

(18 de marzo de 2023)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN POST DEA ZMC DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023



Actividad del Plan

Control de accesos a las playas declaradas como no aptas para su uso.

Acciones o resultados

Durante los días 16 y 17 de abril del presente año, se realizaron las siguientes inspecciones a lo largo del litoral del distrito de Ventanilla.

El objetivo es determinar los parámetros organolépticos y la presencia de hidrocarburos, de manera visual en los balnearios Victor Raul Haya de la Torre, Costa Azul, los Delfines, Cavero y Bahía Blanca.

De acuerdo al Informe n.º 44-2023/MDV-SSCGA-GLPGA-FJUC, se concluyó que en ninguna de ellas se llegó evidenciar la presencia de hidrocarburos, lo cual no indica que se haya solucionado el problema de la contaminación a causa del derrame de petróleo en el litoral, solo refleja el estado situacional en un momento específico determinado, por lo que se hace necesario las inspecciones frecuentes para seguir monitoreando el estado de los balnearios anteriormente mencionados.