

GL-2017-788

SUMILLA	Informe de Monitoreo de Radiaciones Ionizantes.	No
----------------	---	----

SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL
RECIBIDO
29/12/2017

MILPO ANDINA PERÚ S.A.C. identificada con **Nº Registro N° 20492744683**, con domicilio en Av. San Borja Norte N° 523, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, representada por su **Apoderado, Dr. Eduardo Asmat Mendo**, identificado con D.N.I. N° 41642204, ante usted, atentamente, decimos.

Que cumplimos con presentar el informe de monitoreo de Radiaciones No Ionizantes de nuestra Unidad Minera "El Porvenir", ubicada en el distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia y departamento de Pasco.

Asimismo debemos mencionar que este informe es en cumplimiento de los compromisos indicados en el EIA de la Línea de Transmisión con RD N° 110-2013-MEM/AAM.

POR TANTO:

A usted, Sr. Director, solicitamos tener por cumplida nuestra obligación, conforme a Ley.


Lima, 28 de diciembre de 2017



Eduardo Asmat Mendo
Apoderado



**INFORME DE MONITOREO DE
RADIACIONES NO IONIZANTES**



**LINEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
PARAGSHA - EL PORVENIR**

ING. DELIA ESPINOZA CHIRITO
C.I.P. N° 93471
COORDINADORA TÉCNICO

**REALIZADO POR:
SGS DEL PERÚ S.A.C.**

000001

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVOS GENERALES	4
3.	ESTACIÓN DE MONITOREO	4
4.	MARCO LEGAL	4
5.	NORMATIVA AMBIENTAL	5
6.	METODOLOGÍAS APLICADAS	6
7.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA/QC)	6
8.	EQUIPOS UTILIZADOS	6
9.	RESUMEN DE RESULTADOS	7
10.	COMENTARIOS	8

ANEXOS

ANEXO Nº 1: CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

ANEXO Nº 2: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO

ANEXO Nº 3: SOLICITUD DE SERVICIOS ANALÍTICOS