



Rgs.	2251778
Exr.	755981

Huacho, 29 de abril del 2025

RESOLUCIÓN SUB-GERENCIAL N° 300-2025-SGGRD/MPH.

LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA - HUACHO.



06 MAY 2025

VISTO:

El Expediente N° 755981 de fecha 04 de febrero del 2025, presentado por "GARCIA ANDRES NASHA FIORELA" identificado con DNI:48176791 y domicilio fiscal en PROLOGACION LAS FLORES N° 463 del distrito de Huacho, provincia de Huaura y Departamento de Lima, quien solicita la inspección técnica de seguridad en edificaciones para su establecimiento comercial con giro de CAFETERIA, JUGUERIA Y DULCERIA ubicado en PSJE-LIBERTAD S/N-CALLE JOSE ARAMBULO LA ROSA, calificada con NIVEL DE RIESGO MEDIO Y;

CONSIDERANDO:

Que en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley, ello en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art. 195° de la Constitución Política del Estado establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, así como la prestación de los servicios públicos de su competencia en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo, de manera que son competentes para desarrollar actividades en materia de Defensa Civil y Desarrollo Urbano ello en concordancia con el Art.79° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, señala que las inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil son ejecutadas por los Gobiernos Regionales y Locales en sus ámbitos de jurisdicción respectiva;

Que mediante Decreto Supremo N°002-2018-PCM, se Aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones que tiene por objeto establecer y regular los procedimientos Técnicos y Administrativos referidos a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE.



Que la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, se ejecuta para establecimientos objetos de inspección que se encuentran señalados en el artículo 18.1° del Decreto Supremo N° 002-2018-PCM y que por sus características presentan un Nivel de Riesgo MEDIO. Dicha inspección tiene por finalidad evaluar el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculada con la actividad que desarrolla, verificar la implementación de las medidas de seguridad con las que cuenta y analizar la vulnerabilidad en el Establecimiento Objeto de Inspección.

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 20° del Decreto supremo N° 002-2018-PCM Decreto supremo que Aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Posterior al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento o al Inicio de Actividades para el Establecimiento Objeto de Inspección, Calificada con un Nivel de RIESGO MEDIO, ejecutándose conforme al procedimiento indicado en el citado Reglamento de ITSE.

Que, de conformidad con el INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD DECLARADAS PARA LA ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O LA ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (ANEXO 6 Y 6ª) elaborado por el ARQ.JHONY GUZMAN VILLAFUERTE LORENZO Inspector especializado Técnico de Seguridad en Edificaciones de la Sub Gerencia de Gestión Del Riesgo de Desastres, de acuerdo a la Inspección de Levantamiento de observaciones-ILO fue realizada el día 28 de abril del 2025, en ese sentido siendo necesario obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para establecimientos objeto de Inspección clasificado con nivel de RIESGO MEDIO según la matriz de riesgos y para poder acceder a la Licencia de Funcionamiento Municipal y poder brindar el servicio de CAFETERIA, JUGUERIA Y DULCERIA el inmueble ubicado en la "PSJE-LIBERTAD S/N-CALLE JOSE ARAMBULO LA ROSA", del Distrito huacho de la Provincia de Huaura Departamento de Lima; la administrada ha promovido el Expediente N.º755981-2024 ITSE POSTERIOR CLASIFICADO CON NIVEL DE RIESGO MEDIO designado al responsable Inspector ITSE el ARQ.JHONY GUZMAN VILLAFUERTE LORENZO CAP N° 9328 e RITSE N° 2851, Mediante la constancia de designación N°198-2025, quien luego de realizada la inspección dio por IMPROCEDENTE el objeto de la inspección con CARTA N.º93-2025/ITSE/JGVL con fecha 28 DE ABRIL DEL 2025, donde se concluye que el establecimiento objeto de inspección **PRESENTA OBSERVACIONES SUBSANABLES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD NO RELEVANTES EN TERMINOS DE RIESGO DE LAS CUALES COMPUTADO EL PLAZO OTORGADO DE HASTA 03 DIAS PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE SE REANUDO LA INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y AL NO RECIBIR LA SUBSANACIÓN POR MESA DE PARTES SE DIO POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO ITSE**, por lo tanto de acuerdo a la Diligencias realizadas, la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres ha determinado dar por FINALIZADO el procedimiento de



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



conformidad a lo establecido en el Numeral II considerando 2.1.1.1 c) Finalización del Procedimiento ITSE de la R.J. N° 016-2018-CENEPRED/J Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones del D.S. N° 002-2018-PCM.

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 30619, LEY N° 27972, LEY N.º 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL; Y EL D.S. N° 002-2018-PCM.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Dar por FINALIZADO la solicitud de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones para Establecimientos Objeto de Inspección Clasificado con NIVEL DE RIESGO MEDIO según la Matriz de Riesgo, para el Giro de: "CAFETERIA, JUGUERIA Y DULCERIA" ubicado en "PSJE-LIBERTAD S/N-CALLE JOSE ARAMBULO LA ROSA", jurisdicción del Distrito huacho y Provincia de Huaura, Departamento de Lima, con un área de "35.00 m2", de acuerdo a la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-ITSE en el cual se concluye que el establecimiento en la PRESENTA OBSERVACIONES SUBSANABLES EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD NO RELEVANTES EN TÉRMINOS DE RIESGO DE LAS CUALES COMPUTADO EL PLAZO OTORGADO DE HASTA 03 DIAS PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE SE REANUDA LA INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y AL NO RECIBIR LA SUBSANACIÓN POR MESA DE PARTES SE DIO POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO ITSE, según lo verificado por el Inspector especializado Técnico de Seguridad en Edificaciones al establecimiento objeto de inspección, es por ello que se da por FINALIZADO el procedimiento, en conformidad al D.S.N°002-2018-PCM, por consiguiente NO CORRESPONDE emitir Certificado ITSE para Establecimientos Objeto de Inspección Clasificado con Nivel Riesgo Bajo o Riesgo Medio según la Matriz de Riesgos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Otorgarle al administrado "GARCIA ANDRES NASHA FIORELA", el plazo de 15 días para que pueda ejercer su derecho de defensa.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGUESE a la Subgerencia de Difusión Normativa, Operaciones de Fiscalización y Control de Infracciones dependiente de Gerencia de Fiscalización y Control a realizar la fiscalización correspondiente en el estricto cumplimiento a la resolución, caso contrario proceda de acuerdo a sus facultades, bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones la difusión de la misma en el portal de la entidad www.munihuacho.gob.pe.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONGASE a la Oficina de Tramita Documentario y Archivo Central la entrega efectiva y oportuna de la presente resolución a la parte interesada, POSTERIORMENTE habiéndose notificado al administrado, en el plazo más breve sírvase a retornar a este despacho expediente administrativo a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para su trámite correspondiente.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

.....
ING. OSCARIS FERNANDO VALLE TICLIO
SUB GERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES