



MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EL SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

VISTO: El **EXPEDIENTE N° 19676-2025**, de fecha 28 de mayo de 2025; presentado por la empresa **JOYERIA ALDO S.A.C.**, con RUC N° 20100997909, debidamente representado por **NORIEGA ESTRADA FRANCO MAURICIO**, identificado con DNI N° 46537915; solicita **INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO**, para desarrollar el giro de **FÁBRICA DE JOYAS DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, TRANSFORMACIÓN DE METAL PRECIOSO, ARTESANÍAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS, PRODUCCIÓN DE OBJETOS METÁLICOS**, en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en **AV. PRIMAVERA N° 781 UNIDAD INMOBILIARIA SEXTO PISO, MZ. Z1, LT. 08, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, IV ETAPA – SAN BORJA**.

CONSIDERANDO:

Que, la empresa solicita Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Previa al Inicio de Actividades para los establecimientos objeto de inspección que no requieren Licencia de Funcionamiento, desarrollar el giro de **FÁBRICA DE JOYAS DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, TRANSFORMACIÓN DE METAL PRECIOSO, ARTESANÍAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS, PRODUCCIÓN DE OBJETOS METÁLICOS**, en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en **AV. PRIMAVERA N° 781 UNIDAD INMOBILIARIA SEXTO PISO, MZ. Z1, LT. 08, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, IV ETAPA – SAN BORJA**; con una calificación de **RIESGO MUY ALTO**, según la Matriz de Riesgo, **con un área techada de 344.28 m², con un área ocupada de 344.28 m², Capacidad de Aforo de 24 personas**.

Que, el numeral 33.2 del artículo 33° del D.S. N° 002-20218-PCM establece: que ITSE previa al inicio de actividades: aquella que se realiza antes del inicio de actividades en los establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo alto o riesgo muy alto, según la Matriz de Riesgos.

Que, mediante el Informe de ITSE Previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento o la ITSE Previa al Inicio de Actividades, de fecha 03 de junio de 2025, el grupo de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones, conformado por la **Arq. Juana Rosa Díaz Silva, con Registro RITSE N° 00016**, el **Ing. Julio Jesús Rodríguez Izquierdo, con Registro RITSE N° 1368** y el **Ing. Tomas Culque Acuña, con Registro RITSE N° 00279**; informan que han ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de auto. Por lo que se concluye que el objeto de inspección; **CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, señala en el literal a) del artículo 23° que cuando el objeto de ITSE, **cumple con las condiciones de seguridad en Edificaciones se otorga el Certificado ITSE**.

Que, en tal sentido, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los



MUNICIPALIDAD
DE SAN BORJA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 702-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentado por la empresa **JOYERIA ALDO S.A.C.**, con RUC N° 20100997909, debidamente representado por NORIEGA ESTRADA FRANCO MAURICIO, identificado con DNI N° 46537915; para desarrollar el giro de **FÁBRICA DE JOYAS DE METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS, TRANSFORMACIÓN DE METAL PRECIOSO, ARTESANÍAS METÁLICAS, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS, PRODUCCIÓN DE OBJETOS METÁLICOS**, en el establecimiento Objeto de Inspección ubicado en **AV. PRIMAVERA N° 781 UNIDAD INMOBILIARIA SEXTO PISO, MZ. Z1, LT. 08, URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE, IV ETAPA – SAN BORJA**; por lo que en mérito del Informe de ITSE Previa al Otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento o la ITSE Previa al Inicio de Actividades de fecha 03 de junio de 2025, y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución, se otorga el **Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones**, con una calificación de **RIESGO MUY ALTO**, según la Matriz de Riesgo, **con un área techada de 344.28 m², con un área ocupada de 344.28 m², Capacidad de Aforo de 24 personas.**

ARTICULO SEGUNDO: El establecimiento que desarrolla la actividad comercial autorizada, deberá mantener las condiciones de seguridad bajo responsabilidad del administrado/a titular del establecimiento o representante legal, cualquier modificación o ampliación que afecte las condiciones de seguridad iniciales, deberá solicitar una nueva ITSE, caso contrario se iniciará el proceso de revocatoria del Certificado de ITSE otorgado.

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente

EDUARDO GONZALO VIVANCO ANTAYHUA
SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES