



**SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR AGRICULTURA Y
AMBIENTE**

INFORME CONSOLIDADO N° 002-2025-CG/AGR

**INFORME CONSOLIDADO EN EL MARCO DEL CONTROL
GUBERNAMENTAL**

**“SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LA GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES”**

PRIMER SEMESTRE 2025

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TOMO I DE I

21 DE NOVIEMBRE DE 2025

LIMA - PERÚ

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME CONSOLIDADO N° 002-2025-CG/AGR

**“SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES”**

PRIMER SEMESTRE 2025

ÍNDICE

I.	ORIGEN.....	2
II.	OBJETIVO.....	2
III.	MATERIA O TEMÁTICA.....	2
IV.	ALCANCE.....	4
V.	JUSTIFICACIÓN	4
VI.	FUENTES.....	5
VII.	RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.....	5
7.1.	SERVICIOS DE CONTROL PREVIO	12
7.1.1.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO.....	12
7.1.2.	INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL.....	13
7.2.	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.....	14
7.2.1.	GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	14
7.2.2.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO	14
7.2.3.	GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.....	32
7.2.4.	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	38
7.2.5.	GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	53
7.2.6.	FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.....	74
7.2.7.	INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	75
7.3.	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR.....	77
7.3.1.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO	77
7.3.2.	GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.....	80
7.3.3.	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	81
7.3.4.	GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	82
7.3.5.	FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.....	82
7.4.	ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR	85
7.4.1.	RESPECTO AL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS:.....	85
7.4.2.	RESPECTO AL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES:.....	87
VIII.	CONCLUSIONES.....	90
IX.	RECOMENDACIÓN.....	91
X.	APÉNDICES	92

INFORME N° 002-2025-CG/AGR

“SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES”

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

I. ORIGEN

El presente Informe Consolidado que comprende los resultados de los Servicios de Control efectuados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales, es un servicio relacionado, programado en el Plan Operativo del año 2025 de la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente responsable de su elaboración, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, denominado: “Informe semestral para el Congreso de la República, sobre los resultados de control ambiental y sobre los recursos naturales” con la orden de servicio n.° 02-L332-2025-004 y en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 012-2024-CG/NORM “Informes Consolidados en el marco del control gubernamental” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 322-2024-CG de 16 de julio de 2024.

II. OBJETIVO

Informar al Congreso de la República del Perú los resultados de los Servicios de Control efectuados por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 - primer semestre del año 2025, relacionados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales, así como de la situación de los procesos administrativos y legales derivados de los mismos.

III. MATERIA O TEMÁTICA

La Contraloría General de la República, conforme a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias, es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, que tiene en el marco de sus atribuciones, entre otras: *“Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando semestralmente sobre los resultados de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales, si los hubiere, a las comisiones competentes del Congreso de la República”*¹.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 - primer semestre del año 2025, los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control han ejecutado servicios de control en materia ambiental y sobre los recursos naturales a nivel nacional; los cuales han sido agrupados para su presentación en siete (7) áreas temáticas, que no tienen carácter taxativo, es decir, que no excluyen otros aspectos que podrían relacionarse con la categoría materia de análisis, que se detallan a continuación:

1. **Gestión de Áreas Naturales Protegidas:** Servicios de control relacionados con la gestión de áreas naturales protegidas de administración nacional y regional, incluyendo las áreas de conservación privada y el cumplimiento de la normativa aplicable.
2. **Gestión del saneamiento:** Servicios de control relacionados con la gestión de las obras de servicio de agua potable, desagüe, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

¹ De acuerdo al artículo único de la Ley N° 28422, Ley que modifica el inciso i) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

3. **Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales:** Servicios de control relacionados con la gestión de los recursos naturales, incluyendo el cumplimiento de la normativa aplicable para su administración, el otorgamiento de títulos habilitantes para su aprovechamiento sostenible, conservación de la diversidad biológica, protección y recuperación de ecosistemas, actuación respecto a la afectación de ecosistemas (por ejemplo: por derrame de hidrocarburos o relaves mineros) que no se relacione con actividades de fiscalización o ejercicio de la potestad sancionadora, entre otros.
4. **Gestión de Residuos Sólidos:** Servicios de control relacionados a la gestión y manejo de los residuos sólidos, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1278.
5. **Gestión de Riesgos de desastres:** Servicios de control relacionados con prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas ambientales, de ser el caso.
6. **Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales:** Servicios de control relacionados a:
 - i) Las acciones de fiscalización (supervisión, control, inspección) que deben realizar las Entidades de Fiscalización Ambiental, conforme a sus competencias, respecto al cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, en el marco de las actividades productivas, extractivas y de servicios que realizan. Incluye el cumplimiento de las obligaciones relacionadas a los planes anuales de evaluación y fiscalización - PLANEFA.
 - ii) El ejercicio de la potestad sancionadora de las Entidades de Fiscalización Ambiental.
7. **Instrumentos de Impacto Ambiental:** Servicios de control relacionados al cumplimiento de la normativa aplicable a los procedimientos que tengan por finalidad la obtención de los instrumentos de gestión ambiental para la ejecución de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto.

Gráfico N° 1

ÁREAS TEMÁTICAS AMBIENTALES Y DE RECURSOS NATURALES EXAMINADAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL – PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025



El área temática evaluada que tuvo mayor incidencia en el primer semestre del año 2025, fue la ejecutada a la “Gestión de Residuos Sólidos”, con ochocientos noventa y cinco (895) informes de control de tipo simultáneo y posterior, siendo que el 76% (ochocientos treinta y dos informes) evaluó los actos de administración interna de las áreas degradadas por residuos sólidos bajo el ámbito de los Gobiernos Locales, y el resto, comprendió la evaluación y verificación de la ejecución de las obras de mejoramiento y ampliación de los servicios de limpieza pública.

Posteriormente, los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control ejecutaron setenta y ocho (78) servicios de control previo, simultáneo y posterior bajo el área temática de “Gestión de Saneamiento”, que comprendió a las obras de agua potable y disposición de excretas; así como, la evaluación de la prestación de servicio de saneamiento en los gobiernos locales y regionales.

Respecto a las intervenciones de control simultáneo y posterior en la temática “Gestión de Riesgos de Desastres”, se tiene como resultado la emisión de setenta y dos (72) informes relacionados con la evaluación y verificación de la ejecución de los servicios de protección ante posibles desbordes, y a la evaluación a la ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

Asimismo, el Sistema Nacional de Control ejecutó veinticuatro (24) servicios en la temática “Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales”, las que contemplaron la evaluación y verificación en la gestión de los elementos ambientales, tales como, el agua, suelo, aire y especies animales y vegetales, entre otros.

Finalmente, de la ejecución de los servicios de control simultáneo y posterior respecto a las áreas temáticas de “Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, “Instrumentos de Impacto Ambiental” y “Gestión de Áreas Naturales Protegidas” se emitieron dieciséis (16) informes, seis (6) y uno (1) informes de control, respectivamente.

Es de precisar que, la Contraloría General de la República y los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, ejercen el control gubernamental que busca coadyuvar en la gestión del ambiente y de los recursos naturales, de manera permanente y continua, priorizando la supervisión y verificación de las operaciones y procesos de la gestión pública que puedan afectar la continuidad de contar con un ambiente equilibrado y sano para el disfrute de nuestras futuras generaciones y de los recursos naturales considerados patrimonio de la Nación.

IV. ALCANCE

El alcance del presente informe consolidado comprende los informes de control emitidos durante el periodo del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 – primer semestre del año 2025, como resultado de los servicios de control efectuados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales, por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

V. JUSTIFICACIÓN

El presente informe consolidado que comprende los resultados de los servicios de control efectuados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales, primer semestre del año 2025, se emite en el marco de la atribución de la Contraloría General de la República, establecida en el literal i) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias, que se detalla a continuación:

*“i) **Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación, informando semestralmente***

sobre el resultado de las mismas y sobre los procesos administrativos y judiciales, si los hubiere, a las comisiones competentes del Congreso de la República².

VI. FUENTES

Este informe consolidado se emite en base a la información obtenida de las Unidades Orgánicas de la Contraloría General de la República, Gerencias Regionales de Control y de los Órganos de Control Institucional, a nivel nacional, respecto de los Informes emitidos del resultado de los servicios de control posterior y simultáneos efectuados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025 - primer semestre del año 2025

VII. RESULTADOS DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Servicios de Control Gubernamental relacionados a la Gestión ambiental y sobre los Recursos Naturales, ejecutados en el primer semestre del año 2025

La Ley N° 27785, *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República*, en su artículo 6°, define al control gubernamental como un proceso integral de supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Este control se orienta a evaluar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Además, se asegura el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de políticas y planes de acción, analizando los sistemas de administración, gerencia y control con el objetivo de fomentar su mejora mediante la adopción de acciones preventivas y correctivas adecuadas.

En este contexto, mediante la Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG, emitida el 23 de diciembre de 2021 y sus modificatorias, se aprobaron las Normas Generales de Control Gubernamental, las cuales establecen disposiciones de cumplimiento obligatorio para llevar a cabo el control gubernamental conforme a estándares de calidad que aseguran su ejecución con eficiencia, objetividad e idoneidad. Su formulación se alinea con la normativa y las mejores prácticas internacionales en el ámbito del control gubernamental y la auditoría, destacando especialmente las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y las Normas Internacionales de Auditoría.

En ese sentido, el numeral 1.15 del Marco Conceptual de la citada normativa, define los servicios de control gubernamental como un conjunto de procesos cuyo objetivo es ofrecer respuestas efectivas a las necesidades de control. Estos servicios son proporcionados por la Contraloría General de la República, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría, de acuerdo con su competencia legal y funciones descentralizadas.

La descripción de los servicios de control ejecutados durante el primer semestre del año 2025, se señalan a continuación:

- **Servicios de Control Previo**, son aquellos que efectúa exclusivamente la Contraloría con anterioridad a la ejecución de un acto u operación de una entidad, de acuerdo a lo establecido por la Ley o norma expresa, con el objeto de emitir un resultado respecto de la materia del requerimiento que realice la entidad solicitante del servicio.

Los servicios de control previo ejecutados por el Sistema Nacional de Control relacionados a temas ambientales y de recursos naturales durante el primer semestre del año 2025, se realizaron a través de la modalidad siguiente:

² Literal modificado por el Artículo Único de la Ley N° 28422, publicada el 17 de diciembre de 2004:

- a. **Informe sobre operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado**, incluyendo proyectos de contrato, que en cualquier forma comprometan su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior. El citado informe previo no conlleva la autorización o aprobación de la operación.
- **Servicios de control simultáneo**³, consisten en examinar en forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso, con el objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o dependencia de la existencia de hechos que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, a fin de que esta adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan, contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes del Estado se realice con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. Se caracteriza por ser oportuno, célere, sincrónico y preventivo.

Los servicios de control simultáneo ejecutados por el Sistema Nacional de Control relacionados a temas ambientales y de recursos naturales durante el primer semestre del año 2025, se efectuaron a través de las modalidades siguientes:

- a. **Control concurrente**; se realiza a modo de acompañamiento sistemático multidisciplinario con la finalidad de realizar la evaluación, a través de la aplicación de diversas técnicas, de un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso, de forma ordenada, sucesiva e interconectada, en el momento de su ejecución.

La evaluación consiste en verificar si las actividades sujetas a revisión se realizan conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que les resulten aplicables, e identificar de ser el caso, la existencia de situaciones adversas que afecten o puedan afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, y comunicarla oportunamente a la entidad o dependencia a cargo del proceso, a efecto que se adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan.

- b. **Orientación de oficio**; se efectúa principalmente a través de la revisión documental y el análisis de información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso, con la finalidad de verificar si estas se efectúan conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas o estipulaciones contractuales u otra análoga que resulten aplicables, e identificar alguna situación adversa que afecte o pueda afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, y comunicarla a la entidad o dependencia a cargo del proceso en curso, a fin que ésta adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
- c. **Visita de control**; en su ejecución se aplican las técnicas de inspección u observación sobre una actividad o un único hito de control que forma parte de un proceso en curso, en el lugar y momento de su ejecución, a efecto de constatar si se efectúa conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que les resulten aplicables, e identificar, de ser el caso, alguna situación adversa que afecte o pueda afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, y comunicarla a la entidad o dependencia a cargo del proceso en curso, para la adopción de las acciones preventivas o correctivas que correspondan.

³ A través de la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo del 2022, y modificatorias, se aprueba la Directiva N° 013-2022-CG/NORM que regula los servicios de control simultáneo.

- **Servicios de control posterior**, son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales.

Los servicios de control posterior ejecutados por el Sistema Nacional de Control relacionados a temas ambientales y de recursos naturales durante el primer semestre del año 2025, se realizaron bajo las modalidades siguientes:

- a. **Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad⁴**; consiste en la intervención oportuna, puntual y abreviada, con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad e identificar las posibles responsabilidades civiles, penales o administrativas que correspondan.
- b. **Acción de Oficio Posterior⁵**; se realiza de manera oportuna y puntual a partir de información proveniente u obtenida del servicio de gestión de denuncias, cuyo objetivo es comunicar al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, la existencia de hechos irregulares evidenciados; con el fin que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.
- c. **Auditoría de cumplimiento⁶**; consiste en un proceso sistemático en el que, de manera objetiva e independiente, se recopila, obtiene y evalúa evidencia para determinar si los aspectos significativos de los actos, actividades, procesos, asuntos específicos o resultados de las operaciones financieras, presupuestales, operativas y administrativas realizadas por las entidades o dependencias sujetas al ámbito del Sistema, cumplen con la normativa, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales identificadas como criterio.

Los servicios de control gubernamental ejecutados en el primer semestre del año 2025, revelan las situaciones adversas, hechos u observaciones según correspondan al tipo de servicio de control desarrollado, que han afectado o han podido afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, actividad u otros aspectos evaluados, así como se han identificado presuntas responsabilidades relacionadas a la gestión pública relacionadas con la materia ambiental y de recursos naturales.

Durante el primer semestre del año 2025, se ejecutaron cuatro (4) servicios de control previo, bajo la modalidad de operaciones de endeudamiento en las áreas temáticas: Gestión del saneamiento; e, Instrumentos de Impacto Ambiental.


⁴ Con Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG de 11 de junio del 2021, y modificatorias, se aprueba la Directiva N° 007-2021-CG/NORM., que regula la aplicación del Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad.

⁵ A través de la Resolución de Contraloría N° 253-2023-CG de 27 de junio del 2023, y modificatorias, se aprueba la Directiva N° 007-2023-CG/VCIC, que regula la aplicación del Servicio de Control de Acción de Oficio Posterior.

⁶ Mediante Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG de 07 de enero del 2022 y modificatorias, se aprueba la Directiva N° 001-2022-CG/NORM, que regula la aplicación de la Auditoría de Cumplimiento.

Gráfico N° 2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL PREVIO SEGÚN MODALIDAD DE SERVICIO DE CONTROL DURANTE PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Gráfico N° 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL PREVIO SEGÚN ÁREA TEMÁTICA DURANTE PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Mientras que, durante el primer semestre del año 2025, se ejecutaron mil cincuenta y nueve (1059) servicios de control simultáneo, en sus tres modalidades: Control Concurrente (CC), Visita de Control (VC) y Orientación de Oficio (OO); siendo la primera modalidad, la más empleada en el marco de la temática “Gestión de Residuos Sólidos” respecto a las acciones de recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales en todas las regiones del país.

Gráfico N° 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGÚN MODALIDAD DE SERVICIO DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Gráfico N° 5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO SEGÚN ÁREA TEMÁTICA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Respecto a los servicios de control posterior, se ejecutaron veintinueve (29) servicios durante el primer semestre del año 2025, bajo tres (3) modalidades: Auditoría de Cumplimiento (AC), Control específico a hechos con presunta irregularidad (SCE) y Acción de Oficio Posterior (AOP).

Gráfico N° 6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SEGÚN MODALIDAD DE SERVICIO DE CONTROL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Gráfico N° 7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR SEGÚN ÁREA TEMÁTICA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Es de precisar que, durante el primer semestre del año 2025, el Sistema Nacional de Control ha emitido ocho informes de control sobre la gestión ambiental y sobre los recursos naturales con el señalamiento de presunta responsabilidad administrativa funcional, PAS, penal y/o civil, y la identificación de setenta y dos (72) personas involucradas en presuntos hechos irregulares.

Gráfico N° 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CON IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.




Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

En ese sentido, la Contraloría General de la República y los órganos conformantes del Sistema Nacional del Control, ejecutaron mil noventa y dos (1092) servicios de control gubernamental relacionados a la temática ambiental y sobre los recursos naturales con intervención en todas las regiones del país, emitiéndose los respectivos informes de control que fueron notificados a los titulares de las entidades y otras entidades competentes. La cantidad de informes emitidos según regiones se detalla a continuación: en primer lugar, la región Áncash con ciento un (101) informes (9% del total); en segundo lugar, la región Cajamarca con ochenta y siete (87) informes (8% del total), y, en tercer lugar, la región Lima con ochenta y cuatro (84) informes (8% del total), mientras que los ochocientos veinte (820) informes restantes se encuentran distribuidos en el resto del país.

Gráfico N° 9

CANTIDAD DE SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL DISTRIBUIDOS POR REGIONES, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2025.



Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional.

Finalmente, señalar que la distribución de informes de control emitidos durante el periodo mencionado respecto a las áreas temáticas en materia ambiental y sobre los recursos naturales se resume en el Cuadro N° 1, conforme al detalle siguiente:

Cuadro N° 1

RESUMEN NUMÉRICO DE SERVICIOS DE CONTROL EFECTUADOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES – PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

ÁREAS TEMÁTICAS	SERVICIOS DE CONTROL										TOTAL
	PREVIO		SIMULTÁNEO				POSTERIOR				
	Operaciones de Endeudamiento	SUB TOTAL	Control Concurrente	Visita de Control	Orientación de Oficio	SUB TOTAL	Auditoría de Cumplimiento	Control específico a hechos con presunta irregularidad	Acción de Oficio Posterior	SUB TOTAL	
1. Gestión de Áreas Naturales Protegidas	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
2. Gestión del saneamiento	3	3	44	15	5	64	3	2	6	11	78
3. Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales	-	-	16	2	2	20	-	-	4	4	24
4. Gestión de Residuos Sólidos	-	-	35	16	842	893	-	-	2	2	895
5. Gestión de Riesgos de desastres	-	-	9	40	21	70	1	-	1	2	72
6. Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	-	-	2	1	3	6	1	1	8	10	16
7. Instrumentos de Impacto Ambiental	1	1	3	2	-	5	-	-	-	-	6
TOTAL	4	4	110	76	873	1059	5	3	21	29	1092

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales y OCI a nivel nacional.

A continuación, se describen los principales informes de control emitidos en el primer semestre del año 2025, según tipo de control y temática:

7.1. SERVICIOS DE CONTROL PREVIO

Durante el primer semestre del año 2025, los órganos del Sistema Nacional de Control ejecutaron cuatro (4) servicios de control previo, relacionados con la gestión ambiental y sobre los recursos naturales, cuyas materias principales se desarrollan a continuación:

7.1.1. GESTIÓN DEL SANEAMIENTO

7.1.1.1. Operaciones de Endeudamiento

- 1) Informe Previo N° 007-2025-CG/APP de 12 de mayo de 2025, denominado: "Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final o Reúso, Ciudad de Cajamarca", Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.

Entidad: Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN
 Costo de inversión: S/ 317,415,584.71

Principales riesgos:

- *Riesgo de controversia en el reinicio de las obligaciones del Concesionario derivadas del procedimiento para los efectos de la suspensión del plazo de la Concesión o suspensión de obligaciones, así como, en el caso de eventos de fuerza mayor o caso fortuito.*
- *Riesgo de incumplimiento de los estándares de calidad del Proyecto durante el Periodo de Diseño y Construcción por limitaciones en la capacidad técnica y operativa en el caso excepcional de asunción temporal por el CONCEDENTE de las funciones de supervisión.*

2) Informe Previo N° 009-2025-CG/APP de 5 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios" PTAR Puerto Maldonado, Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN.

Entidad: Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN
Costo de inversión: S/ 486,978,558.00

Principales riesgos:

- *Riesgo de conformidad del Concedente del Expediente Técnico sin que se cuente con la opinión emitida por el Supervisor y dilación en la conclusión de dicho procedimiento.*
- *Riesgo de aprobación al Plan de Operación de Emergencia sin evaluación del Concedente.*
- *Riesgo de no considerar la incorporación de nuevos beneficiarios por no contar con un Padrón de Usuarios actualizado, para la ejecución de las conexiones domiciliarias.*

3) Informe Previo N° 012-2025-CG/GRLP de 12 de junio de 2025, denominado: Financiamiento en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado relacionado con el proyecto de inversión: "Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el A.A.H.H Unión Quilmana distrito de Quilmana, provincia de Cañete - región Lima" – Gobierno Regional de Lima

Entidad: Gobierno Regional de Lima
Costo de inversión: S/ 6,881,579.81

Principal conclusión:

- *El Gobierno Regional, remitió actualización del certificado de factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado con una oferta de caudal de 58 lps, precisando lo siguiente: "(...) se concluye que es factible otorgar en horario restringido el servicio de Agua Potable para proyecto (...)" Sin embargo, para las condiciones futuras para el abastecimiento del Servicio de Agua Potable de 24 horas, el Proyecto deberá considerar una Fuente de Agua, cumpliendo con las Normas de Saneamiento (...)"*

7.1.2. INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

7.1.2.1. Operaciones de Endeudamiento

1) Informe Previo N° 003-2025-CG/GRLP de 20 de marzo de 2025, denominado: Financiamiento en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, relacionado con el proyecto: "Recuperación de los servicios ecosistémicos de los bosques y praderas

naturales en la cuenca alta del río Chancay - Huaral, provincia de Huaral, región Lima", con CUI n° 2306489" – Gerencia Regional de Control de Lima Provincias

Sumilla del principal riesgo:

- *A la observación realizada respecto a la no vigencia de la certificación ambiental, el Gobierno Regional, ha presentado como documentación complementaria, el cargo del trámite realizado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios de 13 de marzo de 2025, a fin de obtener la aprobación del IGA del proyecto, en cumplimiento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Se recomienda que, previo al inicio de ejecución del Proyecto, se cuente con la debida Certificación Ambiental.*

7.2. SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Durante el primer semestre del año 2025, los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control ejecutaron mil cincuenta y nueve (1059) servicios de control simultáneo, relacionados con materias de control ambiental y sobre los recursos naturales, siendo las principales las que se desarrollan a continuación:

7.2.1. GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

7.2.1.1. Control concurrente

- 1) Informe de Hito de Control N° 055-2025-OCI/5352-SCC de 23 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto de inversión "Recuperación de los ecosistemas de lomas y desierto costero en las provincias de Tacna y Jorge Basadre del departamento de Tacna". Hito de Control N° 8: Culminación y recepción del proyecto, Gobierno Regional de Tacna**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad recepcionó el proyecto sin verificar su operatividad integral, a pesar de presentar deficiencias técnicas en sus componentes esenciales, situación que compromete su funcionalidad, sostenibilidad y el cumplimiento de su finalidad pública.*

7.2.2. GESTIÓN DEL SANEAMIENTO

7.2.2.1. Control concurrente

- 1) Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/0326-SCC de 7 de febrero de 2025, denominado: "Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Comunidad Nativa JEMPE del distrito de Imaza de la Provincia de Bagua del Departamento de Amazonas – CUI N° 2615545". Hito de Control N° 3: Ejecución contractual de obra – Municipalidad Distrital de Imaza, Provincia de Bagua.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Altura de la ventana de captación no coincide con lo establecido en los planos y el diseño hidráulico del expediente técnico, lo que podría generar un inadecuado ingreso de agua, reduciendo el caudal captado y afectando el funcionamiento del sistema.*
- *Deficiencias constructivas en el armado de los aceros de refuerzo de la cámara de distribución y caudales, genera el riesgo de comprometer la seguridad estructural y ocasionar fallas prematuras.*

2) Informe de Hito de Control N° 3627-2025-CG/MPROY-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: "Implementación del Paquete 2 de la Cartera Salud que se ejecuta en el Marco del Contrato del Estado a Estado". Hito de Control N° 4: Entrega del Hospital de Apoyo Yungay II-1 al usuario final, al mes de febrero de 2025 - Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Diseño e Instalación de un sistema mecánico de transferencia de pacientes "Transfer" en la UPSS Centro Quirúrgico, contraviniendo lo establecido en la norma técnica de salud NTS n° 110-MINSA/DGIEM-V-01; podría en riesgo la seguridad de los pacientes y la salud del personal asistencial durante el proceso de traspaso de la zona blanca a la gris y viceversa.*
- *Diseño y ejecución de los ambientes que conforman la "Zona de manejo de Residuos Sólidos", pertenecientes a la UPS "Salud Ambiental" y los almacenamientos intermedios de Residuos Sólidos, no presentan las condiciones necesarias, tales como falta de pendiente mínima, falta de señalética, entre otros, incumpliendo las normativas técnicas de salud NTS N° 144-MINSA y NTS N° 110-MINSA; situaciones que pondrían afectar la salud de las personas durante la operación del hospital y la calidad ambiental.*

3) Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/0347-SCC de 9 de junio de 2025, denominado: Obra: "Ampliación, Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Ocho Barrios urbano marginales de la Localidad Curahuasi, distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac" Hito de Control N° 3: Presentación del segundo y tercer entregable del servicio de elaboración de informe de estado situacional de la obra - Municipalidad Distrital de Curahuasi, Provincia de Abancay.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ausencia de participación del equipo pericial propuesto por el Consultor para la elaboración de los ensayos de control de calidad del segundo entregable, y eventual inaplicación de penalidades que derivarían de ella, afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y generaría el riesgo de otorgarle conformidad sin cumplir las disposiciones contractuales legales, ocasionando mayores contingencias y retraso para el reinicio de obra.*

4) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0263-SCC de 20 de enero de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los distritos de Socabaya, Sabandía y Characato de la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa". Hito de Control N° 9: A la valorización N° 18 de obra - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Tuberías de hierro dúctil DN 450mm con rayaduras y desprendimiento de pintura en el recubrimiento exterior, generaría riesgo a la calidad de la obra y que se reconozca pagos cuando dichos bienes no cumplirían las especificaciones técnicas.*
- *Ejecución de partidas que conforman la ruta crítica no acorde a la programación, podría generar el riesgo de atrasos y dilaciones en la puesta en servicio de la obra en perjuicio de la población beneficiaria.*
- *Ausencia de eliminación de escombros que provienen de demolición de pavimento y excavaciones en las líneas de conducción LC-07 y LC-08 en el distrito de Paucarpata, limitaría el tránsito en dichas zonas y generaría accidentes a la población.*
- *Losa removible de cámara de válvulas presenta desnivel con la vía, lo que podría ocasionar daño a la estructura existente; así como, generar riesgo de accidentes a la población y vehículos.*

- *Acero armado y habilitado en vigas y columnas de pilar izquierdo de pase aéreo está expuesto ante precipitaciones pluviales, lo que podría generar en dicho material deterioro con la consecuente afectación en la calidad de la obra, además de retrasos en la ejecución de las partidas vinculadas.*

5) Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0353-SCC de 3 de marzo de 2025, denominado: Obra: "Construcción de la Línea de Aducción Reservoirio de 600 M³ y Captación de agua en el sector el Pajonal, Distrito de Mollebaya, Provincia y Departamento de Arequipa Etapa II" Hito de Control N° 1: Avance mensual - Valorización enero 2025 - Municipalidad Distrital de Mollebaya, Provincia de Arequipa

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias en el expediente técnico, que no han sido advertidas en la ejecución de obra, en relación a la calidad del agua, instalaciones hidráulicas en el reservorio y ausencia de cerco perimétrico, podría generar afectación a la funcionabilidad del proyecto y a la salud de la población beneficiaria.*

6) Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0263-SCC de 31 de marzo de 2025, denominado: Elaboración del expediente técnico de saldos de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo - Arequipa". Hito de Control N° 6: Expediente técnico de saldos de obra – SEDAPAR S.A.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Expediente Técnico de Saldos de obra presentado por el consultor no cumpliría con los parámetros establecidos en las normas técnicas sanitarias, así como los resultados de su diseño presentarían inconsistencias, aspectos que no estarían siendo observados por la supervisión y la entidad, al aprobar el mismo, lo que podría afectar el funcionamiento hidráulico y, por lo tanto, el logro de los objetivos del proyecto.*
- *Expediente Técnico de saldos de obra, presentado por el consultor contendría información incompleta e inexacta; sin embargo, contaría con la conformidad y aprobación de la supervisión, del departamento de estudios, de la gerencia de ingeniería, y de la gerencia general, situación que podría presentar limitaciones en la ejecución del proyecto dificultando además el debido control y supervisión del mismo al no contar con información completa en la implementación de las partidas.*

7) Informe de Hito de Control N° 010-2025-OCI/0263-SCC de 13 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los distritos de Socabaya, Sabandia, y Characato de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa". Hito de Control N° 10: A las valorizaciones de obra N°s 19 y 20 – Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Reposición de la Carpeta asfáltica realizada por el contratista no es uniforme y presenta sobre elevaciones respecto a las existente, lo cual podría reducir la vida útil del pavimento y comprometer la calidad de la obra.*
- *Ejecución de los trabajos en la línea de conducción LC-12 no se estaría llevando a cabo conforme al procedimiento constructivo establecido en las especificaciones técnicas, lo cual podría ocasionar un deterioro prematuro de la infraestructura y comprometer la calidad de los materiales empleados en la obra.*
- *Partidas que conforman la ruta crítica no ejecutadas acorde a su programación, podría generar el riesgo de atrasos y dilaciones en la puesta en servicio de la obra en perjuicio de la población beneficiaria.*

- *Tuberías de hierro dúctil de 450 mm que viene instalando en la línea de conducción LC-08, se encuentran acopiadas sobre superficie de terreno que no reúne condiciones adecuadas para su almacenamiento y seguridad, situación que genera el riesgo de afectar su vida útil.*

8) Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/0263-SCC de 16 de mayo de 2025, denominado: Saldo de Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de SACHACA, TIABAYA y La Localidad de CONGOTA, distrito de Uchumayo – Arequipa”. Hito de Control N° 1 – Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no cuenta con libre disponibilidad del terreno y permisos municipales donde se ejecutará la obra, generando el riesgo de retrasos en el inicio de su ejecución, afectando la oportunidad de la prestación del servicio que debe brindar a la población beneficiaria.*

9) Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5334-SCC de 6 de junio de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema de disposición de excretas en los centros poblados y anexos de 13 localidades del distrito de Santa Isabel de Siguas, provincia de Arequipa departamento de Arequipa,” Hito de Control N° 1: Ejecución de obra al mes de abril de 2025 - Gobierno Regional de Arequipa

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Estructuras que superan su vida útil, afectando su funcionalidad, y omisión de elementos en el expediente técnico del proyecto podrían afectar la finalidad de la ejecución de la obra, así como generar riesgo de paralizaciones, ampliaciones de plazo y mayores costos en perjuicio de la entidad.*

10) Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/5336-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en 14 Localidades, Provincia de Cutervo – Cajamarca”. Hito de Control N° 5: Valorización de Obra N° 33 y valorización N° 17 de la prestación adicional de obra N° 5 – Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gobierno Regional de Cajamarca.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecución de partidas incumpliendo exigencias contractuales, establecidas en las especificaciones técnicas y planos; así como valorización de partidas no ejecutadas, genera el riesgo de la afectación a la calidad de la obra y con ello la vida útil de la misma; aunado al riesgo de pagos no correspondientes al contratista por partidas no ejecutadas.*

11) Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/2931-SCC de 8 de abril de 2025, denominado: Procedimiento de selección, ejecución y liquidación de la obra: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en Chamana y Millpo del distrito de Churcampa de la provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica” Hito de Control N° 4: Valorización de Obra N° 6 - Municipalidad Provincial de Churcampa

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias constructivas, así como la falta de limpieza y orden en la obra, incumplen las normas establecidas para el proceso constructivo de ejecución, que conlleva a tener el riesgo de afectar la calidad, vida útil de la obra y seguridad en proceso constructivo.*

12) Informe de Control Concurrente N° 4315-2025-CG/GRHV-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Pazos y Quispiñicas del distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica" – Municipalidad Distrital de Pazos. Gerencia Regional de Control Huancavelica.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Captación del sistema IV de la obra viene abasteciéndose de agua turbia de fuentes externas y captaciones antiguas, situación que pondría en riesgo la calidad del agua, incumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la salud de la población beneficiaria.*
- *Falta de limpieza y mantenimiento en las estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales, situación que podría afectar la salud de la población y la calidad ambiental.*
- *Índices de cloración por debajo de los parámetros establecidos para el consumo humano, situación que pondría en riesgo la salud de la población beneficiaria.*

13) Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/2694-SCC de 20 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Renovación de sistema de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliar de alcantarillado; en el (la) Jirón Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y Jirón Rupa Rupa en el Centro Poblado Paucarbamba, distrito de Amarilis, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco". Hito de Control N° 2: Estado situacional de la obra al mes de mayo de 2025 - Municipalidad Distrital de Amarilis

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias en el proceso constructivo de la red colectora y las conexiones domiciliarias de desagüe podrían generar daños en las tuberías y filtraciones y comprometer la calidad de la obra y su finalidad pública.*

14) Informe de Control Concurrente N° 012-2025-OCI/0401-SCC de 25 de febrero de 2025, denominado: Operatividad y mantenimiento de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las Localidades de San Ramón de Macha, Santa Isabel de Ingenio y San Cristóbal de Mirador, Distrito de San Francisco de Cayran – Provincia de Huánuco – Departamento de Huánuco" – Municipalidad Distrital de San Francisco de Cayran, Provincia de Huánuco.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Unidades básicas de Saneamiento presentan luminarias interiores inoperativas e instalaciones sanitarias con fugas, situación que afectaría a la población beneficiaria al no poder hacer uso de todos los componentes que conforman el sistema de saneamiento.*
- *Paredes exteriores de las unidades básicas de saneamiento presentan desprendimiento de pintura, lo cual no aseguraría la calidad de la obra, generando exposición y vulnerabilidad de los muros de albañilería ante agentes exteriores.*
- *Deslizamientos o derrumbes producidos en la captación N° 1 de la Localidad de San Ramón de Macha, podrían conllevar a un colapso del cerco perimétrico de protección, así como afectar a los elementos estructurales de la captación.*

15) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0264-SCC de 29 de enero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento Redes de Agua para consumo humano y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Primavera, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, CUI N° 2115955". Hito de Control N° 10: Ejecución

de obra – Octava visita, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad SEDALIB S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Partidas ejecutadas por el contratista, no vienen cumpliendo con las especificaciones técnicas, la normativa aplicable y el requerimiento efectuado en las bases integradas, lo que podría conllevar riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra, afectar la calidad y vida útil del proyecto; así como, el pago por partidas no ejecutadas adecuadamente o en su totalidad y el no cobro de penalidades a la contratista por incumplimientos contractuales.*

16) Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/3614-SCC de 18 de junio de 2025, denominado: Ejecución de obra: “Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Caseríos de Conoden, Tambo Puquio, El Salitre y Punguchique Alto, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú - La Libertad”. Hito de Control N° 6: Avance de obra – Valorización de obra N° 12 – Municipalidad Provincial de Gran Chimú

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Deficiencias técnicas constructivas en la ejecución de las partidas de concreto $f'c=280$ kg/cm² p/muro reforzado y curado de concreto con aditivo del filtro lento de la planta de tratamiento de agua potable-PTAP, genera el riesgo de no garantizar la calidad, durabilidad y vida útil de la estructura, incumpléndose con la finalidad de la obra.*
- *Deficiente ubicación y desnivel del pozo percolador y biodigestor de la vivienda, genera el riesgo de no garantizar la calidad, durabilidad y vida útil del sistema de tratamiento de aguas residuales, incumpléndose con la finalidad de la obra.*

17) Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0264-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: Ejecución a la contratación del "Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A." Hito de Control N° 13: Ejecución contractual del servicio – décimo tercera visita – Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad - SEDALIB S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Empresa contratista viene ejecutando partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas y normativa aplicable, lo que podría conllevar a deficiencias en la calidad del servicio durante la ejecución del proceso constructivo, influyendo negativamente en la durabilidad y vida útil del servicio, así como el pago por partidas no ejecutadas adecuadamente y el no cobro de penalidades al contratista.*

18) Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0425-SCC de 17 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los Pueblos Jóvenes San Antonio, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", con CUI 2252048. Hito de Control N° 4: Proceso de reactivación de obra al 10 de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Chiclayo

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad mantiene obra paralizada sin implementar medidas de seguridad y medioambientales en las vías intervenidas durante la ejecución de obra, situación que pondría en riesgo la integridad física de los pobladores de la zona y el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto.*

19) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0430-SCC de 4 de febrero de 2025, denominado: Obra: "Instalación del sistema de alcantarillado en el AA. HH. Señor de los Milagros y C.P Casa Blanca, distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, Lima, con CUI N.° 2244668. Hito de Control N° 7: Ejecución contractual, adicionales de obra y mayores metrados - Municipalidad Distrital de Cerro Azul, Provincia de Cañete.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Estaciones de bombeo 01.10 "Casa Blanca", 01.11 "Señor de los Milagros 1" y 01.12 "Señor de los Milagros 2", no concluidos en los plazos contractuales y adicionales aprobados, generaría el riesgo de que el proyecto de inversión pública de CUI 2244668, no cumpla sus objetivos programados, y que esté no funcione en su totalidad por falta de energización.*
- *Inadecuada coordinación entre la Entidad, Empresa Contratista y la EPS EMAPA CAÑETE S.A.C, para la intervención en una red existente de agua de propiedad de la EPS, y partidas pendientes de culminación, viene generando el retraso en la culminación de la partida 01.05 línea de impulsión.*
- *Inadecuada tramitación en la presentación de los requisitos solicitados por la empresa Luz del Sur, a través del documento DPHC.3706670 de 26 de noviembre de 2024, generaría el retraso para la culminación de las partidas de la estación de bombeo "Señor de los Milagros n.° 1" y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado ejecutado.*

20) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/6003-SCC de 20 de enero de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Comunidad Nativa de Dulce Gloria – distrito de Yurua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali" CUI N° 2264617. Hito de Control N° 1: Estado situacional de la actualización del expediente técnico de obra a enero de 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no viene tomando acciones oportunas para minimizar el riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales en la presentación y/o subsanación de los productos del consultor, situación que ha generado aplazamientos en la actualización del expediente técnico y podría determinar que se postergue el acceso de la población a los servicios de saneamiento.*

21) Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/0262-SCC de 31 de enero de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima. CUI N° 2409966" Hito de Control N° 8: Ejecución contractual de consultoría de obra a enero de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad a la fecha no cuenta con los documentos que acrediten la propiedad de tres (3) pozos de la etapa 2 del Proyecto, lo cual limita al consultor el inicio de los trámites para obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, establecido en su contrato, por lo que a la fecha no se cuenta con la aprobación del expediente técnico y ejecución física de la etapa 2, generándose el riesgo que SEDAPAL incurra en mayores costos y se siga postergando la prestación del servicio de agua potable de calidad a la población objetivo.*

22) Informe de Hito de Control N° 006-2025-OCI/0262-SCC de 3 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 318 y 323 - 5to Territorio distrito de Villa El

Salvador" - Fase 1. CUI N° 2403498. Hito de Control N° 14: Ejecución contractual de obra a diciembre de 2024 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *SEDAPAL no viene tomando oportunas ante la inoperatividad de la "Matriz Proceres", en la cual se tiene previsto la descarga de las aguas residuales provenientes de cuatro (4) colectores del Proyecto, lo cual afecta la culminación de la ejecución de obra en el plazo previsto; y genera el riesgo en el funcionamiento del sistema de alcantarillado; además, de postergar el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado de calidad a la Población Beneficiaria y generarse contingencias a la entidad.*

23) Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5978-SCC de 18 de marzo de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes." CUI N° 2561234. Etapa I: Renovación de colectores y conexiones domiciliarias de alcantarillado. Hito de Control N° 6: Terminación de obra - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Asentamientos en las zonas de relleno de zanjas que cubren las tuberías de la red de alcantarillado y de una instalación domiciliaria en la calle Leoncio Prado, así como, la inobservancia a los planos y especificaciones técnicas respecto a la ejecución de la media caña del buzón BR-05, podría afectar la vida útil del proyecto, así como generar el riesgo de un deficiente funcionamiento del sistema de alcantarillado afectando a la población beneficiaria.*

24) Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/6003-SCC de 10 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto (CUI N° 2400849)". Hito de Control N° 7: Ejecución de obra - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El personal del contratista viene incumpliendo con la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y del Permiso Escrito de Trabajo De Alto Riesgo (PETAR), así como con la participación en las inducciones diarias, capacitaciones y sensibilizaciones de seguridad y salud en el trabajo, lo que podría generar la paralización de obra, aplazando el término de obra, y postergando el acceso a la población a los servicios de saneamiento.*
- *La entidad otorgó conformidad a la valorización N° 14 correspondiente al mes de enero de 2025, a pesar que el contratista presentó los ensayos de laboratorio para el diseño de mezcla del concreto en un laboratorio que no se encuentra inscrito en Instituto Nacional de Calidad (INACAL), incumpliendo con las estipulaciones contractuales, situación que podría afectar la validez de los resultados y la calidad de la obra.*

25) Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/5978-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Ampliación del sistema de alcantarillado 4 distritos de la provincia de Cusco - departamento de Cusco" - CUI N° 2278252. Hito de Control N° 10: Ejecución de obra - Valorización a enero 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Deficiencias constructivas en la ejecución de buzones y cajas de conexión domiciliar de alcantarillado, tales como alturas menores a las especificadas en los planos, estancamiento de agua, residuos de obra y cangrejas en la losa de techo y tapas de los buzones, así como fisuras y roturas en las tapas de las conexiones, podrían afectar el funcionamiento, la calidad y vida útil de la infraestructura de la obra.*
- *Red de Alcantarillado de la asociación de propietarios de vivienda portales de Tica Tica, a la fecha no cuenta con punto de descarga debido a que el colector de la quebrada Shapy, que pertenece a otro proyecto, no se encuentra concluido, situación que pone en riesgo la culminación de la obra y por ende el cumplimiento de su finalidad pública.*

26) Informe de Hito de Control N° 023-2025-OCI/0262-SCC de 25 de abril de 2025, denominado: Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín – Provincia de Lima – Departamento de Lima” CUI N° 2409996. Hito de Control N° 9: Ejecución contractual de consultoría de obra a abril de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Habiendo transcurrido 24 meses de concluido el plazo contractual para la culminación del expediente técnico del proyecto, la entidad aún no cuenta con los documentos que acrediten la propiedad de los terrenos donde se proyectará las líneas de rebose de las cámaras de desagüe CDP-02, CDP-03, CDP-04, CDP-05, CDP-07, CDP-LA BARCA, que son necesarios para obtener el derecho de uso de área acuática, según la normativa vigente; razón por la cual a la fecha el consultor no puede realizar los trámites para obtener la autorización de la ejecución para el proyecto ante la DICAPI, originándose el riesgo de perder la vigencia de la autorización de reserva de uso otorgada al proyecto y que se incurra en mayores costos para su culminación y consecuentemente la postergación de dotar de agua potable y alcantarillado a la población beneficiaria.*

27) Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/6003-SCC de 25 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación instalación, del servicio de agua potable y saneamiento en los centros poblados de Betania, La Esperanza, Victoria Nueva y San Juan de Río Soritor, 4 localidades del distrito de Nueva Cajamarca - provincia de Rioja - departamento de San Martín, con CUI n.° 2308606. Hito de control N° 7: Ejecución de obra a marzo de 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias en la ejecución del proyecto tales como presencia de óxido en elementos metálicos, cercos metálicos perimétricos y elementos metálicos que componen la red de distribución de agua, y en las unidades básicas de saneamiento, incumplen lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico y normativa vigente, afectando la calidad de la obra; pudiendo generar la reducción de la vida útil del proyecto.*

28) Informe de Hito de Control N° 034-2025-OCI/0262-SCC de 26 de junio de 2025, denominado: Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los colectores primarios en el área de drenaje de los colectores Comas y Chillón, Distritos: Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia, 5 Distritos de la Provincia de Lima - Departamento de Lima" - CUI N° 2395022. Hito de Control N° 9: Avance de ejecución del estudio a junio de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *SEDAPAL viene desarrollando el expediente técnico del colector Comas, Chillón, el cual incrementará progresivamente el caudal descargado hacia la PTAR Taboada, sin considerar que la capacidad actual de dicha planta permitiría tratar, con limitaciones, el caudal estimado hacia el año 20 del horizonte de diseño, y que además SEDAPAL no contempla a la fecha ningún proyecto para su ampliación o mejora, situación que generaría el riesgo de una afectación a la continuidad y calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales, así como impactos negativos en el entorno ambiental y sanitario.*

29) Informe de Hito de Control N° 043-2025-OCI/5978-SCC de 6 de junio de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Provincia de Huancabamba – Piura" - CUI N° 2193247. Hito de Control N° 19: recepción de los subproyectos UP N° 028 Pampa Grande Caserío La Tiza, UP N° 074 tunas y ejecución del subproyecto UP N° 57A San Martín - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU

Sumilla de la principal situación adversa:

- *En el Subproyecto UP N° 57ª San Martín, que se encuentra suspendido, se encontraron tramos de tubería instalada en la red colectora expuestos a daños; así como sus bozonetas colmatadas con lodo y material suelto, situación que podría afectar el tiempo de vida útil del proyecto y generar deficiencias durante su funcionamiento.*

30) Informe de Hito de Control N° 047-2025-OCI/6003-SCC de 29 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Creación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los sectores de Silco, Huallatani, Orccochiri, Chaccopalla, Saywa, Huamanhuiri, Inticancha, Otaña, Pillone y Nanrapampa de la C.C. de Chilloroya del distrito de Livitaca - provincia de Chumbivilcas - Cusco" - CUI N° 2471794. Hito de Control N° 7: Ejecución de obra a mayo 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias técnicas en el proceso constructivo de las unidades básicas de saneamiento, no acorde a lo establecido al expediente técnico y normativa vigente, podría afectar la calidad, funcionalidad y vida útil del proyecto.*

31) Informe de Hito de Control N° 050-2025-OCI/6003-SCC de 2 de junio de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en la Comunidad Nativa de Progreso, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", con CUI N° 2339595. Hito de Control N° 7: Periodo de notificación de defectos - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias técnicas en las unidades básicas de saneamiento, incumplen lo establecido en el expediente técnico y normativa aplicable, situación que podría afectar la calidad y la vida útil de los componentes del proyecto.*

32) Informe de Hito de Control N° 076-2025-OCI/5303-SCC de 26 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las nuevas habilitaciones del esquema Horacio Zevallos, Pariachi y anexos, del distrito de Ate - provincia de Lima departamento de Lima" CUI N° 2501447. Hito de Control N° 10: Estado situacional de la elaboración del expediente técnico al mes de abril 2025 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta del instrumento de gestión ambiental (IGA) aplicable al proyecto, pese al término del plazo contractual, pone en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato de consultoría y repercute en el inicio de la ejecución de la obra.*

33) Informe de Hito de Control N° 3038-2025-CG/APP-SCC de 14 de febrero de 2025, denominado: Proyecto de inversión: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Huarney, distrito de Huarney, provincia de Huarney – departamento de Áncash” Hito de Control N° 9: Emisión y consentimiento de la conformidad de recepción y de calidad de obra - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Durante el periodo de puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, no se evidencia que se hayan realizado los análisis de control de calidad de agua cruda, tratada y decantada de conformidad a la subpartida 1.2.13.1 Control de Calidad de Agua Potable del expediente técnico en la cantidad de veces de muestreo y de parámetros, establecidos en la norma OS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el reglamento de calidad de agua para consumo humano, y los términos de referencia del contrato de supervisión, no obstante, se ha valorizado la subpartida de control de calidad de agua para la puesta en marcha de la citada planta al 100%. Dicha situación no permite asegurar que la dosificación del cloro y otros en el tratamiento del agua cruda y decantada sean los óptimos, así como, que el agua tratada por la PTAP sea apta para el consumo humano en cuanto a los parámetros orgánicos, lo cual pone en riesgo la salud de los beneficiarios del proyecto y afectaría el adecuado control técnico y operacional del Proyecto.*
- *El Material excedente de la excavación en la zona de los reservorios R-1 y R-2 no han sido eliminados en su totalidad, observándose material excedente dispuesto a media ladera, lo que contraviene las especificaciones técnicas y el programa de adecuación y manejo ambiental del expediente técnico, esta situación podría conllevar a que se produzcan deslizamientos que afecten la integridad física de las personas e infraestructura establecidas cerca a los reservorios.*

34) Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0436-SCC de 26 de mayo de 2025, denominado: Obra: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto – I Etapa” CUI N° 2095204. Hito de Control N° 3: Avance de obra - Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Funcionarios y Servidores inician la ejecución de la obra sin contar con Certificación Ambiental, situación que podría generar limitaciones para la gestión de los impactos ambientales negativos, así como la aplicación de una multa de S/ 160 500 000,00 y consecuentemente un perjuicio económico para la entidad.*

35) Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/0444-SCC de 26 de marzo de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento de los sistemas de agua potable para consumo humano y alcantarillado en Omate y Anexos, distrito de Omate, Provincia de General Sánchez Cerro – Moquegua". Hito de Control N° 9: Ejecución del proyecto al mes de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad no viene adoptando oportunamente las medidas y acciones para la reactivación de la obra paralizada, en el marco de la Ley N° 31589 y sus modificatorias; situación que, no permitiría la reactivación de la obra paralizada y un adecuado servicio de saneamiento básico de agua potable para la población de Omate y Anexos.*

36) Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0444-SCC de 25 de junio de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento de los sistemas de agua potable para consumo humano y alcantarillado en Omate y Anexos, distrito de Omate, Provincia de General Sánchez Cerro – Moquegua". Hito de Control N° 10: Ejecución del proyecto al mes de junio de 2025 - Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad tiene previsto contratar el servicio de Elaboración del Informe Técnico - Financiero, sin embargo, no contaría con toda la documentación necesaria a ser proporcionada al consultor, además no incluye algunos tipos de ensayos y tramos ejecutados en la lista de ensayos a realizar; situación, que pondría en riesgo la oportunidad y la calidad de los estudios necesarios para la reactivación de la obra.*

37) Informe de Hito de Control N° 034-2025-OCI/5347-SCC de 13 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Calacoa, distrito de San Cristóbal - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 12: Avance de la ejecución física del Centro de Salud Calacoa a mayo de 2025 - Gobierno Regional Moquegua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Servicio de revisión de expediente técnico de la especialidad de instalaciones sanitarias no ha previsto la separación de las aguas residuales domésticas y no domésticas, lo que podría ocasionar la descarga de aguas residuales con valores superiores a los máximos admisibles en el sistema de alcantarillado de la localidad, generando un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.*

38) Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0457-SCC de 5 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Instalación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las comunidades de Florida, Pilipiline, Tuturcuyo, Esquinapata y Yucajachi distrito Achaya - Azángaro - Puno, CUI N° 2285593". Hito de Control N° 3: Recepción de Obra - Municipalidad Distrital de Achaya

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Entidad valorizó al 100% partidas no concluidas del plan de cierre de obra, generando que se reconozcan trabajos no ejecutados, así como el riesgo de contaminación del medio ambiente que podría afectar la salud de los pobladores de la zona.*

39) Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0463-SCC de 3 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la IOARR: "Construcción de celdas para residuos, sistema de manejo de lixiviados, sistema de drenaje y pozo de monitoreo; en el relleno sanitario Itapalluni de la comunidad de Cancharani, distrito de Puno, provincia Puno, departamento de Puno" Hito de Control N° 3 - Componente 002 Sistema de manejo de lixiviado y gases - Municipalidad Provincial de Puno

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Aguas pluviales afectan el perfilado y compactado en talud de la poza de lixiviados, situación que viene generando la erosión rápida y posible falla del talud poniendo en riesgo la calidad y vida útil de la obra.*

40) Informe de Control Concurrente N° 032-2025-OCI/0457-SCC de 12 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Instalación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las comunidades de Florida, Pilipiline, Tuturcuyo, Esquinapata y Yucajachi distrito Achaya - Azángaro - Puno, CUI N° 2285593" - Municipalidad Distrital de Achaya

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Uso inadecuado de las unidades básicas de saneamiento (UBS) de obra puesta en funcionamiento; podría comprometer su función higiénica y generar un deterioro prematuro, afectando la sostenibilidad de la inversión pública.*

41) Informe de Hito de Control N° 3658-2025-CG/APP-SCC de 24 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el PROMUVI Señor de los Milagros en los distritos de Tacna y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de la provincia de Tacna - departamento de Tacna" Hito de Control N° 1: Avance de ejecución de obras, al mes de febrero 2025 - Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La empresa Privada a la fecha no ha iniciado con los trámites de autorización ante la ANA para la perforación de los pozos PV-05 y PV- 06, ni ha iniciado con la ejecución de los pozos, así como, no se han realizado los trámites para que la acreditación de disponibilidad hídrica autorizada por la ANA cubra la demanda de agua prevista para el proyecto, inobservando el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la Programación de Obra Establecida en el Documento de Trabajo, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Expediente Técnico. Dicha situación podría ocasionar retrasos en la culminación de la obra, así como el riesgo de no poder atender la demanda de agua potable para la población beneficiaria futura.*
- *La demora en iniciar las excavaciones, colocación del concreto simple y armado en la losa de cimentación del reservorio apoyado del proyecto, contravienen la programación de la obra aprobada en el documento de trabajo. Dicha situación podría ocasionar retrasos en la ejecución del sistema de agua potable del proyecto, afectando su oportuno funcionamiento.*

42) Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/0475-SCC de 25 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de saldo de Obra: "Creación del Sistema Básico de Alcantarillado, PTAR y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Vaquería del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes" CUI N° 2513871. Hito de Control N° 3: Ejecución de saldo de obra - Municipalidad Distrital de San Jacinto, Provincia de Tumbes.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Expediente técnico de saldo de obra aprobado por la entidad carece del instrumento de gestión ambiental, además, presenta inconsistencias entre las partidas y las especificaciones técnicas del presupuesto ambiental, a ello se suma la omisión en la gestión del permiso de reúso de aguas residuales tratadas ante la autoridad competente, esta situación genera, durante la ejecución del proyecto, el riesgo de un impacto ambiental negativo, afectando tanto la conservación y protección del medio ambiente como a la población aledaña.*

43) Informe de Hito de Control Concurrente N° 021-2025-OCI/0475-SCC de 23 de abril de 2025, denominado: Saldo de Obra: “Rehabilitación del Colector Principal de Alcantarillado de la Calle Bolívar, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - CUI N° 2517676” Hito de Control N° 13: Ejecución de obra - Municipalidad Provincial de Tumbes

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Contratista ejecuta saldo de obra sin implementar medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental, lo que provoca una mitigación inadecuada en el área de influencia y no reduce los impactos ambientales negativos, situación que puede generar focos infecciosos, contaminación ambiental y riesgos para la salud pública.*

44) Informe de Hito de Control Concurrente N° 023-2025-OCI/0475-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de saldo de obra: "Creación del Sistema Básico de Alcantarillado, PTAR y mejoramiento del sistema de agua potable en el Caserío de Vaquería del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes" CUI N° 2513871. Hito de Control N° 4: Ejecución de saldo de obra - Municipalidad Distrital de San Jacinto, Provincia de Tumbes.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Entidad no ha gestionado la elaboración del instrumento de gestión ambiental requerido para la etapa de construcción de la obra, lo que genera el incumplimiento de las medidas de prevención ambiental y aumenta el riesgo de impacto negativo sobre la conservación y protección del ambiente y la población.*
- *Inadecuada evacuación de aguas pluviales estancadas en las estructuras civiles de la PTAR y formación de una laguna adyacente al lecho secado de lodos, genera el riesgo de la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, ocasionando daños a la salud pública, así como el deterioro de la infraestructura construida, afectando su vida útil.*

7.2.2.2. Visitas de Control

1) Informe de Visita de Control N° 020-2025-OCI/0326 de 28 de marzo de 2025, denominado: Estado situacional de la Obra “Creación e instalación del servicio de agua para riego en el Sector Valencia, distrito de Aramango, Bagua, Amazonas” - Municipalidad Distrital de Aramango, Provincia de Bagua.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La obra se encuentra inoperativa, sin funcionamiento, ni mantenimiento, así también con varios tramos afectados por la destrucción de tubería debido a factores ambientales y externos, lo que genera que a la fecha no se cumpla con la finalidad pública y que lo beneficiarios no puedan irrigar sus áreas de cultivo, a pesar que se encuentra recepcionada y liquidada desde el año 2020.*

2) Informe de Visita de Control N° 021-2025-OCI/0326-SVC de 10 de abril de 2025, denominado: Estado Situacional del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la localidad de Pomabamba, distrito de Aramango, provincia de Bagua, Amazonas - Municipalidad Distrital de Aramango, Provincia de Bagua.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Servicio del Sistema de Saneamiento Rural de la Localidad de Pomabamba se encuentra en condiciones precarias, además se viene abasteciendo del rebose de agua del almacenamiento del*

otro sistema, situación que limita el abastecimiento oportuno a los pobladores y podría favorecer a la propagación de enfermedades de origen hídrico.

- 3) **Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0360-SVC de 26 de febrero de 2025, denominado: Culminación de la ejecución de la obra: saldo de obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Tomepampa y Huayhuanca del distrito de Tomepampa, provincia La Unión, departamento de Arequipa" - Municipalidad Distrital de Tomepampa, Provincia de La Unión.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Vía pavimentada de la localidad de Huayhuanca, no cuenta con reposición de superficie de rodadura, lo que podría ocasionar el deterioro de la vía y afectar la transitabilidad de los usuarios.*
- *Obra culminada aún no cuenta con recepción de la entidad, lo que podría afectar la oportuna cobertura de los servicios básicos a los beneficiarios.*

- 4) **Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/4412-SVC de 16 de abril de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra "Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la EPS SEDACAJ 2022-2024- de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca" – CUI N° 2534225 - Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca – SEDACAJ S.A.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Supervisión, funcionarios y servidores de la entidad, autorizan y aprueban mayores metrados, los cuales no se enmarcan en la normativa aplicable, generando el riesgo en la funcionalidad del sistema, una falta de legalidad normativa en los trabajos ejecutados y la aprobación de ampliaciones de plazo.*
- *Inadecuada preparación de la mezcla y colocación del concreto para la construcción de buzones, poniendo en riesgo la calidad de la obra en ejecución.*

- 5) **Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/4412-SVC de 9 de mayo de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra "Construcción de red de distribución y red de alcantarillado en la Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento Cajamarca" – CUI N° 2615309 - Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca – SEDACAJ S.A.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Inadecuado almacenamiento de tubería PVC de alcantarillado, generando el deterioro de las tuberías y poniendo en riesgo la funcionalidad del sistema y calidad de la obra.*
- *Ausencia de profesional clave por parte de la contratista (gerente de obra y especialista ambiental), genera incumplimiento contractual establecido en las bases integradas y pone en riesgo la calidad técnica de la obra.*
- *Colocación de material inadecuado como protección (cama de apoyo) para la tubería de alcantarillado, generando el riesgo de afectación a la funcionalidad del sistema y calidad de la obra.*

- 6) **Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/0397-SVC de 26 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Mejoramiento del sistema de riego en las localidades de Ayaccocha y Huachac del distrito de Salcabamba – provincia de Tayacaja – departamento de Huancavelica" - Municipalidad Distrital de Salcabamba, Provincia de Tayacaja.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *El contratista ejecuta partidas durante la suspensión del plazo de ejecución de obra, sin dirección técnica y aprobación de parte de la supervisión, situación que podría afectar el control técnico de los trabajos y comprometer la calidad de la obra, así como la inaplicación de penalidades.*
- *El contratista ejecutó partidas que no fueron realizadas conforme a las especificaciones técnicas; generando la posibilidad de efectuar pagos por trabajos deficientemente ejecutados que podrían comprometer la calidad de la obra.*

7) Informe de Visita de Control N° 4091-2025-CG/MPROY-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del C.P. La Esperanza y Anexos - Amarilis - Huánuco, provincia de Huánuco, región Huánuco - Gobierno Regional Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad viene ejecutando obra por la modalidad de administración directa sin contar con disponibilidad y libre acceso al terreno que será destinado para la ejecución de los pozos tubulares; situación que podría generar ampliaciones de plazo y mayores costos de ejecución del proyecto.*

8) Informe de Visita de Control N° 4097-2025-CG/VICOS-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Obras de saneamiento, sistema de drenaje, pistas y veredas en las zonas de La Esperanza, Jancao, Miraflores, Los Zafiros, Santa Zéfora - distrito de Amarilis - provincia y departamento de Huánuco - Gobierno Regional Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Gobierno Regional Huánuco no transfirió a la EPS Seda Huánuco S.A., la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las Urbanizaciones Los Cipreses, Huayopampa, Santa Zéfora, San Carlos, Ingeniería, Fonavi III, Santa María y Los Portales", pese haberse aprobado la liquidación técnica y financiera el año 2013, situación que pone en riesgo la inversión pública, al no garantizar su operación y mantenimiento, así como a la población beneficiada.*

9) Informe de Visita de Control N° 3438-2025-CG/GRLIB-SVC de 21 de febrero de 2025, denominado: Operatividad de los componentes transferidos parcialmente por la Municipalidad Distrital de la Esperanza, correspondientes a la obra: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distritos la Esperanza y Huanchaco -Trujillo - La Libertad - Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Suministro de agua en los sectores abastecidos a través del reservorio apoyado que almacena el agua proveniente de los pozos tubulares Nos 2 y 6, no cumple con los valores de cloración señalados en el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, situación que podría generar riesgo en la salud de la población.*

10) Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/3472-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Ejecución del primer paquete de la IOARR de emergencia: "Reparación de red de alcantarillado; en el (la) localidad de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria; distrito de Chiclayo; provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", CUI 2592152 - Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque - EPSEL S.A.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Contratista no cumple con evitar el represamiento de buzones en obra y el cierre de zanjas abiertas, así como, no efectúa el levantamiento de las observaciones al expediente técnico de adicional de obra, pese a haber sido parte de los acuerdos de la suspensión de plazo, generando afectación a la calidad de la prestación del servicio de saneamiento, al medio ambiente y a la seguridad y salud pública, además de afectar la economía, eficacia, eficiencia y oportunidad de la intervención pública.*
- *Contratista no ha eliminado el material excedente de excavaciones, restos de demolición de tuberías y buzones retirados, además de restos de agregados, generando riesgo de afectación a la integridad, seguridad y salud de la población, así como, limita el libre tránsito vehicular y peatonal.*
- *Relleno de zanjas sin acreditar el desarrollo previo de pruebas hidráulicas de las tuberías instaladas, de acuerdo con las valorizaciones presentadas por el contratista, no garantiza la calidad de la infraestructura de alcantarillado construida lo que genera riesgo de afectación a su funcionalidad y/o vida útil, situación que es pasible de penalidades.*

11) Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/4553-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: “Verificación al proceso de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A.” - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Falta de Calibración interna de los equipos de laboratorio, de forma periódica y su actualización de datos en el registro de calibración (RIO 03.03.03 GO), utilizados en el proceso de potabilización en las PTAPs de Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A., pone en riesgo a la calidad del agua para consumo humano.*
- *Agua potable almacenada, sin utilizar en el reservorio en PTAP Yunguyo, con alta turbidez de 19.90 NTU, de ser distribuido, pone en riesgo la salud de la población usuaria.*

12) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/4553-SVC de 4 de abril de 2025, denominado: “Verificación de la calidad del agua potable, en el proceso de distribución de la EPS Moquegua S.A.” - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias en el mantenimiento periódico y señalizaciones de seguridad de las casetas de válvulas en los reservorios R1; R4; R7; R9 y R14 incluidos en algunos sus accesorios (medidor de nivel y medidor de caudal), pone en riesgo a la distribución oportuna y la calidad de la prestación del servicio de agua potable a la población usuaria de la EPS Moquegua S.A.*

13) Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/4553-SVC de 9 de abril de 2025, denominado: “Verificación al proceso de captación de agua cruda, para su potabilización en la EPS Moquegua S.A.” - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Presencia del parámetro físico-químico potencial de hidrógeno (pH), se encuentra fuera de los estándares de calidad ambiental (ECA), en agua captada de la represa Pasto Grande, para abastecimiento de la EPS Moquegua S.A.; afecta y puede afectar el aseguramiento de la continuidad del servicio.*

14) Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/4553-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: "Verificación al proceso de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A." - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Riesgo a la calidad del agua residual de la PTAR Omo y a la calidad del agua del río Osmore en el punto de descarga de agua residual tratada, por encontrarse los parámetros físico-químicos (DBO y DQO) y microbiológicos (coliformes termo tolerantes), fuera de estándares de calidad ambiental (ECA) y límite máximo permisible (LMP)*
- *Inadecuado mantenimiento periódico, en las estructuras hidráulicas de derivación hacia las lagunas de maduración, pone en riesgo la vida útil de su infraestructura de concreto de las lagunas de la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.*
- *Riesgo al servicio de tratamiento de aguas residuales, por encontrarse inoperativo el equipo caudalímetro para realizar la medición en forma continua, en el ingreso a la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.*
- *Riesgo al servicio de tratamiento de aguas residuales por inoperatividad de los equipos reja mecanizada y grupo electrógeno en la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.*

15) Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/4553-SVC de 6 de mayo de 2025, denominado: "Verificación al proceso de producción de agua potable en PTAP Chen Chen y PTAP Yunguyo de la EPS Moquegua S.A." - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Interrupción del suministro de energía eléctrica en la PTAP Yunguyo, pone en riesgo a la producción y calidad del agua potable de la EPS Moquegua S.A.*
- *Riesgo a la producción y calidad agua potable, por no realizar la medición en forma periódica del parámetro potencial de hidrógeno (pH), al ingreso de las plantas de tratamiento de agua potable Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A.*

7.2.2.3. Orientación de Oficio

1) Informe de Orientación de Oficio N° 040-2025-OCI/5339-SOO de 13 de mayo de 2025, denominado: Compromisos asumidos para facilitar la reactivación de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado de la localidad de Santa Rita Alta, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, región Huánuco" - Gobierno Regional Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Demora en la ejecución de compromisos asumidos por la entidad, o en su defecto, proceder a reformularlos de manera sustentada, para concretar a la brevedad la reactivación y ejecución adecuada de la obra "Mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado de la localidad de Santa Rita Alta, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, región Huánuco", no facilita su culminación y puesta en funcionamiento.*

2) Informe de Orientación de Oficio N° 3593-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: Evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Santa Rosa de Ccochapampa del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica - Municipalidad Distrital de Anchonga

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable.*

3) Informe de Orientación de Oficio N° 3594-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: “Evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Cajamarca del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica” - Municipalidad Distrital de Anchonga

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable.*

4) Informe de Orientación de Oficio N° 3595-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: “Evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Chontacancha del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica” - Municipalidad Distrital de Anchonga.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable y tratamiento de aguas residuales.*

5) Informe de Orientación de Oficio N° 3596-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: “Implementación de recomendaciones a la evaluación de la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Parco Alto, del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica” - Municipalidad Distrital de Anchonga

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad viene implementando parcialmente las recomendaciones emitidas por la ODS SUNASS-Huancavelica, situación que genera riesgo en la gestión vinculada a la salubridad del agua potable y adecuado tratamiento de aguas residuales.*

7.2.3. GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

7.2.3.1. Control concurrente

1) Informe de Hito de Control N° 006-2025-OCI/3378-SCC de 31 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión Pública: “Recuperación de los servicios ambientales, con enfoque en el Recurso Hídrico, a través de la Reforestación en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio - región Cajamarca” Hito de Control N° 15: Ejecución del Proyecto - Febrero 2025 - Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Trabajos en la producción y plantación de especies forestales se vienen ejecutando inobservando las especificaciones técnicas del expediente técnico, lo que afectaría la producción y protección de*

cultivos y pastos, así como, la cantidad y calidad de madera a producir, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

- 2) **Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/3378-SCC de 30 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión Pública: “Recuperación de los servicios ambientales, con enfoque en el Recurso Hídrico, a través de la Reforestación en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio - región Cajamarca”. Hito de Control N° 16: Ejecución del Proyecto: Marzo - Abril 2025 - Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Supervisor no advirtió información incoherente registrada por el residente en su informe mensual, además aprobó metrados no ejecutados y que fueron valorizados, generando el riesgo de incurrir en errores en la determinación real del avance físico y financiero del Proyecto, afectándose el correcto uso de los recursos públicos en perjuicio de la población beneficiaria.*

- 3) **Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0397-SCC de 24 de febrero de 2025, denominado: “Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores Iscotacana, Rosas Waycco, Occobamba, Pichccana Huaycco, Quelemiste, Lambrascata, Tancar Matapuquio, en la localidad San Antonio del Centro Poblado de Uchuymarca distrito de Quichuas - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica”. Hito de Control N° 1: Valorización de obra N° 4 - Municipalidad Distrital de Quichuas, Tayacaja.**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Suspensión de plazo de ejecución de obra n.º 2, en merito al acta de reunión entre los trabajadores de obra y autoridades locales, permitió la discontinuidad y atraso de los trabajos, dilatando los tiempos de ejecución, situación que podría generar que la obra no se concluya y no sea puesto al servicio de la ciudadanía en el plazo establecido.*
- *Inadecuado manejo de residuos sólidos durante la suspensión de ejecución de obra n.º 2, conlleva el riesgo a afectar el medio ambiente y la salud de la población aledaña.*

- 4) **Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5339-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: Proyecto: "Recuperación de los servicios ambientales en la micro cuenca en el rio Huertas en el distrito de San Francisco - cuenca del río Huallaga - provincia de Ambo - departamento de Huánuco" Hito de Control N° 2: Estado situacional del proyecto al mes de Febrero de 2025 - Gobierno Regional Huánuco**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Proyecto ambiental se encuentra inconcluso, sin custodia y vigilancia de los trabajos ejecutados; asimismo, a la fecha la Entidad no ha adoptado acciones para su culminación, situación que generaría el incremento de mortalidad de las especies instaladas en campo y pérdida de los bienes adquiridos.*

- 5) **Informe de Hito de Control N° 020-2025-OCI/5339-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: Proyecto: "Recuperación de los servicios de protección de los ecosistemas en el entorno ambiental y control de erosión de suelos en la microcuenca de 6 localidades del distrito de Huánuco - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco". Hito de Control N° 3: Estado situacional del proyecto al mes de Febrero de 2025 - Gobierno Regional de Huánuco**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Las condiciones físicas inadecuadas del vivero, junto con las deficiencias técnicas en el manejo de las especies de tara, molle y chamana, podrían incrementar la mortalidad de los plantones, afectando la producción, custodia y el cumplimiento de las metas dentro del período establecido. Esto conllevaría retrasos en la ejecución del cronograma y un aumento en los costos de inversión.*
- *Entidad no realiza las labores culturales para controlar malezas en plantaciones instaladas en campo definitivo, situación que podría permitir que la maleza se imponga sobre las plantaciones instaladas y por ende conllevar a la mortalidad.*
- *Inadecuado almacenamiento y custodia del abono orgánico (humus), genera el riesgo de sustracciones y pérdida de las propiedades físicas y químicas nutricionales necesarias para las plantaciones forestales, además, del incumplimiento de las especificaciones técnicas y normativa aplicable.*
- *La ejecución física se encuentra suspendida temporalmente en épocas favorables para la propagación de las plantaciones forestales, pese a que cuenta con la previsión presupuestal 2025, generando el riesgo que, la dirección técnica del proyecto no ejecute las actividades de instalación en campo definitivo conforme al calendario fenológico de las plantas y por ende disminuya el éxito de supervivencia.*

6) Informe de Control Concurrente N° 007-2025-OCI/0989-SCC de 4 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores San Manuel Dos Corrales de Úcupe y Algodonal de Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque” - Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecución de tomas laterales y alcantarillas con tubería de PVC con ángulo de 90°, difiere con lo establecido en el expediente técnico de obra, generando el riesgo de afectación en la distribución del caudal de agua, entregado hacia las parcelas.*

7) Informe de Hito de Control N° 015-2025-OCI/0989-SCC de 9 de junio de 2025, denominado: Ejecución y supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Servicio del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape – Morrope en la Zona Oeste del Valle de Chancay distrito de Morrope - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque”. Hito de Control N° 6: Ejecución de Obra - Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Colapso y asentamiento de paños de concreto, y socavación de mampostería de tomas laterales producidos durante la realización de la prueba hidráulica, e incumplimiento de la norma técnica G. 050 por falta de señalización de seguridad en zonas de riesgo, omisión que genera un riesgo potencial para la salud y el bienestar del personal que labora en la obra, así como para terceras personas que pudieran circular en la zona.*

8) Informe de Hito de Control N° 3909-2025-CG/MPROY-SCC de 8 de abril de 2025, denominado: Proyecto: “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo. Hito de Control N° 20: Avance de la elaboración del Estudio Definitivo del Tramo III, en los Componentes de Ingeniería e Impacto Ambiental, de febrero a marzo de 2025” - Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional

Sumilla de la principal situación adversa:

- *En el tramo III, se proyectan los Depósitos de Material Excedente (DMEs) sobre el curso de aguas naturales del río Huertas, incumpliendo con las exigencias ambientales establecidas en los Términos de Referencia del Contrato; situación que podría generar impactos negativos en los cuerpos de*

agua, observaciones de las entidades competentes y ocasionar retrasos en la aprobación del Estudio Definitivo.

- 9) **Informe de Hito de Control N° 016-2025-OCI/5345-SCC de 16 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: “Recuperación de Bosques Degradados de 29 comunidades de la Cuenca Baja del río Amazonas en los distritos de San Pablo y Pebas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla – Departamento de Loreto, CUI N° 2469567” Hito de Control N° 9: Instalación de viveros y parcelas en el distrito de San Pablo a mayo de 2025 - Gobierno Regional de Loreto**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Retraso en la instalación de viveros volantes y producción de plántones en el distrito de San Pablo, podría afectar el cumplimiento de la meta relacionada al número de hectáreas reforestadas o generar retraso en la ejecución física del proyecto.*

- 10) **Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/2362-SCC de 27 de mayo de 2025, denominado: “Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante el sistema de riego tecnificado en los sectores de Riego Alto Coplay y San Miguel, perteneciente al Comité de Riego Coplay del distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua” Hito de Control N° 7: Ejecución física de la obra al mes de Abril de 2025 - Municipalidad Distrital de Torata**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Replanteo del trazo inicial de la línea de conducción y la reubicación de obras de arte planteados en el expediente técnico inicial, sumados a la ausencia de un nuevo perfil hidráulico, podría afectar el correcto funcionamiento del sistema de conducción, además de requerir una mayor asignación presupuestal y un plazo adicional para alcanzar la finalidad pública del proyecto.*

- 11) **Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/2362-SCC de 17 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento e instalación del sistema de riego presurizado en CD Alto Otorá de la Comisión de Regantes Otorá, distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua". Hito de Control N° 7: Ejecución de obra a mayo 2025 - Municipalidad Distrital de Torata**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecución de partidas correspondiente a la instalación de tuberías de la línea de distribución sobre infraestructura de riego de terceros podría generar conflictos sociales y poner en riesgo la continuidad del proyecto, así como el inicio de acciones legales en contra de la entidad y el logro de los objetivos de la obra.*

- 12) **Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/5347-SCC de 21 de mayo de 2025, denominado: "Creación de la trocha carrozable de tercer orden e integración Huatalaque San Cristóbal, distrito de Cuchumbaya, Mariscal Nieto, Moquegua". Hito de Control N° 11: Ejecución administrativa del proyecto de inversión a abril de 2025 - Gobierno Regional Moquegua**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no viene cumpliendo con reportar mensualmente los volúmenes de agua utilizados del río Putina para la ejecución de la obra; asimismo, viene haciendo uso del agua sin contar con la*

respectiva autorización por parte de la autoridad nacional del agua, lo que podría conllevar a la imposición de sanciones en perjuicio de la entidad.

13) Informe de Hito de Control N° 033-2025-OCI/5347-SCC de 13 de junio de 2025, denominado: "Instalación del servicio de gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en la región Moquegua". Hito de Control N° 6: Ejecución física del proyecto a Junio del 2025 - Gobierno Regional de Moquegua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias en la gestión y seguimiento del proceso informativo de la etapa II del ACR Huaynaputina – Pasto Grande, así como en el levantamiento de las observaciones realizadas por el MINAM a la propuesta de sitio RAMSAR, generan retrasos en la ejecución del proyecto, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del mismo y del plazo establecido para su ejecución.*

14) Informe de Hito de Control N° 035-2025-OCI/5347-SCC de 23 de junio de 2025, denominado: "Construcción de la Red Vial Departamental distrito Lloque - (C.P. San Cristóbal de Torata - C.P. Huarina), distrito Matalaque, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua" Componente I. Hito de Control N° 6: Ejecución del proyecto de inversión a junio de 2025 - Gobierno Regional de Moquegua

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Incumplimiento de las disposiciones establecidas mediante resoluciones emitidas por la ANA para el uso del agua durante la ejecución de la obra, podría conllevar a la imposición de sanciones en perjuicio de la entidad.*

15) Informe de Control Concurrente N° 3944-2025-CG/GRTA-SCC de 11 de abril de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra: "Mejoramiento de la infraestructura de riego en el canal Acequia Grande del Centro Poblado Menor de Talabaya, distrito de Estique - Tarata - Tacna" - Municipalidad Distrital de Estique

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Aplicación de correctivos paliativos en el canal de conducción, afectaría el funcionamiento y operatividad de la obra*

16) Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/0472-SCC de 21 de abril de 2025, denominado: Proyecto de inversión pública: "Mejoramiento y ampliación del complejo deportivo Villa Magisterial en la ciudad de Tacna, provincia de Tacna - Tacna" Hito de Control N° 3: Ejecución y supervisión del proyecto - Abril de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, limita la adopción de acciones para prevenir el Impacto Ambiental, así como la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del personal involucrado en la obra.*

7.2.3.2. Visitas de Control

1) Informe de Visita de Control N° 4156-2025-CG/AGR-SVC de 9 de mayo de 2025, denominado: "Instalación del servicio de capacitación y asistencia técnica a agricultores en manejo técnico de plantaciones del cultivo de Té Verde (camellia sinensis) en quince

comunidades, distrito de Daniel Alomia Robles – Leoncio Prado – Huánuco” - Dirección Regional de Agricultura Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Vivero del proyecto con un costo de operación de S/492 142,76, no tiene mantenimiento ni producción, lo que podría generar la pérdida definitiva de aproximadamente 40,000 plántones de té verde que se encuentran cubiertos con maleza y sin que sean distribuidos a un aproximado de 180 beneficiarios, así como podría conllevar al incumplimiento de la finalidad de los recursos públicos invertidos en su ejecución.*

2) Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0472-SVC de 29 de enero de 2025, denominado: “Condiciones para el mantenimiento y funcionamiento del Bosque y Zoológico Municipal” - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Falta de Saneamiento físico legal del terreno que ocupan el bosque y zoológico municipal, compromete su correcto funcionamiento y mantenimiento, al limitar la adopción de acciones para su mejoramiento.*
- *Estado de los recintos para la conservación de especies, contraviniendo lo establecido en el plan de manejo de fauna silvestre compromete su salud e integridad de las especies de fauna silvestre.*
- *Carencia de Plan de Manejo forestal para el bosque municipal, limita la adopción de medidas para la conservación de las plantaciones forestales provocando su deterioro y pérdida.*
- *Condiciones y ausencia de instalaciones accesorias para el funcionamiento del Zoológico Municipal, limitan las acciones para la conservación de las especies de fauna y compromete la seguridad y salud de los trabajadores del Zoológico Municipal.*
- *Omisión de acciones para la implementación de las recomendaciones formuladas por SERFOR, compromete la conservación de las especies de fauna silvestre del zoológico municipal.*

7.2.3.3. Orientación de Oficio

1) Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/5301-SOO de 21 de febrero de 2025, denominado: “Asignación de Límite Máximo de Captura por Embarcación para la Primera Temporada de Pesca de Anchoqueta en la Zona Sur 2025” - Ministerio de la Producción

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El Ministerio de la Producción asignó Límite Máximo de Captura por Embarcación (LCME) a embarcación pesquera siniestrada, que no contaría con permiso de pesca vigente; generando el riesgo de que sea nominadas y asociada para la primera temporada de pesca 2025, afectando la legalidad del procedimiento, así como el desarrollo sostenido y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.*

2) Informe de Orientación de Oficio N° 006-2025-OCI/5301-SOO de 13 de marzo de 2025, denominado: “Implementación del Decreto Supremo que establece medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” - Ministerio de la Producción

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no cuenta con lineamientos para la evaluación de solicitudes de homologación de señal del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS) de embarcaciones del país extranjero, situación que limita la implementación integral del Decreto Supremo N° 014-2024-PRODUCE.*

7.2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

7.2.4.1. Control concurrente

- 1) Informe de Hito de Control N° 1868-2025-CG/GRAM-SCC de 27 de enero de 2025, denominado: Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Chachapoyas y ampliación del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Huancas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” CUI N° 2167531. Hito de Control N° 3: Segundo entregable - Fase 2 - Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Incongruencias y deficiencias en la memoria de cálculo estructural y planos del diseño de estructuras genera el riesgo de afectación a la calidad y vida útil de la obra; así como el logro de los objetivos del proyecto.*
- *Elaboración del estudio de gestión de riesgos incumple la normativa aplicable y términos de referencia, situación que podría afectar la eficiencia del proyecto.*

- 2) Informe de Hito de Control N° 3617-2025-CG/GRAM-SCC de 18 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Chachapoyas y ampliación del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Huancas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” CUI 2167531. Hito de Control N° 4: Segundo entregable - Fase 3: Expediente técnico y documentos equivalentes. - Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Presentación y trámite de expediente técnico de obra incompleto, careciendo de la Certificación de Estudio de Impacto Ambiental – Semi Detallado emitido por la entidad competente, afectando a la finalidad u objeto del servicio contratado.*
- *Incongruencias y deficiencias en expediente técnico de obra, generan riesgos de controversias durante la ejecución contractual, errores de interpretación e incumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de calidad, costos y plazos establecidos; además posible variación del valor referencial.*

- 3) Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/0344-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Enrique Meiggs Tramo Av. José Gálvez hasta Av. Brea y Pariñas en el distrito de Chimbote, provincia de Santa – departamento de Ancash – II Etapa” Hito de Control N° 1: Expediente técnico y procedimiento de selección para la ejecución de la obra - Municipalidad Provincial del Santa

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El expediente técnico aprobado no garantiza que, durante la ejecución de la obra, los residuos de la demolición del concreto y otros sean depositados en zonas autorizadas, situación que afectaría la salud y medio ambiente.*

- 4) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/1326-SCC de 4 de febrero de 2025, denominado: “Prestación del servicio de limpieza pública”. Hito de Control N° 1: Gestión

de recurso financieros, humanos, logísticos y actos administrativos - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deuda generada por falta de pago de tasas por el servicio de disposición final de residuos sólidos comunes no peligrosos, podría afectar la continuidad de la prestación del servicio.*

5) Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/1326-SCC de 5 de marzo de 2025, denominado: "Prestación del servicio de limpieza pública". Hito de Control N° 2: Recolección y transporte de residuos sólidos - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ausencia permanente de vigilancia y control de las unidades vehiculares que se encuentran en la cochera y/o almacén ubicado en el cementerio municipal "El Ángel", genera la desprotección de los mismos ante cualquier hecho irregular o situación perjudicial y podría efectuar la prestación del servicio de Limpieza Pública.*

6) Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/0066-SCC de 21 de marzo de 2025, denominado: "Prestación de servicio de limpieza pública". Hito de Control N° 1: Transporte de residuos sólidos - Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *El Sistema de mantenimiento de las unidades vehiculares asignadas para el recojo y transporte de Residuos Sólidos, no cumple con las disposiciones normativas vigentes, situación que pone en riesgo la atención oportuna del recojo de residuos sólidos, así como, la conservación y vida útil de los bienes de la entidad.*
- *Incumplimiento de la Programación Semanal del servicio, podría afectar la cobertura, continuidad y eficiencia de las operaciones de recolección y transporte de residuos sólidos.*
- *La entidad no cuenta con un Plan de aseguramiento para las unidades vehiculares, generando el riesgo de estar desprotegidos ante alguna eventualidad, sustracción, siniestro, daño o contingencia que afecte su integridad o funcionamiento, afectando la prestación del servicio de Limpieza Pública.*

7) Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5334-SCC de 30 de enero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - región Arequipa" Hito de Control N° 6: Estado de ejecución de la obra al mes de enero de 2025 - Gobierno Regional de Arequipa

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Demora en la ejecución del proyecto de sistema de utilización en media tensión y en la ejecución de las instalaciones eléctricas de baja tensión para la planta de tratamiento de aguas residuales, pondría en riesgo el suministro de servicio eléctrico oportuno a la obra.*

8) Informe de Control Concurrente N° 004-2025-OCI/1326-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: "Prestación del Servicio de Limpieza Pública" - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Insuficiente cantidad de personal para el barrido de calles, afectaría el cumplimiento de las Rutas establecidas y la cobertura permanente del Servicio de Limpieza Pública en toda la Jurisdicción.*

9) Informe de Control Concurrente N° 009-2025-OCI/0066-SCC de 3 de junio de 2025, denominado: “Prestación de servicio de limpieza pública” - Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *El área de acondicionamiento y la infraestructura de valorización de Residuos Sólidos de la entidad no cumplen con las condiciones, características y disposiciones técnicas para su funcionamiento, situación que podría afectar la salud y seguridad de los trabajadores; así como, generar impactos ambientales.*
- *Unidades vehiculares del servicio de recolección de residuos sólidos de la entidad vienen laborando con una capacidad de carga distinta a su capacidad útil, situación podría generar el deterioro de las unidades vehiculares y mayores costos de operación y mantenimiento lo que afectaría la cobertura del servicio.*

10) Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0353-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en la Municipalidad Distrital de Sachaca”. Hito de Control N° 1: Gestión de recursos financieros y organización para la implementación de programas en la gerencia y la subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental al I trimestre 2025 - Municipalidad Distrital de Sachaca, provincia de Arequipa.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no cuenta con Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos aprobado para el periodo 2025-2030, lo que afectaría el diagnóstico para la priorización en la atención de necesidades, conllevando al riesgo de perjudicar la calidad en la gestión y manejo de los Residuos Sólidos.*

11) Informe de Hito de Control Concurrente N° 4154-2025-CG/GRAR-SCC de 9 de mayo de 2025, denominado: Servicio: “Operación y mantenimiento del área degradada por residuos sólidos municipales Quebrada Honda 2025”. Hito de Control N° 1: Ejecución del servicio a marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Arequipa

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Entidad con Insuficiente cantidad de maquinaria para la cobertura diaria de celdas de Residuos Sólidos y falta de control de canes en el área de disposición final de Residuos Sólidos, infringe el programa de reconversión del área degradada de quebrada Honda, generando malos olores, emisión no controlada de gases y proliferación de vectores que podrían afectar la salud pública y la calidad ambiental.*
- *Programa de Reconversión y manejo del área degradada desactualizado, podría ocasionar que no se cuenten con medidas adecuadas para minimización y prevención de impactos ambientales negativos y estratégicas para la gestión adecuada de los Residuos Sólidos, dificultando el objetivo de que quebrada Honda logre ser un relleno sanitario.*

12) Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/0362-SCC de 28 de marzo de 2025, denominado: Ejecución del Proyecto: “Construcción de celdas para residuos: en el (la) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho”. Hito de Control N° 3: Valorización N° 21 - febrero 2025 - Municipalidad Provincial de Huamanga

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecución de proyecto sin prever la implementación de componentes para la operatividad del sistema de recirculación, generaría riesgo de afectar el funcionamiento y la seguridad ambiental del proyecto*

13) Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0388-SCC de 5 de marzo de 2025, denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI: 2372765. Hito de Control N° 11: Ejecución del proyecto a enero de 2025 - Municipalidad Provincial de La Convención

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Almacenamiento inapropiado de cilindros utilizados en la ejecución del componente IV del proyecto podría ocasionar la formación de focos infecciosos por acumulación de agua; lo cual conllevaría la creación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de la población.*

14) Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0390-SCC de 14 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de la Estación de Bomberos voluntarios Paucartambo N° 132, del distrito de Paucartambo, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco” Hito de Control N° 1: Estado situacional de la obra al 7 de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Paucartambo

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no estaría ejecutando el Plan de Mitigación Ambiental, lo que podría afectar la sostenibilidad de manejo y gestión de Residuos Sólidos.*

15) Informe de Hito de Control Concurrente N° 027-2025-OCI/0388-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI: 2372765. Hito de Control N° 12: Verificación de la etapa de ejecución contractual de la Adjudicación Simplificada N° 043-2024-CS-MPLC/LC-2 - Municipalidad Provincial de La Convención

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecutores del proyecto habrían realizado modificaciones en el dimensionamiento de la losa de la Compostera N° 05 que no fueron informadas y/o registradas durante la ejecución de la acción 4.1 construcción de una infraestructura de valorización del Componente IV del proyecto; situación que ocasionaría una segunda suspensión del plazo de ejecución contractual de la Adjudicación Simplificada N° 43-2024-CS-MPLC/LC-02-SEGUNDA CONVOCATORIA para el servicio de instalación y montaje de techos de estructura metálica, así como el posible planteamiento de controversias en la etapa de ejecución contractual, además de retrasos en la ejecución del servicio afectando la culminación oportuna del mismo y por ende mayores gastos para el proyecto.*

16) Informe de Hito de Control N° 046-2025-OCI/0388-SCC de 30 de mayo de 2025, denominado: “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI N° 2372765”. Hito de Control N° 14: Ejecución del proyecto al mes de Abril de 2025 - Municipalidad Provincial de La Convención

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Terreno seleccionado como alternativa válida para la construcción de la infraestructura de disposición final mediante el estudio de selección de área elaborado por el proyecto, no contaría con la aprobación de la totalidad de población colindante al mismo; lo cual generaría posibles conflictos sociales y afectaría el cumplimiento de los objetivos del proyecto.*
- *Las Partidas 07.02.08 transporte de residuos sólidos [ps-9.5c] y 07.02.09 valorización de residuos sólidos orgánicos [ps-9.5e], correspondientes al componente VII adecuada educación y cultura ambiental de la población del proyecto, no se vienen ejecutando conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico modificado n°3; lo que podría comprometer la sostenibilidad de los procesos de educación ambiental del componente VII adecuada educación y cultura ambiental de la población, además de afectar el logro de los objetivos del proyecto.*

17) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0397-SCC de 21 de enero de 2025, denominado: Mejoramiento del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas en las localidades de Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa la Libertad, San Cristóbal y Antacoto del distrito de Acraquia - provincia de Tacayacaja - departamento de Huancavelica. Hito de Control N° 3: Suspensión de plazo de ejecución contractual N° 1 - Municipalidad Distrital de Acraquia

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Inadecuado manejo de residuos sólidos durante la suspensión de ejecución contractual N° 1, conlleva el riesgo a afectar el medio ambiente y la salud de la población aledaña.*

18) Informe de Hito de Control N° 4331-2025-CG/GRHC-SCC de 29 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del Proyecto de Inversión: "Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales, en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache, San Martín" Hito de Control N° 7: Estado situacional al mes de abril de 2025. - Proyecto Especial Alto Huallaga

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La entidad no realizó la evaluación expost del proyecto y, además ha deducido estas partidas del expediente técnico, situación que impediría realizar las comparaciones entre el estado inicial y estado final de los suelos tratados en las parcelas reforestadas en el marco proyecto y por consiguiente no garantizaría el cumplimiento del objetivo de la inversión.*
- *La entidad cuenta con un padrón de beneficiarios de las parcelas reforestadas, acompañado de la planimetría y documentos que respaldan su existencia; sin embargo, dicha información no ha sido validada formalmente por los responsables, situación que genera incertidumbre respecto a su veracidad y confiabilidad, así como los posibles cuestionamientos de la organización beneficiaria encargada de la administración.*

19) Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0406-SCC de 5 de mayo de 2025, denominado: Ejecución y supervisión de la Obra: "Construcción de celdas para residuos y sistema de manejo de lixiviados; adquisición de balanza plataforma en el (la) del relleno sanitario, distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. Hito de Control N° 7: Ejecución contractual de obra, valorización N° 6 y culminación de obra - Municipalidad Provincial de Ica

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Ejecución de partidas de la obra, sin tener en cuenta lo establecido en el expediente técnico y normativas vigentes, pone en riesgo la calidad, funcionalidad y durabilidad de la misma.*

- *Valorizaciones de obra no acreditan controles de calidad en obra conforme lo establecido en el expediente técnico aprobado y en normativas vigentes, situación que pone en riesgo el control técnico, calidad y durabilidad de la obra.*
- *Supervisor de obra no presentó el informe final de obra ante la entidad de acuerdo a lo establecido en las bases del contrato de supervisión; no obstante, la subgerencia de obras públicas solicitó la conformación del comité de recepción, limitando a este contar con la información íntegra que permita verificar el funcionamiento de la obra.*

20) Informe de Control Concurrente N° 003-2025-OCI/3794-SCC de 12 de febrero de 2025, denominado: "Ejecución contractual del Contrato N° 003-2023-MDLO-SGLYP, para el servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales del distrito de Los Olivos" - Municipalidad Distrital de Los Olivos

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La Gerencia de Gestión Ambiental estaría aprobando solicitudes de reconsideración a favor de la contratista, sin contar con la documentación que la sustente, permitiendo con ello la reducción de las penalidades inicialmente determinadas, generando el riesgo que la contratista no cumpla a cabalidad, el servicio prestado a la entidad.*
- *Vehículos contratados y programados para el servicio de transporte de los residuos sólidos municipales del segundo turno, vienen incumpliendo el horario de ingreso establecido, generando el riesgo que la prestación del servicio no se cumpla en su totalidad, en las zonas de recorrido previstas para cada vehículo y, por ende, la existencia de posibles problemas ambientales.*

21) Informe de Control Concurrente N° 015-2025-OCI/0428-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: "Gestión integral de Residuos Sólidos a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor - Período 2024" - Implementación del plan de rutas y manejo de residuos sólidos; recolección, transporte y disposición final. Municipalidad Distrital de Gorgor, Provincia de Cajatambo.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Entidad no cuenta con plan de rutas de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, situación que pone en riesgo la cobertura, continuidad y eficiencia del servicio de Gestión de Residuos Sólidos en el ámbito de la Jurisdicción del distrito de GORGOR.*
- *Entidad no ha elaborado, aprobado y puesto en marcha programas educativos de segregación de Residuos Sólidos domiciliarios; así como, actividades de educación ambiental en la población del distrito de Gorgor, generando falta de participación ciudadana en la Gestión de Residuos Sólidos y riesgos de cumplimiento de objetivos institucionales.*

22) Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0434-SCC de 26 de junio de 2025, denominado: Ejecución Contractual del Contrato N° 68-2024-MML-OGA-OL "Contratación de servicio de alquiler de vehículos para la gestión del servicio de limpieza pública del Cercado de Lima". Hito de Control N° 1: Ejecución Contractual - Municipalidad Metropolitana de Lima

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Administración de la MML, no ha acreditado realizar la entrega al contratista las rutas o programación de las actividades al día siguiente de suscrito el contrato, así como la entrega de la relación de supervisores, en cumplimiento del literal B. del numeral 5.3. condiciones de servicio, de los términos de referencia (TDR), situación que generaría una inadecuada recolección de los residuos sólidos y que el servicio no cuente con una oportuna y adecuada supervisión.*

23) Informe de Hito de Control N° 4034-2025-CG/GRAR-SCC de 25 de abril de 2025, denominado: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de El Faro Matarani - distrito de Islay - provincia Islay -región Arequipa. Hito de Control N° 3 - Bases administrativas - Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Expediente técnico de obra no contempla la ubicación de la disposición Final de Residuos Sólidos de Construcción y demolición; podría ocasionar que dichos residuos sean dispuestos en lugares no autorizados durante la ejecución de obra, generando impactos ambientales negativos en el suelo.*

24) Informe de Hito de Control N° 4107-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario. Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 6011 "Santísima Virgen de Fátima" del paquete 5 - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El almacenamiento de residuos peligrosos, la segregación de residuos sólidos y la disposición del almacén para material inflamable y/o combustible, no se vienen implementando conforme lo establecido en el Plan de Gestión de la Seguridad, la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente (SSOMA), incumpliendo el contrato NEC4 ECC, la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores y terceros involucrados en la obra, asimismo, podrían afectar el medio ambiente.*

25) Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0436-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Hito de Control N° 1: Gestión, manipulación y recolección de residuos sólidos municipales - Municipalidad Provincial de Alto Amazonas

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no dispone de un Plan Provincial de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, ni de un Plan para la Recuperación de áreas Degradadas por dicha problemática, lo cual podría comprometer la adecuada planificación, ejecución y control de las acciones necesarias para una gestión eficiente y sostenible de los Residuos Sólidos.*

26) Informe de Control Concurrente N° 016-2025-OCI/0436-SCC de 14 de mayo de 2025, denominado: "Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales" - Municipalidad Distrital de Alto Amazonas - Yurimaguas.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La Disposición Final de Residuos Sólidos que realiza la entidad en el botadero municipal, no cumple con los estándares ambientales establecidos, generando un riesgo considerable de contaminación del suelo y deterioro del entorno natural.*
- *Botadero Municipal se encuentra ubicado a una distancia menor a 500 metros de poblaciones, situación que podría generar un riesgo a la salud y vida de los moradores.*

- *Personal encargado de la Disposición Final de Residuos Sólidos, realizan sus labores sin la debida protección (EPP), situación que pone en riesgo directo al personal del servicio y la continuidad del servicio público.*

27) Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/0458-SCC de 11 de junio de 2025, denominado: Gestión y manejo de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Carabaya. Hito de Control N° 2 – Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos. - Municipalidad Provincial de Carabaya

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La entidad no cuenta con plan de mantenimiento de las unidades asignadas para el recojo y transporte de residuos sólidos, situación que pone en riesgo la atención adecuada del recojo de residuos sólidos, así como la conservación y vida útil de las unidades vehiculares de la entidad.*
- *Planta de valorización de residuos sólidos, opera incumpliendo las condiciones de sanidad y de seguridad, situación que genera un riesgo para la salud pública.*
- *Planta de valorización, carece de instrumento de gestión ambiental y de licencia de funcionamiento, situación que genera el riesgo del adecuado manejo de los residuos sólidos, así como acarrear sanciones administrativas a la entidad.*

28) Informe de Hito de Control N° 4111-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: "Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario". Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa "Pedro Vilcapaza" del paquete 8, al mes de marzo de 2025. - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El Plan de Gestión de Residuos Sólidos no incluye las especificaciones técnicas que deben cumplir los escombros que se están generando por la construcción de la Institución Educativa Pedro Vilcapaza ni el proyecto en el que se efectuará su aprovechamiento, pese a que se ha previsto su transporte a un terreno municipal para dicho fin, incumpliendo el Contrato NEC4 ECC y el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, lo cual, podría generar la degradación de estas áreas, afectándose la calidad de aire, agua, suelo y ecosistemas de la localidad.*

29) Informe de Hito de Control N° 4115-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario. Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa "Varones" del paquete, 8 al mes de marzo de 2025 - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El Plan de Gestión de Residuos Sólidos no incluye las especificaciones técnicas que deben cumplir los escombros que se están generando por la construcción de la Institución Educativa Varones, ni el proyecto de aprovechamiento, pese a que se ha previsto su transporte a un terreno dispuesto por la Municipalidad para dicho fin; incumpliendo el Contrato NEC4 ECC y el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, lo cual, podría generar la degradación de estas áreas, afectándose la calidad de aire, agua, suelo y ecosistemas de la localidad.*

30) Informe de Control Concurrente N° 3693-2025-CG/GRTA-SCC de 26 de marzo de 2025, denominado: A la gestión y manejo integral de residuos sólidos municipales - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *No Implementación de celdas Transitorias en el área degradada por Residuos Sólidos "Botadero Alto Intiorko", ni cumplimiento de los criterios técnicos mínimos para la disposición final de residuos sólidos, falta de maquinaria y presencia de fumarolas, podrían generar emergencias ambientales tales como incendios y explosiones afectando la calidad ambiental del aire.*
- *Falta de medidas de desinsectación y desratización en el relleno sanitario y el área degradada por residuos sólidos "Botadero Alto Intiorko", pone en riesgo la salud de la población aledaña.*
- *Ausencia de cerco perimétrico y puertas de acceso en el relleno sanitario y el área degradada por Residuos Sólidos "Botadero Alto Intiorko" permitirían el acceso a personas no autorizadas y animales, que podrían propagar enfermedades y afectar la salud pública.*

31) Informe de Hito de Control N° 004-2025-OCI/0472-SCC de 5 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Creación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el tramo de la calle Melitón Carbajal y calle Intiorko para las asociaciones de vivienda José Abelardo Quiñonez, Alto Bella Vista y Villa Los Portales del distrito de Alto de la Alianza - provincia de Tacna - departamento de Tacna". Hito de Control N° 6: Recepción de obra - Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, provincia de Tacna.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Presencia de desmonte, residuos sólidos y polvo, diversificados en área de intervención del proyecto, podrían generar impactos negativos en el medio ambiente y afectar la salud de la población.*

32) Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0472-SCC de 10 de marzo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: "Mejoramiento de pistas y veredas en calles de la junta vecinal Leoncio Prado, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna". Hito de Control N° 2: Ejecución del proyecto - febrero de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Dilación en acarreo y eliminación de Residuos Sólidos, producto de la demolición de veredas, genera impactos negativos al medio ambiente y salud, así como la obstrucción del tránsito peatonal.*

33) Informe de Hito de Control N° 030-2025-OCI/0472-SCC de 10 de junio de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: "Mejoramiento de pistas y veredas en calles de la junta vecinal Leoncio Prado, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna". Hito de Control N° 5: Ejecución del proyecto - junio de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Desmonte, residuos sólidos y polvo, en área de intervención de la obra, podría generar impactos negativos en el medio ambiente y Afectar la salud de la población.*

34) Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/4446-SCC de 13 de febrero de 2025, denominado: "Gestión integral y manejo de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa". Hito de Control N° 1: Conformación del Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional de Pucallpa - Hospital Regional de Pucallpa, Yarinacocha.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *El comité de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional de Pucallpa se encuentra desactualizado, situación que podría generar posteriores vicios vinculados a su validez y afectar la mejora continua en la gestión del establecimiento de salud.*
- *El Diagnóstico basal del Hospital Regional de Pucallpa se encuentra desactualizado y a su vez no fue aprobado por documento resolutivo emitido por el director general de la entidad de acuerdo a lo establecido en la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, situación que podría afectar la efectividad en el manejo de residuos sólidos, así como la mejora en la calidad de servicios en el establecimiento de salud.*

35) Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/4446-SCC de 1 de abril de 2025, denominado: “Gestión integral y manejo de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa”. Hito de Control N° 2: Acondicionamiento y segregación de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa - Hospital Regional de Pucallpa, Yarinacocha.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Inadecuado acondicionamiento y segregación de residuos sólidos en los ambientes del Hospital Regional de Pucallpa, generaría el riesgo de contaminación y propagación de infecciones comprometiendo la salud del personal y de los pacientes.*

7.2.4.2. Visitas de Control

1) Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0347-SVC de 24 de enero de 2025, denominado: “Preliminares a la Infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Abancay” - Municipalidad Provincial de Abancay

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Inobservancia de requisitos legales en la selección del área para la IDF-RS.*
- *Vía de acceso con deficiencias técnicas; así como la apertura de trocha carrozable para ingreso al terreno de la IDF-RS propuesta, sin expediente técnico y al margen de la normativa.*
- *Apertura de trocha carrozable sin medidas ambientales y de seguridad y de salud en el trabajo.*

2) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0835-SVC de 4 de marzo de 2025, denominado: “Almacenamiento de Residuos Sólidos Biocontaminados generados en el Hospital Chincheros” - Dirección de Salud Virgen de Cocharcas Chincheros - Apurímac.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Hospital Chincheros no contaría con almacén central o final de Residuos Sólidos Biocontaminados; y el ambiente que vienen utilizando para tal fin no cumpliría con los requerimientos establecidos en la norma técnica de salud para el almacenamiento central o final, situación que generaría riesgo en la salud del personal, pacientes y visitantes.*

3) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/4601-SVC de 13 de marzo de 2025, denominado: “Manejo de residuos sólidos municipales - Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter” – Arequipa.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, no cuenta con un plan distrital de manejo de residuos sólidos, lo cual no permitiría determinar la cantidad de Recursos Humanos Financieros y Materiales; necesarios para una correcta administración de Residuos Sólidos.*

- *Falta de evaluación de las actividades de limpieza pública, recolección y plan de supervisión>; podría ocasionar incumplimiento de funciones como entidad de fiscalización ambiental local lo que genera riesgo de inadecuada gestión de los residuos sólidos municipales.*

4) Informe de Visita de Control N° 012-2025-OCI/0663-SVC de 7 de abril de 2025, denominado: “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” - Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza – Arequipa.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Ascensor utilizado en horario de transporte de Residuos Sólidos también es utilizado para trasladar ropa limpia y pacientes, situación que podría afectar la salud del personal y pacientes del Hospital Regional Honorario Delgado Espinoza por contaminación cruzada.*
- *Almacenamiento Central de Residuos Sólidos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza presenta deficiencias en su infraestructura, lo que podría generar propagación de microorganismos patógenos y afectación al medio ambiente.*

5) Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0371-SVC de 10 de abril de 2025, denominado: “Manejo de los Residuos Sólidos Municipales en la Municipalidad Provincial de Contumazá” - Municipalidad Provincial de Contumazá

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Área degradada por Residuos Sólidos del Sector Pampa del Carbón de la Provincia de Contumazá, no cumple con criterios mínimos de operación temporal, situación que no garantiza mitigar y controlar los posibles impactos ambientales negativos.*
- *La Municipalidad Provincial de Contumazá no cuenta con el Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, lo cual pondría en riesgo la correcta gestión integral de los Residuos Sólidos y por ende la sostenibilidad del servicio brindado.*

6) Informe de Visita de Control N° 3457-2025-CG/GRHV-SVC de 25 de febrero de 2025, denominado: Operación, Mantenimiento, Frecuencia y Horario de Recolección de los Contenedores Soterrados de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica - Municipalidad Provincial de Huancavelica

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad cuenta con un Plan Incompleto para la operación y mantenimiento de los contenedores soterrados; además, que se encuentran deteriorados e inoperativos, situación que afectaría el almacenamiento de Residuos Sólidos en espacios de uso Público, así como la generación de puntos críticos de acumulación de Residuos Sólidos y Riesgo de Contaminación Ambiental.*

7) Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/0425-SVC de 17 de febrero de 2025, denominado: Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en puntos críticos de la localidad de Chiclayo - Municipalidad Provincial de Chiclayo

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Acumulación de residuos sólidos en puntos críticos de la localidad de Chiclayo y falta de vigencia de documento de gestión para su erradicación, generan la contaminación del aire, agua y suelo, afectando la salud pública, el medio ambiente y el ornato de la ciudad.*
- *Entidad cuenta con maquinaria inoperativa para el servicio de recolección de residuos sólidos, afectando la cobertura y calidad del servicio brindando en la localidad de Chiclayo, en perjuicio de la salud de la población y el medio ambiente.*

8) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2696-SVC de 11 de junio de 2025, denominado: Recojo de residuos sólidos en el distrito de Villa El Salvador - Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Lima.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La MVES contrató el servicio de una empresa para el alquiler de planta de transferencia y disposición final de residuos sólidos, cuya empresa cuenta con el personal operativo de forma eventual durante el desarrollo de las operaciones; situación que genera riesgos operacionales.*

9) Informe de Visita de Control N° 009-2025-OCI/3794-SVC de 2 de junio de 2025, denominado: Prestación del servicio de barrido de calles y avenidas a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Olivos - Municipalidad Distrital de Los Olivos, Lima.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La entidad no cuenta con un Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales; por lo tanto, la ausencia de este documento, generaría que la gestión y el manejo de los residuos sólidos no se efectúe de manera eficiente y de conformidad con la normativa que la regula.*
- *Formatos Utilizado por los equipos de supervisión del Servicio de Limpieza Pública, no son concordantes con el formato reportado por la subgerencia de limpieza pública y medio ambiente, el mismo que tampoco se encuentra regulado en normativa interna de la entidad que disponga su elaboración y uso; situación que genera el riesgo de afectar el adecuado monitoreo de la operatividad del servicio que presta el personal de limpieza pública en la entidad y por ende, la calidad del servicio y su mejora continua.*

10) Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/6208-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: Servicio de Recojo, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos en la Municipalidad Provincial de Putumayo - Municipalidad Provincial de Putumayo, Loreto.

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *Carencia de Supervisión del servicio de limpieza pública, puede generar riesgo de acumulación de residuos sólidos en lugares no establecidos.*
- *Falta de identificación de Residuos Sólidos, genera el riesgo de no poder determinar de manera adecuada los costos de procesamiento y elaborar estrategias para su manejo.*
- *Disposición Final de los Residuos Sólidos se realiza en lugares no adecuados generando riesgo de contaminación ambiental.*
- *Carencia de Plan de Manejo ambiental de residuos sólidos, genera riesgo en la gestión integral de los residuos sólidos y por ende la sostenibilidad del servicio brindado.*

11) Informe de Visita de Control N° 5464-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto La Natividad de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Residuos Sólidos Orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en calle aledaña al mercado de abasto la natividad, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la Población.*

12) Informe de Visita de Control N° 5465-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de

Abasto La Esperanza del distrito de Alto de la Alianza - Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Descomposición de Residuos Sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en las calles colindantes al mercado de abasto la esperanza, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.*

13) Informe de Visita de Control N° 5467-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto 2 de Mayo de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Descomposición de Residuos Sólidos Orgánicos origina focos infecciosos con Proliferación de moscas y malos olores en calles colindantes al mercado de abasto 2 de mayo, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.*

14) Informe de Visita de Control N° 5468-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto Primero de Mayo de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Descomposición de Residuos Sólidos Orgánicos origina focos con infecciosos con Proliferación de moscas y malos olores en calles aledañas del mercado de abasto "Primero de Mayo", ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y consecuentemente afectación a la salud de la población.*

15) Informe de Visita de Control N° 5469-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado Centro Comercial Grau de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Descomposición de Residuos Sólidos Orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en las calles aledañas y al interior del mercado centro Comercial Grau, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.*

16) Informe de Visita de Control N° 5470-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto Leoncio Prado de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Descomposición de Residuos Sólidos orgánicos origina foco infeccioso con Proliferación de moscas y malos olores en las calles aledañas del Mercado de Abasto Leoncio Prado, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.*

7.2.4.3. Orientación de Oficio

- 1) **Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0347-SOO de 18 de marzo de 2025, denominado: Quema de Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Almacén de la Municipalidad Distrital de Tamburco - Municipalidad Distrital de Tamburco**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Quema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su acopio sin pisos impermeables en almacén de la Municipalidad Distrital de Tamburco, transgrede las disposiciones para la gestión eficiente de estos residuos, generando contaminación atmosférica y del suelo.*

- 2) **Informe de Orientación de Oficio N° 029-2025-OCI/0396-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: Proceso del servicio de limpieza pública y descolmatación de receptor de aguas pluviales aledaña a la Institución Educativa N° 36001 – Las Verdes - Municipalidad Provincial de Huancavelica**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad no cumple con la limpieza y descolmatación de la red recolectora de aguas pluviales, ni la erradicación de la acumulación temporal de residuos sólidos adyacentes a la Institución Educativa N° 36001, situación que no garantizaría la protección del medio ambiente y la salud pública.*

- 3) **Informe de Orientación de Oficio N° 008-2025-OCI/2137-SOO de 6 de mayo de 2025, denominado: Estado situacional del área degradada por residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Olmos - Municipalidad Distrital de Olmos**

Sumillas de las principales situaciones adversas:

- *La entidad viene incumpliendo con elaborar y presentar el plan de recuperación de área degradada por residuos sólidos, poniendo en riesgo la salud de la población por la no implementación, de actividades orientadas a mitigar y controlar los impactos generados por la disposición final inadecuada de residuos sólidos; asimismo, la situación podría generar el riesgo de sanciones económicas.*
- *La entidad viene incumpliendo con la obligación de delimitar totalmente el área degradada a través de cerco perimétrico y contar con señalética para restringir el acceso a personas no autorizadas; lo cual podría poner en riesgo la salud de la población.*
- *La entidad viene incumpliendo con la obligación de contar con el registro del origen, volumen y tipo de residuos sólidos ingresados en el área degradada, vulnerando la normativa aplicable.*
- *Área degradada tiene residuos sólidos expuestos que carecen el adecuado tratamiento como: esparcido, nivelación, compactación y cobertura, generando el riesgo de afectar la salud de la población.*
- *Actividad de segregación se viene realizando dentro del área degradada por residuos sólidos, lo cual contraviene la normativa vigente y pondría en riesgo la salubridad de la población.*

- 4) **Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/2170-SOO de 26 de febrero de 2025, denominado: Recolección de residuos sólidos en la urbanización San Diego Mz P1 Distrito de San Martín de Porres - Municipalidad Distrital de San Martín de Porres**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *En la Urbanización San Diego MZ P1 se viene incumpliendo de manera recurrente con el respectivo recojo de basura, posibilitándose la acumulación de estos, lo que podría afectar la salud pública y el ornato del distrito de San Martín de Porres.*

5) Informe de Orientación de Oficio N° 005-2025-OCI/2181-SOO de 11 de marzo de 2025, denominado: Disposición final de los residuos sólidos en la Municipalidad Distrital de Independencia - Municipalidad Distrital de Independencia

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Acumulación de residuos sólidos en distintos puntos del distrito y en el local de maestranza de la Municipalidad Distrital de Independencia generan contaminación del ambiente y posibles focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de los vecinos de los alrededores y de los trabajadores de dicho local.*

6) Informe de Orientación de Oficio N° 008-2025-OCI/2170-SOO de 16 de abril de 2025, denominado: Estado del servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Martín de Porres a mérito de la resolución de contrato de dicho servicio - Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Acumulación de residuos sólidos por carencia de contrato para la ejecución del servicio de recolección de residuos sólidos, podría afectar la salud pública y el ornato del distrito de San Martín de Porres.*

7) Informe de Orientación de Oficio N° 009-2025-OCI/2155-SOO de 14 de marzo de 2025, denominado: Administración y custodia de boletas de despacho de vehículo de limpieza pública de los servicios de recolección, transporte y disposición final durante el periodo de 27 de junio de 2021 al 27 de abril de 2022 - Municipalidad Distrital de La Victoria

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La falta de una adecuada administración y custodia de las boletas de despacho de vehículo de limpieza pública de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos durante el periodo de 27 de junio de 2021 al 27 de abril de 2022, podría afectar las acciones de control y fiscalización, así como no sustentar transparentemente los pagos realizados a la empresa contratista en su oportunidad.*

8) Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/2489-SOO de 22 de enero de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos del Botadero Cruz Mayo del Distrito de Sina - Municipalidad Distrital de Sina, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por Residuos Sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, limitando la implementación de actividades de mitigación y control del impacto generado por la disposición final inadecuada de residuos sólidos y podría generar una sanción económica.*

9) Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/2489-SOO de 30 de enero de 2025, denominado: Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos del botadero Pampilla del distrito de Ananea - Municipalidad Distrital de Ananea, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, situación que podría generar una sanción económica.*

10) Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/2489-SOO de 30 de enero de 2025, denominado: Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos del botadero Cala del distrito de Pedro Vilca Apaza - Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, limitando la implementación de actividades de mitigación y control del impacto generado por la disposición final inadecuada de residuos sólidos y podría generar una sanción económica.*

11) Ochocientos treinta y dos (832) Informes de Orientación de Oficio del N° 4589-2025-CG/PCCS-SOO al 5420-2025-CG/PCCS-SOO de 25, 27 y 30 de junio de 2025, denominados: "Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales" de municipalidades a nivel nacional – Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.*

7.2.5. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

7.2.5.1. Control concurrente

1) Informe de Hito de Control Concurrente N° 1876-2025-CG/GRAR-SCC de 28 de enero de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en la torrentera Chullo, tramo entre el puente Calle Grande (Lord Byron) hasta la avenida Metropolitana, centro poblado de Yanahuara - provincia de Arequipa - región Arequipa" Hito de Control N° 4: Ejecución de la obra a enero de 2025. - Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de registro en el COD del resultado de la evaluación permanente del desarrollo de la administración de riesgos por parte del contratista y la supervisión, afecta la gestión de los riesgos asignados al Contratista lo que podría conllevar que la Obra no se ejecute en condiciones adecuadas.*

2) Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/5339-SCC de 30 de enero de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra desbordos de agua en el Centro Poblado urbano de Llicua margen derecha e izquierda de la quebrada de Agorragra (long. 1395 ml.) distrito de Amarilis, provincia de Huánuco,

región Huánuco" Hito de Control N° 7: Estado situacional de Obra. - Gobierno Regional de Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de conformación y acomodo en el Depósito de Material Excedente, generaría el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el estudio de impacto ambiental afectando el medio ambiente.*

3) Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/3859-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Creación de los servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro en la margen derecha del río Nupe de Centro Poblado la Merced distrito de Jesús de la provincia de Lauricocha del departamento de Huánuco", C.U.I N° 2589869. Hito de Control N° 1: Verificación del avance de ejecución de obra - Municipalidad Provincial de Lauricocha, Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad no cautela la liberación de terrenos en el área de trabajos de la obra, pese a que realizó la entrega total del terreno, lo que podría generar retrasos de partidas dependientes de la ruta crítica, conllevando a que el contratista solicite ampliación de plazo.*

4) Informe de Hito de Control N° 039-2025-OCI/5339-SCC de 7 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección frente a las inundaciones de la margen derecha, tramos: proyección Puente Tingo, Marcos Duran Martel, Villa Hermosa, Huayopampa y Santa Zefora del distrito de Amarilis - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco" Hito de Control N° 1: Estado situacional de la elaboración del expediente técnico al mes de Abril de 2025 - Gobierno Regional de Huánuco

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Consultor de obra no culmina con el levantamiento de observaciones que permitan la aprobación del expediente técnico del proyecto: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección frente a las inundaciones de la margen derecha, tramos: proyección Puente Tingo, Marcos Duran Martel, Villa Hermosa, Huayopampa y Santa Zefora del distrito de Amarilis - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco". A pesar de que su ejecución comenzó en el año 2020, esta situación genera el riesgo de no garantizar el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto, además de afectar las condiciones de vida de las personas.*

5) Informe de Hito de Control N° 024-2025-OCI/5978-SCC de 25 de marzo de 2025, denominado: "Ejecución y Operación de Sistemas Alternativos para Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia en zonas urbanas ante el Peligro Inminente por Intensas Precipitaciones Pluviales Y Probable Ocurrencia Del Fenómeno El Niño en el Marco del Decreto de Urgencia N° 028-2023" Hito N° 12: Operación de los SARE – Piura y Tumbes - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *SARE del sector 5 Esquinas presenta componentes afectados por el escurrimiento y acumulación de las aguas de la precipitación ocurrida en la ciudad de Piura, situación que condicionó la operación del SARE para recolectar y evacuar dichas aguas, lo que denota una situación de vulnerabilidad ante eventos climatológicos que comprometen su operación y la vida útil de sus componentes, así como la atención oportuna a la población en dichas circunstancias.*
- *SARE Tumbes presenta limitaciones para evacuar las aguas de lluvia acumuladas en el canal de descarga, situación que pondría en riesgo su función de mitigación de los efectos ante intensas*

precipitaciones temporales, así como la salud pública debido a la generación de condiciones para la proliferación de vectores.

- 6) **Informe de Hito de Control N° 045-2025-OCI/5978-SCC de 10 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla - Departamento de Tumbes – CUI 2567526" – Hito de Control N° 7 – Entregable N° 5 -Expediente Técnico Final (Etapa 1) - Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El expediente técnico (entregable 5) del proyecto no contiene la evaluación de inundaciones o retornos de flujo que podrían originarse en el punto de descarga del colector borregos, ni de los posibles daños por inundación a terrenos de cultivo ubicados aguas abajo del punto de descarga; situación que podría ocasionar demoras en la gestión de autorización de vertimientos en cauces naturales por entidad competente, y consecuente retraso en el inicio de ejecución de la obra.*

- 7) **Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/5347-SCC de 22 de abril de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Calacoa, distrito de san Cristóbal - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 11: Ejecución física del proyecto a marzo de 2025 - Gobierno Regional de Moquegua**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Programa de seguimiento y control ambiental no se viene implementado durante la ejecución del proyecto de inversión, poniendo en riesgo la posibilidad de prevenir, mitigar, compensar y controlar oportunamente los posibles efectos o impactos ambientales negativos.*

- 8) **Informe de Hito de Control N° 023-2025-OCI/5347-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: "Mejoramiento del servicio de información para la gestión del riesgo de desastres, en las provincias de Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y Ilo del departamento de Moquegua". Hito de Control N° 5: Ejecución del Proyecto de Inversión a abril 2025 - Gobierno Regional de Moquegua**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Demora en la ejecución de las partidas 02.03.01 "pprd1 a nivel de región Moquegua" y 02.04.01 "plan de reasentamiento poblacional en zonas de alto riesgo no mitigables – Ubinas" del componente i del proyecto, ponen en riesgo la finalización del mismo dentro del plazo establecido, afectando la preparación y capacidad de respuesta de la entidad ante situaciones de emergencia o desastre.*

- 9) **Informe de Hito de Control Concurrente N° 008-2025-OCI/2639-SCC de 5 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Creación del servicio de protección en la ribera de la Quebrada Mollegato del sector Alfarillo, lateral J de Pampa Baja, del distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna" Hito de Control N° 6: Ejecución de la obra abril de 2025 - Municipalidad Distrital de Ite, Tacna.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Demora en la elaboración del expediente técnico de adicional de obra para la construcción de pontones y pase aéreo en los tramos III y IV, pese a que su necesidad fue identificada desde el informe de consistencia del expediente técnico, podría ocasionar retrasos en la culminación de la obra y su puesta en servicio.*

7.2.5.2. Visita de Control

- 1) **Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/4602-SVC de 11 de febrero de 2025, denominado: “Proceso de prevención y reducción del riesgo de desastres por precipitaciones pluviales en las quebradas “El Pato”, “Huarangueros”, “San Lázaro” y “Sin nombre”, ubicadas en el distrito de Alto Selva Alegre”, Municipalidad Distrital de Alto Alegre, Arequipa.**

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Ausencia de actividades de intervención vinculadas a los procesos de prevención y reducción de riesgos de desastres en la quebrada "San Lázaro", pondría en riesgo la integridad física de la población aledaña y la seguridad de las edificaciones ubicadas al borde de la quebrada, ante el impacto de daños y desastres.*
- *Construcciones precarias y viviendas situadas en las quebradas "El Pato", "Huarangueros" y "Sin Nombre", pondrían en riesgo la seguridad e integridad física de los pobladores que habitan en dichas zonas ante el impacto de daños y desastres.*
- *Falta de limpieza en los cauces de las quebradas "El Pato", "Huarangueros", "San Lázaro" y "Sin Nombre", podría afectar el resultado y el logro de los objetivos del proceso de prevención y reducción de riesgos por precipitaciones pluviales, poniéndose en riesgo la integridad de los pobladores de dichas zonas.*
- *La Entidad no cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, situación que podría afectar el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes por lluvias en el distrito.*

- 2) **Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/1318-SVC de 14 de febrero de 2025, denominado: Avance de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el pueblo tradicional de Yarabamba del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa - saldo de obra", con CUI N° 2479645, Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Demora en la culminación de la ejecución del saldo de obra, genera el riesgo de afectar el cumplimiento de objetivos del proyecto en perjuicio de la población beneficiaria.*

- 3) **Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/4163-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: “Condiciones de la infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica sede Huancavelica en materia de prevención frente a las lluvias intensas previo al inicio de clases”, Universidad Nacional de Huancavelica.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Riesgo de deslizamiento y movimientos en masa debido a lluvias intensas del Talud Adyacente al ambiente de uso de la Dirección de Incubadora de Empresas no garantizaría la seguridad de los trabajadores y estudiantes.*

- 4) **Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0402-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre”, Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Huánuco.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Almacén de bienes de ayuda humanitaria no cuenta con condiciones adecuadas para la seguridad, conservación, control y distribución de los bienes actualmente conservados, poniendo en riesgo la cobertura oportuna de las necesidades de la población damnificada o afectada por una emergencia o desastre.*

5) Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/3859-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre.”, Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no cuenta con los planes aprobados y vigentes respecto a la gestión de riesgo de desastres, situación que afectaría las acciones de prevención y reducción de riesgos, gestión reactiva, continuidad operativa y reconstrucción de los desastres de manera inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de San Miguel de Cauri.*
- *Entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de San Miguel de Cauri.*
- *Zonas críticas y deslizamiento de tierras ocurridos en el distrito de San Miguel de Cauri, permanecen sin la atención correspondiente, generando un riesgo ante la población que utiliza dichas vías de comunicación.*

6) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0402-SVC de 20 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre” – Municipalidad Distrital de Luyando, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Falta de formulación y aprobación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y de los planes específicos para la gestión de riesgo de desastres, pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva y prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante peligros inminentes en el distrito.*
- *La Entidad no ejecuta gastos asociados al Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Luyando.*

7) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0404-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre.” – Municipalidad Provincial de Pachitea, Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Entidad estaría efectuando gastos que no estarían relacionados a la actividad 5005611 del programa presupuestal 0068, situación que pondría en riesgo la adquisición de los kits de ayuda humanitaria para la atención oportuna de la población damnificada y/o afectada frente a desastres, emergencias y/o ante peligro inminente.*

8) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/3859-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: "Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre", Municipalidad Provincial de Lauricocha, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Falta de formulación y aprobación de planes de gestión de riesgos; ponen en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes.*
- *Riesgo de deslizamientos en los taludes verticales con acumulación de material suelto en la comunidad campesina de Corian (km HU 110.56 - 110.55), provocado por eventos climáticos, que podrían generar flujos de despojos; afectando la estabilidad de la carretera y la seguridad de la población local; así también, se viene ocasionando daños estructurales en las viviendas en el sector de Gochapampa, poniendo en riesgo la integridad física de la población aledaña.*

9) Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/2694-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: "Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre", Municipalidad Distrital de Amarilis, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no ha adoptado acciones oportunas y temporales para garantizar la asistencia humanitaria de las personas damnificadas y afectadas por los desastres en la urbanización santa Zéfora del distrito de amarilis, a consecuencia de las lluvias intensas que ocasionaron el desborde del río Huallaga, poniendo en riesgo la subsistencia de las personas.*
- *La Entidad no ha formulado, aprobado e implementado los planes específicos (prevención y reducción del riesgo y de continuidad operativa), así como el plan de reconstrucción, en gestión del riesgo de desastres; lo que podría generar que no se adopten medidas, estrategias y acciones para prevenir, reducir o disminuir el riesgo de desastres de manera oportuna, así como afrontar las incidencias, problemas o riesgos suscitados.*
- *Las estructuras del muro de contención tipo enrocado y el muro de ciclópeo ubicados a la rívera del río Huallaga y las urbanizaciones de Huayopampa y Santa Zéfora, se encuentran altamente deteriorados; generando un alto riesgo de desborde del río con la consiguiente afectación a las viviendas y población de las urbanizaciones indicadas; aunado al colapso del desagüe y los drenajes, que genera riesgo en la salud de sus habitantes.*

10) Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/2940-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Distrital de Tournavista, Puerto Inca, Huánuco

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no viene ejecutando gastos asociados al programa presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, podría afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Tournavista.*
- *Entidad cuenta con planes específicos de gestión del riesgo de desastres desactualizados, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos para adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Tournavista.*

11) Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/2940-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: "Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre", Municipalidad Provincial de Puerto Inca, Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de formulación, aprobación y actualización de los planes de gestión de riesgo de desastres, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Honoría.*

12) Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/2694-SVC de 29 de abril de 2025, denominado: “Adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de ayuda humanitaria en la Municipalidad Distrital de Amarilis.”, Municipalidad Distrital de Amarilis, Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La poca coordinación entre las entidades del SINAGERD y la Municipalidad de Amarilis ponen en riesgo la adquisición y distribución oportuna de los bienes de ayuda humanitaria.*

13) Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0398-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre”, Municipalidad Provincial de Ambo, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Municipalidad Provincial de Ambo no estaría realizando medidas de prevención y mitigación de riesgos ante posibles movimientos en masa en la quebrada Arroyito I debido a las constantes precipitaciones pluviales; lo cual, podría afectar la vida, salud e integridad física de los pobladores; así como, ocasionar daños materiales.*
- *Entidad no cuentan con planes de reconstrucción y continuidad operativa, además los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, plan de gestión reactiva y plan de educación comunitaria no vienen siendo implementados, evaluados y monitoreados, situación que pone en riesgo la continuidad y la capacidad de respuesta oportuna ante peligros inminentes en la provincia de Ambo.*

14) Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0399-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre”, Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no ha formulado ni aprobado el plan de prevención y reducción de riesgo y el plan de continuidad operativa, incumpliendo sus competencias como parte del SINAGERD; situación que podría afectar las acciones de prevención y atención oportuna a la población, ante posibles circunstancias de desastres.*
- *La Entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados.*

15) Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0400-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre en el Centro Poblado El Porvenir - distrito de Llata - Provincia de Huamálies Centro Poblado El Porvenir, distrito de LLata, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad, no ha elaborado ni aprobó los Planes de Preparación, de Operaciones de Emergencia, de Educación Comunitaria, de Rehabilitación y de Contingencia, incumpliendo los lineamientos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peligros inminentes en el distrito.*
- *Presencia de lluvias genera riesgo geológico por deslizamientos en el centro poblado El Porvenir, ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de Llata, podría ocasionar afectación a la vida, salud e integridad física de los pobladores; así como, daños materiales.*

16) Informe de Visita de Control N° 014-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: “Planes y acciones de Gestión ante Riesgos de Desastres de la Municipalidad distrital de Jacas Chico - provincia de Yarowilca - departamento de Huánuco - correspondiente al Periodo 2025”, Municipalidad Distrital de Jacas chico, provincia de Yarowilca, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Municipalidad distrital de Jacas Chico no cuenta con los planes: plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, plan de preparación, plan de operaciones de emergencia, plan de educación comunitaria, plan de rehabilitación y planes de contingencia, debidamente aprobados y actualizados, poniendo en riesgo los objetivos de la gestión del riesgo de desastres, y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peligros inminentes en el distrito de jacas chico, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*
- *La Municipalidad distrital de Jacas Chico no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a pesar que se han presentado lluvias intensas que afectaron al distrito de jacas chico, poniendo en riesgo el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante desastres naturales.*
- *La municipalidad distrital de Jacas Chico no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, infraestructura pública y actividad agropecuaria y pecuaria en el distrito de jacas chico, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*

17) Informe de Visita de Control N° 015-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: “Proceso a la Gestión del riesgo de desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Chavinillo”, Municipalidad Provincial de Yarowilca, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Falta de formulación y aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres y de los planes específicos en gestión reactiva del riesgo de desastres, lo que pone en riesgo la atención oportuna de las emergencias los puntos críticos identificados y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Chavinillo.*
- *La entidad no ejecuta gastos asociados al Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto*

de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en la provincia de Yarowilca.

18) Informe de Visita de Control N° 016-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: "Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y Almacenamiento de Bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Obas", Municipalidad Distrital de Obas, Yarowilca, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La entidad no cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia; poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Obas, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*
- *La entidad no ejecuta el gasto del presupuesto asignado en el programa presupuestal 0068 - "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Obas.*
- *La entidad no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, infraestructura pública y actividad agropecuaria y pecuaria en el distrito de Obas, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*

19) Informe de Visita de Control N° 017-2025-OCI/1725-SVC de 14 de marzo de 2025, denominado: "Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Chacabamba", Municipalidad Distrital de Chacabamba, Yarowilca, Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Falta de formulación y aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia; poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros Huánuco.*
- *La entidad no ejecuta gastos asociados al Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Chacabamba, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*
- *La Municipalidad Distrital de Chacabamba no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, la infraestructura y la actividad pecuaria. en el distrito de Chacabamba, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.*

20) Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/0401-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: "Proceso a la Gestión de Riesgo de Desastres 2025", Municipalidad Provincial de Huánuco.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Falta de identificación de puntos críticos de intervención en la ciudad, dificultaría el desarrollo de actividades de prevención y respuesta frente a emergencias y desastres naturales, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de las personas, así como de las viviendas ubicadas en la zona.*
- *Falta de ejecución oportuna de gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados.*

21) Informe de Visita de Control N° 021-2025-OCI/0401-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: "Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Bienes de Ayuda Humanitaria en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca", Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco, Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Municipalidad Distrital de Pillco Marca viene omitiendo la atención de los requerimientos necesarios para la adquisición de bienes destinados a la atención de emergencias por desastres, pese a contar con los recursos asignados para dicho propósito. esta situación constituye un riesgo para la respuesta inmediata y oportuna frente a posibles emergencias o desastres que pudieran afectar a la población.*

22) Informe de Visita de Control N° 030-2025-OCI/5339-SVC de 20 de marzo de 2025, denominado: "Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastres", Gobierno Regional Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad no elaboró ni aprobó el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; así como tampoco, los Planes de Preparación y Rehabilitación, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ambiente de la Entidad.*

23) Informe de Visita de Control N° 038-2025-OCI/5339-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: "Gestión ante Riesgo de Desastre y Operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia - COER Huánuco", Gobierno Regional de Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Bienes de Ayuda Humanitaria entregados por el INDECI al COER Huánuco presentan inconsistencia en el sustento documentario de su distribución a los gobiernos locales, lo cual limitaría el control eficiente de los bienes almacenados y no garantizaría la transparencia de los bienes ingresados y distribuidos.*

24) Informe de Visita de Control N° 4118-2025-CG/TRACO-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección contra desbordes de agua en el Centro poblado urbano de Ilicua margen derecha e izquierda de

la quebrada de Agorragra (Long. 1395 ml.) Distrito de amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco", Gobierno Regional de Huánuco

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Las deficiencias en la señalización y seguridad en la obra, así como estructuras de estabilización, como Banquetas y Geoceldas con notable deterioro debido a la falta de Mantenimiento de los componentes de Protección contra los desbordes de agua, representan riesgos en la seguridad de los trabajadores, pobladores y en la integridad de la obra.*

25) Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/3614-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: "Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, Almacenamiento de Bienes Destinados a la Ayuda Humanitaria.", Municipalidad Provincial de Gran Chimú, La Libertad.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *El almacén de Defensa Civil carece de mecanismos de control para la gestión de los bienes y productos adquiridos con recursos del programa presupuestal 068, lo cual no permite efectuar el seguimiento detallado de sus movimientos (ingresos y salidas), generando riesgos de pérdidas y/o uso distinto a la finalidad del programa presupuestal.*
- *En el almacén de Defensa Civil no se realiza un adecuado almacenamiento y distribución de los bienes muebles conforme a lo establecido en la normativa aplicable, lo que no garantiza las condiciones de conservación y entrega de los bienes a los beneficiarios.*
- *Falta de formulación y aprobación de planes específicos en gestión reactiva de riesgo de desastres, no garantiza la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en la provincia.*
- *La Entidad no cuenta con una programación de compras, ni ha adquirido alimentos no perecibles para la atención de personas damnificadas y/o afectadas en caso de emergencia para el ejercicio fiscal 2025, lo que pone en riesgo las acciones de previsión y mecanismos que aseguren la existencia y abastecimiento continuo de productos alimenticios para atender las emergencias o desastres.*

26) Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0421-SVC de 27 de febrero de 2025, denominado: "Ejecución Presupuestal de la Partida 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, Almacenamiento de Bienes Destinados a la Ayuda Humanitaria", Municipalidad Provincial de Pacasmayo, La Libertad.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Entidad registra un avance de 0,0 % en relación a la ejecución del gasto público de la categoría presupuestal 0068: "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres"; situación que podría generar el riesgo de afectar la atención oportuna e inmediata ante el peligro inminente y/o emergencias por impacto de daños o desastres.*
- *Almacén de bienes de ayuda humanitaria de la entidad carece de medidas de seguridad y de exclusividad para su uso, posibilitando que los bienes que se encuentran en su interior corran el riesgo de pérdida, mermas o deterioro por agentes externos.*

27) Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/0419-SVC de 27 de febrero de 2025, denominado: “Ejecución presupuestal de la partida 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria”, Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, La Libertad.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Entidad no ejecuta de manera oportuna el gasto del presupuesto asignado en el programa presupuestal 0068 – “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, lo que conllevaría a que no se garantice la adopción de medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta ante la emergencia por peligro inminente a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en la provincia de Sánchez Carrión.*
- *La entidad no ha elaborado ni aprobado normas o planes para la gestión de bienes de ayuda humanitaria y/o gestión del riesgo de desastres, en el ámbito de su jurisdicción bajo las consideraciones del artículo 14 de la Ley n.° 29644, artículos 11 y 39 del Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley n.° 29644, lo que ocasiona un mayor riesgo que la entidad no realice actividades de prevención y reducción de riesgo de desastres, así como de preparación y rehabilitación, y que no brinde la atención oportuna a las personas damnificadas.*
- *La entidad no cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los bienes de ayuda humanitaria, además de no contar con el stock mínimo de alimentos requerido conforme a las normas vigentes, poniendo en riesgo la conservación de los bienes y la cobertura inmediata de alimentos para la población beneficiaria ante un desastre inminente.*

28) Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/0421-SVC de 25 de marzo de 2025, denominado: “Ejecución presupuestal de la partida 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria”, Municipalidad Distrital de Pacasmayo, La Libertad.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Municipalidad Distrital de Pacasmayo presenta un 0.0% de avance en la ejecución del gasto correspondiente a las actividades presupuestales dentro de la categoría presupuestal 0068: “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. esta situación representa un riesgo para la atención inmediata y oportuna de la población ante posibles emergencias o desastres.*
- *Almacén de bienes de ayuda humanitaria de la entidad no cumple las condiciones para su custodia, conservación, control y distribución conforme a la directiva aplicable, situación que genera el riesgo de deterioro, pérdida y mala gestión de los bienes muebles, así como afectar la atención oportuna e inmediata de la población en condición de damnificados y/o afectados por emergencias y desastres.*

29) Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/0084-SVC de 7 de marzo de 2025, denominado: “Acciones de limpieza de las zonas afectadas y correcta disposición Del Material Contaminado, a raíz del derrame de hidrocarburos en Talara, establecidas en la Resolución Ministerial N° 00443-2024-MINAM”, Petróleos del Perú - PETROPERU

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Vehículos que transportan los residuos sólidos peligrosos originados por derrame de petróleo en Talara, no cuentan con la autorización en el registro autoritativo del ministerio del ambiente, ni con la autorización de transporte emitido por la municipalidad provincial de Talara, ocasionando riesgos en la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos.*
- *No se evidenció la presentación del reporte de modelamiento y dispersión como parte de los entregables del servicio de asistencia y dirección técnica de respuesta a la emergencia ambiental en*

las playas de talara afectadas por el derrame de hidrocarburos, generando el riesgo de afectar el objeto de la contratación.

- *Ductos de transporte de hidrocarburos de las instalaciones ubicadas en el lote Z-69 Talara presentan corrosión, lo que genera riesgo de fuga o derrame de petróleo en la zona costera y posible afectación al ambiente.*

30) Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/2183-SVC de 29 de enero de 2025, denominado: “Estado Situacional del Almacén de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad Distrital de El Agustino, en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento.”, Municipalidad Distrital de El Agustino, Lima.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *El almacén de ayuda humanitaria de la entidad, no garantiza las condiciones adecuadas para la custodia, conservación, control y distribución de los bienes, poniendo en riesgo su seguridad frente a posibles deterioros y ocurrencia de eventos negativos, afectando la capacidad de respuesta oportuna e inmediata ante situaciones de desastres, en salvaguarda de la población damnificada y/o afectada del sector.*
- *La entidad no cuenta con documentos normativos internos que regulen los procesos de gestión del riesgo de desastres, situación adversa que podría afectar el logro de los objetivos y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante situaciones de desastres en el distrito.*

31) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2184-SVC de 17 de febrero de 2025, denominado: “Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en quebradas y ríos ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el Distrito de San Juan de Lurigancho.”, Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, Lima.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Entidad no gestionaría de manera oportuna el presupuesto para la ejecución del servicio de defensa ribereña en el río Rímac, lo que estaría generando demoras en la construcción de una estructura de protección que contenga los desbordes e inundaciones ante un posible aumento del caudal, y podría afectar la integridad física de la población aledaña, infraestructura de servicios públicos y de la propiedad privada.*
- *Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, y, el plan de rehabilitación, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.*

32) Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/0434-SVC de 6 de marzo de 2025, denominado: “Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en el río Rímac ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el Cercado de Lima - Periodo 2025”, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Taludes expuestos al caudal y sin protección de las mismas en algunos sectores de la ribera del río Rímac, generaría que ante un evento climático que produzca el aumento del caudal, causen un posible socavamiento, y con ello el deslizamiento del terreno, afectando la estabilidad del talud y las estructuras de uso público, así como las propiedades privadas aledañas.*

- *Entidad no ha actualizado los planes específicos en gestión reactiva de riesgo de desastres, situación que ponen en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del cercado de Lima.*
- *Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, situación que pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del cercado de Lima.*
- *Ejecución del presupuesto de 34.3% en el año 2024 y 3.5% al 27 de febrero de 2025, en la actividad desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación relacionado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, pone en riesgo la capacidad de respuesta y oportuna atención en caso de desastres.*

33) Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0434-SVC de 10 de marzo de 2025, denominado: “Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en quebradas ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el distrito de Punta Negra - Periodo 2025”, Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Taludes verticales y material acumulado en los laterales de la sección del canal excavado en el cauce de la quebrada cruz de hueso que estarían expuestos ante un probable evento climático que produzca el flujo de detritos, pone en riesgo la estabilidad del talud, obstruya la sección de la misma y aumente el volumen de masa, afectando la carretera, integridad física de la población y propiedades privadas.*
- *Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres de la Municipalidad distrital de punta negra, situación que pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del distrito.*

34) Informe de Visita de Control N° 012-2025-OCI/0804-SVC de 16 de mayo de 2025, denominado: “Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades de emergencia de limpieza, descolmatación y protección de ríos en la región puno: en el río de la provincia de Lampa (Av. circunvalación y urbanización puente colonial) y en el río de la provincia de llave (parcialidad de Aricollo, distrito de Pilcuyo). “, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Puno.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La valorización N° 2 del servicio de limpieza, descolmatación y protección en el margen derecho del Rio llave incluye la partida 03.01.01, correspondiente a limpieza y descolmatación, que no fue ejecutada, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato y podría generar un pago indebido al contratista, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.*
- *La partida 03.01.01 de limpieza y descolmatación del río lampa de la valorización N° 2, del servicio para las actividades de emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambos márgenes del río lampa se consideró como ejecutada al 100 %, pese a estar inconclusa, lo que pone en riesgo el cumplimiento del contrato y podría generar un pago indebido, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.*

35) Informe de Visita de Control N° 017-2025-OCI/0804-SVC de 20 de mayo de 2025, denominado: “Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades por emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambos márgenes del río San Juan (comunidad de recreo Lacayparque) y conformación de dique con material de préstamo margen derecho del río Crucero (sector Triunfo, comunidad de Huanacomayo), en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro y región Puno”, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PEBLT, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Presencia de maquinaria inoperativa y falta de equipamiento estratégico del contratista, genera el riesgo que el servicio no se ejecute en los plazos establecidos, lo cual podría ocasionar mayores gastos generales, de supervisión y otros, incrementando el costo total de la intervención, poniendo en riesgo el objeto público del servicio en el río San Juan de la comunidad recreo Lacayparque.*

36) Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/0804-SVC de 20 de junio de 2025, denominado: “Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades por emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambos márgenes del río Karimayo, en la comunidad de Arapasi y Collpani, distrito de Chupa, provincia de Azángaro, región Puno”, Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca – PEBLT, Puno

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de equipamiento estratégico comprometido por el contratista, genera el riesgo que el servicio no se ejecute en los plazos establecidos, lo que podría ocasionar mayores gastos generales, de supervisión y otros, incrementando el costo total de la intervención, poniendo en riesgo el objeto público del servicio.*

37) Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI-2633-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: “Ejecución del programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria” – Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Carencia de normas y planes para la gestión del riesgo de desastres y su aplicación, estaría limitando la ejecución del presupuesto y pondría en riesgo la capacidad de respuesta frente a una emergencia o desastre natural.*
- *Presencia de bienes con fecha de vencimiento cumplida, carencia de un plan de control de plagas y ausencia del registro y control de almacén de ayuda humanitaria, afectaría en garantizar el uso adecuado y podría ocasionar el deterioro y/o pérdida de bienes.*

38) Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0473-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: “Ejecución del programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria”, Municipalidad Provincial de Tarata, Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a pesar que se han reportado lluvias intensas que causaron daños a la vida y salud de las personas, así como daños materiales en el distrito de Tarata,*

situaciones que generan el riesgo de afectar la atención oportuna e inmediata ante desastres naturales.

- *El almacén adelantado de la entidad no reúne las condiciones necesarias para el almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria, poniendo en riesgo su conservación y custodia, lo cual podría afectar la atención inmediata de la población damnificada y/o afectada frente a la ocurrencia de desastres.*

39) Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5323-SVC de 3 de abril de 2025, denominado: "Prevención y reducción del riesgo de desastres ante flujo de detritos en la quebrada río Seco, ubicada en el distrito de coronel Gregorio Albarracín Lanchipa", Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Viviendas y construcciones de infraestructuras temporales situadas dentro de la faja marginal de la quebrada del río seco - Arunta, pondrían en riesgo la integridad física de los pobladores que habitan en dichas zonas ante el impacto de daños y desastres.*
- *Demora en el inicio de las gestiones para la colocación de hitos físicos para la delimitación de la faja marginal del río seco - Arunta, genera el riesgo de apropiación de zonas intangibles y se continúan ocupando y construyendo viviendas en áreas delimitadas como fajas marginales, estando expuestos ante posibles flujos de detritos en temporada de lluvias.*
- *Falta de limpieza, encauzamiento y demora en el inicio de acciones para la mitigación de riesgos de desastres en los puntos vulnerables identificados en el cauce del río seco - Arunta, podrían afectar el resultado y el logro de los objetivos del proceso de prevención y reducción de riesgos por precipitaciones pluviales, poniéndose en riesgo la integridad de los pobladores de dichas zonas.*

40) Informe de Visita de Control N° 009-2025-OCI/0472-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: "Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria.", Municipalidad Distrital de Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Condiciones del almacén de bienes de ayuda humanitaria para la atención inmediata frente a emergencias por desastres, pone en riesgo su conservación, lo cual podría afectar la atención de la población damnificada y/o afectada.*
- *La entidad no cuenta con un ambiente exclusivo para almacenar solo alimentos, lo cual pone en riesgo la oportuna e inmediata atención de la eventual población afectada ante una posible emergencia.*
- *No se han establecido procedimientos para una correcta administración de saldos y custodia de los bienes destinados a ayuda humanitaria, situación que pone en riesgo el control de los bienes administrados.*
- *La no adquisición de bienes y alimentos para el proceso de gestión del riesgo de desastres, afectaría la atención oportuna a la población damnificada y afectada en caso de emergencias y desastres en la provincia de Tacna.*

7.2.5.3. Orientación de Oficio

- 1) **Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/4601-SOO de 29 de enero de 2025, denominado: "Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025" – Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Arequipa.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la entidad no cuenta con un plan de continuidad operativa, lo que podría afectar la continuidad de los servicios necesarios a la población, ante la ocurrencia de un desastre o interrupción prolongada de sus operaciones; así como, limita el seguimiento por parte del INDECI.*

- 2) **Informe de Orientación de Oficio N° 010-2025-OCI/0354-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el programa presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Provincial de Camaná**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad registra un avance del 3.1% en la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

- 3) **Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0354-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, Camaná, Arequipa**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Entidad registra un avance del 6.3% en la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

- 4) **Informe de Orientación de Oficio N° 009-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: "Avance de ejecución del gasto en el programa presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres" – Municipalidad Provincial de Cajamarca.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 4.2% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

5) Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Llacanora, Cajamarca.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 11.4% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

6) Informe de Orientación de Oficio N° 012-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Matara, Cajamarca.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 4.5% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

7) Informe de Orientación de Oficio N° 013-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Namora, Cajamarca.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 12.6% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

8) Informe de Orientación de Oficio N° 027-2025-OCI/0390-SOO de 19 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Kosñipata, Cusco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 10% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

9) Informe de Orientación de Oficio N° 4232-2025-CG/GRHV-SOO de 12 de mayo de 2025, denominado: Contaminación ambiental y proliferación de insectos vectores por la acumulación y estancamiento de agua en el sector barrio Centro Ahuaycha - Municipalidad Distrital de Ahuaycha, Tayacaja, Huancavelica

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Acumulación y estancamiento de agua en el sector barrio Centro Ahuaycha, situación que podría generar contaminación ambiental, proliferación de insectos vectores y afectación a la salud de la población.*

10) Informe de Orientación de Oficio N° 036-2025-OCI/5339-SOO de 14 de abril de 2025, denominado: "Almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria alimentaria para los damnificados de desastres naturales, en el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER - Pillco Marca - Huánuco", Gobierno Regional de Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Almacén de ayuda humanitaria del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco se encuentra en condiciones inadecuadas, sin tarjetas de control visible, falta de orden y con productos (botellas de aceite) que vencen este mes, lo que pone en riesgo la conservación y control de los bienes, aumentando el peligro de contaminación y afectación a la salud de la población afectadas por los desastres o emergencias.*

11) Informe de Orientación de Oficio N° 037-2025-OCI/5339-SOO de 16 de abril de 2025, denominado: "Proceso de almacenamiento, distribución y entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada afectada ante emergencias y desastres en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco - COER - Pillco Marca - Huánuco", Gobierno Regional de Huánuco.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Almacén de ayuda humanitaria no cuenta con Certificación de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones-ITSE, ni sistema de cámaras de vigilancia; situación que genera riesgo a los bienes de ayuda humanitaria que alberga y la seguridad e integridad física del personal.*

12) Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/2136-SOO de 5 de marzo de 2025, denominado: "Proceso de Ejecución de Obras Pública durante la Temporada de Lluvias 2025" – Municipalidad Distrital de Motupe, Lambayeque.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *No se viene registrando acciones de gestión de riesgos en los cuadernos de obra digital de obras con cronograma de ejecución durante la temporada de lluvias 2025; lo cual podría provocar retrasos en la ejecución, incremento de los costos y afectaciones para los beneficiarios.*

13) Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/7176-SOO de 25 de febrero de 2025, denominado: " Ejecución del Plan Maestro Integral para el control de inundaciones y la gestión de transporte de sedimentos de la cuenca del río Piura." – Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El retraso en la ejecución del plan maestro integral para el control de inundaciones y la gestión de transporte de sedimentos en la cuenca del río Piura, aunado a la falta de descolmatación del lecho del río, incrementa el riesgo de la ocurrencia de desbordes en las zonas colmatadas ante un eventual incremento del caudal del río por la presencia de precipitaciones en las partes altas de la cuenca.*

14) Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/0434-SOO de 27 de febrero de 2025, denominado: "Acciones de prevención y reducción de riesgos respecto a vías de vulnerabilidad sísmica alta" – Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Municipalidad Metropolitana de Lima autorizó a la Municipalidad Distrital de Miraflores la interferencia de vías de vulnerabilidad sísmica alta, para la ejecución de una obra que actualmente está paralizada, situación que según CENEPRED genera riesgo para la integridad física de la población y afectación al libre tránsito.*

15) Informe de Orientación de Oficio N° 031-2025-OCI/0436-SOO de 26 de junio de 2025, denominado: "Avance de Ejecución del Gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en la Municipalidad Distrital de Balsapuerto", Municipalidad Distrital de Balsapuerto, Amazonas.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La entidad registra un avance de 3.1% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal N° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

16) Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/5349-SOO de 15 de enero de 2025, denominado: Plan de Acción Inmediato y de corto plazo para atención de la Emergencia Ambiental Declarada con Resolución Ministerial N° 00443-2024-MINAM - Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, Piura.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad ha realizado de manera parcial sesiones educativas frente al riesgo y exposición de derrame de hidrocarburos dirigido a la población; lo que pone en riesgo la seguridad y salud de las personas por la falta de acceso de información oportuna y transparente.*
- *La Entidad no ha publicado la nota de prensa informando al público la totalidad de las playas que han sido contaminadas con hidrocarburos y que no son aptas para bañistas; lo cual pone en riesgo la seguridad y salud de las personas por la falta de acceso de información oportuna y transparente.*

17) Informe de Orientación de Oficio N° 013-2025-OCI/0185-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en la Municipalidad Distrital de Huayarapata - Municipalidad Distrital de Huayarapata, Moho, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Municipalidad Distrital de Huayrapata no registra avance de ejecución presupuestal en el Programa Presupuesta N° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado Programa, ocasionando la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.*

18) Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/0473-SOO de 20 de febrero de 2025, denominado: "Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 en la Municipalidad Provincial de Tarata" – Municipalidad Provincial de Tarata, Tacna.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Municipalidad Provincial de Tarata no ha aprobado los planes específicos en materia de gestión del riesgo de desastres; lo cual podría afectar la implementación y ejecución de las acciones de prevención del riesgo de desastres; así como, la reducción de la vulnerabilidad de la provincia ante el riesgo de desastres.*

19) Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/0473-SOO de 20 de febrero de 2025, denominado: "Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 en la Municipalidad Distrital de Héroes Albarracín" – Municipalidad Provincial de Tarata, Tacna.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Falta de planes específicos en materia de gestión de riesgos de desastres, podría afectar la capacidad de respuesta de la entidad y la continuidad de los servicios necesarios a la población, ante situaciones de emergencia o desastres.*

20) Informe de Orientación de Oficio N° 010-2025-OCI/0472-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: "Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025" – Municipalidad Distrital de Inclán, Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no aprueba el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el Distrito.*
- *La Entidad no aprueba el Plan de Gestión Reactiva ante el Riesgo de Desastres, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión reactiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.*

21) Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0472-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: "Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025", Municipalidad Distrital de Sama, Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *La Entidad no cuenta con un Plan de Gestión Reactiva actualizado, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión reactiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.*

- *La Entidad no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción de Riesgo actualizado, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.*

7.2.6. FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

7.2.6.1. Control concurrente

- 1) Informe de Hito de Control N° 3564-2025-CG/GRHV-SCC de 11 de marzo de 2025, denominado: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja – Huancavelica” Hito de Control N° 4: Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 1 - Gobierno Regional de Huancavelica**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Ejecución de obra sin contar con la acreditación de disponibilidad. hídrica vigente, generaría el riesgo de paralizaciones y ampliaciones de plazo durante su ejecución: asimismo, sanciones administrativas. lo que afectaría el plazo de entrega de la obra y los recursos de la entidad.*

- 2) Informe de Hito de Control N° 025-2025-OCI/0262-SCC de 28 de abril de 2025, denominado: Ejecución de obra: “Esquema de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 - distrito Lurigancho y San Antonio de Huarochiri - provincia de Lima - departamento de Lima” - Etapa 2 - CUI 2423031. Hito de Control N° 15: Avance de ejecución contractual de obra a marzo 2025, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL S.A.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *A la fecha encontrándose el proyecto en ejecución, aun no se tiene definido la alternativa que permita cumplir con el parámetro de la calidad de agua, lo que traería como consecuencia, modificar los componentes de la PTAR, requiriendo tiempo adicional en el rediseño, incumpliendo el programa de obra aprobado, con el riesgo de no cumplir con la implementación del cronograma establecido por SEDAPAL para la adecuación progresiva de la autorización de vertimiento el cual vence el 28 de agosto de 2026 y la imposición de multa en materia ambiental.*

7.2.6.2. Visita de Control

- 1) Informe de Visita de Control N° 016-2025-OCI/5335-SVC de 31 de marzo de 2025, denominado: “Gestión e Implementación de las Acciones de Fiscalización Ambiental”, Gobierno Regional de Ayacucho.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Deficiencias para la aprobación, registro oportuno de las acciones de fiscalización ambiental del proceso de formulación y gestión del PLANEFA 2026; y cumplimiento de reportes trimestrales en la plataforma informática, podría afectar la calidad de la fiscalización y la eficacia de advertir los impactos negativos al ambiente y a la salud de las personas en la región de Ayacucho*
- *Poca asignación presupuestal y recursos para las acciones de fiscalización ambiental, pondría en riesgo la ejecución efectiva del PLANEFA, afectando el cumplimiento de las competencias transferidas al Gobierno Regional de Ayacucho.*

- *Retraso en la implementación de los instrumentos de gestión ambiental, podría afectar la adecuada ejecución de las acciones de fiscalización y evaluación ambiental programadas en el PLANEFA 2025, generando riesgo de incumplimiento normativo en el ejercicio de las competencias de fiscalización ambiental transferidas al Gobierno Regional de Ayacucho.*

7.2.6.3. Orientación de Oficio

- 1) **Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/5301-SOO de 29 de enero de 2025, denominado: "Procedimientos Administrativos Sancionadores Apelados y no resueltos relacionados a infracciones al Reglamento de la Ley General Pesca en Áreas Reservadas o Prohibidas (Reserva de Paracas)" – Ministerio de la Producción.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por infracciones al reglamento de la ley general pesca en áreas reservadas o prohibidas (Reserva de Paracas) no resueltos a la fecha, generan el riesgo de que opere el plazo de prescripción para ejercer la potestad sancionadora de la entidad.*

- 2) **Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/2156-SOO de 28 de marzo de 2025, denominado: "Actividades Municipales y Privadas en el Parque Ramón Castilla no cuentan con supervisión para evitar contaminación sonora" – Municipalidad Distrital de Lince, Lima.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *La Municipalidad Distrital de Lince no ha efectuado monitoreos o vigilancia a las actividades sociales, culturales y deportivas, auspiciadas por la misma institución o particulares, con respecto a la emisión de ruidos y sus niveles, lo cual afectaría y causaría malestar e incomodidad a los vecinos que residen en los lugares aledaños al Parque Mariscal Ramón Castilla.*

- 3) **Informe de Orientación de Oficio N° 037-2025-OCI/0457-SOO de 28 de mayo de 2025, denominado: "Registro del reporte correspondiente al II, III y IV trimestre del PLANEFA 2024" Municipalidad Distrital de Chupa, Puno.**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Municipalidad Distrital de Chupa no cumple con el registro de reporte del II, III y IV trimestre del PLANEFA 2024, lo que afecta el seguimiento y evaluación a cargo del OEFA y limita la mejora de la calidad ambiental.*

7.2.7. INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

7.2.7.1. Control concurrente

- 1) **Informe de Hito de Control Concurrente N° 3755-2025-CG/MPROY-SCC de 28 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Solución Integral de la Cuenca del río Cañete, en el marco del Contrato de Estado a Estado" Hito de Control N° 3: Avance de la Ejecución del Proyecto Protección contra Inundaciones del río Cañete, de la Solución Integral de la Cuenca del río Cañete, al mes de marzo de 2025 - Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN**

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Términos de Referencia para la contratación del Servicio de Monitoreo Ambiental del proyecto para el año 2025-2026, aceptado por la entidad, no contemplan el monitoreo de las tres (3) estaciones de vibraciones establecidas en la Cuarta Modificatoria del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO); situación que limita el seguimiento y prevención de la afectación de la calidad ambiental del entorno del proyecto, así como, pone en riesgo el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y expone a la entidad posibles sanciones y multas por parte del organismo de evaluación y fiscalización competente.*

2) Informe de Hito de Control Concurrente N° 4241-2025-CG/MPROY-SCC de 13 de mayo de 2025, denominado: “Ejecución de la Solución Integral de la Cuenca del río Huaura, en el marco del Contrato de Estado a Estado”. Hito de Control N° 1: Avance de la Ejecución de Proyecto Protección contra Inundaciones de río Huaura al mes de abril 2025 - Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN

Sumilla de la principal situación adversa:

- *En los Términos de Referencia del proceso de Procura para la contratación del Servicio de Monitoreo Ambiental del proyecto para el año 2025-2026, de cuarenta y cinco (45) estaciones establecidas en la Quinta Modificatoria del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO), no se contempla el monitoreo de las dos (2) estaciones de vibraciones; incumpliendo el contrato NEC3 y el IGAPRO; situación que limitaría el seguimiento y prevención de la calidad ambiental del entorno del proyecto y expone a la entidad a posibles sanciones y multas por parte del organismo de evaluación y fiscalización competente.*

3) Informe de Hito de Control N° 006-2025-OCI/0442-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: “Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia e Ñapari de la provincia de Tahuamanu - departamento de Madre de Dios.” Hito de Control N° 5: Ejecución y Avance del proyecto, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRORURAL, Madre de Dios.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *Proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad competente; asimismo no realiza actividades establecidas en el instrumento de Gestión Ambiental, situación que podría generar un potencial impacto negativo al medio ambiente.*

7.2.7.2. Visita de Control

1) Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/0804-SVC de 4 de febrero de 2025, denominada: “Ejecución contractual del segundo entregable del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto “Creación de los servicios de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Karimayo en los sectores de Accorani, Rucos y Chacapunta progresivas (01+440-05+980) del distrito de Chupa - provincia de Azángaro - departamento de Puno” - Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, Puno.

Sumilla de la principal situación adversa:

- *El consultor no presentó el certificado de aprobación del estudio de impacto ambiental semidetallado, a pesar de que este requisito está establecido en los términos de referencia del contrato, lo que podría generar retrasos en la ejecución del proyecto.*

2) Informe de Visita de Control N° 029-2025-OCI/0472-SVC de 9 de junio de 2025, denominada: “Condiciones para la Prestación de Servicios Funerarios de la Sociedad de Beneficencia de Tacna” – Sociedad de Beneficencia de Tacna.

Sumilla de las principales situaciones adversas:

- *Carencia de instrumento de gestión ambiental aprobado para el funcionamiento del Cementerio Presbítero Sebastián Ramón SORS de Tacna, limita la adopción de medidas para la prevención de la contaminación del ambiente.*

7.3. SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Durante el primer semestre del año 2025, los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control ejecutaron veintinueve (29) servicios de control posterior, relacionados con materias de control ambiental y sobre los recursos naturales, cuyas materias principales se desarrollan a continuación:

7.3.1. GESTIÓN DEL SANEAMIENTO

7.3.1.1. Auditoría de Cumplimiento

1) Informe de Auditoría N° 001-2025-2-0353-AC de 21 de enero de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Mollebaya, denominado: Expediente técnico, procedimientos de selección y ejecución contractual de las obras: “Mejoramiento y ampliación del sistema de impulsión y distribución de agua en los 07 asentamientos humanos del distrito de Mollebaya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, etapas I y II”

Sumilla de la Observación:

- *Irregularidades en el desarrollo de procedimientos de selección de ejecución y supervisión de obra, así como en la ejecución contractual de las etapas I y II del proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de impulsión y distribución de agua en los 07 asentamientos humanos del distrito de Mollebaya, provincia Arequipa, departamento de Arequipa” propició la desatención de la población beneficiaria con motivo de la inoperatividad de la infraestructura, afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, y, generó perjuicio económico a la entidad por S/ 314 420,02.*

2) Informe de Auditoría N° 007-2025-2-3472-AC de 24 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., denominado: Ejecución de la Ficha Técnica N° FT -01 EPSEL OPER denominada: "Limpieza y desarenado de las lagunas Boró I y Boró II - distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo, afectada por el Fenómeno El Niño Costero, Febrero - Marzo 2017”

Sumilla de las Observaciones:

- *Entidad aprobó y pagó la ejecución de la partida Excavación de corte de la Laguna Boro I, a pesar que el contratista utilizó factores de esponjamiento carentes de sustento técnico, asimismo validó los volúmenes excavados sin controles topográficos, adicionalmente acordó con el contratista usar*

presupuesto de la Laguna Boro II para lograr la limpieza total de la Laguna Boro I, a fin de no superar el límite legal del 25% establecido para un adicional, ocasionando reducción de metrados en la segunda laguna y perjuicio económico de S/ 11 741,42 en la primera.

- Entidad permitió al contratista iniciar trabajos en la Laguna Boro II a pesar de conocer que no contaba con los metrados suficientes para lograr recuperar e incrementar su capacidad de almacenamiento, ocasionando que quede inoperativa y se incremente el uso de químicos en el tratamiento de agua de Laguna Boro I, única fuente de recurso hídrico destinado al uso poblacional de los distritos de Chiclayo José Leonardo Ortiz y Pimentel, y perjuicio económico por S/ 1 772 433,70.

3) Informe de Auditoría N° 010-2025-2-0473-AC de 26 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Susapaya, denominado: Proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Susapaya - C.P. Yabroco, distrito de Susapaya - provincia de Tarata - departamento de Tacna

Sumilla de la Observación:

- La entidad no informó sobre la liquidación de contrato de la ejecución de obra en el informe de estado situacional presentado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a cargo del financiamiento; además no inició la elaboración del expediente técnico del saldo de obra; afectando la transparencia de la información técnica, financiera y legal de la obra, así también, la reactivación de la obra paralizada y los servicios básicos de agua potable y alcantarillado para la población de la localidad de Susapaya y el C.P. de Yabroco.

7.3.1.2. Servicio de Control Especifico a hechos con presunta irregularidad

1) Informe de Control Especifico N° 028-2025-2-0425-SCE de 11 de junio de 2025, Servicio de Control Especifico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, denominado: Otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los Pueblos Jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio - Código Único N° 2252048, del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque"

Sumilla del hecho específico presuntamente irregular:

- Propuestas no admitidas y descalificación de postor que cumplieran con las bases integradas, así como suscripción de contrato, variando la garantía de fiel cumplimiento y sin acreditar el equipamiento estratégico; afectó el normal y correcto funcionamiento de la administración pública en desmedro de los intereses de la entidad.

2) Informe de Control Especifico N° 020-2025-2-0399-SCE de 20 de mayo de 2025, Servicio de Control Especifico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Distrital de Pachas, denominado: Procedimiento de Selección - Concurso Público n.º 001-2023- MDP/CS-1, Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Cruzpampa, distrito de Pachas - Dos de Mayo - Huánuco

Sumilla del hecho específico presuntamente irregular:

- Área usuaria y comité de selección alteraron los perfiles del profesional clave establecido en la ficha de homologación; además, requirieron acreditar la ejecución de actividades y/o componentes específicos como experiencia en la especialidad motivo por el cual descalificaron a postor, asimismo, el OSCE mediante dictamen advirtió a la entidad que el mencionado requerimiento vulneraba la

normativa de contrataciones del Estado, por lo que recomendó declarar la nulidad del procedimiento de selección; sin embargo, la entidad haciendo caso omiso a la recomendación suscribió el contrato con representante común del consorcio, quien no fue designado de acuerdo a la normativa, situación que afectó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

7.3.1.3. Acción de Oficio Posterior

1) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 007-2025-2-2681-AOP de 18 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, denominado: "Constitución de un Prestador de los Servicios de Saneamiento"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad no ha constituido un prestador de servicios de saneamiento, generando el riesgo en la calidad y sostenibilidad en la atención y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento.*

2) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 015-2025-2-0349-AOP de 25 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMSAP Chanka S.A., denominado: "Optimización de la captación de Huasipara del distrito de San Jerónimo provincia de Andahuaylas con Código IOARR N° 2422719"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad habría ejecutado obra, sin contar con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, situación que pone en riesgo que sea pasible de sanción y multa, y podría generarle un perjuicio económico; afectando la legalidad, transparencia y cumplimiento de los objetivos institucionales.*

3) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0394-AOP de 23 de abril de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la comunidad de Palcas y en los centros poblados de Velasco Pucapampa y Ccasccabamba, distrito de Ccochaccasa - Angaraes – Huancavelica"

Sumillas del hecho con indicios de irregularidades:

- *Funcionarios aprobaron valorizaciones, otorgaron conformidad, pagaron y recepcionaron la obra, con partida no ejecutada por el monto de S/ 3805.42 soles.*
- *Falta de operación y mantenimiento de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS), no garantizarían la sostenibilidad y el funcionamiento de la infraestructura afectando la salud pública y la calidad de vida, así como el cumplimiento del logro de objetivos para el cual fue ejecutado.*

4) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 033-2025-2-0396-AOP de 18 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Acoria, denominado: IOARR: Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable y Unidades Básicas de Saneamiento (UBS); en el sector Checce de la comunidad campesina de Machoera del centro poblado Unión Mantaro, distrito de Acoria, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Entidad registró y aprobó una IOARR, inobservando los lineamientos para la identificación y registro de las inversiones.*

- 5) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0400-AOP de 12 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Jacas Grande, denominado: Ejecución de obra: "Creación de los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Mesapata, distrito de Jacas Grande - Humalíes - Huánuco" CUI N° 2332784**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Filtración de agua en la captación N° 01 en la zona de Ranracucho estaría generando caudal insuficiente para cubrir la demanda de la población lo que pondría en riesgo las condiciones de salubridad de la población.*

- 6) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 002-2025-2-3472-AOP de 10 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., denominado: Contratación de servicios para elaboración de expediente técnico sin cumplir con los términos de referencia.**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Entidad realizó estudio de mercado para la contratación de servicios de elaboración de expediente técnico sin contar con cotizaciones válidas y contrató a profesional sin cumplir con el requisito de experiencia específica de acuerdo a los términos de referencia, afectando el correcto uso de los recursos públicos, y deficiencias en el expediente técnico.*

7.3.2. GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

7.3.2.1. Acción de Oficio Posterior

- 1) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 011-2025-2-0393-AOP de 05 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Anta, denominado: Obra: "Mejoramiento de la línea de conducción del sistema de riego en el sector Ccesce del centro poblado de Casacancha del distrito de Anta - provincia de Acobamba - departamento de Huancavelica" - CUI N° 2493200**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Anta, aprobaron ficha técnica simplificada y expediente técnico sin contar con la disponibilidad total del terreno, ni con la acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; asimismo, con la conformidad del supervisor aprobaron y tramitaron el pago de valorizaciones con partidas no ejecutadas; así también, aprobaron modificaciones del expediente técnico, permitiendo la deducción de la estructura de captación, afectando la funcionalidad y operatividad de la obra; conllevando al incumplimiento del objetivo del proyecto y generando un perjuicio económico a la entidad por S/ 23 718.08.*

- 2) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2025-2-4163-AOP de 22 de enero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Universidad Nacional de Huancavelica, denominado: "Solicitud de autorización de ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico y obtención de la licencia de uso de agua ante la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Funcionario y servidor solicitaron de manera tardía autorización de ejecución de obras con fines de aprovechamiento hídrico, con una ficha técnica ambiental dejada sin efecto; además omitieron la obtención de la licencia de uso de agua, incumpliendo lo establecido en la Ley u el Reglamento del*

Recursos Hídricos, generando un potencial perjuicio económico de entre y 10 000 UIT por multas, y podría afectar el adecuado funcionamiento del Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos.

- 3) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 010-2025-2-2155-AOP de 17 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de La Victoria, denominado: "Tala de una (1) especie arbórea en el distrito de La Victoria sin autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Tala de una (1) especie arbórea en el distrito de La Victoria sin autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, podría conllevar a la imposición de una multa administrativa a la Municipalidad Distrital de La Victoria y generaría un perjuicio económico de S/ 26 750.00, además de afectarse medio ambiente.*

- 4) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-5346-AOP de 19 de mayo de 2025, al Gobierno Regional de Madre de Dios, denominado: "Aprobación de planes de manejo forestal fuera del plazo establecido por la norma durante los años 2022 al 2024"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Durante los años 2022 al 2024, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre aprobó Planes de Manejo Forestal fuera plazo establecido por la normativa.*

7.3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

7.3.3.1. Acción de Oficio Posterior

- 1) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 016-2025-2-0401-AOP de 19 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Margos, denominado: Licitación Pública N° 001-2024-MDM/CS, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación de disposición sanitaria de excretas en las 4 localidades del distrito de Margos - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco".**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *El área usuaria incluyó exigencia en requerimiento que restringió la libertad de concurrencia; así como, el Comité de Selección elaboró las bases administrativas de la Licitación Pública N° 001-2024-MDM-1 Primera Convocatoria, estableciendo componentes y/o partidas como requisitos para acreditar experiencia del postor en la especialidad, situación que afectó la finalidad de las contrataciones, a través de la cual se busca satisfacer el interés público, garantizando que estas se desarrollen en aplicación de los principios de libre concurrencia y transparencia.*

- 2) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-4567-AOP de 10 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), denominado: "Combustible Residual Petróleo R500 declarado en Plan Ambiental detallado 2022"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Combustible residual R500 declarado insumo, en el Plan Ambiental Detallado 2022 de la Central Térmica Chilina, pese a carecer de autorización del COES desde el 2018, ni tener equipamiento para su uso conforme la implementación del Plan de Abandono Parcial declarado y aprobado.*

7.3.4. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

7.3.4.1. Auditoría de Cumplimiento

- 1) Informe de Auditoría N° 007-2025-2-0402-AC de 14 de mayo de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, denominado: **Elaboración y aprobación del expediente técnico de la actividad y ejecución del servicio de limpieza y descolmatación y reforzamiento de diques de río, de la actividad de mitigación y capacidad de respuesta "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio del río Anda, localidad de Santo Domingo de Anda, distrito de Santo Domingo de Anda - provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco"**

Sumilla de la Observación:

- *Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado elaboraron y aprobaron el expediente técnico de la actividad "Descolmatación del río Anda" con información no concordante entre el planteamiento técnico y el plano de sección transversal; en la ejecución contractual tramitaron y pagaron la valorización de las partidas "Descolmatación de Cauce del río con maquinaria" y "Conformación de talud con material propio de río" sin sustento y parcialmente ejecutados; asimismo valorizaron y pagaron la partida "Eliminación de material excedente" no ejecutada, y no aplicaron penalidad a contratista, situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/ 464 854,86.*

7.3.4.2. Acción de Oficio Posterior

- 1) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 009-2025-2-5348-AOP de 26 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Gobierno Regional de Pasco, denominado: **"Contratación de la Ejecución de la Obra Instalación del Sistema de Riego por aspersión en la margen derecha de la localidad de San Antonio de Pomayaros del Distrito de Yanahuanca - Provincia de Daniel Carrión - Pasco con CUI N° 2165218"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Equipamiento estratégico solicitado como requisito de calificación en los Términos de Referencia y las bases integradas no es congruente con el expediente técnico, situación que limitó la libre concurrencia y afectó la transparencia del procedimiento de selección, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.*

7.3.5. FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

7.3.5.1. Auditoría de Cumplimiento

- 1) Informe de Auditoría N° 009-2025-2-5346-AC de 10 de abril de 2025, Auditoría de Cumplimiento al Gobierno Regional de Madre de Dios, denominado: **"Proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a cargo de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos"**

Sumilla de la Observación:

- *Servidores del Área de Fiscalización de la Dirección Regional no fiscalizaron el cumplimiento de la obligación de los titulares de operaciones mineras de actualizar y/o modificar su IGAFOM incluyendo el Plan de Manejo y/o reducción de mercurio, permitiendo que no se adopten acciones conducentes*

a la reducción efectiva y progresiva del uso de mercurio en sus actividades, generando la desprotección al medio ambiente y a la salud pública; así como la afectación al correcto funcionamiento de la administración pública.

7.3.5.2. Servicio de Control Especifico a hechos con presunta irregularidad

- 1) **Informe de Control Específico N° 003-2025-2-1929-SCE de 17 de enero de 2025, Servicio de Control Específico a Hechos con presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de El Tambo, denominado: "Multa impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, por incumplimiento a la implementación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas "La Mejorada" del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín."**

Sumilla del hecho específico presuntamente irregular:

- *Durante los años 2022 y 2023, los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de El Tambo no cumplieron con las obligaciones establecidas en el Plan de Recuperación de áreas degradadas La Mejorada"; esta omisión resultó en la imposición de una multa por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Posteriormente, reconocieron la multa sin contar con las opiniones técnicas: legal y presupuestal u opinión del órgano rector sobre su legalidad, ocasionando perjuicio económico de S/ 848 608,47.*

7.3.5.3. Acción de Oficio Posterior

- 1) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0344-AOP de 16 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Provincial del Santa, Áncash; denominado: "Ejecución de actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA de los periodos 2021, 2022, 2023 y 2024"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad no cumplió con la ejecución de actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA, de los periodos 2021, 2022, 2023 y 2024, no asegurando el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente, así como propiciando la generación de daños ambientales a la salud y la vida de la población.*

- 2) **Informe de Acción de Oficio Posterior N° 008-2025-2-0394-AOP de 5 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Seclla, Huancavelica; denominado: "Ejecución y registro de las actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2023, en el Sistema de Gestión Integral del PLANEFA (SIGIP)"**

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La Municipalidad Distrital de Seclla aprobó y registró de manera extemporánea el documento de aprobación y el formato del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2023, incumpliendo además con la ejecución y el registro de las acciones programadas en el Sistema de Gestión Integral del PLANEFA (SIGIP), situación que afectó la labor de fiscalización ambiental y limitó las acciones de supervisión, seguimiento y verificación por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).*

3) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 025-2025-2-0394-AOP de 12 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Provincial de Angaraes, Huancavelica; denominado: "Incumplimiento de la implementación de exhortaciones y recomendaciones de informes de supervisión y obligaciones de la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) en el marco del PLANEFA"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad no ha cumplido con implementar las exhortaciones y recomendaciones contenidas en los Informes de Supervisión remitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como, sus obligaciones en marco al PLANEFA, situación que afecta la finalidad pública; no garantizando el derecho de la población a gozar de un ambiente equilibrado.*

4) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-2-0415-AOP de 25 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Palca; denominado: "Incumplimiento en la Ejecución de actividades de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) por la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) durante el periodo 2022 - 2024"

Sumillas de los hechos con indicios de irregularidades:

- *La entidad, durante el periodo 2022 – 2024, realizó registros fuera de plazo en la plataforma SIGIP del OEFA; asimismo, en el año 2023, obtuvo 0% de nivel de cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA); situaciones que afectaron al oportuno seguimiento, verificación y supervisión del OEFA, limitando su labor de supervisión y fiscalización ambiental.*
- *La entidad no cumplió con implementar y reportar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) las exhortaciones y recomendaciones contenidas en el Informe de Supervisión del año 2022, situación que afectaría el cumplimiento de las obligaciones y la mejora de la calidad ambiental.*

5) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2025-2-5345-AOP de 29 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior al Gobierno Regional de Loreto; denominado: "Proceso de titulación de predios rústicos en el sector de San Pablo de Cuyana a cargo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la propiedad agraria"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *Funcionarios de DISAFILPA insertaron información carente de veracidad en documentos públicos con la finalidad de titular predios rústicos en el sector San Pablo de Cuyana que cumplían con el requisito de acreditar la explotación agropecuaria en el área, situación que afecta el principio de legalidad, veracidad e idoneidad técnica y moral que deben regir los actos de la administración pública.*

6) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-2-5346-AOP de 19 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior al Gobierno Regional de Madre de Dios; denominado: "Remisión al OSINFOR de Planes de Manejo Forestal aprobados por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre durante los periodos del 2018 al 2022"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La Gerencia Regional y de Fauna Silvestre incurrió en demora en la remisión de los Planes de Manejo Forestal aprobados durante el periodo 2018 al 2022, al OSINFOR, situación que limitó las acciones oportunas de supervisión y fiscalización por parte del OSINFOR.*

7) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 008-2025-2-0446-AOP de 28 de abril de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Samegua, Moquegua; denominado: "Incumplimiento funcional en trámite de denuncia ambiental identificada con el código SINADA N° SC-4685-2024"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad no cumplió con remitir la información requerida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre la atención de la denuncia ambiental con código SINADA N° SC-4685-2024, situación que afectó la labor de fiscalización y supervisión del OEFA en materia ambiental, así como la transparencia en la función pública.*

8) Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-0474-AOP de 10 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Casitas, Tumbes; denominado: "Implementación de las exhortaciones efectuadas por la Oficina Desconcentrada de Tumbes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA"

Sumilla del hecho con indicios de irregularidades:

- *La entidad no cumplió con remitir dentro del plazo establecido, la información solicitada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el marco de su función supervisora; afectando la labor de supervisión del OEFA, así como, la transparencia en la función pública ambiental.*

7.4. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR

7.4.1. RESPECTO AL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS:

Durante el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2025, el Sistema Nacional de Control, a través de las comisiones de control, emitió mil cincuenta y nueve (1059) informes de control efectuados a la gestión ambiental y sobre los recursos naturales, respecto de actividades de procesos en curso, con el objeto de identificar y comunicar oportunamente a la entidad de la existencia de situaciones adversas que afecten o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso evaluado.

De los 1059 informes de control simultáneo, se identificaron mil doscientos nueve (1209) situaciones adversas asociadas a materia de gestión ambiental y sobre los recursos naturales, las cuales son comunicadas a los Titulares de la entidad o el responsable de la dependencia, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones.

El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control, Informes de Control Concurrente, Informes de Visita de Control o Informes de Orientación de Oficio, es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. Este plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento.

Del total de mil doscientos nueve (1209) situaciones adversas⁷ en el marco de los informes de servicios de control simultáneos emitidos en el primer semestre del año 2025, se señala:

- Los informes emitidos del periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2025, representan doscientos dieciocho (218) situaciones adversas que fueron sometidas a seguimiento a cargo del Sistema Nacional de Control, las cuales cuentan con estado final al término del primer semestre del año 2025:
 - i) sesenta (60) situaciones adversas, que representa el 27.5% del subtotal, se encuentra con estado “Corregido”;
 - ii) ciento cincuenta y siete (157) situaciones adversas, que representa el 72% del subtotal, se encuentra con estado “No Corregido”, y,
 - iii) una (1) situación adversa, es decir el 0.5% del subtotal, tiene estado “Desestimado”.

- Los informes emitidos del periodo 1 de abril al 30 de junio de 2025, representan novecientos noventa y una (991) situaciones adversas que se encuentran bajo seguimiento del Sistema Nacional de Control, hasta que, la Entidad Sujeta a Control adopte medidas preventivas y/o correctivas lo que permita determinar el estado final. Al respecto, se tiene lo siguiente:
 - i) ochenta y tres (83) situaciones adversas, que representa el 8.4.% del subtotal, se encuentra con estado “Con Acciones”;
 - ii) trescientos veintiuna (321) situaciones adversas, que representa el 32.4% del subtotal, se encuentra con estado “Sin Acciones”;
 - iii) ciento tres (103) situaciones adversas, que representa el 10.4% del subtotal, se encuentra con estado final “Corregido”;
 - iv) cuatrocientos setenta y dos (472) situaciones adversas, que representa el 47.6% del subtotal, se encuentra con estado final “No Corregido”; y,
 - v) doce (12) situaciones adversas, que representa el 1.2% del subtotal, se encuentra con estado final “Desestimado”.

⁷ Según la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG y modificatorias, establece en el numeral 6.1.8.2 Situaciones adversas de los Informes emitidos como resultado del desarrollo del Servicio de Control Simultáneo:“(…) respecto a las acciones correctivas o preventivas adoptadas en relación con las situaciones adversas (...) según corresponda, evalúa la información recibida y registra el estado que corresponda a la situación adversa en el aplicativo informático de la Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

- **Corregida:** Cuando se ha determinado que las acciones preventivas o correctivas adoptadas enmiendan la situación adversa dentro del plazo máximo establecido para su corrección.
- **Con acciones:** Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.
- **Sin acciones:** Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.
- **Desestimada:** Cuando el titular de la entidad o responsable de la dependencia comunica con el respectivo sustento, al Jefe de Comisión del Servicio de Control Simultáneo o al OCl, según corresponda, que no va a adoptar alguna acción preventiva o correctiva, asumiendo las consecuencias de dicha acción.
- **No corregida:** Cuando se determine que las situaciones adversas con estado “Sin acciones” o “Con acciones” han superado el plazo máximo establecido para su corrección y no ha sido corregidas.

Cuadro N° 2:

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.

ESTADO SITUACIONAL DE SITUACIONES ADVERSAS	Fecha de emisión de informe: enero a marzo (45 días calendarios y ampliación de 45 días calendarios adicionales)							Fecha de emisión de informe: Abril a Junio (Dentro del periodo de 45 días calendarios y ampliación de 45 días calendarios adicionales)							Total	% del Total	
	2. Gestión del saneamiento	3. Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales	4. Gestión de Residuos Sólidos	5. Gestión de Riesgos de desastres	6. Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	7. Instrumentos de Impacto Ambiental	Sub Total Enero a Marzo	1. Gestión de Áreas Naturales Protegidas	2. Gestión del saneamiento	3. Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales	4. Gestión de Residuos Sólidos	5. Gestión de Riesgos de desastres	6. Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	7. Instrumentos de Impacto Ambiental			Sub Total Abril a Junio
	CON ACCIONES	0							83								83
Control Concurrente	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7	1	0	0	15		
Orientación de Oficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60		
Visita de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	3	0	0	8		
SIN ACCIONES	0							321							321	26.5%	
Control Concurrente	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6	2	0	1	22		
Orientación de Oficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	2	0	0	289		
Visita de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0	10		
CORREGIDO	60							103							163	13.5%	
Control Concurrente	12	6	7	3	0	1	0	0	4	1	4	1	0	0	39		
Orientación de Oficio	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	60	5	0	0	72		
Visita de Control	1	0	1	20	0	2	0	0	4	0	10	13	0	1	52		
NO CORREGIDO	157							472							629	52%	
Control Concurrente	26	4	22	2	1	1	1	1	11	6	12	2	1	0	89		
Orientación de Oficio	4	2	4	8	2	0	0	0	1	0	419	6	1	0	447		
Visita de Control	7	5	12	54	3	0	0	0	3	1	3	5	0	0	93		
DESESTIMADO	1							12							13	1%	
Control Concurrente	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Orientación de Oficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12		
Total	51	17	50	90	6	4	218	1	48	15	883	40	2	2	991	1209	100%

Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

(*) El plazo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en los informes de Control Concurrente, Informes de Visita de Control o Informes de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia, el cual puede ser ampliado por única vez, hasta por cuarenta cinco (45) días calendario adicionales.

7.4.2. RESPECTO AL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES:

A través de las comisiones de control conformados en los órganos de control del Sistema Nacional de Control, se emitieron veintinueve (29) informes de servicios de control posterior, sobre la evaluación y verificación de los actos, actividades, procesos, asuntos específicos o resultados de las operaciones financieras, presupuestales, operativas y administrativas realizadas por las entidades relacionadas a la gestión ambiental y sobre los recursos naturales, los cuales contienen recomendaciones para la mejora de la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno relacionados a dichas temáticas, y para el inicio de las acciones administrativas y/o legales recomendadas en dichos informes, según lo establece los literales b) y f) del artículo 15 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Del total de cuarenta y un (41) recomendaciones, se señala que:

- i) Seis (6) recomendaciones, que representa el 15% del total, se encuentra con estado “En Proceso”;
- ii) Cuatro (4) recomendaciones, que representa el 10% del total, se encuentra con estado “Implementada”
- iii) Treinta y un (31) recomendaciones, que representa el 75% del total, se encuentra con estado “Pendiente”.

Cuadro N° 3:

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR EMITIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.

ESTADO SITUACIONAL DE RECOMENDACIONES	Categorías de Recomendaciones					Total	% del Total
	Gestión del saneamiento	Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales	Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de Riesgos de desastres	Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales		
EN PROCESO						6	15%
Mejora de Gestión	0	0	0	2	0	2	
Rec. de AOP	0	2	0	0	1	3	
Responsabilidad civil	0	0	0	0	1	1	
IMPLEMENTADA						4	10%
Rec. de AOP	0	0	0	0	2	2	
Responsabilidad penal	1	0	0	1	0	2	
PENDIENTE						31	75%
Mejora de Gestión	3	0	0	1	0	4	
Rec. de AOP	6	2	2	1	5	16	
Responsabilidad Administrativa funcional	4	0	0	0	1	5	
Responsabilidad Administrativa PAS	0	0	0	1	0	1	
Responsabilidad penal	4	0	0	0	1	5	
Total	18	4	2	6	11	41	100%

Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente.

Respecto al estado de las recomendaciones para el inicio de acciones administrativas y/o legales de los informes de control bajo la modalidad de auditoría de cumplimiento y servicio de control específico, emitidos durante el primer semestre del año 2025 por los Órganos que conforman el SNC, se identificaron ocho (8) informes de control, cuyo estado⁸ situacional se detalla a continuación:

⁸Según la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Responsabilidades de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023, establece para las recomendaciones para el inicio de acciones administrativas (numeral 7.1.2.2), los siguientes estados:

- i) Pendiente: Cuando no sea iniciado el procedimiento administrativo y se encuentra aún dentro del plazo máximo para su inicio
- ii) Implementada: Cuando se ha emitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y este ha sido notificado al funcionario o servidor público.
- iii) Inaplicable: Cuando los hechos que dieron lugar a la recomendación han superado el plazo máximo para el inicio del procedimiento administrativo o cuando se sustente técnica o jurídicamente que no es posible implementar la recomendación, o cuando se emita resolución o documento expreso que declara la improcedencia, conclusión o el archivo del procedimiento administrativo, entre otros.

Asimismo, se establece para las recomendaciones para el inicio de las acciones legales (7.1.2.3), los siguientes estados:

- i) Pendiente: En los casos de naturaleza penal, cuando no se ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público. En los casos de naturaleza civil, cuando no se ha interpuesto la demanda ante el poder judicial.
- ii) Implementada: En los casos de naturaleza penal, cuando se ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público. El Contralor General de la República remita a la Comisión Permanente del Congreso de la República el informe de control que identifica presunta responsabilidad penal a funcionarios públicos que cuenta con prerrogativa de ante juicio político. En los casos de naturaleza civil, cuando se ha interpuesto la demanda ante el Poder Judicial, o cuando antes de interponer esta, se ha producido el pago total del perjuicio económico identificado o mediante acta de conciliación el funcionario o servidor público acuerde pagar un monto por perjuicio económico, lo cual debe ser acreditado con los documentos válidos que correspondan.

Cuadro N° 4:
CANTIDAD DE PERSONAS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD IDENTIFICADA EN RECOMENDACIONES DE INFORMES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.

Modalidad de control	Informes de control	Fecha de emisión de informe	Recomendación con identificación de responsabilidad	Cant. de personas comprendidas	Estado de implementación de recomendaciones	
Auditoría de Cumplimiento	1	007-2025-2-0402	14/05/2025	Responsabilidad Administrativa PAS	4	Pendiente
				Responsabilidad penal	4	Pendiente
	2	009-2025-2-5346	10/04/2025	Responsabilidad penal	7	Pendiente
				Responsabilidad Administrativa funcional	3	Pendiente
	3	001-2025-2-0353	21/01/2025	Responsabilidad penal	2	Implementada
				Responsabilidad penal	9	Pendiente
	5	010-2025-2-0473	26/06/2025	Responsabilidad Administrativa funcional	7	Pendiente
Responsabilidad penal				2	Pendiente	
Control específico a hechos con presunta irregularidad	6	028-2025-2-0425	11/06/2025	Responsabilidad Administrativa funcional	5	Pendiente
				Responsabilidad penal	5	Pendiente
	7	003-2025-2-1929	17/01/2025	Responsabilidad Administrativa funcional	8	Implementada
				Responsabilidad civil	8	Pendiente
	8	020-2025-2-0399	20/05/2025	Responsabilidad Administrativa funcional	3	Pendiente
Responsabilidad penal				5	En Proceso	

Con relación a las catorce (14) recomendaciones que están orientadas al inicio del deslinde de responsabilidades administrativas y al inicio de las acciones legales a cargo de la Procuraduría Pública, que comprenden a setenta y dos (72) servidores y/o funcionarios públicos, de los cuales el 7% (1 recomendación) se encuentra en estado "En Proceso" y 79 % (11 recomendaciones) se encuentran en estado "Pendiente". Mientras que, el 14% (2 recomendaciones) se encuentran en estado "Implementada".

Es de mencionar que, más del 35% (5 recomendaciones) que identifican presunta responsabilidad, fueron comprendidas en informes de control emitidas en el mes de junio, por lo que, al cierre del presente informe se encuentran en estado pendiente, ya que vienen iniciando las gestiones para el procedimiento administrativo y la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público.

El estado de las situaciones adversas y el proceso de implementación de las recomendaciones en general se detalla en el **Apéndice N° 1**; asimismo, el detalle del estado situacional de las recomendaciones de los informes de control posterior correspondientes a los procesos administrativos y judiciales, se revela en el **Apéndice N° 2** del presente informe.

iii) Inaplicable: Cuando la autoridad competente sustente técnica o jurídicamente que no se puede implementar la recomendación de acuerdo al marco normativo aplicable.

VIII. CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución de los servicios de control relacionados a la gestión gubernamental en materia ambiental y sobre los recursos naturales ejecutados por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, durante el primer semestre del año 2025, se arribaron a las conclusiones siguientes:

- 8.1 Los órganos integrantes del Sistema Nacional de Control emitieron mil noventa y dos (1092) informes de control, agrupados en siete (7) áreas temáticas: i) Gestión de Áreas Naturales Protegida, que comprende un (1) informe, ii) Gestión del saneamiento, que comprende setenta y ocho (78) informes iii) Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales, que incluye veinticuatro (24) informes iv) Gestión de Residuos Sólidos, que incluye ochocientos noventa y cinco (895), v) Gestión de Riesgos de desastres, que comprende setenta y dos (72), vi) Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que comprende dieciséis (16) informes y vii) Instrumentos de Impacto Ambiental, con seis (6) informes.
- 8.2 En el primer semestre del año 2025 se emitieron cuatro (4) informes de servicios de control previo, bajo la modalidad de operaciones de endeudamiento, enmarcadas en dos (2) áreas temáticas “Gestión del saneamiento” e “Instrumentos de Impacto ambiental”.
- 8.3 Asimismo, en el primer semestre del año 2025 se emitieron mil cincuenta y nueve (1059) informes de servicios de control simultáneo en las modalidades Orientación de Oficio (OO) ochocientos noventa y tres (893), Control Concurrente (CC) ciento diez (110) y Visita de control (VC) setenta y seis (76), de los cuales el 84% (893 informes) son referentes a la temática “Gestión de Residuos Sólidos”, el 7% (70 informes) a la temática “Gestión de Riesgos de desastres”, el 6% (64 servicios de control) estuvieron relacionados con la temática de “Gestión del saneamiento”, el 2% (20 informes) a la temática de “Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales”, mientras que, el 1% restante (12 informes) refirieron a las temáticas “Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, “Gestión de Áreas Naturales Protegidas” e “Instrumentos de Impacto Ambiental”.
- 8.4 Mientras que, con relación a los servicios de control posterior, en el primer semestre del año 2025 se emitieron veintinueve (29) informes de servicios control posterior, bajo la modalidad de Auditoría de Cumplimiento (AC) cinco (5), servicio de control específico a hechos con presunta responsabilidad (SCE) tres (3) y Acción de Oficio Posterior (AOP) veintiuno (21), de los cuales el 38% (11 informes) del total de los informes se refirieron a la temática de “Gestión del saneamiento”, el 34% (10 informes) estuvieron relacionados con la temática de “Fiscalización y procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”, el 14% (4 informes) a la temática de “Gestión y manejo sostenible de los recursos naturales”, mientras que el 14%, (4 informes) sobre la temática “Gestión de Residuos Sólidos” (2) y “Gestión de Riesgos de desastre” (2).
- 8.5 En el primer semestre del 2025 las intervenciones de control relacionados con la gestión ambiental y sobre los recursos naturales se realizaron a nivel nacional, siendo las cinco (5) primeras regiones con mayor número de informes de control emitidos las siguientes: en primer lugar, la región Áncash con ciento un (101) informes (representa el 9% de los informes emitidos); en segundo lugar, la región Cajamarca con ochenta y siete (87) informes (representa el 8% de los informes); en tercer lugar, la región Lima con ochenta y cuatro (84) informes (representa el 8% de los informes); en cuarto lugar, la región Puno con ochenta y dos (82)

informes (representa 8% de los informes) y; seguido en quinto lugar la región Huancavelica con setenta y seis (76) informes (representa el 7% de los informes). Los informes restantes que suman seiscientos sesenta y dos (662) que equivalen el 60% se encuentran distribuidos en las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

- 8.6 Respecto al estado de implementación de las cuarenta y un (41) recomendaciones producto de los informes de servicios de control posterior, el 10% (4 recomendaciones) se encuentra con estado “Implementada”, el 15% (6 recomendaciones) se encuentran en estado “En Proceso”, y finalmente, el 75% (31 recomendaciones) se encuentran en estado “Pendiente”.
- 8.7 Asimismo, de los veintinueve (29) informes de control posterior ejecutados en el primer semestre del año 2025, se precisa que, catorce (14) recomendaciones han identificado presuntas responsabilidades (responsabilidad administrativa funcional entidad, responsabilidad administrativa funcional CGR, responsabilidad civil y responsabilidad penal) a setenta y dos (72) personas, de las cuales, 1 recomendación (que representa el 7%) se encuentra en estado “En Proceso” y once (11) recomendaciones (que representa el 79 %) se encuentran en estado “Pendiente”. Mientras que, 2 recomendaciones (que representa el 14%) se encuentran en estado “Implementada”.
- 8.8 Finalmente, respecto al estado de la implementación de las situaciones adversas resultantes de los servicios de control simultáneo, es de precisar que, de las mil doscientos nueve (1209) situaciones adversas: i) ochenta y tres (83) situaciones adversas, que representan el 7% del total, se encuentran en estado “Con acciones”; ii) trescientos veintiún (321) situaciones adversas, que representan el 26.5%, se encuentran en estado “Sin acciones”, iii) ciento sesenta y tres (163), que representan el 13.5%, se encuentran en estado “Corregido”, iv) seiscientos veintinueve (629), que representa el 52%, se encuentran en estado “No Corregido”; y finalmente, v) trece (13) situaciones adversas, que representa el 1%, con estado “Desestimado”.

IX. RECOMENDACIÓN

Derivar el presente informe consolidado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, a fin que tomen conocimiento sobre los servicios de control ejecutados por el Sistema Nacional de Control durante el primer semestre del año 2025, relacionados a la gestión gubernamental en materia ambiental y sobre los recursos naturales, en cumplimiento a la Ley N° 28422, Ley que modificó el literal i) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

X. APÉNDICES

Apéndice N° 1: Estado de las situaciones adversas y el proceso de implementación de las recomendaciones en general.

Apéndice N° 2: Estado situacional de las recomendaciones de los informes de control posterior

Magdalena del Mar, 21 de noviembre de 2025

Karina Liz Soto Yopez
Integrante - Especialista
Subgerencia de Control del Sector Agricultura
y Ambiente

Marly Maguioly Dominguez Donayre
Jefa de equipo
Subgerencia de Control del Sector Agricultura
y Ambiente

AL SEÑOR GERENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

El que suscribe, ha revisado el informe Consolidado en el marco del Control Gubernamental denominado "Servicio de Control Efectuados a la Gestión Ambiental y sobre los Recursos Naturales – Primer Semestre del 2025" y hace suyo su contenido elevándolo a su Despacho para su aprobación y trámite correspondiente.

Magdalena del Mar, 21 noviembre de 2025

Flabio Toribio Garcia Esquivel
Subgerente
Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente

Apéndice N° 1

Estado de las situaciones adversas y el proceso de implementación de las recomendaciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
1	SERVICIO DE CONTROL PREVIO				
1.1.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO				
1.1.1.	Operaciones de Endeudamiento				
1	Lima	Informe Previo N° 007-2025-CG/APP de 12 de mayo de 2025, denominado: "Tratamiento de Aguas Residuales para Disposición Final o Reúso, Ciudad de Cajamarca" - Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPRC92000033&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Riesgo de controversia en el reinicio de las obligaciones del Concesionario derivadas del procedimiento para los efectos de la suspensión del plazo de la Concesión o suspensión de obligaciones, así como, en el caso de eventos de fuerza mayor o caso fortuito.	No aplica
				Riesgo de incumplimiento de los estándares de calidad del Proyecto durante el Periodo de Diseño y Construcción por limitaciones en la capacidad técnica y operativa en el caso excepcional de asunción temporal por el CONCEDENTE de las funciones de supervisión.	No aplica
2	Lima	Informe Previo N° 009-2025-CG/APP de 5 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios" - Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPRC92000036&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Riesgo de conformidad del Concedente del Expediente Técnico sin que se cuente con la opinión emitida por el Supervisor y dilación en la conclusión de dicho procedimiento.	No aplica
				Riesgo de aprobación al Plan de Operación de Emergencia sin evaluación del Concedente.	No aplica
				Riesgo de no considerar la incorporación de nuevos beneficiarios por no contar con un Padrón de Usuarios actualizado, para la ejecución de las conexiones domiciliarias.	No aplica
3	Lima	Informe Previo N° 012-2025-CG/GRL de 12 de junio de 2025, denominado: Financiamiento en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado relacionado con el proyecto de inversión: "Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el A.A.H.H Unión Quilmana distrito de Quilmana, provincia de Cañete - región Lima" - Gobierno Regional de Lima	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPRC82300052&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El Gobierno Regional, remitió actualización del certificado de factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado con una oferta de caudal de 58 lps, precisando lo siguiente: "(...) se concluye que es factible otorgar en horario restringido el servicio de Agua Potable para proyecto (...)" Sin embargo, para las condiciones futuras para el abastecimiento del Servicio de Agua Potable de 24 horas, el Proyecto deberá considerar una Fuente de Agua, cumpliendo con las Normas de Saneamiento (...)"	No aplica
1.2.	INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL				
1.2.1.	Operaciones de Endeudamiento				
1	Lima	Informe Previo N° 003-2025-CG/GRLP de 20 de marzo de 2025, denominado: Financiamiento en el Marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, relacionando con el proyecto: "Recuperación de los servicios ecosistémicos de los bosques y praderas naturales en la cuenca alta del río Chancay - Huaral, provincia de Huaral, región Lima", con CUI n° 2306489" – Gerencia Regional de Control de Lima Provincias	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPRC82300028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	A la observación realizada respecto a la no vigencia de la certificación ambiental, el Gobierno Regional, ha presentado como documentación complementaria, el cargo del trámite realizado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios de 13 de marzo de 2025, a fin de obtener la aprobación del IGA del proyecto, en cumplimiento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Se recomienda que, previo al inicio de ejecución del Proyecto, se cuente con la debida Certificación Ambiental.	No aplica

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO				
2.1.	GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS				
2.1.1.	Control concurrente				
1	Tacna	Informe de Hito de Control N° 055-2025-OCI/5352-SCC de 23 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto de inversión "Recuperación de los ecosistemas de lomas y desierto costero en las provincias de Tacna y Jorge Basadre del departamento de Tacna". Hito de Control N° 8: Culminación y recepción del proyecto - Gobierno Regional de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CS1535200056&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad recepcionó el proyecto sin verificar su operatividad integral, a pesar de presentar deficiencias técnicas en sus componentes esenciales, situación que compromete su funcionalidad, sostenibilidad y el cumplimiento de su finalidad pública.	No Corregido
2.2.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO				
2.2.1.	Control concurrente				
1	Amazonas	Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/0326-SCC de 7 de febrero de 2025, denominado: "Creación del Servicio de Agua Potable Rural en la Comunidad Nativa JEMPE del distrito de Imaza de la Provincia de Bagua del Departamento de Amazonas – CUI N° 2615545". Hito de Control N° 3: Ejecución contractual de obra – Municipalidad Distrital de Imaza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CS1032600009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Altura de la ventana de captación no coincide con lo establecido en los planos y el diseño hidráulico del expediente técnico, lo que podría generar un inadecuado ingreso de agua, reduciendo el caudal captado y afectando el funcionamiento del sistema. Deficiencias constructivas en el armado de los aceros de refuerzo de la cámara de distribución y caudales, genera el riesgo de comprometer la seguridad estructural y ocasionar fallas prematuras.	No Corregido No Corregido
2	Áncash	Informe de Hito de Control N° 3627-2025-CG/MPROY-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: "Implementación del Paquete 2 de la Cartera Salud que se ejecuta en el Marco del Contrato del Estado a Estado". Hito de Control N° 4 – Autoridad Nacional de Infraestructura - Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CS1L33400024&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Diseño y ejecución de los ambientes que conforman la "Zona de manejo de residuos sólidos" perteneciente a la UPS "Salud Ambiental", y los almacenamientos intermedios de residuos sólidos, no presentan las condiciones necesarias, tales como falta de pendiente mínima, falta de señalética, entre otros, incumpliendo las Normativas Técnicas de Salud NTS N° 144-MINSA y NTS N° 110-MINSA; situaciones que podrían afectar la salud de las personas durante la operación del hospital y la calidad ambiental.	Desestimado
3	Apurímac	Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/0347-SCC de 9 de junio de 2025, denominado: Obra: "Ampliación, Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los ocho barrios urbano marginales de la Localidad Curahuasi, distrito de Curahuasi - Abancay - Apurímac". Hito de Control N° 3: Presentación del segundo y tercer entregable del servicio de elaboración de informe de estado situacional de la obra - Municipalidad Distrital de Curahuasi, Provincia de Abancay.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CS1034700028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ausencia de participación del equipo pericial propuesto por el Consultor para la elaboración de los ensayos de control de calidad del segundo entregable, y eventual inaplicación de penalidades que derivarían de ella, afectan el cumplimiento de las obligaciones contractuales y generaría el riesgo de otorgarle conformidad sin cumplir las disposiciones contractuales legales, ocasionando mayores contingencias y retraso para el reinicio de obra.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
4	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0263-SCC de 20 de enero de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los distritos de Socabaya, Sabandia y Characato de la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa". Hito de Control N° 9: A la valorización N° 18 de obra - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026300001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Tuberías de hierro dúctil DN 450mm con rayaduras y desprendimiento de pintura en el recubrimiento exterior, generaría riesgo a la calidad de la obra y que se reconozca pagos cuando dichos bienes no cumplirían las especificaciones técnicas.	No Corregido
				Ejecución de partidas que conforman la ruta crítica no acorde a la programación, podría generar el riesgo de atrasos y dilaciones en la puesta en servicio de la obra en perjuicio de la población beneficiaria.	No Corregido
				Falta de anotaciones de los controles de calidad en el cuaderno de obra, podría afectar la transparencia de los trabajos ejecutados; así como, el monitoreo oportuno y seguimiento en la obra.	Corregido
				Ausencia de eliminación de escombros que provienen de demolición de pavimento y excavaciones en las líneas de conducción LC-07 y LC-08 en el distrito de Paucarpata, limitaría el tránsito en dichas zonas y generaría accidentes a la población.	Corregido
				Trabajos inconclusos en la reposición de pavimento asfáltico, podría ocasionar daños a las partidas ejecutadas y a las vías intervenidas; así como, posibles accidentes de tránsito y sanciones de las municipalidades que otorgaron los permisos.	Corregido
				Losa removible de cámara de válvulas presenta desnivel con la vía, lo que podría ocasionar daño a la estructura existente; así como, generar riesgo de accidentes a la población y vehículos.	No Corregido
				Acero armado y habilitado en vigas y columnas de pilar izquierdo de pase aéreo está expuesto ante precipitaciones pluviales, lo que podría generar en dicho material deterioro con la consecuente afectación en la calidad de la obra, además de retrasos en la ejecución de las partidas vinculadas.	No Corregido
5	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0353-SCC de 3 de marzo de 2025, denominado: Obra: "Construcción de la Línea de Aducción Reservorio de 600 M3 y Captación de agua en el sector el Pajonal, Distrito de Mollebaya, Provincia y Departamento de Arequipa Etapa II". Hito de Control N° 1: Avance mensual - Valorización enero 2025 - Municipalidad Distrital de Mollebaya, Provincia de Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI035300005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias en el expediente técnico, que no han sido advertidas en la ejecución de obra, en relación a la calidad del agua, instalaciones hidráulicas en el reservorio y ausencia de cerco perimétrico, podría generar afectación a la funcionalidad del proyecto y a la salud de la población beneficiaria	No Corregido
6	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0263-SCC de 31 de marzo de 2025, denominado: Elaboración del expediente técnico de saldos de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata, distrito de Uchumayo - Arequipa". Hito de control N° 6: Expediente técnico de saldos de obra. - SEDAPAR S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026300008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Expediente técnico de saldos de obra presentado por el consultor no cumpliría con los parámetros establecidos en las normas técnicas sanitarias, así como los resultados de su diseño presentarían inconsistencias, aspectos que no estarían siendo observados por la supervisión y la entidad, al aprobar el mismo, lo que podría afectar el funcionamiento hidráulico; por lo tanto, el logro de los objetivos del proyecto.	No Corregido
				Expediente técnico de saldos de obra, presentado por el consultor contendría información incompleta e inexacta; sin embargo, contaría con la conformidad y aprobación de la supervisión, del departamento de Estudios, de la gerencia de Ingeniería, y de la gerencia General, situación que podría presentar limitaciones en la ejecución del proyecto dificultando además el debido control y supervisión del mismo al no contar con información completa en la implementación de las partidas	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
7	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 010-2025-OCI/0263-SCC de 13 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de los distritos de Socabaya, Sabandia, y Characato de la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa". Hito de Control N° 10: A las valorizaciones de obra Nos 19 y 20 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026300010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Reposición de la Carpeta asfáltica realizada por el contratista no es uniforme y presenta sobre elevaciones respecto a las existente, lo cual podría reducir la vida útil del pavimento y comprometer la calidad de la obra.	Con Acciones
				La ejecución de los trabajos en la línea de conducción LC-12 no se estaría llevando a cabo conforme al procedimiento constructivo establecido en las especificaciones técnicas, lo cual podría ocasionar un deterioro prematuro de la infraestructura y comprometer la calidad de los materiales empleados en la obra.	Con Acciones
				Partidas que conforman la ruta crítica no ejecutadas acorde a su programación, podría generar el riesgo de atrasos y dilaciones en la puesta en servicio de la obra en perjuicio de la población beneficiaria.	Con Acciones
				Tuberías de hierro dúctil de 450 mm que se viene instalando en la línea de conducción LC-08, se encuentran acopiadas sobre superficie de terreno que no reúne condiciones adecuadas para su almacenamiento y seguridad, situación que genera el riesgo de afectar su vida útil	Con Acciones
8	Arequipa	Informe de Hito de Control Concurrente N° 012-2025-OCI/0263-SCC de 16 de mayo de 2025, denominado: Saldo de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de SACHACA, TIABAYA y La Localidad de CONGOTA, distrito de Uchumayo - Arequipa". Hito de Control N° 1 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa - SEDAPAR S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026300012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con libre disponibilidad del terreno y permisos municipales donde se ejecutará la obra, generando el riesgo de retrasos en el inicio de su ejecución, afectando la oportunidad de la prestación del servicio que debe brindar a la población beneficiaria.	Corregido
9	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5334-SCC de 6 de junio de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema de disposición de excretas en los centros poblados y anexos de 13 localidades del distrito de Santa Isabel de Sigwas, provincia de Arequipa departamento de Arequipa." Hito de Control N° 1: Ejecución de obra al mes de abril de 2025 - Gobierno Regional de Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533400022&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Estructuras que superan su vida útil, afectando su funcionalidad, y omisión de elementos en el expediente técnico del proyecto podrían afectar la finalidad de la ejecución de la obra, así como generar riesgo de paralizaciones, ampliaciones de plazo y mayores costos en perjuicio de la entidad.	No Corregido
10	Cajamarca	Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/5336-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en 14 Localidades, Provincia de Cutervo - Cajamarca". Hito de Control N° 5: Valorización de Obra N° 33 y valorización N° 17 de la prestación adicional de obra N° 5 - Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gobierno Regional de Cajamarca.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533600011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de partidas incumpliendo exigencias contractuales, establecidas en las especificaciones técnicas y planos; así como valorización de partidas no ejecutadas, genera el riesgo de la afectación a la calidad de la obra y con ello la vida útil de la misma; aunado al riesgo de pagos no correspondientes al contratista por partidas no ejecutadas.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
11	Huancavelica	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/2931-SCC de 8 de abril de 2025, denominado: Procedimiento de selección, ejecución y liquidación de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas en Chamana y Millpo del distrito de Churcampa de la provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica" Hito de Control N° 4: Valorización de Obra N° 6 - Municipalidad Provincial de Churcampa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi293100020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias constructivas, así como la falta de limpieza y orden en la obra, incumplen las normas establecidas para el proceso constructivo de ejecución, que conlleva a tener el riesgo de afectar la calidad, vida útil de la obra y seguridad en proceso constructivo.	Sin Acciones
12	Huancavelica	Informe de Control Concurrente N° 4315-2025-CG/GRHV-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Pazos y Quispiñicas del distrito de Pazos, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica" - Municipalidad Distrital de Pazos	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSiL44600198&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Captación del sistema IV de la obra viene abasteciéndose de agua turbia de fuentes externas y captaciones antiguas, situación que pondría en riesgo la calidad del agua, incumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la salud de la población beneficiaria.	No Corregido
				Falta de limpieza y mantenimiento en las estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales, situación que podría afectar la salud de la población y la calidad ambiental.	No Corregido
				Índices de cloración por debajo de los parámetros establecidos para el consumo humano, situación que pondría en riesgo la salud de la población beneficiaria.	No Corregido
13	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/2694-SCC de 20 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Renovación de sistema de abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado, conexiones domiciliarias de agua potable y conexión domiciliar de alcantarillado; en el (la) Jirón Wiracocha, Atahualpa, Chavín, Amauta y Jirón Rupa Rupa en el Centro Poblado Paucarbamba, distrito de Amarilis, Provincia Huánuco, Departamento Huánuco". Hito de Control N° 2: Estado situacional de la obra al mes de mayo de 2025 - Municipalidad Distrital de Amarilis	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi269400010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias en el proceso constructivo de la red colectora y las conexiones domiciliarias de desagüe podrían generar daños en las tuberías y filtraciones, y comprometer la calidad de la obra y su finalidad pública.	Sin Acciones
14	Huánuco	Informe de Control Concurrente N° 012-2025-OCI/0401-SCC de 25 de febrero de 2025, denominado: Operatividad y mantenimiento de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las Localidades de San Ramón de Macha, Santa Isabel de Ingenio y San Cristóbal de Mirador, Distrito de San Francisco de Cayrán - Provincia de Huánuco - Departamento de Huánuco" - Municipalidad Distrital de San Francisco de Cayrán. - Municipalidad Distrital de San Francisco de Cayrán	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi040100014&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Unidades Básicas de Saneamiento presentan luminarias interiores inoperativas e instalaciones sanitarias con fugas, situación que afectaría a la población beneficiaria al no poder hacer uso de todos los componentes que conforman el sistema de saneamiento.	Corregido
				Paredes exteriores de las Unidades Básicas de Saneamiento presentan desprendimiento de pintura, lo cual no aseguraría la calidad de la obra, generando exposición y vulnerabilidad de los muros de albañilería ante agentes externos.	Corregido
				Deslizamientos o derrumbes producidos en la captación n.º 1 de la localidad de San Ramón de Macha, podrían conllevar a un colapso del cerco perimétrico de protección, así como afectar a los elementos estructurales de la captación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
15	La Libertad	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0264-SCC de 29 de enero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento Redes de Agua para consumo humano y Alcantarillado Sanitario de la Urbanización Primavera, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, CUI N° 2115955". Hito de Control N° 10: Ejecución de obra – Octava visita - SEDALIB S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026400001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Partidas ejecutadas por el contratista, no vienen cumpliendo con las especificaciones técnicas, la normativa aplicable y el requerimiento efectuado en las bases integradas, lo que podría conllevar riesgos de accidentes durante la ejecución de la obra, afectar la calidad y vida útil del proyecto; así como, el pago por partidas no ejecutadas adecuadamente o en su totalidad y el no cobro de penalidades a la contratista por incumplimientos contractuales.	No Corregido
16	La Libertad	Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/3614-SCC de 18 de junio de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Ampliación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en los Caseríos de Conoden, Tambo Puquio, El Salitre y Punguchique Alto, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú - La Libertad". Hito de Control N° 6: Avance de obra – Valorización de obra N° 12 - Municipalidad Provincial de Gran Chimú	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI361400007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiente ubicación y desnivel del pozo percolador y biodigestor de la vivienda, genera el riesgo de no garantizar la calidad, durabilidad y vida útil del sistema de tratamiento de aguas residuales, incumpléndose con la finalidad de la obra.	No Corregido
				Deficiencias técnicas constructivas en la ejecución de las partidas de concreto f'c=280 kg/cm2 p/muro reforzado y curado de concreto con aditivo del filtro lento de la planta de tratamiento de agua potable-PTAP, genera el riesgo de no garantizar la calidad, durabilidad y vida útil de la estructura, incumpléndose con la finalidad de la obra.	Sin Acciones
17	La Libertad	Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0264-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: Ejecución a la contratación del "Servicio de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de SEDALIB S.A." Hito de Control N° 13: Ejecución contractual del servicio – decimotercera visita - SEDALIB S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026400008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Empresa contratista viene ejecutando partidas que no cumplen con las especificaciones técnicas y normativa aplicable, lo que podría conllevar a deficiencias en la calidad del servicio durante la ejecución del proceso constructivo, influyendo negativamente en la durabilidad y vida útil del servicio, así como el pago por partidas no ejecutadas adecuadamente y el no cobro de penalidades al contratista.	Corregido
18	Lambayeque	Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0425-SCC de 17 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los Pueblos Jóvenes San Antonio, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", con CUI 2252048. Hito de Control N° 4: Proceso de reactivación de obra al 10 de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Chiclayo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI042500008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad mantiene obra paralizada sin implementar medidas de seguridad y medioambientales en las vías intervenidas durante la ejecución de obra, situación que pondría en riesgo la integridad física de los pobladores de la zona y el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto.	Corregido
19	Lima	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0430-SCC de 4 de febrero de 2025, denominado: Obra: "Instalación del sistema de alcantarillado en el AA. HH Señor de los Milagros y C.P Casa Blanca, distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete, Lima, con CUI N.° 2244668. Hito de Control N° 7: Ejecución contractual, adicionales de obra y mayores metrados - Municipalidad Distrital de Cerro Azul	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043000001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Estaciones de bombeo 01.10 "Casa Blanca", 01.11 "Señor de los Milagros 1" y 01.12 "Señor de los Milagros 2", no concluidos en los plazos contractuales y adicionales aprobados, generaría el riesgo de que el proyecto de inversión pública de CUI 2244668, no cumpla sus objetivos programados, y que esté no funcione en su totalidad por falta de energización.	No Corregido
				Inadecuada coordinación entre la Entidad, Empresa Contratista y la EPS EMAPA CAÑETE S.A.C, para la intervención en una red existente de agua de propiedad de la EPS, y partidas pendientes de culminación, viene generando el retraso en la culminación de la partida 01.05 línea de impulsión.	No Corregido
				Inadecuada tramitación en la presentación de los requisitos solicitados por la empresa Luz del Sur, a través del documento DPHC.3706670 de 26 de noviembre de 2024, generaría el retraso para la culminación de las partidas de la estación de bombeo "Señor de los Milagros n.° 1" y puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado ejecutado.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
20	Lima	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/6003-SCC de 20 de enero de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Comunidad Nativa de Dulce Gloria – distrito de Yurua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali". CUI N° 2264617 Hito de control N° 1: Estado situacional de la actualización del expediente técnico de obra a enero de 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI600300002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no viene tomando acciones oportunas para minimizar el riesgo de incumplimiento de los plazos contractuales en la presentación y/o subsanación de los productos del consultor, situación que ha generado aplazamientos en la actualización del expediente técnico y podría determinar que se postergue el acceso de la población a los servicios de saneamiento.	Corregido
21	Lima	Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/0262-SCC de 31 de enero de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima. CUI 2409966" Hito de Control N° 8: Ejecución contractual de consultoría de obra a enero de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026200007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad a la fecha no cuenta con los documentos que acrediten la propiedad de tres (3) pozos de la etapa 2 del Proyecto, lo cual limita al consultor el inicio de los trámites para obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, establecido en su contrato, por lo que a la fecha no se cuenta con la aprobación del expediente técnico y ejecución física de la etapa 2, generándose el riesgo que Sedapal incurra en mayores costos y se siga postergando la prestación del servicio de agua potable de calidad a la población objetivo.	No Corregido
22	Lima	Informe de Hito de Control N° 006-2025-OCI/0262-SCC de 3 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 318 y 323 - 5to Territorio distrito de Villa El Salvador" - Fase 1. - CUI N° 2403498 Hito de Control N° 14: Ejecución contractual de obra a diciembre de 2024 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026200005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	SEDAPAL no viene tomando oportunas ante la inoperatividad de la "Matriz Proceres", en la cual se tiene previsto la descarga de las aguas residuales provenientes de cuatro (4) colectores del Proyecto, lo cual afecta la culminación de la ejecución de obra en el plazo previsto; y genera el riesgo en el funcionamiento del sistema de alcantarillado; además, de postergar el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado de calidad a la Población Beneficiaria y generarse contingencias a la entidad.	No Corregido
23	Lima	Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5978-SCC de 18 de marzo de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla - departamento de Tumbes." CUI N° 2561234. Etapa I. Hito de Control N° 6: Terminación de obra - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI597800019&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Asentamientos en las zonas de relleno de zanjas que cubren las tuberías de la red de alcantarillado y de una instalación domiciliaria en la calle Leoncio Prado, así como, la inobservancia a los planos y especificaciones técnicas respecto a la ejecución de la media caña del buzón BR-05, podría afectar la vida útil del proyecto, así como generar el riesgo de un deficiente funcionamiento del sistema de alcantarillado afectando a la población beneficiaria.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
24	Lima	Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/6003-SCC de 10 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en el Centro Poblado de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto (CUI N° 2400849).	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI600300019&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad otorgó conformidad a la valorización N° 14 correspondiente al mes de enero de 2025, a pesar que el contratista presentó los ensayos de laboratorio para el diseño de mezcla del concreto en un laboratorio que no se encuentra inscrito en Instituto Nacional de Calidad (INACAL), incumpliendo con las estipulaciones contractuales, situación que podría afectar la validez de los resultados y la calidad de la obra.	No Corregido
		Hito de Control N° 7: Ejecución de obra - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR		El personal del contratista viene incumpliendo con la elaboración del Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y del Permiso Escrito de Trabajo De Alto Riesgo (PETAR), así como con la participación en las inducciones diarias, capacitaciones y sensibilizaciones de seguridad y salud en el trabajo, lo que podría generar la paralización de obra, aplazando el término de obra, y postergando el acceso a la población a los servicios de saneamiento.	Corregido
25	Lima	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/5978-SCC de 19 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Ampliación del sistema de alcantarillado 4 distritos de la provincia de Cusco departamento de Cusco" - CUI N° 2278252.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI597800021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias constructivas en la ejecución de buzones y cajas de conexión domiciliar de alcantarillado, tales como alturas menores a las especificadas en los planos, estancamiento de agua, residuos de obra y cangrejeras en la losa de techo y tapas de los buzones, así como fisuras y roturas en las tapas de las conexiones, podrían afectar el funcionamiento, la calidad y vida útil de la infraestructura de la obra.	No Corregido
		Hito de Control N° 10: Ejecución de obra - Valorización a enero 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU		Red de Alcantarillado de la asociación de propietarios de vivienda portales de Tica Tica, a la fecha no cuenta con punto de descarga debido a que el colector de la quebrada Shapy, que pertenece a otro proyecto, no se encuentra concluido, situación que pone en riesgo la culminación de la obra y por ende el cumplimiento de su finalidad pública.	No Corregido
26	Lima	Informe de Hito de Control N° 023-2025-OCI/0262-SCC de 25 de abril de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado distrito de Lurín – Provincia de Lima – Departamento de Lima"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026200023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Habiendo transcurrido 24 meses de concluido el plazo contractual para la culminación del expediente técnico del proyecto, la entidad aún no cuenta con los documentos que acrediten la propiedad de los terrenos donde se proyectará las líneas de rebose de las cámaras de desagüe CDP-02, CDP-03, CDP-04, CDP-05, CDP-06, CDP-07, CDP-LA BARCA, que son necesarios para obtener el derecho de uso de área acuática, según la normativa vigente; razón por la cual a la fecha el consultor no puede realizar los trámites para obtener la autorización de la ejecución para el proyecto y que se incurra en mayores costos para su culminación y consecuentemente la postergación de dotar de agua potable y alcantarillado a la población beneficiaria.	Con Acciones
27	Lima	Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/6003-SCC de 25 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación instalación, del servicio de agua potable y saneamiento en los centros poblados de Betania, La Esperanza, Victoria Nueva y San Juan de Río Soritor, 4 localidades del distrito de Nueva Cajamarca provincia de Rioja - departamento de San Martín, con CUI n.° 2308606.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI600300029&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias en la ejecución del proyecto tales como presencia de óxido en elementos metálicos, cercos metálicos perimétricos y elementos metálicos que componen la red de distribución de agua, y en las unidades básicas de saneamiento, incumplen lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico y normativa vigente, afectando la calidad de la obra; pudiendo generar la reducción de la vida útil del proyecto.	No Corregido
28	Lima	Informe de Hito de Control N° 034-2025-OCI/0262-SCC de 26 de junio de 2025, denominado: Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de los Colectores Primarios en el Área de Drenaje de los Colectores Comas y Chillón, Distritos: Carabaylo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres e Independencia, 5 Distritos de la Provincia de Lima Departamento de Lima" - CUI 2395022.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026200035&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	SEDAPAL viene desarrollando el expediente técnico del colector Comas, Chillón, el cual incrementará progresivamente el caudal descargado hacia la PTAR Taboada, sin considerar que la capacidad actual de dicha planta permitiría tratar, con limitaciones, el caudal estimado hacia el año 20 del horizonte de diseño, y que además SEDAPAL no contempla a la fecha ningún proyecto para su ampliación o mejora, situación que generaría el riesgo de una afectación a la continuidad y calidad del servicio de tratamiento de aguas residuales, así como impactos negativos en el entorno ambiental y sanitario.	Con Acciones
		Hito de Control N° 7: Ejecución de obra a marzo de 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR			
		Hito de Control N° 9: Ejecución contractual de consultoría de obra a abril de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.			
		Hito de Control N° 9: Avance de ejecución del estudio a junio de 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL S.A.			

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
29	Lima	Informe de Hito de Control N° 043-2025-OCI/5978-SCC de 6 de junio de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Instalación, Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de 103 Caseríos, distrito de Huarmaca – Provincia de Huancabamba – Piura" CUI N° 2193247. Hito de Control N° 19: recepción de los subproyectos UP N° 028 Pampa Grande Caserío La Tiza, UP N° 074 tunas y ejecución del subproyecto UP N° 57A San Martín - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI597800042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	En el Subproyecto UP N° 57ª San Martín, que se encuentra suspendido, se encontraron tramos de tubería instalada en la red colectora expuestos a daños; así como sus bozonetas colmatadas con lodo y material suelto, situación que podría afectar el tiempo de vida útil del proyecto y generar deficiencias durante su funcionamiento.	Corregido
30	Lima	Informe de Hito de Control N° 047-2025-OCI/6003-SCC de 29 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Creación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas en los sectores de Silco, Huallatani, Orcocochiri, Chaccopalla, Saywa, Huamanhuiri, Inticancha, Otaña, Pillone y Nanrapampa de la C.C. de Chilloroya del distrito de Livitaca - provincia de Chumbivilcas - Cusco" CUI N° 2471794. Hito de Control N° 7: Ejecución de obra a mayo 2025 - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI600300047&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias técnicas en el proceso constructivo de las unidades básicas de saneamiento, no acorde a lo establecido al expediente técnico y normativa vigente, podría afectar la calidad, funcionalidad y vida útil del proyecto.	Sin Acciones
31	Lima	Informe de Hito de Control N° 050-2025-OCI/6003-SCC de 2 de junio de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en la Comunidad Nativa de Progreso, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto", con CUI N° 2339595. Hito de Control N° 7: Periodo de notificación de defectos - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI600300050&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias técnicas en las unidades básicas de saneamiento, incumplen lo establecido en el expediente técnico y normativa aplicable, situación que podría afectar la calidad y la vida útil de los componentes del proyecto.	Corregido
32	Lima	Informe de Hito de Control N° 076-2025-OCI/5303-SCC de 26 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las nuevas habilitaciones del esquema Horacio Zevallos, Pariachi y anexos, del distrito de Ate - provincia de Lima departamento de Lima" CUI N° 2501447. Hito de Control N° 10: Estado situacional de la elaboración del expediente técnico al mes de abril 2025 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI530300076&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta del instrumento de gestión ambiental (IGA) aplicable al proyecto, pese al término del plazo contractual, pone en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato de consultoría y repercute en el inicio de la ejecución de la obra.	No Corregido
33	Lima	Informe de Hito de Control N° 3038-2025-CG/APP-SCC de 14 de febrero de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Huarmey, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey – departamento de Áncash" Hito de Control N° 9: Emisión y consentimiento de la conformidad de recepción y de calidad de obra - Ministerio de Vivienda, Construcción	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SIC92000008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Durante el periodo de puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, no se evidencia que se hayan realizado los análisis de control de calidad de agua cruda, tratada y decantada de conformidad a la subpartida 1.2.13.1 Control de Calidad de Agua Potable del expediente técnico en la cantidad de veces de muestreo y de parámetros, establecidos en la norma OS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el reglamento de calidad de agua para consumo humano, y los términos de referencia del contrato de supervisión, no obstante, se ha valorizado la subpartida de control de calidad de agua para la puesta en marcha de la citada planta al 100%. Dicha situación no permite asegurar que la dosificación del cloro y otros en el tratamiento del agua cruda y decantada sean los óptimos, así como, que el agua tratada por la PTAP sea apta para el consumo humano en cuanto a los parámetros orgánicos, lo cual pone en riesgo la salud de los beneficiarios del proyecto y afectaría el adecuado control técnico y operacional del Proyecto.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
33	Lima	y Saneamiento - MVCS		El Material excedente de la excavación en la zona de los reservorios R-1 y R-2 no han sido eliminados en su totalidad, observándose material excedente dispuesto a media ladera, lo que contraviene las especificaciones técnicas y el programa de adecuación y manejo ambiental del expediente técnico, esta situación podría conllevar a que se produzcan deslizamientos que afecten la integridad física de las personas e infraestructura establecidas cerca a los reservorios.	No Corregido
34	Loreto	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0436-SCC de 26 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto – Etapa" CUI N° 2095204. Hito de Control N° 3: Avance de obra - Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043600021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Funcionarios y Servidores inician la ejecución de la obra sin contar con Certificación Ambiental, situación que podría generar limitaciones para la gestión de los impactos ambientales negativos, así como la aplicación de una multa de S/ 160 500 000, 00 y consecuentemente un perjuicio económico para la entidad.	No Corregido
35	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/0444-SCC de 26 de marzo de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento de los sistemas de agua potable para consumo humano y alcantarillado en Omate y anexos, distrito de Omate, Provincia de General Sánchez Cerro – Moquegua". Hito de Control N° 9: ejecución del proyecto al mes de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI044400004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no viene adoptando oportunamente las medidas y acciones para la reactivación de la obra paralizada, en el marco de la Ley N° 31589 y sus modificatorias; situación que, no permitiría la reactivación de la obra paralizada y un adecuado servicio de saneamiento básico de agua potable para la población de Omate y anexos.	No Corregido
36	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0444-SCC de 25 de junio de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento de los sistemas de agua potable para consumo humano y alcantarillado en Omate y anexos, distrito de Omate, Provincia de General Sánchez Cerro – Moquegua". Hito de Control N° 10: ejecución del proyecto al mes de junio de 2025 - Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI044400008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad tiene previsto contratar el servicio de Elaboración del Informe Técnico - Financiero, sin embargo, no contaría con toda la documentación necesaria a ser proporcionada al consultor, además no incluye algunos tipos de ensayos y tramos ejecutados en la lista de ensayos a realizar; situación, que pondría en riesgo la oportunidad y la calidad de los estudios necesarios para la reactivación de la obra.	Sin Acciones
37	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 034-2025-OCI/5347-SCC de 13 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Calacoa, distrito de San Cristóbal - provincia de mariscal nieta - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 12: Avance de la ejecución física del Centro de Salud Calacoa a mayo de 2025 - Gobierno Regional Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534700033&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Servicio de revisión de expediente técnico de la especialidad de instalaciones sanitarias no ha previsto la separación de las aguas residuales domésticas y no domésticas, lo que podría ocasionar la descarga de aguas residuales con valores superiores a los máximos admisibles en el sistema de alcantarillado de la localidad, generando un riesgo para la salud pública y el medio ambiente	Sin Acciones
38	Puno	Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0457-SCC de 5 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Instalación del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las comunidades de Florida, Pilipilina, Tuturcuyo, Esquinapata y Yucajachi distrito Achaya - Azángaro -Puno, CUI N° 2285593". Hito de Control N° 3: Recepción de Obra - Municipalidad Distrital de Achaya	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI045700005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad valorizó al 100% partidas no concluidas del plan de cierre de obra, generando que se reconozcan trabajos no ejecutados, así como el riesgo de contaminación del medio ambiente que podría afectar la salud de los pobladores de la zona.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
39	Puno	Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0463-SCC de 3 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la IOARR: "Construcción de celdas para residuos, sistema de manejo de lixiviados, sistema de drenaje y pozo de monitoreo; en el relleno sanitario Itapalluni de la comunidad de Cancharani, distrito de Puno, provincia Puno" Hito de Control N° 3 - Componente 002 Sistema de manejo de lixiviado y gases - Municipalidad Provincial de Puno	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO46300013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Aguas pluviales afectan el perfilado y compactado en talud de la poza de lixiviados, situación que viene generando la erosión rápida y posible falla del talud poniendo en riesgo la calidad y vida útil de la obra.	No Corregido
40	Puno	Informe de Control Concurrente N° 032-2025-OCI/0457-SCC de 12 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Instalación de sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en las comunidades de Florida, Pilipline, Tuturcuyo, Esquinapata y Yucajachi distrito Achaya - Azángaro - Puno, CUI N° 2285593" - Municipalidad Distrital de Achaya	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO45700032&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Uso inadecuado de las unidades básicas de saneamiento (UBS) de obra puesta en funcionamiento; podría comprometer su función higiénica y generar un deterioro prematuro, afectando la sostenibilidad de la inversión pública.	No Corregido
41	Tacna	Informe de Hito de Control N° 3658-2025-CG/APP-SCC de 24 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de inversión: "Creación del Servicio Integral de Agua Potable y Alcantarillado en el PROMUVI Señor de los Milagros en los distritos de Tacna y Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de la provincia de Tacna - departamento de Tacna" Hito de Control N° 1: Avance de ejecución de obras, al mes de febrero 2025 - Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC92000022&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La empresa Privada a la fecha no ha iniciado con los trámites de autorización ante la ANA para la perforación de los pozos PV-05 y PV- 06, ni ha iniciado con la ejecución de los pozos, así como, no se han realizado los trámites para que la acreditación de disponibilidad hídrica autorizada por la ANA cubra la demanda de agua prevista para el proyecto, inobservando el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la Programación de Obra Establecida en el Documento de Trabajo, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Expediente Técnico. Dicha situación podría ocasionar retrasos en la culminación de la obra, así como el riesgo de no poder atender la demanda de agua potable para la población beneficiaria futura.	No Corregido
				La demora en iniciar las excavaciones, colocación del concreto simple y armado en la losa de cimentación del reservorio apoyado del proyecto, contravienen la programación de la obra aprobada en el documento de trabajo. Dicha situación podría ocasionar retrasos en la ejecución del sistema de agua potable del proyecto, afectando su oportuno funcionamiento.	No Corregido
42	Tumbes	Informe de Hito de Control Concurrente N° 009-2025-OCI/0475-SCC de 25 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de saldo de Obra: "Creación del Sistema Básico de Alcantarillado, PTAR y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Vaquería del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes" CUI N° 2513871. Hito de Control N° 3: Ejecución de saldo de obra - Municipalidad Distrital de San Jacinto	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47500009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Expediente técnico de saldo de obra aprobado por la entidad carece del instrumento de gestión ambiental, además, presenta inconsistencias entre las partidas y las especificaciones técnicas del presupuesto ambiental, a ello se suma la omisión en la gestión del permiso de reúso de aguas residuales tratadas ante la autoridad competente, esta situación genera, durante la ejecución del proyecto, el riesgo de un impacto ambiental negativo, afectando tanto la conservación y protección del medio ambiente como a la población aledaña.	No Corregido
43	Tumbes	Informe de Hito de Control Concurrente N° 021-2025-OCI/0475-SCC de 23 de abril de 2025, denominado: Saldo de Obra: "Rehabilitación del Colector Principal de Alcantarillado de la Calle Bolívar, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes - CUI N° 2517676" Hito de Control N° 13: Ejecución de obra - Municipalidad Provincial de Tumbes	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47500021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Contratista ejecuta saldo de obra sin implementar medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental, lo que provoca una mitigación inadecuada en el área de influencia y no reduce los impactos ambientales negativos, situación que puede generar focos infecciosos, contaminación ambiental y riesgos para la salud pública.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
44	Tumbes	Informe de Hito de Control Concurrente N° 023-2025-OCI/0475-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de saldo de obra: "Creación del sistema básico de alcantarillado, PTAR y mejoramiento del sistema de agua potable en el Caserío de Vaquería del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes" CUI N° 2513871. Hito de Control N° 4: Ejecución de saldo de obra - Municipalidad Distrital de San Jacinto	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047500023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no ha gestionado la elaboración del instrumento de gestión ambiental requerido para la etapa de construcción de la obra, lo que genera el incumplimiento de las medidas de prevención ambiental y aumenta el riesgo de impacto negativo sobre la conservación y protección del ambiente y la población.	No Corregido
		Inadecuada evacuación de aguas pluviales estancadas en las estructuras civiles de la PTAR y formación de una laguna adyacente al lecho secado de lodos, genera el riesgo de la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, ocasionando daños a la salud pública, así como el deterioro de la infraestructura construida, afectando su vida útil.		No Corregido	

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2.2.2.	Visita de Control				
1	Amazonas	Informe de Visita de Control N° 020-2025-OCI/0326 de 28 de marzo de 2025, denominado: Estado situacional de la Obra "Creación e instalación del servicio de agua para riego en el Sector Valencia, distrito de Aramango, Bagua, Amazonas" - Municipalidad Distrital de Aramango	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI032600020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La obra se encuentra inoperativa, sin funcionamiento, ni mantenimiento, así también con varios tramos afectados por la destrucción de tubería debido a factores ambientales y externos, lo que genera que a la fecha no se cumpla con la finalidad pública y que lo beneficiarios no puedan irrigar sus áreas de cultivo, a pesar que se encuentra recepcionado y liquidada desde el año 2020.	No Corregido
2	Amazonas	Informe de Visita de Control N° 021-2025-OCI/0326-SVC de 10 de abril de 2025, denominado: Estado Situacional del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la localidad de Pomabamba, distrito de Aramango, provincia de Bagua, Amazonas - Municipalidad Distrital de Aramango	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI032600021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Servicio del Sistema de Saneamiento Rural de la Localidad de Pomabamba se encuentra en condiciones precarias, además se viene abasteciendo del reboso de agua del almacenamiento del otro sistema, situación que limita el abastecimiento oportuno a los pobladores y podría favorecer a la propagación de enfermedades de origen hídrico.	No Corregido
3	Arequipa	Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0360-SVC de 26 de febrero de 2025, denominado: C culminación de la obra: saldo de obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades de Tomepampa y Huayhuanca del distrito de Tomepampa, provincia La Unión, departamento de Arequipa" - Municipalidad Distrital de Tomepampa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI036000007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Vía pavimentada de la localidad de Huayhuanca, no cuenta con reposición de superficie de rodadura, lo que podría ocasionar el deterioro de la vía y afectar la transitabilidad de los usuarios.	No Corregido
				Obra culminada aún no cuenta con recepción de la entidad, lo que podría afectar la oportuna cobertura de los servicios básicos a los beneficiarios.	No Corregido
4	Cajamarca	Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/4412-SVC de 16 de abril de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra "Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en la EPS SEDACAJ 2022-2024- de la ciudad de Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca" – CUI N° 2534225 - Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca – SEDACAJ S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI441200004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Supervisión, funcionarios y servidores de la entidad, autorizan y aprueban mayores metrados, los cuales no se enmarcan en la normativa aplicable, generando el riesgo en la funcionalidad del sistema, una falta de legalidad normativa en los trabajos ejecutados y la aprobación de ampliaciones de plazo.	No Corregido
				Inadecuada preparación de la mezcla y colocación del concreto para la construcción de buzones, poniendo en riesgo la calidad de la obra en ejecución.	Corregido
5	Cajamarca	Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/4412-SVC de 9 de mayo de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra "Construcción de red de distribución y red de alcantarillado en la Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca" – CUI N° 2615309 - Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca – SEDACAJ S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI441200006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Inadecuado almacenamiento de tubería PVC de alcantarillado, generando el deterioro de las tuberías y poniendo en riesgo la funcionalidad del sistema y calidad de la obra.	Corregido
				Ausencia de profesional clave por parte de la contratista (gerente de obra y especialista ambiental), genera incumplimiento contractual establecido en las bases integradas y pone en riesgo la calidad técnica de la obra.	Corregido
				Colocación de material inadecuado como protección (cama de apoyo) para la tubería de alcantarillado, generando el riesgo de afectación a la funcionalidad del sistema y calidad de la obra.	Corregido
6	Huancavelica	Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/0397-SVC de 26 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Mejoramiento del sistema de riego en las localidades de Ayaccocha y Huachac del distrito de Salcabamba – provincia de Tayacaja – departamento de Huancavelica" - Municipalidad Distrital de Salcabamba	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI039700006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El contratista ejecuta partidas durante la suspensión del plazo de ejecución de obra, sin dirección técnica y aprobación de parte de la supervisión, situación que podría afectar el control técnico de los trabajos y comprometer la calidad de la obra, así como la inaplicación de penalidades.	No Corregido
				El contratista ejecutó partidas que no fueron realizadas conforme a las especificaciones técnicas; generando la posibilidad de efectuar pagos por trabajos deficientemente ejecutados que podrían comprometer la calidad de la obra.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
7	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 4091-2025-CG/MPROY-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado del C.P. La Esperanza y Anexos - Amarilis - Huánuco, provincia de Huánuco, región Huánuco - Gobierno Regional Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400110&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad viene ejecutando obra por la modalidad de administración directa sin contar con disponibilidad y libre acceso al terreno que será destinado para la ejecución de los pozos tubulares; situación que podría generar ampliaciones de plazo y mayores costos de ejecución del proyecto.	No Corregido
8	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 4097-2025-CG/VICOS-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Obras de saneamiento, sistema de drenaje, pistas y veredas en las zonas de La Esperanza, Jancao, Miraflores, Los Zafiros, Santa Zéfora - distrito de Amarilis - provincia y departamento de Huánuco - Gobierno Regional Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33600002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Gobierno Regional Huánuco no transfirió a la EPS Seda Huánuco S.A., la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado en las Urbanizaciones Los Cipreses, Huayopampa, Santa Zéfora, San Carlos, Ingeniería, Fonavi III, Santa María y Los Portales", pese haberse aprobado la liquidación técnica y financiera el año 2013, situación que pone en riesgo la inversión pública, al no garantizar su operación y mantenimiento, así como a la población beneficiada.	Sin Acciones
9	La Libertad	Informe de Visita de Control N° 3438-2025-CG/GRLIB-SVC de 21 de febrero de 2025, denominado: Operatividad de los componentes transferidos parcialmente por la Municipalidad Distrital de La Esperanza, correspondientes a la obra: Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños - distritos la Esperanza y Huanchaco -Trujillo - La Libertad - SEDALIB S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL49500015&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Suministro de agua en los sectores abastecidos a través del reservorio apoyado que almacena el agua proveniente de los pozos tubulares n.os 2 y 6, no cumple con los valores de cloración señalados en el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, situación que podría generar riesgo en la salud de la población.	Corregido
10	Lambayeque	Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/3472-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Ejecución del primer paquete de la IOARR de emergencia: "Reparación de red de alcantarillado; en el (la) localidad de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria; distrito de Chiclayo; provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque", CUI 2592152 - Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque - EPSEL S.A.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI347200008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Contratista no cumple con evitar el represamiento de buzones en obra y el cierre de zanjas abiertas, así como, no efectúa el levantamiento de las observaciones al expediente técnico de adicional de obra, pese a haber sido parte de los acuerdos de la suspensión de plazo, generando afectación a la calidad de la prestación del servicio de saneamiento, al medio ambiente y a la seguridad y salud pública, además de afectar la economía, eficacia, eficiencia y oportunidad de la intervención pública.	Con Acciones
				Contratista no ha eliminado el material excedente de excavaciones, restos de demolición de tuberías y buzones retirados, además de restos de agregados, generando riesgo de afectación a la integridad, seguridad y salud de la población.	Con Acciones
				Relleno de zanjas sin acreditar el desarrollo previo de pruebas hidráulicas de las tuberías instaladas, de acuerdo con las valorizaciones presentadas por el contratista, no garantiza la calidad de la infraestructura de alcantarillado construida lo que genera riesgo de afectación a su funcionalidad y/o vida útil, situación que es pasible de penalidades.	Con Acciones
11	Moquegua	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/4553-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Verificación al proceso de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A. - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI455300002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de calibración interna de los equipos de laboratorio, de forma periódica y su actualización de datos en el registro de calibración (RIO 03.03.03 GO), utilizados en el proceso de potabilización en las PTAPs de Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A., pone en riesgo a la calidad del agua para consumo humano.	No Corregido
				Agua potable almacenada, sin utilizar en el reservorio en PTAP Yunguyo, con alta turbidez de 19.90 NTU, de ser distribuido, pone en riesgo la salud de la población usuaria.	No Corregido
12	Moquegua	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/4553-SVC de 4 de abril de 2025, denominado: Verificación de la calidad del agua potable, en el proceso de distribución de la EPS Moquegua S.A. - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI455300003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias en el mantenimiento periódico y señalizaciones de seguridad de las casetas de válvulas en los reservorios R1; R4; R7; R9 y R14 incluidos en algunos sus accesorios (medidor de nivel y medidor de caudal), pone en riesgo a la distribución oportuna y la calidad de la prestación del servicio de agua potable a la población usuaria de la EPS Moquegua S.A.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
13	Moquegua	Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/4553-SVC de 9 de abril de 2025, denominado: Verificación al proceso de captación de agua cruda, para su potabilización en la EPS Moquegua S.A. - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI455300004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Presencia del parámetro físico-químico potencial de hidrógeno (pH), se encuentra fuera de los estándares de calidad ambiental (ECA), en agua captada de la represa Pasto Grande, para abastecimiento de la EPS Moquegua S.A.; afecta y puede afectar el aseguramiento de la continuidad del servicio.	Sin Acciones
14	Moquegua	Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/4553-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Verificación al proceso de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A. Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI455300006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Riesgo a la calidad del agua residual de la PTAR Omo y a la calidad del agua del río Osmore en el punto de descarga de agua residual tratada, por encontrarse los parámetros físico químicos (DBO y DQO) y microbiológicos (coliformes termotolerantes), fuera de estándares de calidad ambiental (ECA) y límite máximo permisible (LMP)	Sin Acciones
				Inadecuado mantenimiento periódico, en las estructuras hidráulicas de derivación hacia las lagunas de maduración, pone en riesgo la vida útil de su infraestructura de concreto de las lagunas de la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.	Sin Acciones
				Riesgo al servicio de tratamiento de aguas residuales por inoperatividad de los equipos reja mecanizada y grupo electrógeno en la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.	Sin Acciones
				Riesgo al servicio de tratamiento de aguas residuales, por encontrarse inoperativo el equipo caudalímetro para realizar la medición en forma continua, en el ingreso a la PTAR Omo de la EPS Moquegua S.A.	Sin Acciones
15	Moquegua	Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/4553-SVC de 6 de mayo de 2025, denominado: Verificación al proceso de producción de agua potable en PTAP Chen Chen y PTAP Yunguyo de la EPS Moquegua S.A. - Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI455300008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Interrupción del suministro de energía eléctrica en la PTAP Yunguyo, pone en riesgo a la producción y calidad del agua potable de la EPS Moquegua S.A.	Sin Acciones
				Riesgo a la producción y calidad agua potable, por no realizar la medición en forma periódica del parámetro potencial de hidrógeno (pH), al ingreso de las plantas de tratamiento de agua potable Chen Chen y Yunguyo de la EPS Moquegua S.A	Sin Acciones
2.2.3. Orientación de Oficio					
1	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 040-2025-OCI/5339-SOO de 13 de mayo de 2025, denominado: Compromisos asumidos para facilitar la reactivación de la obra: "Mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado de la localidad de Santa Rita Alta, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, región Huánuco" Gobierno Regional Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533900039&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en la ejecución de compromisos asumidos por la entidad, o en su defecto, proceder a reformularlos de manera sustentada, para concretar a la brevedad la reactivación y ejecución adecuada de la obra "Mejoramiento del servicio de agua potable y creación del servicio de alcantarillado de la localidad de Santa Rita Alta, distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, región Huánuco", no facilita su culminación y puesta en funcionamiento.	No Corregido
2	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 3593-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: Evaluación a la Prestación de los Servicios de Saneamiento en el Centro Poblado Santa Rosa de Coochapampa del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica - Municipalidad Distrital de Anchonga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600067&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable.	No Corregido
3	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 3594-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: Evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Cajamarca del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica Municipalidad Distrital de Anchonga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600068&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
4	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 3595-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: Evaluación a la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Chontacancha del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica - Municipalidad Distrital de Anchonga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600069&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no ha formalizado al prestador del servicio de saneamiento conforme a la normativa aplicable, situación que genera riesgo en la atención, gestión y prestación sostenible vinculada a la salubridad del agua potable y tratamiento de aguas residuales.	No Corregido
5	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 3596-2025-CG/GRHV-SOO de 17 de marzo de 2025, denominado: Implementación de recomendaciones a la evaluación de la prestación de los servicios de saneamiento en el Centro Poblado Parco Alto, del distrito de Anchonga, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica - Municipalidad Distrital de Anchonga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600070&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad viene implementando parcialmente las recomendaciones emitidas por la ODS SUNASS Huancavelica, situación que genera riesgo en la gestión vinculada a la salubridad del agua potable y adecuado tratamiento de aguas residuales.	No Corregido
2.3	GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				
2.3.1.	Control concurrente				
1	Cajamarca	Informe de Hito de Control N° 006-2025-OCI/3378-SCC de 31 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión Pública: "Recuperación de los servicios ambientales, con enfoque en el Recurso Hídrico, a través de la Reforestación en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio - región Cajamarca" Hito de Control N° 15: Ejecución del Proyecto - Febrero 2025. - Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI337800006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Trabajos en la producción y plantación de especies forestales se vienen ejecutando inobservando las especificaciones técnicas del expediente técnico, lo que afectaría la producción y protección de cultivos y pastos, así como, la cantidad y calidad de madera a producir, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.	Corregido
2	Cajamarca	Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/3378-SCC de 30 de mayo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión Pública: "Recuperación de los servicios ambientales, con enfoque en el Recurso Hídrico, a través de la Reforestación en el distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio - región Cajamarca" Hito de Control N° 16: Ejecución del Proyecto: Marzo - Abril 2025. - Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI337800007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Supervisor no advirtió información incoherente registrada por el residente en su informe mensual, además aprobó metrados no ejecutados y que fueron valorizados, generando el riesgo de incurrir en errores en la determinación real del avance físico y financiero del Proyecto, afectándose el correcto uso de los recursos públicos en perjuicio de la población beneficiaria.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3	Huancavelica	Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0397-SCC de 24 de febrero de 2025, denominado: "Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores Iscotacana, Rosas Waycco, Occobamba, Pichocana Huaycco, Quelemiste, Lambrascata, Tancar Matapuquio, en la localidad San Antonio del Centro Poblado de Uchuymarca distrito de Quichuas - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica". Hito de Control N° 1: Valorización de obra N° 4 - Municipalidad Distrital de Quichuas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C-SI039700005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Suspensión de plazo de ejecución de obra n.º 2, en merito al acta de reunión entre los trabajadores de obra y autoridades locales, permitió la discontinuidad y atraso de los trabajos, dilatando los tiempos de ejecución, situación que podría generar que la obra no se concluya y no sea puesto al servicio de la ciudadanía en el plazo establecido.	No Corregido
				Inadecuado manejo de residuos sólidos durante la suspensión de ejecución de obra n.º 2, conlleva el riesgo a afectar el medio ambiente y la salud de la población aledaña.	No Corregido
4	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/5339-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: Proyecto: "Recuperación de los servicios ambientales en la micro cuenca en el río Huertas en el distrito de San Francisco - cuenca del río Huallaga - provincia de Ambo - departamento de Huánuco" Hito de Control N° 2: Estado situacional del proyecto al mes de Febrero de 2025 - Gobierno Regional de Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C-SI533900016&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Proyecto ambiental se encuentra inconcluso, sin custodia y vigilancia de los trabajos ejecutados; asimismo, a la fecha la Entidad no ha adoptado acciones para su culminación, situación que generaría el incremento de mortalidad de las especies instaladas en campo y pérdida de los bienes adquiridos.	Corregido
5	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 020-2025-OCI/5339-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: "Recuperación de los servicios de protección de los ecosistemas en el entorno ambiental y control de erosión de suelos en la microcuenca de 6 localidades del distrito de Huánuco - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco" Hito de Control N° 3: Estado situacional al mes de Febrero de 2025 Gobierno Regional de Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C-SI533900024&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Las condiciones físicas inadecuadas del vivero, junto con las deficiencias técnicas en el manejo de las especies de tara, molle y chamana, podrían incrementar la mortalidad de los plantones, afectando la producción, custodia y el cumplimiento de las metas dentro del período establecido. Esto conllevaría retrasos en la ejecución del cronograma y un aumento en los costos de inversión.	Corregido
				Entidad no realiza las labores culturales para controlar malezas en plantaciones instaladas en campo definitivo, situación que podría permitir que la maleza se imponga sobre las plantaciones instaladas y por ende conllevar a la mortalidad.	Corregido
				Inadecuado almacenamiento y custodia del abono orgánico (humus), genera el riesgo de sustracciones y pérdida de las propiedades físicas y químicas nutricionales necesarias para las plantaciones forestales, además, del incumplimiento de las especificaciones técnicas y normativa aplicable.	Corregido
				La ejecución física se encuentra suspendida temporalmente en épocas favorables para la propagación de las plantaciones forestales, pese a que cuenta con la previsión presupuestal 2025, generando el riesgo que, la dirección técnica del proyecto no ejecute las actividades de instalación en campo definitivo conforme al calendario fenológico de las plantas y por ende disminuya el éxito de supervivencia.	Corregido
6	Lambayeque	Informe de Control Concurrente N° 007-2025-OCI/0989-SCC de 4 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores San Manuel Dos Corrales de Úcupe y Algodonal de Mocupe, Distrito de Lagunas, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" - Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C-SI098900007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de tomas laterales y alcantarillas con tubería de PVC con ángulo de 90°, difiere con lo establecido en el expediente técnico de obra, generando el riesgo de afectación en la distribución del caudal de agua, entregando hacia las parcelas.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
7	Lambayeque	Informe de Hito de Control N° 015-2025-OCI/0989-SCC de 9 de junio de 2025, denominado: Ejecución y supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio del Sistema de Riego del Canal Principal Sasape – Morrope en la Zona Oeste del Valle de Chancay distrito de Morrope - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque" Hito de Control N° 6: Ejecución de Obra - Gerencia Regional de Agricultura Lambayeque	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO98900015&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Colapso y asentamiento de paños de concreto, y socavación de mampostería de tomas laterales producidos durante la realización de la prueba hidráulica, e incumplimiento de la norma técnica G. 050 por falta de señalización de seguridad en zonas de riesgo, omisión que genera un riesgo potencial para la salud y el bienestar del personal que labora en la obra, así como para terceras personas que pudieran circular en la zona.	Con Acciones
8	Pasco	Informe de Control Concurrente N° 3909-2025-CG/MPROY-SCC de 8 de abril de 2025, denominado: Proyecto: "Mejoramiento de la carretera Oyón – ambo. Hito de Control N° 20: Avance de la elaboración del Estudio Definitivo del Tramo III, en los Componentes de Ingeniería e Impacto Ambiental, de febrero a marzo de 2025" Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400085&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	En el tramo III, se proyectan los Depósitos de Material Excedente (DMEs) sobre el curso de aguas naturales del río Huertas, incumpliendo con las exigencias ambientales establecidas en los Términos de Referencia del Contrato; situación que podría generar impactos negativos en los cuerpos de agua, observaciones de las Entidades Competentes y ocasionar retrasos en la aprobación del Estudio Definitivo.	No Corregido
9	Loreto	Informe de Hito de Control N° 016-2025-OCI/5345-SCC de 16 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: "Recuperación de Bosques Degradados de 29 comunidades de la Cuenca Baja del río Amazonas en los distritos de San Pablo y Pebas de la provincia de Mariscal Ramón Castilla – Departamento de Loreto, CUI N° 2469567" Hito de Control N° 9: Instalación de viveros y parcelas en el distrito de San Pablo a mayo de 2025 - Gobierno Regional de Loreto	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIF534500016&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Retraso en la instalación de viveros volantes y producción de plantones en el distrito de San Pablo, podría afectar el cumplimiento de la meta relacionada al número de hectáreas reforestadas o generar retraso en la ejecución física del proyecto.	No Corregido
10	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/2362-SCC de 27 de mayo de 2025, denominado: "Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante el sistema de riego tecnificado en los sectores de Riego Alto Coplay y San Miguel, perteneciente al Comité de Riego Coplay del distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 7: Ejecución física de la obra al mes de Abril de 2025 - Municipalidad Distrital de Torata	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIZ36200005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Replanteo del trazo inicial de la línea de conducción y la reubicación de obras de arte planteados en el expediente técnico inicial, sumados a la ausencia de un nuevo perfil hidráulico, podría afectar el correcto funcionamiento del sistema de conducción, además de requerir una mayor asignación presupuestal y un plazo adicional para alcanzar la finalidad pública del proyecto.	Sin Acciones
11	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/2362-SCC de 17 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento e instalación del sistema de riego presurizado en CD Alto Otorá de la comisión de regantes Otorá, distrito de Torata - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 7: Ejecución de obra a mayo 2025 - Municipalidad Distrital de Torata	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIZ36200009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de partidas correspondiente a la instalación de tuberías de la línea de distribución sobre infraestructura de riego de terceros podría generar conflictos sociales y poner en riesgo la continuidad del proyecto, así como el inicio de acciones legales en contra de la entidad y el logro de los objetivos de la obra.	Sin Acciones
12	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 028-2025-OCI/5347-SCC de 21 de mayo de 2025, denominado: "Creación de la trocha carrozable de tercer orden e integración Huatallaque San Cristóbal, distrito de Cuchumbaya, Mariscal Nieto, Moquegua" Hito de Control N° 11: Ejecución administrativa del proyecto de inversión a Abril de 2025 - Gobierno Regional Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIF534700028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no viene cumpliendo con reportar mensualmente los volúmenes de agua utilizados del río Putina para la ejecución de la obra; asimismo, viene haciendo uso del agua sin contar con la respectiva autorización por parte de la autoridad nacional del agua, lo que podría conllevar a la imposición de sanciones en perjuicio de la entidad.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
13	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 033-2025-OCI/5347-SCC de 13 de junio de 2025, denominado: "Instalación del servicio de gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en la región Moquegua" Hito de Control N° 6: Ejecución física del proyecto a Junio del 2025 - Gobierno Regional de Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534700034&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias en la gestión y seguimiento del proceso informativo de la etapa ii del acru huaynaputina – pasto grande, así como en el levantamiento de las observaciones realizadas por el minam a la propuesta de sitio Ramsar, generan retrasos en la ejecución del proyecto, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del mismo y del plazo establecido para su ejecución.	No Corregido
14	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 035-2025-OCI/5347-SCC de 23 de junio de 2025, denominado: "Construcción de la Red Vial Departamental distrito Lloque - (C.P. San Cristobal de Torata - C.P. Huarina), distrito Matalaque, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua" Componente I. Hito de Control N° 6: Ejecución del proyecto de inversión a junio de 2025 - Gobierno Regional de Moquegua	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534700035&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Incumplimiento de las disposiciones establecidas mediante resoluciones emitidas por la ANA para el uso del agua durante la ejecución de la obra, podría conllevar a la imposición de sanciones en perjuicio de la entidad.	Sin Acciones
15	Tacna	Informe de Control Concurrente N° 3944-2025-CG/GRTA-SCC de 11 de abril de 2025, denominado: Ejecución contractual de la Obra: "Mejoramiento de la infraestructura de riego en el canal Acequia Grande del Centro Poblado menor de Talabaya, distrito de Estique - Tarata - Tacna" - Municipalidad Distrital de Estique	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500112&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Aplicación de correctivos paliativos en el canal de conducción, afectaría el funcionamiento y operatividad de la obra	No Corregido
16	Tacna	Informe de Hito de Control N° 019-2025-OCI/0472-SCC de 21 de abril de 2025, denominado: Proyecto de inversión pública: "Mejoramiento y ampliación del complejo deportivo Villa Magisterial en la ciudad de Tacna, provincia de Tacna - Tacna" Hito de Control N° 3: Ejecución y supervisión del proyecto - Abril de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047200021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de Plan de Manejo Ambiental y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, limita la adopción de acciones para prevenir el Impacto Ambiental, así como la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales del personal involucrado en la obra.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2.3.2. Visita de Control					
1	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 4156-2025-CG/AGR-SVC de 9 de mayo de 2025, denominado: Instalación del servicio de capacitación y asistencia técnica a agricultores en manejo técnico de plantaciones del cultivo de Té Verde (camellia sinensis) en quince comunidades del distrito de Daniel Alomía Robles – Leoncio Prado - Huánuco - Dirección Regional de Agricultura Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33200050&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Vivero del proyecto con un costo de operación de S/492 142,76, no tiene mantenimiento ni producción, lo que podría generar la pérdida definitiva de aproximadamente 40,000 plántones de té verde que se encuentran cubiertos con maleza y sin que sean distribuidos a un aproximado de 180 beneficiarios, así como podría conllevar al incumplimiento de la finalidad de los recursos públicos invertidos en su ejecución.	No Corregido
2	Tacna	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0472-SVC de 29 de enero de 2025, denominado: Condiciones para el mantenimiento y funcionamiento del Bosque y Zoológico Municipal - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47200003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de saneamiento físico legal del terreno que ocupan el Bosque y Zoológico Municipal, compromete su correcto funcionamiento y mantenimiento, al limitar la adopción de acciones para su mejoramiento.	No Corregido
				Estado de los recintos para la conservación de especies, contraviniendo lo establecido en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre compromete la salud e integridad de las especies de fauna silvestre.	No Corregido
				Carencia de Plan de Manejo Forestal para el Bosque Municipal, limita la adopción de medidas para la conservación de las plantaciones forestales provocando su deterioro y pérdida.	No Corregido
				Condiciones y ausencia de instalaciones accesorias para el funcionamiento del Zoológico Municipal, limitan las acciones para la conservación de las especies de fauna y compromete la seguridad y salud de los trabajadores del Zoológico Municipal.	No Corregido
				Omisión de acciones para la implementación de las recomendaciones formuladas por SERFOR, compromete la conservación de las especies de fauna silvestre del Zoológico Municipal.	No Corregido
2.3.3. Orientación de Oficio					
1	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/5301-SOO de 21 de febrero de 2025, denominado: Asignación de Límite Máximo de Captura por Embarcación para la Primera Temporada de Pesca de Anchoqueta en la Zona Sur 2025 - Ministerio de la Producción	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI530100004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El Ministerio de la Producción asignó Límite Máximo de Captura por Embarcación (LCME) a embarcación pesquera siniestrada, que no contaría con permiso de pesca vigente; generando el riesgo de que sea nominadas y asociada para la primera temporada de pesca 2025, afectando la legalidad del procedimiento, así como el desarrollo sostenido y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.	No Corregido
2	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 006-2025-OCI/5301-SOO de 13 de marzo de 2025, denominado: Implementación del Decreto Supremo que establece medidas para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada - Ministerio de la Producción	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI530100006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con lineamientos para la evaluación de solicitudes de homologación de señal del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS) de embarcaciones del país extranjero, situación que limita la implementación integral del Decreto Supremo N° 014-2024-PRODUCE.	No Corregido
2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					
2.4.1. Control concurrente					
1	Amazonas	Informe de Hito de Control N° 1868-2025-CG/GRAM-SCC de 27 de enero de 2025, denominado: Proyecto de Inversión: "Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Chachapoyas y ampliación del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Huancas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas" CUI 2167531. Hito de Control N° 3: Segundo entregable - Fase 2 - Municipalidad Provincial de Chachapoyas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL45200007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Incongruencias y deficiencias en la memoria de cálculo estructural y planos del diseño de estructuras genera el riesgo de afectación a la calidad y vida útil de la obra; así como el logro de los objetivos del proyecto.	No Corregido
				Elaboración del estudio de gestión de riesgos incumple la normativa aplicable y términos de referencia, situación que podría afectar la eficiencia del proyecto.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2	Amazonas	Informe de Hito de Control Concurrente N° 3617-2025-CG/GRAM-SCC de 18 de marzo de 2025, denominado: Proyecto de Inversión: "Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la ciudad de Chachapoyas y ampliación del Servicio de Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Huancas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas" CUI 2167531. Hito de Control N° 4: Segundo entregable - Fase 3 - Municipalidad Provincial de Chachapoyas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL45200023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Presentación y trámite de expediente técnico de obra incompleto, careciendo de la Certificación de Estudio de Impacto Ambiental – Semi Detallado emitido por la entidad competente, afectando a la finalidad u objeto del servicio contratado.	No Corregido
				Incongruencias y deficiencias en expediente técnico de obra, generan riesgos de controversias durante la ejecución contractual, errores de interpretación e incumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de calidad, costos y plazos establecidos; además posible variación del valor referencial.	No Corregido
3	Áncash	Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/0344-SCC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Enrique Meiggs Tramo Av. José Gálvez hasta Av. Brea y Pariñas en el distrito de Chimbote, provincia de Santa – departamento de Ancash – II Etapa" Hito de Control N° 1: Expediente técnico y procedimiento de selección para la ejecución de la obra - Municipalidad Provincial del Santa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI034400008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El expediente técnico aprobado no garantiza que, durante la ejecución de la obra, los residuos de la demolición del concreto y otros sean depositados en zonas autorizadas, situación que afectaría la salud y medio ambiente.	No Corregido
4	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/1326-SCC de 4 de febrero de 2025, denominado: Prestación del servicio de limpieza pública. Hito de Control N° 1: Gestión de recurso financieros, humanos, logísticos y actos administrativos - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI132600001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deuda generada por falta de pago de tasas por el servicio de disposición final de residuos sólidos comunes no peligrosos, podría afectar la continuidad de la prestación del servicio.	No Corregido
5	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/1326-SCC de 5 de marzo de 2025, denominado: Prestación del servicio de limpieza pública. Hito de Control N° 2: Recolección y transporte de residuos sólidos - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI132600002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ausencia permanente de vigilancia y control de las unidades vehiculares que se encuentran en la cochera y/o almacén ubicado en el cementerio municipal "El Ángel", genera la desprotección de los mismos ante cualquier hecho irregular o situación perjudicial y podría afectar la prestación del servicio de limpieza pública.	No Corregido
6	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/0066-SCC de 21 de marzo de 2025, denominado: Prestación de servicio de limpieza pública. Hito de control n° 1: Transporte de residuos sólidos - Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI006600003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El sistema de mantenimiento de las unidades vehiculares asignadas para el recojo y transporte de residuos sólidos, no cumple con las disposiciones normativas vigentes, situación que pone en riesgo la atención oportuna del recojo de residuos sólidos, así como, la conservación y vida útil de los bienes de la entidad.	No Corregido
				Incumplimiento de la programación semanal del servicio, podría afectar la cobertura, continuidad y eficiencia de las operaciones de recolección y transporte de residuos sólidos.	Corregido
				Falta de control en el almacenamiento de bienes utilizados para el mantenimiento de vehículos, así como en el ingreso y salida de unidades vehiculares, lo cual podría generar el riesgo de pérdidas de los bienes adquiridos, así como el inadecuado control de vehículos.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
				La entidad no cuenta con un plan de aseguramiento para las unidades vehiculares, generando el riesgo de estar desprotegidos ante alguna eventualidad, sustracción, siniestro, daño o contingencia que afecte su integridad o funcionamiento, afectando la prestación del servicio de limpieza pública.	No Corregido
7	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/5334-SCC de 30 de enero de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - región Arequipa" Hito de Control N° 6: Estado de ejecución de la obra al mes de enero de 2025 - Gobierno Regional de Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi533400005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en la ejecución del proyecto de sistema de utilización en media tensión y en la ejecución de las instalaciones eléctricas de baja tensión para la planta de tratamiento de aguas residuales, pondría en riesgo el suministro de servicio eléctrico oportuno a la obra.	No Corregido
8	Arequipa	Informe de Control Concurrente N° 004-2025-OCI/1326-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: Prestación del Servicio de Limpieza Pública - Municipalidad Distrital de Mariano Melgar	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi132600005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Insuficiente cantidad de personal para el barrido de calles, afectaría el cumplimiento de las rutas establecidas y la cobertura permanente del servicio de limpieza pública en toda la jurisdicción.	No Corregido
9	Arequipa	Informe de Control Concurrente N° 009-2025-OCI/0066-SCC de 3 de junio de 2025, denominado: Prestación de servicio de limpieza pública - Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi006600009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El área de acondicionamiento y la infraestructura de valorización de residuos sólidos de la entidad no cumplen con las condiciones, características y disposiciones técnicas para su funcionamiento, situación que podría afectar la salud y seguridad de los trabajadores; así como, generar impactos ambientales	No Corregido
				Unidades vehiculares del servicio de recolección de residuos sólidos de la entidad vienen laborando con una capacidad de carga distinta a su capacidad útil, situación podría generar el deterioro de las unidades vehiculares y mayores costos de operación y mantenimiento lo que afectaría la cobertura del servicio	Corregido
10	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0353-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: Prestación del Servicio de Limpieza Pública en la Municipalidad Distrital de Sachaca. Hito de Control N° 1: Gestión de recursos financieros y organización para la implementación de programas en la gerencia y la subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental al I trimestre 2025 - Municipalidad Distrital de Sachaca	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi035300020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con el Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos aprobado para el periodo 2025 - 2030, lo que afectaría el diagnóstico para la priorización en la atención de necesidades, conllevando al riesgo de perjudicar la calidad en la gestión y manejo de los residuos sólidos.	Sin Acciones
11	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 4154-2025-CG/GRAR-SCC de 9 de mayo de 2025, denominado: Servicio: Operación y mantenimiento del área degradada por residuos sólidos municipales Quebrada Honda 2025. Hito de Control N° 1: ejecución del servicio a marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSiL47000115&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad con insuficiente cantidad de maquinaria para la cobertura diaria de residuos sólidos y falta de control de canes en el área de disposición final de residuos sólidos, infringe el programa de reconversión del área degradada de quebrada honda, generando malos olores, emisión no controlada de gases y proliferación de vectores que afectan la salud pública y la calidad ambiental	No Corregido
				Programa de reconversión y manejo del área degradada desactualizado, podría ocasionar que no se cuenten con medidas adecuadas para minimización y prevención de impactos ambientales negativos y estrategias para la gestión adecuada de los residuos sólidos, dificultando el objetivo de que quebrada honda logre ser un relleno sanitario	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
12	Ayacucho	Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/0362-SCC de 28 de marzo de 2025, denominado: Ejecución del Proyecto: "Construcción de celdas para residuos: en el (la) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho". Hito de Control N° 3: Valorización N° 21 - febrero 2025 - Municipalidad Provincial de Huamanga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI036200012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de proyecto sin prever la implementación de componentes para la operatividad del sistema de recirculación, generaría riesgo de afectar el funcionamiento y la seguridad ambiental del proyecto.	No Corregido
13	Cusco	Informe de Hito de Control N° 005-2025-OCI/0388-SCC de 5 de marzo de 2025, denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI: 2372765. Hito de Control N° 11: Ejecución del proyecto a enero de 2025 - Municipalidad Provincial de La Convención	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI038800013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Almacenamiento inapropiado de cilindros utilizados en la ejecución del componente IV del proyecto podría ocasionar la formación de focos infecciosos por acumulación de agua; lo cual conllevaría la creación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de la población.	Corregido
14	Cusco	Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/0390-SCC de 14 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de la Estación de Bomberos voluntarios Paucartambo N° 132, del distrito de Paucartambo, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco" Hito de Control N° 1: Estado situacional de la obra al 7 de marzo de 2025 - Municipalidad Provincial de Paucartambo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039000008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no estaría ejecutando el Plan de Mitigación Ambiental, lo que podría afectar la sostenibilidad de manejo y gestión de Residuos Sólidos.	Corregido
15	Cusco	Informe de Hito de Control N° 027-2025-OCI/0388-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI: 2372765. Hito de Control N° 12: Verificación de la etapa de ejecución contractual - Municipalidad Provincial de La Convención	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI038800031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecutores del proyecto habrían realizado modificaciones en el dimensionamiento de la losa de la Compostera N° 05 que no fueron informadas y/o registradas durante la ejecución de la acción 4.1 construcción de una infraestructura de valorización del Componente IV del proyecto; situación que ocasionaría una segunda suspensión del plazo de ejecución contractual de la Adjudicación Simplificada N° 43-2024-CS-MPLC/LC-02-SEGUNDA CONVOCATORIA para el servicio de instalación y montaje de techos de estructura metálica, así como el posible planteamiento de controversias en la etapa de ejecución contractual, además de retrasos en la ejecución del servicio afectando la culminación oportuna del mismo y por ende mayores gastos para el proyecto.	No Corregido
16	Cusco	Informe de Hito de Control N° 046-2025-OCI/0388-SCC de 30 de mayo de 2025, denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en la ciudad de Quillabamba del distrito de Santa Ana - provincia de La Convención - departamento de Cusco con CUI: 2372765. Hito de Control N° 14: Ejecución del proyecto al mes de Abril de 2025 - Municipalidad Provincial de La Convención	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI038800055&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Terreno seleccionado como alternativa válida para la construcción de la infraestructura de disposición final mediante el estudio de selección de área elaborado por el proyecto, no contaría con la aprobación de la totalidad de población colindante al mismo; lo cual generaría posibles conflictos sociales y afectaría el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	Con Acciones
				Las Partidas 07.02.08 transporte de residuos sólidos [ps-9.5c] y 07.02.09 valorización de residuos sólidos orgánicos [ps-9.5e], correspondientes al componente vii adecuada educación y cultura ambiental de la población del proyecto, no se vienen ejecutando conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico modificado n°3; lo que podría comprometer la sostenibilidad de los procesos de educación ambiental del componente vii adecuada educación y cultura ambiental de la población, además de afectar el logro de los objetivos del proyecto.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
17	Huancavelica	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/0397-SCC de 21 de enero de 2025, denominado: Mejoramiento del servicio de agua y disposición sanitaria de excretas en las localidades de Centro Unión Llamacancha, San Juan de Miraflores, Villa la Libertad, San Cristóbal y Antacoto del distrito de Acraquia - provincia de Tacayacaja departamento de Huancavelica. Hito de Control N° 3: Suspensión de plazo de ejecución contractual N° 1 - Municipalidad Distrital de Acraquia	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039700001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Inadecuado manejo de residuos sólidos durante la suspensión de ejecución contractual N° 1, conlleva el riesgo a afectar el medio ambiente y la salud de la población aledaña.	Corregido
18	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 4331-2025-CG/GRHC-SCC de 29 de mayo de 2025, denominado: Ejecución del Proyecto de Inversión: "Recuperación de suelos degradados mediante la instalación de especies forestales, en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache, San Martín" Hito de Control N° 7: Estado situacional al mes de abril de 2025. Proyecto Especial Alto Huallaga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL46500009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no realizó la evaluación expost del proyecto y, además ha deducido estas partidas del expediente técnico, situación que impediría realizar las comparaciones entre el estado inicial y estado final de los suelos tratados en las parcelas reforestadas en el marco proyecto y por consiguiente no garantizaría el cumplimiento del objetivo de la inversión.	No Corregido
				La entidad cuenta con un padrón de beneficiarios de las parcelas reforestadas, acompañado de la planimetría y documentos que respaldan su existencia; sin embargo, dicha información no ha sido validada formalmente por los responsables, situación que genera incertidumbre respecto a su veracidad y confiabilidad, así como los posibles cuestionamientos de la organización beneficiaria encargada de la administración.	No Corregido
19	Ica	Informe de Hito de Control N° 007-2025-OCI/0406-SCC de 5 de mayo de 2025, denominado: Ejecución y supervisión de la Obra: "Construcción de celdas para residuos y sistema de manejo de lixiviados; adquisición de balanza plataforma en el (la) del relleno sanitario, distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. Hito de Control N° 7: Ejecución contractual de obra, valorización N° 6 y culminación de obra - Municipalidad Provincial de Ica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO40600007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de partidas de la obra, sin tener en cuenta lo establecido en el expediente técnico y normativas vigentes, pone en riesgo la calidad, funcionalidad y durabilidad de la misma.	No Corregido
				Valorizaciones de obra no acreditan controles de calidad en obra conforme lo establecido en el expediente técnico aprobado y en normativas vigentes, situación que pone en riesgo el control técnico, calidad y durabilidad de la obra.	No Corregido
				Supervisor de obra no presentó el informe final de obra ante la entidad de acuerdo a lo establecido en las bases del contrato de supervisión; no obstante, la subgerencia de obras públicas solicitó la conformación del comité de recepción, limitando a este contar con la información íntegra que permita verificar el funcionamiento de la obra.	No Corregido
20	Lima	Informe de Control Concurrente N° 003-2025-OCI/3794-SCC de 12 de febrero de 2025, denominado: Ejecución contractual del Contrato N° 003-2023-MDLO-SGLYP, para el servicio de alquiler de unidades vehiculares para el transporte y disposición final de los residuos sólidos municipales del distrito de Los Olivos - Municipalidad Distrital de Los Olivos	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI379400003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Gerencia de Gestión Ambiental estaría aprobando solicitudes de reconsideración a favor de la contratista, sin contar con la documentación que la sustente, permitiendo con ello la reducción de las penalidades inicialmente determinadas, generando el riesgo que la contratista no cumpla a cabalidad, el servicio prestado a la entidad	No Corregido
				Vehículos contratados y programados para el servicio de transporte de los residuos sólidos municipales del segundo turno, vienen incumpliendo el horario de ingreso establecido, generando el riesgo que la prestación del servicio no se cumpla en su totalidad, en las zonas de recorrido previstas para cada vehículo y por ende, la existencia de posibles problemas ambientales.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
21	Lima	Informe de Control Concurrente N° 015-2025-OCI/0428-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: Gestión integral de Residuos Sólidos a cargo de la Municipalidad Distrital de Gorgor - Período 2024 Municipalidad Distrital de Gorgor	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI042800015&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no cuenta con Plan de Ruta de Recolectión, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, situación que pone en riesgo la cobertura, continuidad y eficiencia del servicio de gestión de residuos sólidos en el ámbito de la jurisdicción del distrito de Gorgor.	No Corregido
				Entidad no ha elaborado, aprobado y puesto en marcha programas educativos de segregación de residuos sólidos domiciliarios; así como, actividades de educación ambiental en la población del distrito de Gorgor, generando falta de participación ciudadana en la gestión de residuos sólidos y riesgos de cumplimiento de objetivos institucionales.	No Corregido
22	Lima	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/0434-SCC de 26 de junio de 2025, denominado: Ejecución Contractual del Contrato N° 68-2024-MML-OGA-OL "Contratación de servicio de alquiler de vehículos para la gestión del servicio de limpieza pública del Cercado de Lima" Hito de control N° 1: Ejecución Contractual - Municipalidad Metropolitana de Lima	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI043400022&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La administración de la MML, no ha acreditado realizar la entrega al contratista las rutas o programación de las actividades al día siguiente de suscrito el contrato, así como la entrega de la relación de supervisores, en cumplimiento del literal b. Del numeral 5.3. Condiciones de servicio, de los términos de referencia (TDR), situación que generaría una inadecuada recolección de los residuos sólidos y que el servicio no cuente con una oportuna y adecuada supervisión	Sin Acciones
23	Lima	Informe de Hito de Control N° 4034-2025-CG/GRAR-SCC de 25 de abril de 2025, denominado: Mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de El Faro Matarani - distrito de Islay -provincia Islay -región Arequipa. Hito de control N° 3 - Bases administrativas - Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SIL47000104&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Expediente técnico de obra no contempla la ubicación de la disposición final de residuos sólidos de construcción y demolición; podría ocasionar que dichos residuos sean dispuestos en lugares no autorizados durante la ejecución de obra, generando impactos ambientales negativos en el suelo	No Corregido
24	Lima	Informe de Control Concurrente N° 4107-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario. Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 6011 "Santísima Virgen de Fátima" del paquete 5 - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SIL33400115&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El almacenamiento de residuos peligrosos, la segregación de residuos sólidos y la disposición del almacén para material inflamable y/o combustible, no se vienen implementando conforme lo establecido en el Plan de Gestión de la Seguridad, la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente (SSOMA), incumpliendo el Contrato NEC4 ECC, la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y el Reglamento de la Ley de Gestión Integral De Residuos Sólidos, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores y terceros involucrados en la obra, asimismo, podrían afectar el medio ambiente.	Sin Acciones
25	Loreto	Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0436-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Municipales. Hito de Control N° 1: Gestión, manipulación y recolección de residuos sólidos municipales - Municipalidad Provincial de Alto Amazonas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI043600012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no dispone de un Plan Provincial de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, ni de un Plan para la Recuperación de áreas Degradadas por dicha problemática, lo cual podría comprometer la adecuada planificación, ejecución y control de las acciones necesarias para una gestión eficiente y sostenible de los Residuos Sólidos.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
26	Loreto	Informe de Control Concurrente N° 016-2025-OCI/0436-SCC de 14 de mayo de 2025, denominado: Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales - Municipalidad Distrital de Teniente César López Rojas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043600017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Disposición Final de Residuos Sólidos que realiza la entidad en el botadero municipal, no cumple con los estándares ambientales establecidos, generando un riesgo considerable de contaminación del suelo y deterioro del entorno natural.	Corregido
				Botadero Municipal se encuentra ubicado a una distancia menor a 500 metros de poblaciones, situación que podría generar un riesgo a la salud y vida de los moradores.	No Corregido
				Personal encargado de la Disposición Final de Residuos Sólidos, realizan sus labores sin la debida protección (EPP), situación que pone en riesgo directo al personal del servicio y la continuidad del servicio público.	Corregido
27	Puno	Informe de Hito de Control N° 012-2025-OCI/0458-SCC de 11 de junio de 2025, denominado: Gestión y manejo de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Carabaya. Hito de Control N° 2 – Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos. - Municipalidad Provincial de Carabaya	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI045800012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no cuenta con plan de mantenimiento de las unidades asignadas para el recojo y transporte de residuos sólidos, situación que pone en riesgo la atención adecuada del recojo de residuos sólidos, así como la conservación y vida útil de las unidades vehiculares de la entidad.	Con Acciones
				La oficina de limpieza pública y ornato de la entidad no realizó el requerimiento del servicio de mantenimiento para las compactadoras; sin embargo, ambas compactadoras se encontraban en mantenimiento, situación que pone en riesgo el normal desarrollo con que debe regirse las contrataciones públicas.	Con Acciones
				Planta de valorización de residuos sólidos, opera incumpliendo las condiciones de sanidad y de seguridad, situación que genera un riesgo para la salud pública.	Con Acciones
				Planta de valorización, carece de instrumento de gestión ambiental y de licencia de funcionamiento, situación que genera el riesgo del adecuado manejo de los residuos sólidos, así como acarrear sanciones administrativas a la entidad.	Con Acciones
28	Puno	Informe de Hito de Control N° 4111-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario. Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 6011 "Santísima Virgen de Fátima" del paquete 8 - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400116&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El Plan de Gestión de Residuos Sólidos no incluye las especificaciones técnicas que deben cumplir los escombros que se están generando por la construcción de la Institución Educativa Pedro Vilcapaza ni el proyecto en el que se efectuará su aprovechamiento, pese a que se ha previsto su transporte a un terreno municipal para dicho fin, incumpliendo el Contrato NEC4 ECC y el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, lo cual, podría generar la degradación de estas áreas, afectándose la calidad de aire, agua, suelo y ecosistemas de la localidad.	Sin Acciones
29	Puno	Informe de Hito de Control N° 4115-2025-CG/MPROY-SCC de 30 de abril de 2025, denominado: Ejecución de la Cartera de Instituciones Educativas del PEIP Escuelas Bicentenario. Hito de Control N° 4: Avance en la ejecución de la Institución Educativa N° 6011 "Santísima Virgen de Fátima" del paquete 8 - Proyecto Especial de Inversión Pública - Escuelas Bicentenario	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400118&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El Plan de Gestión de Residuos Sólidos no incluye las especificaciones técnicas que deben cumplir los escombros que se están generando por la construcción de la Institución Educativa Varones, ni el proyecto de aprovechamiento, pese a que se ha previsto su transporte a un terreno dispuesto por la Municipalidad para dicho fin; incumpliendo el Contrato NEC4 ECC y el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, lo cual, podría generar la degradación de estas áreas, afectándose la calidad de aire, agua, suelo y ecosistemas de la localidad.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
30	Tacna	Informe de Control Concurrente N° 3693-2025-CG/GRTA-SCC de 26 de marzo de 2025, denominado: A la gestión y manejo integral de residuos sólidos municipales - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500104&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	No implementación de celdas transitorias en el Área Degradada por Residuos Sólidos "Botadero Alto Intiorko", ni cumplimiento de los criterios técnicos mínimos para la disposición final de residuos sólidos, falta de maquinaria y presencia de fumarolas, podrían generar emergencias ambientales tales como incendios y explosiones afectando la calidad ambiental del aire.	No Corregido
				Falta de medidas de desinsectación y desratización en el relleno sanitario y el Área Degradada por Residuos Sólidos "Botadero Alto Intiorko", pone en riesgo la salud de la población aledaña.	No Corregido
				Ausencia de cerco perimétrico y puertas de acceso en el Relleno Sanitario y el Área Degradada por Residuos Sólidos "Botadero Alto Intiorko" permitirían el acceso a personas no autorizadas y animales, que podrían propagar enfermedades y afectar la salud pública.	No Corregido
31	Tacna	Informe de Hito de Control N° 004-2025-OCI/0472-SCC de 5 de febrero de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Creación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en el tramo de la calle Melitón Carbajal y calle Intiorko para las asociaciones de vivienda José Abelardo Quiñonez, Alto Bella Vista y Villa Los Portales del distrito de Alto de la Alianza - provincia de Tacna - departamento de Tacna" Hito de Control N° 6: Recepción de obra - Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47200005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Presencia de desmonte, residuos sólidos y polvo, diversificados en área de intervención del proyecto, podrían generar impactos negativos en el medio ambiente y afectar la salud de la población.	No Corregido
32	Tacna	Informe de Hito de Control N° 013-2025-OCI/0472-SCC de 10 de marzo de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: "Mejoramiento de pistas y veredas en calles de la junta vecinal Leoncio Prado, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna" Hito de control N° 2: Ejecución del proyecto - febrero de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47200014&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Dilación en acarreo y eliminación de residuos sólidos, producto de la demolición de veredas, genera impactos negativos al medio ambiente y salud, así como la obstrucción del tránsito peatonal.	No Corregido
33	Tacna	Informe de Hito de Control N° 030-2025-OCI/0472-SCC de 10 de junio de 2025, denominado: Ejecución del proyecto: "Mejoramiento de pistas y veredas en calles de la junta vecinal Leoncio Prado, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Tacna" Hito de control N° 5: Ejecución del proyecto - junio de 2025 - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47200031&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Desmonte, residuos sólidos y polvo, en área de intervención de la obra, podría generar impactos negativos en el medio ambiente y afectar la salud de la población.	Corregido
34	Ucayali	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OCI/4446-SCC de 13 de febrero de 2025, denominado: Gestión integral y manejo de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI444600001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El comité de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional de Pucallpa se encuentra desactualizado, situación que podría generar posteriores vicios vinculados a su validez y afectar la mejora continua en la gestión del establecimiento de salud.	Corregido
34		Hito de control N° 1: Conformación del Comité de Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional de Pucallpa Hospital Regional de Pucallpa		El Diagnóstico basal del Hospital Regional de Pucallpa se encuentra desactualizado y a su vez no fue aprobado por documento resolutivo emitido por el director general de la entidad de acuerdo a lo establecido en la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, situación que podría afectar la efectiva en el manejo de residuos sólidos, así como la mejora en la calidad de servicios en el establecimiento de salud.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
35	Ucayali	Informe de Hito de Control N° 003-2025-OCI/4446-SCC de 1 de abril de 2025, denominado: Gestión integral y manejo de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa. Hito de control N° 2: Acondicionamiento y segregación de residuos sólidos del Hospital Regional de Pucallpa - Hospital Regional de Pucallpa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI444600003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Inadecuado acondicionamiento y segregación de residuos sólidos en los ambientes del Hospital Regional de Pucallpa, generaría el riesgo de contaminación y propagación de infecciones comprometiendo la salud del personal y de los pacientes.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2.4.2.	Visita de Control				
1	Apurímac	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0347-SVC de 24 de enero de 2025, denominado: Preliminares a la Infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Abancay - Municipalidad Provincial de Abancay	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI034700002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Inobservancia de requisitos legales en la selección del área para la IDF-RS. Vía de acceso con deficiencias técnicas; así como la apertura de trocha carrozable para ingreso al terreno de la IDF-RS propuesta, sin expediente técnico, y al margen de la normativa. Apertura de trocha carrozable sin medidas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo	No Corregido No Corregido No Corregido
2	Apurímac	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0835-SVC de 4 de febrero de 2025, denominado: Almacenamiento de Residuos Sólidos Biocontaminados generados en el Hospital Chincheros - Dirección de Salud Virgen de Cocharcas Chincheros	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI083500003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Hospital Chincheros no contaría con almacén central o final de Residuos Sólidos Biocontaminados; y el ambiente que vienen utilizando para tal fin no cumpliría con los requerimientos establecidos en la norma técnica de salud para el almacenamiento central o final, situación que generaría riesgo en la salud del personal, pacientes y visitantes.	No Corregido
3	Arequipa	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/4601-SVC de 13 de marzo de 2025, denominado: Manejo de residuos sólidos municipales Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI460100003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, no cuenta con un plan distrital de manejo de residuos sólidos; lo cual no permitiría determinar la cantidad de recursos humanos, financieros y materiales; necesarios para una correcta administración de residuos sólidos.	No Corregido
				Falta de evaluación de las actividades de limpieza pública, recolección y plan de supervisión; podría ocasionar incumplimiento de funciones como entidad de fiscalización ambiental local lo que genera riesgo de inadecuada gestión de los residuos sólidos municipales.	No Corregido
4	Arequipa	Informe de Visita de Control N° 012-2025-OCI/0663-SVC de 7 de abril de 2025, denominado: Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI066300012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ascensor utilizado en horario de transporte de residuos sólidos también es utilizado para trasladar ropa limpia y pacientes, situación que podría afectar la salud del personal y pacientes del hospital regional Honorio Delgado Espinoza por contaminación cruzada.	Corregido
				Almacenamiento central de residuos sólidos del hospital regional Honorio Delgado Espinoza presenta deficiencias en su infraestructura, lo que podría generar propagación de microorganismos patógenos y afectación al medio ambiente.	Corregido
5	Cajamarca	Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0371-SVC de 10 de abril de 2025, denominado: Manejo de los Residuos Sólidos Municipales en la Municipalidad Provincial de Contumazá Municipalidad Provincial de Contumazá	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SI037100005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Área degradada por Residuos Sólidos del Sector Pampa del Carbón de la Provincia de Contumazá, no cumple con criterios mínimos de operación temporal, situación que no garantiza mitigar y controlar los posibles impactos ambientales negativos.	Con Acciones
				La Municipalidad Provincial de Contumazá no cuenta con el Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos, lo cual pondría en riesgo la correcta gestión integral de los Residuos Sólidos y por ende la sostenibilidad del servicio brindado.	Con Acciones
6	Huancavelica	Informe de Visita de Control N° 3457-2025-CG/GRHV-SVC de 25 de febrero de 2025, denominado: Operación, Mantenimiento, Frecuencia y Horario de Recolección de los Contenedores Soterrado de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huancavelica - Municipalidad Provincial de Huancavelica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025C SIL4460005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad cuenta con un Plan Incompleto para la operación y mantenimiento de los contenedores soterrados; además, que se encuentran deteriorados e inoperativos, situación que afectaría el almacenamiento de Residuos Sólidos en espacios de uso Público, así como la generación de puntos críticos de acumulación de Residuos Sólidos y Riesgo de Contaminación Ambiental.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
7	Lambayeque	Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/0425-SVC de 17 de febrero de 2025, denominado: Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en puntos críticos de la localidad de Chiclayo - Municipalidad Provincial de Chiclayo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI042500005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Acumulación de residuos sólidos en puntos críticos de la localidad de Chiclayo y falta de vigencia de documento de gestión para su erradicación, generan la contaminación del aire, agua y suelo, afectando la salud pública, el medio ambiente y el ornato de la ciudad.	No Corregido
				Entidad cuenta con maquinaria inoperativa para el servicio de recolección de residuos sólidos, afectando la cobertura y calidad del servicio brindando en la localidad de Chiclayo, en perjuicio de la salud de la población y el medio ambiente.	No Corregido
8	Lima	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2696-SVC de 11 de junio de 2025, denominado: Recojo de residuos sólidos en el distrito de Villa El Salvador - Municipalidad Distrital de Villa El Salvador	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI269600002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La MVES contrató el servicio de una empresa para el alquiler de planta de transferencia y disposición final de residuos sólidos, cuya empresa cuenta con el personal operativo de forma eventual durante el desarrollo de las operaciones; situación que genera riesgos operacionales.	Corregido
9	Lima	Informe de Visita de Control N° 009-2025-OCI/3794-SVC de 2 de junio de 2025, denominado: Prestación del servicio de barrido de calles y avenidas a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Olivos - Municipalidad Distrital de Los Olivos	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI379400009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con un plan distrital de manejo de residuos sólidos municipales; por lo tanto, la ausencia de este documento, generaría que la gestión y el manejo de los residuos sólidos no se efectúe de manera eficiente y de conformidad con la normativa que la regula.	No Corregido
				Formatos utilizados por los equipos de supervisión del servicio de limpieza pública, no son concordantes con el formato reportado por la subgerencia de limpieza pública y medio ambiente, el mismo que tampoco se encuentra regulado en normativa interna de la entidad que disponga su elaboración y uso; situación que genera el riesgo de afectar el adecuado monitoreo de la operatividad del servicio que presta el personal de limpieza pública en la entidad y por ende, la calidad del servicio y su mejora continua.	No Corregido
10	Loreto	Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/6208-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: Servicio de Recojo, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos en la Municipalidad Provincial de Putumayo - Municipalidad Provincial de Putumayo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI620800003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Carencia de Supervisión del servicio de limpieza pública, puede generar riesgo de acumulación de residuos sólidos en lugares no establecidos.	No Corregido
				Falta de identificación de Residuos Sólidos, genera el riesgo de no poder determinar de manera adecuada los costos de procesamiento y elaborar estrategias para su manejo.	No Corregido
				Disposición Final de los Residuos Sólidos se realiza en lugares no adecuados generando riesgo de contaminación ambiental.	No Corregido
				Carencia de Plan de Manejo ambiental de residuos sólidos, genera riesgo en la gestión integral de los residuos sólidos y por ende la sostenibilidad del servicio brindado.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
11	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5464-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto La Natividad de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500248&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Residuos sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en calle aledaña al mercado de abasto La Natividad, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.	Corregido
12	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5465-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto La Esperanza del distrito de Alto de la Alianza - Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500250&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Descomposición de residuos sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en las calles colindantes al mercado de abasto La Esperanza, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.	Corregido
13	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5467-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto Primero de Mayo de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500245&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Descomposición de residuos sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores en calles, colindantes al mercado de abasto 2 de Mayo, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.	Corregido
14	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5468-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto Primero de Mayo de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500246&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Descomposición de residuos sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores en calles aledañas del mercado de abasto "Primero de Mayo", ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación de la salud de la población.	Corregido
15	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5469-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado Centro Comercial Grau de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500247&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Descomposición de residuos sólidos orgánicos origina focos infecciosos con proliferación de moscas y malos olores, en las calles aledañas y al interior de mercado centro comercial Grau, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación de la salud de la población.	Corregido
16	Tacna	Informe de Visita de Control N° 5470-2025-CG/GRTA-SVC de 30 de junio de 2025, denominado: Funcionamiento, Operatividad y Condiciones de Salubridad del Mercado de Abasto Leoncio Prado de la provincia de Tacna - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47500244&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Descomposición de residuos sólidos orgánicos origina foco infeccioso con proliferación de moscas y malos olores en las calles aledañas del mercado de abasto Leoncio Prado, ocasionaría contaminación cruzada de los alimentos y la consecuente afectación a la salud de la población.	Sin Acciones
2.4.3. Orientación de Oficio					
1	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0347-SOO de 18 de marzo de 2025, denominado: Quema de Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Almacén de la Municipalidad Distrital de Tamburco - Municipalidad Distrital de Tamburco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI034700011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Quema de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su acopio sin pisos impermeables en almacén de la Municipalidad Distrital de Tamburco, transgrede las disposiciones para la gestión eficiente de estos residuos, generando contaminación atmosférica y del suelo.	Corregido
2	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 029-2025-OCI/0396-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: Proceso del servicio de limpieza pública y descolmatación de receptor de aguas pluviales aledaña a la Institución Educativa N° 36001 - Las Verdes - Municipalidad Provincial de Huancavelica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039600028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cumple con la limpieza y descolmatación de la red recolectora de aguas pluviales, ni la erradicación de la acumulación temporal de residuos sólidos adyacentes a la Institución Educativa N° 36001, situación que no garantizaría la protección del medio ambiente y la salud pública.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 008-2025-OCI/2137-SOO de 6 de mayo de 2025, denominado: Estado situacional del área degradada por residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Olmos - Municipalidad Distrital de Olmos	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi213700008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad viene incumpliendo con elaborar y presentar el plan de recuperación de área degradada por residuos sólidos, poniendo en riesgo la salud de la población por la no implementación de actividades orientadas a mitigar y controlar los impactos generados por la disposición final	No Corregido
				La Entidad viene incumpliendo con la obligación de delimitar totalmente el área degradada a través de cerco perimétrico y contar con señalética para restringir el acceso a personas no autorizadas; lo cual podría poner en riesgo la salud de la población	Corregido
				La Entidad viene incumpliendo con la obligación de contar con el registro del origen, volumen y tipo de residuo sólidos ingresados en el área degradada, vulnerando la normativa aplicable.	No Corregido
				Área degradada tiene residuos sólidos expuestos que carecen del adecuado tratamiento como esparcido, nivelación, compactación y cobertura, generando el riesgo de afectar la salud de la población	Corregido
				Actividad de segregación se viene realizando dentro del área degradada por residuos sólidos, lo cual contraviene la normativa vigente y pondría en riesgo la salubridad de la población	No Corregido
4	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/2170-SOO de 26 de febrero de 2025, denominado: Recolección de residuos sólidos en la urbanización San Diego Mz P1 Distrito de San Martín de Porres - Municipalidad Distrital de San Martín de Porres	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi217000001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	En la urbanización san diego MZ P1 se viene incumpliendo de manera recurrente con el respectivo recojo de residuos sólidos, posibilitándose la acumulación de estos, lo que podría afectar la salud pública y el ornato del distrito de San Martín de Porres.	Corregido
5	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 005-2025-OCI/2181-SOO de 11 de marzo de 2025, denominado: Disposición final de los residuos sólidos en la Municipalidad Distrital de Independencia - Municipalidad Distrital de Independencia	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi218100005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Acumulación de residuos sólidos en distintos puntos del distrito y en el local de maestranza de la Municipalidad Distrital de Independencia generan contaminación del ambiente y posibles focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de los vecinos de los alrededores y de los trabajadores de dicho local	Corregido
6	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 008-2025-OCI/2170-SOO de 16 de abril de 2025, denominado: Estado del servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Martín de Porres a mérito de la resolución de contrato de dicho servicio - Municipalidad Distrital de San Martín de Porres	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi217000008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Acumulación de residuos sólidos por carencia de contrato para la ejecución del servicio de recolección de residuos sólidos, podría afectar la salud pública y el ornato del distrito de San Martín de Porres	Corregido
7	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 009-2025-OCI/2155-SOO de 14 de marzo de 2025, denominado: Administración y custodia de boletas de despacho de vehículo de limpieza pública de los servicios de recolección, transporte y disposición final durante el periodo de 27 de junio de 2021 al 27 de abril de 2022 - Municipalidad Distrital de La Victoria	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi215500009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La falta de una adecuada administración y custodia de las boletas de despacho de vehículo de limpieza pública de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos durante el periodo de 27 de junio de 2021 al 27 de abril de 2022, podría afectar las acciones de control y fiscalización, así como no sustentar transparentemente los pagos realizados a la empresa contratista en su oportunidad.	No Corregido
8	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/2489-SOO de 22 de enero de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos del Botadero Cruz Mayo del Distrito de Sina - Municipalidad Distrital de Sina	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi248900002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por Residuos Sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, limitando la implementación de actividades de mitigación y control del impacto generado por la disposición final inadecuada de residuos sólidos y podría generar una sanción económica	No Corregido
9	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/2489-SOO de 30 de enero de 2025, denominado: Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos del botadero Pampilla del distrito de Ananea - Municipalidad Distrital de Ananea	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSi248900003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, situación que podría generar una sanción económica.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
10	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 004-2025-OCI/2489-SOO de 30 de enero de 2025, denominado: Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos del botadero Cala Cala del distrito de Pedro Vilca Apaza - Municipalidad Distrital de Pedro Vilca Apaza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIJ248900005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad omitió la elaboración y presentación del plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, limitando la implementación de actividades de mitigación y control del impacto generado por la disposición final inadecuada de residuos sólidos y podría generar una sanción económica	No Corregido
11	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 4589-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Guadalupito	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000040&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
12	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 4590-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Moho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000041&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
13	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4591-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Bongará	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
14	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4592-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial Luya Lamud	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000043&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
15	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4593-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000044&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
16	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4594-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Aija	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000045&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
17	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4595-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Antonio Raimondi	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000046&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
18	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4596-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Casma	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000047&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
19	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4597-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Corongo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000048&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
20	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4598-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huaraz	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000049&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
21	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4599-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huari	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000050&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
22	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4600-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Pallasca	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000051&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
23	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4601-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Recuay	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000052&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
24	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4602-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Santa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000053&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
25	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4603-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Sihuas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000054&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
26	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4604-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Yungay	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000055&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
27	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4605-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Antabamba	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000056&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
28	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4606-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Cotabambas	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000057&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
29	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4607-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de La Unión	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000058&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
30	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4608-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Cangallo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000059&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
31	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4609-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huamanga	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000060&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
32	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4610-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000061&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
33	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4611-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Contumaza	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000062&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
34	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4612-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Chota	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000063&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
35	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4613-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Jaén	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000064&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
36	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4614-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000065&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
37	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4615-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Acomayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000066&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
38	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4616-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Anta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000067&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
39	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4617-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Calca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000068&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
40	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4618-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Canas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000069&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
41	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4619-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Canchis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000070&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
42	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4620-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Paucartambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000071&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
43	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4621-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Tayacaja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000072&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
44	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 4622-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Marañón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000073&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
45	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 4623-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Bolívar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000074&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
46	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 4624-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000075&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
47	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 4625-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Cajatambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000076&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
48	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 4626-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Canta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000077&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
49	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 4627-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Cañete	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000078&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
50	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 4628-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Manu	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000079&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
51	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 4629-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Tambopata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000080&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
52	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 4630-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000081&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
53	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 4631-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Morropón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000082&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
54	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 4632-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Sullana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000083&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
55	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4633-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Chucuito	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000084&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
56	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4634-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huancané	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000085&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
57	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4635-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Lampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000086&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
58	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4636-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Melgar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000087&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
59	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4637-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Sandía	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000088&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
60	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4638-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de San Román	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000089&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
61	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 4639-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Tarata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000090&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
62	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 4640-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000091&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
63	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 4641-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Tumbes	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000092&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
64	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 4642-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Zarumilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000093&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
65	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 4643-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000094&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
66	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4644-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de San Pablo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000095&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
67	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 4645-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Laberinto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000096&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
68	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 4646-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tilali	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000097&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
69	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 4647-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Camilaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000098&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
70	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 4648-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Candarave	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000099&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
71	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 4649-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Puños	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000100&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
72	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4650-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Toribio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000101&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
73	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4651-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Chaccrampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000102&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
74	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4652-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ranracancha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000103&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
75	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4653-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Libertad de Pallán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000104&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
76	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4654-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chalamarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000105&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
77	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4655-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Choropampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000106&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
78	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4656-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000107&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
79	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4657-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Bolívar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000108&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
80	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4658-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Saucapampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000109&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
81	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 4659-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Challas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000110&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
82	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4660-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Ocros	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000111&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
83	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4661-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Asunción-Chachapoyas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000112&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
84	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4662-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chilibán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000113&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
85	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4663-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chuquibamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000114&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
86	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4664-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Granada	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000115&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
87	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4665-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000116&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
88	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4666-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Leimebamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000117&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
89	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4667-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Magdalena-Chachapoyas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000118&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
90	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4668-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Molinopampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000119&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
91	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4669-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Montevideo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000120&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
92	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4670-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Olleros-Chachapoyas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000121&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
93	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4671-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mariscal Castilla-Chachapoyas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000122&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
94	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4672-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Daguas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000123&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
95	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4673-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cheto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000124&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
96	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4674-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Cenepa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000125&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
97	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4675-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jamalca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000126&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
98	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4676-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yamón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000127&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
99	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4677-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chisquilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000128&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
100	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4678-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Florida	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000129&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
101	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4679-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Valera	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000130&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
102	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4680-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Colcamar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000131&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
103	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4681-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Conila	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000132&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
104	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4682-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Longuita	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000133&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
105	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4683-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Luya Viejo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000134&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
106	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4684-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocalli	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000135&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
107	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4685-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocumal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000136&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
108	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4686-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Cristobal-Luya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000137&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
109	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4687-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Francisco del Yeso	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000138&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
110	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4688-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo-Luya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000139&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
111	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4689-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Tomás-Luya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000140&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
112	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4690-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tingo-Luya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000141&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
113	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4691-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Catalina-Luya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000142&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
114	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4692-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Trita	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000143&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
115	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4693-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Nicolás	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000144&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
116	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4694-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cochamal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000145&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
117	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4695-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chirimoto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000146&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
118	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4696-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Limabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000147&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
119	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4697-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Longar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000148&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
120	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4698-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Milpuc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000149&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
121	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 4699-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Omia	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000150&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
122	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4700-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cochabamba-Huaraz	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000151&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
123	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4701-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanchay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000152&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
124	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4702-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pariacoto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000153&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
125	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4703-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cochapeti	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000154&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
126	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4704-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Coris	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000155&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
127	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4705-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaclán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000156&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
128	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4706-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000157&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
129	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4707-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Merced-Aija	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000158&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
130	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4708-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Malvas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000159&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
131	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4709-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Succha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000160&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
132	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4710-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Aquia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000161&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
133	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4711-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cajamarquilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000162&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
134	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4712-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Carhuapampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000163&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
135	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4713-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cochabambas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000164&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
136	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4714-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Congas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000165&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
137	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4715-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huasta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000166&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
138	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4716-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayllacayán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000167&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
139	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4717-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mangas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000168&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
140	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4718-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pacllón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000169&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
141	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4719-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro-Ocros	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000170&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
142	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4720-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Cristobal de Raján	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000241&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
143	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4721-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Abelardo Pardo Lezameta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000172&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
144	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4722-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Llipa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000173&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
145	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4723-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Chilcas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000174&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
146	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4724-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Antonio Raymondi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000175&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
147	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4725-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Canis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000176&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
148	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4726-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Shilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000177&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
149	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4727-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yungar-Carhuaz	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000178&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
150	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4728-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Aco Corongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000179&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
151	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4729-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Bambas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000180&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
152	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4730-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cusca-Corongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000181&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
153	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4731-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Pampa-Corongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000182&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
154	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4732-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanac-Corongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000183&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
155	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4733-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yupán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000184&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
156	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4734-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar-Huari	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000185&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
157	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4735-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huacachi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000186&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
158	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4736-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huántar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000187&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
159	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4737-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ponto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000188&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
160	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4738-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Marcos-Huari	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000189&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
161	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4739-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Uco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000190&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
162	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4740-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rapayán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000191&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
163	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4741-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huacchis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000192&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
164	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4742-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paucas-Huari	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000193&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
165	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4743-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000194&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
166	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4744-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Masin	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000195&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
167	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4745-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rahuapampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000196&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
168	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4746-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Comandante Noel	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000197&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
169	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4747-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yautan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000198&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
170	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4748-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaylas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000038&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
171	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4749-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mato	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000199&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
172	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4750-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Conchucos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000200&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
173	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4751-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huandoval	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000201&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
174	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4752-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lacabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000202&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
175	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4753-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pallasca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000203&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
176	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4754-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pampas-Pallasca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000204&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
177	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4755-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tauca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000205&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
178	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4756-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa-Pallasca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000206&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
179	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4757-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huacachuque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000207&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
180	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4758-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Parobamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000208&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
181	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4759-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nepeña	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000209&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
182	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4760-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ranrahirca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000210&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
183	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4761-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Shupluy	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000211&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
184	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4762-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanama	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000212&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
185	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4763-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Matacoto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000213&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
186	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4764-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yauya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000214&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
187	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4765-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alfonso Ugarte	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000215&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
188	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4766-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chingalpo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000216&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
189	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4767-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayllabamba-Sihuas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000217&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
190	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4768-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quiches	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000218&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
191	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4769-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sicsibamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000219&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
192	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4770-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cashapampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000220&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
193	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4771-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ragash	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000221&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
194	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4772-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan-Sihuas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000222&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
195	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4773-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Aczo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000223&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
196	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4774-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chaccho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000224&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
197	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4775-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chingas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000225&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
198	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 4776-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mirgas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000226&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
199	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4777-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Circa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000227&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
200	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4778-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Curahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000228&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
201	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4779-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanipaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000229&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
202	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4780-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chacoche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000230&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
203	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4781-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cocharcas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000231&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
204	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4782-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancaray	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000232&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
205	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4783-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocobamba-Chincheros	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000233&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
206	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4784-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ongoy	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000234&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
207	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4785-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pacobamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000235&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
208	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4786-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pampachiri	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000236&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
209	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4787-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Turpo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000237&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
210	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4788-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pomacocha-Andahuaylas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000238&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
211	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4789-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000239&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
212	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4790-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tumay Huaraca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000242&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
213	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4791-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaquirca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000243&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
214	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4792-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Juan Espinoza Medrano	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000244&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
215	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4793-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Oropesa-Antabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000245&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
216	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4794-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pachaconas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000246&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
217	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4795-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sabaino	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000247&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
218	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4796-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Oro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000248&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
219	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4797-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caraybamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000249&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
220	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4798-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cotabambas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000250&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
221	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4799-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000251&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
222	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4800-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Haquira	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000252&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
223	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 4801-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000253&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
224	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4802-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cayma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000254&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
225	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4803-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Sigas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000255&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
226	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4804-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Isabel de Sigwas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000256&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
227	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4805-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Rita de Sigwas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000257&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
228	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4806-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vitor	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000258&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
229	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4807-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yura	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000259&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
230	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4808-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Polobaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000260&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
231	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4809-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000261&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
232	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4810-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocoña	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000262&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
233	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4811-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Atiquipa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000263&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
234	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4812-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cahuacho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000264&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
235	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4813-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanahuano	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000265&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
236	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4814-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lomas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000266&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
237	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4815-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quicacha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000267&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
238	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4816-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yauca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000268&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
239	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4817-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Bella Unión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000269&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
240	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4818-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Andagua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000039&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
241	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4819-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000171&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
242	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4820-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cabanaconde	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000270&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
243	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4821-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ichupampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000271&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
244	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4822-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Maca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000272&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
245	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4823-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Madrigal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000273&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
246	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4824-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tuti	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000274&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
247	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4825-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000545&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
248	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4826-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cayarani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000276&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
249	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4827-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Iray	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000277&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
250	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4828-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanaquihua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000278&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
251	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4829-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000279&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
252	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4830-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Puyca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000280&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
253	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4831-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sayla-La Unión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000281&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
254	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 4832-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Toro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000282&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
255	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4833-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Municipales De La Municipalidad Distrital De Acocro.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000283&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad No Cuenta Con El Plan De Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos, Generando El Riesgo De Que No Implemente Las Actividades Necesarias Para Su Recuperación.	Sin Acciones
256	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4834-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Pischa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000284&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
257	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4835-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vinchos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000285&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
258	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4836-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Municipales De La Municipalidad Distrital De Tambillo.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000286&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad No Cuenta Con El Plan De Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos, Generando El Riesgo De Que No Implemente Las Actividades Necesarias Para Su Recuperación.	Sin Acciones
259	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4837-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos Municipales De La Municipalidad Distrital De Acocro.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000287&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad No Cuenta Con El Plan De Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos, Generando El Riesgo De Que No Implemente Las Actividades Necesarias Para Su Recuperación.	Corregido
260	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4838-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Acocro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000288&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
261	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4839-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales de la Municipalidad Distrital de Ocos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000289&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad No Cuenta Con El Plan De Recuperación De Áreas Degradadas Por Residuos Sólidos, Generando El Riesgo De Que No Implemente Las Actividades Necesarias Para Su Recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
262	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4840-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Carhuanca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000290&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
263	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4841-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chuschi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000291&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
264	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4842-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Totos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000292&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
265	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4843-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vischongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000293&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
266	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4844-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Accomarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000294&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
267	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4845-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huamanguilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000295&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
268	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4846-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santillana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000296&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
269	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4847-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000297&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
270	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4848-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ayna	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000298&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
271	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4849-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chilcas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000299&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
272	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4850-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tambo-La Mar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000300&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
273	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4851-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Luis Carranza	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000301&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
274	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4852-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chilcayoc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000302&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
275	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4853-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chipao	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000303&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
276	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4854-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Otoa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000304&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
277	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4855-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sancos	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000305&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
278	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4856-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Morcolla	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000306&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
279	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4857-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Ana de Huaycahuacho	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000307&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
280	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4858-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Salvador de Quije	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000308&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
281	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4859-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Paucaray	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000309&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
282	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4860-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Larcaay	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000310&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
283	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4861-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Palco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000311&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
284	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4862-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Belén-Sucre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000312&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
285	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4863-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Colta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000313&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
286	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4864-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Corcuilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000314&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
287	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4865-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000315&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
288	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4866-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Oyolo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000316&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
289	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4867-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Javier de Alpabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000317&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
290	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4868-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Coronel Castañeda	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000318&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
291	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4869-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San José de Ushua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000319&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
292	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4870-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Marcabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000320&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
293	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4871-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Apongo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000321&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
294	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4872-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Carapo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000322&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
295	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4873-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huamanquiua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000323&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
296	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4874-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sarhua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000324&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
297	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4875-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilcanchos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000325&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
298	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 4876-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alcamenca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000326&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
299	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4877-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Asunción-Cajamarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000327&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
300	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4878-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cospan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000328&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
301	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4879-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Encañada	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000329&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
302	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4880-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ichocán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000330&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
303	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4881-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jesús	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000331&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
304	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4882-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cachachi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000332&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
305	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 4883-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sayapullo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000333&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
306	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4884-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cortegana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000334&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
307	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4885-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chumuch	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000335&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
308	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4886-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jorge Chávez	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000336&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
309	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4887-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de José Gálvez	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000337&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
310	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4888-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000338&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
311	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4889-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Oxamarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000339&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
312	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4890-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sorochuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000340&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
313	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4891-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sucre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000341&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
314	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4892-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Utco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000342&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
315	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4893-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chilete	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000343&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
316	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4894-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Guzmango	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000344&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
317	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4895-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Benito	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000345&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
318	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4896-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cupisnique	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000346&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
319	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4897-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yonan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000347&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
320	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4898-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Callayuc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000348&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
321	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4899-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pimpingos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000349&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
322	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4900-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quercotillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000350&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
323	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4901-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000351&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
324	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4902-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Socota	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000352&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
325	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4903-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz-Cutervo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000353&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
326	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4904-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Andrés de Cutervo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000354&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
327	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4905-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Anguía	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000355&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
328	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4906-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Conchan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000356&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
329	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4907-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chadín	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000357&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
330	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4908-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chiguirip	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000358&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
331	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4909-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lajas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000359&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
332	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4910-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Piñón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000360&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
333	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4911-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Querocoto-Chota	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000361&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
334	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4912-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tacabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000362&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
335	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4913-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tocmoche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000363&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
336	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4914-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Hualgayoc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000364&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
337	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4915-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Colasay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000365&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
338	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4916-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chontali	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000366&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
339	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4917-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000367&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
340	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4918-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sallique	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000368&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
341	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4919-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Felipe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000369&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
342	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4920-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San José del Alto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000370&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
343	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4921-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pucara-Jaén	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000371&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
344	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4922-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Catache	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000372&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
345	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4923-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chancay Baños	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000373&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
346	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4924-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pulan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000374&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
347	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4925-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Andabamba-Santa Cruz	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000375&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
348	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4926-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nancho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000376&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
349	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4927-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Niepos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000377&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
350	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4928-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Gregorio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000378&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
351	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4929-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Llapa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000379&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
352	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4930-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Florida	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000380&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
353	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4931-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Silvestre de Cochán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000381&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
354	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4932-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chirinos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000382&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
355	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4933-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Namballe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000383&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
356	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 4934-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000384&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
357	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4935-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Poroy	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000385&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
358	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4936-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pomacanchi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000386&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
359	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4937-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rondocán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000387&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
360	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4938-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mosoc Llacta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000388&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
361	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4939-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chinchaypujio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000389&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
362	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4940-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Limatambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000390&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
363	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4941-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mollepata-Anta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000391&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
364	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4942-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pucyura	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000392&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
365	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4943-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Zurite	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000393&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
366	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4944-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cachimayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000394&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
367	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4945-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lares	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000395&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
368	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4946-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pisac	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000396&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
369	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4947-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Salvador	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000397&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
370	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4948-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Taray	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000398&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
371	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4949-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Langui	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000399&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
372	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4950-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Layo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000400&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
373	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4951-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pampamarca-Canas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000401&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
374	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4952-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quehue	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000402&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
375	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4953-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Checacupe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000403&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
376	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4954-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pitumarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000404&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
377	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4955-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pablo-Canchis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000405&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
378	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4956-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tinta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000406&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
379	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4957-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Capacmarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000407&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
380	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4958-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Colquemarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000408&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
381	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4959-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Livitaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000409&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
382	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4960-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Llusco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000410&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
383	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4961-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Velille	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000411&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
384	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4962-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quiñota	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000412&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
385	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4963-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocoruro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000240&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
386	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4964-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pallpata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000413&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
387	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4965-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Suykutambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000414&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
388	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4966-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanquite	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000415&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
389	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4967-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Omacha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000416&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
390	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4968-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paccaritambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000417&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
391	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4969-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pillpinto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000418&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
392	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4970-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caicay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000419&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
393	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4971-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Challabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000420&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
394	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4972-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Andahuayillas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000421&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
395	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4973-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Marcapata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000422&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
396	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4974-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Camanti	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000423&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
397	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 4975-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ccarhuayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000424&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
398	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4976-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Acobambilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000425&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
399	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4977-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Conayca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000426&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
400	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4978-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayllahuara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000427&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
401	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4979-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Manta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000428&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
402	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4980-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres-Huancavelica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000429&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
403	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4981-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Moya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000430&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
404	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4982-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pilchaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000431&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
405	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4983-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000432&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
406	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4984-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huachocolpa-Huancavelica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000433&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
407	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4985-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000434&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
408	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4986-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Palca-Huancavelica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000435&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
409	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4987-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Laria	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000436&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
410	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4988-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000437&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
411	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4989-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Marcas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000438&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
412	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4990-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rosario	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000439&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
413	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4991-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Callanmarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI60000440&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
414	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4992-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Congalla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000441&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
415	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4993-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayllay Grande	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000443&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
416	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4994-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Julcamarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000444&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
417	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4995-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000445&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
418	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4996-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Tomás de Pata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000446&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
419	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4997-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chincho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000447&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
420	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 4998-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Julcán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000448&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
421	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 4999-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Arma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000449&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
422	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5000-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Aurahua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000450&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
423	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5001-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Capillas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000451&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
424	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5002-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cocas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000452&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
425	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5003-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Córdova	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000453&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
426	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5004-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chupamarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000454&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
427	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5005-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huamatambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000455&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
428	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5006-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Laramarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000456&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
429	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5007-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocuyo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000457&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
430	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5008-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quерco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000458&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
431	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5009-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Chocorvos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000459&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
432	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5010-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tambo-Huaytara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000460&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
433	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5011-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tantara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000461&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
434	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5012-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ticrapo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000462&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
435	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5013-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mollepampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000463&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
436	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5014-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quito-Arma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000464&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
437	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5015-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Capillas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000465&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
438	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5016-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Quirahuara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000466&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
439	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5017-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayacundo Arma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000467&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
440	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5018-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cusicancha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000468&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
441	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5019-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Ana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000469&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
442	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5020-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Acostambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000470&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
443	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5021-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Locroja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000471&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
444	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5022-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paucarbamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000472&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
445	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5023-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pazos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000473&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
446	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5024-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000474&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
447	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5025-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Carmen-Churcampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000475&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
448	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5026-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000476&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
449	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5027-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chinchihuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000477&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
450	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5028-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Mayocc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000478&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
451	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5029-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Churubamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000479&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
452	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5030-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000480&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
453	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5031-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cayna	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000481&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
454	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5032-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Francisco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000482&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
455	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5033-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tomay Kichwa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000483&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
456	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5034-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huallanca-Bolognesi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000484&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
457	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5035-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pachas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000485&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
458	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5036-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chquis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000486&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
459	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5037-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jacas Chico	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000487&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
460	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5038-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000488&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
461	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5039-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chavín de Pariarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000489&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
462	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5040-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jacas Grande	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000490&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
463	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5041-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Monzón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000491&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
464	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5042-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Singa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000492&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
465	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5043-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tantamayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000493&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
466	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5044-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pinra	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000494&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
467	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5045-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Buenaventura-Marañón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000495&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
468	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5046-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chaglla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000496&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
469	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5047-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo-Ica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000497&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
470	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5048-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000498&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
471	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5049-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista-Ica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000499&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
472	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5050-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago-Ica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000500&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
473	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5051-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000501&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
474	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5052-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000502&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
475	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5053-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Tinguña	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000503&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
476	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5054-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Parcona	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000504&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
477	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5055-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Carmen-Chincha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000505&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
478	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5056-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alto Larán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000506&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
479	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5057-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Changuillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000507&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
480	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5058-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Ingenio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000508&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
481	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5059-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancaño	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000509&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
482	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5060-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000510&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
483	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5061-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huascancha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000511&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
484	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5062-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huayucachi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000512&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
485	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5063-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Jarpa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000513&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
486	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5064-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Agustín	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000514&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
487	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5065-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000515&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
488	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5066-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000516&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
489	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5067-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quilcas-Huancayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000517&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
490	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5068-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Saño	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000518&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
491	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5069-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ingenio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000519&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
492	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5070-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chacapampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000520&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
493	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5071-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000521&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
494	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5072-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chupuro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000522&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
495	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5073-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanacancha-Chupaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000523&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
496	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5074-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Acolla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000524&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
497	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5075-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Apata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000525&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
498	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5076-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ataura	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000526&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
499	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5077-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Mantaro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000527&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
500	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5078-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huamali	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000528&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
501	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5079-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaripampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000529&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
502	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5080-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Julcán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000530&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
503	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5081-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Muquiyayuyo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000531&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
504	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5082-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000532&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
505	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5083-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Parco-Jauja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000533&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
506	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5084-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ricrán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000534&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
507	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5085-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Curicaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000535&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
508	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5086-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Masma Chicche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000536&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
509	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5087-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sausa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000537&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
510	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5088-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000538&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
511	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5089-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ondores	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000539&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
512	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5090-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000540&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
513	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5091-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Unión-Tarma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000541&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
514	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5092-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Palcamayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000542&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
515	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5093-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Cajas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000566&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
516	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5094-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaricolca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000567&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
517	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5095-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000568&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
518	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5096-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Comas-Concepción	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000569&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
519	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5097-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Matahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000570&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
520	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5098-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mito	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000571&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
521	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5099-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Ocopa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000572&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
522	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5100-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Manzanares	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000573&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
523	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5101-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Heroínas Toledo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000574&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
524	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5102-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Río Tambo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000575&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
525	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5103-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Luis de Shuaro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000576&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
526	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5104-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vitoc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000577&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
527	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5105-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chicama	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000578&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
528	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5106-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chocope	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000579&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
529	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5107-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanchaco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000580&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
530	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5108-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000581&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
531	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5109-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Moche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000582&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
532	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5110-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paiján	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000583&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
533	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5111-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Razuri	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000584&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
534	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5112-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000585&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
535	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5113-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Simbal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000586&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
536	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5114-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Esperanza-Trujillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000587&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
537	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5115-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Longotea	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000588&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
538	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5116-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Uchumarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000589&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
539	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5117-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chugay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000590&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
540	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5118-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sanagorán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000591&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
541	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5119-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sartimbamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000592&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
542	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5120-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Agallpampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000593&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
543	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5121-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Marmot	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000594&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
544	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5122-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pacanga	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000595&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
545	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5123-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mollebamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000596&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
546	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5124-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sitabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000597&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
547	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5125-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Eten Puerto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000598&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
548	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5126-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Eten	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000599&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
549	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5127-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lagunas-Chiclayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000600&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
550	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5128-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Monsefú	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000601&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
551	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5129-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nueva Arica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000602&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
552	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5130-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Oyotún	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000603&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
553	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5131-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Picsi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000604&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
554	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5132-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pimentel	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000605&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
555	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5133-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chochope	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000606&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
556	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5134-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Illimo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000607&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
557	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5135-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Morrope	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000608&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
558	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5136-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Motupe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000609&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
559	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5137-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pacora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000610&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
560	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5138-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Salas-Lambayeque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000611&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
561	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5139-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San José-Lambayeque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000612&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
562	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5140-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tucume	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000613&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
563	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5141-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Incahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000614&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
564	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5142-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pitipo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000615&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
565	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5143-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ancón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000616&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
566	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5144-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chacacayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000617&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
567	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5145-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Andajes	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000618&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
568	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5146-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caujul	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000619&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
569	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5147-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancapón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000620&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
570	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5148-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Arahuay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000621&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
571	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5149-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Quives	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000622&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
572	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5150-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cerro Azul	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000623&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
573	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5151-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Imperial	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000624&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
574	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5152-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mala	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000625&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
575	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5153-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000626&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
576	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5154-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Asia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000627&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
577	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5155-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sayán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000275&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
578	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5156-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Antioquia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000628&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
579	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5157-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Casta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000629&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
580	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5158-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Andrés de Tupicocha	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000630&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
581	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5159-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Mateo-Huachirí	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000631&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
582	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5160-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Tuna	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000632&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
583	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5161-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Bartolomé	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000442&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
584	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5162-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanza	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000633&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
585	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5163-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Iris	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000634&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
586	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5164-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Laraos-Huachirí	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000635&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
587	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5165-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ayaviri	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000636&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
588	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5166-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000637&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
589	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5167-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quinchés	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000638&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
590	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5168-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Viñac	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000639&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
591	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5169-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Azángaro-Yauyos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000640&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
592	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5170-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pilas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000641&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
593	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5171-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Madeán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000642&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
594	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5172-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Atavillos Alto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000643&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
595	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5173-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Veintisiete de Noviembre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000644&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
596	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5174-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Fernando Lores	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000645&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
597	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5175-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Mazán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000646&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
598	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5176-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Indiana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000647&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
599	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5177-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000648&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
600	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5178-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Jeberos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000649&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
601	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5179-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Teniente Cesar Lopez Rojas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000650&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
602	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5180-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Parinari	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000651&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, Generando el riesgo de que no Implemente las Actividades Necesarias para su Recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
603	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5181-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Urrarinas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000652&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
604	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5182-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Capelo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000563&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
605	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5183-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Emilio San Martín	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000653&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
606	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5184-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Puinahua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000654&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
607	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5185-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Soplin	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000543&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
608	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5186-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tapiche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000655&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
609	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 5187-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Las Piedras	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000656&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
610	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 5188-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Fitzcarrald	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000657&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
611	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 5189-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tahuamanu	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000658&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
612	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 5190-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Iberia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000659&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
613	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5191-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ichuña	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000660&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
614	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5192-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Capilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000544&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
615	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5193-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Matalaque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000661&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
616	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5194-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Puquina	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000662&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
617	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5195-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ubinas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000663&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
618	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5196-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chojata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000664&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
619	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5197-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000665&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
620	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5198-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lloque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000666&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
621	Moquegua	Informe de Orientación de Oficio N° 5199-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yunga-General Sánchez Cerro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000667&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
622	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5200-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ninacaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000668&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
623	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5201-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chacayán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000669&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
624	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5202-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000670&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
625	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5203-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tápuc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000671&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
626	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5204-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba-Daniel Alcides Carrión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000672&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
627	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5205-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paúcar-Daniel Alcides Carrión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000673&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
628	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5206-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancabamba	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000674&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
629	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5207-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Villa Rica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000675&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
630	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5208-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Arena	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000676&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
631	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5209-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Las Lomas-Piura	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000677&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
632	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5210-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Bellavista de La Unión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000678&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
633	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5211-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Montero	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000679&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
634	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5212-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000680&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
635	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5213-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sicchez	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000681&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
636	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5214-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Suyo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000682&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
637	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5215-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Canchaque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000683&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
638	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5216-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huamaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000684&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
639	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5217-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sondor	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000685&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
640	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5218-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sondorillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000686&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
641	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5219-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chalaco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000687&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
642	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5220-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Morropón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000688&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
643	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5221-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Salitral-Morropón	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000689&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
644	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5222-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000690&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
645	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5223-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Matanza	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000691&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
646	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5224-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Amotape	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000692&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
647	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5225-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Arenal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000693&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
648	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5226-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Colán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000694&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
649	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5227-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Huaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000695&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
650	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5228-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tamarindo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000696&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
651	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5229-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Salitral-Sullana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000697&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
652	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5230-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000698&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
653	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5231-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000699&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
654	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5232-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Alto-Talara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000700&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
655	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5233-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Brea	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000701&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
656	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5234-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lobitos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000702&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
657	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5235-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Máncora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000703&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
658	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5236-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Los Órganos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000704&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
659	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5237-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Coata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000705&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
660	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5238-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chucuito	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000706&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
661	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5239-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tiquillaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000707&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
662	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5240-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilque	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000708&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
663	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5241-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Plateria	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000709&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
664	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5242-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Achaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000710&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
665	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5243-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Asillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000711&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
666	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5244-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caminaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000712&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
667	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5245-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chupa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000713&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
668	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5246-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Muñani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000714&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
669	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5247-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Potoni	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000715&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
670	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5248-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000716&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
671	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5249-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Samán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000717&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
672	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5250-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Antón-Azángaro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000718&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
673	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5251-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Salinas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000719&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
674	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5252-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de José Domingo Choquehuanca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000720&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
675	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5253-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ayapata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000721&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
676	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5254-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Coasa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000722&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
677	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5255-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Corani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000723&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
678	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5256-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Crucero	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000724&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
679	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5257-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ituata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000725&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
680	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5258-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ollachea	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000726&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
681	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5259-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Gabán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000727&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
682	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5260-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Usicayos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000728&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
683	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5261-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Desaguadero	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000729&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
684	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5262-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pomata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000730&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
685	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5263-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Zepita	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000731&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
686	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5264-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000732&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
687	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5265-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Conima	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000733&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
688	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5266-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pusi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000734&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
689	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5267-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rosaspata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000735&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
690	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5268-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Taraco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000736&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
691	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5269-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilque Chico	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000737&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
692	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5270-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cabanilla-Lampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000738&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
693	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5271-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Calapuja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000739&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
694	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5272-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nicasio	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000740&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
695	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5273-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ocuvi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000741&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
696	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5274-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Vilavila	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000742&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
697	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5275-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Paratia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000743&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
698	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5276-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Antauta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000744&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
699	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5277-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cupi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000745&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
700	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5278-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Llalli	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000746&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
701	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5279-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Macarí	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000747&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
702	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5280-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nuñoa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000748&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
703	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5281-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Orurillo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000749&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
704	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5282-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Umachiri	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000750&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
705	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5283-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Limbani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000751&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
706	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5284-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Patambuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000752&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
707	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5285-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Phara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000753&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
708	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5286-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan del Oro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000754&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
709	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5287-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yanahuaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000546&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
710	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5288-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cabana-San Román	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000755&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
711	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5289-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caracoto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000756&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
712	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5290-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cabanillas - San Román	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000757&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
713	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5291-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Habana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000758&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
714	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5292-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cuñumbuqui	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000759&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
715	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5293-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tabalosos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000760&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
716	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5294-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Shanao	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000761&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
717	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5295-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pinto Recodo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000762&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
718	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5296-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa-La Mar	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000763&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
719	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5297-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000764&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
720	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5298-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Campanilla	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000765&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
721	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5299-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Caspisapa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000766&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
722	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5300-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chazuta	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000767&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
723	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5301-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sauce	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000768&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
724	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5302-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huimbayoc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000769&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
725	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5303-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Buenos Aires-Picota	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000547&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
726	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5304-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000770&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
727	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5305-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000771&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
728	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5306-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pachia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000772&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
729	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5307-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sama	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000773&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
730	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5308-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Inclán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000774&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
731	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5309-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ite	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000775&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
732	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5310-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Curibaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000776&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
733	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5311-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huanuara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000777&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
734	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5312-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tarucachi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000778&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
735	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5313-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ticaco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000779&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
736	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5314-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cairani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000780&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
737	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5315-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Heroes Albarracín	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000781&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
738	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5316-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Susapaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000782&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
739	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5317-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Quilahuani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000783&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
740	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5318-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Sitajara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000784&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
741	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 5319-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Estique-Pampa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000785&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
742	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 5320-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Corrales	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000786&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
743	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 5321-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Matapalo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000787&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
744	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 5322-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Papayal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000788&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
745	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5323-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Iparia	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000789&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
746	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5324-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Masisea	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000790&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
747	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5325-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tahuania	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000791&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
748	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5326-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yurua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000792&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
749	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5327-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000793&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
750	Junín	Informe de Orientación de Oficio N° 5328-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pampa Hermosa-Satipo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000794&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
751	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5329-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000795&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
752	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5330-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Atalaya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000796&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
753	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5331-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Padre Abad	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000797&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
754	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5332-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Purús	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000798&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
755	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5333-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Bernardino	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000799&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
756	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5334-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Luis-San Pablo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000800&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
757	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5335-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tumbaden	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000801&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
758	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5336-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pebas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000802&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
759	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 5337-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yamango	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000803&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
760	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5338-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Unicachi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000804&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
761	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5339-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Campoverde	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000805&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
762	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5340-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Irazola	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000806&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
763	Tumbes	Informe de Orientación de Oficio N° 5341-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000807&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
764	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5342-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Angasmarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000808&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
765	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5343-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Catahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000809&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
766	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5344-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000810&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
767	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5345-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Copani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000811&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
768	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5346-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cuturapi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000812&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
769	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5347-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Culebras	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000813&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
770	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5348-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de El Prado	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000814&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
771	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5349-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Eduardo Villanueva	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000815&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
772	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5350-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huaccana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000816&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
773	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5351-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Gregorio Pita	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000817&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
774	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5352-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000818&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
775	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 5353-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huancarani	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000819&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
776	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5354-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de José Sabogal	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000820&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
777	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5355-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de La Primavera	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000821&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
778	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5356-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000822&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
779	San Martín	Informe de Orientación de Oficio N° 5357-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pólvora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000823&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
780	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 5358-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Río Santiago	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000824&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
781	Ica	Informe de Orientación de Oficio N° 5359-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Clemente	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000150&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
782	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 5359-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Clemente, Ica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000826&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
783	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5360-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Cristobal-Lucanas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000825&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
784	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5361-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000827&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
785	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5362-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Rontoy	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000828&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
786	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5363-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Saurama	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000829&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
787	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5364-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Uranmarca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000830&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
788	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5365-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Unión Agua Blanca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000831&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
789	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5366-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tournavista	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000832&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
790	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 5367-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000833&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
791	Amazonas	Informe de Orientación de Oficio N° 5369-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Asunción	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000834&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
792	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5369-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Asunción	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000835&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
793	Áncash	Informe de Orientación de Oficio N° 5370-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huarmey	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000836&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Con Acciones
794	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5371-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000837&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
795	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5372-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Paúcar del Sara Sara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000838&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
796	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5373-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Ascope	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000839&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
797	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5374-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Chepén	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000840&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
798	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5375-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Barranca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000841&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
799	PUNO	Informe de Orientación de Oficio N° 5376-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Yunguyo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000842&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
800	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 5377-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Catilluc	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000843&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
801	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5378-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000844&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
802	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5379-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000845&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
803	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 5380-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000846&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación	No Corregido
804	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5381-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Curimana	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000847&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Desestimado
805	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5382-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000848&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
806	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5383-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Chao	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000849&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Corregido
807	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 5384-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Huaura	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000850&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
808	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 5385-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000851&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
809	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5386-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Trompeteros	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000852&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, Generando el riesgo de que no Implemente las Actividades Necesarias para su Recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
810	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5387-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cayalti	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000853&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
811	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5388-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Patapo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000854&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
812	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5389-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pomalca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000855&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
813	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5390-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pucala	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000856&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
814	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5391-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Tuman	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000857&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
815	La Libertad	Informe de Orientación de Oficio N° 5392-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Casa Grande	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000858&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
816	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 5393-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Cañaris	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000859&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
817	Madre de Dios	Informe de Orientación de Oficio N° 5394-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Huelpetuhe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000860&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
818	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5395-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Lochegua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000861&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
819	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5396-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ascensión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000862&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
820	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5397-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000863&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
821	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5398-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales de la Municipalidad Distrital de Andoas.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000864&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
822	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5399-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital Manseriche	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000865&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
823	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5400-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Morona	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000866&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
824	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5401-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales de la Municipalidad Distrital de Andoas.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000867&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
825	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5402-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Manantay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000868&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
826	Pasco	Informe de Orientación de Oficio N° 5403-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital Constitución	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000869&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
827	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5404-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Samugari	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000870&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
828	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5405-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Canayre	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000871&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
829	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5406-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Anchihuay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000872&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
830	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5407-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Uchuraccay	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000548&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
831	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5408-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Rosa Panduro	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000549&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
832	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5409-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de Putumayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000873&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
833	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5410-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de José María Arguedas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000874&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
834	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5411-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Alexander Vón Humboldt	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000875&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
835	Ucayali	Informe de Orientación de Oficio N° 5412-2025-CG/PCCS-SOO de 25 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Neshuya	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000876&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el Plan de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
836	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5413-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Pichos - Tayacaja	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000877&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
837	Apurímac	Informe de Orientación de Oficio N° 5414-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Los Chankas	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000878&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	Sin Acciones
838	Huancavelica	Informe de Orientación de Oficio N° 5415-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Santiago de Tucuma	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000879&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
839	Ayacucho	Informe de Orientación de Oficio N° 5416-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Unión Progreso	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000880&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
840	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 5417-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JENARO HERRERA	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000881&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO IMPLEMENTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU RECUPERACIÓN.	Sin Acciones
841	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 5418-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Provincial de El Collao	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000882&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
842	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 5419-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ancahuasi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000883&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
843	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 5420-2025-CG/PCCS-SOO de 27 de junio de 2025, denominado: Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad Distrital de Ccapi	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIC60000884&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, generando el riesgo de que no implemente las actividades necesarias para su recuperación.	No Corregido
2.6. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES					
2.6.1. Control Concurrente					
1	Arequipa	Informe de Hito de Control N° 1876-2025-CG/GRAR-SCC de 28 de enero de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones en la torrentera Chullo tramo entre el puente Calle Grande (Lord Byron) hasta la avenida Metropolitana, centro poblado de Yanahuara - provincia de Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL47000034&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de registro en el COD del resultado de la evaluación permanente del desarrollo de la administración de riesgos por parte del contratista y la supervisión, afecta la gestión de los riesgos asignados al Contratista lo que podría conllevar que la Obra no se ejecute en condiciones	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
		región Arequipa" Hito de Control N° 4: Ejecución de la obra a enero de 2025. - Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa.		adecuadas.	Corregido
2	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 002-2025-OCI/5339-SCC de 30 de enero de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de protección contra desbordes de agua en el Centro Poblado urbano de Llicua margen derecha e izquierda de la quebrada de Agorraga (long. 1395 ml.) distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco" Hito de Control N° 7: Estado situacional de Obra. - Gobierno Regional de Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533900001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de conformación y acomodo en el Depósito de Material Excedente, generaría el incumplimiento de las especificaciones técnicas y el estudio de impacto ambiental afectando el medio ambiente.	Corregido
3	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/3859-SCC de 28 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la Obra: "Creación de los servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el peligro en la margen derecha del río Nupe de Centro Poblado la Merced distrito de Jesús de la provincia de Lauricocha del departamento de Huánuco", C.U.I.N° 2589869. Hito de Control N° 1: Verificación del avance de ejecución de obra - Municipalidad Provincial de Lauricocha, Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI385900009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cautela la liberación de terrenos en el área de trabajos de la obra, pese a que realizó la entrega total del terreno, lo que podría generar retrasos de partidas dependientes de la ruta crítica, conllevando a que el contratista solicite ampliación de plazo.	Sin Acciones
4	Huánuco	Informe de Hito de Control N° 039-2025-OCI/5339-SCC de 7 de mayo de 2025, denominado: Obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección frente a las inundaciones de la margen derecha, tramos: proyección Puente Tingo, Marcos Duran Martel, Villa Hermosa, Huayopampa y Santa Zefora del distrito de Amarilis - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco" Hito de Control N° 1: Estado situacional de la elaboración del expediente técnico al mes de Abril de 2025 - Gobierno Regional de Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533900038&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Consultor de obra no culmina con el levantamiento de observaciones que permitan la aprobación del expediente técnico del proyecto: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de protección frente a las inundaciones del margen derecha, tramos: proyección Puente Tingo, Marcos Duran Martel, Villa Hermosa, Huayopampa y Santa Zefora del distrito de Amarilis - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco". A pesar de que su ejecución comenzó en el año 2020, esta situación genera el riesgo de no garantizar el cumplimiento de la finalidad pública del proyecto, además de afectar las condiciones de vida de las personas. 2. Entidad no asegura la correcta monumentación de los puntos geodésicos del proyecto, lo que pone en riesgo los trabajos de replanteo durante la ejecución de la obra.	Con Acciones
5	Lima	Informe de Hito de Control N° 024-2025-OCI/5978-SCC de 25 de marzo de 2025, denominado: "Ejecución y Operación de Sistemas Alternativos para Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia en zonas urbanas ante el Peligro Inminente por Intensas Precipitaciones Pluviales Y Probable Ocurrencia Del Fenómeno El Niño en el Marco del Decreto de Urgencia N° 028-2023" Hito N° 12: Operación de los SARE - Piura y Tumbes - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI597800023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	SARE del sector 5 Esquinas presenta componentes afectados por el escurrimiento y acumulación de las aguas de la precipitación ocurrida en la ciudad de Piura, situación que condicionó la operación del SARE para recolectar y evacuar dichas aguas, lo que denota una situación de vulnerabilidad ante eventos climatológicos que comprometen su operación y la vida útil de sus componentes, así como la atención oportuna a la población en dichas circunstancias. SARE Tumbes presenta limitaciones para evacuar las aguas de lluvia acumuladas en el canal de descarga, situación que pondría en riesgo su función de mitigación de los efectos ante intensas precipitaciones temporales, así como la salud pública debido a la generación de condiciones para la proliferación de vectores.	No Corregido No Corregido
6	Lima	Informe de Control Concurrente N° 045-2025-OCI/5978-SCC de 10 de junio de 2025, denominado: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Drenaje Pluvial en los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla - Departamento de Tumbes" - CUI 2567526 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI597800044&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El expediente técnico (entregable 5) del proyecto no contiene la evaluación de inundaciones o retornos de flujo que podrían originarse en el punto de descarga del colector borregos, ni de los posibles daños por inundación a terrenos de cultivo ubicados aguas abajo del punto de descarga; situación que podría ocasionar demoras en la gestión de autorización de vertimientos en cauces naturales por entidad competente, y consecuente retraso en el inicio de ejecución de la obra	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
7	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 021-2025-OCI/5347-SCC de 22 de abril de 2025, denominado: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud Calacoa, distrito de san Cristóbal - provincia de Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" Hito de Control N° 11: Ejecución física del proyecto a marzo de 2025 Gobierno Regional de Moquegua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534700021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Programa de seguimiento y control ambiental no se viene implementado durante la ejecución del proyecto de inversión, poniendo en riesgo la posibilidad de prevenir, mitigar, compensar y controlar oportunamente los posibles efectos o impactos ambientales negativos	No Corregido
8	Moquegua	Informe de Hito de Control N° 023-2025-OCI/5347-SCC de 29 de abril de 2025, denominado: "Mejoramiento del servicio de información para la gestión del riesgo de desastres, en las provincias de Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro y Ilo del departamento de Moquegua". Hito de Control N° 5: Ejecución del Proyecto de Inversión a abril 2025 Gobierno Regional de Moquegua	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534700023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en la ejecución de las partidas 02.03.01 "pprrd1 a nivel de región Moquegua" y 02.04.01 "plan de reasentamiento poblacional en zonas de alto riesgo no mitigables – Ubinas" del componente i del proyecto, ponen en riesgo la finalización del mismo dentro del plazo establecido, afectando la preparación y capacidad de respuesta de la entidad ante situaciones de emergencia o desastre	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
9	Tacna	Informe de Hito de Control N° 008-2025-OCI/2639-SCC de 5 de mayo de 2025, denominado: Ejecución de la obra: "Creación del servicio de protección en la ribera de la Quebrada Mollegato del sector Alfariño, lateral J de Pampa Baja, del distrito de Ite - provincia de Jorge Basadre - departamento de Tacna" Hito de Control N° 6: Ejecución de la obra abril de 2025 - Municipalidad Distrital de Ite	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI263900008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en la elaboración del expediente técnico de adicional de obra para la construcción de pontones y pase aéreo en los tramos III y IV, pese a que su necesidad fue identificada desde el informe de consistencia del expediente técnico, podría ocasionar retrasos en la culminación de la obra y su puesta en servicio.	Sin Acciones
2.5.2. Visita de Control					
1	Arequipa	Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/4602-SVC de 11 de febrero de 2025, denominado: Proceso de prevención y reducción del riesgo de desastres por precipitaciones pluviales en las quebradas "El Pato", "Huarangueros", "San Lázaro" y "Sin nombre", ubicadas en el distrito de Alto Selva Alegre - Municipalidad Distrital de Alto Alegre, Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI460200001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ausencia de actividades de intervención vinculadas a los procesos de prevención y reducción de riesgos de desastres en la quebrada "San Lázaro", pondría en riesgo la integridad física de la población aledaña y la seguridad de las edificaciones ubicadas al borde de la quebrada, ante el impacto de daños y desastres.	No Corregido
				Construcciones precarias y viviendas situadas en las quebradas "El Pato", "Huarangueros" y "Sin Nombre", pondrían en riesgo la seguridad e integridad física de los pobladores que habitan en dichas zonas ante el impacto de daños y desastres.	No Corregido
				Falta de limpieza en los cauces de las quebradas "El Pato", "Huarangueros", "San Lázaro" y "Sin Nombre", podría afectar el resultado y el logro de los objetivos del proceso de prevención y reducción de riesgos por precipitaciones pluviales, poniéndose en riesgo la integridad de los pobladores de dichas zonas.	No Corregido
				La Entidad no cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, situación que podría afectar el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes por lluvias en el distrito.	No Corregido
2	Arequipa	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/1318-SVC de 14 de febrero de 2025, denominado: Avance de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el pueblo tradicional de Yarabamba del distrito de Yarabamba - provincia de Arequipa departamento de Arequipa - saldo de obra", con CUI N° 2479645 - Municipalidad Distrital de Yarabamba, Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI131800002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en la culminación de la ejecución del saldo de obra, genera el riesgo de afectar el cumplimiento de objetivos del proyecto en perjuicio de la población beneficiaria	Corregido
3	Huancavelica	Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/4163-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: Condiciones de la infraestructura de la Universidad Nacional de Huancavelica sede Huancavelica en materia de prevención frente a las lluvias intensas previo al inicio de clases - Universidad Nacional de Huancavelica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI416300010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Riesgo de deslizamiento y movimientos en masa debido a lluvias intensas del Talud Adyacente al ambiente de uso de la Dirección de Incubadora de Empresas no garantizaría la seguridad de los trabajadores y estudiantes.	No Corregido
4	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0402-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: Acciones de gestión ante riesgos de desastre - Municipalidad Provincial de Leoncio Prado	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040200002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Almacén de bienes de ayuda humanitaria no cuenta con condiciones adecuadas para la seguridad, conservación, control y distribución de los bienes actualmente conservados, poniendo en riesgo la cobertura oportuna de las necesidades de la población damnificada o afectada por una emergencia o desastre.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
5	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/3859-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: Acciones de gestión ante riesgos de desastre - Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI385900002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con los planes aprobados y vigentes respecto a la gestión de riesgo de desastres, situación que afectaría las acciones de prevención y reducción de riesgos, gestión reactiva, continuidad operativa y reconstrucción de los desastres de manera inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de San Miguel de Cauri.	Corregido
				Entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de San Miguel de Cauri.	Corregido
				Zonas críticas y deslizamiento de tierras ocurridos en el distrito de San Miguel de Cauri, permanecen sin la atención correspondiente, generando un riesgo ante la población que utiliza dichas vías de comunicación.	Corregido
6	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0402-SVC de 20 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Distrital de Luyando	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040200003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de formulación y aprobación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y de los planes específicos para la gestión de riesgo de desastres, pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva y prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante peligros inminentes en el distrito.	No Corregido
				La Entidad no ejecuta gastos asociados al Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Luyando.	Corregido
7	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0404-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Provincial de Pachitea, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040400003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad estaría efectuando gastos que no estarían relacionados a la actividad 5005611 del programa presupuestal 0068, situación que pondría en riesgo la adquisición de los kits de ayuda humanitaria para la atención oportuna de la población damnificada y/o afectada frente a desastres, emergencias y/o ante peligro inminente.	No Corregido
8	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/3859-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Provincial de Lauricocha, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI385900003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de formulación y aprobación de planes de gestión de riesgos; ponen en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes.	Corregido
				Riesgo de deslizamientos en los taludes verticales con acumulación de material suelto en la comunidad campesina de Corian (km HU 110.56 - 110.55), provocado por eventos climáticos, que podrían generar fujos de despojos; afectando la estabilidad de la carretera y la seguridad de la población local; así también, se viene ocasionando daños estructurales en las viviendas en el sector de Gochapampa, poniendo en riesgo la integridad física de la población aledaña.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
9	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/2694-SVC de 17 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Distrital de Amariilis, Huánuco, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI269400005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no ha adoptado acciones oportunas y temporales para garantizar la asistencia humanitaria de las personas damnificadas y afectadas por los desastres en la urbanización santa Zéfora del distrito de amarililis, a consecuencia de las lluvias intensas que ocasionaron el desborde del río Huallaga, poniendo en riesgo la subsistencia de las personas a los damnificados o afectados por un desastre.	No Corregido
				La Entidad no ha formulado, aprobado e implementado los planes específicos (prevención y reducción del riesgo y de continuidad operativa), así como el plan de reconstrucción, en gestión del riesgo de desastres; lo que podría generar que no se adopten medidas, estrategias y acciones para prevenir, reducir o disminuir el riesgo de desastres de manera oportuna, así como afrontar las incidencias, problemas o riesgos suscitados.	No Corregido
				Las estructuras del muro de contención tipo enrocado y el muro de ciclópeo ubicados a la rivera del río Huallaga y las urbanizaciones de Huayopampa y Santa Zéfora, se encuentran altamente deteriorados; generando un alto riesgo de desborde del río con la consiguiente afectación a las viviendas y población de las urbanizaciones indicadas; aunado al colapso del desagüe y los drenajes, que genera riesgo en la salud de sus habitantes.	No Corregido
10	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/2940-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Distrital de Tournavista, Puerto Inca, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI294000005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no viene ejecutando gastos asociados al programa presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, podría afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Tournavista.	No Corregido
				Entidad cuenta con planes específicos de gestión del riesgo de desastres desactualizados, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos para adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Tournavista.	No Corregido
11	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/2940-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Distrital de Honoría, Puerto Inca, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI294000006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de formulación, aprobación y actualización de los planes de gestión de riesgo de desastres, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Honoría.	No Corregido
12	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/2694-SVC de 29 de abril de 2025, denominado: Adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de ayuda humanitaria en la Municipalidad Distrital de Amariilis - Municipalidad Distrital de Amariilis, Huánuco, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI269400008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La poca coordinación entre las entidades del SINAGERD y la Municipalidad de Amariilis ponen en riesgo la adquisición y distribución oportuna de los bienes de ayuda humanitaria.	Corregido
13	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0398-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Provincial de Ambo, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039800010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Municipalidad Provincial de Ambo no estaría realizando medidas de prevención y mitigación de riesgos ante posibles movimientos en masa en la quebrada Arroyito I debido a las constantes precipitaciones pluviales; lo cual, podría afectar la vida, salud e integridad física de los pobladores; así como, ocasionar daños materiales.	No Corregido
				Entidad no cuentan con planes de reconstrucción y continuidad operativa, además los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, plan de gestión reactiva y plan de educación comunitaria no vienen siendo implementados, evaluados y monitoreados, situación que pone en riesgo la continuidad y la capacidad de respuesta oportuna ante peligros inminentes en la provincia de Ambo.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
14	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0399-SVC de 19 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre - Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039900010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no ha formulado ni aprobado el plan de prevención y reducción de riesgo y el plan de continuidad operativa, incumpliendo sus competencias como parte del SINAGERD; situación que podría afectar las acciones de prevención y atención oportuna a la población, ante posibles circunstancias de desastres.	No Corregido
				La Entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados	No Corregido
15	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0400-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastre en el Centro Poblado El Porvenir - distrito de Llata - Provincia de Huamalíes - Municipalidad Provincial de Huamalíes	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040000009&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad, no ha elaborado ni aprobó los Planes de Preparación, de Operaciones de Emergencia, de Educación Comunitaria, de Rehabilitación y de Contingencia, incumpliendo los lineamientos del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peligros inminentes en el distrito.	No Corregido
				Presencia de lluvias genera riesgo geológico por deslizamientos en el centro poblado El Porvenir, ubicadas dentro de la jurisdicción del distrito de Llata, podría ocasionar afectación a la vida, salud e integridad física de los pobladores; así como, daños materiales.	No Corregido
16	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 014-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Planes y acciones de Gestión ante Riesgos de Desastres de la Municipalidad distrital de Jacas Chico - provincia de Yarowilca - departamento de Huánuco - correspondiente al Periodo 2025 - Municipalidad Distrital de Jacas Chico	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI172500015&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad distrital de Jacas Chico no cuenta con los planes: plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, plan de preparación, plan de operaciones de emergencia, plan de educación comunitaria, plan de rehabilitación y planes de contingencia, debidamente aprobados y actualizados, poniendo en riesgo los objetivos de la gestión del riesgo de desastres, y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peligros inminentes en el distrito de jacas chico, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
				La Municipalidad distrital de Jacas Chico no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a pesar que se han presentado lluvias intensas que afectaron al distrito de jacas chico, poniendo en riesgo el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante desastres naturales.	No Corregido
				La municipalidad distrital de Jacas Chico no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, infraestructura pública y actividad agropecuaria y pecuaria en el distrito de jacas chico, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
17	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 015-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la Gestión del riesgo de desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI172500014&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de formulación y aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres y de los planes específicos en gestión reactiva del riesgo de desastres, lo que pone en riesgo la atención oportuna de las emergencias los puntos críticos identificados y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Chavinillo.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
		2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Chavinillo - Municipalidad Provincial de Yarowilca		La entidad no ejecuta gastos asociados al Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en la provincia de Yarowilca.	No Corregido
18	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 016-2025-OCI/1725-SVC de 18 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y Almacenamiento de Bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Obas - Municipalidad Distrital de Obas, Yarowilca, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI172500017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad no cuenta con un plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia; poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito de Obas, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
				La entidad no ejecuta el gasto del presupuesto asignado en el programa presupuestal 0068 - "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de obas.	No Corregido
				La entidad no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, infraestructura pública y actividad agropecuaria y pecuaria en el distrito de Obas, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
19	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 017-2025-OCI/1725-SVC de 14 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2025; Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria en el distrito de Chacabamba - Municipalidad Distrital de Chacabamba, Yarowilca, Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI172500016&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de formulación y aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de educación comunitaria, planes de rehabilitación y planes de contingencia; poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros Huánuco.	No Corregido
				La entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, situación que generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados en el distrito de Chacabamba, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
				La municipalidad distrital de Chacabamba no ejecutó acciones y medidas ante las afectaciones ocasionadas por intensas precipitaciones pluviales, vulnerando su responsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y comprometiendo la seguridad de la población, la infraestructura y la actividad pecuaria. en el distrito de Chacabamba, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.	No Corregido
20	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/0401-SVC de 21 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la Gestión del Riesgo de Desastres 2025 - Municipalidad Provincial de Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040100020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de identificación de puntos críticos de intervención en la ciudad, dificultaría el desarrollo de actividades de prevención y respuesta frente a emergencias y desastres naturales, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de las personas, así como de las viviendas ubicadas en la zona.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
				Falta de ejecución oportuna de gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, generaría el riesgo de afectar las acciones inmediatas para la atención del peligro inminente y las emergencias por impacto de daños o desastres ante la ocurrencia de precipitaciones pluviales y peligros asociados.	No Corregido
21	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 021-2025-OCI/0401-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Adquisición, almacenamiento y distribución de bienes de Ayuda Humanitaria en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca - Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco, Huánuco.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI040100023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Distrital de Pillco Marca viene omitiendo la atención de los requerimientos necesarios para la adquisición de bienes destinados a la atención de emergencias por desastres, pese a contar con los recursos asignados para dicho propósito. esta situación constituye un riesgo para la respuesta inmediata y oportuna frente a posibles emergencias o desastres que pudieran afectar a la población.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
22	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 030-2025-OCI/5339-SVC de 20 de marzo de 2025, denominado: Acciones de Gestión ante Riesgos de Desastres - Gobierno Regional de Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL331000029&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no elaboró ni aprobó el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres; así como tampoco, los Planes de Preparación y Rehabilitación, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ambiente de la Entidad	No Corregido
23	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 038-2025-OCI/5339-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Gestión ante Riesgo de Desastre y Operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia - COER Huánuco - Gobierno Regional de Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL331000037&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Bienes de Ayuda Humanitaria entregados por el INDECI al COER Huánuco presentan inconsistencia en el sustento documentario de su distribución a los gobiernos locales, lo cual limitaría el control eficiente de los bienes almacenados y no garantizaría la transparencia de los bienes ingresados y distribuidos	Con Acciones
24	Huánuco	Informe de Visita de Control N° 4118-2025-CG/TRACO-SVC de 30 de abril de 2025, denominado: Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Protección contra desbordamientos de agua en el Centro poblado urbano de Ilica margen derecha e izquierda de la quebrada de Agorra (Long. 1395 ml.) Distrito de amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco" - Gobierno Regional de Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33100019&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Las deficiencias en la señalización y seguridad en la obra, así como estructuras de estabilización, como Banquetas y Geoceldas con notable deterioro debido a la falta de Mantenimiento de los componentes de Protección contra los desbordamientos de agua, representan riesgos en la seguridad de los trabajadores, pobladores y en la integridad de la obra.	No Corregido
25	La Libertad	Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/3614-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, Almacenamiento de Bienes Destinados a la Ayuda Humanitaria. - Municipalidad Provincial de Gran Chimú	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL361400001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El almacén de Defensa Civil carece de mecanismos de control para la gestión de los bienes y productos adquiridos con recursos del programa presupuestal 068, lo cual no permite efectuar el seguimiento detallado de sus movimientos (ingresos y salidas), generando riesgos de pérdidas y/o uso distinto a la finalidad del programa presupuestal.	Corregido
				En el almacén de Defensa Civil no se realiza un adecuado almacenamiento y distribución de los bienes muebles conforme a lo establecido en la normativa aplicable, lo que no garantiza las condiciones de conservación y entrega de los bienes a los beneficiarios.	Corregido
				Falta de formulación y aprobación de planes específicos en gestión reactiva de riesgo de desastres, no garantiza la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en la provincia.	No Corregido
				La Entidad no cuenta con una programación de compras, ni ha adquirido alimentos no perecibles para la atención de personas damnificadas y/o afectadas en caso de emergencia para el ejercicio fiscal 2025, lo que pone en riesgo las acciones de previsión y mecanismos que aseguren la existencia y abastecimiento continuo de productos alimenticios para atender las emergencias o desastres.	No Corregido
26	La Libertad	Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/0421-SVC de 27 de febrero de 2025, denominado: Ejecución Presupuestal de la Partida 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; y, Almacenamiento de Bienes Destinados a la Ayuda Humanitaria - Municipalidad Provincial de Pacasmayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL042100005&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad registra un avance de 0,0 % en relación a la ejecución del gasto público de la categoría presupuestal 0068: "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres"; situación que podría generar el riesgo de afectar la atención oportuna e inmediata ante el peligro inminente y/o emergencias por impacto de daños o desastres	No Corregido
				Almacén de bienes de ayuda humanitaria de la entidad carece de medidas de seguridad y de exclusividad para su uso, posibilitando que los bienes que se encuentran en su interior corran el riesgo de pérdida, mermas o deterioro por agentes externos.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
27	La Libertad	Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/0419-SVC de 27 de febrero de 2025, denominado: "Ejecución presupuestal de la partida 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria" - Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI041900008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no ejecuta de manera oportuna el gasto del presupuesto asignado en el programa presupuestal 0068 – "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres", lo que conllevaría a que no se garantice la adopción de medidas y acciones inmediatas y necesarias de respuesta ante la emergencia por peligro inminente a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en la provincia de Sánchez Carrión.	Corregido
				La entidad no cuenta con un ambiente adecuado para el almacenamiento de los bienes de ayuda humanitaria, además de no contar con el stock mínimo de alimentos requerido conforme a las normas vigentes, poniendo en riesgo la conservación de los bienes y la cobertura inmediata de alimentos para la población beneficiaria ante un desastre inminente.	No Corregido
				La entidad no ha elaborado ni aprobado normas o planes para la gestión de bienes de ayuda humanitaria y/o gestión del riesgo de desastres, en el ámbito de su jurisdicción bajo las consideraciones del artículo 14 de la Ley n.° 29644, artículos 11 y 39 del Decreto Supremo n.° 048-2011-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley n.° 29644, lo que ocasiona un mayor riesgo que la entidad no realice actividades de prevención y reducción de riesgo de desastres, así como de preparación y rehabilitación, y que no brinde la atención oportuna a las personas damnificadas.	No Corregido
28	La Libertad	Informe de Visita de Control N° 008-2025-OCI/0421-SVC de 25 de marzo de 2025, denominado: Ejecución presupuestal de la partida 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria - Municipalidad Distrital de Pacasmayo	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI042100008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Almacén de bienes de ayuda humanitaria de la entidad no cumple las condiciones para su custodia, conservación, control y distribución conforme a la directiva aplicable, situación que genera el riesgo de deterioro, pérdida y mala gestión de los bienes muebles, así como afectar la atención oportuna e inmediata de la población en condición de damnificados y/o afectados por emergencias y desastres.	Corregido
				Municipalidad Distrital de Pacasmayo presenta un 0.0% de avance en la ejecución del gasto correspondiente a las actividades presupuestales dentro de la categoría presupuestal 0068: "reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres". esta situación representa un riesgo para la atención inmediata y oportuna de la población ante posibles emergencias o desastres.	Corregido
29	Lima	Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/0084-SVC de 7 de marzo de 2025, denominado: Acciones de limpieza de las zonas afectadas y correcta disposición Del Material Contaminado, a raíz del derrame de hidrocarburos en Talara, establecidas en la Resolución Ministerial N° 00443-2024-MINAM - Petróleos del Perú - PETROPERU	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI008400001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ductos de transporte de hidrocarburos de las instalaciones ubicadas en el lote Z-69 Talara presentan corrosión, lo que genera riesgo de fuga o derrame de petróleo en la zona costera y posible afectación al ambiente.	Corregido
				No se evidenció la presentación del reporte de modelamiento y dispersión como parte de los entregables del servicio de asistencia y dirección técnica de respuesta a la emergencia ambiental en las playas de Talara afectadas por el derrame de hidrocarburos, generando el riesgo de afectar el objeto de la contratación.	Corregido
				Vehículos que transportan los residuos sólidos peligrosos originados por derrame de petróleo en Talara, no cuentan con la autorización en el registro autoritativo del ministerio del ambiente, ni con la autorización de transporte emitido por la municipalidad provincial de Talara, ocasionando riesgos en la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
30	Lima	Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/2183-SVC de 29 de enero de 2025, denominado: Estado Situacional del Almacén de Bienes de Ayuda Humanitaria de la Municipalidad Distrital de El Agustino, en el marco de la Ley n.º 29664 y su Reglamento. - Municipalidad Distrital de El Agustino	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI218300001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El almacén de ayuda humanitaria de la entidad, no garantiza las condiciones adecuadas para la custodia, conservación, control y distribución de los bienes, poniendo en riesgo su seguridad frente a posibles deterioros y ocurrencia de eventos negativos, afectando la capacidad de respuesta oportuna e inmediata ante situaciones de desastres, en salvaguarda de la población damnificada y/o afectada del sector.	No Corregido
				La entidad no cuenta con documentos normativos internos que regulen los procesos de gestión del riesgo de desastres, situación adversa que podría afectar el logro de los objetivos y la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante situaciones de desastres en el distrito.	No Corregido
31	Lima	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2184-SVC de 17 de febrero de 2025, denominado: Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en quebradas y ríos ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el Distrito de San Juan de Lurigancho. - Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI218400003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no gestionaría de manera oportuna el presupuesto para la ejecución del servicio de defensa ribereña en el río Rimac, lo que estaría generando demoras en la construcción de una estructura de protección que contenga los desbordes e inundaciones ante un posible aumento del caudal, y podría afectar la integridad física de la población aledaña, infraestructura de servicios públicos y de la propiedad privada.	No Corregido
				Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, y, el plan de rehabilitación, poniendo en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.	No Corregido
32	Lima	Informe de Visita de Control N° 004-2025-OCI/0434-SVC de 6 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en el río Rimac ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el Cercado de Lima - Periodo 2025 - Municipalidad Metropolitana de Lima	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043400004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución del presupuesto de 34.3% en el año 2024 y 3.5% al 27 de febrero de 2025, en la actividad desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación relacionado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, pone en riesgo la capacidad de respuesta y oportuna atención en caso de desastres.	Corregido
				Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres, situación que pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del cercado de Lima.	Corregido
				Entidad no ha actualizado los planes específicos en gestión reactiva de riesgo de desastres, situación que ponen en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión reactiva, para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del cercado de Lima	Corregido
				Taludes expuestos al caudal y sin protección de las mismas en algunos sectores de la ribera del río Rimac, generaría que ante un evento climático que produzca el aumento del caudal, causen un posible socavamiento, y con ello el deslizamiento del terreno, afectando la estabilidad del talud y las estructuras de uso público, así como las propiedades privadas aledañas	No Corregido
33	Lima	Informe de Visita de Control N° 007-2025-OCI/0434-SVC de 10 de marzo de 2025, denominado: Proceso a la gestión del riesgo de desastres y estado situacional de las estructuras de protección en quebradas ante la probable ocurrencia de eventos climáticos en el distrito de Punta Negra - Periodo 2025 - Municipalidad Distrital de Punta Negra	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043400007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Entidad no ha actualizado el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres de la Municipalidad distrital de punta negra, situación que pone en riesgo la continuidad, el resultado y el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas ante la atención de peligros inminentes en el ámbito del distrito	No Corregido
				Taludes verticales y material acumulado en los laterales de la sección del canal excavado en el cauce de la quebrada cruz de hueso que estarían expuestos ante un probable evento climático que produzca el flujo de detritos, pone en riesgo la estabilidad del talud, obstruya la sección de la misma y aumente el volumen de masa, afectando la carretera, integridad física de la población y propiedades privadas	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
34	Puno	Informe de Visita de Control N° 012-2025-OCI/0804-SVC de 16 de mayo de 2025, denominado: Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades de emergencia de limpieza, descolmatación y protección de ríos en la región puno: en el río de la provincia de Lampa (Av. circunvalación y urbanización puente colonial) y en el río de la provincia de llave (parcialidad de Aricollo, distrito de Pilcuayo). - Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI080400012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La valorización N° 2 del servicio de limpieza, descolmatación y protección en el margen derecho del Río llave incluye la partida 03.01.01, correspondiente a limpieza y descolmatación, que no fue ejecutada, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato y podría generar un pago indebido al contratista, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.	Con Acciones
				La partida 03.01.01 de limpieza y descolmatación del río lampa de la valorización N° 2, del servicio para las actividades de emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambas márgenes del río lampa se consideró como ejecutada al 100 %, pese a estar inconclusa, lo que pone en riesgo el cumplimiento del contrato y podría generar un pago indebido, afectando el uso adecuado de los recursos públicos.	Con Acciones
35	Puno	Informe de Visita de Control N° 017-2025-OCI/0804-SVC de 20 de mayo de 2025, denominado: Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades por emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambos márgenes del río san juan (comunidad de recreo lacayparque) y conformación de dique con material de préstamo margen derecho del Río Crucero (sector triunfo, comunidad de Huanacomayo), en el distrito de San Antón, provincia de Azángaro y región Puno" - Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI080400017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Presencia de maquinaria inoperativa y falta de equipamiento estratégico del contratista, genera el riesgo que el servicio no se ejecute en los plazos establecidos, lo cual podría ocasionar mayores gastos generales, de supervisión y otros, incrementando el costo total de la intervención, poniendo en riesgo el objeto público del servicio en el río san juan de la comunidad recreo lacayparque.	Corregido
36	Puno	Informe de Visita de Control N° 018-2025-OCI/0804-SVC de 20 de junio de 2025, denominado: Ejecución contractual de los servicios de supervisión y contratación para las actividades por emergencia de limpieza, descolmatación y protección en ambos márgenes del río Karimayo, en la comunidad de Arapasi y Collpani, distrito de Chupa, provincia de Azángaro, región Puno" - Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI080400018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de equipamiento estratégico comprometido por el contratista, genera el riesgo que el servicio no se ejecute en los plazos establecidos, lo que podría ocasionar mayores gastos generales, de supervisión y otros, incrementando el costo total de la intervención, poniendo en riesgo el objeto público del servicio.	Corregido
37	Tacna	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI-2633-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecucion del programa presupuestal 0068: reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria - Municipalidad Provincial de Jorge Basadre - Locumba	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI263300002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Carencia de normas y planes para la gestión del riesgo de desastres y su aplicación, estaría limitando la ejecución del presupuesto y pondría en riesgo la capacidad de respuesta frente a una emergencia o desastre natural.	No Corregido
				Presencia de bienes con fecha de vencimiento cumplida, carencia de un plan de control de plagas y ausencia del registro y control de almacén de ayuda humanitaria, afectaría en garantizar el uso adecuado y podría ocasionar el deterioro y/o pérdida de bienes.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
38	Tacna	Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/0473-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecución del programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria - Municipalidad Provincial de Tarata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047300003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El almacén adelantado de la entidad no reúne las condiciones necesarias para el almacenamiento de bienes de ayuda humanitaria, poniendo en riesgo su conservación y custodia, lo cual podría afectar la atención inmediata de la población damnificada y/o afectada frente a la ocurrencia de desastres	No Corregido
				La entidad no ejecuta gastos asociados al programa presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, a pesar que se han reportado lluvias intensas que causaron daños a la vida y salud de las personas, así como daños materiales en el distrito de tarata, situaciones que generan el riesgo de afectar la atención oportuna e inmediata ante desastres naturales	No Corregido
39	Tacna	Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5323-SVC de 3 de abril de 2025, denominado: Prevención y reducción del riesgo de desastres ante flujo de detritos en la quebrada río seco, ubicada en el distrito de coronel gregorio albarracín lanchipa - Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI532300006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Demora en el inicio de las gestiones para la colocación de hitos físicos para la delimitación de la faja marginal del río seco - arunta, genera el riesgo de apropiación de zonas intangibles y se continúen ocupando y construyendo viviendas en áreas delimitadas como fajas marginales, estando expuestos ante posibles flujos de detritos en temporada de lluvias.	No Corregido
				Falta de limpieza, encauzamiento y demora en el inicio de acciones para la mitigación de riesgos de desastres en los puntos vulnerables identificados en el cauce del río seco - arunta, podrían afectar el resultado y el logro de los objetivos del proceso de prevención y reducción de riesgos por precipitaciones pluviales, poniéndose en riesgo la integridad de los pobladores de dichas zonas.	No Corregido
				Viviendas y construcciones de infraestructuras temporales situadas dentro de la faja marginal de la quebrada del río seco - arunta, pondrían en riesgo la integridad física de los pobladores que habitan en dichas zonas ante el impacto de daños y desastres.	No Corregido
40	Tacna	Informe de Visita de Control N° 009-2025-OCI/0472-SVC de 28 de febrero de 2025, denominado: Ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria. - Municipalidad Provincial de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047200010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Condiciones del almacén de bienes de ayuda humanitaria para la atención inmediata frente a emergencias por desastres, pone en riesgo su conservación, lo cual podría afectar la atención de la población damnificada y/o afectada.	No Corregido
				La entidad no cuenta con un ambiente exclusivo para almacenar solo alimentos, lo cual pone en riesgo la oportuna e inmediata atención de la eventual población afectada ante una posible emergencia.	No Corregido
				La no adquisición de bienes y alimentos para el proceso de gestión del riesgo de desastres, afectaría la atención oportuna a la población damnificada y afectada en caso de emergencias y desastres en la provincia de Tacna.	No Corregido
				No se han establecido procedimientos para una correcta administración de saldos y custodia de los bienes destinados a ayuda humanitaria, situación que pone en riesgo el control de los bienes administrados.	Corregido
2.5.3. Orientación de Oficio					
1	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/4601-SOO de 29 de enero de 2025, denominado: Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 - Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI460100001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	De acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la entidad no cuenta con un plan de continuidad operativa, lo que podría afectar la continuidad de los servicios necesarios a la población, ante la ocurrencia de un desastre o interrupción prolongada de sus operaciones; así como, limita el seguimiento por parte del INDECI.	No Corregido
2	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 010-2025-OCI/0354-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Provincial de Camaná	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI035400010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad registra un avance del 3.1% en la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3	Arequipa	Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0354-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, Camaná, Arequipa	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI035400011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad registra un avance del 6.3% en la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	Corregido
4	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 009-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Provincial de Cajamarca	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI036800010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 4.2% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	No Corregido
5	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Llacanora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI036800011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 11.4% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	No Corregido
6	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 012-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Matara	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI036800012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 4.5% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	Corregido
7	Cajamarca	Informe de Orientación de Oficio N° 013-2025-OCI/0368-SOO de 10 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Namora	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI036800013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 12.6% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	Corregido
8	Cusco	Informe de Orientación de Oficio N° 027-2025-OCI/0390-SOO de 19 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Kosñipata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI039000027&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 10% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal n° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	Corregido
9	HUANCAVELICA	Informe de Orientación de Oficio N° 4232-2025-CG/GRHV-SOO de 12 de mayo de 2025, denominado: Contaminación ambiental y proliferación de insectos vectores por la acumulación y estancamiento de agua en el sector barrio Centro Ahuaycha - Municipalidad Distrital de Ahuaycha, Tayacaja, Huancavelica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600114&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Acumulación y estancamiento de agua en el sector barrio Centro Ahuaycha, situación que podría generar contaminación ambiental, proliferación de insectos vectores y afectación a la salud de la población.	No Corregido
10	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 036-2025-OCI/5339-SOO de 14 de abril de 2025, denominado: Almacenamiento y distribución de ayuda humanitaria alimentaria para los damnificados de desastres naturales, en el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER - Pillco Marca - Huánuco - Gobierno Regional Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533900035&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Almacén de ayuda humanitaria del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco se encuentra en condiciones inadecuadas, sin tarjetas de control visible, falta de orden y con productos (botellas de aceite) que vencen este mes, lo que pone en riesgo la conservación y control de los bienes, aumentando el peligro de contaminación y afectación a la salud de la población afectadas por los desastres o emergencias.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
11	Huánuco	Informe de Orientación de Oficio N° 037-2025-OCI/5339-SOO de 16 de abril de 2025, denominado: Proceso de almacenamiento, distribución y entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada afectada ante emergencias y desastres en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Huánuco - COER - Pillco Marca - Huánuco - Gobierno Regional Huánuco	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533900036&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Almacén de ayuda humanitaria no cuenta con Certificación de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones-ITSE, ni sistema de cámaras de vigilancia; situación que genera riesgo a los bienes de ayuda humanitaria que alberga y la seguridad e integridad física del personal.	No Corregido
12	Lambayeque	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/2136-SOO de 5 de marzo de 2025, denominado: Proceso de Ejecución de Obras Públicas durante la Temporada de Lluvias 2025 - Municipalidad Distrital del Motupe	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI213600001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	No se viene registrando acciones de gestión de riesgos en los cuadernos de obra digital de obras con cronograma de ejecución durante la temporada de lluvias 2025; lo cual podría provocar retrasos en la ejecución, incremento de los costos y afectaciones para los beneficiarios.	No Corregido
13	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/7176-SOO de 25 de febrero de 2025, denominado: Ejecución del plan maestro integral para el control de inundaciones y la gestión de transporte de sedimentos de la cuenca del río Piura. - Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI717600004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El retraso en la ejecución del plan maestro integral para el control de inundaciones y la gestión de transporte de sedimentos en la cuenca del río Piura, aunado a la falta de descolmatación del lecho del río, incrementa el riesgo de la ocurrencia de desbordes en las zonas colmatadas ante un eventual incremento del caudal del río por la presencia de precipitaciones en las partes altas de la cuenca.	Corregido
14	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/0434-SOO de 27 de febrero de 2025, denominado: Acciones de prevención y reducción de riesgos respecto a vías de vulnerabilidad sísmica alta - Municipalidad Metropolitana de Lima	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043400003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Metropolitana de Lima autorizó a la Municipalidad Distrital de Miraflores la interferencia de vías de vulnerabilidad sísmica alta, para la ejecución de una obra que actualmente está paralizada, situación que según CENEPRED genera riesgo para la integridad física de la población y afectación al libre tránsito	No Corregido
15	Loreto	Informe de Orientación de Oficio N° 031-2025-OCI/0436-SOO de 26 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Municipalidad Distrital de Balsapuerto	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI043600032&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La entidad registra un avance de 3.1% en la ejecución del gasto en el programa presupuestal N° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado programa y pone en riesgo la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	Sin Acciones
16	Piura	Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/5349-SOO de 15 de enero de 2025, denominado: Plan de Acción Inmediato y de corto plazo para atención de la Emergencia Ambiental Declarada con Resolución Ministerial N° 00443-2024-MINAM - Dirección Sub-Regional de Salud Luciano Castillo Colonna	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI534900003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad ha realizado de manera parcial sesiones educativas frente al riesgo y exposición de derrame de hidrocarburos dirigido a la población; lo que pone en riesgo la seguridad y salud de las personas por la falta de acceso de información oportuna y transparente.	Corregido
				La Entidad no ha publicado la nota de prensa informando al público la totalidad de las playas que han sido contaminadas con hidrocarburos y que no son aptas para bañistas; lo cual pone en riesgo la seguridad y salud de las personas por la falta de acceso de información oportuna y transparente	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
17	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 013-2025-OCI/0185-SOO de 18 de junio de 2025, denominado: Avance de ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en la Municipalidad Distrital de Huayrapata - Municipalidad Distrital de Huayrapata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI018500013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Distrital de Huayrapata no registra avance de ejecución presupuestal en el Programa Presupuesta N° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado Programa, ocasionando la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre	Sin Acciones
18	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 001-2025-OCI/0473-SOO de 20 de febrero de 2025, denominado: Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 en la Municipalidad Provincial de Tarata - Municipalidad Provincial de Tarata	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047300001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Distrital de Huayrapata no registra avance de ejecución presupuestal en el Programa Presupuesta N° 0068, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el citado Programa, ocasionando la oportuna adopción de medidas de prevención y atención de la población damnificada y afectada ante situaciones de emergencia o desastre.	No Corregido
19	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/0473-SOO de 20 de febrero de 2025, denominado: Gestión del riesgo de desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 en la Municipalidad Distrital de Héroes Albarracín - Municipalidad Distrital Héroes de Albarracín	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047300002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Falta de planes específicos en materia de gestión de riesgos de desastres, podría afectar la capacidad de respuesta de la entidad y la continuidad de los servicios necesarios a la población, ante situaciones de emergencia o desastres.	No Corregido
20	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 010-2025-OCI/0472-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 Municipalidad Distrital de Inclán	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047200013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no aprueba el Plan de Gestión Reactiva ante el Riesgo de Desastres, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión reactiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el Distrito.	No Corregido
				La Entidad no aprueba el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el Distrito.	No Corregido
21	Tacna	Informe de Orientación de Oficio N° 011-2025-OCI/0472-SOO de 28 de febrero de 2025, denominado: Gestión del Riesgo de Desastres en el contexto de los fenómenos naturales climatológicos en el año 2025 Municipalidad Distrital de Sama	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI047200012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Entidad no cuenta con un Plan de Gestión Reactiva actualizado, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión reactiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.	No Corregido
				La Entidad no cuenta con un Plan de Prevención y Reducción de Riesgo actualizado, situación que compromete el logro de objetivos de la gestión prospectiva para la adopción de acciones oportunas e inmediatas ante la atención de peligros inminentes en el distrito.	No Corregido
2.6. FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					
2.6.1. Control Concurrente					
1	Huancavelica	Informe de Hito de Control N° 3564-2025-CG/GRHV-SCC de 11 de marzo de 2025, denominado: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estratégico Hospital de Pampas; distrito de Pampas, Tayacaja - Huancavelica" Hito de Control N° 4: Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N° 1 - Gobierno Regional de Huancavelica	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL44600066&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Ejecución de obra sin contar con la acreditación de disponibilidad hídrica vigente, generaría el riesgo de paralizaciones y ampliaciones de plazo durante su ejecución; asimismo, sanciones administrativas. lo que afectaría el plazo de entrega de la obra y los recursos de la entidad.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2	Lima	Informe de Hito de Control N° 025-2025-OCI/0262-SCC de 28 de abril de 2025, denominado: Ejecución de obra: "Esquema de Cajamarquilla, Nievería y Cerro Camote ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 134 y 135 - distrito Lurigancho y San Antonio de Huarochiri provincia de Lima - departamento de Lima" - Etapa 2 - CUI 2423031. Hito de Control N° 15: Avance de ejecución contractual de obra a marzo 2025 - Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal S.A.	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI026200025&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	A la fecha encontrándose el proyecto en ejecución, aun no se tiene definido la alternativa que permita cumplir con el parámetro de la calidad de agua, lo que traería como consecuencia, modificar los componentes de la PTAR, requiriendo tiempo adicional en el rediseño, incumpliendo el programa de obra aprobado, con el riesgo de no cumplir con la implementación del cronograma establecido por SEDAPAL para la adecuación progresiva de la autorización de vertimiento el cual vence el 28 de agosto de 2026 y la imposición de multa en materia ambiental.	No Corregido
2.6.2. Visita de Control					
1	Ayacucho	Informe de Visita de Control N° 016-2025-OCI/5335-SVC de 31 de marzo de 2025, denominado: Gestión e Implementación de las Acciones de Fiscalización Ambiental - Gobierno Regional de Ayacucho	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI533500017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Deficiencias para la aprobación, registro oportuno de las acciones de fiscalización ambiental del proceso de formulación y gestión del PLANEFA 2026; y cumplimiento de reportes trimestrales en la plataforma informática, podría afectar la calidad de la fiscalización y la eficacia de advertir los impactos negativos al ambiente y a la salud de las personas en la región de Ayacucho	No Corregido
				Poca asignación presupuestal y recursos para las acciones de fiscalización ambiental, pondría en riesgo la ejecución efectiva del PLANEFA, afectando el cumplimiento de las competencias transferidas al Gobierno Regional de Ayacucho	No Corregido
				Retraso en la implementación de los instrumentos de gestión ambiental, podría afectar la adecuada ejecución de las acciones de fiscalización y evaluación ambiental programadas en el PLANEFA 2025, generando riesgo de incumplimiento normativo en el ejercicio de las competencias de fiscalización ambiental transferidas al Gobierno Regional de Ayacucho.	No Corregido
2.6.3. Orientación de Oficio					
1	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/5301-SOO de 29 de enero de 2025, denominado: Procedimientos Administrativos Sancionadores Apelados y no resueltos relacionados a infracciones al Reglamento de la Ley General Pesca en Áreas Reservadas o Prohibidas (Reserva de Paracas) - Ministerio de la Producción	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI530100002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) por infracciones al reglamento de la ley general pesca en áreas reservadas o prohibidas (Reserva de Paracas) no resueltos a la fecha, generan el riesgo de que opere el plazo de prescripción para ejercer la potestad sancionadora de la entidad.	No Corregido
2	Lima	Informe de Orientación de Oficio N° 003-2025-OCI/2156-SOO de 28 de marzo de 2025, denominado: Actividades Municipales y Privadas en el Parque Ramón Castilla no cuentan con supervisión para evitar contaminación sonora - Municipalidad Distrital de Lince	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI215600003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	La Municipalidad Distrital de Lince no ha efectuado monitoreos o vigilancia a las actividades sociales, culturales y deportivas, auspiciadas por la misma institución o particulares, con respecto a la emisión de ruidos y sus niveles, lo cual afectaría y causaría malestar e incomodidad a los vecinos que residen en los lugares aledaños al Parque Mariscal Ramón Castilla.	No Corregido
3	Puno	Informe de Orientación de Oficio N° 037-2025-OCI/0457-SOO de 28 de mayo de 2025, denominado: Registro del reporte correspondiente al II, III y IV trimestre del PLANEFA 2024 - Municipalidad Distrital de Chupa	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSI045700037&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Municipalidad Distrital de Chupa no cumple con el registro de reporte del II, III y IV trimestre del PLANEFA 2024, lo que afecta el seguimiento y evaluación a cargo del OEFA y limita la mejora de la calidad ambiental.	No Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2.7. INSTRUMENTOS DE IMPACTO AMBIENTAL					
2.7.1. Control Concurrente					
1	Lima	Informe de Hito de Control N° 3755-2025-CG/MPROY-SCC de 28 de marzo de 2025, denominado: Ejecución de la Solución Integral de la Cuenca del río Cañete, en el marco del Contrato de Estado a Estado. Hito de Control N° 3: Avance de la Ejecución del Proyecto Protección contra Inundaciones del río Cañete, de la Solución Integral de la Cuenca del río Cañete, al mes de marzo de 2025 - Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400063&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Términos de Referencia para la contratación del Servicio de Monitoreo Ambiental del proyecto para el año 2025-2026, aceptado por la entidad, no contemplan el monitoreo de las tres (3) estaciones de vibraciones establecidas en la Cuarta Modificatoria del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO); situación que limita el seguimiento y prevención de la afectación de la calidad ambiental del entorno del proyecto, así como, pone en riesgo el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y expone a la entidad posibles sanciones y multas por parte del organismo de evaluación y fiscalización competente.	Corregido
2	Lima	Informe de Hito de Control N° 4241-2025-CG/MPROY-SCC de 13 de mayo de 2025, denominado: "Ejecución de la Solución Integral de la Cuenca del río Huaura, en el marco del Contrato de Estado a Estado". Hito de Control N° 1: Avance de la Ejecución de Proyecto Protección contra Inundaciones de río Huaura al mes de abril 2025 - Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIL33400125&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	En los Términos de Referencia del proceso de Procura para la contratación del Servicio de Monitoreo Ambiental del proyecto para el año 2025-2026, de cuarenta y cinco (45) estaciones establecidas en la Quinta Modificatoria del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO), no se contempla el monitoreo de las dos (2) estaciones de vibraciones; incumpliendo el contrato NEC3 y el IGAPRO; situación que limitaría el seguimiento y prevención de la calidad ambiental del entorno del proyecto y expone a la entidad a posibles sanciones y multas por parte del organismo de evaluación y fiscalización competente.	Sin Acciones
3	Madre de Dios	Informe de Control Concurrente N° 006-2025-OCI/0442-SCC de 27 de marzo de 2025, denominado: Recuperación de ecosistemas forestales bajo sistemas silvopastoriles, impactados por actividades antrópicas en los distritos de Tahuamanu, Iberia e Iñapari de la provincia de Tahuamanu-departamento de Madre de Dios - Municipalidad Provincial de Tambopata	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO44200007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental o instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad competente; asimismo no realiza actividades establecidas en el instrumento de Gestión Ambiental, situación que podría generar un potencial impacto negativo al medio ambiente	No Corregido
2.7.2. Visita de Control					
1	Puno	Informe de Visita de Control N° 001-2025-OCI/0804-SVC de 4 de febrero de 2025, denominado: Ejecución contractual del segundo entregable del servicio de consultoría de obra para la elaboración de expediente técnico del proyecto "Creación de los servicios de protección contra inundaciones en ambas márgenes del río Karimayo en los sectores de Accorani, Rucos y Chacapunta progresivas (01+440-05+980) del distrito de Chupa - provincia de Azángaro - departamento de Puno - Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO80400001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	El consultor no presentó el certificado de aprobación del estudio de impacto ambiental semidetallado, a pesar de que este requisito está establecido en los términos de referencia del contrato, lo que podría generar retrasos en la ejecución del proyecto.	Corregido
2	Tacna	Informe de Visita de Control N° 029-2025-OCI/0472-SVC de 9 de junio de 2025, denominado: Condiciones para la prestación de servicios funerarios de la Sociedad de Beneficencia de Tacna - Sociedad de Beneficencia de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CSIO47200030&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Carencia de instrumento de gestión ambiental aprobado para el funcionamiento del Cementerio Presbítero Sebastián Ramón Sors de Tacna, limita la adopción de medidas para la prevención de la contaminación del ambiente.	Corregido

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR				
3.1.	GESTIÓN DEL SANEAMIENTO				
3.1.1.	Auditoría de Cumplimiento				
1	Arequipa	Informe de Auditoría N° 001-2025-2-0353-AC de 21 de enero de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Mollebaya, denominado: Expediente técnico, procedimientos de selección y ejecución contractual de las obras: "Mejoramiento y ampliación del sistema de impulsión y distribución de agua en los 07 asentamientos humanos del distrito de Mollebaya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, etapas I y II"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO035300001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Disponer la ejecución de diagnóstico y/o levantamiento de información integral del estado situacional de la Obra Etapa I, tomando como referencia las inobservancias normativas consideradas en el expediente técnico aprobado, y que fueron ejecutadas, principalmente las correspondientes a la falta de aseguramiento de la demanda de agua del proyecto y omisión de componente de instalaciones eléctricas para su funcionamiento, y así la entidad pueda adoptar las acciones pertinentes con la finalidad de asegurar la puesta en funcionamiento del proyecto.	Pendiente
				Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente
				A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar las acciones penales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la observación única del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Implementada
2	Lambayeque	Informe de Auditoría N° 007-2025-2-3472-AC de 24 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., denominado: Ejecución de la Ficha Técnica N° FT -01 EPSEL OPER denominada: "Limpieza y desarenado de las lagunas Boró I y Boró II - distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo, afectada por el Fenómeno El Niño Costero, Febrero - Marzo 2017"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO347200007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación 3.1 del Informe de Auditoría con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3	Tacna	Informe de Auditoría N° 010-2025-2-0473-AC de 26 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Susapaya, denominado: Proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Susapaya - C.P. Yabroco, distrito de Susapaya - provincia de Tarata - departamento de Tacna	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO047300010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 2 del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente
				Disponer a la Gerencia Municipal, en coordinación con la Unidad de Logística y Control Patrimonial, que se elabore y gestione la aprobación de procedimientos y/o mecanismos que regulen las contrataciones de ejecución y supervisión de obras, respecto a las etapas del procedimiento de selección y el perfeccionamiento del contrato, con la finalidad que se desarrollen de forma transparente, eficiente y eficaz, en concordancia a la normativa de Contrataciones del Estado y conducentes a su correcta aplicación.	Pendiente
				Disponer a la Gerencia Municipal que, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo Urbano Rural, la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras y demás unidades orgánicas correspondientes, la elaboración de una directiva interna, lineamientos o manual de gestión de proyectos que regulen la ejecución de obras por contrata, así como, su supervisión, recepción de obra y liquidación de contrato, que incluya procedimientos técnicos - administrativos, plazos, responsabilidades, metodologías, que coadyuven a fortalecer los labores de monitoreo, seguimiento y control, con especial observancia y cautela de la normativa aplicable.	Pendiente
				Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia	Pendiente
3.1.2. Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad					
1	Lambayeque	Informe de Control Específico N° 028-2025-2-0425-SCE de 11 de junio de 2025, Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, denominado: Otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los Pueblos Jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio - Código Único N° 2252048, del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO042500029&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Realice las acciones tendientes a fin que el Órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, que los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, comprendidos en los hechos observados del presente informe de control específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	Pendiente
				Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares n.º 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan	Pendiente
2	Huánuco	Informe de Control Específico N° 020-2025-2-0399-SCE de 20 de mayo de 2025, Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Distrital de Pachas, denominado: Procedimiento de Selección - Concurso Público n.º 001-2023- MDP/CS-1, Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Cruzpampa, distrito de Pachas - Dos de Mayo - Huánuco	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039900020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pachas comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente
				A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	En Proceso
3.1.3. Acción de Oficio Posterior					

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
1	Apurímac	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 007-2025-2-2681-AOP de 18 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Anco Huallo, denominado: "Constitución de un Prestador de los Servicios de Saneamiento"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO268100007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
2	Apurímac	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 015-2025-2-0349-AOP de 25 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMSAP Chanka S.A., denominado: "Optimización de la captación de Huasipara del distrito de San Jerónimo provincia de Andahuaylas con Código IOARR N° 2422719"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO034900016&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
3	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0394-AOP de 23 de abril de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, denominado: Obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la comunidad de Palcas y en los centros poblados de Velasco Pucapampa y Ccascabamba, distrito de Ccochaccasa - Angaraes - Huancavelica"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039400020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
4	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 033-2025-2-0396-AOP de 18 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Acoria, denominado: IOARR: Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable y Unidades Básicas de Saneamiento (UBS); en el sector Checo de la comunidad campesina de Machoera del centro poblado Unión Mantaro, distrito de Acoria, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039600032&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Al titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Pendiente
5	Huánuco	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0400-AOP de 12 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Jacas Grande, denominado: Ejecución de obra: "Creación de los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Mesapata, distrito de Jacas Grande - Humalies - Huánuco" CUI N° 2332784	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO040000020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
6	Lambayeque	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 002-2025-2-3472-AOP de 10 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., denominado: Contratación de servicios para elaboración de expediente técnico sin cumplir con los términos de referencia.	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO347200002&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
3.2. GESTIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					
3.2.1. Acción de Oficio Posterior					
1	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 011-2025-2-0393-AOP de 05 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Anta, denominado: Obra: "Mejoramiento de la línea de conducción del sistema de riego en el sector Ccesce del centro poblado de Casacancha del distrito de Anta - provincia de Acobamba departamento de Huancavelica" - CUI N° 2493200	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039300011&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	Pendiente

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
2	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2025-2-4163-AOP de 22 de enero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Universidad Nacional de Huancavelica, denominado: "Solicitud de autorización de ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico y obtención de la licencia de uso de agua ante la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO416300001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Pendiente
3	Lima	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 010-2025-2-2155-AOP de 17 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de La Victoria, denominado: "Tala de una (1) especie arbórea en el distrito de La Victoria sin autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO215500010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ambito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultados de la Accion de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda	En Proceso
4	Madre de Dios	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-5346-AOP de 19 de mayo de 2025, al Gobierno Regional de Madre de Dios, denominado: "Aprobación de planes de manejo forestal fuera del plazo establecido por la norma durante los años 2022 al 2024"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO534600013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	En Proceso
3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					
3.3.1. Acción de Oficio Posterior					
1	Huánuco	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 016-2025-2-0401-AOP de 19 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Margos, denominado: Licitación Pública N° 001-2024-MDM/CS, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y creación de disposición sanitaria de excretas en las 4 localidades del distrito de Margos - provincia de Huánuco - departamento de Huánuco".	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO040100017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Pendiente
2	Arequipa	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-4567-AOP de 10 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (EGASA), denominado: "Combustible Residual Petróleo R500 declarado en Plan Ambiental detallado 2022"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO456700013&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	Pendiente
3.4. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES					
3.4.1. Auditoría de Cumplimiento					
1	Huánuco	Informe de Auditoría N° 007-2025-2-0402-AC de 14 de mayo de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, denominado: Elaboración y aprobación del expediente técnico de la actividad y ejecución del servicio de limpieza y descolmatación y reforzamiento de diques de río, de la actividad de mitigación y capacidad de respuesta "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio del río Anda. Localidad de	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO040200007&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Disponer que las áreas encargadas aprueben e implementen lineamientos y/o directivas internas para la elaboración, aprobación y ejecución de expedientes técnicos de actividades, a fin de garantizar su utilidad y cautelar la inversión económica del Estado.	Pendiente
				Disponer que la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial cautele el cumplimiento contractual para la ejecución y/o supervisión de las actividades y proyectos de inversión.	Implementada
				Disponer que el titular cautele que la elaboración de los expedientes técnicos de actividad de mitigación y capacidad de respuesta, lo realice la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras, tal como se establece en el ROF.	Pendiente

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
1	Huánuco	conformación de cheque con material propio del no / andá, localidad de Santo Domingo de Anda, distrito de Santo Domingo de Anda - provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco"		Al Órgano Instructor: Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a su competencia.	Pendiente
				A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación única del Informe de Auditoría a fin de determinar las responsabilidades que correspondan.	Pendiente

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
3.4.2. Acción de Oficio Posterior					
1	Pasco	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 009-2025-2-5348-AOP de 26 de junio de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Gobierno Regional de Pasco, denominado: "Contratación de la Ejecución de la Obra Instalación del Sistema de Riego por aspersión en la margen derecha de la localidad de San Antonio de Pomayaras del Distrito de Yanahuanca - Provincia de Daniel Carrión - Pasco con CUI N° 2165218"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO534800010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
3.5 FISCALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA AMBIENTAL Y DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES					
3.5.1. Auditoría de Cumplimiento					
1	Madre de Dios	Informe de Auditoría N° 009-2025-2-5346-AC de 10 de abril de 2025, Auditoría de Cumplimiento al Gobierno Regional de Madre de Dios, denominado: "Proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a cargo de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos"	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO534600010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Iniciar las acciones penales contra los servidores comprendidos en los hechos de la observación Única del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente
3.5.2. Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad					
1	Junín	Informe de Control Específico N° 003-2025-2-1929-SCE de 17 de enero de 2025, Servicio de Control Específico a Hechos con presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de El Tambo, denominado: "Multa impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, por incumplimiento a la implementación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas "La Mejorada" del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín."	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO192900006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores de la Entidad comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Implementada
				Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente
3.4.2. Acción de Oficio Posterior					
1	Áncash	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-2-0344-AOP de 16 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Provincial del Santa, Áncash; denominado: "Ejecución de actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA de los periodos 2021, 2022, 2023 y 2024"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO034400020&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que corresponden en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponden.	Pendiente
2	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 008-2025-2-0394-AOP de 5 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Seclla, Huancavelica; denominado: "Ejecución y registro de las actividades programadas en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2023, en el Sistema de Gestión Integral del PLANEFA (SIGIP)"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039400008&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades.	Pendiente
3	Huancavelica	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 025-2025-2-0394-AOP de 12 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Provincial de Angaraes, Huancavelica; denominado: "Incumplimiento de la implementación de exhortaciones y recomendaciones de informes de supervisión y obligaciones de la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) en el marco del PLANEFA"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CPO039400025&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Pendiente

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES/ARGUMENTOS DE HECHO/SITUACIONES ADVERSAS Y EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES					
N°	Región	N° de Informe	Enlace de publicación en Buscador	Principales Observaciones / Argumentos de Hechos / Hecho específico presuntamente irregular / Situaciones adversas / Resultados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
4	Junín	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-2-0415-AOP de 25 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Palca; denominado: "Incumplimiento en la Ejecución de actividades de Fiscalización Ambiental (PLANEFA) por la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) durante el periodo 2022 - 2024"	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CP0041500004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
5	Loreto	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2025-2-5345-AOP de 29 de mayo de 2025, Acción de Oficio Posterior al Gobierno Regional de Loreto; denominado: "Proceso de titulación de predios rústicos en el sector de San Pablo de Cuyana a cargo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la propiedad agraria"	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CP0534500021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
6	Madre de Dios	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-2-5346-AOP de 19 de febrero de 2025, Acción de Oficio Posterior al Gobierno Regional de Madre de Dios; denominado: "Remisión al OSINFOR de Planes de Manejo Forestal aprobados por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre durante los periodos del 2018 al 2022"	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CP0534600004&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan	Pendiente
7	Moquegua	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 008-2025-2-0446-AOP de 28 de abril de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Samegua, Moquegua; denominado: "Incumplimiento funcional en trámite de denuncia ambiental identificada con el código SINADA N° SC-4685-2024"	http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CP0044600010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
8	Tumbes	Informe de Acción de Oficio Posterior N° 012-2025-2-0474-AOP de 10 de marzo de 2025, Acción de Oficio Posterior a la Municipalidad Distrital de Casitas, Tumbes; denominado: "Implementación de las exhortaciones efectuadas por la Oficina Desconcentrada de Tumbes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA"	https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2025CP0047400012&TIPOARCHIVO=ADJUNTO	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente

Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional, con fecha de corte de estado situacional al 30 de junio de 2025.

Apéndice N° 2

Estado situacional de las recomendaciones de los informes de control posterior correspondientes a los procesos administrativos y judiciales

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DERIVADOS DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN TEMAS AMBIENTALES Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES								
N°	Región	Entidad Sujeta a Control	N° de Informe	Fecha	Tipo de recomendación	Principales Recomendaciones	Cantidad de involucrados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
1	Arequipa	Municipalidad Distrital de Mollebaya	Informe de Auditoría N° 001-2025-2-0353-AC de 21 de enero de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Mollebaya, denominado: Expediente técnico, procedimientos de selección y ejecución contractual de las obras: "Mejoramiento y ampliación del sistema de impulsión y distribución de agua en los 07 asentamientos humanos del distrito de Mollebaya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, etapas I y II"	21 de enero de 2025	Responsabilidad Administrativa funcional	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	3	Pendiente
					Responsabilidad penal	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar las acciones penales contra los servidores públicos comprendidos en los hechos de la observación única del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	2	Implementada
2	Huánuco	Municipalidad Provincial de Leoncio Prado	Informe de Auditoría N° 007-2025-2-0402-AC de 14 de mayo de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, denominado: Elaboración y aprobación del expediente técnico de la actividad y ejecución del servicio de limpieza y descolmatación y reforzamiento de diques de río, de la actividad de mitigación y capacidad de respuesta "Limpieza, descolmatación y conformación de dique con material propio del río Anda, localidad de Santo Domingo de Anda, distrito de Santo Domingo de Anda - provincia de Leoncio Prado - departamento de Huánuco"	14 de mayo de 2025	Responsabilidad Administrativa - PAS	Al Órgano Instructor: Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a su competencia.	4	Pendiente
					Responsabilidad penal	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación única del Informe de Auditoría a fin de determinar las responsabilidades que correspondan.	4	Pendiente
3	Huánuco	Municipalidad Distrital de Pachas	Informe de Control Específico N° 020-2025-2-0399-SCE de 20 de mayo de 2025, Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Distrital de Pachas, denominado: Procedimiento de Selección - Concurso Público n.º 001-2023- MDP/ CS-1, Contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado de Cruzpampa, distrito de Pachas - Dos de Mayo - Huánuco"	20 de mayo de 2025	Responsabilidad Administrativa funcional	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pachas comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	3	Pendiente
					Responsabilidad penal	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Iniciar la acción penal contra los funcionarios comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	5	En Proceso
4	Junín	Municipalidad Distrital de El Tambo	Informe de Control Específico N° 003-2025-2-1929-SCE de 17 de enero de 2025, Servicio de Control Específico a Hechos con presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de El Tambo, denominado: "Multa impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, por incumplimiento a la implementación del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas "La Mejorada" del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín."	17 de enero de 2025	Responsabilidad Administrativa funcional	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores de la Entidad comprendidos en los hechos observados del presente informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	8	Implementada
					Responsabilidad civil	Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n.º 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	8	Pendiente

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES DERIVADOS DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR EN TEMAS AMBIENTALES Y SOBRE LOS RECURSOS NATURALES								
N°	Región	Entidad Sujeta a Control	N° de Informe	Fecha	Tipo de recomendación	Principales Recomendaciones	Cantidad de involucrados	Estado recomendaciones / situaciones adversas
5	Lambayeque	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A.	Informe de Auditoría N° 007-2025-2-3472-AC de 24 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque S.A., denominado: Ejecución de la Ficha Técnica N° FT -01 EPSEL OPER denominada: "Limpieza y desarenado de las lagunas Boró I y Boró II - distrito de Pomalca - provincia de Chiclayo, afectada por el Fenómeno El Niño Costero, Febrero - Marzo 2017"	24 de junio de 2025	Responsabilidad penal	A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación 3.1 del Informe de Auditoría con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan.	9	Pendiente
6	Lambayeque	Municipalidad Provincial de Chiclayo	Informe de Control Específico N° 028-2025-2-0425-SCE de 11 de junio de 2025, Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, denominado: Otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de los Pueblos Jóvenes San Antonio y Ampliación San Antonio - Código Único N° 2252048, del distrito de Chiclayo - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque"	11 de junio de 2025	Responsabilidad Administrativa funcional	Realice las acciones tendentes a fin que el Órgano competente efectue el deslinde de las responsabilidades que correspondan, que los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, comprendidos en los hechos observados del presente informe de control específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	5	Pendiente
					Responsabilidad penal	Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan	5	Pendiente
7	Madre de Dios	Gobierno Regional de Madre de Dios	Informe de Auditoría N° 009-2025-2-5346-AC de 10 de abril de 2025, Auditoría de Cumplimiento al Gobierno Regional de Madre de Dios, denominado: "Proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a cargo de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos"	10 de abril de 2025	Responsabilidad penal	Iniciar las acciones penales contra los servidores comprendidos en los hechos de la observación Única del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	7	Pendiente
8	Tacna	Municipalidad Distrital de Susapaya	Informe de Auditoría N° 010-2025-2-0473-AC de 26 de junio de 2025, Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Susapaya, denominado: Proyecto de inversión: Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Susapaya - C.P. Yabroco, distrito de Susapaya - provincia de Tarata - departamento de Tacna	26 de junio de 2025	Responsabilidad penal	Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 2 del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	2	Pendiente
					Responsabilidad Administrativa funcional	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	7	Pendiente

Elaborado por: la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente

Fuente: Unidades Orgánicas de la CGR, Gerencias Regionales de Control y OCI a nivel nacional, con fecha de corte de estado situacional al 30 de junio de 2025.