

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA 2026



Municipalidad de
La Punta



INDICE

	Pagina.
➤ Objetivo	1
➤ Finalidad	1
➤ Alcance	1
➤ Base legal y análisis	2
➤ Consideraciones Generales	3
➤ Justificación	4
➤ Marco Teórico	5
➤ Implementación del Plan de Mantenimiento	5
➤ Tipos de Mantenimiento	5
➤ Diferencias entre Mantenimiento Preventivo y Correctivo	6
➤ Plan de Mantenimiento	6
➤ Importancia de un Plan de Mantenimiento Preventivo	6
➤ Evaluación de la Flota Vehicular de la M.D.L.P.	7-10
➤ Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flota Vehicular de la M.D.L.P.	11
➤ Mantenimiento Preventivo	11
➤ Mantenimiento Correctivo	11
➤ Cronograma del Mantenimiento Preventivo	11-12
➤ Costos	13
➤ Costo Estimado del Mantenimiento Preventivo	13
➤ Costo Estimado del Mantenimiento Correctivo	14
➤ Costo de Revisiones Técnicas	15
➤ Costos de SOAT	16
➤ Costo Estimado para Repuestos, Herramientas, entre otros	17
➤ Costo Total del Plan de Mantenimiento Vehicular	17
➤ Panel Fotográfico, Fichas de Evaluación vehicular, Revisión Técnica y SOAT	

1. OBJETIVO

Establecer técnicamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Municipalidad Distrital de la Punta para el año 2026, con la programación adecuada de las actividades pertinentes dirigidas por la Oficina de Abastecimiento, que garantice la vida útil de dicha flota

2. FINALIDAD

Mantener en el año 2026, la gestión óptima de los servicios que brinda la Municipalidad, en beneficio de la comunidad Punteña

3. ALCANCE

El alcance del presente Plan, que consta de acciones técnicas para el mantenimiento preventivo y correctivo, debidamente programadas en un cronograma mensual para el periodo 2026, comprende la oficina de Abastecimiento como área técnica y supervisora, teniendo en consideración que la entidad cuenta actualmente con 26 unidades vehiculares, distribuidas como se precisa en las 3 Áreas Usuarias siguientes:

A. GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA, ÁREAS VERDES: Esta Gerencia cuenta con (13) unidades:

1. Camión: Marca: Foton - Modelo: BJ1226VMPPH-AA, de Placa EAD - 447
2. Camión: Marca: Mercedes Benz - Modelo: Atego 1623; de Placa EGE - 354
3. Camión Baranda: Marca: Baw - Modelo: Inkapower B40; de Placa EGE - 736
4. Camión Compactador: Marca: Mercedes Benz - Modelo: Atego; de Placa EAD - 651
5. Trimoto Carga: Marca: Wanxin - Modelo: WX300ZH-GA; de Placa EB - 7999
6. Trimoto Carga: Marca: Wanxin - Modelo: WX300ZH-GA; de Placa EB - 8633
7. Trimoto Carga: Marca: Wanxin - Modelo: WX300ZH-GA; de Placa EB - 8578
8. Trimoto Carga: Marca: Yansumi - Modelo: YS250AIX-P; de Placa EW - 4015
9. Trimoto Carga: Marca: Yansumi - Modelo: YS250AIX-P; de Placa EW - 4044
10. Trimoto Carga: Marca: Yansumi - Modelo: YS250AIX-P; de Placa EW - 4047
11. Trimoto Carga: Marca: Yansumi - Modelo: YS250AIX-P; de Placa EW - 4060
12. Mini Cargador: Marca: New Holland - Modelo: L225.
13. Barredora: Marca: Branfisa - Modelo: Power Boss 6X.

B. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICÍA MUNICIPAL: Esta Gerencia cuenta con (10) UNIDADES:

1. Automóvil: Marca: Nissan - Modelo: Versa; de Placa EAG - 008
2. Automóvil: Marca: Nissan - Modelo: Versa; de Placa EAG - 009
3. Automóvil: Marca: Nissan - Modelo: Versa; de Placa EAF - 996
4. Camioneta Pick Up: Marca: Toyota - Modelo: Hilux; de Placa EAF - 993
5. Minibus: Marca: Hyundai - Modelo: County; de Placa EAG - 346
6. Minibus: Marca: Hyundai - Modelo: County; de Placa EAG - 370
7. Trimoto Carga: Marca: Yansumi - Modelo: YS250AIX-P; de Placa EX - 3944
8. Motocicleta: Marca: Yamaha - Modelo: YB125ZR YBR-Z; de Placa EW - 9070
9. Motocicleta: Marca: Yamaha - Modelo: YB125ZR YBR-Z; de Placa EW - 9099

10. Motocicleta: Marca: Yamaha - Modelo: YB125ZR YBR-Z; de Placa EW - 9116

C. GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO: Esta Gerencia cuenta con (03) unidades:

1. Camioneta: Marca: Fiat - Modelo: Ducato; de Placa EUB - 631
2. Automóvil: Marca: Nissan - Modelo: Sentra; de Placa EGE - 767
3. Camioneta Rural: Marca: Gonow - Modelo: Incapower Supervan; de Placa EGX - 521

4. BASE LEGAL:

- Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
- Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento administrativo General, Decreto Supremo N°004-2019-JUS.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N°019-2019 - Vivienda.
- Decreto Legislativo N°1439; Del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N°28716; Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y su modificatoria Ley N° 29743.
- Ley N°27181; Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, modificada por Decreto Legislativo N° 1406.
- Texto Único Ordenando del Reglamento Nacional de Transito- Código de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N°016-2009-MTC

5. ANÁLISIS:

- De acuerdo a la Directiva N° 001-2020-MDLP-GM, "Normas sobre Administración, Control y Mantenimiento de Vehículos de la Municipalidad Distrital de La Punta." que tiene por objetivo establecer lineamientos internos que nos permitan controlar el uso eficiente y correcta administración de los vehículos, del combustible y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la flota vehicular de la Municipalidad Distrital de La Punta.
- De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de La Punta, aprobado con Ordenanza N° 004-2023-MDLP, en el Art. 41, señala la siguiente función: "Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, distribución, disposición y supervisión de estos. Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad, esto a cargo del jefe de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, ahora entonces Oficina de Abastecimiento que depende del jefe de la Oficina General de Administración."

6. CONSIDERACIONES Y JUSTIFICACIÓN

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES.

- Teniendo en consideración que la oficina de Abastecimiento es la unidad responsable de mantener en plena operatividad los vehículos y maquinarias, el cual debe de velar por mejorar y ampliar la aplicación del presente Plan de Mantenimiento, es por ello que se establece en el presente Plan de Mantenimiento Vehicular la programación según kilometraje y/o horas de trabajo.
- De este modo se establecerá actividades para el trabajo de mantenimiento acorde al estado real de las unidades vehiculares, así contar con un parque automotor en perfecto estado trabajando de manera eficiente, segura y al menor costo.

6.2. JUSTIFICACIÓN.

- La Municipalidad Distrital de La Punta, actualmente cuenta con 26 unidades las cuales están distribuidas en las siguientes Gerencias:

DETALLE:

ITEM	PLACA	NRO CHASIS	MARCA	MODELO	AÑO FABRICACION	NRO ASIENTOS	USO	CLASE
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD								
01	EAD447	LVBV6PDC4JW071690	FOTON	BJ1226VMPHN-AA	2018	2	CARGA	CAMION CISTERNA
02	EAD651	9BM958154LB147045	MERCEDES BENZ	ATEGO	2020	2	CARGA	COMPACTADOR
03	EB8633	LEHPP006G0001369	WANXIN	WX300ZH-GA	2016	1	CARGA	TRIMOVIL
04	EB8578	LEAHPP001G0001358	WANXIN	WX300ZH-GA	2019	1	CARGA	TRIMOVIL
05	EW4060	LC4HCNXL7JF843414	YANSUMI	YS250AIX-P	2019	1	CARGA	TRIMOVIL
06	EW4015	LC4HCNXL9JF843401	YANSUMI	YS250AIX-P	2018	1	CARGA	TRIMOVIL
07	EW4047	LC4HCNXL6JF843405	YANSUMI	YS250AIX-P	2018	1	CARGA	TRIMOVIL
08	EW4044	LC4HCNXL5JF843413	YANSUMI	YS250AIX-P	2018	1	CARGA	TRIMOVIL
09	EGE 354	WD3YLC968BL501605	MERCEDES BENZ	ATEGO 1623	2010	2	CARGA	CAMION CISTERNA
10	EB7999	LEAHPP002F0003747	WANXIN	WX300ZH-GA	2015	1	CARGA	TRIMOVIL
11	EGE736	LHPAIURXBN211847	BAW	BJ1044P4L5Y	2011	2	CARGA	CAMION BARANDA
12	S/P	JAF0L225CBM433156	NEW HOLLAND	L225	2011	1	CARGA	MINI CARGADOR
13	S/P	-----	BRANFISA	POWER BOSS 6X	2011	1	CARGA	BARREDORA
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL Y POLICIA MUNICIPAL.								
14	EX3944	LC4HCNXL9MF855407	YANSIMI	YS250A1X-P	2022	1	CARGA	TRIMOVIL
15	EAG008	3N1CN7AD5NK390895	NISSAN	VERSA	2021	5	SERENAZGO	AUTOMOVIL
16	EAG009	3N1CN7AD6NK390887	NISSAN	VERSA	2021	5	SERENAZGO	AUTOMOVIL
17	EAF996	3N1CN7AD3NK390958	NISSAN	VERSA	2021	5	SERENAZGO	AUTOMOVIL
18	EAF993	8AJJB3DD6N4232727	TOYOTA	HILUX	2021	5	SERENAZGO	CAMIONETA PICK UP
19	EAG346	KMJHG17HPNC500577	HYUNDAI	COUNTRI	2021	28	PARTICULAR	MINI BUS
20	EAG370	KMJHG17HPNC500578	HYUNDAI	COUNTRI	2021	28	PARTICULAR	MINI BUS
21	EW9116	LBPRES2516M0013741	YAMAHA	YB125ZR YBR-Z	2021	1	SERENAZGO	MOTOCICLETA
22	EW9070	LBPRES2514M0013771	YAMAHA	YB125ZR YBR-Z	2021	1	SERENAZGO	MOTOCICLETA
23	EW9099	LBPRES2513M0013728	YAMAHA	YB125ZR YBR-Z	2021	1	SERENAZGO	MOTOCICLETA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO.								
24	EUB631	ZFA250000A1757214	FIAT	DUCATO	2011	3	AMBULANCIA	FURGON
25	EGE767	3N1EB31S5BK352118	NISSAN	SENTRA	2011	5	PARTICULAR	AUTOMOVIL
26	EGX521	LCR6U3124GX601508	GONOW	INCAPOWER SUPERVAN	2016	8	PARTICULAR	CAMIONETA RURAL

7. MARCO TEORICO

7.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO.

- La Municipalidad Distrital de la Punta, cuenta actualmente con 26 unidades vehiculares las mismas que atienden necesidades básicas de la comuna, tales como acopio de desechos, patrullaje, traslado de personal, mantenimiento de parques y jardines, e ese sentido sufren a lo largo de sus actividades desgaste por uso; por lo que es de vital importancia la implementación del plan de Mantenimiento vehicular actualizado teniendo en consideración el kilometraje y/o horas de trabajo, de acorde al estado real de las unidades.

7.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO.

Mantenimiento Preventivo.

- El mantenimiento preventivo es el acto de realizar actividades de mantenimiento programadas regularmente para ayudar a prevenir fallos inesperados en el futuro. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes de que se averíen.

Mantenimiento Correctivo.

A .- Mantenimiento correctivo no planificado

- También conocido como impredecible se produce cuando los equipos sufren realmente una avería que a menudo da lugar a un tiempo de inactividad.
- Este mantenimiento no planificado puede ser el resultado de un fallo prematuro de las piezas o de la falta de supervisión del rendimiento del equipo. De cualquier manera, tiende a ser caótico, porque los procedimientos de reparación son de emergencia.

B .- Mantenimiento correctivo planificado

- La corrección planificada, o predicha, es el tipo que se produce cuando se detecta una caída en el rendimiento de un equipo. Por lo tanto, las intervenciones no son de emergencia y pueden ser programadas.
- Sin embargo, mientras que la máquina funciona con un rendimiento menor, se pierde de dos maneras. En primer lugar, está la caída de la productividad debido al mal rendimiento. Y por último, la máquina en cuestión es virtualmente una bomba de tiempo, lo que significa que puede detenerse en cualquier momento.
- El mantenimiento correctivo planificado también puede ocurrir por elección del gerente. Después de un análisis, se concluye que operar el equipo hasta el fracaso es la mejor alternativa.

7.3. DIFERENCIA ENTRE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- Estos dos tipos de mantenimiento velan por el correcto funcionamiento de las maquinarias, sin embargo, poseen diferencias muy notorias, entre ellas:
 1. La principal diferencia entre estos dos tipos de mantenimiento es el tiempo de reparación del equipo o instalación.
 2. En el modelo de mantenimiento correctivo, la operación se realiza sólo cuando hay un fallo o una avería. En cambio, en el mantenimiento preventivo, el equipo tiene planes de mantenimiento para evitar/prevenir los fallos más complejos.

7.4. PLAN DE MANTENIMIENTO.

- Un plan de mantenimiento es el conjunto de intervenciones u operaciones preventivas que debemos realizar en los equipos o activos de la Municipalidad de la Punta, basadas en protocolos de mantenimiento para cada tipo de activo, para lograr cumplir con unos objetivos de disponibilidad, fiabilidad y coste y por ende ampliar la vida útil de los equipos.

7.5. IMPORTANCIA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

La realización de un exitoso plan de mantenimiento es clave para anticipar los problemas y averías que puedan surgir en nuestros activos. Toda anticipación implica importantes ahorros en costes y sobre todo evita pérdidas económicas derivadas de una incorrecta gestión del mantenimiento. Hablamos de:

- Pérdidas de producción debido a tiempos de parada
- Costes asociados a las reparaciones de equipos, incluyendo tanto costes de personal como de adquisición de materiales y repuestos
- Reducción de la vida útil de los equipos, lo que redunda nuevamente en costes económicos de adquisición de equipos nuevos
- Sanciones por incumplimientos de la normativa legal
- La realización de un plan de mantenimiento industrial que ayude a prever todas estas situaciones, es crítico y altamente beneficioso para el aumento de la eficiencia tanto productiva como económica de nuestra empresa.

8. EVALUACION FLOTA VEHICULAR DE LA MDLP.

- Se procedió a la evaluación exhaustiva con el personal calificado y con sus herramientas tecnológicas (Scanner) para detectar las fallas de cada una de las (26) unidades vehiculares de la Municipalidad Distrital de la Punta, así mismo el presente trabajo fue realizado con la inspección por parte del técnico mecánico de la Municipalidad Distrital de la Punta.
- Así mismo indica el modelo de hoja informativa de inspección vehicular:

MARCA:	MODELO:	AÑO:	PLACA:	KILOMETRAJE:
HOROMETRO:	FECHA:	AREA USUARIA:		

M	Malo Reparacion Inmediata	R	Requiere Atencion en el Proximo
B	Bueno		

INTERIOR

	M	R	B	
1				Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2				Radio (Funcionamiento)
3				Claxon (tono, Volumen)
4				Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5				Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6				Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7				Pedal de freno (juego libre,espacio)
8				Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9				Pedal de acelerador (juego libre,espacio)
10				Timon (Fijacion, juego)
11				Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12				Desempañador
13				Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29				Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30				Fugas por el motor (nivel)
31				Fugas por la caja MTM,ATM (nivel)
32				Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33				Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34				Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35				Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36				Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37				Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38				Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39				Suspension (daños, juegos, fijacion)
40				Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41				Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

EXTERIOR

	M	R	B	
14				Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15				Parabrizas (rajaduras, daño)
16				Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17				Plumillas (deterioro, daños)
18				Tapa de combustible

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES

	M	R	B	
42				Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43				Pastillas (espesor, limpieza)
44				Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45				Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46				Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47				Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19				Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20				Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavallunas)
21				Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22				Filtro de aire (saturacion)
23				Filtro de combustible (saturacion)
24				Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25				Tapas de motor (calidad, ajuste)
26				Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27				Injectores
28				Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48				Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49				Pastillas (espesor, limpieza)
50				Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51				Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52				Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53				Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:








DIAGRAMA DEL ESTADO DE LAS UNIDADES VEHICULARES




ESTADO INTERIOR DE LAS UNIDADES



ESTADO DEL MOTOR



ESTADO GENERAL DE LA FLOTA VEHICULAR



9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MDLP

9.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Actividades:

- Cambio de Filtros de combustible.
- Cambio de filtro de aire.
- Cambio de bujías (vehículos a gasolina).
- Cambio de aceite de motor.
- Cambio de filtro de aceite.

9.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Consta de la reparación efectuada a las unidades en las cuales se realiza el reemplazó de repuestos y piezas, por ejemplo, cambio de embrague, rodamientos, et.

- Desmontado de caja de cambios.
- Cambio de disco de embrague.
- Cambio de plato opresor.
- Cambio de collarín.
- Rectificado de volante.
- Montado de caja de cambios.
- Cambio corona y rodajes de transmisión.
- Inspección de los sistemas de toda la unidad (encendido, suspensión, dirección, frenos, eléctrico)

9.3. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Una vez recopilada la información correspondiente a las actividades de mantenimiento preventivo, se realizan las programaciones respectivas para cumplirse con los requerimientos de mantenimiento descritos en este plan, de esta manera se ha generado un cuadro con la programación según la frecuencia de mantenimiento y tipo de vehículo para identificar más oportunamente los tiempos para los cuales se debe ejecutar cada actividad
- De esta manera, se ha organizado una programación que comprende al compactador de basura, camiones cisternas, mini cargador frontal, camioneta, autos, barredora, Ambulancia, mini buses, trimotos y motocicletas en función de meses del año para aplicar los mantenimientos programados.
- A continuación, se muestra el cronograma que abarca el cien por ciento (100%) de la flota de vehículos de la Municipalidad Distrital de la Punta.

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVO															
ITEM	VEHICULOS PESADOS	PLACA	FRECUENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	CAMION COMPACTADOR	EAD651	1 MESES												
2	CAMION CISTERNA	EAD447	2 MESES												
3	CAMION CISTERNA	EGE354	2 MESES												
4	CAMION BARANDA	EGE736	2 MESES												
5	BARREDORA	SIN PLACA	2 MESES												
6	MINI CARGADOR - NEW HOLLAN	SIN PLACA	2 MESES												
7	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG346	2 MESES												
8	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG370	2 MESES												
	VEHICULOS LIVIANOS	PLACA													
9	NISSAN VERSA	EAG009	1 MESES												
10	NISSAN VERSA	EAG008	1 MESES												
11	NISSAN VERSA	EAF996	1 MESES												
12	TOYOTA HILUX	EAF993	2 MESES												
13	NISAN SENTRA	EGE767	2 MESES												
14	GONW INKA POWER	EGX521	2 MESES												
15	FIAT DUCATO	EUB631	2 MESES												
	MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS	PLACA													
16	MOTO YAMAHA	EW9070	2 MESES												
17	MOTO YAMAHA	EW9099	2 MESES												
18	MOTO YAMAHA	EW9116	2 MESES												
19	TRIMOTO WANXIN	EB8633	2 MESES												
20	TRIMOTO WANXIN	EB8578	2 MESES												
21	TRIMOTO WANXIN	EB7999	2 MESES												
22	TRIMOTO YANSUMI	EW4060	2 MESES												
23	TRIMOTO YANSUMI	EW4047	2 MESES												
24	TRIMOTO YANSUMI	EW4044	2 MESES												
25	TRIMOTO YANSUMI	EW4015	2 MESES												
26	TRIMOTO YANSUMI	EX3944	2 MESES												

10. COSTOS

10.1. COSTO ESTIMADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

			COSTO ESTIMADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO													
ITEM	VEHICULOS PESADOS	PLACA	FRECUENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	CAMION COMPACTADOR	EAD651	1 MESES	3700.00	6500.00	3700.00	6500.00	3700.00	6500.00	3700.00	6500.00	3700.00	6500.00	3700.00	10200.00	64900.00
2	CAMION CISTERNA	EAD447	2 MESES		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00	27000.00
3	CAMION CISTERNA	EGE354	2 MESES		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00	27000.00
4	CAMION BARANDA	EGE736	2 MESES		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00	27000.00
5	BARREDORA	SIN PLACA	2 MESES		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00		4500.00	27000.00
6	MINI CARGADOR - NEW HOLLAN	SIN PLACA	2 MESES		5500.00		5500.00		5500.00		5500.00		5500.00		5500.00	33000.00
7	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG346	2 MESES	2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		15600.00
8	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG370	2 MESES	2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		2600.00		15600.00
	VEHICULOS LIVIANOS	PLACA														
9	NISSAN VERSA	EAG009	1 MESES	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	14700.00
10	NISSAN VERSA	EAG008	1 MESES	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	14700.00
11	NISSAN VERSA	EAF996	1 MESES	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1500.00	14700.00
12	TOYOTA HILUX	EAF993	2 MESES		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00		2500.00	15000.00
13	NISAN SENTRA	EGE767	2 MESES		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00	7800.00
14	GONW INKA POWER	EGX521	2 MESES		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00		1300.00	7800.00
15	FIAT DUCATO	EUB631	2 MESES		1800.00		1800.00		1800.00		1800.00		1800.00		1800.00	10800.00
	MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS	PLACA														
16	MOTO YAMAHA	EW9070	2 MESES		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	2880.00
17	MOTO YAMAHA	EW9099	2 MESES		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	2880.00
18	MOTO YAMAHA	EW9116	2 MESES		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	2880.00
19	TRIMOTO WANXIN	EB8633	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
20	TRIMOTO WANXIN	EB8578	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
21	TRIMOTO WANXIN	EB7999	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
22	TRIMOTO YANSUMI	EW4060	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
23	TRIMOTO YANSUMI	EW4047	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
24	TRIMOTO YANSUMI	EW4044	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
25	TRIMOTO YANSUMI	EW4015	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
26	TRIMOTO YANSUMI	EX3944	2 MESES		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00		430.00	2580.00
TOTAL				S/12,500.00	S/45,380.00	S/12,500.00	S/45,380.00	S/12,500.00	S/45,380.00	S/12,500.00	S/45,380.00	S/12,500.00	S/45,380.00	S/12,500.00	S/49,980.00	S/351,880.00

10.2. COSTO ESTIMADO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO

COSTO ESTIMADO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
ITEM	VEHICULOS PESADOS	PLACA	TOTAL
1	CAMION COMPACTADOR	EAD651	S/ 64,500.00
2	CAMION CISTERNA	EAD447	S/ 35,000.00
3	CAMION CISTERNA	EGE354	S/ 35,000.00
4	CAMION BARANDA	EGE736	S/ 38,000.00
5	BARREDORA	SIN PLACA	S/ 8,500.00
6	MINI CARGADOR - NEW HOLLAN	SIN PLACA	S/ 25,000.00
7	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG346	S/ 20,000.00
8	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG370	S/ 20,000.00
	VEHICULOS LIVIANOS	PLACA	TOTAL
9	NISSAN VERSA	EAG009	S/ 10,000.00
10	NISSAN VERSA	EAG008	S/ 10,000.00
11	NISSAN VERSA	EAF996	S/ 10,000.00
12	TOYOTA HILUX	EAF993	S/ 14,000.00
13	NISAN SENTRA	EGE767	S/ 6,000.00
14	GONW INKA POWER	EGX521	S/ 11,000.00
15	FIAT DUCATO	EUB631	S/ 10,800.00
	MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS	PLACA	TOTAL
16	MOTO YAMAHA	EW9070	S/ 3,800.00
17	MOTO YAMAHA	EW9099	S/ 3,800.00
18	MOTO YAMAHA	EW9116	S/ 3,800.00
19	TRIMOTO WANXIN	EB8633	S/ 2,800.00
20	TRIMOTO WANXIN	EB8578	S/ 2,800.00
21	TRIMOTO WANXIN	EB7999	S/ 2,800.00
22	TRIMOTO YANSUMI	EW4060	S/ 2,800.00
23	TRIMOTO YANSUMI	EW4047	S/ 2,800.00
24	TRIMOTO YANSUMI	EW4044	S/ 2,800.00
25	TRIMOTO YANSUMI	EW4015	S/ 2,800.00
26	TRIMOTO YANSUMI	EX3944	S/ 2,800.00
TOTAL			S/ 351,600.00

10.3. COSTO DE REVISIONES TECNICAS

COSTO ESTIMADO DEL REVISIONES TECNICAS				
ITEM	VEHICULOS PESADOS	PLACA	TOTAL	
1	CAMION COMPACTADOR	EAD651	S/	300.00
2	CAMION CISTERNA	EAD477	S/	300.00
3	CAMION CISTERNA	EGE354	S/	300.00
4	CAMION BARANDA	EGE736	S/	300.00
5	BARREDORA	SIN PLACA	S/	300.00
6	MINI CARGADOR	SIN PLACA	S/	300.00
7	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG346	S/	300.00
8	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG370	S/	300.00
	VEHICULOS LIVIANOS	PLACA	TOTAL	
9	NISSAN VERSA	EAG009	S/	200.00
10	NISSAN VERSA	EAG008	S/	200.00
11	NISSAN VERSA	EAF996	S/	200.00
12	TOYOTA HILUX	EAF993	S/	200.00
13	NISAN SENTRA	EGE767	S/	200.00
14	GONW INKA POWER	EGX521	S/	200.00
15	FIAT DUCATO	EUB631	S/	200.00
	MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS	PLACA	TOTAL	
16	MOTO YAMAHA	EW9070	S/	100.00
17	MOTO YAMAHA	EW9099	S/	100.00
18	MOTO YAMAHA	EW9116	S/	100.00
19	TRIMOTO WANXIN	EB8633	S/	100.00
20	TRIMOTO WANXIN	EB8578	S/	100.00
21	TRIMOTO WANXIN	EB7999	S/	100.00
22	TRIMOTO YANSUMI	EW4060	S/	100.00
23	TRIMOTO YANSUMI	EW4047	S/	100.00
24	TRIMOTO YANSUMI	EW4044	S/	100.00
25	TRIMOTO YANSUMI	EW4015	S/	100.00
26	TRIMOTO YANSUMI	EX3944	S/	100.00
TOTAL			S/	4,900.00

10.4. COSTO DE SOAT

COSTO ESTIMADO DEL SOAT					
ITEM	VEHICULOS PESADOS	PLACA	VENCIMIENTO	TOTAL	
1	CAMION COMPACTADOR	EAD651	25/03/2026	S/	150.00
2	CAMION CISTERNA	EAD477	10/09/2026	S/	150.00
3	CAMION CISTERNA	EGE354	10/09/2026	S/	150.00
4	CAMION BARANDA	EGE736	13/06/2026	S/	150.00
5	BARREDORA	SIN PLACA	-----	S/	-
6	MINI CARGADOR	SIN PLACA	-----	S/	-
7	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG346	2/02/2026	S/	600.00
8	MINI CUSTER HIYUNDAI	EAG370	25/03/2026	S/	600.00
	VEHICULOS LIVIANOS	PLACA		TOTAL	
9	NISSAN VERSA	EAG009	16/11/2026	S/	250.00
10	NISSAN VERSA	EAG008	16/11/2026	S/	250.00
11	NISSAN VERSA	EAF996	16/11/2026	S/	250.00
12	TOYOTA HILUX	EAF993	16/11/2026	S/	300.00
13	NISAN SENTRA	EGE767	1/12/2026	S/	50.00
14	GONOW INKA POWER	EGX521	17/04/2026	S/	60.00
15	FIAT DUCATO	EUB631	19/12/2025	S/	250.00
	MOTOCICLETAS Y TRIMOTOS	PLACA		TOTAL	
16	MOTO YAMAHA	EW9070	1/12/2026	S/	550.00
17	MOTO YAMAHA	EW9099	1/12/2026	S/	550.00
18	MOTO YAMAHA	EW9116	1/12/2026	S/	550.00
19	TRIMOTO WANXIN	EB8633	25/03/2026	S/	250.00
20	TRIMOTO WANXIN	EB8578	25/03/2026	S/	250.00
21	TRIMOTO WANXIN	EB7999	19/09/2026	S/	250.00
22	TRIMOTO YANSUMI	EW4060	10/09/2026	S/	250.00
23	TRIMOTO YANSUMI	EW4047	10/09/2026	S/	250.00
24	TRIMOTO YANSUMI	EW4044	10/09/2026	S/	250.00
25	TRIMOTO YANSUMI	EW4015	10/09/2026	S/	250.00
26	TRIMOTO YANSUMI	EX3944	16/10/2026	S/	250.00
TOTAL				S/	6,860.00

10.5. COSTO ESTIMADO PARA REPUESTOS, HERRAMIENTOS, ENTRE OTROS

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	Compresora 2 Hp -Entre 20 A 25 Litros	S/ 600.00	S/ 600.00
2	1	UNIDAD	Cargador De Baterias	S/ 400.00	S/ 400.00
3	7	UNIDAD	Baterias Para Trimotos De 11 Placas	S/ 250.00	S/ 1,750.00
4	5	UNIDAD	Bateria Para Autos De 13 Placas	S/ 350.00	S/ 1,750.00
5	2	UNIDAD	Bateria Para Ambulancia De 15 Placas	S/ 450.00	S/ 900.00
6	1	UNIDAD	Bateria Para Camioneta De 15 Placas	S/ 450.00	S/ 450.00
7	4	UNIDAD	Bateria Para Micro Buses De 19 Placas	S/ 650.00	S/ 2,600.00
TOTAL					S/ 8,450.00

10.6 COSTO ESTIMADO DE LLANTAS

COSTO ESTIMADO DE LLANTAS				
ITEM	VEHICULOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MINIBAN	4	580	S/ 2,320.00
2	BARREDORA	4	450	S/ 1,800.00
3	CAMIONES	12	1150	S/ 13,800.00
4	TRIMOTOS	3	220	S/ 660.00
5	MOTOS LINEALES	6	180	S/ 1,080.00
TOTAL				S/ 19,660.00

10.7 COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANIMIENTO VEHICULAR

DESCRIPCION	TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	S/ 351,600.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	S/ 351,880.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	S/ 8,450.00
REVISIONES TECNICAS	S/ 4,900.00
LLANTAS	S/ 19,660.00
SOAT	S/ 6,860.00
TOTAL	S/ 743,350.00

PANEL FOTOGRAFICO DE LAS INSPECCIONES VEHICULARES



INSPECCION VEHICULAR DEL MINIBUS HYUNDAI CON PLACA EAG -370



INSPECCION VEHICULAR (LLANTAS ENTRE OTROS) DEL MINIBUS HYUNDAI
CON PLACA EAG -370



INSPECCION VEHICULAR (LLANTAS ENTRE OTROS) DEL MINIBUS HYUNDAI
CON PLACA EAG -370 – CON SCANNER



INSPECCION VEHICULAR DEL CEMION CISTERNA – MERCEDES BENZ CON
PLACA EGE-354



INSPECCION VEHICULAR DEL CEMION CISTERNA – MERCEDES BENZ CON
PLACA EGE-354



INSPECCION VEHICULAR DEL CEMION CISTERNA – MERCEDES BENZ CON
PLACA EGE-354



INSPECCION VEHICULAR DE LA BARREDORA – BRANFISA



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EW-4044



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EB-8578



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EW-4060



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EB-8633



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EB-7999



INSPECCION VEHICULAR DE LA CAMIONETA RURAL – GONOW DE PLACA EGX-521



INSPECCION VEHICULAR DE LA CAMIONETA RURAL – GONOW DE PLACA EGX-521



INSPECCION DE VEHICULAR DEL MINI CARGADOR – NEW HOLLAND



INSPECCION DE VEHICULAR DE LA AMBULANCIA – FIAT DUCATO DE PLACA EUB-631 (EL VEHICULO SE ENCONTRABA EN UN TALLER REPARANDORSE)



INSPECCION VEHICULAR DEL MINI BUS – HYUNDAI DE PLACA EAG-346



INSPECCION VEHICULAR DEL CAMION CISTERNA DE PLACA EAD-447



INSPECCION VEHICULAR DEL CAMION CISTERNA DE PLACA EAD-447 CON
SCANNER



INSPECCION VEHICULAR DEL CAMION BARANDA DE PLACA EGE-736



INSPECCION VEHICULAR DEL CAMION BARANDA DE PLACA EGE-736



INSPECCION VEHICULAR DEL AUTO NISSAN DE PLACA EAG-008



INSPECCION VEHICULAR DE MOTOCICLETA DE MARCA YAMAHA DE PLACA
EW-9070



INSPECCION VEHICULAR DE MOTOCICLETA DE MARCA YAMAHA DE PLACA
EW-9099




INSPECCION VEHICULAR DE MOTOCICLETA DE MARCA YAMAHA DE PLACA
EW-9116



INSPECCION VEHICULAR DE LA TRIMOTO DE PLACA EX-3944




INSPECCION VEHICULAR DEL AUTO NISSAN DE PLACA EGE-767



INSPECCION VEHICULAR DEL AUTO NISSAN DE PLACA EAG-009



INSPECCION VEHICULAR DEL AUTO NISSAN DE PLACA EAG-009 – CON
SCANNER



INSPECCION VEHICULAR DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EAF-993



INSPECCION VEHICULAR DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EAF-993 –
CON SCANNER



INSPECCION VEHICULAR DE LA CAMION COMPACTADOR – MERCEDES BENZ
DE PLACA EAD-651

FICHAS DE EVALUACIONES TECNICAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA



Municipalidad de
La Punta

MARCA: Foton


MODELO: AUMAW 270 **AÑO:** 2018

PLACA: EAP-447


KILOMETRAJE: 13,675

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 **AREA USUARIA:** SERVICIOS A LA CIUDAD



Malos Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1		X		Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrisas (presión, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15		X		Parabrisas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Intermitente copiloto trasero no prende
intermitente copiloto delantero foco quemado
manija lado copiloto no tiene
Cambio de parabrisas se encuentra rajado



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: BAW

MODELO: INKA
Power

AÑO: 2011

PLACA: EGE-736

KILOMETRAJE: NO MARCA


HOROMETRO:

FECHA: 13/12/25


AREA USUARIA: SERVICIOS A LA CIUDAD



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atención en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4		X		Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5		X		Rociadores Limpia parabrisas (precion, posicion)
6		X		Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7		X		Pedal de freno (juego libre,espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9		X		Pedal de acelerador (juego libre,espacio)
10		X		Timon (Fijacion, juego)
11		X		Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12		X		Desempañador
13		X		Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14		X		Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15		X		Parabrisas (rajaduras, daño)
16		X		Faros principales,luz de freno, direccionales (operacion)
17		X		Plumillas (deterioro, daños)
18		X		Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19		X		Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20		X		Nivel de liquido (freno,embrague,direccion,lavalunas)
21	X			Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X			Filtro de aire (saturacion)
23	X			Filtro de combustible (saturacion)
24		X		Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25		X		Tapas de motor (calidad, ajuste)
26		X		Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27		X		Inyectores
28		X		Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29		X		Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30		X		Fugas por el motor (nivel)
31		X		Fugas por la caja MTM,ATM (nivel)
32		X		Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35		X		Sistemas de escape (fijacion,corrosion,daño, operacion)
36		X		Tuberias y mangueras de freno (daño,fijacion)
37		X		Tuberias de freno y protector (daño,fijacion)
38		X		Tanque de combustible (daño,fijacion, ajuste)
39		X		Suspension (daños,juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples,rotulas (daños, juegos, fijacion)
41		X		Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES

	M	R	B	
42		X		Llantas (desgaste irregular,golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)


ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48		X		Llantas (desgaste irregular,golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Juego en el timon (revisar cremallera) del camion baranda.

Se recomienda cambio de corona posterior por desgaste



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: MERCEDES

MODELO: Atego AÑO: 2010

PLACA: EGE-354


KILOMETRAJE: 5277952

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 AREA USUARIA: SERVICIOS A LA CIUDAD



Mal Reparación Inmediata



Requiere Atención en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4	X			Limpa parabrisas (operación en todas las velocidades)
5	X			Rociadores Limpa parabrisas (precisión, posición)
6		X		Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7		X		Pedal de freno (juego libre, espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9		X		Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10		X		Timón (Fijación, juego)
11		X		Cinturón de seguridad (daño, operación)
12		X		Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho función Lubricación)
15	X	X		Parabrisas (rajaduras, daño)
16		X		Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17		X		Plumillas (deterioro, daños)
18		X		Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefacción, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de líquido (freno, embrague, dirección, lavabrisas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminación)
22			X	Filtro de aire (saturación)
23			X	Filtro de combustible (saturación)
24			X	Batería (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijación)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Oscilador (funcionamiento, limpieza, lubricación)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricación)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijación, corrosión, daño, operación)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijación)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijación)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijación, ajuste)
39			X	Suspensión (daños, juegos, fijación)
40			X	Terminales, acoples, rótulas (daños, juegos, fijación)
41			X	Cremallera, caja de dirección (daños, fugas, fijación)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
46			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
52			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

limpia parabrisas no funciona



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: NEW HOLLAND

MODELO: L-225

AÑO:

PLACA:

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

FECHA: 15/12/25


AREA USUARIA: SERVICIOS A LA CIUDAD



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Se recomienda hacer sus mantenimientos preventivos a la fecha.



Francis Paolo
FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
DNI: 71054218
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: WANKIN

MODELO: WX 300
ZH 6A

AÑO:

PLACA: EB-7999

KILOMETRAJE: 23,804

HOROMETRO:

FECHA: 13/12/25


AREA USUARIA: SERVICIOS a la ciudad



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7		X		Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9		X		Pedal de acelerador (Juego libre, espacio)
10		X		Timon (Fijacion, juego)
11		X		Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12		X		Desempañador
13		X		Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23		X		Filtro de combustible (saturacion)
24		X		Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25		X		Tapas de motor (calidad, ajuste)
26		X		Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27		X		Inyectores
28		X		Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30		X		Fugas por el motor (nivel)
31		X		Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32		X		Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (Juego excesivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35		X		Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36		X		Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37		X		Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38		X		Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39		X		Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41		X		Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Fuga de aceite por el pedal de embrague
Fuga de aceite de motor se recomienda cambiar
juego de empaques de motor



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *YANSUMI*

MODELO: *YS 250*
AIK-P

AÑO:


PLACA: *EW-4044*

KILOMETRAJE: *27836*

HOROMETRO:

FECHA: *13/12/25*

AREA USUARIA: *SERVICIOS A LA CIUDAD*



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19		X		Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20		X		Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21		X		Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23		X		Filtro de combustible (saturacion)
24		X		Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25		X		Tapas de motor (calidad, ajuste)
26		X		Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27		X		Inyectores
28		X		Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29		X		Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30		X		Fugas por el motor (nivel)
31		X		Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32		X		Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35		X		Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36		X		Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37		X		Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38		X		Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39		X		Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41		X		Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52		X		Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Falta mica tablero delantero
Falta mica de faro delantero
Fuga de aceite de motor se recomienda cambiar
empaques de motor



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR





CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: Power boss
Barredora

MODELO:

AÑO: 2011

PLACA: NO tiene

KILOMETRAJE:

HOROMETRO: 140000

FECHA: 8/12/25

AREA USUARIA: SERVIDOS A LA CIUDAD



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atención en el
Próximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrisas (precisión, posición)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timón (Fijación, juego)
11			X	Cinturón de seguridad (daño, operación)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho función Lubricación)
15			X	Parabrisas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefacción, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de líquido (freno, embrague, dirección, lavavientos)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminación)
22			X	Filtro de aire (saturación)
23			X	Filtro de combustible (saturación)
24			X	Batería (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijación)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricación)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricación)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijación, corrosión, daño, operación)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijación)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijación)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijación, ajuste)
39			X	Suspensión (daños, juegos, fijación)
40			X	Terminales, acoples, rótulas (daños, juegos, fijación)
41			X	Cremallera, caja de dirección (daños, fugas, fijación)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
46			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
52			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Mantenimiento al sistema eléctrico
Cambio de aceite y filtros para la barredora



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR





CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: YANG ZUMI

MODELO: Y5250 AIX-P

AÑO:

PLACA: EW-4060


KILOMETRAJE: 184 650

HOROMETRO:

FECHA: 13/12/25 AREA USUARIA: SERVICIOS PZA CIUDAD



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (Juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Fuga de aceite de motor se recomienda cambiar
empujes de motor



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR





CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: WANKIN

MODELO: ^{W1900} 2H-6A

AÑO:

PLACA: EB-8578

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 AREA USUARIA:



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7		X		Pedal de freno (juego libre, espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9		X		Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10		X		Timon (Fijación, juego)
11		X		Cinturon de seguridad (daño, operación)
12		X		Desempañador
13		X		Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho función Lubricación)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16		X		Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17		X		Plumillas (deterioro, daños)
18		X		Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefacción, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de líquido (freno, embrague, dirección, lavavinas)
21		X		Aceite de motor (nivel, contaminación)
22		X		Filtro de aire (saturación)
23		X		Filtro de combustible (saturación)
24		X		Batería (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijación)
25		X		Tapas de motor (calidad, ajuste)
26		X		Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27		X		Inyectores
28		X		Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricación)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricación)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35		X		Sistemas de escape (fijación, corrosión, daño, operación)
36		X		Tuberías y mangueras de freno (daño, fijación)
37		X		Tuberías de freno y protector (daño, fijación)
38		X		Tanque de combustible (daño, fijación, ajuste)
39		X		Suspensión (daños, juegos, fijación)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijación)
41		X		Cremallera, caja de dirección (daños, fugas, fijación)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibración, función)
46		X		Aros (deformación, golpes, corrosión)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibración, función)
52		X		Aros (deformación, golpes, corrosión)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Fuga de aceite de motor se recomienda cambiar
empaques de motor



Francis Paolo
FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
DNI: 71084818
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *WANXU*

MODELO: *WX300 2A-6A*

AÑO:

PLACA: *EB-8633*

KILOMETRAJE: *42,934*


HOROMETRO:

FECHA: *13/12/25*


AREA USUARIA: *SERVICIOS A LA CIUDAD*



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (presión, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavallunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

*fugas de aceite de motor se recomienda cambiar
arandela de tapon de Carter*



Francis Paolo
FRANCIS PAOLO REYES ROMERO
DNI: 71084818
MECANICO EVALUADOR

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *YANUSUMI*

MODELO: *YS 250*
AX-P

AÑO:

PLACA: *EW-4047*

KILOMETRAJE: *NO MARCA*

HOROMETRO:

FECHA: *13/12/25*


AREA USUARIA: *SERVICIOS A LA CIUDAD*



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posición)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

*Fuga de aceite de motor se recomienda cambiar los
Orings y empaques de motor.*



Franciz Paolo

FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia. Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: Yansumi

MODELO: YS250
AIX-P

AÑO:

PLACA: EW-4015

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

FECHA: 13/12/25

AREA USUARIA: SERVICIOS A LA CIUDAD



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Fuga de aceite de motor se recomienda cambio de
oring y empaques de motor



Franciz Paolo Reyes Romero
FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR

MARCA: FIAT

MODELO: DUCATO **AÑO:** 20

PLACA: EUB-631


KILOMETRAJE: ENTALLER

HOROMETRO:


FECHA: 15/12/25 **AREA USUARIA:** subgerencia de salud y bienestar social



Malos Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precisión, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13	X		X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16		X	X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17		X	X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19	X		X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21		X	X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X		X	Filtro de aire (saturacion)
23	X		X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26	X		X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27	X		X	Inyectores
28	X		X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29	X		X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30	X		X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34	X		X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39		X	X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X	X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41		X	X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X	X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X	X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X	X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

la unidad se encontro en el taller max-Hare donde se vienen reparando los imperfectos mecanicos. Se recomienda el mantenimiento del aire acondicionado. Se recomienda arreglar la chapa del contacto. Se recomienda darle mantenimiento Luna del piloto.



Francis Paolo
FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
DNI: 71084818
MECANICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: NISSAN

MODELO: SENTRA AÑO: 2011

PLACA: EGE-767


KILOMETRAJE: 119,280

HOROMETRO:

FECHA: 13/12/25 AREA USUARIA: Subgerencia de salud y bienestar social



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17		X		Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19		X		Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23		X		Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Se recomienda el cambio de mangueras y abrazaderas del reservorio de hidrolina ya que presenta fuga
Se recomienda cambiar mangueras y abrazaderas de bodega de agua de la bomba de agua.



Francis Romero



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *bonow*

MODELO: *inka power*

AÑO: *2016*

PLACA: *E6X-521*

KILOMETRAJE: *90,933*

HOROMETRO:

FECHA: *13/12/25*


AREA USUARIA: *subgerencia de salud y bienestar social*



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (presión, posición)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timón (Fijación, juego)
11			X	Cinturón de seguridad (daño, operación)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho función Lubricación)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefacción, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de líquido (freno, embrague, dirección, lavavinas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminación)
22			X	Filtro de aire (saturación)
23			X	Filtro de combustible (saturación)
24			X	Batería (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijación)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricación)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricación)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijación, corrosión, daño, operación)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijación)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijación)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijación, ajuste)
39			X	Suspensión (daños, juegos, fijación)
40			X	Terminales, acoples, rótulas (daños, juegos, fijación)
41			X	Cremallera, caja de dirección (daños, fugas, fijación)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
46			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibración, función)
52			X	Aros (deformación, golpes, corrosión)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Le falta manija puerta lado izquierdo
Se recomienda su cambio de llantas



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *Yansumi*

MODELO: *YS 250 AIX P*

AÑO: *2021*

PLACA: *EX-3944*

KILOMETRAJE: *50457*

HOROMETRO:

FECHA: *13/12/25*


AREA USUARIA: *Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal*



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2	X			Radio (Funcionamiento)
3	X			Claxon (tono, Volumen)
4				Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5				Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6	X			Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (Juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11				Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12				Desempañador
13				Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15				Parabrizas (rajaduras, daño)
16				Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17				Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19				Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X			Filtro de aire (saturacion)
23	X			Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29		X		Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32				Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (Juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39		X		Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Faro intermitente roto (delantero)
No tiene espejo lado piloto
Boton de claxon roto
Amortiguadores posteriores para cambio
Resortes delanteros se recomienda cambiarlos
Foco delantero quemado (cambio)



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR

MARCA: YAMAHA

MODELO: YBR-Z **AÑO:** 2021

PLACA: EW-9116

KILOMETRAJE: 77,912

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 **AREA USUARIA:** Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal



Mal Reparación Inmediata



Requiere Atención en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2				Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4				Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5				Rociadores Limpia parabrizas (presión, posición)
6		X		Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7		X		Pedal de freno (juego libre, espacio)
8		X		Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9				Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10		X		Timón (Fijación, juego)
11				Cinturón de seguridad (daño, operación)
12				Desempañador
13				Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14				Puertas/capot/maletera (gancho función Lubricación)
15				Parabrizas (rajaduras, daño)
16		X		Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17				Plumillas (deterioro, daños)
18		X		Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19				Mangueras de radiador, calefacción, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de líquido (freno, embrague, dirección, lavabujas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminación)
22		X		Filtro de aire (saturación)
23		X		Filtro de combustible (saturación)
24		X		Batería (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijación)
25				Tapas de motor (calidad, ajuste)
26		X		Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27		X		Inyectores
28		X		Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricación)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29		X		Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30		X		Fugas por el motor (nivel)
31		X		Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32				Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33				Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricación)
34				Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35		X		Sistemas de escape (fijación, corrosión, daño, operación)
36		X		Tuberías y mangueras de freno (daño, fijación)
37		X		Tuberías de freno y protector (daño, fijación)
38		X		Tanque de combustible (daño, fijación, ajuste)
39		X		Suspensión (daños, juegos, fijación)
40				Terminales, acoples, rótulas (daños, juegos, fijación)
41				Cremallera, caja de dirección (daños, fugas, fijación)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES

	M	R	B	
42		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibración, función)
46		X		Aros (deformación, golpes, corrosión)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES


	M	R	B	
48		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibración, función)
52		X		Aros (deformación, golpes, corrosión)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

El tacómetro no marca en el tablero

Luz de freno no enciende

Llanta posterior con desgaste, se recomienda reemplazarlo



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: **YAMAHA**

MODELO: **YBR-Z** AÑO: **2021**

PLACA: **EW-9099**

KILOMETRAJE: **77,645**

HOROMETRO:

FECHA: **13/12/25** AREA USUARIA:

Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2				Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4				Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5				Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6				Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9				Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11				Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12				Desempañador
13				Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14				Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15				Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17				Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19				Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23		X		Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25				Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30		X		Fugas por el motor (nivel)
31				Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32				Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33				Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34				Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36				Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39		X		Suspension (daños, juegos, fijacion)
40				Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41				Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48		X		Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Luz de freno no enciende, cambiar foco
Barras de suspension presenta fuga de aceite jete reventado
Se recomienda reemplazar por una nueva barra.
Llanta posterior desgastada, reemplazarla



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: YAMAHA

MODELO: YBR-Z AÑO: 2021

PLACA: EW-9070


KILOMETRAJE: 75,842

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 AREA USUARIA: Seguridad ciudadana defensa civil y policía municipal



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (Juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			X	Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Amortiguador trasero con fuga, para cambio
Llanta posterior para cambio
Barras de suspension delanteras con fuga de aceite, se
recomienda reemplazarla



Francis



FRANCIS PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: Hyundai

MODELO: County AÑO: 2022

PLACA: EAG-346

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

FECHA: 15/12/25


AREA USUARIA: Seguridad Ciudadana defensa civil y policia municipal



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1	X			Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2	X			Radio (Funcionamiento)
3	X			Claxon (tono, Volumen)
4	X			Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5	X			Rociadores Limpia parabrizas (precion, posición)
6	X			Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7	X			Pedal de freno (juego libre, espacio)
8	X			Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9	X			Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10	X			Timon (Fijacion, juego)
11	X			Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12	X			Desempañador
13	X			Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14	X			Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15	X			Parabrizas (rajaduras, daño)
16	X			Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17	X			Plumillas (deterioro, daños)
18	X			Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19	X			Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20	X			Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21	X			Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X			Filtro de aire (saturacion)
23	X			Filtro de combustible (saturacion)
24	X			Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25	X			Tapas de motor (calidad, ajuste)
26	X			Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27	X			Inyectores
28	X			Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29	X			Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30	X			Fugas por el motor (nivel)
31	X			Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32	X			Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33	X			Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34	X			Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35	X			Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36	X			Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37	X			Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38	X			Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39	X			Suspension (daños, juegos, fijacion)
40	X			Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41	X			Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42	X			Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43	X			Pastillas (espesor, limpieza)
44	X			Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45	X			Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46	X			Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47	X			Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48	X			Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49	X			Pastillas (espesor, limpieza)
50	X			Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51	X			Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52	X			Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53	X			Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

El siguiente vehiculo se verifico en el taller MAC-HARE donde vienen haciendo su reparacion de la zalla mecanica igual tambien se recomienda poner asientos mas cortos para el mejor desplazamiento de las personas Se recomienda tambien el mantenimiento del aire acondicionado



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP E.
ALVAREZ PERU S.R.L.
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: *Hyundai*

MODELO: *County* AÑO: *2022*

PLACA: *EAG-370*


KILOMETRAJE: *91,449*

HOROMETRO:


FECHA: *13/12/25* AREA USUARIA: *Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal*



Malo Reparación Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrisas (precion, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrisas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X			Filtro de aire (saturacion)
23	X			Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33		X		Cardanes y crucetas (juego excivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Se recomienda poner asientos mas cortos para el desplazamiento de las personas
Se recomienda tambien mantenimiento al sistema del aire acondicionado



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR

MARCA: NISSAN


MODELO: Versa **AÑO:** 2022

PLACA: EAF-996


KILOMETRAJE: EN TALLER

HOROMETRO:


FECHA: 15/12/25 **AREA USUARIA:** Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpa parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (Juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavallunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego ejecutivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39	X	X	X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X	X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43		X		Pastillas (espesor, limpieza)
44		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49		X		Pastillas (espesor, limpieza)
50		X		Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53		X		Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

El vehiculo se encuentra chocado en el taller del seguro MAPFRE para su reparacion correspondiente segun el coordinador Walter Daga.



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR

MARCA: **NISSAN**

MODELO: **Versa** AÑO: **2022**

PLACA: **EAG-009**

KILOMETRAJE: **151,293**

HOROMETRO:

FECHA: **13/12/25**

AREA USUARIA: **seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal**



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (precion, posición)
6			X	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			X	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operacion)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Foco lagrima lado piloto quemado
Luz de placa quemada
Se recomienda cambiar kit de distribucion por kilometraje



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR

MARCA: NISSAN


MODELO: VERSA **AÑO:** 2022

PLACA: EAG-008


KILOMETRAJE: 145,895

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 **AREA USUARIA:** Seguridad ciudadana defensa civil y policia municipal



Malo Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1		X		Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrizas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrizas (presión, posición)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operación)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrizas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operación)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22	X			Filtro de aire (saturacion)
23			X	Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			X	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrosion, daño, operación)
36			X	Tuberías y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberías de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspensión (daños, juegos, fijacion)
40		X		Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presión)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51		X		Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

Se recomienda cambiar kit de distribucion por el kilometraje que tiene.
Asiento roto
Foco intermitente lado piloto posterior quemado
Cambio de valvula PCV, fuga de aceite



Francis Paolo
FRANCIS PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



MARCA: Toyota


MODELO: Hilux **AÑO:** 2022

PLACA: EAF-993


KILOMETRAJE: 64,305

HOROMETRO:


FECHA: 13/12/25 **AREA USUARIA:** Seguridad ciudadana y defensa civil policia municipal



Malos Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			X	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			X	Radio (Funcionamiento)
3			X	Claxon (tono, Volumen)
4			X	Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5			X	Rociadores Limpia parabrisas (precion, posicion)
6			X	Lunas/espejos eléctricos (Funcionamiento)
7			X	Pedal de freno (juego libre, espacio)
8			X	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			X	Pedal de acelerador (juego libre, espacio)
10			X	Timon (Fijacion, juego)
11			X	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			X	Desempañador
13			X	Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			X	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15			X	Parabrisas (rajaduras, daño)
16			X	Faros principales, luz de freno, direccionales (operacion)
17			X	Plumillas (deterioro, daños)
18			X	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			X	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			X	Nivel de liquido (freno, embrague, direccion, lavalunas)
21			X	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22		X		Filtro de aire (saturacion)
23		X		Filtro de combustible (saturacion)
24			X	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			X	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			X	Bujías (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			X	Inyectores
28			X	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29		X		Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			X	Fugas por el motor (nivel)
31			X	Fugas por la caja MTM, ATM (nivel)
32			X	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			X	Cardanes y crucetas (juego excecivo, lubricacion)
34		X		Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			X	Sistemas de escape (fijacion, corrocion, daño, operacion)
36			X	Tuberias y mangueras de freno (daño, fijacion)
37			X	Tuberias de freno y protector (daño, fijacion)
38			X	Tanque de combustible (daño, fijacion, ajuste)
39			X	Suspension (daños, juegos, fijacion)
40			X	Terminales, acoples, rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			X	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)


ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES

	M	R	B	
42			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
43			X	Pastillas (espesor, limpieza)
44			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			X	Aros (deformacion, golpes, corrocion)
47			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			X	Llantas (desgaste irregular, golpes, presion)
49			X	Pastillas (espesor, limpieza)
50			X	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			X	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			X	Aros (deformacion, golpes, corrocion)
53			X	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:



Francisco



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR



CONSULTING GROUP
ALVAREZ PERU
Experiencia, Compromiso e Innovación

HOJA INFORMATIVA DE EVALUACION VEHICULAR


MARCA: MENCEDIZ BEN MODELO: ATEGO AÑO: 2020

PLACA: EDD-651


KILOMETRAJE:

HOROMETRO:


FECHA: 16/11/20 AREA USUARIA: SERVICIOS PARA COU3000



Malos Reparacion Inmediata



Requiere Atencion en el Proximo



Bueno

INTERIOR

	M	R	B	
1			✓	Luces de emergencia, testigos (encendido parpadeo)
2			✓	Radio (Funcionamiento)
3			✓	Claxon (tono, Volumen)
4			✓	Limpia parabrisas (operación en todas las velocidades)
5			✓	Rociadores Limpia parabrisas (precion, posicion)
6			✓	Lunas/espejos electricos (Funcionamiento)
7			✓	Pedal de freno (juego libre,espacio)
8			✓	Pedal de embrague (Juego Libre, espacio)
9			✓	Pedal de acelerador (juego libre,espacio)
10			✓	Timon (Fijacion, juego)
11			✓	Cinturon de seguridad (daño, operacion)
12			✓	Desempañador
13	✓			Aire acondicionado (Fuerza del soplador, enfriamiento)

EXTERIOR

	M	R	B	
14			✓	Puertas/capot/maletera (gancho funcion Lubricacion)
15	✓			Parabrisas (rajaduras, daño)
16			✓	Faros principales,luz de freno, direccionales (operacion)
17			✓	Plumillas (deterioro, daños)
18			✓	Tapa de combustible

COFRE DE MOTOR

	M	R	B	
19			✓	Mangueras de radiador, calefaccion, abrazaderas (Fugas)
20			✓	Nivel de liquido (freno,embrague,direccion,lavalunas)
21			✓	Aceite de motor (nivel, contaminacion)
22			✓	Filtro de aire (saturacion)
23			✓	Filtro de combustible (saturacion)
24			✓	Bateria (nivel de electrolito, capacidad, ajuste fijacion)
25			✓	Tapas de motor (calidad, ajuste)
26			✓	Bujias (nivel de desgaste, cantidad de luz)
27			✓	Injectores
28			✓	Osturador (funcionamiento, limpieza, lubricacion)

DEBAJO DEL VEHICULO

	M	R	B	
29			✓	Filtro de aceite (ajuste, fugas)
30			✓	Fugas por el motor (nivel)
31			✓	Fugas por la caja MTM,ATM (nivel)
32			✓	Fugas por la transferencia, diferencial, corona (nivel)
33			✓	Cardanes y crucetas (juego excesivo, lubricacion)
34			✓	Correas exteriores de motor (rajaduras, daños)
35			✓	Sistemas de escape (fijacion,corrosion,daño, operacion)
36			✓	Tuberias y mangueras de freno (daño,fijacion)
37			✓	Tuberias de freno y protector (daño,fijacion)
38			✓	Tanque de combustible (daño,fijacion, ajuste)
39			✓	Suspensión (daños,juegos, fijacion)
40			✓	Terminales, acoples,rotulas (daños, juegos, fijacion)
41			✓	Cremallera, caja de direccion (daños, fugas, fijacion)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS FRONTALES


	M	R	B	
42			✓	Llantas (desgaste irregular,golpes, presion)
43			✓	Pastillas (espesor, limpieza)
44			✓	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
45			✓	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
46			✓	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
47			✓	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

ALREDEDOR DE LAS RUEDAS POSTERIORES

	M	R	B	
48			✓	Llantas (desgaste irregular,golpes, presion)
49			✓	Pastillas (espesor, limpieza)
50			✓	Discos de freno (desgaste, espesor, limpieza)
51			✓	Calipers (limpieza, calibracion, funcion)
52			✓	Aros (deformacion, golpes, corrosion)
53			✓	Amortiguadores/resortes (daños, fugas)

Observaciones:

UNDA DEL PARABRISA RAJADA SE RECOMIENDA
CAMBIAR TAMBIEN SE RECOMIENDA
CAMBIAR LAS PASTILLAS DE LA PARRA
POSTERIOR



FRANCIZ PAOLO REYES ROMERO
MECANICO EVALUADOR

POLIZAS DE SEGURO - SOAT



Municipalidad de
La Punta

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
57585590000000000001**Desde**
25/03/2025**Desde**
25/03/2025**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****Hasta**
25/03/2026**Hasta**
25/03/2026**VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EAD651**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
CAMION**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
25/03/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA POSITIVA

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

N° Póliza - Certificado
5758559000000000003

Desde
25/03/2025

Desde
25/03/2025

Hasta
25/03/2026

Hasta
25/03/2026

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa
EB8578

Contratante/Asegurado

Categoría / Clase
FURGONETA

Importe de la Prima

Uso
CARGA/TRANSPORTE

Fecha
25/03/2025

Vin / N° de serie

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758807000000000005**Desde**
10/09/2025**Desde**
10/09/2025**Hasta**
10/09/2026**Hasta**
10/09/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EW4060**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
FURGONETA**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
10/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758807000000000002**Desde**
10/09/2025**Desde**
10/09/2025**Hasta**
10/09/2026**Hasta**
10/09/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EW4015**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
FURGONETA**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
10/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA POSITIVA

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

N° Póliza - Certificado

5758807000000000004

Desde

10/09/2025

Desde

10/09/2025

Hasta

10/09/2026

Hasta

10/09/2026

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa

EW4047

Contratante/Asegurado

Categoría / Clase

FURGONETA

Importe de la Prima

Uso

CARGA/TRANSPORTE

Fecha

10/09/2025

Vin / N° de serie

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758807000000000003**Desde**
10/09/2025**Desde**
10/09/2025**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****Hasta**
10/09/2026**Hasta**
10/09/2026**VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EW4044**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
FURGONETA**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
10/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS

LA POSITIVA

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

N° Póliza - Certificado
5758559000000000002

Desde
25/03/2025

Desde
25/03/2025

Hasta
25/03/2026

Hasta
25/03/2026

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa
EB8633

Contratante/Asegurado

Categoría / Clase
FURGONETA

Importe de la Prima

Uso
CARGA/TRANSPORTE

Fecha
25/03/2025

Vin / N° de serie

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758808000000000000**Desde**
19/09/2025**Desde**
19/09/2025**Hasta**
19/09/2026**Hasta**
19/09/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EB7999**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
FURGONETA**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
19/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
57588070000000000001**Desde**
10/09/2025**Desde**
10/09/2025**Hasta**
10/09/2026**Hasta**
10/09/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EAD447**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
CAMION**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
10/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758807000000000006**Desde**
10/09/2025**Desde**
10/09/2025**Hasta**
10/09/2026**Hasta**
10/09/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EGE354**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
CAMION**Importe de la Prima****Uso**
CARGA/TRANSPORTE**Fecha**
10/09/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****5758635000000000000****Desde****13/06/2025****Desde****13/06/2025****Hasta****13/06/2026****Hasta****13/06/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EGE736****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****CAMION****Importe de la Prima****Uso****CARGA/TRANSPORTE****Fecha****13/06/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****5758864000000000001****Desde****16/11/2025****Desde****16/11/2025****Hasta****16/11/2026****Hasta****16/11/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EAG008****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****AUTOMOVIL****Importe de la Prima****Uso****SERENAZGO****Fecha****16/11/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758864000000000002**Desde**
16/11/2025**Desde**
16/11/2025**Hasta**
16/11/2026**Hasta**
16/11/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EAG009**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
AUTOMOVIL**Importe de la Prima****Uso**
SERENAZGO**Fecha**
16/11/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758864000000000003**Desde**
16/11/2025**Desde**
16/11/2025**Hasta**
16/11/2026**Hasta**
16/11/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EAF996**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
AUTOMOVIL**Importe de la Prima****Uso**
SERENAZGO**Fecha**
16/11/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****5758864000000000005****Desde****16/11/2025****Desde****16/11/2025****Hasta****16/11/2026****Hasta****16/11/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EAF993****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****CAMIONETA PICK
UP****Importe de la Prima****Uso****SERENAZGO****Fecha****16/11/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS

 **pacífico**
seguros

01 415 1515

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

N° Póliza - Certificado
2011230803

Desde
02/02/2025

Desde
02/02/2025

Hasta
02/02/2026

Hasta
02/02/2026

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa
EAG346

Contratante/Asegurado
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

Categoría / Clase
Minibus

Importe de la Prima
S/ 600.00

Uso
Particular

Fecha
02/02/2025

Vin / N° de serie
KMJHG17HPNC500577

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****MAPFRE PERU****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
3022500113504**Desde**
25/03/2025**Desde**
25/03/2025**Hasta**
25/03/2026**Hasta**
25/03/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EAG370**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
MINIBUS**Importe de la Prima****Uso**
TRANSP DE
PERSONAL**Fecha**
25/03/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****5758864000000000009****Desde****01/12/2025****Desde****01/12/2025****Hasta****01/12/2026****Hasta****01/12/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EW9116****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****MOTOCICLETA****Importe de la Prima****Uso****SERENAZGO****Fecha****01/12/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758864000000000007**Desde**
01/12/2025**Desde**
01/12/2025**Hasta**
01/12/2026**Hasta**
01/12/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EW9070**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
MOTOCICLETA**Importe de la Prima****Uso**
SERENAZGO**Fecha**
01/12/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado**
5758864000000000008**Desde**
01/12/2025**Desde**
01/12/2025**Hasta**
01/12/2026**Hasta**
01/12/2026**Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa**
EW9099**Contratante/Asegurado****Categoría / Clase**
MOTOCICLETA**Importe de la Prima****Uso**
SERENAZGO**Fecha**
01/12/2025**Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****57588090000000000000****Desde****16/10/2025****Desde****16/10/2025****Hasta****16/10/2026****Hasta****16/10/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EX3944****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****FURGONETA****Importe de la Prima****Uso****CARGA/TRANSPORTE****Fecha****16/10/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Certificado Electrónico
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC

SOAT

COMPAÑÍA DE SEGUROS EN CASO DE EMERGENCIAS



01 415 1515

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL

N° Póliza - Certificado
2010908986

Desde
19/12/2024

Desde
19/12/2024

Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial

Hasta
19/12/2025

Hasta
19/12/2025

VEHÍCULO ASEGURADO

Placa
EUB631

Contratante/Asegurado
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

Categoría / Clase
Camioneta

Importe de la Prima
S/ 200.00

Uso
Ambulancia

Fecha
19/12/2024

Vin / N° de serie
ZFA250000A1757214

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquí

www.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****57588640000000000004****Desde****01/12/2025****Desde****01/12/2025****Hasta****01/12/2026****Hasta****01/12/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EGE767****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****AUTOMOVIL****Importe de la Prima****Uso****PARTICULAR****Fecha****01/12/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Certificado Electrónico**
Decreto Supremo 015 - 2016 MTC**SOAT****COMPAÑÍA DE SEGUROS****LA POSITIVA****VIGENCIA DE LA PÓLIZA****CERTIFICADO SOAT
CONTROL POLICIAL****N° Póliza - Certificado****57585590000000000004****Desde****17/04/2025****Desde****17/04/2025****Hasta****17/04/2026****Hasta****17/04/2026****Vigencia de
uso exclusivo
para control
policial****VEHÍCULO ASEGURADO****Placa****EGX521****Contratante/Asegurado****Categoría / Clase****CAMIONETA
SUV/RURAL****Importe de la Prima****Uso****PARTICULAR****Fecha****17/04/2025****Vin / N° de serie**

Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a prestar atención médica quirúrgica de emergencia en caso de la ocurrencia de un accidente de tránsito conforme en la Ley N° 26842, Ley General de Salud y su Reglamento.

Más información sobre tu SOAT aquíwww.apeseg.org.pe/soat

CONSULTAS VEHICULARES - SUNARP



Municipalidad de
La Punta



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EGE767
N° SERIE: 3N1EB31S5BK352118
N° VIN: 3N1EB31S5BK352118
N° MOTOR: GA16817385Y
COLOR: PLATA
MARCA: NISSAN
MODELO: SENTRA
PLACA VIGENTE: EGE767
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2011

PROPIETARIO(S):
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

16/12/2025 18:35:40

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EB7999
N° SERIE: LEAHPP002F0003747
N° VIN: LEAHPP002F0003747
N° MOTOR: 172MNF4C03747
COLOR: NEGRO
MARCA: WANXIN
MODELO: WX300ZH-GA
PLACA VIGENTE: EB7999
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2015

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 19:01:02

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW4044
N° SERIE: LC4HCNXL5JF843413
N° VIN: LC4HCNXL5JF843413
N° MOTOR: 167FMMJ1475788
COLOR: AZUL
MARCA: YANSUMI
MODELO: YS250A1X-P
PLACA VIGENTE: EW4044
PLACA ANTERIOR: 8396LA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2018

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:59:44

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW4047
N° SERIE: LC4HCNXL6JF843405
N° VIN: LC4HCNXL6JF843405
N° MOTOR: 167FMMJ1475780
COLOR: AZUL
MARCA: YANSUMI
MODELO: YS250A1X-P
PLACA VIGENTE: EW4047
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2018

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:58:34

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW4015
N° SERIE: LC4HCNXL9JF843401
N° VIN: LC4HCNXL9JF843401
N° MOTOR: 167FMMJ1475776
COLOR: AZUL
MARCA: YANSUMI
MODELO: YS250A1X-P
PLACA VIGENTE: EW4015
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2018

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:57:23

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW4060
N° SERIE: LC4HCNXL7JF843414
N° VIN: LC4HCNXL7JF843414
N° MOTOR: 167FMMJ1475789
COLOR: AZUL
MARCA: YANSUMI
MODELO: YS250A1X-P
PLACA VIGENTE: EW4060
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2018

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:56:20

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EB8578
N° SERIE: LEAHPP001G0001358
N° VIN: LEAHPP001G0001358
N° MOTOR: 172MNG4C01358
COLOR: AZUL
MARCA: WANXIN
MODELO: WX300ZH-GA
PLACA VIGENTE: EB8578
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2016

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:55:38

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EB8633
N° SERIE: LEAHPP006G0001369
N° VIN: LEAHPP006G0001369
N° MOTOR: 172MNG4C01369
COLOR: AZUL
MARCA: WANXIN
MODELO: WX300ZH-GA
PLACA VIGENTE: EB8633
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2016

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:55:07

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EGE354
N° SERIE: WD3YLC968BL501605
N° VIN: WD3YLC968BL501605
N° MOTOR: 90691500858972
COLOR: BLANCO
MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: ATEGO 1623
PLACA VIGENTE: EGE354
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2011

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:54:09

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAD651
N° SERIE: 9BM958154LB147045
N° VIN: 9BM958154LB147045
N° MOTOR: 926991U1281043
COLOR: BLANCO AMARILLO
MARCA: MERCEDES BENZ
MODELO: ATEGO 1726/48
PLACA VIGENTE: EAD651
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2020

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:53:27

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAD447
N° SERIE: LVBV6PDC4JW071690
N° VIN: LVBV6PDC4JW071690
N° MOTOR: 78691266
COLOR: BLANCO
MARCA: FOTON
MODELO: BJ1226VMPHN-AA
PLACA VIGENTE: EAD447
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2018

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:52:44

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EGX521
N° SERIE: LCR6U3124GX601508
N° VIN: LCR6U3124GX601508
N° MOTOR: LJ474Q3E2F11201140R
COLOR: BLANCO
MARCA: GONOW
MODELO: INCAPOWER SUPERVAN
PLACA VIGENTE: EGX521
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2016

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:51:08

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAG346
N° SERIE: KMJHG17HPNC500577
N° VIN: KMJHG17HPNC500577
N° MOTOR: D4GAMJ318086
COLOR: BLANCO
MARCA: HYUNDAI
MODELO: COUNTY
PLACA VIGENTE: EAG346
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:49:58

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAG370
N° SERIE: KMJHG17HPNC500578
N° VIN: KMJHG17HPNC500578
N° MOTOR: D4GAMJ318063
COLOR: BLANCO
MARCA: HYUNDAI
MODELO: COUNTY
PLACA VIGENTE: EAG370
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA**

16/12/2025 18:49:31

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW9099
N° SERIE: LBPRED2513M0013728
N° VIN: LBPRED2513M0013728
N° MOTOR: E3U2E014423
COLOR: NEGRO
MARCA: YAMAHA
MODELO: YB125ZR YBR-Z
PLACA VIGENTE: EW9099
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2021

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:46:57

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW9070
N° SERIE: LBPRES2514M0013771
N° VIN: LBPRES2514M0013771
N° MOTOR: E3U2E014495
COLOR: NEGRO
MARCA: YAMAHA
MODELO: YB125ZR YBR-Z
PLACA VIGENTE: EW9070
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2021

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:45:50

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EW9116
N° SERIE: LBPRED2516M0013741
N° VIN: LBPRED2516M0013741
N° MOTOR: E3U2E014449
COLOR: NEGRO
MARCA: YAMAHA
MODELO: YB125ZR YBR-Z
PLACA VIGENTE: EW9116
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2021

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:45:14

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EUB631
N° SERIE: ZFA250000A1757214
N° VIN: ZFA250000A1757214
N° MOTOR: 1100950
COLOR: BLANCO
MARCA: FIAT
MODELO: DUCATO
PLACA VIGENTE: EUB631
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2011

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:43:53

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EX3944
N° SERIE: LC4HCNXL9MF855407
N° VIN: LC4HCNXL9MF855407
N° MOTOR: 167FMMM1305713
COLOR: AZUL
MARCA: YANSUMI
MODELO: YS250A1X-P
PLACA VIGENTE: EX3944
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2021

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:43:10

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAF993
N° SERIE: 8AJJB3DD6N4232727
N° VIN: 8AJJB3DD6N4232727
N° MOTOR: 2GDC853126
COLOR: BLANCO
MARCA: TOYOTA
MODELO: HILUX
PLACA VIGENTE: EAF993
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:41:05

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAF996
N° SERIE: 3N1CN7AD3NK390958
N° VIN: 3N1CN7AD3NK390958
N° MOTOR: HR16354338V
COLOR: GRIS AMATISTA
MARCA: NISSAN
MODELO: VERSA
PLACA VIGENTE: EAF996
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:40:19

Realizar Otra Búsqueda



Consulta Vehicular



**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAG009
N° SERIE: 3N1CN7AD6NK390887
N° VIN: 3N1CN7AD6NK390887
N° MOTOR: HR16454254U
COLOR: GRIS AMATISTA
MARCA: NISSAN
MODELO: VERSA
PLACA VIGENTE: EAG009
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:39:48

[Realizar Otra Búsqueda](#)



Consulta Vehicular

**Consulta
Vehicular**

DATOS DEL VEHÍCULO

N° PLACA: EAG008
N° SERIE: 3N1CN7AD5NK390895
N° VIN: 3N1CN7AD5NK390895
N° MOTOR: HR16454273U
COLOR: GRIS AMATISTA
MARCA: NISSAN
MODELO: VERSA
PLACA VIGENTE: EAG008
PLACA ANTERIOR: NINGUNA
ESTADO: EN CIRCULACION
ANOTACIONES: NINGUNA
SEDE: LIMA
AÑO DE MODELO: 2022

PROPIETARIO(S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

16/12/2025 18:37:36

[Realizar Otra Búsqueda](#)